

# 栲胶原料的采集 和简易加工方法

T894.3  
4103

# 核酸提取的采集 和简易加工方法



# 拷膠原料的采集 和 簡易加工方法

肖尊琰編著

中國林業出版社

1960年·北京

## 內容介紹

去冬今春，各地在大搞小秋收運動中，採集了很多栲膠原料。

這本小冊子比較詳細地介紹了栲膠生產的重要意義、採集儲存栲膠原料和栲膠簡易加工的方法，特別着重介紹了幾種主要國產栲膠原料的分布、採集和加工注意事項以及栲膠質量等。

可以供給縣、人民公社從事栲膠原料的採集、加工、資源調查、林化工作以及收購部門人員閱讀和參考。

### 栲胶原料的采集 和簡易加工方法

肖 章 瑛 編 著

\*

中國林業出版社出版

(北京安外和平里)

北京市書刊出版業營業許可證出字第097號  
東華印刷廠印刷 新華書店發售

\*

787×1092毫米 1/2 · 1 印張 · 23,000

1960年2月 第一版

1960年2月第一次印刷

印數：0001—8,000册 定價：(8)0.11元

統一書號：15046·690



## 目 錄

一、什么叫栲胶？栲胶有什么用处？	(1)
二、栲胶原料的來源和分类	(2)
三、栲胶原料的采集和儲存	(4)
四、栲胶簡易加工方法	(6)
五、几种主要栲胶原料介紹	(12)
(一) 落葉松	(12)
(二) 橡椀	(14)
(三) 云杉	(16)
(四) 紅根	(17)
(五) 紅樹林	(20)
(六) 相思樹	(22)
(七) 薯蕷	(23)
(八) 化香樹 及化香果	(26)
(九) 麻黃，大黃	(27)

## 一、什麼叫栲膠？栲膠有什麼用處？

栲胶，又叫鞣剂、鞣料浸膏。它是从植物含丹宁比較多的树皮、果壳、葉中浸提制成的膏状或固体物质。

栲胶是很重要的化工原料，它的用途很广。

第一、皮革工业上用栲胶作鞣皮剂。动物（牛、羊、猪等）的生皮，容易腐坏，不能直接利用。經過栲胶鞣制以后，生皮变成皮革，就具有坚韧、弹性、耐磨、不透水、不易腐烂等特性。

第二、漁业上用作染网防腐剂。漁网經過浸染以后，可以防止腐坏，延长使用時間。我国海岸綫很长，每年沿海一带需要用來染网的栲胶数量很大。

第三、交通运輸业上用作軟水剂。火車蒸汽机車的鍋爐用水是用栲胶來把硬水軟化的，这样減少了水垢，保証了鍋爐安全。

第四、冶金工业上作吸附剂 用來提取稀有金属。

第五、化学工业上用作媒染剂或染料。

此外石油鑽探、鑄鐵以及医药卫生方面都需要栲胶。近年来已有利用树皮提出粗酚（丹宁主要成份），制成树脂，作木材粘合剂。由此可見栲胶用途非常广泛。

在我国发展栲胶生产具有很大的政治意义和經濟意义。

一方面，社会主义建設总路綫要求国民經濟各个部門飞跃发展。皮革工业和其他工业部門需要栲胶的数量必將大大增

長。我国栲胶生产在解放以來有极大增长，1958年比1950年增長120倍以上，1959年約計比1958年增長1倍以上。但是，栲胶生产水平仍然远远不能滿足需要，目前还需要从資本主义国家进口一部份，因此，栲胶生产必須迅速发展，來滿足社会主义建設和人民生活的需要。

栲胶生产发展以后，我們就可以迅速达到自給，甚至还可以出口为国家节省外匯，并且換回建設所需的机器、物資，以加快社会主义建設。

另一方面，发展栲胶生产可以充分利用森林資源，繁荣山区經濟，增加公社收入，提高农民生活。根据河南西峽县对土法栲胶生产（橡椀原料）的估算，一个年产30吨栲胶厂，每年可得純收益14,670元；此外采集橡椀原料，如每吨以400元計，采集120吨原料，即有48,000元，收益直接由公社或农民得到。这笔数字不論对公社建設和对改善山区人民生活都将起到很大的作用。因此凡是有原料的山区，发展栲胶生产是大有可为的，并且可以促进山区的工业化。

## 二、栲膠原料的来源和分类

植物含丹宁的部分，能够用來提制栲胶的都叫栲胶原料（或植物鞣料）。

除了少數植物不含丹宁外，几乎所有植物都含有丹宁。低等植物如藻类、苔蘚不含丹宁，草类、单子葉植物含丹宁很少，双子叶植物含丹宁較高，种子植物含丹宁丰富。

寒带植物丹宁含量低于溫带和热带的植物。例如生长在寒带的針葉树含丹宁10%左右；生长在热带地区的針葉树含量达20%以上，特別是一些著名的栲胶原料如荆树皮、櫟树皮、栲

树皮、柯子、云实葵等含丹宁都在30%以上。

丹宁大部份在树皮中，其次是叶、果壳，木材中含量很少。特种果壳如橡椀、柯子等含丹宁很多。

丹宁是植物新陈代谢作用的产物，存在于树皮薄壁细胞或在木材髓腺中。它的形成和在植物体中的生理作用，现在还不够了解；但是人们对于丹宁具有防腐功能和保护植物本身的作用，那是很早以前就知道的事情。

植物各部份含丹宁的多少，与树龄、树种、不同部位、有无病腐有关。地区不同，丹宁含量也不同。从下面可以看出某些栲胶原料的丹宁含量变化情况：

落葉松樹皮	7—18%
云杉樹皮	6—21%
橡椀	15—32%
薯蕷（块根）	16—30%
化香樹皮	15—26%
化香果	18—45%
紅根（根皮）	14—27%
紅樹（樹皮）	15—30% （包括紅茄冬，海蓮等六种）
相思樹（樹皮）	23—26%
厚皮香（樹皮）	6—25%

生产栲胶的原料，必须具备下列条件才能保证栲胶的产量和质量：

- 1) 树皮丹宁含量7%以上，木材丹宁含量5%以上，纯度50%以上。
- 2) 糯革性能良好。
- 3) 原料比较集中，便于采集、运输、储存。

土法生产栲胶，要求丹宁含量高于8%，純度50%以上。采用受热不易破坏的原料，如橡椀、薯蕷、化香果等，完全可以保証栲胶質量。

可以作栲胶的原料，可分为下列几类：

- 1) 树皮：落葉松，云杉，槲树，櫟，櫟，柳，柞，相思树，油柑，海蓮，紅茄冬等。
- 2) 废材：栗木，槲木，櫟木。
- 3) 果壳：橡椀，化香果。
- 4) 叶：漆叶，黃櫨叶。
- 5) 野生植物的根或茎：紅根皮，薯蕷，塔壤，克米克。
- 6) 虫瘿：五棓子。

### 三、栲膠原料的採集和儲存

栲胶原料質量的好坏是决定产品質量的重要条件。所以，如何保証原料質量是非常重要的事情。采集得当和儲存得好，就能保証原料質量。

各种栲胶原料，在采集或儲存的時候，都需要注意下列各点：

1. 新鮮原料的，含水量都在30~70%。必须迅速弄干，才能儲存或运往外地。不去弄干或干得太慢，原料就容易霉烂，丹宁損失很大。如薯蕷放置三个月左右才干，丹宁損失50%以上；切成細絲，很快干燥，丹宁損失就很小。
2. 丹宁易溶于水。原料被雨淋后，丹宁会流失。
3. 原料容易吸潮，不通风時容易发霉腐烂。
4. 大部份栲胶原料不能在阳光(特別是强烈阳光)下曝晒。曝晒后，原料色泽显著变深，原料中不溶物增多，影响栲胶質量。

5. 烘烤新鮮原料，溫度超過60°C，丹寧也會損失一部分。

6. 新鮮原料充分干燥後，體積縮小，重量減輕。

栲膠原料不同，采集和儲存方法也不同（各種原料的采集和儲存的特點見第五部份幾種主要栲膠原料介紹）。這裡講一下一般的采集和儲存方法。樹皮的采剥和儲存方法可概括為以下幾點：

1. 進行大規模樹皮采剥工作，可以用化學方法或機械方法（剝樹皮機）進行。小量采剥主要依靠人工用刀斧剝取。

2. 新鮮樹皮放在蔭蔽通風地方干燥，或用微火烘干（溫度不超過60°C）。

3. 樹皮經過干燥以後，放在敞棚中，下面墊一層木棒，使空氣流通。如在露天存放，須蓋一層樹皮或木板，云杉樹皮、槲樹皮最好不要放在露天。樹皮堆積不宜太厚。

樹葉或橡椀主要靠人工采集，先從樹上打落，然後收集。橡椀九月前后成熟落地，從地上拾得。樹葉可以砍下枝條，乾燥一段時間，等葉柄脫落後收集。橡椀應堆放在塵土少的地面上晒干；樹葉分散在有空格的木板上乾燥。

野生植物從地下挖掘後，先除去泥沙，必要時再切碎（如薯蕷要切成細絲），然後乾燥。

只有丹寧含量較高的原料（含丹寧20%以上）才有遠道運輸價值。落葉松、雲杉樹皮在砍伐以後，運往貯藏場或制材廠剝取，以節省運輸費用。能剝成條狀的樹皮（槲樹皮、相思樹皮），應該成捆包裝，便於運輸。橡椀最好是壓碎後包裝運輸。薯蕷和其他野生植物的塊根，需要切碎和很好地干燥後，才能裝運。

栲膠原料應該根據質量優劣分級，收購部門也應該按級訂價，保證原料的質量。分級標準的根據：1) 丹寧含量高低；

2) 水份多少; 3) 有无掺假; 4) 色泽; 5) 有无霉烂。

根据1959年10月国务院关于发动群众采集和充分利用野生植物的指示精神，在采集栲胶原料时必须注意下列几点：

1. 采集野生植物如红根、薯蕷，应当留下母根和幼芽，便于繁殖，来年再采。

2. 不要采剥幼龄树的树皮，因为这类树皮含丹宁低，剥皮量也少。

3. 在山地采集野生栲胶原料时，不要过多破坏土层，同时应该留下一定数量的母根，防止水土流失。

4. 结合需要，进行人工种植，以扩大资源。

#### 四、栲胶简易加工方法

在讲栲胶的加工以前，先介绍一下栲胶的性质和种类。

栲胶色泽很深，无特殊气味，没有一定形状，容易吸湿返潮，遇水就会溶化，遇着铁器就会变黑（主要由丹宁和铁的化学作用引起）。

组成栲胶的成份比较复杂，原料不同，成份也不一样。丹宁是栲胶主要成份之一，优质栲胶的丹宁含量在60%以上。非丹宁是栲胶的次要成份，包括糖、有机酸、果胶、植物蛋白、

表 1

栲胶		總固体物
1.	可溶物	① 丹宁 ② 非丹宁
2.	不溶物	泥沙 未屑 丹宁缩合或分解产物 (如红粉, 黄粉)
	水份	糖 有机酸 果胶 植物蛋白 色素 无机盐类

色素等。优质栲胶含非丹宁30%以下。栲胶还含有不溶物（主要是泥沙、末屑、丹宁缩合或分解产物），占5%以下。栲胶组成成份，可概括如表1。

按照含水量多少，栲胶可以分做四种：

1) 粉状栲胶：含水6%左右。  
2) 固状栲胶：含水15%左右，便于包装运输和储存，但加工成本较高。

3) 膏状栲胶：含水40%左右，容易发霉，~~包装运输比较困难~~。


4. 液状栲胶：含水70%左右，因水份太多，不宜运输。

栲胶质量的主要指标包括：①丹宁，②不溶物，③酸度，④纯度。丹宁、不溶物和酸度是按照规定的分析方法来测定的，纯度用丹宁占可溶物（丹宁和非丹宁）的百分数来表示。

$$\text{纯度} = \frac{\text{丹宁}}{\text{总可溶物}} \times 100$$

目前，国内各地土法栲胶生产已取得了一些经验，在生产设备方面也有不少改进。现在介绍小型土法栲胶生产方法如下：

(一) 生产过程：提制栲胶由粉碎、浸提、蒸发和干燥四个工序完成。



(二) 生产所需设备：见表 2。

表 2

名 称	規 格	數 量	用 途
①粉碎 斧、鋼刀 石碾 (石臼)		2—3把 1—2 台	切樹皮 压碎橡榆
②浸提 燒水鍋帶木桶 (或汽油桶) 瓦缸 爐灶 木桶	裝水500斤 裝水500—600斤 (見圖二) 裝水500斤	1 1处 4—6个	燒浸提用水 浸提用 浸提保溫 过滤澄清用
③蒸發 砂鍋或瓷盆 蒸發灶	(見圖二)	30—40个 1处	蒸發水份
④干燥 干燥房		1处	(一般可以不用)

(三) 生产方法：

1. 原料选择及粉碎。原料在粉碎前要注意选择，如果杂质和泥沙过多应该筛去。原料用钢刀、碾子或切碎机器将大块树皮、果壳或枝条等弄碎。粉碎的好处是：①用水浸提时容易将丹宁抽出；②缩短浸提时间，提高浸提液浓度，增加产量。

2. 浸提：浸提主要目的是用水把丹宁从原料中抽出，移入溶液中。浸提液的浓度要求越高越好，尽可能把丹宁抽完。浓度高，水份就少；水份少，就可以减少蒸发时间和燃料消耗。要达到这些目的，必须做到以下几点：

(1) 用4~8个桶联成一组，进行逆流循环浸提，可以减

少用水量，增加浸提液浓度。

(2) 浸提温度由低逐渐升高，避免丹宁被破坏。

(3) 原料不宜过大，浸提时间不宜过长。

但是，根据不同原料，应该规定不同的浸提时间和浸提温度。不同原料浸提条件见表3。

不同栲胶原料的浸提条件


名 称	质 量		粉 碎 度	浸 提 温 度 °C	浸 提 時 間 小 时
	丹 宁 %	纯 度 %			
落葉松 (樹皮)	12	60	1厘米以下	70—100	30—40
云杉樹皮	8—14	65	1厘米以下	70—100	30—40
橡 槭	13—32	65—70	0.5—1.0厘米	70—95	22—30
紅 樹 皮	15—20	60	0.5厘米以下	60—80	30
櫟 莖	20	60	0.2—0.3細絲	50—90	30
紅 根	23	65	1—2厘米	70—90	30—40
化 香 果	30	75	不压碎	60—80	22—30

拿橡榦原料作例子，用六个缸进行逆流循环浸提，它的具体操作如下：

将六个瓦缸用竹管连接起来，成一个相互连通的罐(缸)组，这样，溶液就可以从加水的一缸顺次将溶液压到最后一缸，不需要其他设备，就能保证溶液循环，达到浸提目的。六个缸安装在炉灶中，用烟道气加热。

浸提是这样进行的：如图一。在第一缸中放入压碎的橡榦50公斤，加水200公斤，水是预先烧热的，水的温度为60~70°C，浸2~3小时。这时在第二缸中放同样多的原料，向第一缸加

热水 ( $60\sim70^{\circ}\text{C}$ ) 200公斤，第一缸溶液被压后，通过竹管，流入第二缸。这样順次进行，直到第六缸浸好原料为止，这一連串操作，叫做排罐（或缸）。以后就开始逆流循环浸提。



圖一 浸提缸（六个一组）

1. 浸提缸 2. 連通竹管

第六缸原料浸过3小時后，将浸提液放出，在第一缸加热水 $200\sim250$ 公斤。这時各缸溫度以第一缸为最高( $80\sim90^{\circ}\text{C}$ )，第六缸最低 ( $60\sim70^{\circ}\text{C}$ )。

又过3小時后，放出第一缸溶液，取出橡椀渣，另放进新鮮原料50公斤，将第一缸溶液倒入第二缸。这样，溶液順次由②→③、③→④、④→⑤、⑤→⑥、⑥→①，这叫做轉液。

照上面的方法，順次循环下去，每放出一次浸提液，同時就倒出一次橡椀渣，簡称出液出渣。每加一次原料，同時加一次水，簡称加料加水。这两步操作順次輪換，就叫做逆流循环浸提。

浸提時，原料是裝在竹簍或麻布袋中进行的。轉溶液時必須注意溶液流动方向，不要把浓的溶液轉入稀的溶液中，在轉液前應該弄清楚哪个是流出管道，塞好不讓溶液流过的竹管。

在全部浸提过程中，原料中的丹宁越浸越少，浸提液浓度逐漸增高，最后得到的是最浓的浸提液。

浸提組的設置見圖二。


3. 蒸發：經過過濾和澄清的浸提液，濃度約 $3\sim 8$ °波美，含有大量水份（90%以上），不能用來鞣革，必須經過蒸發，濃縮到含水40~50%，成為液体栲胶，才可供皮革廠使用。用鐵鍋裝水，鍋上放有孔的木架，以便放置瓷盆進行蒸發。每個木架上可放5~6個，如果每天生產50公斤栲胶，需要瓷盆30個左右。為了加快蒸發，可先將浸提液放在砂壘或其他金屬鍋（最好不用鐵制的）內，用直接火蒸發掉一部份水，然后再移入瓷盆中，蒸至濃度30°波美。總的蒸發時間最好不要超過14~16小時。

4. 干燥：濃縮液再經加熱干燥，可以得到含水份15%左右的固体栲胶。小規模生產，可以不進行干燥，只須將較濃的栲胶（含水30~35%）放在薄板上，幾天以後即可得到固体栲胶。

液体栲胶中可以噴少許火油或滴滴涕，以防發霉。

土法生產應該注意以下幾方面：

1. 生產中注意操作，生產人員要很好了解影響質量和產量的生產知識，以便不斷提高和改進。



圖二 浸提灶及浸提缸示意圖

- ①灶門 ②木桶 ③烟道 ④竹管（造溶液） ⑤爐板  
⑥鐵鍋 ⑦烟道 ⑧瓦缸 ⑨竹管（出溶液） ⑩爐條

2. 提高栲胶質量的关键是：①原料的丹宁和純度合乎要求；②原料干净；③浸提溫度适宜；④浸提用水无泥沙杂质；⑤浸提液很好过滤和澄清；⑥不使用铁器蒸发，在浓度高的時候不用直接火蒸发；⑦放置过程中应防止栲胶发霉。

3. 提高栲胶产量的关键是：①原料要粉碎；②浸提溫度、時間、罐数合适；③有足够的蒸发设备；④生产組織上要連續进行。

## 五、几种主要栲膠原料介紹

我国栲胶原料的种类很多，分布面积很广。內蒙、东北有大面积落葉松，西南有云杉，广东海南島沿海岸有紅树林，还有分布很广的紅根和橡椀等，这些原料大部份已經开始利用，生产栲胶。

我国自然条件非常优越，位于溫带和亚热带地区，适宜鞣料植物的生长。目前除了可以积极开发和充分利用現有資源外，还有条件进行大面积引种栽培，來保証国家对栲胶的需要。

下面介紹几种主要栲胶原料的分布、質量、原料采集储存和提制栲胶的特点以及栲胶的質量等。

### (一) 落葉松

又称黃花松、急气松、长白落葉松、兴安落葉松、一齐松、西伯利亚落葉松（图三）。分布在內蒙、黑龙江佳木斯以北、新疆烏魯木齐一带，是我國內蒙、东北的主要树种，也是我国的一种重要鞣料資源。

落葉松树干笔直，是优良建筑材料，秋季落葉，所以叫落葉松。

落叶松树皮含丹宁7~18%。采集和儲存树皮要熟悉下面