

114256

高等学校教学用書

电机结构学

阿列克謝也夫著



教 师 参 考 室

外 室 摆 出 不 得 图 书 别 样



机械工业出版社

高等学校教学用書



电机結構学

清华大学电机系譯

苏联高等教育部審定作为
电工和动力学院教学参考書



机械工业出版社

1957

出版者的話

本書敍述近代电机的一般結構和最主要的結構部件，並介紹各零件強度的計算方法。書中還闡述了电机的通風及熱計算的原理，提供了設計直流电机和交流电机結構的具体方法。

本書系供高等学校电工和动力專業作为教材，对从事电机設計和研究工作的电机工程师和使用电机的工作人员也是一本良好的参考書。

苏联 A. E. Алексеев 著 ‘Конструкция электрических машин’ (Госэнергоиздат 1949 年第一版)

* * *

NO. 1305

1957年2月第一版 1957年2月第一版第一次印刷

787×1092^{1/18} 字数 594 千字 印張 24^{1/9} 插頁 2 0,001—6,000 冊

机械工业出版社(北京东交民巷 27 号)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新華書店發行

北京市書刊出版業營業
許可証出字第 008 号

統一書號

15033·449

定价(10)3.40元

目 次

原序	7
緒論	9
1 我國（苏联）电机制造發展簡史(9)——2 現今电机制造的發展趨勢(11)	
第一章 电机的主要型式和基本結構	14
I 決定各種电机的結構的主要情況	14
3 引言(14)——4 發电机的主要拖動方式(15)——5 电动机的主要應用情況(21)——6 總結語(23)	
II 电机按結構特征的分类	25
7 關於电机的分类(25)——8 一般的电机分类(25)——9 按容量的分类(26)——10 按轉速的分类(26)	
III 电机的典型構造型式及其結構簡圖	26
11 主要結構型式(26)——12 从主要型式变化出來的結構型式(28)——13 立式电机結構(28)——14 船槳 电动机的結構型式(30)	
IV 电机的机械防护方法	32
15 过去的情况(32)——16 电机的运行条件(32)——17 电机按保护方式分类(33)——18 补充說明(34)	
第二章 通風計算基礎	35
I 电机的冷却方法和主要的通風系統	35
19 冷却方法(35)——20 引送式和封閉式通風(37)——21 氣冷却(39)——22 輻向和軸向通風原理(40)	
II 电机实际的通風系統	43
23 抽風式自己通風(43)——24 打風式自己通風(45)——25 机外面自己通風(51)——26 論防爆电动机 (56)——27 論汽輪發电机的通風(58)	
III 立式水輪發电机的通風	60
28 通風系統的分类(60)——29 开啓式發电机(62)——30 由机器房取入空气而將它放出厂外(64)——31 封閉引送式通風(64)——32 封閉式通風系統(65)	
IV 电机通風迴路中压力損耗的計算	68
33 通風計算的任务(68)——34 壓力的工作及流动壓力(68)——35 局部的压力損耗(70)——36 風路的流 体阻力(73)——37 串联和並联風路(74)	
V 風扇	76
38 風扇的一般分类(76)——39 風扇結構(76)——40 离心式風扇的基本方程式(80)——41 內裝風扇的近 似計算(82)——42 通風型式的選擇(86)——43 螺槳式風扇工作的物理概念(86)——44 螺槳式風扇的計 算(88)	
VI 通風計算例題	90
45 双电机的風阻計算(90)——46 直流电机通風計算(93)——47 离心式風扇計算例題(93)——48 螺槳式 風扇的計算例題(96)	
第三章 电机的热計算	99
I 概論	99
49 热計算的任务(99)——50 溫升的允許限度(100)——51 电机的各种不同的工作情況(102)——52 电机 的額定数据(103)	
II 穩定溫升計算	103
53 基本定义(103)——54 絶緣厚度上的溫度降落(105)——55 表面散热(107)——56 遮蔽而吹風的表面	

的散熱及空氣溫升系數(111)——57 热流線路圖的概念(115)——58 穩定狀態下的热流線路圖(117)——	
59 最熱點的決定(119)	
III 不穩定的热流情況	121
60 均質物体發熱和冷卻的基本方程式(121)——61 結論(124)——62 电机在短時工作情況下的發熱(126)	
——63 同步电动机啓動繞組發熱的計算(130)	
IV 發熱計算例題	132
64 封閉式电动机的發熱計算(132)——65 短時期运行中電樞的發熱計算(135)	
第四章 电机制造所用材料的主要数据和工藝性簡論	138
I 有效材料及結構材料概述	138
66 有效材料和結構材料(138)——67 導體材料的物理特性(138)——68 絶緣材料(143)——69 漆和膠(143)	
II 結構材料的特性和許用的机械应力	144
70 电工鋼片(144)——71 輸壓鋼和鍛鋼(145)——72 級電樞用的綑綫(148)——73 鍛鋼(148)——74 鍛鐵(149)——75 巴氏合金(軸承合金)(149)——76 材料所經受負載的方式(150)——77 材料的許用機械負載(151)	
III 工藝性簡論	152
78 部件的互換性(152)——79 标准。尺寸的标准化(153)——80 公差与配合(154)——81 錄成零件的結構形式(155)——82 鋼接結構的一般指示(158)	
IV 在不同生產方式下电机結構設計的特点	160
83 生產的方式(160)——84 由不同生產方式所決定的設計原則(162)	
第五章 轉子的繞組和磁極	164
I 異步电机和直流电机的轉子繞組	164
85 短路繞組(164)——86 單層繞組(166)——87 双層繞組(166)——88 均压联接綫(173)	
II 同步电机的轉子磁極和繞組	176
89 磁極的裝置(176)——90 磁極綫圈(178)——91 圓柱形轉子的繞組(180)	
III 旋轉繞組的固定	181
92 轉子的綑綫(181)——93 綑綫的結構型式(183)——94 綑綫的強度計算(185)——95 箔環(187)——96 轉子槽楔(189)	
IV 極間擰塊	190
97 極間擰塊的类型(190)——98 極間擰塊的計算(191)——99 磁極綫圈及擰塊的計算程序(194)	
第六章 滑环和換向器	196
I 滑环	196
100 同步电机的滑环(196)——101 單電樞換流机的滑环(199)——102 異步电机的滑环(200)——103 滑环的材料和尺寸(205)	
II 換向器結構	205
104 換向器分类和總論(205)——105 小电机的換向器(210)——106 大型电机的換向器(214)——107 分段換向器(215)——108 帶有篠环的圓柱形換向器(216)	
III 換向片尺寸的決定	219
109 換向器長度(219)——110 換向片的徑向高度(220)——111 換向器尺寸(221)	
IV 換向器各部分的強度計算	221
112 作用在換向片上的力(221)——113 基本应力的計算(222)——114 圓柱形換向器主要部分的应力(224)	
——115 圓錐形壓圈中的应力(226)——116 温度应力產生的情況(229)——117 換向器計算例題(231)	
第七章 轉子結構及強度計算	236

I 直流电机及异步电机的转子	236
118 叠片转子(236)——119 扇片转子(240)——120 转子星形支架(242)	
II 同步电机的转子	243
121 整体转子(243)——122 叠片铁心(249)——123 圆柱形转子(256)	
III 转子的强度计算	258
124 转子最简单铁心的计算(258)——125 扇片转子计算(260)——126 带有轮幅的铸造转子计算(263)—— 127 铸成飞轮轮幅的刚度(265)——128 磁极鸽尾及固定螺钉的计算(266)	
第八章 轴	267
I 轴的工作条件及其装置	267
129 轴负载的形式(267)——130 轴的各种负载情况的分析(268)——131 合成轴的说明(270)——132 轴 的各部分(272)	
II 轴的计算	276
133 用分析法确定轴的挠度(276)——134 磁拉力(280)——135 轴尺寸的确定(282)——136 轴的计算例 题(284)	
III 横振荡	290
137 横振荡公式的导出(290)——138 临界转速一般等式的导出(293)——139 考虑摩擦时轴的临界速度 (295)——140 决定电机转子临界转速的实际方法(297)	
IV 扭转振荡	299
141 扭转振荡的發生(299)——142 柴油机组的强制振荡(302)	
第九章 电机旋转部分的支架	307
I 滑动支架	307
143 轴承支架的作用和特性(307)——144 卧式电机的轴承(308)——145 支撑轴承的结构尺寸和材料(320) ——146 导轴承(321)——147 推力轴承(323)	
II 流体动力摩擦的理论的概要	327
148 流体动力摩擦的基本方程式(327)——149 推力轴承的计算(330)——150 支架轴承的计算(335)—— 151 导轴承的计算(342)——152 支架轴承的计算例题(343)	
III 滚动摩擦的轴承	344
153 构造概述(344)——154 滚动轴承的许可负载的选择(348)	
第十章 导磁机座	351
I 导磁机座的绕组	351
155 一般分类(351)——156 铜线线圈(351)——157 扇铜条线圈(353)——158 补偿绕组(355)——159 阻 尼绕组(355)	
II 导磁机座的极	356
160 主极(356)——161 小型及中型电机的换向极(358)——162 大型电机的换向极(358)——163 单电枢 换流机和併合电机的换向极(359)	
III 导磁机座的结构	359
164 机座的一般结构(359)——165 小型导磁机座(360)——166 中型电机的导磁机座(362)——167 大型 电机的导磁机座(363)——168 磁极固定装置的计算(365)——169 机座强度的计算(367)——170 底脚螺 钉的计算(368)	
第十一章 交流电机的定子	369
I 定子绕组	369
171 绕组的一般分类(369)——172 绕组安装到槽中(370)——173 端接部分的尺寸和佈置(372)——174 端接部分的固定(377)	

II 定子鐵心	379
175 定子鐵心(379)——176 定子鐵心中通風槽的結構(387)	
III 定子机座	382
177 概述(382)——178 小型电机的机座(382)——179 中型电机的机座(386)——180 大型电机的机座(388)——181 立式电机机座構造的特点(388)	
IV 交流机定子机座的計算	389
182 弯度和应力的决定(389)——183 机座的振动(393)——184 定子鐵心的齒压片 和拉緊螺桿 的計算(394)	
第十二章 導电部分	397
I 电刷和刷握	397
185 电刷(397)——186 刷握(397)——187 刷桿(400)——188 刷握的支架(401)	
II 电刷座圈和匯流条	404
189 电刷座圈(404)——190 汇流条(406)	
III 电机的出綫	407
191 出綫头(407)——192 出綫盒(409)——193 汽輪發电机的出綫头(410)——194 水輪發电机的出綫(411)	
第十三章 联軸器、皮帶輪和底板	412
I 联軸器	412
195 联接的方式(412)——196 硬联接(413)——197 彈性联軸器(417)——198 牛彈性联軸器(415)	
II 皮帶輪和緊輪	416
199 有圓柱形輪緣的皮帶輪(416)——200 決定皮帶輪的最小直徑(417)——201 橫形面輪緣的皮帶輪(417)——202 緊輪(418)	
III 滑軌和底板	419
203 滑軌(419)——204 底板(420)——205 底脚螺釘(422)	
第十四章 电机結構設計的方法	423
206 直流电机的結構設計(423)——207 異步电动机的結構設計(425)——208 歲式同步机的結構設計(426)——209 汽輪發电机結構設計的特点(427)——210 水輪發电机的結構設計(428)	

原序

苏联电机制造工厂在許多重要的电机制造上站在全世界許多最著名工厂的前面。祖國工厂出產了在全世界电机制造業中划时代的电机。其中包括容量为 125000 仟伏安，轉速为 3000 轉/分氢气冷却的汽輪發电机和容量为 67000 仟伏安，轉速为 62.5 轉/分的水輪發电机。它們是在自己的类型中的最高記錄。

电机里有許多因素，这些因素决定电机各部分的强度、各部件之間的正确的相互作用、和电机的發熱情况，这些因素如果沒有廣泛的科学的綜合，这类的电机是不可能制造出來的。

祖國电机工業累積了丰富的經驗，在这个基礎上先進的理論得到了探討和修正，並且有成效地用來解决擺在电机工業面前复雜的問題。因此在高等学校里不能僅僅傳授給学生一些初步的电机設計的知識，这些知識是在國外高等学校傳授給学生的而且是革命前的旧东西。在培养工程师时，即將來电机制造工厂的工作者时，应不僅在电机的設計程序上，而且應該在学校里就对电机的結構要熟悉起來。直到現今在世界工程的文献中還沒有解决這問題的書。本書乃是弥补这一空白点的初次嘗試。

本書著者的目的在於把許多电机制造工厂的經驗綜合起來，这些工厂是他在过去許多年实际工作中有联系的。在走向这方向的第一步里很难說沒有一点瑕疵。可能著者对这些或那些电机的看法影响到資料的排列和某些問題的細述。也可能有些在制造上沒有困难，在运行中沒有嚴重不好的經驗的电机，在这本書里沒有突出地反映出來而从教学的观点來看是必要的。

“电机結構学”這本書是使学生熟悉电机的主要結構問題——它們的总裝置，冷却的方法和計算，还有电机主要零件的强度和剛度計算。

在書中各部分適當之处說明了現今电机制造工藝的趋势在於提高电机在运行中的可靠性和簡化制造工藝的过程。

書中各部分的分配是按照問題的性質和电机部件的結構，而与电流的种类無关。这样安排使学生对於电机有总的概観。如果這本書的次序是按照講电机原理的一样，則不但沒有特別的优点而且会使篇幅过大，因为对不同样式的电机不可避免地会有重复之处。当然，現在的安排免不了在有些情况下对某些电机部件的結構特点，仍須按照它用在那一种电机而加以討論。这样來說明局部情況不僅不会打乱本書的总规划，而且从研究各种电流的电机中的个别的差別中，可以对各种电机結構上的共同性更体会得深刻。

本書內容環繞着各类电机的基本結構系統，並指明决定各种用途的电机的結構的基本条件。在結構的詳細說明上只限於現在实际中已通用的主要类型的电机。

在主要型式和結構系統的概述之后就討論电机冷却問題。这样敍述的次序是因为在研究

电机的通風系統和發熱情況時學生對電機能有整體的概念，當他研究電機的各部分時候，他不僅了解這些是電機的結構元件而且也認識到它們也是通風系統中和熱線路中的一部分。

電機通風問題放在發熱計算之前是因為如果沒有從通風計算所得的数据就不可能進行熱計算。

關於材料這一章，它的性質是和其它的不同些。這裡提出了電機里所用材料的数据並且討論了一些關於製造上的問題。這些知識可以有助於對電機各部分正確地選擇材料。

在討論電機主要結構部件的各章里，著者着重在全面的介紹現代的結構，並且適當地指出各種方案的優點和缺點。在這几章里除了說明電機各部分在正常運行中和非正常運行中的應力和變形的計算方法外，而且也給出了那些不進行計算的零件的尺寸，它們是從已造成的，結果良好的電機中相類似的零件中選定。

本書主要在於滿足高等電機技術學校學生和教師的需要。著者希望它能減輕課程設計和畢業設計領導教師的負擔，並且是“電機設計”課程中結構部分的良好參考教材。

著者認為對工廠里進行各種電機設計的實際工程師這本書也是有用的，因為這裏邊有許多數據是根據許多電機製造廠的經驗而做出。書中對多數大電機製造廠的電機結構做了比較。

最後著者對許多位基洛夫(С. М. Киров)“電力”(Электросила)工廠的工程師們，特別對斯大林獎金獲得者——主任工程師柯馬爾(Е. Г. Комар)，工程師葉烈密也夫(А. С. Еремеев)和費道羅夫(В. П. Федоров)，和總電機工程師，科學技術博士劉傑爾(Р. А. Лютер)，為他們的友誼的帮助表示熱誠的感謝。

著者的以前的學生，節羅(А. Р. Деро)，克拉索夫斯基(Б. Н. Красовский)和拉霍夫斯基(Е. М. Раховский)工程師為了他們在本書上工作的幫助而表示謝意。特別可貴的是節羅的帮助，屢次地校核原稿並閱讀和校對印稿。

著者請求讀者把意見和願望寄到下列地址：列寧格勒，88，涅夫斯基 пр. 28，動力出版社。這些意見在下次本書再版中會得到考慮。著者對願把意見寄送來的讀者們先為致謝。

——著者——

緒論

1 我國（苏联）電機製造發展簡史

在所有的電學理論的發展各階段上，尤其在把它們應用到實際的技術上是與俄羅斯學者，工程師和發明家的名字分不開的。

在前一世紀的開始時，俄羅斯在電工方面接連有過具有世界意義的發現。

早在 1804 年彼得洛夫（В. В. Петров）已發現電弧；這個發現決定了以後的電能在照明方面和電鋸方面的應用。

在 1832~1833 年雅考比（Б. С. Якоби）和楞次（Э. Х. Ленц）的工作使法拉第的電磁理論得到進一步的發展。由於這些工作的結果而建立了感應電流方向的定律（楞次定律），並且說明了它的主要理論，由此而奠定電機可逆性的原則。

於 1834 年雅考比發明了第一個有轉動電磁的電動機。這個電動機被公認為第一個實現的沒有往復運動機構而直接獲得旋轉運動的電動機。在雅考比的發明以前，沒有一個會超出活塞式發動機（蒸汽機）結構的範圍，而在電動機里重複使用了某一種形式的曲軸和連接桿的機件。

在雅考比的第一個電動機里奠定了換向器的基礎，沒有它現代的直流電機的運行是不可想像的。

把他所發明的電機應用到船的行駛上，雅考比已超出自己的時代許多年。

後來楞次發現並闡明了電樞反應的物理現象。此後楞次又擬定了當電流通過有效電阻時所產生的熱量的著名的定律。

在這些年里斯多列多夫（А. Г. Столетов）作了關於銅在磁化過程中磁導變化研究的重要貢獻，換言之，他發現了鐵磁路中的飽和現象。

1880 年拉其諾夫（Д. И. Лачинов）發表了關於電動機的轉矩和效率的論文，這樣就開始從能量的觀點去考慮電動機。

傑出的發明家雅布羅契可夫（П. Н. Яблочкин）和烏薩金（И. Ф. Усагин）在 1882 年創造了世界第一個變壓器，這樣就開始了交流電在照明的網路上和以後在電力傳輸線上的應用。

此外，雅布羅契可夫以俄羅斯第一個電機製造工廠的創辦者而聞名。1885 年在這工廠里製造了世界第一台兩種電流的電機。它們是由雅布羅契可夫和著名的結構專家波列士科（А. Н. Полешко）設計的。從換向器上給出直流而從同一電樞上的滑環給出單相或二相的交流。這種電機直到現在還保持它的重要意義。

十九世紀九十年代的開始時，優秀的俄羅斯工程師陶利沃-陶布羅沃斯基（М. О. Доливо-Добровольский）在全世界第一次倡議採用三相交流。他發明了鼠籠式感應電動機，其中的主

要的結構形式一直保留到今天。

同时值得注意的是在提高鼠籠式电动机的性能的研究工作中，陶利沃-陶布罗沃斯基在1893年發明了双鼠籠电动机。

上世紀的末尾和這世紀的开始时在俄罗斯的各城市中建立了电机工厂，在这里边許多天才的俄罗斯工程师的創造得到了實踐。特別要注意的是在現在称为“电工”（Электрик）的工厂里於1910年出產伏罗格金（В. П. Вологдин）系統的高頻率机組。这些电机在它們的工作可靠性和結構的簡單上远远地超过了外國公司所生產的同类电机。上述工厂所生產的用於运输设备上的直流电机是俄罗斯設計思想的巨大成就。这种电机是封閉式的；具有一小时額定容量，並在很大的超額負載时其換向極為穩定。自1910~1916年制造了許多这种电机，是由本書的著者所設計的。大多数这些电机到現在还很好地工作着，能在許多的运行性能上和現今的电机較量。

在偉大的社会主义十月革命以后，進入了新的时代，在这时代中我們的学者和工程师的科学的和創造的理想，从資本主义的末路上解放出來，在他們前面展开了寬廣的道路，這是我們电机制造發展的主要因素之一。

在實現偉大的列寧斯大林全國电气化計劃和歷次斯大林五年計劃中，以工程技術史上从未見过的速度，电机的生產范围开始擴大，不但在类型上而且在額定功率上和旋轉速度上都急剧增加。

各类的电机制造重新建立起來，例如水輪發电机制造，汽輪發电机制造和中小型交直流电机的大量生產。

早在1927年“电力”工厂就制造8750仟伏安、75轉/分的水輪發电机，它們是用在窩尔霍夫斯基水电厂的，其結構設計是在著者的領導下進行的。我們現在可以說，这些电机的性能，和它的工作可靠性，都超过了裝在同一电厂里的瑞士的水輪發电机。必須注意，在那时候窩尔霍夫斯基的水輪發电机是欧洲最大的电机。

到1932年我們水輪發电机制造已經達到美國水輪發电机制造的水平而且能够完成第聶泊水电站的装备。

到1938年苏联电器工業在大型水輪發电机制造的范围上已超过了美國；在这时候就制造了68750仟伏安，62.5轉/分的水輪發电机，在它的尺寸大小和在推力軸承的压力方面都是前所未有的。

次年制造了世界上最大的兩極汽輪發电机，它們是100000仟瓦、3000轉/分，用空气冷却的。

在偉大的衛國戰爭后，基洛夫“电力”工厂制造了功率125000仟伏安，3000轉/分，氢气冷却的兩極汽輪發电机。

这样就不論在电机制造各門类發展的規模上，或祖國工厂所生產的單个汽輪發电机和水輪發电机的功率上都超过了其他國家的电器工業。

苏联的机器制造工業的力量已足够完成歷次斯大林五年計劃所給它們的任务。祖國的电器工業对各种电厂设备，包括高压的变压器，能完全自給自足而不仰仗國外的輸入。

苏联的电机制造的成就应归功於列寧斯大林党和苏联政府給予它們的重視。它的成就也归功於苏联的电气工作者——学者，發明家，先進工作者，勝利地完成了电机制造中結構和工藝改進的任务。在这方面可以提到：伏罗格金——第一个高頻率电机的創造者；倪克勤（В. П. Никитин），他發展了一系列的电鋸机；刘傑尔，他是苏联最重要电机的計算方法的著者；叶夫列莫夫（Д. В. Ефремов），高斯琴科（М. П. Костенко）和奧琴格（И. А. Одинг），他們的試驗和理論工作对各种电流的电机設計开辟了新的道路；科馬尔（Е. Г. Комар），格魯索夫（М. Н. Грузов），叶烈密也夫（А. С. Еремеев）和費道罗夫（В. П. Федоров）在我國工厂最大的电机上進行了工作；卡西雅諾夫（В. Т. Касьянов），他的名字和最大的直流电机的創造是分不开的；杜加利諾夫（Н. П. Тугаринов），烏魯索夫（И. Д. Урусов）和科拉索夫斯基（Б. Н. Красовский）建立了电机零件机械强度計算方法；伊凡諾夫（Н. П. Иванов），高斯金（В. К. Костин），还有許多其他的人。

在科学和工厂的工作者們創造性合作的基礎上不断地努力改進技術，这是決定我們电机制造工厂今后工作的主要原則，这样可以不断地提高苏联电机制造工業到更高的水平。

2 現今电机制造的發展趨勢

现今电机的特点是它們应用領域的擴大和与此同时的每台电机功率的增長。不論在电能生產方面或机床和機構的拖动方面，我們可以遇到直徑从几公分到几公尺的电机。电机的功率可能从几瓦到几万甚至几十万仟瓦。电机的轉速範圍也很廣，从每分鐘几十轉到几万轉。应用場合的不同和功率及轉速的寬的範圍使电机在構造形式上有很大的不同，而在它們的基本結構上則差別較少。

现今电机的第二个特点是材料用量和外形尺寸的不断降低，同时維持它們的效率和过載能力。为了說明这一点在第一表中列出三相鼠籠式感应电动机的外形尺寸和重量，功率自3.7到4.0仟瓦，它們是在不同年分里制造的。

表1 異步电动机的外形尺寸和重量

制造年份	功率(仟瓦)	轉速(轉/分)	机座外徑(公厘)	总長(公厘)	总重(公斤)
1893	3.7	1500	450	600	150
1903	3.7	1500	430	550	105
1913~26	4.0	1500	390	500	94
1926	4.0	1500	335	470	65
系列1932	4.0	1500	310	450	60
系列1937	4.0	1500	290	400	56

电机功率的急剧增長和材料用量的降低，主要是由於完善地解决了大电机里的兩個主要問題：1) 电机附加損耗的計算，和繞組導線（扭絞和換位）及电机零件構造的改進使电机附加損耗顯著地降低；在需要之处用非磁性材料來做結構的零件，對於減低損耗起了重大作用；2) 對於長鐵心电机冷却系統的改進；在多數情形下这問題的解决使我們發現电机的新

通風系統。

能使電機功率增大，許多種類強度高的新材料的出現是另一個主要因素。過去在電機里只需要應付低週速的，它們零件里的應力較小，所以沒有問題。現在要製造大功率電機，必須採用相當高的週速，這樣在零件里會產生大的應力。另一方面為了尽可能減低電機成本也要求增加材料的應力負載。

與增加電機零件材料的應力負載的同時，也增加了電磁方面的負載。本世紀頭二十年里所做的電機，它們的繞組導線中的電流密度和極距內每單位長度中安匝數（AS）要比現在的電機中所用的小一半以上。因此那時的電機每單位空氣冷卻面所散出的熱量也小得多。當構造這一類的電機時很少需要考慮它們的通風是否合適，因為不採用特殊辦法已經得到足夠的冷卻。但在設計現今的電機時，適當的冷卻要特別注意。只有解決冷卻系統問題後，才能順利地實現增加電與磁的負載和減少電機重量。時常因为空氣的通路不夠，為了改善通風需要把有些結構零件做得小些，這樣就必須細心校核它們的強度是否足夠。有時在這情形下須採用更好的材料。

在過去的電機里零件的機械負載很小，設計者可以從類似的結構來選擇材料以至零件的尺寸，換言之憑他的“用眼估計”或“敏感”。在現今的電機里以這種用眼估計的方法來解決問題是不行的。這裡必須要詳細地計算各部分的應力，並小心地選擇適當的材料，有時還要去找新的材料。現已有許多種類的材料特別為電機製造業用的，而以後在別的工業里也得到採用。這些是：非磁性鍛鋼和鑄鋼，非磁性鑄鐵，鉻鎳鉬的合金鋼，輕的抗蝕合金。

一面研究新的有提高的特殊特性的材料的機械性能，另一面還必須進一步擴大我們對早已有的材料的知識，它們使用的正確性大部分還沒有引起任何的懷疑。然而正是這些材料是使我們早一批大機器發生嚴重損壞的原因。在零件強度的計算上並未發現錯誤，應力也沒有超過所允許的標準而且材料也都符合所提給它的一切要求。在研究它們損壞的原因時發現，或者是材料處在一種負載情況下，其中含有週期性變化的成分，因此發生現在所謂材料的疲勞，或者因為零件在鑄造或鍛造的過程中處理的方法錯誤使材料有高的剩余的內應力。

即使在看上去好像很簡單的工藝程序如退火，雖經過小心的處理，在大的鍛件里，還會發生相當大的內應力而不能從普通的樣品試驗中予以發現。虽然是同樣的退火如經不小心或不正確的方法來處理，在大尺寸的鍛件中會發生極大的內應力，當它加到材料的工作應力上，將增加它的機械負載而可能使它損壞。

製造期限的長短也會影響到電機製造的成本。電機的製造日期愈長，它所需要的週轉資金也愈大，而這些物資停滯在製造過程中也愈久。此外這個機器所需要的車間面積也愈大。雖然縮短製造期限最主要依靠適當的安排生產，即生產的計劃，但設計者在這一方面也起着重大的作用。

最近二十年來電機製造業在零件的製造上採用了新的方法，如火焰切割，鉗接，用強大高速沖床沖片，熱沖，磨輪加工和電加工。這些新方法加速了製造過程並且減輕了一些重量。特別對大功率電機結構零件有影響的是屯鉗。在單獨訂購的大電機里鉗接的零件不需要

模子，因此能把制造日期縮短2~3月。除了縮短制造日期以外，鋸接零件往往是更輕更堅固。如果此时不需用特別材料，鋸接的零件会比鑄件还要便宜。

如能適當地混和採用鑄的和鋸的零件，可以減少制造期限，降低成本並提高其运行中的可靠性。

要擴展电机的使用范围，就必須要做出各种类型的电机，它們能使用在戶外，在潮湿或多塵土的地方，在含有各种气体的空气中，甚至在水里面。电机制造业做出了許多种类的特殊电机如冶金工業用的，煤業用的和吊車上用的电动机。这里所謂的特殊电机是指它們有嚴格規定的使用范围，例如用在礦山的對於沼氣或汽油揮發物有防爆性能的密封电机，和裝置在被拖动的机器里面的电机。特殊电机的生產是現代电机制造业的最重要趋势之一。

第一章 电机的主要型式和基本結構

I 决定各种电机的結構的主要情况

3 引言

电机的結構設計的工作是在由电磁計算得出各部件的尺寸之后才進行的。这些部件都参与电机的电磁工作过程，即所有磁路各部分，所有通电流的部分（繞組，換向器，滑环，电刷装置）和絕緣。所有这些部分的重量总和称为电机的有效部分的重量或簡称为电机的有效重量。

在电机的結構設計中要决定电机机械結構上各部分的形狀和尺寸，它們能使电机的有效部分正确地和可靠地工作，使轉子的旋轉成为可能並使轉子有適當的固定位置，和使电机的各部分都有足够的强度和剛度。結構設計中使用的，增加到有效重量之上的附加重量，称为电机的結構重量。

这里我們要注意电机設計中一个令人煩惱的情况。在所有的 非电机里（蒸汽的，水力的），嚴格地說只有結構重量，和在某种程度上來說还有絕緣。那里面的工作物質（蒸汽，水）除了一部分有限的空間以外，並不需要什么。限制这空間的物体（蒸汽管，汽缸的壁，汽輪机的外殼）就好像电机里導体的絕緣一样。如我們轉過來看一看电机，那里的磁通和电流就需要：第一，重的鐵塊做为導磁体以通过沒有重量的磁力綫；第二，重而且貴的銅做为电流的導体。

進行电磁計算的工程师努力使有效材料節省使用，改進計算方法，發現电机各主要尺寸的关系，使能在最少的有效材料下得到所要求的功率和轉速的电机。

結構設計者在这方面給了电磁計算工程师很大的帮助，因为他改進了电机通風方法，由此而提高了有效材料的电的和磁的負載。

电机設計的質量由下列几項來估計：第一，电机的效率和过載能力是否符合所給的条件；第二，电机材料的單位消耗量或者它的導比重量。有效材料的單位消耗量 g_{Cu} 和 g_{Fe} 由下列公式計算：

$$g_{Cu} = \frac{G_{Cu}}{P}; \quad g_{Fe} = \frac{G_{Fe}}{P} \quad (1-1)$$

而电机有效材料的導比重量（производный вес）等於：

$$\xi_{Cu} = \frac{G_{Cu}}{\left(0.975 \frac{P}{n}\right)^{\frac{3}{4}}} \quad \text{和} \quad \xi_{Fe} = \frac{G_{Fe}}{\left(0.975 \frac{P}{n}\right)^{\frac{3}{4}}} \quad (1-2)$$

式中 G_{Cu} ——电机总銅重； G_{Fe} ——电机总的有效的鐵重； P ——电机功率以仟瓦或仟伏安表

示。在公式 (1-2) 中橫綫下括弧內是电机的轉矩。

电机結構設計的質量以所謂电机的結構系数 K 來估計，即电机的总重量 G 对它的有效重量 G_a 之比，

$$G_a = G_{Cu} + G_{Fe},$$

$$K = \frac{G}{G_a}.$$
(1-3)

最后在估計結構时还要注意結構中所用材料的价格和在生產这台电机时所需的工資。

要設計出一个好的电机，使工資和材料費都最低，必須清楚了解这电机的工作条件，並且至少要能正确选用那种在类似运行条件下已證明是合適的型式。一个电机的結構型式決定了电机的外部裝置，和大部分部件的結構，这些部件的功用和它們的維护在电机的运行中有很大影响。

电机的外部裝置即：1) 它和推動它的原动机或被它所拖动的机件的联接方式，2) 支持电机轉動部分的支架的位置，数目和特征，3) 电机的固定（裝置）方法，4) 防止外物侵入的各种不同程度的掩护，和5) 电机的冷却方法——主要決定於拖动的类型及电机的运行条件（第16節），一部分也決定於电机的功率及轉速。

在許多情形下正确地考慮电机在工作中的运行条件，對於电机各部件間主要联結的構造也有很大影响。例如在用柴油机直接帶

動的發电机中，它的轉子在軸上的配合，应比用同一个柴油机但用皮帶間接傳動时要緊的多。

在簡短地分析了决定电机結構类型的运行条件后，本章后面几節將考慮电机的典型結構外形。




圖1-2 汽車發动机用減速器連接到發电机的結構簡圖（“來夫脫洛特”工厂）。

在牽引設備中的蒸汽机及活塞式燃气机还局部地保持着使用价值。

拖拉机的發动机及柴油發动机系利用內燃机。前者用於直流發电机及小容量交流發电机（从3到50 仟瓦），柴油發动机用於較大容量的设备中。

具有內燃机拖动的發电机在“來夫脫洛特”工厂大量制造，这个工厂生產的机組結構簡圖示於圖1-1中。一般的汽油發动机和标准直流發电机裝在共同的底板上，間接地以聯軸器 M 相联結。在三相發电机組中（圖1-2）發动机与發电机之間有減速器 R ，使不相適應的發动机轉速——2200轉/分合於标准交流頻率——50赫。具有特殊發动机的类似大容量机組結構示於圖1-3。在这种情況發动机上有飛輪 M ，同时作为發动机和發电机的風扇用。發电机裝在發动机的外罩 K ，因此顯著地減少了底板重量。發电机電樞裝在發动机的 飛輪-風扇 M 上，發




圖1-1 汽車發动机 拖动的直
流發电机 ЖЭС-3.5 的結構
簡圖（“來夫脫洛特” Ревтруд
工厂）。

4 發电机的主要拖动方式

現代發电机的主要拖动用發动机是：內燃机，汽輪机和水輪机。




圖1-3 具有特殊內燃機的發電機。

电机在发动机侧没有轴承。类似结构不仅使发动机重量减少，同时亦使发电机重量减少。

“來夫脫洛特”工厂为較高容量的机组制造了带有励磁机的特种发电机（30仟伏安；220伏，1000轉/分），励磁机的电枢装配在軸伸上（圖2-24）。

直流柴油发电机的典型結構示於圖1-4 a 及 b。直接联結（圖1-4a）是最常用的。





圖1-5 內感应器容量为 650 仟伏安, 300 伏, 215 轉/分的飛輪式發電机。

圖1-4 直流柴油發電機的結構圖：
a)單軸承；b)雙軸承。

用柴油机拖动的发电机做成为内部旋转磁极的飞輪式发电机（圖1-5），或者做成为外部旋转磁极的飞輪式发电机（圖1-6 a）。第二种構造可以減少轉子重量但在制造中較为困难。因此近年來制造的柴油发电机絕大多数採取圖1-66 的型式，因为它们在生產上比普通飞輪式要簡單的多，且更节省有效材料。

汽輪发电机（汽輪机和发电机）和以上所討論的电机一样，都是臥式的电机，它有内部旋转圆柱形的（隱極式的）磁極。它的軸承往往裝在托架上，和定子有