

高等学校教学用书

画法几何及机械制图

HUAFA JIHE JI JIXIE ZHITU

上 册

西安交通大学 画法几何及
机 械 制 图 教研组编

人民教育出版社

高等学校教学用书



画法几何及机械制图

HUAFAGE JIHE JI JIXIE ZHITU

上 册

西安交通大学 画法几何及机械制图 教研组编

人民教育出版社

本书是西安交通大学画法几何及机械制图教研组在教育革命和教学改革中多次教学实践的基础上编写的。书中反映了该组几年来贯彻党的教育方针的初步经验和技术革新、技术革命中对本课程所提出的新要求。

本书编写时适当地参考了中华人民共和国高等教育部批准试行的“画法几何”、“机械制图”教学大纲(高等工业学校机器制造等专业用),并根据圆、椭、角、渐、增的原则将画法几何及机械制图结合在一起,以期达到两者相辅相成、共同提高的目的。

本书分上、下两册出版。上册的主要内容包括:制图标准,作图技法,图示原理和作图方法(点、线、面的投影,体的投影和视图,投影改造和方向视图,平面与立体相交,剖视剖面,立体相贯,曲面曲面,立体表面的展开,轴测投影)。

本书除可作为高等工业院校机械类各专业“画法几何及机械制图”的教学用书外,同时还可作为其他专业及工程技术人员参考。

画法几何及机械制图

上册

西安交通大学 画法几何及机械制图 教研组编

人民教育出版社出版 高等学校教学用书编辑部
北京宣武门内永康胡同 3号
(北京市书刊出版业营业登记证字第2号)

民族印刷厂印装 新华书店发行

统一书号 15010·931 开本 787×1092 1/16 印张 18 1/4
字数 384,000 印数 00001—20,000 定价(7) 元 1.80
1960年7月第1版 1960年10月北京第1次印刷

序

我国工农业生产，通过二年来的持续跃进，已于1959年提前三年完成了第二个五年计划原定的主要指标。1960年又出现了全民性的技术革新和技术革命运动，大大提高了劳动生产率，这样就使我国的建设事业正以惊人的速度发展着。

面对着这样新的大好形势，如何进一步贯彻党的“教育为无产阶级政治服务，教育与生产劳动相结合”的方针，就成为每个教育工作者最突出的任务了。在党的领导下，我校师生积极地投入了波澜壮阔的技术革新和技术革命运动中。通过这一运动，不仅为教学改革提供了丰富的内容，而且发现各课程（包括画法几何与机械制图）中在以往教学上严重地存在着繁琐、重复、脱节以及理论脱离实际等现象。为此，就迫切要求在教学内容上深入进行改革，要求在学术思想领域内巩固无产阶级领导，要求在教学工作中插上总路线的红旗。本书就是在这样形势下编写的。它反映了我组几年来贯彻党的教育方针的初步经验和技术革新、技术革命中对本课程提出的新要求。

本书编写时将画法几何与机械制图二门课程紧密地结合在一起，体现以图示为主的观点。由于过去对画法几何的学习目的——图示、图解和培养学生的空间概念，只是一般地理解，缺乏具体分析。根据多科性工业大学（不包括土建类型）的具体情况来看，在实际的应用中是以图示为主，图解则居少数。同时，从画法几何本身的内容来看，图示是基础，图解是在图示的基础上进行，所以图示的理论同样是图解的根据。再以技术革命中所提出的课题来看，主要亦是对复杂零件的图示问题较多。因此，从我们所了解的具体情况出发，画法几何在教学计划中的作用，主要是为制图提供理论基础，在教学中应以图示为主，但又不忽视图解能力和空间概念对学生今后的学习和工作所起的作用。所以这二门课程的教学内容必须有机地结合。在具体处理内容的安排时，一方面将两者具有共性的内容互相渗透在一起，但另一方面亦照顾到各自特殊性的内容。这样既能体现理论联系实际，而又加强了基本理论；既能使画法几何理论在制图中得到应用，又能使制图中所提出的课题从画法几何理论上加以解决，以期收到相互促进的效果。

本书在编写中，贯彻了画法几何与机械制图紧密与生产劳动相结合的观点，加强了工程实例，问题的提出也是从具体到抽象，然后再回到具体。在贯彻过程中建议与基本工种劳动紧密配合，尽可能与技术革新及生产任务结合起来，与专业结合起来。这样不但使生产与教学起相辅相成的作用，而且也可以从根本上提高教学质量，使教学为社会主义建设服务。

本书分上、下两册出版，全书共分“制图基本知识”，“图示原理及投影制图”和“技术制图”三篇。上册包括第一、二篇，第一篇主要内容有制图基本规格，绘图工具的使用和基本的作图方法，它是制图在操作上的基础。第二篇的内容为图示原理和作图方法，它是绘制和阅读工程图样的基础。这一篇在编写上，反映了图示原理与视图、尺寸等方面的合作，删掉了

过去画法几何中的純几何推导，以及其他繁琐而又脱离实际的教学内容而把基本內容突出。如点在八卦角的投影，重点只說明第一卦角；对于二直綫所成角度的投影，重点只說明直角投影原理；对于点、綫、平面的綜合关系問題亦重点地加以处理；刪掉了一般位置立体相貫綫的作图方法等。但另一方面加强了无轴投影图，体的投影以及对于复杂形体的分析，复杂曲面的繪制等。第三篇根据技术革命运动所提出的問題，加强了复杂零件、冲压零件以及焊接件等的繪制。由于实际測繪工作及技术革新的需要，在本书中还增添了設計制图有关內容，包括标准結構和标准零件的选用，以及典型性零件的結構，如軸、軸承等。本书中有关标准規格采用了最近頒布的机械制图国家标准(GB)。

我們还认为教学內容的改革必須有新的教學方式、方法与其相适应，如仪器使用，制图操作手法，复杂零件的繪图步驟等，考慮講解中的特点，建議采用电化教育(幻灯或电影)，这样就能充分調动师生在教学进程中的积极因素，以期大大提高教学效果。这里还需指出：本书中某些章节，如軸測投影等，虽集中編写，但在具体安排教学进度时，还可以考慮与体的投影及視图相互配合。

由于全民性的技术革新与技术革命运动正在不断发展，因而教学革命也将繼續向前发展，同时由于我們对于画法几何与机械制图合併编写还是初次嘗試，另外限于水平，书中一定会有很多錯誤和不妥之处，我們衷心地希望各兄弟学校的同志們和讀者提出宝贵的指正。

西安交通大学画法几何及机械制图教研組

1960年6月

目 录

序.....	v
緒論.....	1

第一篇 制图基本知識

第一章 基本制图标准和有关规定.....	8
§ 1-1. 图样的幅面	8
§ 1-2. 图线及其画法 (GB126-59).....	11
§ 1-3. 剖面代号 (GB127-59).....	15
§ 1-4. 字体 (GB124-59)	16
§ 1-5. 图样的比例 (GB123-59).....	21
§ 1-6. 尺寸注法 (GB129-59).....	22

第二章 繪图基本技法.....	30
§ 2-1. 繪图用品、工具和仪器	30
§ 2-2. 主要繪图用品的选择和使用	31
§ 2-3. 主要繪图工具的选择和使用	32
§ 2-4. 主要繪图仪器的使用和维护	38
§ 2-5. 繪图的工作方法	44
§ 2-6. 徒手画图的基本技巧	47

第三章 几何作图.....	52
§ 3-1. 作垂直线和平行线	52
§ 3-2. 等分已知线段和已知角	52
§ 3-3. 正多边形的作法	54
§ 3-4. 圆弧连接	56
§ 3-5. 平面图形的尺寸分析	59
§ 3-6. 平面图形的线段分析	60
§ 3-7. 平面图形的作图步骤	61
§ 3-8. 平面图形的尺寸注法	62
§ 3-9. 非圆曲线	64
§ 3-10. 斜度与锥度	70

第二篇 图示原理及投影制图

第四章 投影的基本知識及工程上常用的图示方法.....	72
§ 4-1. 投影的基本知識	72
§ 4-2. 工程上常用的图示方法	75

第五章 点、直线以及二直线的相对位置.....	79
§ 5-1. 点	79
§ 5-2. 点的坐标	84
§ 5-3. 点的直观图	84

§ 5-4. 直线的投影 直线对投影面的相对位置	86
--------------------------------	----

§ 5-5. 一般位置直线的实长及其对投影面的倾角	89
§ 5-6. 直线的迹点	90
§ 5-7. 无轴投影	91
§ 5-8. 二直线的相对位置	92
§ 5-9. 二直线所夹角度的投影	93

第六章 平面

§ 6-1. 投影图上平面的表示法	96
§ 6-2. 平面对投影面的相对位置	98
§ 6-3. 平面内的直线和点	102
§ 6-4. 求作平面的迹线	106

第七章 直线与平面以及二平面的相对位置

§ 7-1. 直线与平面平行 二平面平行	108
§ 7-2. 二平面相交	109
§ 7-3. 直线与平面相交	110
§ 7-4. 投影图的可见性	112
§ 7-5. 直线与平面垂直	113

第八章 体的投影 視图

§ 8-1. 概述	117
§ 8-2. 立体的投影 立体表面上的点和线	120
§ 8-3. 組合几何体的投影	127
§ 8-4. 視图及視圖的选择	127
§ 8-5. 視图中的尺寸注法	138
§ 8-6. 該圖	144

第九章 投影改造

§ 9-1. 概述	147
§ 9-2. 变更投影面法	148
§ 9-3. 旋轉法	154

第十章 平面与立体相交

§ 10-1. 概述	167
§ 10-2. 截交线的性质	168
§ 10-3. 截交线的一般求法	170
§ 10-4. 投影面垂直面与立体相交	171
§ 10-5. 一般位置平面与立体相交	174
§ 10-6. 平面与組合体相交	177
§ 10-7. 立体的切口	179

第十一章 剖視 剖面

§ 11-1. 剖视概述	185	§ 13-6. 螺旋面	223
§ 11-2. 剖视的种类及画法	186	§ 13-7. 曲线面	233
§ 11-3. 剖视的标注	191	第十四章 立体表面的展开	239
§ 11-4. 剖视的规定画法和简化画法	192	§ 14-1. 组述	238
§ 11-5. 剖面概述	194	§ 14-2. 棱锥与锥体的表面展开	241
§ 11-6. 剖面的种类及画法	195	§ 14-3. 棱柱与柱体的表面展开	244
§ 11-7. 剖面的标注	197	§ 14-4. 不可展曲面的近似展开	249
第十二章 相贯线 过渡线	199	§ 14-5. 展开应用举例	253
§ 12-1. 相贯线概述	199	第十五章 轴测投影	257
§ 12-2. 二迴轉体的相貫线	200	§ 15-1. 概述	257
§ 12-3. 二曲面立体相貫线的特殊情形	205	§ 15-2. 正轴测投影	260
§ 12-4. 过渡线的意义及画法	208	§ 15-3. 几何形体正轴测图的作法	266
§ 12-5. 綜合性問題的分析	209	§ 15-4. 斜轴测投影	277
§ 12-6. 相貫线与过渡线的简化画法	213	§ 15-5. 几种轴测图在类型、投射方向等方面 的比較与選擇	280
第十三章 曲线与曲面	215	§ 15-6. 轴测图的剖切	285
§ 13-1. 曲线概述	215	§ 15-7. 画轴测图的步骤	287
§ 13-2. 圆及椭圆	216	§ 15-8. 零件的轴测图	289
§ 13-3. 螺旋线	218	§ 15-9. 轴测草图	292
§ 13-4. 曲面概述	220	§ 15-10. 轴测装配图	292
§ 13-5. 直纹面	222		

緒論

§ 0-1. 本課程的研究对象

在生产实践中，要想制造任何一个物体，首先必须准确地知道它的形状和大小，亦即必须知道它的几何性质。这些性质，如果用文字或口语描绘是很难确切和完整的，因此，在工程技术上就采用了另一种既简便又准确的方法来描绘物体，这就是画图的方法。

在工程上，把准确而完整地表达出物体的形状、大小和技术要求的图纸，称为图样。近代一切机器、仪器和建筑物等，都是按照图样来进行生产的，所以图样在生产中就成为主要的技术文件，被认为是“工程界的语言”，它是厂与厂间、地区与地区间以及国与国间进行技术交流的重要工具。

此外，在工程技术的实际工作中，有时画出物体的图样并不是最终的目的，还需要根据平面(图纸)上的图形来解决有关的空间几何问题。如土木工程技术人员要利用地形图拟定铁路或运河的路线；决定何处需要填土或挖土，从而计算土方工程量等问题。又如机械工程技术人员根据机器图样需要研究该机器的结构、性能以及其组成部分的相互作用等。这些工程上的空间几何问题，可在平面上用作图的方法得以解决，且在某些情况下要比计算法(分析法)简便和明了。

所以从事工程建设的技术干部，必需要会说和会听工程界的语言，即会繪制和阅读工程图样；必需要会在图纸上以图解法解决有关空间的几何问题。但是，平面(图纸)只具有二个向度，而空间物体却占有三个向度，因此要使三个向度的物体，能在二个向度的平面上获得准确和清晰的反映，并借此进行图解空间几何问题，就需建立和采用一定的方法与有关规定。这些方法和有关规定，即是画法几何与机械制图所研究的内容。

§ 0-2. 学习本课程的目的和要求

1. 学习本课程的目的

- (1) 掌握空间几何形体在平面上表示的原理和方法——即图示法；
- (2) 掌握在平面上用几何作图的方法来解决空间的几何问题——即图解法；
- (3) 掌握繪制和阅读工程图样的基本技能。

以上是学习画法几何及机械制图的最基本的目的。此外，通过本课程的学习，能够进一步培养学生具有正确的劳动观点，科学的工作方法和空间的想象能力，并使学生对自己将来所从事的工程技术工作，有一个概括的了解，这是学习本课程一个重要的教育目的。

2. 学习本课程的要求

为了达到上述的目的，通过本課程的学习，应使学生达到下列要求：

- (1) 具有根据图示原理与国家制图标准的有关规定繪制和閱讀工程图样的能力；
- (2) 具有在平面上用图解法解决空間几何問題的能力；
- (3) 正确地使用繪图工具和具有熟練的繪图技巧。要求既能保証圖面質量，又能达到一定的繪图速度；
- (4) 具有閱讀資料与运用手册的能力；
- (5) 掌握有关的一般性生产工艺知識和初步設計知識，并能使这些知識在图样上得到反映。

§ 0-3. 本課程的性質及其在教學計劃中的地位

由上述学习目的和要求可以看出，画法几何与机械制图是一門既有理論但又偏重实习性质的課程。故除了听课和学习有关資料外，主要还得通过一系列的作图练习才能掌握本課程的內容。因此，学习时必须特別注意理論联系实际。在画作业时，要細致耐心，任何粗心大意均会在图样上造成錯誤。

同时，学习本課程对一个工科学生來說是具有重要的实用意义。因为这些知識不仅是为了今后参予工程技术活动的需要，而且要学好其他有关課程，亦必須具备一定的繪图、讀图以及图解法的技能。因此，画法几何及机械制图成为工业院校教学計劃中的一門基础技术課程。每个工科学生都必需学会和学好这門課程。

必须指出，本課程对培养繪制和閱讀工程图样的能力仅能提供一个初步基础。因为工程图样不仅要求完整而准确地表达出零件或机器的形状和大小，而且还涉及到有关設計和制造工艺等方面的知识。因此，需要通过生产劳动、金属工学、机械原理、机械零件、公差及技术量法以及机械制造工艺学等課程来进一步充实和完善。特別是通过生产劳动、技术革新和技术革命等的实践，才能使所繪图样，更符合生产上的要求。

§ 0-4. 制图学术的发展簡史

科学的唯物主义告訴我們：任何科学都是从生产实践中产生，并随着生产的发展而不断地前进。制图学术的发展历史就是这样一个生动的例子。由于生产实践的需要，各种画图方法在很早以前就已被发现，并在許多工匠、建筑家等的实践活动中得到了发展。远在图示理論尚未形成系統的科学以前，它的个别方法与規定早已在世界各地的各个技术部門中获得了广泛的应用。

我国的制图历史是悠久的，在制图方面所取得成就亦是辉煌的。从尚无史載的出土文物和器皿的花紋来看，我們的祖先远在新石器时代（約一万年前）已能繪制一些几何图形和动物的花紋了。如图 0-1 所示的人面形和魚形，即为西安出土的半坡仰韶彩陶盆上的图案，形态生动逼真。又如甘肃出土的同时代的彩陶罐子，上面画着应用剖視方法来表达当时

捕获野兽的陷阱图形。这些資料有力地說明了我們的祖先在远古时代繪圖的高度技巧，同时也說明了制图是生产活动的产物。

两千多年前，我国已有史載的图样史料。春秋时代一部最古的技术經典“周礼考工記”中，有关于画图仪器“規”、“矩”、“繩墨”、“悬”、“水”的記載。在公元前一千年左右，我

国数学名著“周髀算經”里記載了商高(公元前一千一百多年时人)关于方圓相切和勾股等几何作图問題的創見。由此可见，我国在三千年前已有了画图仪器和几何作图的原理，并为以后制图能脫越图画之窠臼創造了条件。与此同时，如天文图、地理图也由于客观的需要而逐渐发展起来了。

秦、汉以来，历代建筑宮室都有图样。如“史記”中記載着“秦每破諸侯，写放其宮室而建之咸阳北阪上”。

唐文学家柳宗元曾在“梓人傳”中描写当时建筑宮室的情景为“圖宮于堵盈尺，而曲尽其制，計其毫厘，而构大厦，无违退焉”。这說明了这种图样具有施工价值，而且还应用了比例尺。

宋李誠(仲明)所著“營造法式”是我国建筑技术的經典著作。此书印于宋崇宁二年(公元1103年)，为世界上一部最早的完善的建筑工程书籍。书中所附的图样十分清晰地表达了相当复杂的建筑结构，相当正确地使用了正投影法和軸測投影法，如图0-2所示的“殿堂举折图”就是一个完整的正投影图。又如图0-3所示的“方櫓斜”及“令拱”乃是斜軸測投影图。这些图已完全脱离了艺术画的領域。




图 0-1.




图 0-2. 殿堂举折图。

明宋濂(应星)所著“天工开物”，刊刻于明崇祯十年(公元1637年)，书中詳細闡述了农业、交通、采冶、加工、军事等方面的问题，并附有大量的图例。这些图例亦是以軸測图来表




图 0-3




图 0-4. 水车。

毛皮草、器械等的形状和构造，并适当加些加强立体感，如图 0-4 所示。

清徐光启编著的“农政全书”记述了农耕及水利等方面的技术问题，其中附有不少的农具图样。这些图样都考虑到以最能反映物体特征的一面作为正面，并画出构造细部的详图，这是正确运用视图的典范。由于生产技术的发展，器械日趋繁复，为了清楚地表示机器构造，图样逐渐由单一的外形图进入到拆卸的零件图，其中不但有内外形状的正确表达，而且还具有相当完备的注解（包括尺寸和技术条件等）。如图 0-5 所示“丈量步草图”（载于“算法统宗”），这不仅指出当时已有合图和分图，而且在图样上还有较详细的技术说明。根据上述片段的资料，足以证实：随着社会生产不断发展的需要，我们祖先在劳动中发挥了高度智慧，在制图学术方面创造了辉煌的成就。

但是由于我国过去长期处于封建社会的制度下，生产力未能得到很好发展，致使各项科学技术工作迟迟不前。在制图学术方面，同样地也未能将我们祖先在生产实践中所取得的成就加以总结和发扬。

在外国直到公元 1795 年法国几何学者蒙若 (G. Monge) 才在一部名为“画法几何学”的著作里，总结了前人在制图方面的经验，完整而系统地提出了图示的理论。他所提出的画法是以相互垂直的两个平面作为投影面的平行投影法。这种方法保证了物体在平面上的图形准确、明显而且便于度量。

但是必须指出，蒙若著作的发表正处于法国大革命的时代，它的问世是由于当时技术蓬勃发展的需要。由此可见，“制图”和其他科学一样，都是从生产实践中产生和发展起来的，

决不是随意思索或幻想的产物。

元、明以后，西方文化流入频繁，虽对我国的科学技术起了一定的影响。但近百年来，各帝国主义先后侵入，使我国沦为半封建半殖民地的国家，这种社会性质也使科学技术染上了浓厚的殖民地色彩。各企业和各地区由于不同帝国主义的控制，也就因袭着各该帝国主义国家的陈规，因此制图标准陷入“人各一说、厂各一制”的混乱境地。同时在技术教学方面，也因资产阶级的教育观点，使教育严重地脱离生产实际，画法几何及机械制度亦不被重视。因此，在解放前，画法几何及机械制图在我国处于极为萎靡的状态。由于摧毁了封建主义、帝国主义和官僚资本主义在中国的统治，在中国共产党和毛主席的正确领导下，我国正以惊人的速度向着社会主义工业化的道路迈进。由于生产关系的改变，也就为生产力的发展开辟了广阔的途径。解放后，从而使机械制图以及其他学科，得到了迅速发展。几年来画法几何与机械制图在学习苏联先进教学经验的基础上，编写了大量的适合我国国情的教科书和各种教学资料，这就对制图的整个教学工作，作了根本性的改革，提高了我国制图学术的水平。1956年我国第一机械工业部参照苏联最新的“国家标准”，结合我国的具体情况编制和颁布了“机械制图部颁标准”。在这一基础上，第一机械工业部又作了一些修改和增补，于1959年经科学技术委员会批准，作为“机械制图国家标准”，并规定自1960年4月1日起开始实施。这些标准的颁布和实施，不仅是统一我国制图规格上的重要措施，而且为现代化的生产创造了有利的条件，因此对我国工业的发展将产生深远的影响。

党所制定的建设社会主义的总路线，给予全国人民以极大的鼓舞，工农业战线上呈现出一幅宏伟的图景，全国掀起了持续大跃进的局面，鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义已成为全国人民一切行动的指南。随后党又提出了“教育为无产阶级政治服务，教育与生产劳动相结合”的教育方针。为此，对制图学术提出了新的任务和更高的要求，下列各方面的工作是急需积极开展和研究的：

1. 普及制图知识。
2. 研究自动或半自动绘图机，改进制图工具，以加速制图过程。
3. 研究加速图样复制过程的方法和机器。




图 0-5.

4. 研究空間形体与图样之間的对应关系,以求改进图样的繪制。
5. 研究和改进制图标准,使零件或机器的表达方法进一步簡化与合理。
6. 应用图示原理与图解方法解决科学技術上有关空間几何的問題。
7. 研究复杂曲面的繪制方法。
8. 贯彻党的教育結合生产劳动的方針,改革画法几何与机械制图的教学內容、教学方法和教学方式,多快好省地培养技术干部。

苏联在制图学术上的发展概况

人类寻求把物体表示在平面上的方法同样在古代的俄国就发展了。

关于古代俄国图示法的情况,从现有資料可以推断,图示法的水平和作图所用的工具,到十六世紀末已漸趋完善。如还在伊凡·哥罗茲(Иван Грозный)年代里就會組織过收集繪制地理图用的資料。在1597年鮑里斯·哥都諾夫(Борис Годунов)时代,會編出莫斯科城的一張目測平面图。古俄国对图样的研究基本上是画城市的平面图以及地理图和軍事地图。到十七世紀末則出現了金属切削机床的設計图。

十八世紀中叶在俄国已經掌握了用正投影法繪制的图样,如在1763年俄国天才的工程师波尔祖諾夫(И. И. Ползунов)制造了世界上第一座直接傳动工厂的蒸汽机,同时繪制了許多正投影图样,并使用了剖視画法。又如俄国著名发明家庫里宾(И. П. Кулибин)也用图样画出了他的許多发明創造。在1776年他作出了横跨涅瓦河拱桥的設計图。1794年末他又創造了光学电报計,并研究过船舶、起重机、播种机等設計問題。图0-6所示即为其設計的船舶图样。




图 0-6.

由此可见,在1795年法国学者蒙若发表“画法几何学”之前,俄国早已成熟地运用了正投影法。

在俄国,“画法几何学”的创始人是謝瓦司其獨立教授(Я. А. Севастянов, 1796—1849),他首先指出,有可能应用画法几何学来解决工程业务上的实际問題。以后就有都多夫(Н. Н. Дуров)的“曲線曲面”和“画法几何学一般原理及其在制图上的应用”,麻尔久莫夫(В. Н. Мурзомов)教授的几乎涉及“画法几何学”的所有各部分的十四部巨著;院士費多洛夫(Е. С. Федоров)的“制图基础的新几何学”、“新画法几何学”等著作。这些学者不但对画法几何的教学与理论研究方面作出了杰出的貢獻,并将画法几何的理論运用到实际工程中来。

在偉大的十月社会主义革命以后,由于优越的社会制度,使生产力得到空前的提高,因而也为科学的发展开辟了广闊的前途。在这短短的一段时间里,苏联学者在画法几何及机械制图的学术领域內所取得的成就比整个上一世紀还多。例如卡尔金(Д. Н. Каргин)、多布里雅科夫(А. Н. Добрыков)、切特維魯申(Н. Ф. Четверухин)、郭尔东(В. О. Гордон)、卡米涅夫(В. Н. Каменев)等教授的著作对繪图学术的发展都有很大的影响。为适应苏联工业飞速发展的需要,苏联学者正进一步致力于下述几个方向的工作:

1. 应用图示法和图解法解决工程上的实际問題;同时,将生产实践中所提供的和积累的新材料,进行概

括和研究图示法的新理论，以满足科学技术不断发展的需要。

2. 研究、拟订和修改制图标准，以保证其随着生产大发展的需要，具有高度的统一性和合理性。

3. 研究绘图自动化，以进一步提高绘图效率。

第一篇 制图基本知识

第一章 基本制图标准和有关规定

图样既是“工程界的语言”，所以对其内容、格式和表示方法应有统一的规定。为此，我国第一机械工业部在学习苏联的基础上，于1956年编制和颁布了“机械制图部颁标准”。通过几年来的试行，第一机械工业部又根据我国的具体情况，将原标准进行了适当的修改和增补，并于1959年经我国科学技术委员会批准为“机械制图国家标准”，规定自1960年4月1日起开始实施。在绘制图样时，必须严格遵守“机械制图国家标准”。本章仅介绍其中有关图样的幅面、字体、图线及其画法、剖面代号、比例以及尺寸注法等制图标准，其余将予以以后有关章节中分别介绍。

§ 1-1. 图样的幅面


1. 图样幅面

(1) 图样的标准幅面(GB122—59)^① 为了便于图纸的装订、保存以及合理地使用图纸，设计要求各设计机构和企业单位不论在整张图纸上或其分栏中绘制机件图时，每一机件图所占用的幅面，均须符合表1-1的规定：


表 1-1.

基本幅面代号	0	1	2	3	4	5
$b \times h$ (毫米)	841×1129	594×841	420×594	297×420	210×297	148×210

为了适应需要，允许加长基本幅面的一边(长边或短边)，其加长部分的尺寸应为其基本幅面一边边长 $\frac{1}{4}$ 的倍数，如图1-1所示。



加长长边



加长短边

图 1-1. 加长图样幅面。

① GB 122-59 是标准中“图样幅面”的代号。

其中 GB——该标准是国家颁布的；

122——该标准是第122号；

59——该标准是1959年制订的。

必要时亦允许加长0号及1号基本幅面的一边或二边，加长部分的尺寸为其基本幅面边长 $\frac{1}{8}$ 的倍数。

(2)一般学校所采用的图样幅面

目前国产图纸的尺寸大小与国家标准所规定的幅面稍有出入，为了经济地使用目前国产图纸，在学校中制图时可暂时采用表1-2的规定：

表 1-2.

图样幅面代号	0	1	2	3	4	5
$b \times L$ (毫米)	760×1080	540×760	380×540	270×380	190×270	135×190

需要时亦可按上述的规定以加长图样幅面的边长。

2. 图框、分栏及标题栏




图 1-2. 图框尺寸和标题栏的位置。

(1)图样在图幅边界内必须画出图框，其格式如图1-2所示。图框线与边界线之间的距离 c 和 a ，根据国家标准的规定：

对于0、1、2号图纸

$c=10$ 毫米

对于3、4、5号图纸

$c=5$ 毫米

为了便于图纸的装订，图框的左边距图幅的边界

$a=25$ 毫米

在学校中学习制图时亦必须在图幅内画出图框。但因所画的图样不必装订成册，故可使图框各边与图幅边界的距离相等，其距离根据图幅的大小分别为10或5毫米。

(2)分栏 根据需要，可以把一张基本幅面的图纸分成若干栏，每栏画一机件图，俟晒出蓝图后再行裁开。但每栏的大小必需为基本幅面的一种，如图1-3所示。

(3)标题栏 每张图样的右下角必须画出标题栏，如图1-2所示。标题栏的内容一般应包括：图名、学校(或工厂、机关)名称、制图者、审核者以及日期和比例等。我校暂定的格式如图1-4所示。

3. 图样的折迭

为了便于图样的管理和装订，需将图样折迭成一定的大小。折迭的要求如下：

(1)折迭各种复制图样时，应使其画有图形的一面(正面)折向外方，并使右下角的标题




图 1-3.

(图号)	制图 (姓名)	(日期)	(零件名称)		(图号)	
8	审定		(日期)			
8	班级			(材料)	(件数)	比例
12	20	73	24	4	14	04
			116			

a) 零件工作图标标题栏

(图名)			(图号)
			16 16
			标记 重量 比例
			第 1 张 总张数
9	制图	(日期)	(校名)
8	校阅	(日期)	机械制图
8	审定	(日期)	班级
12	20	15	8
			140

b) 装配图标标题栏。

(图名)			(比例)
			1:2
			制图 (日期)
			审定 (日期)
			班级
40			50
			55
			15
			140

c) 基本练习作业的标题栏。

图 1-4.