

# 铀生产工作的卫生防护

王 晓 聞 編 著

中国工业出版社

## 序　　言

由于原子能事业的迅速发展，天然放射性物质，特别是目前原子能燃料的主要来源鈾的生产工业，越来越显出其重要的地位；而在鈾矿勘探与开采、鈾化合物制备、金属鈾冶炼以及有关鈾的应用与研究试验的一系列工作中，力求改善劳动条件与防止环境污染，以保证工作人员与周围居民的健康，也就成为愈加迫切的问题。

鈾及其化合物不仅在化学性质上是极毒的；且由于天然放射性衰变的缘故，它们还会使工作人员受到 $\alpha$ 、 $\beta$ 及 $\gamma$ 等射线的损害。除了了解生产工艺过程及其可能产生的毒害因素之外，还应该充分掌握这些有害物质的特性（特别是它们的放射特性）与它们对人体的危害作用；然后才能适当地采取各种有效的安全技术、环境卫生以及个人防护与保健等措施，以做好鈾生产中的卫生防护工作。

可是，自从1789年鈾被发现以后的一百七十多年中，人们对于鈾的化学毒性与放射损害方面的研究做得还不够，关于鈾生产工作中劳动保护方面的资料也不多，现将散见各处的有关鈾生产工作中卫生防护的文献资料加以归纳整理，写成此书，以供参考。

作　者

1962年5月于北京

# 第一章 緒論

## 第一节 鈾的来源及用途

鈾是一種稀散的元素；但它在自然界中的相對含量却不如一些常見的金屬少。根據許多不同的資料，鈾在地殼表層的平均含量約為 $3\text{--}4 \times 10^{-4}\%$ ，在普通岩石中的含量約 $0.2\text{--}25 \times 10^{-4}\%$ 。依此，若以地殼表層的厚度為20公里計算，則其中鈾的總含量約達 $1.3 \times 10^{14}$ 噸之多。這就是說，其總量約為金的1000倍，銀的30倍，而幾乎與鉛和銻相等。

鈾在自然界中常以各種不同的鈾礦物狀態存在。在煤炭和石油的沉積層中，在海水及其他天然水中也含有一定數量的鈾。甚至在土壤中、在所有動植物體內以及在宇宙空間也都存在着微量的鈾。

天然岩石中的鈾常常以四價和六價的陽離子狀態存在。鈾礦成分中還常含有碱土金屬、稀土和其他重金屬；因此，其組成極為多端，有時還非常複雜。目前已經發現的鈾礦物約有150種以上；按其化學組成大致分為下列三大類：

第一是氧化物類鈾礦，其中主要的有晶質瀝青鈾礦(Uraninite)和土狀瀝青鈾礦(Pitchblend)兩種。前者基本上是二氧化鈾，具有特殊的綠色光澤，常和獨居石、鑽石、長石、雲母等共生於花崗偉晶岩中；其中尚含有鈾放射性衰變的一系列產物和相當數量的稀土金屬或鈇；其品位一般不超過50%。後者具有同樣的化學組成，但外表成土塊狀，大多數不含有鈇及稀土金屬；其品位約達50—75%。這一類礦石是

現代工业上最重要的鉨矿，其主要产地有捷克、美国的科罗拉多 (Calorado) 矿区、加拿大的大熊湖 (Great Bear Lake) 矿区和刚果等。

其次是鈦鉬銨复酸盐类鉨矿，其組成中常含有不同比例的稀土、鉨、鉬、銨、鈦等矿物。此类鉨矿的品种极多，矿物的組成非常复杂。如澳洲南部的鈦鉨磁鐵矿 (Davidite) 和东非馬达加斯加的鉄鈦鉨矿 (Betafite) 等都是属于这一类的代表性鉨矿。

第三是磷酸盐类和钒酸盐类鉨矿，此类的常见矿石有鈣鉨云母 (Autunite)、銅鉨云母 (Topbeinite)、钒鉨鉨矿 (Carnotite) 等等。鉨在此类矿物的組成中常以鉨酰离子的形式与磷酸根和钒酸根离子相结合。英国和葡萄牙的鉨矿多属于磷酸盐类。钒酸盐鉨矿多分布于沉积岩的风化区内，其主要产地有美国科罗拉多和刚果等。此类鉨矿常呈悦目的黃綠色，是属于次生的矿石，一般品位约为40—55%左右。

除了上述这些矿物之外，还有许多含鉨的有机物质。在瑞典发现一种含鉨的煤矿，其灰分中含鉨达2.8%之多。根据不同的資料，土壤中含有的鉨约为 $10^{-6}$ — $10^{-4}$ %；海水中含鉨约 $2.0 \times 10^{-7}$ %；在放射性矿区的地下水含鉨可达 $10^{-6}$ — $10^{-5}$ %。

目前大多数学者还认为鉨是一种微量的生命元素，在生物的細胞质中正常都含有极微量的鉨。在动物及人类的骨髓中含鉨约 $3.17 \times 10^{-8}$ %；甲状腺中含鉨约 $4.52 \times 10^{-6}$ %；血液中含鉨约 $4.0 \times 10^{-10}$ %；在胚胎中也发现有鉨存在。

鉨自1789年被克拉普洛特 (M.H.Klaproth) 氏在瀝青鉨矿中发现之后，約經半世紀未找到实际的用途。到了1853年才有少量的鉨化合物被用作玻璃、陶瓷和玻璃的着色剂。

1898年居里夫妇（Marie和Pier Curie）发现沥青铀矿中含有的镭以后，铀矿加工的数量大为增多；但其主要产品为镭，而铀化合物仅是一种副产物。可是，自此以后，铀在各方面的用途也就逐渐扩大了：如铜及其他有色金属炼制用的配料，有机化学制备用的接触剂，橡胶工业中的防老剂和增硬剂，以及皮革、摄影、化学分析、医药、光电仪器等工业中都得到不同程度的应用。

在1942年原子核能的利用开始被掌握之后，铀在人类生活的各个方面才显出其极端重要的作用。铀是目前最主要的核燃料；据粗略的计算，一公斤金属铀裂变时所产生的能量约等于两万吨三硝基甲苯爆炸时所放出的能量，或相当于三千吨优质煤燃烧时所产生的热量，或相当于一千万度电能。由此可见，铀在现代国防和科学技术方面所占的重要地位了。目前，核燃料铀已被应用在原子弹、原子破冰船、原子能发电站、原子潜水艇等方面；毫无疑问，将来它将更广泛地被用作动力的来源，给科学发展开辟一条新的道路。

## 第二节 铀及其化合物的物理化学性质

铀是目前所知道的、天然存在的、最重的一种化学元素，其原子量为238.07。它也是一种天然放射性的化学元素。其化学符号为U，属于元素周期表中第七周期第六族，其原子序数为92。金属铀外表似镁，呈银灰色，比重18.7，质软且易于机械加工。它极易氧化，在摄氏1130度下于真空或惰性气体中熔融；粉末状的铀能在空气中自然；如在氧气或空气中加热，则迅速燃烧而生成八氧化三铀。铀不溶于水和碱，但易溶于酸中。

铀的化学活性很大，能与氧、碳、氮、卤素、硫以及许

多有机化合物发生作用。其原子价有2, 3, 4, 5, 6五种；其化合物中最常见的 是六价的，一般呈黄色，其次为四价的，呈深绿色，其余均不稳定，且无实际意义。

鉻与其同族元素鉬及錫等相似，也是两性的元素：在酸性及中性介质中形成鉻酰阳离子 $[UO_2]^{2+}$ ；但在碱性介质中则形成鉻酸根 $[UO_4]^{2-}$ 或重鉻酸根 $[U_2O_7]^{2-}$ 阴离子。

鉻酰的盐类极稳定，溶于水中时呈黄色，如受到紫外綫照射即发出黃綠色的螢光現象。所有易溶于水的鉻酰盐类都是极毒的物质，最常見的有硝酸鉻酰 $UO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ ，硫酸鉻酰 $UO_2SO_4 \cdot 3H_2O$ ，醋酸鉻酰 $UO_2(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ 等。硝酸鉻酰是最易溶解的鉻化合物，溶于水及許多有机溶剂中。在加热时失去水分，而变成八氧化三鉻。鉻生产工艺中常見的难溶性鉻酰盐类有：草酸鉻酰 $UO_2C_2O_4$ ，各种磷酸鉻酰（如 $UO_2HPO_4$ ， $UO_2NH_4PO_4$ 等），銅酸鉻酰鈉 $Na(UO_2)VO_4$ ；亚鐵氰鉻酰 $(UO_2)_2[Fe(CN)_6]$ 等。

此外，氟化鉻酰 $UO_2F_2$ 也是值得重視的一种鉻酰盐类。它是淡黃色結晶状粉末，易溶于水，在空气中水解生成六氟化鉻并混有氟化氢；因此，它是鉻化合物中毒性最大的一种。

鉻酰还有一个特性，即能与大多数无机酸根结合成阴络合离子，其中主要有：

硝酸鉻酰絡合离子，如三硝酸鉻酰离子 $[UO_2(NO_3)_3]^-$ 和四硝酸鉻酰絡合离子 $[UO_2(NO_3)_4]^{2-}$ ；硫酸鉻酰絡合离子，如二硫酸鉻酰絡合离子 $[UO_2(SO_4)_2]^{2-}$ 和三硫酸鉻酰絡合离子 $[UO_2(SO_4)_3]^{4-}$ ；碳酸鉻酰絡合离子，如三碳酸鉻酰絡合离子 $[UO_2(CO_3)_3]^{4-}$ 和二碳酸鉻酰絡合离子 $[UO_2(CO_3)_2(H_2O)_2]^{2-}$ 等。

此外，鈾酰尚能与許多有机溶剂或萃取剂生成絡合物。这一特性在鈾的提取与精制工艺中具有非常重要的意义。

六价鈾在碱性介质中成为阴离子状态，与碱金属化合生成相应的重鈾酸盐，并从溶液中沉淀出来。如于鈾盐溶液中加入氯氧化鈉则生成黃褐色的重鈾酸鈉  $\text{Na}_2\text{U}_2\text{O}_7$  沉淀；加入氨水则生成重鈾酸铵  $(\text{NH}_4)_2\text{U}_2\text{O}_7$  沉淀。实际生产中常利用此一性质将鈾从溶液中回收。

鈾的氧化物也是极常见而有实际意义的。氧化鈾有一氧化鈾  $\text{UO}$ ，二氧化鈾  $\text{UO}_2$ ，八氧化三鈾  $\text{U}_3\text{O}_8$ ，三氧化鈾  $\text{UO}_3$  和过氧化鈾  $\text{UO}_4$  等五种。一氧化鈾仅存在于金属 鈾表面氧化的薄层中。黑褐色的二氧化鈾、橙紅色的三氧化鈾和暗綠色的八氧化三鈾都是制备核燃料鈾时的中间制品；二氧化鈾也可直接用作陶质核燃料鈾。氧化鈾中以八氧化三鈾最为稳定；当温度超过摄氏700度时鈾的氧化物都转变为较稳定的八氧化三鈾，过氧化鈾仅以二水合物的形式存在  $(\text{UO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$ ；在过氧化氢精制过程中利用过氧化氢从含鈾溶液中将过氧化鈾沉淀分离出来。鈾的氧化物大都难溶于水中。

鈾易与卤素作用，生成一系列的卤化物；其中最普通的是四价的和六价的氟化物—— $\text{UF}_4$  和  $\text{UF}_6$ 。四氟化鈾为綠色的粉末状结晶，难溶于水与弱酸中。在侵入肺部时，能氧化成氟化鈾酰，引起生理上极大的危害。在鈾工业中俗称为綠盐，是制造金属鈾和六氟化鈾的原料，而六氟化鈾又是制造浓缩鈾（即含鈾235较天然鈾为多的金属鈾）的原料。四氟化鈾被碱金属（金属钙或金属镁）还原时即得金属鈾。六氟化鈾为粉黄色粉末，极易挥发，在摄氏56度时即开始沸腾而成气态。在鈾厂的气体扩散车间中即利用此特性将鈾235与鈾238分离。六氟化鈾极不稳定，如遇空气中湿气即水解而生成氟化

氯及鈾酰盐类；因此，其毒害很大，且有严重的腐蚀作用。

鈾的氯化物中最稳定的是三氯化鈾。四氯化鈾和六氯化鈾吸水性都很大；四氯化鈾是淡绿色，带光泽结晶体，六氯化鈾是一种结晶物质，其熔点为摄氏175.5度。它们象六氟化鈾一样，遇湿气即行水解而放出腐蚀性很强的盐酸气。

溴化鈾和碘化鈾也是较常见的鈾化合物。鈾在摄氏250—300度间与氯气作用生成黑色的氯化鈾 $UH_3$ 粉末；当温度升高到摄氏350—400度时氯化鈾即分解为氯气和粉末状金属鈾。鈾还会和硫、碳、氮等生成各种化合物：碳化鈾有一碳化鈾 $UC$ 和二碳化鈾 $UC_2$ ；氮化鈾有一氮化鈾 $UN$ ，三氮化二鈾 $U_2N_3$ 和二氮化鈾 $UN_2$ 等。

### 第三节 铀及其衰变产物的放射特性

铀是一种天然放射性元素，故除了具有与一般重金属元素相似的一些性质外，尚具有特殊的放射性。铀矿石中存在的天然铀是三种铀同位素——铀238，铀235和铀234的混合物，其中以铀238占绝大多数。铀天然同位素的有关数据见下表（表1）。

铀的天然同位素及其有关数据

表 1

铀的同位素的名称	放射特性及放射量(%)	射线能量(兆电子伏)	半衰期(年)	在天然铀中的含量(%)
铀238(U I)	$\alpha$ , 48.9	4.18	$4.49 \times 10^9$	99.285
铀234(U II)	$\alpha$ , 48.9	4.76	$2.48 \times 10^5$	0.005
铀235(AcU, 钍铀)	$\alpha$ , 2.2	4.58	$7.17 \times 10^8$	0.710

除了上述三种天然同位素之外，鈾尚有十一种由人工制得的同位素；其质量数分别为227、228、229、230、231、232、233、236、237、239和240。它们都是放射性的同位素。

鈾233、鈾235和鈾238是原子核能燃料的最重要来源。前两种可直接用作反应堆的燃料，而鈾238则须经人工衰变为钍239后，才能应用。后两种是由鈾矿中提制得来的，而鈾233则是先从钍矿中制得金属钍，然后经人工衰变而成的。这三种鈾同位素分别属于三个放射性系，即钍放射系、锕铀放射系和鈾放射系。现在仅将有关的鈾系和锕铀系的衰变过程及一些主要数据介绍如下（表2）。

由表中可知天然存在的鈾，在衰变时可相继生成鈾放射系的十七种同位素和锕铀放射系的十四种同位素，并放出 $\alpha$ 粒子、 $\beta$ 粒子和 $\gamma$ 量子而最后变成稳定性的铅同位素。由于大部分鈾矿都经历了长久的地质年代，其衰变产物处于平衡状态，且彼此间具有一定的数量关系。根据这些数量与半衰期，可以认为鈾矿石的放射特性主要取决于鈾放射系的各放射性同位素；而锕铀放射系则可略而不计。

鈾238（鈾I）的半衰期约4.5亿年，衰变时放出 $\alpha$ 射线而变成鈾 $X_1$ ；其所放出 $\alpha$ 粒子的能量约为4.2兆电子伏。鈾 $X_1$ 的半衰期为24.1天，衰变时放出软 $\beta$ 射线，最大能量约0.2兆电子伏。鈾 $X_1$ 的性质与钍极相近，是钍的同位素（钍234）。它衰变后，大部分（99.85%）变成鈾 $X_2$ （镤234），仅小部分（0.15%）变成鈾 $X_2$ 的核同质异能素鈾Z。鈾 $X_2$ 的半衰期为1.18分钟，衰变时放出 $\beta$ 射线，能量在0.6—2.32兆电子伏之间，衰变产物为鈾II（钍234）。鈾 $X_2$ 衰变时还放出较多的 $\gamma$ 射线，其能量约为0.8兆电子伏。鈾Z的半衰期为6.7小时；鈾II的半衰期为 $2.5 \times 10^5$ 年。

天然鈾放射性衰变过程及一些主要的数据 表 2

同位素的名称		射线及其 能量 (兆电子伏)	半衰期 (秒)	天然鈾中 的含量 (克/克鈾238)
元素	符号			
鈾238	$_{92}\text{U}^{238}$	鈾 I	$\alpha$ 4.13—4.18 $\gamma$ 0.05	$1.42 \times 10^{17}$
鈾234	$_{90}\text{Th}^{234}$	鈾 X <sub>1</sub>	$\beta$ 0.10—0.19 $\gamma$ 0.04—0.09	$2.12 \times 10^6$ $1.49 \times 10^{-11}$
镤234	$_{91}\text{Pa}^{234}$	鈾 X <sub>2</sub> (99.85%)	$\beta$ 0.60—2.32 $\gamma$ 0.78—0.82	68.4 $4.82 \times 10^{-16}$
镤234	$_{91}\text{Pa}^{234}$	鈾 Z (0.15%)	$\beta$ 0.45—1.20 $\gamma$ 0.81—0.88	$2.41 \times 10^4$ $2.5 \times 10^{-16}$
鈾234	$_{92}\text{U}^{234}$	鈾 II	$\alpha$ 4.72—4.76 $\gamma$ 0.05—0.12	$7.35 \times 10^{12}$ $5.18 \times 10^{-5}$
鈾230	$_{98}\text{Th}^{230}$	镤 (Io)	$\alpha$ 4.46—4.68 $\gamma$ 0.07—0.25	$2.62 \times 10^{12}$ $1.85 \times 10^{-6}$
镤226	$_{88}\text{Ra}^{226}$	镤	$\alpha$ 4.59—4.78 $\gamma$ 0.19	$5.01 \times 10^{10}$ $3.53 \times 10^{-7}$
氡222	$_{86}\text{Rn}^{222}$	氡 (Rn)	$\alpha$ 5.48	$3.30 \times 10^8$ $2.32 \times 10^{-12}$
钋218	$_{84}\text{Po}^{218}$	镭 A	$\alpha$ 6.00	183 $1.29 \times 10^{-15}$
砹218	$_{85}\text{At}^{218}$	砹	$\alpha$ 7.79	2.0 $0.136 \times 10^{-18}$
铅214	$_{82}\text{Pb}^{214}$	镭 B	$\beta$ 0.35—0.78 $\gamma$ 0.05—0.35	$1.61 \times 10^3$ $1.13 \times 10^{-14}$
砹214	$_{83}\text{Bi}^{214}$	镭 C	$\beta$ 1.65—3.17 $\gamma$ 0.06—1.77	$1.18 \times 10^8$ $8.31 \times 10^{-15}$
钋214	$_{84}\text{Po}^{214}$	镭 C' (99.96%)	$\alpha$ 7.68	$1.60 \times 10^{-4}$ $1.06 \times 10^{-21}$

續

同位素的名称			射线及其 能 量 (兆电子伏)	半衰期 (秒)	天然铀中 的含量 (克/克铀238)
元素	符 号	习 用			
銻210	$_{81}\text{Tl}^{210}$	鍶C'' (0.04%)	$\beta$ 1.80	79.2	$2.28 \times 10^{-18}$
鉛210	$_{82}\text{Pb}^{210}$	鍶D	$\beta$ 0.017 $\gamma$ 0.01—0.05	$6.94 \times 10^8$	$4.89 \times 10^{-9}$
銻210	$_{83}\text{Bi}^{210}$	鍶E	$\beta$ 1.17	$4.32 \times 10^5$	$3.04 \times 10^{-12}$
钋210	$_{84}\text{Po}^{210}$	鍶F (鉛)	$\alpha$ 5.30 $\gamma$ 0.08—0.80	$1.21 \times 10^7$	$8.52 \times 10^{-14}$
鉛206	$_{84}\text{Pb}^{206}$	鍶G	(稳定的)	—	—

以上由鈾238到鉛206共十八种同位素，均属于鈾放射系

鈾235	$_{92}\text{U}^{235}$	鋼鈾 (AcU)	$\alpha$ 4.20—4.58 $\gamma$ 0.09—0.39	$2.24 \times 10^{16}$	$7.1 \times 10^{-3}$
钍231	$_{90}\text{Th}^{231}$	鈾Y	$\beta$ 0.09—0.30 $\gamma$ 0.02—0.23	$9.20 \times 10^4$	$2.9 \times 10^{-14}$
鐦231	$_{91}\text{Pa}^{231}$	鐦	$\alpha$ 4.66—5.04 $\gamma$ 0.02—0.38	$1.01 \times 10^{12}$	$3.12 \times 10^{-7}$
锕227	$_{88}\text{Ac}^{227}$	锕	$\alpha$ 4.6—4.95 $\beta$ 0.01 $\gamma$ 0.02—0.3	$6.62 \times 10^8$	$2.06 \times 10^{-10}$
钍227	$_{90}\text{Th}^{227}$	射锕 (RaAc)	$\alpha$ 5.67—6.02 $\gamma$ 0.05—0.64	$1.63 \times 10^6$	$5.1 \times 10^{-13}$
鐦223	$_{87}\text{Fr}^{223}$	锕K	$\beta$ 1.20 $\gamma$ 0.10	$1.26 \times 10^3$	$4.78 \times 10^{-18}$

續

同位素的名称		射线及其能量 (兆电子伏)	半衰期 (秒)	天然铀中的含量 (克/克铀238)
元素符号	习用			
镭223	$_{88}\text{Ra}^{223}$	锕X	$\alpha 5.42-5.86$ $\gamma 0.03-0.44$	$9.7 \times 10^5$
氡219	$_{86}\text{Rn}^{219}$	氩 (Ar)	$\alpha 6.43-6.82$ $\gamma 0.07-0.59$	3.92
钋215	$_{84}\text{Po}^{215}$	锕A	$\alpha 7.37$	$1.83 \times 10^{-3}$
砹215	$_{85}\text{At}^{215}$	砹	$\alpha 8.00$	$10^{-4}$
鉛211	$_{82}\text{Pb}^{211}$	锕B	$\beta 0.57-1.40$ $\gamma 0.07-0.83$	$2.17 \times 10^3$
銻211	$_{83}\text{Bi}^{211}$	锕C	$\alpha 6.62-6.27$ $\gamma 0.35$	130
锝211	$_{84}\text{Tc}^{211}$	锕C' (0.32%)	$\alpha 6.34-7.43$ $\gamma 0.54-0.87$	0.52
鈇207	$_{81}\text{Th}^{207}$	锕C'' (99.68%)	$\beta 0.63-1.50$ $\gamma 0.87$	286
鉛207	$_{82}\text{Pb}^{207}$	锕D (稳定的)	—	—

以上由铀235到鉛207共十五种同位素，均属于锕系放射系

附注：(1)表中各同位素的含量是指天然铀达到放射性衰变平衡时的数量，并且是以一克铀238为基准，在计算天然铀矿中各同位素的平衡数量时，应将表中含量乘以0.993。


(2)同位素符号中“Em”是代表“射气”，常称镭射气为氡，锕射气为氩，钍射气为氙。其实，它们都是同一元素的同位素，其原子序数均为86，在元素周期表中为氡，符号为“Ra”。

(3)铀 $X_2$ 与铀 $Z$ 是同一种同位素，仅半衰期与射线的能量不一样，它们称为核同质异能素。铀 $X_1$ 衰变时，99.85%变成铀 $X_2$ ，仅0.15%变成铀 $Z$ 。

(4)锕C衰变时，99.96%变成锕C'，0.04%变成锕C''。同样，锕C衰变时，0.32%变成锕C'，99.68%变成锕C''。

鈾234衰变产物为镤、镭、镭的射气氡以及镭的衰变子体，最后变成稳定性的鉛206。

鈾放射系衰变的总过程可以下式表之：



因此，处于放射性平衡状态的天然鈾矿，其放射性应为純鈾238的十四倍。純鈾238仅放出 $\alpha$ 粒子，而鈾矿中的鈾除 $\alpha$ 粒子外还放出 $\beta$ 粒子及 $\gamma$ 量子。至于新制备的金屬鈾和鈾化合物中，除了鈾238和鈾234之外，其他衰变产物均已被清除掉；故其放射性只有原矿石中的 $1/7$ ，而且主要是 $\alpha$ 射线。但当存放不久之后，由于釔234和镤234的生成，就开始放出 $\beta$ 和 $\gamma$ 射线。大約一个月后，此二同位素亦达到放射性饱和程度（釔234的半衰期为24.1天，镤234的半衰期为1.175分钟）；此时金屬鈾和鈾化合物的放射性約增加为原矿石中的 $2/7$ 。此后由于釔230的半衰期很长，故其放射性不再有显著的增加。

这样，可以大致认为：鈾矿石經化学加工后，其中 $5/7$ 的放射性随杂质的清除而损失；因此，純化后的金屬鈾及其化合物的放射性毒害远比原矿为小。鈾矿中放射性毒害最大的杂质为：镤226——半衰期很长的 $\alpha$ 粒子放射体，氡222——镤226的气态衰变子体和釔210——极毒的 $\alpha$ 粒子放射体，衰变后成为稳定性的鉛206。对鈾矿的劳动卫生方面来讲，这些杂质的放射性毒害实际上比鈾本身要大得多。

最后，鈾的放射特性还有以下两点值得注意。第一，鈾238能俘获中子而生成新的超鈾元素，其中包括重要的人造核燃料釔239。其次，鈾235在中子作用下能連續不断地产生

核裂变而釋出大量的能。这两个特性是現在原子能工业的基础。

#### 第四节 放射性辐射及其計量单位

上节提到鈾是一种天然放射性元素，其原子核会自行产生衰变，先后放出 $\alpha$ 、 $\beta$ 和 $\gamma$ 三种不同射线，最后变为稳定的鉻同位素。这是因为原子序数較大的重元素如鐳、钍、鈾等，其原子核內质子与中子的数目很多，以致核力中的結合力与靜电力（庫倫力）不平衡，从而出現不稳定的状态。鈾衰变过程中所放出的放射性辐射的性能可归纳比較如下（表3）。

鈾天然放射性辐射的种类与性能

表 3

种类 性能	$\alpha$ 射线	$\beta$ 射线	$\gamma$ 射线
射线本质	氦原子核的粒子流，带两个正电荷	电子的粒子流，带一个负电荷	电磁辐射，高能量光子流，不带电荷
放射速度	初速1—2万公里每秒	20—30万公里每秒	30万公里每秒（与光速一样）
射程	在空气中約數十毫米，在有机体組織中約0.03—0.07毫米，一张纸即擋住	在空气中約數米，在有机体中約數毫米到十余毫米，厚铝箔即能擋住	极大，在空气中可达数百米，能穿透人体，須厚铅板或混凝土才能擋住
电离能力 (設射线能量为2光电子伏)	电离密度平均每毫米空气达6000对离子	每毫米空气約60对离子	每毫米空气約0.6对离子
穿透能力	最小，假定为1	較大，相当于50—100	最大，相当于10000左右

注：射线穿过物质时，在单位射程上产生的离子对数称为电离密度。

$\alpha$  射线和  $\beta$  射线都是粒子流，故亦称  $\alpha$  粒子和  $\beta$  粒子。 $\alpha$  粒子质量最大（氮原子核质量为 4），当照在萤光屏上时，可看到一颗颗闪爍的光点。它与物质的原子碰撞时，因为带电的缘故会使物质产生电离作用，逐渐失去能量并与原子中的电子相结合而成为氯气。同时，由于质量大、速度慢且带电荷多，故碰撞的机会较多，接触的时间较长且作用的能力也较大。其結果， $\alpha$  粒子在物质中的穿透能力很弱，射程很短，而其电离能力却最强。例如，鈾238 所放出的  $\alpha$  粒子，在空气中的射程仅約 27 毫米左右，鈾234 及镭226 約为 32 毫米，氯約 40 毫米，鉢214 約 69 毫米。 $\beta$  粒子的质量較小（电子质量约为  $1/1860$ ），故运动速度較大，同时它只带一个电荷；因此，它的穿透力較强，射程較远，而电离能力則較差。就射线对人体的伤害程度来讲，这两种射线从外部照射时危害性都不大，很容易加以防护；不过如果被吸入体内（特别是  $\alpha$  粒子），就会引起严重的后果。

$\gamma$  射线基本上与普通光線、紫外線、X 光等一样，仅其能量較大而已（ $\gamma$  射线的量子能量达数十万电子伏，而普通光線只有数电子伏）。它由于速度极大，故穿透能力远远超过  $\alpha$  及  $\beta$  粒子，使物质电离的几率很小，所生成的电离密度也最小。 $\gamma$  射线穿过物质时，不象  $\alpha$  及  $\beta$  粒子那样逐渐降低其速度，而仅仅减小其量子流中的量子数目，使其强度减弱而已，因为它将全部能量給与物质原子中的电子后即自行消灭。 $\gamma$  射线 电离能力虽小，但其穿透力极强，防护比較困难；当照射时对人体所有器官及組織都有伤害作用，故应当特別加以重視。

上述鈾原子核所放出的三种射线，都能直接或間接地引起物质的电离作用；因此，它们也被称为电离辐射。为了表

示这些射線的质量和数量关系并說明它們对有机体作用的程度，現将其計量单位簡略介紹如下。

首先是放射体的放射强度单位，即在单位時間內的放射量；一般以居里和毫克镭当量来表示。居里简称居，常用符号“ $C$ ”代表，用于 $\alpha$ 及 $\beta$ 射線。它是指一秒鐘內发生 $3.7 \times 10^{10}$ 次原子核衰变的放射性物质的放射量。根据原子核衰变的規律可推导出下列两个公式：

$$Q = 2.8 \times 10^{-6} AT \quad (2)$$

$$C = \frac{3.57 \times 10^6}{AT} \quad (3)$$

式中  $C$  ——一克放射性元素的放射强度（居）；

$Q$  ——具有一居放射强度的元素重量（克）；

$A$  ——放射性元素的原子量（克）；

$T$  ——該放射性元素的半衰期（年）。

例如在計算 5 毫克八氧化三鈾的放射强度时，已知：

$$5 \text{ 毫克 } U_3O_8 \text{ 中含鈾量} = \frac{5 \times 3 \times 238}{840 \times 1000} = 4.24 \times 10^{-8} \text{ 克} ;$$

鈾的原子量  $A = 238$ ，  $U_3O_8$  的分子量 = 840；

鈾的半衰期  $T = 4.49 \times 10^8$  年；

故可求得其放射强度

$$C = 4.24 \times 10^{-8} \times \frac{3.57 \times 10^6}{238 \times 4.49 \times 10^8}$$

$$= 1.42 \times 10^{-9} \text{ 居} (\text{或} 1.42 \times 10^{-8} \text{ 微居})。$$

毫克镭当量用于 $\gamma$ 射線。当任何放射性物质的 $\gamma$ 射線所引起的电离作用和一毫克标准镭源在同样条件下所引起的电离作用相等时，其放射强度即为一毫克镭当量。

其次是放射剂量的单位。所謂放射剂量是在单位体积或

质量的被照射物质中所吸收的放射能量的数值。 $\gamma$  射线的物理剂量常用伦琴来表示，伦琴简称伦，常用符号“r”代表。它是一立方厘米的干燥空气，在摄氏零度及标准大气压的条件下被照射并生成各为一个静电单位的正负电荷（即离子对）时所吸收的剂量。

在空气中形成一个离子对所耗的能量（即电离功）可近似地取为32.5电子伏；一个电子的电荷为 $4.803 \times 10^{-10}$  静电单位；一个电子伏的能量相当于 $1.6 \times 10^{-12}$  尔格。因此，一伦的总能量

$$\begin{aligned} r &= 1 \text{ 静电单位/厘米}^3 \\ &= \frac{1}{4.803 \times 10^{-10}} = 2.083 \times 10^9 \text{ 离子对/厘米}^3 \\ &= 2.083 \times 10^9 \times 32.5 = 6.77 \times 10^{10} \text{ 电子伏/厘米}^3 \\ &= 6.77 \times 10^{10} \times 1.6 \times 10^{-12} = 0.11 \text{ 尔格/厘米}^3 \end{aligned}$$

被吸收的射线剂量也有用拉特（rad）表示，它等于一克物质中吸收100尔格的能量。因为在一克空气中用一伦剂量作用时吸收约85尔格的能量，故一拉特也就等于1.19伦。

由此可知，居和伦是代表着两个截然不同的单位概念：前者表示一个放射源在单位时间内所发生的原子衰变数；而后者则表示某一物体被射线照射时所吸收的射线能量数。

$\alpha$  及  $\beta$  射线的物理剂量是用物理伦琴当量（rep）表示。在任何一种射线的作用下，一克物质中所吸收的能量等于一伦  $\gamma$  射线在一克空气中消耗于电离的能量时，该射线的剂量便是一物理伦琴当量。

不同射线对生物组织的作用效果不同，故当研究射线对生物的效应时，常以生物伦琴当量作剂量单位。生物伦琴当量（rem）等于物理伦琴当量乘以相对生物效应（RBE）；