

中等专业学校教学用書

蒸汽机車學

第二卷 修 理

郑州鐵道学院机車工程系編

人民鐵道出版社

中等专业学校教学用书

蒸汽机車學
第二卷修 理

郑州鐵道学院机車工程系編

人民鐵道出版社

一九六〇年·北京

本教材共分三卷：第一卷为構造及作用（分上、下二册）；第二卷为修理；第三卷为理論及計算。
由本社陸續出版。

本卷叙述机車各部分的主要部件的檢查和修理方法，并綜合地介紹了先进修理方法和先进工具。

本書除供作中等專業学校教材外，还可供机务及厂务部門工程技术人员学习和参考之用。

中等专业学校教学用書

蒸汽机車學

第二卷 修理

郑州鐵道学院机車工程系編

人民鐵道出版社出版

(北京市霞公府17号)

北京市書刊出版业营业許可證出字第010号

新华書店發行

人民鐵道出版社印刷厂印

書号1602 开本 787×1092 磅 印張15^{1/2} 字数 343千

1960年1月第1版

1960年1月第1版第1次印刷

印数 0,001—5,000 册 定价 (7) 1.10 元

目 录

概 論 1

第一章 机車鍋炉的修理

§ 1. 影响鍋炉的因素和鍋炉保养.....	11
§ 2. 火箱的修理.....	14
§ 3. 火箱炉撑的修理.....	32
§ 4. 鍋胴、烟箱管板及汽包的修理.....	41
§ 5. 大小烟管的修理.....	50
§ 6. 火箱附属裝置的修理.....	60
§ 7. 烟箱的修理.....	64
§ 8. 干燥管的修理.....	67
§ 9. 調整伐的修理.....	68
§ 10. 过热裝置的修理.....	81
§ 11. 排烟裝置的修理.....	95
§ 12. 鍋炉附属裝置的修理.....	101
§ 13. 紿水裝置的修理.....	123

第二章 机械部的修理

§ 14. 汽缸、汽室的修理.....	141
§ 15. 汽缸勾貝、十字头和滑板的修理.....	157
§ 16. 摆連杆的修理.....	184
§ 17. 汽伐的修理.....	201
§ 18. 华氏伐动裝置的修理.....	210
§ 19. 回动裝置、撒砂裝置及絕汽运转裝置的修理.....	223
§ 20. 伐动裝置的調整.....	241

第三章 車架走行部的修理

§21. 車架的修理.....	275
§22. 動輪軸箱和平楔鐵的修理.....	305
§23. 輪對的修理.....	346
§24. 轉向架的修理.....	381
§25. 彈簧裝置的檢修和調整.....	407

第四章 輔助裝置的修理

§26. 煤水車的修理.....	432
§27. 牽引和緩沖裝置的修理.....	455
§28. 加煤機的修理.....	463
§29. 壓油機的修理.....	481

概 論

機車修理課程的任務是：研究機車各部分的主要部件的檢查和修理方法，綜合介紹機車修理工廠、機務段的先進修理方法、修理工藝過程和先進工具，並結合有關修理規則、細則和生產實際，從而使學生熟悉和掌握機車的修理業務，並進一步鑽研和改進修理方法，多、快、好、省地完成機車修理任務，以滿足鐵路運輸任務日益增長的需要。

一、機車修理的類別

機車在運用期間，各部件有不同程度的磨耗或損耗，為恢復和保持機車的良好狀態，發揮機車的最大效能，每台機車應定期進行各種修理。

機車修理分為大修、中修、架修和洗修四種。大修和中修原在機車車輛工廠進行，為了適應形勢發展的需要，各機車車輛工廠要轉向製造機車車輛，同時各機務段的設備能力也在不斷擴充，將逐步擔任大修和中修工作。

1. 大修。機車大修的目的，是對完成大修公里的機車進行詳細的鑑定，恢復技術狀態，以保證繼續的和安全的工作。

機車大修時，必須完全解體，對鍋爐、機械、走行和煤水車等部分，進行全面的檢查和鑑定，按照大修規則的規定和限度，更換或修整不合要求的或磨耗的部分品，保證機車的基本技術狀態。

機車施行大修的主要依據，為機車實際技術狀態，同時參考機車走行公里。鐵道部規定全國平均先進的大修公里，

并根据各局的机車保养質量，規定各局的客运及貨运机車的大修公里和調車机車的大修年数。机車完成大修公里，按实际技术状态应施行大修时，应进行大修；机車完成大修公里，实际技术状态良好时，可繼續延长走行公里，并应对机車进行鑑定，制定延长大修公里計劃，报請铁路局长批准。

2. 中修。机車中修的目的是在于恢复另件的磨耗，保持机車的完全良好状态，从而保証繼續安全工作。

机車中修时，应按中修规划所規定的范围和限度，进行檢查、更换或修整不合要求的或磨耗的部件。

机車施行中修的主要依据，为实际技术状态，同时参考机車走行公里。鐵道部規定了全国和各局的客、貨运机車中修公里和調車机車中修間隔年数的指标。机車完成中修公里，按实际技术状态应施行中修时，应进行中修；如实际技术状态良好时，可繼續延长走行公里，并应对机車进行鑑定，制定延长公里計劃，报請铁路局长批准。

机車大、中修在铁路局所属单位进行时，原則上应根据大、中修規則、机車車輛鍋炉及风缸監察規則、檢修熔焊細則、磨耗限度表和有关檢修規定进行檢修。各铁路局檢修設備条件，尚不能达到部分檢修要求时，可按铁路局机車大、中修暫行办法执行。

机車在两次大修間：原則上应施行两次中修，亦可少于两次中修，但不能超过两次；铁路局单位施行大、中修时，可进行三次中修。

机車中修是恢复另件磨耗的維修工作，应与大修严格区分。因此，机車主要部分（特別是鍋炉部分）的修換，应尽可能集中在大修时进行修理，以保証机車在中、架、洗修时，按正常范围維修。

为提高修理质量，机車經過大修或中修后，机車的主要

配件須按大、中修規則規定，保証主要配件的使用期限。鐵路局單位進行大、中修時，應由鐵路局規定主要配件保証使用期限。

3. 架修。架修的基本任務是：架起機車，推出輪對，旋削輪箍踏面，並對推出輪對後有關的部件施行檢修；洗修中規定檢修的項目，架修時亦須進行全面檢修。

機車施行架修的主要依據，為實際技術狀態和動輪踏面磨耗，並參考走行公里。鐵路局依照鐵道部規定的架修公里指標，規定自局客、貨運機車架修公里和調車機車架修間隔年數。機車完成架修公里，實際技術狀態不良或動輪踏面磨耗接近限度時，應施行架修；機車完成架修公里，實際技術狀態和動輪踏面磨耗能繼續使用時，應延長走行公里，但應對機車進行鑑定，制定延長公里計劃，報請機務處長批准。

機車在大、中修間，施行架修次數不限。

4. 洗修。為了維修保養機車的良好狀態，保証安全完成運輸任務，規定在兩次架修間，機車走行若干公里後應施行洗修。

機車洗修的目的，是預防性的對機車進行檢查修理，使機車經常保持運輸要求的良好質量。因此，洗修工作必須是在提高修理質量的基礎上，力爭費用少和時間短。

機車洗修的基本原則是：

(1) 在洗爐的同時，根據機車主要部分品定期檢查計劃，由包修組對固定配屬的機車進行有計劃的檢修；

(2) 洗修工作應貫徹預防為主，在保証洗修質量的前提下，力爭費用少和時間短；

(3) 在洗修作業中，應認真執行工藝，廣泛地施行配件互換，不斷提高作業機械化和半機械化。

機車在運用中，鍋爐內由於水質不同而產生不同程度的

水锈和泥垢。机車鍋炉施行軟水工作和适当的鍋炉放水工作，鍋炉水锈的生长和泥垢可大大縮減，創造了延长洗修公里的条件，但各主要部分品必須定期施行檢查（包括探伤檢查計劃）。机車主要部分品定期檢查計劃，是按計劃进行洗修工作的基础，目的是經濟合理的規定每次洗修工作范围，保証机車在洗修間安全运用。

編制主要部分品定期檢查計劃的主要依据是：

- (1) 按水質情況为主，結合主要部分磨耗量决定的机車洗修公里标准（調車、小运转机車为間隔日数）；
- (2) 机車主要部分品磨耗情况，結合洗修公里标准，訂出部分品的洗修間隔次数；
- (3) 在每次洗修及規定期限，必須檢查的項目。

洗修公里标准的修訂，应經過乘務員和檢修工人广泛地討論，訂出相应的保証措施，报請机务处長批准。保証措施中，包括改善軟水工作，提高保养水平，加強修理質量，修訂主要部分品定期檢查計劃等具体方法。

延长洗修公里的条件是：机車在洗修間不发生机車破損事故和临修；机車热力技术状态良好，节约燃料；鍋炉傳熱面清洁，运用中蒸汽供应质量良好。

机車施行大、中修和架修时，应携带机車履历簿和鍋炉登記簿。机車各主要部分品和鍋炉檢修后，应按規定登記办法記入机車履历簿和鍋炉登記簿，对各主要部分品的尺寸应記入机車履历簿的第二部和鍋炉登記簿內。机車洗修中对各主要部分品的測量、修理或更換，亦应分別記入机車履历簿第二部和鍋炉檢查簿內。

二、机車的修理規則和限度

为了提高机車修理质量，減低成本，保証安全准确的完

成运输任务，铁道部颁布了“蒸汽机车大修规则”、“蒸汽机车中修规则”、“蒸汽机车段修及保养规则（草案）”、“机车车辆锅炉及风缸监察规则”，同时颁布了蒸汽机车及煤水车轮对鉴定及修理细则”、“修理蒸汽机车各另件磨耗限度表”、“机车检修熔焊细则”。为了提高修理质量，陆续制定了机车段修的各部件的检修工艺规程。

机车在运用中，各部件逐渐磨耗或衰耗，各部件的磨耗或衰耗较原设计尺寸的减少或扩大，都有着一定限度。为了保持机车的良好状态，既不应扩大修换，造成浪费，也不应将应修换的不进行修换，因而降低了质量，减低运用效率，影响行车安全。因此，制定了检修限度。

1. 蒸汽机车检修限度：

- (1) 原形——指原设计尺寸（即容许有公差的设计尺寸）；
- (2) 第1限度——大修的限度尺寸，即大修时允许按此尺寸使用的限度尺寸；
- (3) 第2限度——中修限度尺寸，即中修时允许按此尺寸使用的限度尺寸；
- (4) 第3限度——架修限度尺寸，即架修时允许按此尺寸使用的限度尺寸；
- (5) 第4限度——不经更换或加修后，不允许使用的限度尺寸。

2. 各部分和配件的限度内，未完全规定限度（即有横线符号者）的执行办法：

- (1) 规定有1、2限，未规定3、4限（3、4限为横线符号者），或规定有1、2、3限，未规定4限（4限为横线符号者），说明这些部分或配件，经过大、中修或架修后，在一般的正常磨耗下，可以继续使用到下次大、中修或

架修，不需要修理或更换。虽然，这些部分和配件有磨耗，只规定了1、2限未规定3、4限，但在架修时不应按2限执行；或只规定了1、2、3限，未规定4限，在洗修时亦不应按3限执行。这些部件的磨耗程度，应由机务段掌握，在不影响行車安全的条件下，根据具体情况确定，如因非正常磨耗而影响运行安全时，应进行修理或更换；

(2) 规定有1、2、4限，未规定3限者（即3限为横线符号者），架修时应根据2限和4限之间的尺寸，而进行准确的判断，如认为该另件能够运用至下次大、中修或架修时，就可不进行修换；至应掌握的具体尺寸，也按上项规定，根据具体情况确定。

(3) 未规定1、2限，只规定3、4限或未规定1、2、3限，只规定4限者，是指大、中修或架修时，应该换新或加修。换新另件时，除允许机械加工可有公差外，应符合原设计尺寸；如经过检修加工时，不应有缺陷部分的配件。

铁路局所属单位进行大、中修工作时，由于检修设备条件尚不能达到部分检修要求时，可按铁路局机车大、中修暂行办法执行。架修必须进行检修的部件，在大、中修时可采用第3限度，如勾贝杆、伐杆、滑板、曲拐臂等；架修不进行修换的部件，在大、中修时，必须采用1、2限度。

三、配件互换制度

配件互换制度是：根据修理机车的类型，预先修制好一定种类和一定数量的配件；当机车检修时，将磨损需要修换的配件拆下，把已修好的配件安装使用；换下的配件，再由专门组进行检修。

配件互換制是組織修理工作的根本方法，是提高質量提高效率的有效手段。机車施行大、中、架修和洗修时，根据各厂段的具体情况，施行不同范围的配件互換。特別在洗修停留时间不长的条件下提高质量，必須用事先試驗檢查良好的配件进行互換。机車大、中修时，除鍋炉的更換，須經鐵道部批准外，其他各配件，都可在不同范围内，施行互換。

机务段可組織备品車間或备品組，将互換配件預先修制好，需要实行試驗的配件也都进行試驗，保証檢修配件質量和作用效能。机車檢修时，将需要修換的配件拆下来，然后将預先修制好或試驗过的配件安装上去使用，这样既保証了配件质量，也縮短了机車檢修停留时间，更重要的是改变了过去現拆現修的情况。

四、机車中間技术検査

机車中間技术検査是对机車預防性的検査，改善机車維修和保証运输安全的重要手段。因此，列車机車在洗修公里約二分之一时，都应在机务本段施行一次中間技术検査；調車机車或小运转机車应在洗修间隔天数約二分之一时，应在整备作业地点，施行一次中間技术検査。

机車中間技术検査的目的是：对各部分品和另件进行全面細致的検査，确认各另件的磨耗情况和状态，能否保証运行的安全；对不良的部件和松緩的螺絲，应进行修整和坚固；各磨耗部分应彻底給油，以期減少磨耗，提高质量，确保运行的安全；同时經過中間技术検査，可提出下次洗修中应补充檢修項目和配件准备計劃，从而加强洗修的計劃性。

机車中間技术検査的最大延續时间为 3 小时（个别型机車的最大延續时间，可另报請鐵道部批准）。列車机車中間技术検査的开始时间，是从机車通过站段分界閣樓時間并除

去規定的技术作业時間(上煤水、轉头等)；調車机車从到达指定的整备作业地点开始。中間技术檢查時間超过規定時間时，即列为非运用机車，作为洗修間的临修事故处理。进行中間技术檢查的同时，对各部件的修整，如乘務員能力不能担任时，可由包修組施行修理，不作为非运用机車，但應計算修理項目。如修理時間超过規定延續時間时，自超過的時間起，算为非运用机車。

机車中間技术檢查，应根据鐵道部頒布的机車中間技术檢查办法，指定固定的綫路，配备規定的工具和备品，并按規定檢查項目进行檢查。

五、机車鑑定

为了了解和鑑定机車的技术状态和保养状态，以便制定确切的改进工作措施，进一步提高机車質量，鐵道部頒布了机車鑑定办法。全路各段都于每年4月1日至4月30日和9月1日至9月30日，按規定办法完成春季和秋季机車鑑定。

各段由檢修主任、檢修工程师、洗修領工具、鍋炉領工具、主任化驗員、司机长等組成机务段的机車鑑定委員会，并由机务处長指定本段或邻段人員担任鑑定委員会主任。

鑑定机車应包括各段支配机車、局备用机車和部备用机車；机車大修、中修和架修后，于鑑定期間施行第一次洗修时，亦須鑑定；各局段間助勤的机車，由使用机务段施行鑑定，并将鑑定資料抄送原配属段。

有下列情形的机車，可不施行鑑定：

(1) 待大、中、架修的机車和在鑑定当月施行大、中、架修前最后一次洗修的机車；

(2) 正在施行大、中、架修的机車；

(3) 租出或撥出助勤的机車；

(4) 贯备机車在秋季必須鑑定，但在秋季鑑定至春季
鑑定期間未經解貯运用的，春季可不施行鑑定。

机車鑑定的技术状态标准：

1. 优良机車：

- (1) 各主要部分不超过第3限度；
- (2) 鑑定时无洗修規定範圍以外的乘務員自修工作和
超出洗修工作範圍項目者；
- (3) 机車无技术状态不良而影响运用要求和浪费燃料
者；
- (4) 机車給油保养工作优良（无缺油处所）者；
- (5) 机車已超过架修标准公里，而主要部分品（鍋炉
部分除外）尚不到第4限度者。

2. 良好机車：

- (1) 各主要部分不到第4限度者（須保証完成本次架
修走行公里）；
- (2) 火箱无漏洩及炉擰无折損者；
- (3) 鑑定时很少洗修規定範圍以外的乘務員自修工作
和主要部分无超出洗修範圍工作項目，且不超出洗修停修時
間者；
- (4) 机車无技术状态不良，而影响运用要求者；
- (5) 机車給油保养工作良好（有缺油处所，但主要部
分不缺油）者。

3. 合格机車：

- (1) 火箱修理工作不超过段修規則規定的洗修範圍
者；

- (2) 主要部分品有超出洗修範圍修理工作者；
- (3) 机車給油保养合格（主要部分缺油，但未发生必須修理的燒損和磨耗工作）者。

4. 不合格机車：

- (1) 各主要部分品，必須更換（輪檢表內規定互換的項目不算）者；
- (2) 鍋爐內火箱各板膨出凹入及炉撐折損非加修不許可运用者；
- (3) 主要部分品因缺油磨損，必須修理者；
- (4) 有技术管理規程規定的禁止出庫牽引列車情形之一者。

机車技术状态应按最弱一項評定等級。机車水锈状态按机車鍋爐內水質處理細則，进行檢查和評定。

机車鑑定后应按規定表格填报并提出总结。春季鑑定后，机务处長应向机务局长报送鑑定总结，着重分析冬运后机車状态不良現象和原因，并提出提高質量的整备計劃和措施。秋季鑑定，除鑑定总结外，并应提报各規定統計分析表报。

机車鑑定后，各段应根据每台机車状态的檢查結果和有关記錄資料，研究每台机車习性，分析不良状态产生的原因，制訂具体的改善維修保养的有效技术組織措施和整修計劃，按不同修程进行整修，从而提高机車質量，达到安全、正确运转，完成运输任务的目的。

- 注1. 机車主要部分品，包括汽缸、汽室套、輪箍、車軸、曲拐臂、滑板、勾貝及勾貝杆、搖連杆、伐动裝置各杆，鍋爐（包括烟管、过热管等）；
2. 历史性違章修理，經有关單位批准許可使用者，不影响評定等級；
3. 机車发生临修、破故，即屬於因技术状态不良而影响运用之一者，不

得列为优良及良好等級。在計算中暫以考慮三個月內發生的破故和一個月內發生的故障為准。因熱力技術狀態不良，而浪費燃料的機車，在計算中暫以連續浪費兩個月為准。

4. 機車保養，包括乘務員執行軟水作業制度的情況。作業制度執行的優良及良好的區別，依各局段自定的標準評定之。

第一章 機車鍋爐的修理

§1. 影響鍋爐的因素和鍋爐保養

機車鍋爐在製造、檢修和運用中受着多種的複雜因素，因而機車鍋爐的修理就遠較機械、走行等部分為複雜。鍋爐質量確定了機車主要狀態的優劣，機車鍋爐修理佔了機車修理的一個主要部分。

一、影響鍋爐的因素

1. 鍋爐鋼板冷加工硬化現象（冷硬現象）。鍋爐鋼板的加工是施行壓力加工，使變成要求的形狀。鋼板是可塑性金屬，而又是冷狀態下可塑性不足金屬，鋼板加熱至一定溫度時，可塑性才能增高。鍋爐鋼板的壓力加工變形，也就是塑性變形或殘余變形。鍋爐鋼板是由多晶體（晶粒）組成，當鋼板受壓力加工時，在外形變化同時，其內部晶粒亦隨之發生位移或滑動現象，以致晶粒產生變形或破碎。鋼板在冷狀態下的變形過程中，鋼板的機械性能、物理和化學性能不斷的變化，而使硬度、強度和脆性增加，使可塑性、耐蝕性減少，這種現象，叫做冷加工硬化現象。鋼板由於冷加工硬化後，由於脆性增加和耐蝕性減少，對鍋爐鋼板的使用是不利的。為了消除這種現象，鋼板壓力加工時，應在鋼板的再結晶溫度以上進行加工。鋼板的再結晶溫度約為 450°C ，也就是为了避免或減少冷加工硬化現象的发生，將鍋爐鋼板，

如火箱内外后板、喉板、管板等，使用型模施行热悶，此时开始温度一般是 $1200 \sim 1300^{\circ}\text{C}$ ，而工作完了的温度常在 $500 \sim 600^{\circ}\text{C}$ ；如修整锅炉及其接缝，锅炉钢板加热时至多为 $300 \sim 400^{\circ}\text{C}$ ；至于炉撑的焊装和铆钉的铆装等，多在常温下进行，因此目前还不可能完全避免锅炉钢板（以下简称炉板）冷加工硬化现象。

2. 水锈的产生。 锅炉内用水未施行软水工作时，锅水中的钙、镁、盐类经加热后产生水锈，附着于炉板的接水面。

锅水使用软水剂后，防止或减少了水锈的产生，但如使用不适当，仍可能产生不同程度的水锈。

炉板附着水锈，不但降低了传热效率，浪费燃料，更重要的是由于水锈的附着在炉板上，增加了炉板温度，因而削弱了炉板的强度，甚至引起炉板的膨出、凹入、波浪变形或裂纹等故障。

3. 锅炉钢板接水面的腐蚀。 炉板接水面于锅水温度增高时，锅水发生电解作用，产生氢氧化铁的化合物，使炉板受到腐蚀，减薄炉板厚度。

4. 氧化铁渣的产生。 炉板接燃气面，由于燃气中的游离氧和硫与钢板的接触可产生氧化铁或硫化铁，使钢板产生铁渣，逐渐脱落，氧化铁渣或硫化铁渣脱落后，再产生氧化铁渣或硫化铁渣，使炉板受到腐蚀作用，火箱内温度增高至 $450 \sim 500^{\circ}\text{C}$ 时，铁渣的形成，更为显著。

5. 内火箱板和烟管的机械性磨耗。 燃料在内火箱燃烧时，由于强烈的通风作用，燃气可能携带大量的未完全燃烧的炭粒或炭渣等逃出，这种颗粒以高速度接触锅炉火箱管板，并通过大、小烟管，因而与炉板和大、小烟管发生机械性磨耗，使炉板、炉撑头部、大、小烟管卷边部分和大、小烟管壁等，受到磨损。