

中等专业学校教学用书

# 矿山机械設備

上 冊

湖南冶金学院矿山机电教研組編



中国工业出版社

2

本书系根据 1959 年新修訂中等专业学校矿山机电专业教育  
计划的时数和要求編写的。全书共四篇分上下两册出版。上册包  
括矿山通风设备、矿山排水设备、矿山压气设备等三篇，下册为  
矿山提升设备一篇。

书中叙述了现代矿山最主要的机械设备的基本理论及构造，  
安装、运转、设计等基本問題。

本书除可作为中等专业学校矿山机电专业的教材外，还可供  
矿山现场及设计部門的机电技术人员认参考。

本书上册由湖南冶金学院矿山机电教研組季瑞蓀同志主編，  
下册在矿山机电教研組矿山机械设备教学小组全体同志討論的編  
写大綱的基础上，由周湘甫同志执笔写成。

矿山机械设备  
上册  
湖南冶金学院矿山机电教研組編

\*

中国工业出版社出版 (北京復興路丙10號)  
(北京市書刊出版事業許可證字第110号)

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行，各地新华书店經售

\*

开本 850×1168<sup>1/16</sup> · 印张147/16 · 插页15 · 字数330,000

· 1961年9月北京第一版 · 1961年9月北京第一次印刷

· 印数0001--2,437 · 定价 (9—1) 2.05元

统一书号：15165·404 (冶金-121)

中等专业学校教学用书



# 矿山机械设备

上 册

湖南冶金学院矿山机电教研组编

中国工业出版社

2

本书系根据 1959 年新修訂中等专业学校矿山机电专业教育  
計劃的时数和要求編写的。全书共四篇分上下两册出版。上册包  
括矿山通风设备、矿山排水设备、矿山压气设备等三篇，下册为  
矿山提升设备一篇。

书中叙述了现代矿山最主要的机械设备的基本理论及构造，  
安装、运转、设计等基本問題。

本书除可作为中等专业学校矿山机电专业的教材外，还可供  
矿山现场及设计部門的机电技术人员认参考。

本书上册由湖南冶金学院矿山机电教研組季瑞蓀同志主編，  
下册在矿山机电教研組矿山机械设备教学小组全体同志討論的編  
写大綱的基础上，由周湘甫同志执笔写成。

矿山机械设备  
上册  
湖南冶金学院矿山机电教研組編

\*

中国工业出版社出版 (北京復興路丙10號)  
(北京市書刊出版事業許可證字第110号)

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行，各地新华书店經售

\*

开本 850×1168<sup>1/16</sup> · 印张147/16 · 插页15 · 字数330,000

· 1961年9月北京第一版 · 1961年9月北京第一次印刷

· 印数0001--2,437 · 定价 (9—4) 2.05元

统一书号：15165·404 (冶金-121)

# 上冊 目錄

## 第一篇 矿山通风设备

第一章 透平机的理論基础	10
§ 1—1 透平机的概述	10
§ 1—2 透平机的基本方程式	13
§ 1—3 透平机的理論特性曲綫	17
§ 1—4 透平机的实际特性曲綫与个性特性曲綫	21
§ 1—5 管网特性曲綫	25
§ 1—6 透平机的工况	30
§ 1—7 透平机的相似概念及类型曲綫	35
§ 1—8 透平机的比例定律	41
§ 1—9 比轉数	42
第二章 通风机的构造	46
§ 2—1 离心通风机	46
§ 2—2 軸流式通风机	51
§ 2—3 局部通风机	72
第三章 通风机的調整	76
§ 3—1 概念	76
§ 3—2 調整方法	77
第四章 通风机的联合運轉	84
§ 4—1 一般概念	84
§ 4—2 通风机的并联	87
§ 4—3 通风机的串联	90
§ 4—4 自然通风	91
第五章 通风測量仪表	94

§ 5—1	压力測量儀表.....	94
§ 5—2	風速測量儀表.....	98
§ 5—3	轉速表.....	100
<b>第六章</b>	<b>通风機的電動機及電能消耗.....</b>	<b>102</b>
<b>第七章</b>	<b>通风設備的配置、安裝及試轉.....</b>	<b>105</b>
<b>第八章</b>	<b>通风設備的運轉.....</b>	<b>113</b>
§ 8—1	通风設備運轉的基本指示.....	113
§ 8—2	通风機的維護、管理.....	115
§ 8—3	定期檢查與檢修.....	116
§ 8—4	通风設備的試驗.....	120
§ 8—5	通风設備的故障原因及其處理方法.....	123
<b>第九章</b>	<b>通风設備設計.....</b>	<b>125</b>
§ 9—1	基本原則.....	125
§ 9—2	通风設備設計的步驟.....	127

## 第二篇 矿山排水设备

<b>第十章</b>	<b>概論.....</b>	<b>134</b>
§ 10—1	矿井含水量.....	134
§ 10—2	矿水的性质.....	134
§ 10—3	矿井排水设备的装置.....	136
§ 10—4	水泵的吸水高度 $H_a$ .....	137
§ 10—5	水泵的排水高度 $H_p$ .....	138
§ 10—6	水泵的总揚程 $H_M$ .....	138
§ 10—7	水泵的种类.....	138
§ 10—8	空气泵.....	139
§ 10—9	气力泵.....	141
§ 10—10	射水泵.....	142
§ 10—11	内燃水泵.....	143
<b>第十一章</b>	<b>离心水泵.....</b>	<b>146</b>
§ 11—1	离心水泵的分类及其理論基础.....	146

§ 11—2 离心水泵部件构造.....	150
§ 11—3 离心水泵的构造.....	162
<b>第十二章 往复式水泵.....</b>	<b>179</b>
§ 12—1 往复水泵的分类及其工作原理.....	179
§ 12—2 往复水泵的理論基础.....	181
§ 12—3 往复水泵的主要部件构造.....	186
§ 12—4 往复水泵的构造.....	188
<b>第十三章 离心水泵的联合运转.....</b>	<b>191</b>
§ 13—1 在同一地点两台水泵的串联与并联.....	191
§ 13—2 不在同一地点二台水泵的联合运转.....	192
<b>第十四章 水泵的原动机.....</b>	<b>193</b>
§ 14—1 水泵原动机的功率和电能消耗量.....	193
§ 14—2 水泵原动机.....	193
<b>第十五章 管道.....</b>	<b>196</b>
§ 15—1 管道的设备.....	196
§ 15—2 管道的计算.....	207
<b>第十六章 排水设备自动化.....</b>	<b>219</b>
§ 16—1 排水设备自动化的意义.....	219
§ 16—2 排水自动化系统.....	219
§ 16—3 排水自动化充水的方法.....	221
§ 16—4 排水自动化电动机启动的方法.....	222
<b>第十七章 矿山水泵站.....</b>	<b>224</b>
§ 17—1 排水系统.....	224
§ 17—2 水仓与水泵房.....	227
<b>第十八章 排水设备的安装与运转.....</b>	<b>236</b>
§ 18—1 排水设备的安装.....	236
§ 18—2 排水设备的运转.....	238
<b>第十九章 水泵的试验及测量仪表.....</b>	<b>245</b>
§ 19—1 排水量的测量.....	245

§ 19—2	揚程的測量.....	248
§ 19—3	水泵的軸功率.....	250
§ 19—4	水泵效率.....	250
§ 19—5	離心水泵的特性曲線及試驗數據的整理.....	250
第二十章	排水設備的設計.....	253
§ 20—1	排水設備設計的基本原則.....	253
§ 20—2	設計例題.....	255

### 第三篇 矿山压气设备

第二十一章	往复式压气机的理論.....	264
§ 21—1	压气机的分类.....	264
§ 21—2	单級压气机的理論过程.....	265
§ 21—3	单級压气机的实际过程.....	271
§ 21—4	有害容积的影响.....	272
§ 21—5	阻力及空气的慣性对压气机示功图的影响.....	274
§ 21—6	漏气对压气机生产能力的影响.....	275
§ 21—7	空气的湿度对压气机生产能力的影响.....	275
§ 21—8	吸气温度增高对压气机生产能力的影响.....	275
§ 21—9	压气机的輸送系数.....	276
§ 21—10	多級压缩.....	276
§ 21—11	按照在压气机气缸尺寸确定排气量.....	284
§ 21—12	压气机原动机的功率.....	285
§ 21—13	压气机的冷却.....	289
第二十二章	往复式压气机的构造.....	295
§ 22—1	压气机的构造.....	295
§ 22—2	压气机主要部件的构造.....	303
§ 22—3	压气机的調整.....	316
§ 22—4	压气机的潤滑.....	326
§ 22—5	压气机的輔助裝置.....	330
第二十三章	迴轉式压气机.....	341

§ 23—1	迴轉式压气机的工作原理.....	345
§ 23—2	迴轉式压气机排气量的計算.....	346
§ 23—3	迴轉式压气机的构造.....	346
§ 23—4	迴轉式压气机的优缺点.....	346
<b>第二十四章</b>	<b>离心式压气机.....</b>	<b>349</b>
§ 24—1	离心式压气机的工作原理.....	349
§ 24—2	离心式压气机的工作性能.....	351
§ 24—3	离心式压气机的功率.....	351
§ 24—4	离心式压气机的构造.....	352
§ 24—5	离心式压气机的調整.....	354
§ 24—6	离心式压气机的优缺点及其使用范围.....	360
<b>第二十五章</b>	<b>真空泵.....</b>	<b>362</b>
§ 25—1	真空泵的功用.....	362
§ 25—2	真空泵的功率.....	362
§ 25—3	有害容积对真空泵的影响.....	363
§ 25—4	真空泵的工作原理.....	364
§ 25—5	真空泵的构造.....	365
<b>第二十六章</b>	<b>压气设备的风管网路.....</b>	<b>370</b>
§ 26—1	风管网路的装置.....	370
§ 26—2	管网的計算.....	376
<b>第二十七章</b>	<b>压气机站的配置及其安装試轉.....</b>	<b>391</b>
§ 27—1	压气机站的配置.....	391
§ 27—2	压气机的安装試轉.....	392
<b>第二十八章</b>	<b>压气设备的运转.....</b>	<b>400</b>
§ 28—1	压气机的起动、运转与停車.....	400
§ 28—2	往复式压气机的故障原因及其消除方法.....	402
§ 28—3	压气机的試驗.....	405
§ 28—4	压气设备的定期检查与检修.....	420
§ 28—5	防止风管网路中的漏气损失和压力降方法.....	421

第二十九章 壓氣設備的設計.....	424
§ 29-1 壓氣設備設計的基本原則.....	424
§ 29-2 設計的計算步驟.....	424

### 附录

I-1 4-62型及4-62-2型離心通風機性能規範及 選擇曲線	
I-2 4-62型離心通風機類型曲線及選擇曲線	
I-3 4-62型及4-62-2型離心通風機外形尺寸	
I-4 BY型軸流式通風機類型曲線	
I-5 BY型軸流式通風機性能曲線	
I-6 BY型軸流式通風機外形尺寸	
I-1 Δ型水泵技術性能表	
I-2 帶底座的Δ型水泵安裝尺寸	
I-3 不帶底座的Δ型水泵安裝尺寸	
I-4 SSM型離心水泵性能曲線圖	
I-5 SSM型離心水泵性能表	
I-6 SSM型離心水泵外形尺寸	
I-7 水泵電動機的技術數據及其外形尺寸	
II-1 國產移動式壓氣機規格表	
II-2 國產固定式壓氣機規格表	
II-3 國產風動機械耗氣量表	
II-4 無縫鋼管規格表	
II-5 焊接鋼管規格表	
II-6 胶皮管規格表	
II-7 常用閥門表	
II-8 热力学公式	
參考文獻	

# 第一篇

## 矿山通风设备

## 第一章 透平机的理論基础

### §1—1 透平机的概述

#### 1. 透平机的分类

在一种机器的軸上，装着叶片式的工作輪，这种由于工作輪的轉动而作功的机器叫做透平机。

透平机的种类根据用途可分为原动机和工作机两类。前者系利用流体（液体、气体）的能，作用在透平机的工作輪上，使机軸轉动而产生机械功，如汽渦輪、水渦輪等。后者系利用原动机的机械能使軸轉动来輸送流体或压缩气体，如通風机、离心式和軸流式水泵、离心压气机等。

如果根据它們的构造以及流体对工作輪軸綫的运动特点来分类的話，透平机可分为离心式的和軸流式两种。前者流体运动的方向和工作輪軸綫垂直，而后者則和工作輪軸綫平行。

#### 2 透平机的工作原理

我們首先談談离心透平机的工作原理。如图 1—1 表示单面吸入单級离心透平机的示意图。它是由具有輪叶 2 并装在軸 3 上的工作輪 1、軸承 4、螺旋形扩散器 5、吸入管 6 及錐形扩散器 7（在水泵中不使用扩散器 7）所組成的。




图 1—1 单面吸入单級离心透平机示意图

当工作輪按箭头所示的方向轉動時，工作輪內的流體，由於工作輪轉動時所產生的離心力，自工作輪內面流至工作輪的外周，再經螺旋形擴散器而自錐形擴散器流出；當工作輪的流體被壓出時，工作輪內部空間呈真空狀態，這時由於大氣壓力將流體壓入工作輪內，以填充工作輪內原先被帶去的流體，工作輪不斷地旋轉，流體也不斷地被吸入和壓出，故離心透平機能繼續不斷地供給流體。

上面所述的透平機，它的流量比較小。如果要增加透平機的流量，我們可以採用雙面吸入的透平機，如圖1—2所示，圖中的注釋與圖1—1相同。

以上各種透平機，它只有一個工作輪，因此稱為單級透平機。如果要求它的壓力增加時，則在同一軸上裝上幾個工作輪，這樣，就成為多級透平機或串聯式透平機。如圖1—3 (b) 所示。圖中的注釋與圖1—1相同。在這種透平機中，流體自吸入口進入第一個工作輪後，提高壓力而進入第二個工作輪。在第二個工




图1—2 双面吸入单級透平机




图1—3 a—并联式透平机；b—串联式透平机

作輪再次提高壓力后，又进入第三个工件輪。这样，連續地流过所有的工作輪，最后自扩散器内排出。图1—3(a)表示并联式透平机，它所产生的压头与单級透平机相同。不过在流量方面較单級的要增大一倍。

图1—4表示軸流式透平机的示意图。这种透平机系由装在軸2上的毂状工作輪1、輪叶3和外壳4所組成。当工作輪轉动时，流体沿着工作輪的軸向运动，在輪的进口处产生真空，而在




图1—4 軸流式透平机

輪的出口处则产生高于大气压的压力。工作輪連續不断地轉动时，流体則連續不断地自吸入口沿軸向从排出口流出。图1—4所示的透平机，因为軸上只具有一个工作

輪，所以称为单級軸流式透平机。如果在軸上装有多个工作輪，则称为多級軸流式透平机。

### 3. 透平机的工作特性参数

(一) 流量 流量即透平机在单位時間內輸送流体的数量。其单位可用体积表示；也可用重量表示。如米<sup>3</sup>/秒、米<sup>3</sup>/分、米<sup>3</sup>/时、公斤/秒、公斤/分、公斤/时。

(二) 压头 流体的质点在管内移动时，它的每一个质点都应储备一定的能量。这种能量的消耗用以克服管网中的阻力，同时使流体产生运动速度。流体质点所增加的能量是在透平机中取得的。我們称单位重量的流体所取得的能量叫压头。关于压头的单位，通風机用毫米水柱高表示；水泵則用米水柱表示，称为水泵的揚程。

$$1 \text{ 毫米水柱} = 1 \text{ 公斤/米}^2$$

1 工程大气压 = 10 米水柱

(三) 功率 前面已經指出，压头是单位重量或单位体积流体的能量增加。显然，如果透平机在单位時間內移动  $Q$  单位重量或体积时，则单位時間內所作的功（即功率）应等于：

$$N_t = QH$$

一般功率的单位以千瓦来表示。則水泵的功率可用下式計算：

$$N_t = \frac{Q\gamma H}{102} \text{ 千瓦}$$

而通風机的功率則为：

$$N_t = \frac{Qh}{102} \text{ 千瓦}$$

在第一种情况下， $H$  的单位是以米水柱高表示的；第二种情况， $h$  的单位系以毫米水柱高表示的。

功率的单位，有时也用馬力来表示。所謂馬力，即每一秒钟作了 75 公斤一米的功。1 馬力 = 0.736 千瓦。

(四) 效率 透平机的效率，就是輸送流体的理想功率与实际上透平机所消耗功率的比值。即：

$$\eta = \frac{Q\gamma H}{102N} \cdots \cdots \cdots \text{水泵}$$

$$\eta = \frac{Qh}{102N} \cdots \cdots \cdots \text{通風机}$$

式中  $N$ —透平机实际所消耗的功率（千瓦）。

(五) 轉數 即透平机在单位時間內的轉数。其单位为：轉/分、轉/秒。

## §1-2 透平机的基本方程式

### 1 速度图及各种速度的关系

空气和水，按它們本身性质來說虽然不同，但是，通風机和

水泵的工作过程都是相似的。因为这两种机械的工作过程可以认为是在流体密度不变的情况下进行的。实际上，水是不可压缩的物质，空气虽然可以压缩，但由于通风机所产生的最大压头通常不超过600毫米水柱，所以空气的密度也可以当作不变。

为了导出透平机的基本方程式（理论压头），首先作出下列几个假想条件：

- 1) 在透平机工作过程中，假设没有任何损失；
- 2) 工作轮具有无限多而且无限薄的叶片；
- 3) 流体在工作轮内的流动，应是稳定流；
- 4) 流体应充满工作轮内全部空间，有没空隙。




图1-5 工作輪速圖

现在就流体在工作轮内流动时的速度加以分析，如图1-5所示：

設  $u$ ——工作輪的圓周速度（米/秒）；

$W$ ——流体在工作輪內的相对速度（米/秒）；

所謂相对速度，系觀察者站在迴轉的工作輪上，  
觀察流体流动时的速度。

$C$ ——絕對速度（米/秒）；

所謂絕對速度，系觀察者站在迴轉的工作輪外，  
觀察流体流动时的速度。

$\alpha$ ——絕對速度与圓周速度的夹角；

$\beta$ ——相对速度与圆周速度的延线的夹角；

1、2——分别表示进口与出口的脚注。

由图1—5根据三角学的余弦定律，我们得到各种速度的关系如下：

$$W_2^2 = C_2^2 + u_2^2 - 2C_2u_2 \cos \alpha_2 \quad (1)$$

$$C_2^2 = W_2^2 + u_2^2 - 2W_2u_2 \cos \beta_2 \quad (2)$$

$$C_{2u} = C_2 \cos \alpha_2 = u_2 - W_2 \cos \beta_2 = u_2 - C_{2m} \cot \beta_2 \quad (3)$$

$$C_{2m} = W_2 \sin \beta_2 = C_2 \sin \alpha_2 \quad (4)$$

## 2. 透平机基本方程式的推导

根据动量矩定理：“加于二截面流体的外力矩，应等于单位时间内此二截面动量矩的增量。”设：

质点在工作轮入口处的动量矩为：

$$L_1 = mc_1 l_1$$

质点在工作轮出口处的动量矩为：

$$L_2 = mc_2 l_2$$

则动量矩的增量为：

$$L = L_2 - L_1 = m(c_2 l_2 - c_1 l_1)$$

设加到流体的功率为  $N$ ；工作轮的角速度为  $\omega$ ；透平机的流量为  $Q$ ；它的理论压头为  $H_T$ 。

$$\text{则外力矩 } L' = \frac{N}{\omega} = \frac{QH_T}{\omega}$$

根据动量矩定律  $L' = L = L_2 - L_1$

$$\frac{QH_T}{\omega} = m(c_2 l_2 - c_1 l_1)$$

而  $m = \frac{Q\gamma}{g}$  式中  $\gamma$ ——流体的比重。

$$\frac{QH_T}{\omega} = \frac{Q\gamma}{g} (c_2 l_2 - c_1 l_1)$$