

# 高温车间降温措施

建筑工程部建筑科学研究院采暖通风室 编

采暖通风文集

建筑工程出版社

# 高温车间降温措施

建筑工程部建筑科学研究院采暖通风室 编

建筑工程出版社出版

• 1959 •

## 內 容 提 要

本書是“采暖通风文集”之一。全書分为“高溫車間降溫措施”、“我国南方地区黑色冶金工厂通风降溫設計意見”、“南方地区机械制造工厂通风降溫設計意見”和“南方地区氮肥厂通风降溫設計意見”四部分。本書詳細叙述了如何改进高溫車間的操作方法、安排热源、扇風噴霧、自然通风等有效的措施。

本書可供采暖通风方面的設計人員、研究人員、建筑工程技术人員、劳动保护部門和卫生技术工作者参考。

## 高 溫 車 間 降 溫 措 施

建筑工程部建筑科学研究院采暖通风室 编

\*

1959年6月第1版

1959年6月第1次印刷

5,265册

850×1168 1/32 · 100千字 · 印張 37/8 · 定价(10) 0.74元

建筑工程出版社印刷厂印刷 · 新华书店发行 · 書号: 1630

建筑工程出版社出版(北京市西郊百万庄)

(北京市書刊出版业营业許可証出字第052号)

## 前　　言

我国南方很多地区，气候闷热，因此，辐射强度高、发热量大的高温车间降温问题，就成为改善劳动条件、提高劳动生产率的重要问题之一。

1958年夏季，原科学规划委员会建筑专业组曾组织了设计部门、科学研究单位和地方卫生机关等分别在南京、上海、西安、重庆、成都、武汉和黄石等地区的高温车间进行了测定和研究了“高温车间降温问题”。我们将各单位根据测定编写的“高温车间降温措施”、“我国南方地区黑色冶金工厂通风降温设计意见”、“南方地区机械制造工厂通风降温设计意见”和“南方地区氮肥厂通风降温设计意见”四篇报告合编在一起作为“采暖通风文集”之一，以供建筑热工研究人员、采暖通风技术人员和卫生技术工作者参考。

建筑工程部建筑科学研究院采暖通风室

1959年5月12日

# 目 录

## 前 言

I. 高溫車間降溫措施 .....	建筑工程部建筑科学研究院采暖通风室 ( 1 )
(一) 改进操作 .....	( 2 )
(二) 安排热源 .....	( 5 )
(三) 隔热措施 .....	( 8 )
(四) 自然通风 .....	( 12 )
(五) 建筑方位 .....	( 22 )
(六) 扇风喷雾 .....	( 29 )
(七) 行車热修 .....	( 37 )
(八) 清凉飲料 .....	( 41 )
(九) 作息时间 .....	( 43 )
(十) 維护管理 .....	( 45 )
II. 我国南方地区黑色冶金工厂通风降溫設計意見	
黑色冶金設計總院采暖通风科 建筑工程部建筑科学研究院采暖通风室	( 47 )
(一) 南方地区一般情况 .....	( 47 )
(二) 对煉鋼車間通风降溫設計意見 .....	( 48 )
(三) 对軋鋼車間通风降溫設計的意見 .....	( 54 )
III. 南方地区机械制造工厂通风降溫設計意見 .....	
第一机械工业部第一設計院卫生技术科 ( 60 )	
(一) 概述 .....	( 60 )
(二) 对有关几个問題的探討 .....	( 61 )
一、建筑物高度与屋頂隔热层的問題 .....	( 61 )
二、開啟式厂房和穿堂风的作用問題 .....	( 69 )
三、工艺和建筑布置对室内气象条件的影响問題 .....	( 87 )
四、南方地区冷加工車間內部如何組織空气流动的 問題 .....	( 90 )

五、如何減少太陽輻射熱對窗的影響問題	( 94 )
(三) 几個主要車間的通風降溫措施和意見	( 94 )
(四) 存在問題及建議	( 99 )
IV. 南方地區氮肥廠通風降溫設計意見	
..... 大連化工廠 清華大學 建築工程部建築科學研究院采暖通風室	( 101 )
(一) 氮肥廠高溫車間的情況	( 101 )
(二) 造氣工段通風降溫設計意見	( 104 )
(三) 合成車間通風降溫設計意見	( 112 )

# I. 高溫車間降溫措施

建筑工程部建筑科学研究院采暖通风室

以冶金、机器制造、氮肥等工厂的炼钢、轧钢、铸工、锻工、造气等车间为主的高温车间，它们的特点是发热量大和辐射强度高。一般高温车间的发热强度都在30千卡／立方公尺·时以上，辐射强度也都超过1卡／平方公分·分。而炼钢车间的发热强度，经常超过100千卡／立方公尺·时，辐射强度高达8—10卡／平方公分·分。因而夏天车间温度很高，在热源附近工作的更热，再加上照射到机体上超过太阳光好几倍的辐射热，高温车间的降温问题，特别是在南方炎热地区，就成为提高劳动生产率、保护工人健康的重要问题之一。

解放后，由于党的重视，高温车间的劳动条件有了显著的改进。为了进一步解决高温车间的降温问题，原国家科学规划委员会建筑专业组把它列为1958年重点研究项目。在1958年夏天，我们和30多个单位一起进行了一次7个城市空前规模的高温车间降温问题现场测定。参加的人员约180人，用了2750个工作日，一共测定了148个厂，其中钢铁厂15个、有色冶金厂4个、机器制造厂71个、化工厂4个，玻璃、陶瓷、砖瓦等其它厂54个。

在这次现场测定中，我们曾对一些典型车间进行了较全面、为时较长的重点测定；对有些工厂和车间进行了重点了解某一通风降温措施的“专业测定”和普遍了解情况的“普查”工作。大部分测定都是在7、8这两个月中进行的。在测定中，有时室外温度和车间温度都很高。在测定中，我们也学习和总结了很多群众的创造。

根据党所提出的多快好省地建设社会主义总路线及“洋土结

合”等方針，在學習蘇聯先進經驗的基礎上，通過1957年3月全國防暑降溫工作經驗交流會議，以及廣大羣眾進一步的創造、發展和這次大規模的現場測定，我們認為高溫車間的防暑降溫工作應當採取“利用一切有利因素”的綜合措施。而且，在一些又有高溫、又產生有害氣體和粉塵的車間，必須把通風、除塵、排毒結合在一起來考慮；在一些冬天溫度較低的地區，夏天的降溫則應和冬天的采暖問題聯在一起考慮。

1958年夏天高溫車間降溫測定概況

表 1

地 区	測 定 广 数		參 加 單 位	參 加 人 數	工 作 日 數
	重 点	普 查			
上海—南京	10	81	11	111	1430
武汉—黄石	4	15	6	23	390
重庆—成都—西安	2	36	22	46	930
共 計	16	132	39	180	2750

根據這次測定，經過分析和研究，我們提出如下10個綜合性的高溫車間降溫措施。實踐證明，應用了這些主要來自羣眾、來自實踐的經驗，已經能夠防止急性中暑；防止高溫對工人健康嚴重的危害。

### (一) 改进操作

結合技術革命運動，改進生產工藝過程和操作過程，往往是改善高溫作業勞動條件的主要方法。這可以分為三種情況：

#### 1. 減少高溫部件暴露的時間和面積

上海某鋼鐵廠原來每一澆注鋼錠的平板，要把鋼錠模脫掉4次，把紅錠吊走4次，因此，整個工序是“八吊”。在鋼錠模脫掉以後，操作工人就暴露在“紅錠”的高輻射熱之下。後來改為把每塊平板分成兩組，起吊時分兩次把鋼錠模與紅錠同時吊起，紅錠借特制的鐵鏈箍在鋼錠模中，運至小車上，先放鬆鐵鏈，卸

下紅錠，再將鋼錠模卸至另一小車推走。每塊平板兩次即能吊完，因而就變為“雙吊”了（圖1、圖2）。雙吊在減少輻射熱和發熱量方面有著顯著的作用，而且也大大縮短了生產操作的時間，勞動生產率增加將近4倍。兩者之間的比較如下：

	八 吊	双 吊
散热量（每吨鋼）（千卡／时）	227,000	158,000
辐射强度（卡／平方公分·分）	5.5	3.25
紅錠暴露时间（秒）	180	75

從上面的數字中可以看出，紅錠的散熱量、輻射強度和工人




图 1 八吊和双吊的操作过程示意图




图 2 双吊的方法

烤時間都減少了40—50%。

轉爐出鋼時，渣子浮于鋼水表面。在加合金之前，需用木块堵住渣子，通过直徑为42公分的出鋼口时， $1560^{\circ}\text{C}$ 鋼水輻射到工人操作地点的輻射热，有时达到8卡／平方公分·分。上海某鋼鐵厂进行了技术革新，根据茶壺倒水的原理，在大口下另开小口，由小口出鋼（图3）。这样出鋼时大口向上，減少了高溫鋼水暴露的面积，使輻射强度降低为3卡／平方公分·分。




图3 轉爐小口出鋼时的情况

## 2. 把高溫作业 安排在晚間进行

有些工艺过程，象机械厂的鑄工車間，仅在澆注鑄件时和澆注鑄件后，放散大量对流热和輻射热。如果不是三班連續澆注

或是每晝夜仅工作一班、两班时，可以采用上海地区所应用的方法，把澆注工作安排在晚間和清晨进行。

根据南方炎熱地区的室外气象資料，夏季白天的最高溫度約比黎明前的最低溫度一般要高 $7-8^{\circ}\text{C}$ 左右，晚上20时到早上8时的平均溫度，約比早上8时到晚上20时的平均溫度低 $4^{\circ}\text{C}$ 左右（图4）。

把高溫作业放在晚上进行，等于使操作地帶的溫度降低3— $4^{\circ}\text{C}$ 。

## 3. 操作过程的半机械化、机械化和自动化

生产过程的半机械化、机械化和自动化，可以減少或消除輻射热对操作人員的影响，使操作人員离开高溫作业地点或減少在高溫作业地点逗留的时间。

南京某化工厂硫酸焙燒車間出渣和运渣时，矿渣的溫度約在 $300-600^{\circ}\text{C}$ 之間，出渣、运渣的工人既受到約1卡／平方公分·分




图 4 南方炎热地区夏天的典型室外溫度变化綫图

的輻射热，又受到热风的圍攻和二氧化硫( $\text{SO}_2$ )气体的刺激。在采用了机械輸送装置以后，大大減少了运渣时热渣对操作人員的影响。

显然，生产过程的机械化、自动化必須結合具体的情况和条件，逐步实施和改进。

## (二) 安排热源

高溫車間的主要热源是各种爐子、紅錠、紅热的鑄件、鍛件、爐渣。如果我們能合理地安排热源，再加上一些其他措施，那末我們就有可能在夏天最热的时候，使車間內的溫度和室外接近。

在安排热源时，首先是疏散热源。在不影响生产工艺操作的情况下，应当尽可能地把各种爐子移到車間外面。北京某鋼鐵厂的旧鍛工車間，原来車間內夏天很热，他們在爐子与鍛錘之間砌一座一磚厚的隔墙——等于把爐子搬到鍛压車間外面。再加上在爐口安装水幕，在白鐵皮的屋頂上噴霧，結果夏季很热时室內溫

度还低于室外溫度(图5)。




图 5 加热爐在外面的鍛工車間

南京某化工厂造气车间造气工段的燃烧室和废热锅炉都在车间内。当刮倒风时，室外空气先通过炉子、燃烧室、废热锅炉然后到达工作地点，温度往往比室外高6—8°C。但是上海某化工厂造气车间的燃烧室、废热锅炉都在室外，室内外温差通常只有0.5—1°C左右。

已经浇注好的红锭、红热铸件、锻压好的锻件和清理出的炉渣等都应当尽快地运到室外。上海某机械厂铸件的清砂工序是在室外进行的，车间内放散的热量和粉尘，就要少多了。重庆某机械厂锻工车间虽然有两排小炉子，但是由于锻件运走得快，车间内地面上几乎找不到一个热锻件，所以要比重庆其他机械厂和机床厂的内有热工件的锻工车间的情况好得多。

每公斤红热的钢铁或是红热的铸件、锻件，每分钟约向车间内放散100—200千卡的热量。

其次是合理地布置热源。

对于应用穿堂风的单跨或是多跨厂房，热源应当尽可能布置在主导风向的下风侧，靠着背风面的外墙处，使室外空气尽可能先通过工人操作地带，然后再通过热源排出。

南京某化工厂造气车间造气工段的三层自动机工区是一个宽15公尺、两面都有侧窗的车间，管理自动机的操作地带在东南侧，燃烧室、废热锅炉和煤气发生炉口靠西北侧墙。在刮顺风时，室外空气先经过操作地带再经过热源，操作地带温度就低；而刮倒风时，室外空气先经过热源再到操作地带，操作地带温度就高。两者约相差 $6^{\circ}\text{C}$ 左右（图6）。因而在夏天应用穿堂风的单跨厂房内，热源与热源之间最好能留出一定的间隙，以防止刮倒风时，工作地点气象条件恶化。

某造气工段顺风和倒风时操作地带  
气象条件的比较 表 2

风向情况	室内外温差( $^{\circ}\text{C}$ )
顺 风	2°
倒 风	8.5°




图 6 造气工段刮顺风时的情况

对于一个双跨的厂房，热跨应放在主导风向的下风侧。

由于带有热跨的三跨厂房，穿堂风在自然通风中的比重大为减少，热压所产生的自然通风就显得突出了。因此，把热跨放在中间，使室外空气从两边的冷跨流入，一部分从冷跨天窗排出，一部分从冷跨进入热跨，从热跨天窗排出，这样比较合适。

南京某化工厂的高压车间是一个三跨的双层建筑，西南跨是电动的高压机，发热量较少；东北跨是卧式蒸汽高压机，发热量较大；中跨是蒸汽高压机，发热量最大。当室外温度在 $32^{\circ}\text{C}$ 时，

西南跨的平均溫度約在 $33^{\circ}\text{C}$ ，中跨約在 $35.5^{\circ}\text{C}$ 。以較凉的一部分西南跨空气供应較热的中跨，对于增加中跨通风量和气流速度、降低溫度都有好处。車間內气流的情况如图 7 中所示。图 7 是1958年7月30日刮西南风时的情况。当时室外风很大，风力約为6公尺／秒。因此，有一部分空气穿过中跨而从东北跨的天窗中排出。




图 7 南京某化工厂高压车间的情况

### (三) 隔热措施

采用隔热措施能够有效地防止辐射热对人体的危害，防止或减少爐子和大量蒸汽設備放散入工作区域中的热量。隔热措施有时还可以节约燃料，是各种爐子和应用大量蒸汽設備首先应当采用的降温措施。

1. 对于一些溫度很高的熔爐爐口，如果水滴对生产过程有影响时，应当采用水箱或循环水爐門（图 8）来隔热（水箱中的溫度不能太高，以防汽化）。加热后的溫水还可以加以利用。

根据上海某熔煉厂熔爐的爐口水箱和某印染厂水管鍋爐的夹水爐門的測定，情况如下：

爐內溫度	.....	$1000^{\circ}\text{C}$
进水水溫	.....	$25-30^{\circ}\text{C}$
出水水溫	.....	$60-70^{\circ}\text{C}$
溫升	.....	$30-40^{\circ}\text{C}$
每平方公尺爐門需用水量	.....	$1.5-2.5\text{吨}/\text{时}$




图 8 水箱和循环水爐門  
甲—电爐的正視圖和俯視圖；乙—循環水爐門放大圖

应用水箱或循环水爐門以后，爐門外壁平均溫度能够从150—200°C降低到40—50°C。

2.一些高溫熔爐的爐口，如果水滴对生产过程沒有影响时，可以采用水帘和水幕。水帘用水量較大，它的特点是可以送入或取出不怕水滴的原材料和燃料。通常高溫熔爐爐口采用的水幕是在鋼板上流水。水幕只是在开閉爐門时不太方便。

鍛工車間的加热爐，由于爐口冒火苗，采用鋼板流水比較合适（图9）。

根据上海某机械厂的測定，鋼板流水隔熱前爐口的輻射热是7卡／平方公分·分，隔熱后減为1.3卡／平方公分·分。用水量是800—1000公斤／平方公尺·时；水的溫升約在40°C左右。

3.对于一些大型加热爐、退火爐等爐壁，可以采用隔热材料和空气层隔热。凡是 爐膛、設備或部件的內 表面溫度不能增高




图 9 鍛工爐口的鋼板流水

时，应当采用空气层隔热（图10）。空气层可以用石棉板、木丝板或砖隔砌。用隔热材料制作隔热层时，应当根据需要隔热的外表面温度尽量采用当地材料。

上海某机械厂的锻工炉用了瓦砾石棉板的空气层隔热以后，炉壁外表面温度仅在40—50°C之间。

**4.一些小型锻炉可以用青砖砌成隔热排气围护结构(图11)。**  
玻璃熔炉用麻布水幕做隔热罩是一种比较经济有效的方法。

根据上海某玻璃厂的测定，采用麻布水幕后，炉壁的辐射强度从2.6卡／平方公分·分减少到0.8卡／平方公分·分。麻布水幕的用水量约为150—200公斤／平方公尺·时，水的温升约在10°C左右。

采用青砖隔热的上海某锅炉厂，炉壁温度从每班工作开始时的28°C上升到42°C。除了开口一面外，其余三面的辐射热都感觉不出来。

**5.一些大量应用蒸汽发热的设备，一般可以在表面包复隔热**




图 10 空气层隔热




图 11 锻工墟青砖隔热示意图