

高等学校教学用書



电 炉 炼 鋼 学

北京鋼鐵學院編著

中国工业出版社

本书系統地討論了物理化学基础及炼鋼過程理論，叙述了电炉炼鋼及
浇注生产实践、液珠鋼、不锈钢、高速鋼、硅鋼和合金結構鋼等主要鋼种
的生产經驗。对于真空冶炼、感应炉冶炼、稀土金属在炼鋼中的应用及鋼
镁缺陷均作了专题論述。

本书由冶金工业部教育司推荐作为高等冶金院校鋼鐵冶金专业电冶金
专门化教学用书，也可供中等冶金专业学校电炉炼鋼专业作参考教材。

电 炉 炼 鋼 学

北京鋼鐵学院編著

*

中国工业出版社出版(北京东城区东单牌楼胡同10号)
(北京市书刊出版事业許可証出字第110号)

化工印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行·各地新华书店經售

*

开本787×1092¹/₁₆·印张24³/₄·字数557,000

1961年9月北京第一版·1961年9月北京第一次印刷

印数0001—1,537 定价(10—6)2.90元

統一书号：15165·691(冶金-186)

前　　言

解放以来，我国的电炉炼钢工业有了飞速的发展，冶金院校也逐日增多，但是目前仍缺乏一本我国自编的电冶金教材。为了适应教学需要，我们在党的领导下，组织我院电冶金教研组教师和部分高年级同学，收集了有关国内外资料，按照部订教学大纲，编成这本电炉炼钢学。

全书共约38万字，对专业电冶金学第二部分（电炉炼钢）来说，篇幅是较大的，若第一章（物理化学基础部分），不作重点讲授时，学生阅读部分可减至32万字，这样基本上还是合适的。

本书在编写过程中，曾得到苏联专家阿·阿·雅斯凯维奇同志的热情帮助，校友陆世英同志编写了稀土金属在炼钢中的应用一章，在这里我们一并致以谢意。

北京钢铁学院电冶金教研组

目 录

緒 論	9
第一編 炼鋼過程的理論	11
第一章 炼鋼的物理化学原理	11
第一节 反应热效应与温度的关系	11
第二节 拉烏尔定律与亨利定律	13
第三节 逸度和活度	14
✓第四节 平衡	17
✓第五节 化学动力学	24
第二章 鋼液的物理化学性质	33
第一节 氢和氮在鐵中的溶解度	34
第二节 液态鐵中氧的溶解度	35
第三节 合金元素对鐵的熔点的影响	35
第四节 鋼液的粘度	38
✓ 第五节 鋼液的表面张力	41
第六节 溶解于液态鐵中的元素的活度与自由能	46
第三章 炉渣	49
第一节 炉渣的来源和其重要性	49
第二节 炉渣的种类	50
第三节 炉渣的粘度	54
第四节 炉渣的結構理論	55
第四章 脱碳	67
✓ 第一节 碳氧反应的热力学	67
✓ 第二节 脱炭反应机理和其动力学	69
第五章 脱磷	74
第一节 磷对鋼質量的影响	74
第二节 磷在鋼渣中存在的形式	74
第三节 脱磷的分子理論	75
第四节 脱磷的离子理論	79
第五节 关于脱磷的几个問題	80
第六节 快速去磷的方法	83
第六章 脱氧	83
第一节 氧在鐵中的行为	83
第二节 元素的脱氧能力	85
第三节 脱氧产物的形成及排出	99
第四节 扩散脱氧理論	103
第五节 还原期强化脱氧	105
第七章 脱硫	106
第一节 硫对鋼的質量的影响	107

第二节 硫在钢液、炉渣和气相中的存在状态	108
第三节 脱硫的理论	110
第四节 脱硫的实践	120
第八章 钢中气体	126
第一节 钢中气体对钢质量的影响	126
第二节 钢中气体来源	128
第三节 气体在钢和渣中的溶解	131
第四节 钢液吸收和排出气体的动力学	139
第五节 电炉生产过程中气体含量的变化	142
第六节 钢中气体分析	148
第九章 钢中非金属夹杂	151
第一节 非金属夹杂对钢机械性能的影响	151
第二节 钢中非金属夹杂的来源	151
第三节 钢中非金属夹杂的鉴定	153
第四节 冶炼和浇注过程中非金属夹杂物的含量变化	155
第五节 钢中非金属夹杂物的偏析	157
第六节 减少钢中非金属夹杂物的途径	160
第二编 电弧炉炼钢	162
第十章 电弧炉炉衬	162
第一节 耐火材料	162
第二节 绝热材料和粘结剂	165
第三节 炉顶	165
第四节 炉壁(炉墙)	169
第五节 炉底	172
第六节 炉子的大、中修	174
第十一章 电炉钢生产的原材料	175
第一节 废钢和废铁	175
第二节 返回钢	176
第三节 生铁	176
第四节 软铁	176
第五节 氧化剂	177
第六节 脱氧剂和合金材料	177
第七节 造渣材料	183
第八节 增碳剂	185
第十二章 原材料的准备, 补炉、装料及熔化	185
第一节 原材料的准备	186
第二节 补炉	186
第三节 配料	187
第四节 装料	188
第五节 熔化期	189
✓ 第十三章 氧化期(碱性炉)	191
第一节 磷的氧化	192

第二节 炭的氧化	193
第三节 錳的氧化	194
第四节 除硫作用	195
第五节 电弧炉吹氧炼鋼	195
第六节 氧化期的热制度与供电制度	197
✓第十四章 还原期	198
第一节 脱氧	198
第二节 脱硫	206
第三节 鋼的合金化	207
第四节 冶炼过程中的供电制度和鋼液溫度的变化	209
第五节 缩短还原期的方法	210
第六节 不氧化法冶炼及单渣法冶炼	211
第十五章 酸性电弧炉冶炼	214
第一节 概述	214
第二节 酸性电弧炉炉衬	215
第三节 酸性电弧炉的炼鋼过程	216
第十六章 稀土元素在炼鋼中的应用	222
第一节 稀土元素的基本性质	222
第二节 在炼鋼生产中采用稀土元素的种类、加入形式、加入方法和加入量	224
第三节 稀土的去气作用	225
第四节 稀土的脱硫作用	226
第五节 稀土元素对控制鋼的晶粒大小的作用	229
第六节 稀土元素对鋼的热加工性的影响	231
第七节 稀土元素对鑄鋼性能的影响	233
第八节 稀土元素对耐热鋼及耐热合金性能的影响	239
第九节 稀土元素对其他鋼种性能的影响	243
第三編 复合炼鋼法	244
第十七章 双联炼鋼法	244
第十八章 混合炼鋼法	245
第一节 混合炼鋼的物理化学反应	246
第二节 混合炼鋼的工艺实践	251
第三节 混合炼鋼今后的任务	253
第四編 感应爐冶炼及真空冶炼	254
第十九章 无芯感应炉冶炼	254
第二十章 真空冶炼	260
第五編 鋼的澆注	274
第二十一章 鋼錠的凝固	274
✓第一节 金属的结晶理論	274
第二节 鎮静鋼鋼錠的结构与结晶过程	275
第三节 影响鎮靜鋼鋼錠結晶过程的因素	273
第四节 鎮靜鋼鋼錠的縮孔与收縮疏松	281

第五节 鎳静鋼鋼錠中的偏析	285
第二十二章 浇鑄設備及工藝	288
第一节 盛鋼桶	288
第二节 中柱管	293
第三节 鋼錠模	294
第四节 錠錠底盤	299
第五节 浇注方法	300
第六节 浇注前的准备工作	301
第七节 浇注操作	304
第二十三章 鋼錠的缺陷及其檢查	307
第一节 殘余縮孔和疏松	308
第二节 裂紋	312
第三节 白點	318
第四节 發紋	321
第五节 層狀斷口	322
第六节 點狀偏析，方形偏析，一般空隙與氣泡	323
第七节 截痕、結疤、翻皮、亮邊	326
第八节 錠錠中新技术的应用	327
第二十四章 連續澆注	333
第一节 連續鑄錠設備	333
第二节 連續澆注時鋼水的結晶	339
第三节 特殊鋼的澆注工藝	340
第四节 鑄坯的質量	342
第二十五章 电弧炉炼钢的技术經濟指标	343
第六編 特殊鋼冶炼	348
第二十六章 滾珠鋼的冶炼	348
第一节 對滾珠鋼的要求	348
第二节 滾珠鋼冶炼特點	349
第二十七章 結構鋼的冶炼	351
第一节 結構鋼的用途、要求及其分類	351
第二节 結構鋼經常產生的缺陷及其造成原因和防止方法	351
第三节 含硼結構鋼(硼鋼)的冶炼	353
第四节 鉻鋯鈦結構鋼的冶炼	355
第二十八章 高速鋼的冶炼	359
第一节 高速鋼的特點及所含合金元素的作用	359
第二节 高速鋼的冶炼	361
第三节 高速鋼的澆注	365
第四节 高速鋼的主要缺陷——碳化物偏析	365
第二十九章 不銹鋼的冶炼	367
第一节 不銹鋼的性質	367
第二节 不銹鋼的分類和用途	369
第三节 不銹鋼的缺陷	369

第四节 不锈钢中碳和铬的氧化理论	371
第五节 不锈钢的冶炼方法	374
第三十章 高硅钢的冶炼	383
第一节 硅钢的特点	383
第二节 合金元素的作用及硅钢规格	384
第三节 变压器钢的冶炼和浇注	387
第四节 炉外脱硫	390
第五节 变压器钢的真空处理	391

高等学校教学用書



电 炉 炼 鋼 学

北京鋼鐵學院編著

中国工业出版社

本书系統地討論了物理化學基礎及煉鋼過程理論，敘述了電爐煉鋼及
澆注生產實踐、流珠鋼、不銹鋼、高速鋼、硅鋼和合金結構鋼等主要鋼種
的生產經驗。對於真空冶炼、感應爐冶炼、稀土金屬在煉鋼中的應用及鋼
鑄缺陷均作了專題論述。

本書由冶金工業部教育司推薦作為高等冶金院校鋼鐵冶金專業電冶金
專門化教學用書，也可供中等冶金專業學校電爐煉鋼專業作參考教材。

電 爐 煉 鋼 學

北京鋼鐵學院編著

*

中國工業出版社出版（北京長安門大街10號）
(北京市書刊出版事業許可證出字第110號)

化工印刷廠印刷

新华書店科技發行所發行·各地新华書店經售

*

開本787×1092¹/16·印張24³/4·字數557,000

1961年9月北京第一版·1961年9月北京第一次印刷

印數0001—1,537 定價(10—6)2.90元

統一書號：15165·691(冶金-186)

前　　言

解放以来，我国的电炉炼钢工业有了飞速的发展，冶金院校也逐日增多，但是目前仍缺乏一本我国自编的电冶金教材。为了适应教学需要，我们在党的领导下，组织我院电冶金教研组教师和部分高年级同学，收集了有关国内外资料，按照部订教学大纲，编成这本电炉炼钢学。

全书共约38万字，对专业电冶金学第二部分（电炉炼钢）来说，篇幅是较大的，若第一章（物理化学基础部分），不作重点讲授时，学生阅读部分可减至32万字，这样基本上还是合适的。

本书在编写过程中，曾得到苏联专家阿·阿·雅斯凯维奇同志的热情帮助，校友陆世英同志编写了稀土金属在炼钢中的应用一章，在这里我们一并致以谢意。

北京钢铁学院电冶金教研组

目 录

緒 論	9
第一編 炼鋼過程的理論	11
第一章 炼鋼的物理化学原理	11
第一节 反应热效应与溫度的关系	11
第二节 拉烏爾定律与亨利定律	13
第三节 逸度和活度	14
✓第四节 平衡	17
✓第五节 化学动力学	24
第二章 鋼液的物理化学性质	33
第一节 氢和氮在鐵中的溶解度	34
第二节 液态鐵中氧的溶解度	35
第三节 合金元素对鐵的熔点的影响	35
第四节 鋼液的粘度	38
✓ 第五节 鋼液的表面張力	41
第六节 溶解于液态鐵中的元素的活度与自由能	46
第三章 炉渣	49
第一节 炉渣的来源和其重要性	49
第二节 炉渣的种类	50
第三节 炉渣的粘度	54
第四节 炉渣的結構理論	55
第四章 脱碳	67
✓ 第一节 碳氧反应的热力学	67
✓ 第二节 脱炭反应机理和其动力学	69
第五章 脱磷	74
第一节 磷对鋼質量的影响	74
第二节 磷在鋼渣中存在的形式	74
第三节 脱磷的分子理論	75
第四节 脱磷的离子理論	79
第五节 关于脱磷的几个問題	80
第六节 快速去磷的方法	83
第六章 脱氧	83
第一节 氧在鐵中的行为	83
第二节 元素的脱氧能力	85
第三节 脱氧产物的形成及排出	99
第四节 扩散脱氧理論	103
第五节 还原期强化脱氧	105
第七章 脱硫	106
第一节 硫对鋼的質量的影响	107

第二节 硫在钢液、炉渣和气相中的存在状态	108
第三节 脱硫的理论	110
第四节 脱硫的实践	120
第八章 钢中气体	126
第一节 钢中气体对钢质量的影响	126
第二节 钢中气体来源	128
第三节 气体在钢和渣中的溶解	131
第四节 钢液吸收和排出气体的动力学	139
第五节 电炉生产过程中气体含量的变化	142
第六节 钢中气体分析	148
第九章 钢中非金属夹杂	151
第一节 非金属夹杂对钢机械性能的影响	151
第二节 钢中非金属夹杂的来源	151
第三节 钢中非金属夹杂的鉴定	153
第四节 冶炼和浇注过程中非金属夹杂物的含量变化	155
第五节 钢中非金属夹杂物的偏析	157
第六节 减少钢中非金属夹杂物的途径	160
第二编 电弧炉炼钢	162
第十章 电弧炉炉衬	162
第一节 耐火材料	162
第二节 绝热材料和粘结剂	165
第三节 炉顶	165
第四节 炉壁(炉墙)	169
第五节 炉底	172
第六节 炉子的大、中修	174
第十一章 电炉钢生产的原材料	175
第一节 废钢和废铁	175
第二节 返回钢	176
第三节 生铁	176
第四节 软铁	176
第五节 氧化剂	177
第六节 脱氧剂和合金材料	177
第七节 造渣材料	183
第八节 增碳剂	185
第十二章 原材料的准备, 补炉、装料及熔化	185
第一节 原材料的准备	186
第二节 补炉	186
第三节 配料	187
第四节 装料	188
第五节 熔化期	189
第十三章 氧化期(碱性炉)	191
第一节 磷的氧化	192

第二节 炭的氧化	193
第三节 钴的氧化	194
第四节 除硫作用	195
第五节 电弧炉吹氧炼钢	195
第六节 氧化期的热制度与供电制度	197
第十四章 还原期	198
第一节 脱氧	198
第二节 脱硫	206
第三节 钢的合金化	207
第四节 冶炼过程中的供电制度和钢液温度的变化	209
第五节 缩短还原期的方法	210
第六节 不氧化法冶炼及单渣法冶炼	211
第十五章 酸性电弧炉冶炼	214
第一节 概述	214
第二节 酸性电弧炉炉衬	215
第三节 酸性电弧炉的炼钢过程	216
第十六章 稀土元素在炼钢中的应用	222
第一节 稀土元素的基本性质	222
第二节 在炼钢生产中采用稀土元素的种类、加入形式、加入方法和加入量	224
第三节 稀土的去气作用	225
第四节 稀土的脱硫作用	226
第五节 稀土元素对控制钢的晶粒大小的作用	229
第六节 稀土元素对钢的热加工性的影响	231
第七节 稀土元素对铸钢性能的影响	233
第八节 稀土元素对耐热钢及耐热合金性能的影响	239
第九节 稀土元素对其他钢种性能的影响	243
第三编 复合炼钢法	244
第十七章 双联炼钢法	244
第十八章 混合炼钢法	245
第一节 混合炼钢的物理化学反应	246
第二节 混合炼钢的工艺实践	251
第三节 混合炼钢今后的任务	253
第四编 感应炉冶炼及真空冶炼	254
第十九章 无芯感应炉冶炼	254
第二十章 真空冶炼	260
第五编 钢的浇注	274
第二十一章 钢锭的凝固	274
第一节 金属的结晶理论	274
第二节 镇静钢钢锭的结构与结晶过程	275
第三节 影响镇静钢钢锭结晶过程的因素	273
第四节 镇静钢钢锭的缩孔与收缩疏松	281

第五节 鎳静鋼鋼錠中的偏析	285
第二十二章 浇鑄設備及工藝	288
第一节 盛鋼桶	288
第二节 中柱管	293
第三节 鋼錠模	294
第四节 錠錠底盤	299
第五节 浇注方法	300
第六节 浇注前的准备工作	301
第七节 浇注操作	304
第二十三章 鋼錠的缺陷及其檢查	307
第一节 殘余縮孔和疏松	308
第二节 裂紋	312
第三节 白點	318
第四节 發紋	321
第五节 層狀斷口	322
第六节 點狀偏析，方形偏析，一般空隙與氣泡	323
第七节 截痕、結疤、翻皮、亮邊	326
第八节 錠錠中新技术的应用	327
第二十四章 連續澆注	333
第一节 連續鑄錠設備	333
第二节 連續澆注時鋼水的結晶	339
第三节 特殊鋼的澆注工藝	340
第四节 鑄坯的質量	342
第二十五章 电弧炉炼钢的技术經濟指标	343
第六編 特殊鋼冶炼	348
第二十六章 滾珠鋼的冶炼	348
第一节 對滾珠鋼的要求	348
第二节 滾珠鋼冶炼特點	349
第二十七章 結構鋼的冶炼	351
第一节 結構鋼的用途、要求及其分類	351
第二节 結構鋼經常產生的缺陷及其造成原因和防止方法	351
第三节 含硼結構鋼(硼鋼)的冶炼	353
第四节 鉻鋯鈦結構鋼的冶炼	355
第二十八章 高速鋼的冶炼	359
第一节 高速鋼的特點及所含合金元素的作用	359
第二节 高速鋼的冶炼	361
第三节 高速鋼的澆注	365
第四节 高速鋼的主要缺陷——碳化物偏析	365
第二十九章 不銹鋼的冶炼	367
第一节 不銹鋼的性質	367
第二节 不銹鋼的分類和用途	369
第三节 不銹鋼的缺陷	369

第四节 不锈钢中碳和铬的氧化理论	371
第五节 不锈钢的冶炼方法	374
第三十章 高硅钢的冶炼	383
第一节 硅钢的特点	383
第二节 合金元素的作用及硅钢规格	384
第三节 变压器钢的冶炼和浇注	387
第四节 炉外脱硫	390
第五节 变压器钢的真空处理	391

緒論

电炉炼钢的任务就是以电能为热源炼出各种成分的钢与合金。利用电能时能够使热能直接在被加热的金属中产生。这种加热过程能免除使用燃料时在热传递过程中所产生的热损失，这种加热方法能够容易地迅速地升高温度。加热速度的调整也比较精确。用电加热能达到的温度上限至少为 2000°C ，超过了用一般燃料燃烧时所能达到的最高温度。当用电加热时，热可以在被加热物体的本身内发生或在与被加热物体直接接触之介质中发生，这样就可以在各种不同气氛中进行加热过程，也可以在任何压力下加热，也可以在真空中（如真空感应炉和真空电弧中进行冶炼）或在高于大气压力的压力下加热。

优质钢——技术发展的基础

在现代技术上所用之金属中铁起着主要的作用。19世纪物质文明及生产力增长基础在于广泛使用钢铁作为机器构造、铁路及水道运输、容器、农具及通讯工具等的主要材料。因此从十九世纪中叶起，钢铁冶金工业就开始迅速地发展。

在过去一世纪中，一般商品铁与碳素结构钢在机械强度方面完全满足了工业上的要求。

二十世纪的高压、高温、高速及强烈化学作用的新技术需要用高级优质钢和合金来制造机器，器械及其它金属零件。

硫、磷、氧及其它有害或不良杂质的含量低，而且分布均匀，具有高的机械和物理性能的钢和合金就叫做高级优质钢和优质合金钢。由于含有合金元素铬、镍、钨、锰、硅、钼、钒、钛、钴、锆、硼等，所以具有与碳素钢性能不同的物理性能。

在19世纪及20世纪初期，合金钢系以坩埚法和酸性平炉来生产。随着电弧炉的出现及由于掌握了用它炼钢和铁合金，电炉炼钢法便代替了坩埚法，并限制了酸性平炉的发展。

电炉炼钢法与坩埚法比较时在经济上是较为有利的。它不需要硫、磷含量低的配料。由于制造大坩埚很复杂，所以当用坩埚法冶炼时，浇注大钢锭是很困难的。坩埚法不能机械化，由于钢是通过坩埚加热，所以每一吨钢的燃料消耗是很大的。

用电炉所炼成的钢在质量上并不次于坩埚法。

电炉比平炉具有很多重要的优点。高合金工具钢，绝大部分的不锈钢，耐氧化钢，耐热强固钢及很多高合金钢是在电炉中冶炼的。

在电炉中可以把硫降低到0.01%以下。由于脱氧比较完全，所以可以保证钢中非金属夹杂物含量低。在用电炉冶炼合金钢时，合金元素的烧损要少得多，合金废钢中所带入的贵重金属的利用率也高得多。在电炉中能容易而迅速地升高金属液的温度，并能在狭窄范围内精确地调整金属液的温度。在电炉中可以进行所有的冶金过程，很容易造成氧化或还原气氛，可以熔炼任何成分的钢。因为高温加热可以熔化加入炉中的任何特别附加料。

与平炉比较，在生产上电炉是比较灵活的冶炼设备。

解放十年来我国电炉钢及铁合金的发展

虽然我国在古代已有削铁如泥的宝剑，但是由于封建和买办势力的统治以及帝国主义的侵略，在我国革命胜利之前很长的时期中，没有建立起近代钢铁工业，更谈不上电冶金