

电镀车间设计

北京自行车一厂电镀车间设计总结



北京市建筑设计院

1976年5月



数据加载失败，请稍后重试！



数据加载失败，请稍后重试！

目 录

一、总图-----	1
二、电镀车间的性质、组成及生产工艺流程-----	2
三、关于电镀工艺及设备布置-----	4
四、电镀车间设计中应注意的几个问题-----	6
五、电镀车间防腐蚀处理-----	10
六、电镀槽技术条件〈各种电镀槽特性表〉-----	12
七、防腐蚀墙体构造-----	16
(一)楼地面基层材料选用表	
(二)楼地面块料面层构造表(有隔离层)	
(三)楼地面块料面层构造表(无隔离层)	
八、防腐蚀材料施工参数配合比-----	22
九、楼地面防腐蚀常用的结合层及块材勾缝材料见 校表-----	23




图 1.

在电镀车间设计中曾考虑
将工部放在磨光工部的上
部这样可以节省占地面积,但所带来的是增加频繁的垂
直运输并需增加电梯而且使工艺流程在车间内部不够方便。
因此我们设想工艺路线方便把电镀前处理、电镀、镀后处理、生
活用房等分为三个区域,将工人生活用部分、化验及办公等用

一、总图:

厂房。与此对近期车间设计带来了不利,远期则没有发展的余地。基地的东西长 72m 南北长 36m, 总图主要放置此面为五金模具车间, 南面为冲压车间, 东面为热处理车间, 这样使加工半成品部件可以以较短的运输进入电镀车间进行表面处理。这是我们设计电镀车间在总图中根据工艺需要主要放置方面。

另外在电镀抛光磨光车间的关係上, 世放磨到磨光抛光车间设置在电镀车间的下风向, 以尽量避免抛光磨光散发出来的粉尘落入电镀车间污染电镀槽影响电镀质量。在保证车间内部工艺流程合理的情况下, 把电镀车间与磨光车间分隔处理(见图 1)。

附录:

- (一)我院近年来所设计电镀车间材料做法表-----24
- (二)我院近年来所设计电镀车间平面图-----25


- 附图:
 - (一)北京自行车一厂电镀车间总平面及工艺流程图 31
 - (二)耐酸池、温水池、脱极、屋顶排风详图-----32

房设置在二楼以节约厂区占地面积后，经在上海永久自行

年增加造成尾车间面积都已不能满足工艺及设备的需要。

以至造成生产厂房也逐年扩建拆除,因此在设计中应尽量注意对发展尚有余地,同时设备车间平面尽量简单,减少隔墙或可做非承重隔墙,为以后发展,设计了框架堆放院,短期可以

在平面设计中曾注意到为尽量做到厂区内外设置整齐以及电镀部份是至车间间的中心部位通风和采光的需要，设计了工型平面这样可以将电镀排风机回收箱均放置在工型两侧(见图2)



卷二

镀综合性生产车间,因电镀对土壤要求防腐蚀性较高,在有条件的情况下尽可能将电镀部份划为独立式车间,从土建设计防腐蚀上都比较有利,但对工艺流程路线加长不利,经调查此两种情况都有实例,如红旗自行车厂电镀抛光车间连为一体,永久自行车厂新电镀车间则建成独立式车间,因为这与总图设计有直接密切关系。

本电镀车间实际是一幢抛磨、电镀综合性生产车间，因电镀对土

电镀工艺及工艺流程的规模，及对土建的要求搞好三结合，以便设计厂房能够满足生产的要求。

电镀也称表面处理是对金属部件进行表面加工处理以使部件达到防腐、防锈或装饰性的作用。自行车零件的电镀一般分为两大类，一类是镀铬，一类是镀锌。因自行车部件大部份是标准件，大批量生产所以电镀的方式一般都采用自动线生产。俗称“挂镀”，一般又分两种：一种是直线式，一种是环行式。自动电镀机直线式电镀机工艺、自控等设备比较简单，设备投资较少，效率比环行式低。环行式则设备复杂，投资大，但生产效率高。另外还有滚镀，自行车小零件镀活多采用滚镀的方式。所有自行车零部件的电镀大多采用机械自动化生产。

三电镀车间的性质、组成及生产工艺流程

电镀车间的性质属于戊类生产车间(即在常温下对非燃烧材料进行加工生产车间耐火等级一般应放宽为二级采光标准为Ⅱ-Ⅲ级。)

北京自行车用镀镍工艺流程

车端镀镍自动线

工步流程	镀 相	清 淚	性 质	浓 度	温 度
1	热水 (热水+碱)	碱性	(NaOH) (Na ₂ CO ₃)	50~60°C	
2.3	热水去油	碱性	(NaOH) (Na ₂ CO ₃)	70~80°C	
4.5	热水、漂白、酸洗 (酸光)	碱性 HCl 3.2%		50~60°C	
6	酸洗 (酸光)	酸性 HCl 21%			
7.8	清水 (冷水冲洗)	含微量酸的清水			
9	浸膏	酸性物 4%			
10.11	镀铜	Cu(OH) ₂ 1.2% Na ₂ CO ₃ 1.2% NaCN 0.8%		35°C	
12	回火	"			
13	清水 (冷水冲洗)	含微量酸的清水			
14	酸光	酸性 H ₂ SO ₄ 10% HCl 5%			
15.	清水 (冷水冲洗)	含微量酸的清水			
16	钝化液	酸性			
17	清水 (冷水冲洗)	含微量酸的清水			
18.	回火	酸性 Na ₂ SO ₄ 7% Na ₂ CO ₃ 2.5%			
19-24	老熟液	酸性 NaCl 0.4%		45~50°C	

(附注: 车把镀镍自动线上)

车把、车端镀镍自动线

工步流程	镀 相	清 淚	性 质	浓 度	温 度
1	酸光 (弱酸)	酸性 H ₂ SO ₄ 10% HCl 5%			
2	清水 (冷水冲洗)	含微量酸的清水			
3.4.5.6.	镀铬	酸性 CrO ₃ 9.3% H ₂ SO ₄ 0.42%		45~50°C	
7.8.	回火	酸性 9.4%			
9.10	清水	含微量酸的清水			

滚镀镍、铬工艺

工步流程	镀 相	清 淚	性 质	浓 度	温 度
1	酸光	酸性 Na ₂ SO ₄ 10% HCl 5%			
2	清水	含微量酸的清水			
3.4.5.6.	镀铬	酸性 Na ₂ SO ₄ 7% H ₂ SO ₄ 1.25%			
7.8.	回火	酸性 H ₂ SO ₄ 10% HCl 5%			
9.10	清水	含微量酸的清水			

车把镀镍自动线

工步流程	镀 相	清 淚	性 质	浓 度	温 度
1.2	钝化液	酸性 (NaOH Na ₂ CO ₃)			70~80°C
3	热水 (弱碱)	碱性 3.9%			50~60°C
4	热水 (弱碱)	含微量酸的清水			
5	钝化液	酸性 (HCl) 21%			
6.7	钝化液 (弱碱)	含微量酸的清水			
8	钝化液	含微量酸的清水			
9.10	钝化液	" Na ₂ CO ₃ 3.3% NaCN 2.1%			35°C
11	回火	" Na ₂ CO ₃ 1.2% NaCN 0.8%			
12	清水	含微量酸的清水			
13	酸光	酸性 H ₂ SO ₄ 10% HCl 5%			
14	清水	含微量酸的清水			
15	钝化液	酸性 Na ₂ SO ₄ 7% H ₂ SO ₄ 1.2% NaCl 0.4%			
16.21	钝化液	酸性 Na ₂ SO ₄ 7% H ₃ BO ₃ 2.5%			
22	回火	含微量酸的清水			
23.24	清水	含微量酸的清水			
25	钝化液	酸性 H ₂ SO ₄ 7% HCl 5%			
26	清水	含微量酸的清水			
27.28.29	钝化液	酸性 CrO ₃ 9.3% H ₂ SO ₄ 0.4%			45~50°C
30.31	回火	酸性 9.4%			
32.33	清水	含微量酸的清水			
34	清水				50~60°C

车把镀镍自动线

车端镀镍自动线

工步流程	镀 相	清 淚	性 质	浓 度	温 度
1.2	钝化液	酸性 (NaOH Na ₂ CO ₃)			70~80°C
3	热水 (弱碱)	碱性 3.9%			50~60°C
4	热水 (弱碱)	含微量酸的清水			
5	钝化液	酸性 (HCl) 21%			
6.7	钝化液 (弱碱)	含微量酸的清水			
8	钝化液	含微量酸的清水			
9.10	钝化液	" Na ₂ CO ₃ 3.3% NaCN 2.1%" Na ₂ CO ₃ 1.2% NaCN 0.8%			35°C
11	回火	" Na ₂ CO ₃ 1.2% NaCN 0.8%" Na ₂ CO ₃ 0.8% HCl 5%			
12	清水	含微量酸的清水			
13	酸光	酸性 H ₂ SO ₄ 10% HCl 5%			
14	清水	含微量酸的清水			
15	钝化液	酸性 Na ₂ SO ₄ 7% H ₂ SO ₄ 1.25%			
16.21	钝化液	酸性 Na ₂ SO ₄ 7% H ₃ BO ₃ 2.5%			
22	回火	含微量酸的清水			
23.24	清水	含微量酸的清水			
25	钝化液	酸性 H ₂ SO ₄ 7% HCl 5%			
26	清水	含微量酸的清水			
27.28.29	钝化液	酸性 CrO ₃ 9.3% H ₂ SO ₄ 0.4%			45~50°C
30.31	回火	酸性 9.4%			
32.33	清水	含微量酸的清水			
34	清水				50~60°C

车端镀镍自动线

工步流程	镀 相	清 淚	性 质	浓 度	温 度
1.2	钝化液	酸性 (NaOH Na ₂ CO ₃)			70~80°C
3	热水 (弱碱)	碱性 3.9%			50~60°C
4	热水 (弱碱)	含微量酸的清水			
5	钝化液	酸性 (HCl) 21%			
6.7	钝化液 (弱碱)	含微量酸的清水			
8	钝化液	含微量酸的清水			
9.10	钝化液	" Na ₂ CO ₃ 3.3% NaCN 2.1%" Na ₂ CO ₃ 1.2% NaCN 0.8%			35°C
11	回火	" Na ₂ CO ₃ 1.2% NaCN 0.8%" Na ₂ CO ₃ 0.8% HCl 5%			
12	清水	含微量酸的清水			
13	酸光	酸性 H ₂ SO ₄ 10% HCl 5%			
14	清水	含微量酸的清水			
15	钝化液	酸性 Na ₂ SO ₄ 7% H ₂ SO ₄ 1.25%			
16.21	钝化液	酸性 Na ₂ SO ₄ 7% H ₃ BO ₃ 2.5%			
22	回火	含微量酸的清水			
23.24	清水	含微量酸的清水			
25	钝化液	酸性 H ₂ SO ₄ 7% HCl 5%			
26	清水	含微量酸的清水			
27.28.29	钝化液	酸性 CrO ₃ 9.3% H ₂ SO ₄ 0.4%			45~50°C
30.31	回火	酸性 9.4%			
32.33	清水	含微量酸的清水			
34	清水				50~60°C

自行车电单车的组成

直接生产车间 辅助生产车间 生活办公用房

三、关于电镀工艺及设备布置

自行车电镀目前镀层结构一般采用镀铜镍合金镀铬工
艺。

酸洗去
擴光

粘砂烘干

技术室考公

三一書號

斷其制、依頤藥。

C 擲光车间
新购包装

庫房

通風机房、除主室
水系房等々。

北京自行车一厂电镀车间建筑面积 2762.66 M², 每平方

本題（微機題）100~150M小包傳送率每秒幾次

结构形式为单层混合结构电镀车间均18m和9m连跨。

6000^m² 阁屋架采用预应力薄腹梁、大型屋面板，屋顶开6000^m²

天恩深下要距地 6000^{mm}; 鐵前處理部份均單層酸洗車間層高

6000mm 廣斧车间 15m 培深干坡距地 4500mm; 畏后处理及生熟

甫居于丙舍，一层高3900……一层层高3600……（肆见平圃图）

此工艺也叫“老工艺”或“有毒电镀工艺”。采用这种工艺镀出来的部件容易产生露黄和裂纹耐磨性差的质量问题。镀铜铝合金要用剧毒的氯化钢作为沉积剂，所以产生了电镀污水中氯化物污水含有六价和三价镍等污水含有硫酸、硝酸、硫酸、混合铬等之污水需要分别进行三废处理，但目前还没有比较理想的方法进行处理。

近几年来采用微毒电镀氯化钠每公升含量由原来15克改为3-5克沉积速度慢、镀层薄、电镀后质量问题更为突出了效果不好。


在我国同国际间贸易逐步扩大和发展中，镍的来源也逐渐可以解决的情况下，现上海自行车厂已试验成功采用镀镍铬的镀层结构，其优点是不用氯化物彻底解决无毒电镀问题，而且又增加了防腐能力，解决了腐蚀问题，并且为实现镀

铝镁一步法创造了条件。

(二)电镀一步法:

上海自行车厂、上海自行车一厂等单位均已试验成功了铜镍铬一步法自动生产流水线，即在一条自动线上可以完成预镀、铜镍铬等二十几道工序，并完全采用死捲电镀，镀后一般可不需要机械抛光，进一步提高了自动化生产水平。目前电镀一步法新工艺已在逐步推广采用，北京自行车一厂采用了另体镀镍铬一步法新工艺。


(三)电镀自动划线排列佈置：




直线式自动电镀机

图3.


说明：图中尺寸为最小间距参考尺寸。尺寸单位均为毫米。



两侧工作时槽的佈置
图5.



两侧工件时槽及运输
通道的佈置
图6.




单侧工作时槽的佈置A
图7.

单侧工作时槽的佈置B
图8.

(四)电镀设备佈置：

上海自行车厂、上海自行车一厂等单位均已试验成功了铜镍铬一步法自动生产流水线，即在一条自动线上可以完成预镀、铜镍铬等二十几道工序，并完全采用死捲电镀，镀后一般可不需要机械抛光，进一步提高了自动化生产水平。目前电镀一步法新工艺已在逐步推广采用，北京自行车一厂采用了另体镀镍铬一步法新工艺。


(三)电镀自动划线排列佈置：




直线式自动电镀机

图3.


说明：图中尺寸为最小间距参考尺寸。尺寸单位均为毫米。



两侧工作时槽的佈置
图5.



两侧工件时槽及运输
通道的佈置
图6.




单侧工作时槽的佈置A
图7.

单侧工作时槽的佈置B
图8.

(四)电镀设备佈置：


电镀车间设计中应注意的问题

(一) 电镀工部




矩形车间布置

图9



带光棚车间布置

图10



电动发电机布置A

图11



电动发电机布置B

图12

- a. —— 镀槽距地尺寸 800
- b. —— 钢筋细丝沟一般 300-700 (根据电镀设计决定)
- c. —— 地槽和镀槽边距 400-500
- d. —— 地槽和镀槽边距 200-300
- e. —— 排水明沟高 200-250
- f. —— ... 宽 250-300

4、车间一般应做机械送风因车间内电镀产生大量排风使室内气压处于负压状态特别在冬季使用时需补充暖风以保证室温。因自行车厂电镀车间若按计划全部补充风量过大设备和电力费用浪费我们选择送进50%风量补充其余则由出口门口等自然送风。

5、车间地面地槽沟地下风道墙面顶棚门窗五金金属部件均应防腐做好防酸处理。

本工程防腐做法如下：

a. 地面 水玻璃耐酸磨毛子60号。

b. 地槽 槽底选用400×600×120花岗岩用水玻璃耐酸缝槽钢选用耐酸陶板。

c. 墙面 1:2.5水泥砂浆面贴胶耐酸光三道。

d. 顶棚 融胶耐酸光三道。

e. 门窗五金金属部件刷耐酸光二道。

6、门扇不宜选用钢门扇及天窗机械间如开窗机据调查了解目前所有电镀厂房设置的开窗机构受腐蚀而失灵。

7、车间屋架应防腐悬吊车设备的负荷一般应防腐负荷为30-40公斤/ m^2 ，本工程防腐30公斤/ m^2 ×1.2超载系数。

(二)抛光磨光工部：

1. 机位布置应尽量靠近处以便于抛光和采光。

2. 宜用屏体与电镀工部分隔开以避免灰尘进入电镀车间污染设备。

3. 室内气压应稍低于附近其他车间以免灰尘外溢至其它车间造成污染。

4. 应设置机械局部通风和全面送风一般应防腐直接自然送风形式。

直接自然通风形式有三种：

a. 地面下送风即送风道设置在地面以下室外空气经过滤百页进入室内(做法见木材厂电镀车间)(见图14)




图14.

此做法将影响室内面积的利用并可能造成地面潮湿。

气被吹起。

b. 在室外平台下设通风百叶窗此做法仅适应冬季时令风直接吹向操作工人。(见图15)。




图15.

图16.

c. 根据A、B两种情况我们防腐把进风口设置在窗上面做通风百页窗这样既可避免上述存在的问题而且使车间内空气流通。

全面循环因为抛磨光机排风由通向地面以下进入地下风道排出进风口在出口上部从高处向低处吹对空气循环是不利的同时也避免了冷空气直接吹到操作人员身上(见图16)




图16

至于簸箕起到预期效果还有待于实践的折价。

5. 地下排风道可做砖砌风道、抛光风道内壁应平滑光滑可选用水磨石衬里。抛光风道应致密耐腐蚀，一般采用陶板衬里。本工程为节约造價采用提高水泥标号压实抛光衬里。

6. 磨光抛光所排出的气体不宜排入车间同一通风系统中应分别做除尘处理后才允许排入车间。本工程抛光采用方形过滤网除尘法磨光采用水浴法除尘。

(三)抛光工部与磨光工部的附房工部是将磨光机使用的砂轮进行砂砂处理及烘干处理，因胶糊产生大量的热量和砂盘中产生的粉尘造成工人的劳动条件很差所以要求通风和采光条件良好需设置机械排风装置的上部应设排风罩层高

不宜低于2.4m，砂磨室应与烘干室直接连通经过处理的砂轮可直接送入烘干室进行烘干。

烘干室内部温度要达27°~30°C没有自然排风道以保证工作室排湿，室内净高一般应在2.3m~2.7m为宜，门窗宜在1.3m左右约有半数的厂房门推拉式以通过过道较为方便。室内净高用高班蒸汽排管加热并适当考虑均应采取保湿措施以防潮处理(见图18)




图18

(四)漆油车间包括喷漆除油处理及返工零件进行退

漆处理。车间内将产生出大量酸性液体及酸雾气，建筑应保证通风良好当减少防腐处理节约投资应将室内平面佈置紧凑室内均设悬挂式0.5~1.7单梁吊车，层高5.0~6.0m左右为宜，并需设天窗及机械强力排风，为防漆样体耐腐期限内对样均宜做360°翻转及柱子宜小于360×360，室内地面用水量较大地坪标高应低于其它生产车间地面，墙面顶棚门窗等均应做好严格防腐措施。漆油车间一般宜做独立式车间，并且佈置在下风向，本工程因工艺要求佈置在前处理工段。

(六)在涂料室目前多采用可按挂在涂料室内的净高不宜低于3.0m在涂料室应尽量靠近墙角，便于铜排低电压直流母线距离最近，一般佈置在车间端部，本工程利用一端上部空间做卷涂料

并设置与电镀分隔开以免被毒性气体侵袭同时便利工作人

员观察自动线运转情况。

(七)配药室及药房、所材料配制室及化学药品贮存室、药库为固态化学品，存放应为暗室，因化学品受阳光易变质，但又需作通风处理。配药室应直接通向电镀车间，应尽量缩短药品至电镀的运输距离，并做好防腐处理，在药品配制区域应有强制排风，以保证有毒性气体直接排出室外（或设排风柜）。室内地坪应稍低于电镀车间地坪。

(八)通风机室。
a. 通风机室最好位于车间的上风向处，并靠近外墙布置，便于新鲜空气进入，而且需要靠近要求送风的车间，避免送风道过长。
b. 通风机室应与电镀抛光磨光车间分隔避免粉尘。
c. 通风机室若设置在楼层上面时应注意解决通风机的噪音和震动的影响。

(九)设备专业部份。
a. 本车间在冬天为保证建筑物内表面温度不致达到露点温度发生滴水现象，因此在屋顶的构造做法上采取下列做法并进行理论设计如下：

1. 屋顶做法： 30厚钢筋混凝土板
2. 150厚加气混凝土垫层
3. 三油一漆

2. 理论计算：

$$K_{\text{星}} = \frac{\frac{1}{1.5} + \frac{0.03}{1.53} + \frac{0.4}{0.45} + \frac{0.15}{0.15} + \frac{1}{21}}{1.24} = 0.81$$

计划电镀车间钢板房：

已知条件：室温+16°C 相对湿度70% K_星=0.81 室外温度-12°C

计算：当室温+16°C相对湿度70% 且 i-d 固得空艺中
新含水蒸气 d=0.01/公斤 露点温度 10.5°C

$$\begin{aligned} K_{\text{max}} &= \alpha_B \times \frac{x_B - (0+2°C)}{x_B - x_H} = 7.5 \times \frac{16°C - (-12°C)}{16°C - (-12°C)} \\ &= 7.5 \times \frac{3.5°C}{28°C} = \frac{26.3}{28} = 0.94/\text{分钟}/\text{1.0平方米}^2 \text{度} \end{aligned}$$

$$\text{式中: } \alpha_B = \text{换热系数} \quad x_B = \text{室温} \quad x_H = \text{室外温度} \quad 0 = \text{露点温度}$$

因为 $K_{\text{星}} = 0.81 \quad K_{\text{max}} = 0.94 \quad 0.81 < 0.94$ (故不结露)

b. 采暖部份：车间采用低压蒸气柱式暖气片，同时为了到电镀车间排风量大，因此根据热平衡要求进行热风补充电镀车间总排风量为10万m³/小时，按每班50%补充新风（一机部机日制造工广采暖通风设计手册要求补充新风量在50~70%），送风室高蒸气进口压力采用3kg/cm² 采用4台 SRZ(X型) 17x17 加热由组合形式：



电镀车间采取墙边排风用塑料扁截面排风罩，送风管进

用塑料风道。

磨光车间采取地下排风道，抛光车间采用方形排风道，磨光车间采用网格式过滤风道。

网将过滤风道，磨光车间采用水浴除尘风，电镀车间经磨废气采用网格式过滤风道。

d. 三废处理 1. 喷废水采用石灰法处理。

2. 铬废水采用碳酸钡法处理（学习上海光明电镀厂经验）。

自行车厂电镀车间选用了水玻璃耐酸磨石子混凝土60厚，效果是在体性能好，机械强度比一般陶瓷板地面高，耐酸性能好。特别对浓硫酸氧化性酸材料来说比较方便，造酒比较低，约每平方米25元/㎡，选用耐酸砖铺砌地面自然比较好，但造酒车间约70-74元/㎡，现上海汽车厂电镀厂及上海自行车厂电镀车间均大面积采用了花岗石地面，第一次投资较大，但耐久性能和防酸效果好。天津自行车厂有别车间采用耐酸陶瓷抗冲沟性很差，地面断裂，地下室基层受到腐蚀，地面下烂，有待翻修。
2. 地面应做出泛水，1-2%的坡度使地面水集中排入地漏或明沟地沟与排水或设备基础钢梯等交接处应做耐酸踢脚板200-300高。

3. 本工程地面和地槽防腐做了分别处理，因为本电镀车间向钢化程度较高，酸性溶液很少滴到地面上，但是地槽中溶液浸蚀比较严重，所以地槽选择了附酸性强的花岗岩面层，采用水玻璃胶泥嵌缝我们认为是因地制宜的方法。

(二) 电镀工部通风地沟：

1. 通风地沟应做防腐处理，本工程采用砖砌通风道，内壁抹20厚1:3水泥砂浆上刷热沥青两道，后刷5厚聚氯乙烯塑料风道，主要防腐施工较简，密闭性好。

五、电镀车间防腐蚀处理

(一) 地面：

1. 地面要求具有耐酸、耐碱、不渗水和耐冲击的面层材料。

自行车厂电镀车间选用了水玻璃耐酸磨石子混凝土60厚，效果是在体性能好，机械强度比一般陶瓷板地面高，耐酸性能好。特别对浓硫酸氧化性酸材料来说比较方便，造酒比较低，约每平方米25元/㎡，选用耐酸砖铺砌地面自然比较好，但造酒车间约70-74元/㎡，现上海汽车厂电镀厂及上海自行车厂电镀车间均大面积采用了花岗石地面，第一次投资较大，但耐久性

能和防酸效果好。天津自行车厂有别车间采用耐酸陶瓷抗冲沟性很差，地面断裂，地下室基层受到腐蚀，地面下烂，有待翻修。

2. 地面应做出泛水，1-2%的坡度使地面水集中排入地漏或明沟地沟与排水或设备基础钢梯等交接处应做耐酸踢脚板200-300高。

3. 本工程地面和地槽防腐做了分别处理，因为本电镀车间向钢化程度较高，酸性溶液很少滴到地面上，但是地槽中溶液浸蚀比较严重，所以地槽选择了附酸性强的花岗岩面层，采用水玻璃胶泥嵌缝我们认为是因地制宜的方法。

(二) 电镀工部通风地沟：

1. 通风地沟应做防腐处理，本工程采用砖砌通风道，内壁抹20厚1:3水泥砂浆上刷热沥青两道，后刷5厚聚氯乙烯塑料风道，主要防腐施工较简，密闭性好。

2. 沟底应做坡度 1—2%，便于冷凝水排出至室外排水沟
集中排放。

3. 通风地沟通至室外应做密闭式检查孔，做爬梯集水坑

- 1:2.5 水泥砂浆抹面上刷酚胶防腐漆，不宜采用白灰膏。
4. 管道穿墙及墙面开洞应用 1:2 水泥砂浆抹面。
5. 一般应做防酸腐蚀涂料或耐酸瓷板隔板或防腐自喷漆等材料。本工程选用耐酸钢板隔墙。
6. 门窗五金部分表面应全耐酸化，本工程选用酚




图19.

(三) 地槽明沟地漏：

1. 因经常受到大量酸性溶液的冲刷应采用耐久性较好的防腐蚀处理并做好防水层（隔离层）壁完粉刷后浸油基层，防水层一般应比地面的水层多加一层。

2. 应尽量远离建筑物基础和有震源的设备基础以避免使基础受到腐蚀。

3. 地槽坡度一般应做 2—5% 的坡度，明沟和地漏需保证坡度 1.5%—2%，以便排水通畅。

4. 接合的排水管道应采用耐酸材料并特别注意管接头防腐处理。

(四) 墙体：

1. 本工程砖砌体采用 100# 砖 50# 沙浆，有侵蚀性工部的墙体应尽量采用火山灰水泥或矿渣水泥砂浆。

2. 不宜选用空斗墙及泡沫硅酸盐砖。

3. 本工程电镀、酸洗等强腐蚀性车间墙体内部均采用

酚胶耐酸化，不宜采用白灰膏。

(六) 基础：

1. 基础均应放底做防腐蚀处理，并应适当加深，本工程基础采取刷耐酸漆两道。

2. 施工的条形基础宜采用壤土石或大卵石混凝土基础。

3. 基础的垫层宜采用沥青粗砂土 80—100 厚。

(七) 结构：

1. 不宜采用钢屋架、木屋架及钢和钢筋混凝土组合屋架，应尽量优先选用预应力钢梁混凝土屋架、预应力构件，并且按不小于出现裂纹进行计算。

2. 钢筋混凝土构件宜采用高标号的保护层厚度一般以普通情况下加厚 10—15 mm，并在表面加防腐涂料处理。

3. 主体结构形式布置及断面应尽量简单并减少拼装带。

4. 金属构件必须采取防护材料，金属构件厚度不小于 10 mm。

六、电镀槽技术条件 <各种电镀槽特性表>

12

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
26	磷酸盐镀锌槽	碱性	氯化锌	10-12	5-6	1-2	50	-	-	+	0.3	钢板 或 木材	H_2 酸雾气水 蒸气	
			重铬酸钾	98-123										
			重铬酸钠	70-88										
			氯化镉	0.5-0.25										
			磷酸氢钾钠	10-15										
27	碱性镀锌槽	碱性	磷酸钠	90	4-5	2-3	70	-	-	+	0.25	·	H_2 酸雾气水 蒸气	
			醋酸钠	15										
			氯化亚铁	250										
28	镀锌槽	氯化物	氯化钠	100	4-5	15-20	85-95	-	-	+	0.25	钢板 或 木材	H_2 酸雾气水 蒸气	
			盐酸	0.36										
			苛性钠	20										
29	电解去油槽	碱性	磷酸钠	50	8-10	5	80	-	+	+	0.25	钢板	H_2 酸雾气水 蒸气	
			双玻璃	5										
			苛性钠	30										
30	硫酸去油槽	碱性	磷酸钠	50	-	-	100	-	+	+	0.25	"	H_2 酸雾气水 蒸气	
			水玻璃	10										
31	酸性除油槽	酸性	硫酸	100-150	--	60	-	-	+	0.3	钢板 或 木材	H_2 酸雾气水 蒸气		
			缓蚀剂	(待测配方)										
32	弱酸除油槽	酸性	硫酸	50	--	室温	-	-	-	-	"	钢板	H_2 酸雾气水 蒸气	
33	弱酸除油槽	酸性	盐酸	100	--	-	-	-	-	+	0.25	"	·	蒸气
34	强酸除油槽	酸性	盐酸	50-100	-	-	"	-	-	+	0.3	钢板	H_2 酸雾气水 蒸气	
			硫酸	800										
35	镍及铜合金酸 洗槽	酸性	硝酸	100	-	-	-	-	-	+	0.3	"	H_2 酸雾气水 蒸气	
			盐酸	25										

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
36	钢的电镀液 镀锌槽	酸性	硫酸	20	8-10	5-10	60	-	-	+	0.3	钢板 或 木材	H_2 酸雾气水蒸气	
			盐酸	20										
			氯化钠	20										
37	钢的电解液 浸蚀槽	酸性	硫酸	800	8-10	5-10	25	-	-	+	0.25	·	H_2 酸雾气水蒸气 氯化氢	
			重铬酸钾	30										
38	不锈钢酸洗槽	酸性	硝酸	15%	-	-	60-70	-	-	+	0.3	钢板 或 木材	H_2 酸雾气水蒸气 氯化氢	
			水	85%										
			盐酸	25%										
39	不锈钢酸洗槽	酸性	硫酸	5%	-	-	60-70	-	-	+	0.3	钢板 或 木材	H_2 酸雾气水蒸气 H_2 . HCl	
			硝酸	5%										
40	不锈钢钝化槽	酸性	硝酸	30%	-	-	室温	-	-	+	0.25	钢板 或 木材	H_2 酸雾气水蒸气	
			盐酸	1%										
			水	60%										
41	铜合金钝化槽	酸性	重铬酸钾	100	-	-	18-25	-	-	+	0.25	·	H_2 酸雾气水蒸气	
			硫酸	25										
42	磷化槽	酸性	马口铁盐	30-35	-	-	98-98	-	-	+	0.25	钢板	H_2 磷化液雾气 水蒸气	
			硝酸锌	55-65										
43	冷酸化槽	酸性	马口铁盐	27-33	-	-	15-25	-	-	-	0.25	·	H_2 酸雾气水蒸气	
			硝酸锌	30-50										
			亚硝酸钠	2-3										
44	钢的钝化液 处理槽	碱性	氯化钠	650-700	-	-	155-157	-	-	+	0.3	·	H_2 酸雾气水蒸气	
			硝酸钠	50										
			重硝酸钠	200										