


SULIAO CHENGXING GONGC
YU MUJU SHEJI



塑料成型工艺 与模具设计


→ 张维合 编著



化学工业出版社

塑料成型工艺 与模具设计

· 塑料成型工艺 · 模具设计



清华大学出版社

本书是塑料成型工艺与模具设计教材，全书共分三篇：第一篇塑料成型基础，主要介绍塑料的物理性质、塑料的分类、塑料的热力学性质、塑料的流动性和塑性变形、塑料的成型方法等；第二篇塑料成型工艺，主要介绍塑料成型工艺的分类、塑料成型工艺的选用原则、塑料成型工艺的参数选择、塑料成型工艺的控制、塑料成型工艺的故障排除等；第三篇塑料模具设计，主要介绍塑料模具设计的基本概念、塑料模具设计的原则、塑料模具设计的方法、塑料模具设计的实例等。本书内容丰富，实用性强，可供高等院校、职业院校、技工学校、塑料行业从业人员以及广大塑料爱好者参考使用。

塑料成型工艺 与模具设计

—》 张维合 编著



(封面) 直壁脱壳注射模

此图已由作者提供，仅供参考。
该图展示了直壁脱壳注射模的结构示意图。

图中显示了直壁脱壳注射模的主要组成部分：
1. 塑料熔体注入口
2. 塑料熔体分布器
3. 塑料熔体分布器

塑料工
业出版社
北京




化学工业出版社

· 北京 ·

本书分3篇，共20章。其中，第1篇是塑料及其成型工艺，共3章，详细介绍了与塑料模具设计相关的塑料基本知识、常用塑料的性能及成型工艺条件以及塑件设计。第2篇是注射成型工艺与模具设计，共13章，详细介绍了注塑模具八大组成部分的设计内容、设计原则、设计要点，以及快速发展的热流道模具技术。第3篇是塑料其他成型工艺与模具设计，共4章，主要介绍了挤出成型工艺与模具设计、压缩成型工艺与模具设计、压注成型工艺与模具设计和吹塑成型工艺与模具设计。

本书可作为普通高等院校材料成型及控制工程专业的教材，并可作为高职高专模具设计与制造专业教材使用，亦可供有关工程技术人员参考。



图书在版编目 (CIP) 数据

塑料成型工艺与模具设计/张维合编著. —北京：化学工业出版社，2014.1

ISBN 978-7-122-18956-1

I. ①塑… II. ①张… III. ①塑料成型-工艺②塑料
模具-设计 IV. ①TQ320.66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 267174 号

责任编辑：王苏平

责任校对：王素芹

文字编辑：王琪

装帧设计：王晓宇

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）

印 装：大厂聚鑫印刷有限责任公司

787mm×1092mm 1/16 印张 22 1/4 字数 585 千字 2014 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：48.00 元

版权所有 违者必究

前言

FOREWORD

目前世界上已经发明的塑料品种已达数万种，常用的也有三百多种。随着塑料制品在机械、电子、交通、航空航天、建筑、农业、轻工、国防和包装等各行业的广泛应用，塑料模具的需求量也日益增加，塑料模具在国民经济中的重要性也日益突出。各国都把模具设计与制造技术提到相当高的地位，制造业中许多先进的设计、制造、测量、检验及管理技术与设备首先都应用到模具行业中。

塑料模具发展的三要素是人才、技术和设备。其中最重要的是人才，因为技术需要人才去发明和掌握，设备也需要人才去制造和使用。因此肩负着模具人才培养重任的高等院校，其重要性不言而喻。为了不断地向企业提供更多更好的塑料模具人才，我们不但要紧跟时代脚步，与时俱进，而且要引领时代潮流，披荆斩棘。

本书分3篇，共20章。其中，第1篇是塑料及其成型工艺，共3章，详细介绍了与塑料模具设计相关的塑料基本知识、常用塑料的性能及成型工艺条件以及塑件设计。第2篇是注射成型工艺与模具设计，共13章，详细介绍了注塑模具八大组成部分的设计内容、设计原则、设计要点，以及快速发展的热流道模具技术。第3篇是塑料其他成型工艺与模具设计，共4章，主要介绍了挤出成型工艺与模具设计、压缩成型工艺与模具设计、压注成型工艺与模具设计和吹塑成型工艺与模具设计。

本书有以下特点。

① 内容深入浅出，语言通俗易懂，既阐述基础知识，又介绍了先进的模具设计理念；既有计算公式，又有许多极具实用性价值的模具设计经验数据和资料。

② 图例丰富，尤其是配有大量立体图，使模具结构更加形象具体，简明易懂。

③ 采用最新国家标准，力求每一个公式、图表、图形都符合最新国家标准。

④ 模具结构先进齐全，实用性强，很多都是近几年来在生产实践中广泛运用的、真实可靠的模具结构实例。

⑤ 知识结构完整，重点突出。书中介绍了五种常用的塑料模具，在每一类模具的设计中，都详细介绍模具的工作原理、结构组成和特点、设计原则和要

点等。由于注塑模具应用最广，结构最为复杂，因此在第2篇中用了较大的篇幅对其八大组成部分做了重点介绍。

本书在编写过程中，参考了多家大型模具制造企业的设计资料，这些企业包括：忠信制模（东莞）有限公司，伟易达集团，龙昌集团，广东美的集团，精英制模有限公司，富士康科技有限公司，誉名实业有限公司，龙记集团，富达金五金塑胶有限公司，联盛塑料五金模具有限公司，美的模具有限公司，上海威虹模塑科技有限公司，东莞英济模具有限公司。

在此向以上企业表示谢意！

本书由广东科技学院张维合编著，在编写过程中还得到了广东科技学院李炳、闫丽静和肖永康，西安工业大学黄洪生和贾培刚，东莞职业技术学院刘大勇，浙江大学宁波理工学院贾志欣，昆山登云科技职业学院邹继强，黑龙江工程学院毕凤阳，大连工业大学李姝，襄樊职业技术学院彭超，山东德州职业技术学院保俊等老师的宝贵支持，在此一并致以诚挚谢意！
由于时间仓促，加之水平有限，书中难免存在一些不足，敬请读者批评指正。有任何问题或意见请发邮件至 allen_zhang0628@126.com。

编著者

2013年10月

目 录

CONTENTS

第1篇 塑料及其成型工艺

| | |
|------------------------------|----|
| 第1章 塑料基本知识 | 1 |
| 1.1 概述 | 1 |
| 1.1.1 什么是塑料 | 1 |
| 1.1.2 塑料的组成 | 1 |
| 1.1.3 塑料的分类 | 3 |
| 1.1.4 塑料的优点和缺点 | 5 |
| 1.2 塑料的性能 | 6 |
| 1.2.1 塑料的使用性能 | 6 |
| 1.2.2 塑料的成型性能 | 8 |
| 复习与思考 | 15 |
| 第2章 常用塑料的性能及成型工艺条件 | 16 |
| 2.1 常用热塑性塑料的特性、成型条件、对模具要求及用途 | 16 |
| 2.1.1 聚苯乙烯 | 16 |
| 2.1.2 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 17 |
| 2.1.3 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 18 |
| 2.1.4 聚乙烯 | 18 |
| 2.1.5 聚丙烯 | 19 |
| 2.1.6 聚酰胺 | 20 |
| 2.1.7 聚氯乙烯 | 21 |
| 2.1.8 聚碳酸酯 | 22 |
| 2.1.9 聚甲醛 | 23 |
| 2.1.10 聚甲基丙烯酸甲酯 | 24 |
| 2.1.11 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 | 25 |
| 2.1.12 丙烯腈-苯乙烯共聚物 | 25 |
| 2.1.13 苯乙烯-丁二烯共聚物 | 25 |
| 2.1.14 聚苯醚 | 26 |
| 2.1.15 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 26 |
| 2.1.16 乙酸丁酸纤维素 | 27 |
| 2.2 热塑性增强塑料 | 27 |
| 2.2.1 成型工艺特点 | 28 |
| 2.2.2 成型注意事项 | 28 |
| 2.2.3 对模具设计的要求 | 28 |

| | |
|------------------------|----|
| 2.3 热固性塑料特性与成型工艺 | 28 |
| 2.3.1 酚醛塑料 | 28 |
| 2.3.2 环氧树脂 | 29 |
| 2.3.3 氨基塑料 | 29 |
| 2.4 塑件的后处理 | 29 |
| 复习与思考 | 30 |

CONTENTS

| | |
|----------------------------|-----------|
| 第3章 塑件设计 | 31 |
| 3.1 塑件结构设计的一般原则 | 31 |
| 3.1.1 力求使塑件结构简单、易于成型 | 31 |
| 3.1.2 壁厚均匀 | 32 |
| 3.1.3 保证强度和刚度 | 33 |
| 3.1.4 装配间隙合理 | 34 |
| 3.1.5 其他原则 | 34 |
| 3.2 塑件的尺寸与精度 | 34 |
| 3.2.1 塑件的尺寸 | 34 |
| 3.2.2 塑件的精度 | 35 |
| 3.2.3 塑件的表面质量 | 36 |
| 3.3 塑件的常见结构设计 | 37 |
| 3.3.1 脱模斜度 | 37 |
| 3.3.2 塑件外形及壁厚 | 37 |
| 3.3.3 圆角 | 38 |
| 3.3.4 加强筋 | 39 |
| 3.3.5 凸起 | 40 |
| 3.3.6 孔的设计 | 40 |
| 3.3.7 螺纹的设计 | 42 |
| 3.3.8 自攻螺柱的设计 | 42 |
| 3.3.9 嵌件的设计 | 43 |
| 3.3.10 塑件上的标记符号 | 44 |
| 3.3.11 搭扣的设计 | 46 |
| 3.3.12 塑件超声波焊接线设计 | 48 |
| 复习与思考 | 50 |

第2篇 注射成型工艺与模具设计

| | |
|-------------------------|-----------|
| 第4章 注射成型工艺 | 51 |
| 4.1 注射成型工艺过程 | 51 |
| 4.1.1 塑化计量 | 51 |
| 4.1.2 注射充模 | 53 |
| 4.1.3 冷却定型 | 56 |
| 4.2 注射成型工艺条件 | 58 |
| 4.2.1 注射温度 | 58 |
| 4.2.2 注射压力 | 61 |
| 4.2.3 成型周期 | 69 |
| 复习与思考 | 71 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 第 5 章 注塑模具与注塑机 | 72 |
| 5.1 注塑模具概述 | 72 |
| 5.1.1 什么是注塑模具 | 72 |
| 5.1.2 注塑模具分类 | 72 |
| 5.1.3 注塑模具的基本组成 | 74 |
| 5.2 注塑机 | 78 |
| 5.2.1 注塑机分类 | 78 |
| 5.2.2 注塑机的基本结构 | 79 |
| 5.2.3 注塑机的技术参数 | 80 |
| 5.2.4 注塑机的选用 | 81 |
| 复习与思考 | 83 |
| 第 6 章 注塑模具结构件设计 | 84 |
| 6.1 概述 | 84 |
| 6.2 模架的设计 | 84 |
| 6.2.1 模架分类 | 84 |
| 6.2.2 模架规格型号的选用 | 85 |
| 6.2.3 定模 A 板和动模 B 板的设计 | 86 |
| 6.2.4 方铁设计 | 89 |
| 6.3 三板模具定距分型机构设计 | 90 |
| 6.3.1 三板模具开模顺序 | 90 |
| 6.3.2 三板模具开模距离 | 90 |
| 6.3.3 定距分型机构种类 | 91 |
| 6.4 撑柱设计 | 92 |
| 6.4.1 撑柱的装配 | 92 |
| 6.4.2 撑柱数量的确定 | 92 |
| 6.5 弹簧 | 93 |
| 6.5.1 推件固定板复位弹簧设计 | 93 |
| 6.5.2 侧向抽芯机构中弹簧设计 | 95 |
| 6.5.3 模具活动板之间的弹簧 | 96 |
| 6.6 定位圈设计 | 96 |
| 6.7 紧固螺钉设计 | 96 |
| 6.7.1 内六角圆柱头螺钉（内六角螺钉） | 96 |
| 6.7.2 无头螺钉 | 97 |
| 复习与思考 | 97 |
| 第 7 章 注塑模具成型零件设计 | 98 |
| 7.1 概述 | 98 |
| 7.1.1 什么是成型零件？ | 98 |
| 7.1.2 成型零件设计的基本要求 | 99 |
| 7.1.3 成型零件设计内容和一般步骤 | 99 |
| 7.2 型腔数量确定 | 99 |
| 7.2.1 确定型腔数量时必须考虑的因素 | 99 |
| 7.2.2 确定型腔数量的方法 | 100 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 7.3 模具分型面设计 | 100 |
| 7.3.1 分型面设计主要内容 | 100 |
| 7.3.2 塑件分型线和模具分型面的关系 | 101 |
| 7.3.3 模具分型面的进一步定义 | 102 |
| 7.3.4 分型面设计的一般原则 | 102 |
| 7.3.5 分型面设计要点 | 105 |
| 7.4 型腔排位以及内模镶件外形尺寸设计 | 106 |
| 7.4.1 型腔排位一般原则 | 106 |
| 7.4.2 确定内模镶件外形尺寸 | 108 |
| 7.4.3 内模镶件配合尺寸与公差 | 113 |
| 7.4.4 内模镶件成型尺寸计算法 | 113 |
| 7.4.5 脱模斜度 | 114 |
| 7.4.6 内模镶件的成型表面粗糙度 | 114 |
| 7.5 定模镶件设计 | 115 |
| 7.5.1 定模镶件基本结构 | 115 |
| 7.5.2 组合式镶件使用场合 | 115 |
| 7.6 动模镶件设计 | 116 |
| 7.6.1 动模镶件基本结构 | 116 |
| 7.6.2 动模镶件几种典型结构镶拼方式 | 117 |
| 7.7 镶件的紧固和防转 | 121 |
| 7.7.1 镶件的紧固 | 121 |
| 7.7.2 镶件的防转 | 123 |
| 复习与思考 | 124 |
| 第8章 注塑模具排气系统设计 | 125 |
| 8.1 概述 | 125 |
| 8.1.1 什么是排气系统? | 125 |
| 8.1.2 模具中气体来源 | 125 |
| 8.1.3 模具中容易困气的位置 | 125 |
| 8.1.4 型腔气体不能及时排出的后果 | 125 |
| 8.2 排气系统设计原则 | 126 |
| 8.3 注塑模具排气系统设计 | 126 |
| 8.3.1 注塑模具的排气方式 | 127 |
| 8.3.2 分型面排气 | 127 |
| 8.3.3 镶件配合面上的排气 | 128 |
| 8.3.4 推杆、推管与镶件的配合面排气 | 129 |
| 8.3.5 透气钢排气 | 130 |
| 8.3.6 排气栓排气 | 131 |
| 8.3.7 气阀排(进)气 | 131 |
| 8.3.8 在困气处加胶 | 132 |
| 8.4 型腔排气系统设计要点 | 132 |
| 8.4.1 排气槽的位置和方向 | 132 |
| 8.4.2 排气槽深度设计 | 133 |
| 8.4.3 排气槽长度和宽度设计 | 133 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| 8.4.4 排气槽数量设计 | 133 |
| 8.4.5 排气槽的清理 | 134 |
| 8.5 型腔的进气装置设计 | 134 |
| 复习与思考 | 134 |
| 第9章 注塑模具侧向分型与抽芯机构设计 | 136 |
| 9.1 概述 | 136 |
| 9.1.1 什么是侧向抽芯机构 | 136 |
| 9.1.2 什么情况下要用侧向分型与抽芯机构 | 137 |
| 9.2 侧向分型机构与抽芯机构的分类 | 137 |
| 9.3 “滑块+斜导柱”侧向抽芯机构 | 138 |
| 9.3.1 “滑块+斜导柱”外侧抽芯机构 | 138 |
| 9.3.2 “滑块+斜导柱”内侧抽芯机构 | 149 |
| 9.3.3 滑块上安装推杆的结构 | 150 |
| 9.4 “滑块+弯销”侧向抽芯机构 | 150 |
| 9.4.1 基本结构 | 150 |
| 9.4.2 设计要点 | 150 |
| 9.4.3 使用场合 | 151 |
| 9.5 “滑块+T形块”侧向抽芯机构 | 151 |
| 9.5.1 基本结构 | 151 |
| 9.5.2 工作原理 | 152 |
| 9.5.3 设计要点 | 152 |
| 9.5.4 应用实例 | 152 |
| 9.6 “滑块+液压缸”侧向抽芯机构 | 153 |
| 9.6.1 基本结构 | 153 |
| 9.6.2 设计要点 | 153 |
| 9.7 斜推杆抽芯机构 | 154 |
| 9.7.1 概念 | 154 |
| 9.7.2 斜推杆分类 | 155 |
| 9.7.3 斜推杆倾斜角度设计 | 155 |
| 9.7.4 斜推杆的设计要点 | 155 |
| 9.7.5 定模斜推杆结构 | 158 |
| 9.7.6 摆杆式侧向抽芯机构 | 158 |
| 9.7.7 斜推杆上加推杆的结构 | 159 |
| 9.8 斜滑块抽芯机构 | 159 |
| 9.8.1 斜滑块抽芯机构概念 | 159 |
| 9.8.2 斜滑块常规结构 | 160 |
| 9.8.3 斜滑块的导向 | 161 |
| 9.8.4 斜滑块的组合形式 | 161 |
| 复习与思考 | 162 |
| 第10章 注塑模具浇注系统设计 | 163 |
| 10.1 概述 | 163 |
| 10.1.1 什么是浇注系统 | 163 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 10.1.2 浇注系统的设计原则 | 163 |
| 10.1.3 浇注系统设计的内容和步骤 | 164 |
| 10.2 选择浇注系统类型 | 164 |
| 10.2.1 侧浇口浇注系统和点浇口浇注系统的区别 | 164 |
| 10.2.2 侧浇口浇注系统和点浇口浇注系统的选用 | 165 |
| 10.3 浇口的设计 | 165 |
| 10.3.1 浇口的作用 | 165 |
| 10.3.2 常用浇口及其结构尺寸 | 166 |
| 10.3.3 浇口的设计要点 | 172 |
| 10.4 分流道设计 | 173 |
| 10.4.1 设计分流道必须考虑的因素 | 174 |
| 10.4.2 分流道的布置 | 174 |
| 10.4.3 型腔的排列方式及分流道布置 | 176 |
| 10.4.4 分流道的截面形状 | 177 |
| 10.4.5 分流道的截面大小 | 178 |
| 10.4.6 分流道的设计要点 | 179 |
| 10.4.7 辅助流道的设计 | 179 |
| 10.5 主流道设计 | 181 |
| 10.5.1 主流道的概念 | 181 |
| 10.5.2 主流道的设计原则 | 181 |
| 10.5.3 倾斜式主流道设计 | 182 |
| 10.5.4 浇口套的设计 | 182 |
| 10.6 拉料杆与冷料穴 | 183 |
| 10.6.1 拉料杆的设计 | 183 |
| 10.6.2 冷料穴的设计 | 185 |
| 复习与思考 | 185 |

| | |
|------------------------|-----|
| 第 11 章 热流道模具的设计 | 186 |
| 11.1 热流道模具的分类和组成 | 187 |
| 11.2 热流道系统的优缺点 | 188 |
| 11.2.1 热流道系统的优点 | 189 |
| 11.2.2 热流道系统的缺点 | 189 |
| 11.2.3 热流道模具与三板模具结构的比较 | 190 |
| 11.3 热流道模具的基本形式 | 191 |
| 11.3.1 单点式热流道模具 | 191 |
| 11.3.2 多点式热流道模具 | 191 |
| 11.4 热流道浇注系统的设计要点 | 192 |
| 11.4.1 热流道浇注系统的隔热结构设计 | 192 |
| 11.4.2 热射嘴设计 | 193 |
| 11.4.3 热流道板设计 | 196 |
| 11.5 热流道模具结构分析 | 197 |
| 11.5.1 单点式热流道模具结构实例 | 197 |
| 11.5.2 多点式热流道模具结构实例 | 197 |
| 11.5.3 热流道模具设计中的关键技术 | 198 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 复习与思考 | 199 |
| 第12章 注塑模具温度控制系统设计 | 200 |
| 12.1 概述 | 200 |
| 12.1.1 什么是模具温度控制系统 | 200 |
| 12.1.2 注塑模具温度控制的重要性 | 200 |
| 12.1.3 模具温度控制系统设计原则 | 201 |
| 12.1.4 模具温度控制系统设计必须考虑的因素 | 202 |
| 12.2 如何提高注塑模具温度控制能力 | 202 |
| 12.2.1 影响模具冷却的因素 | 202 |
| 12.2.2 注塑模具冷却时间的确定 | 203 |
| 12.2.3 提高模温调节能力的途径 | 203 |
| 12.3 注塑模具冷却系统设计 | 204 |
| 12.3.1 注塑模具冷却水管设计 | 204 |
| 12.3.2 注塑模具冷却水井设计 | 208 |
| 12.3.3 传热棒(片)冷却 | 210 |
| 12.3.4 注塑模具冷却系统设计注意事项 | 210 |
| 12.3.5 冷却系统设计实例 | 211 |
| 12.4 注塑模具加热系统设计 | 213 |
| 12.4.1 概述 | 213 |
| 12.4.2 电阻丝加热 | 214 |
| 12.4.3 电热棒加热 | 214 |
| 12.4.4 模具加热实例 | 215 |
| 复习与思考 | 216 |
| 第13章 注塑模具脱模系统设计 | 217 |
| 13.1 概述 | 217 |
| 13.1.1 什么是注塑模具脱模系统 | 217 |
| 13.1.2 脱模系统分类 | 217 |
| 13.2 脱模系统设计的一般原则 | 218 |
| 13.3 脱模力的计算 | 219 |
| 13.3.1 脱模力的分类 | 219 |
| 13.3.2 脱模力的定性分析 | 219 |
| 13.3.3 脱模力计算公式 | 219 |
| 13.4 推杆类脱模机构设计 | 220 |
| 13.4.1 圆推杆 | 221 |
| 13.4.2 扁推杆 | 224 |
| 13.5 推管类脱模机构设计 | 224 |
| 13.5.1 推管推出基本结构 | 224 |
| 13.5.2 推管的设计 | 225 |
| 13.5.3 推管的优缺点 | 225 |
| 13.5.4 推管的使用场合 | 225 |
| 13.5.5 推管设计注意事项 | 226 |
| 13.6 推板类脱模机构设计 | 226 |

| | | |
|---------|-----------------|-----|
| 13.6.1 | 推板类脱模机构使用场合 | 226 |
| 13.6.2 | 推板类脱模机构分类 | 226 |
| 13.6.3 | 一体式推板脱模机构 | 227 |
| 13.6.4 | 埋入式推板脱模机构 | 227 |
| 13.6.5 | 推块脱模机构 | 227 |
| 13.7 | 塑件螺纹自动脱模机构 | 228 |
| 13.7.1 | 塑件螺纹自动脱模机构的分类 | 228 |
| 13.7.2 | 螺纹自动脱模机构设计要点 | 231 |
| 13.8 | 气动脱模系统设计 | 231 |
| 13.8.1 | 锥面阀门式气吹模 | 231 |
| 13.8.2 | 推杆阀门式气吹模 | 232 |
| 13.9 | 二次脱模 | 233 |
| 13.9.1 | 二次脱模使用场合 | 233 |
| 13.9.2 | 二次脱模系统的分类 | 233 |
| 13.9.3 | 因包紧力太大而采用二次脱模 | 233 |
| 13.9.4 | 因塑件存在倒扣而采用二次脱模 | 233 |
| 13.10 | 定模脱模机构设计 | 237 |
| 13.10.1 | 定模脱模机构应用场合 | 237 |
| 13.10.2 | 定模脱模机构的动力来源 | 237 |
| 13.10.3 | 定模脱模机构设计实例 | 237 |
| 13.11 | 推件固定板先复位机构设计 | 238 |
| 13.11.1 | 什么是推件固定板先复位机构 | 238 |
| 13.11.2 | 推件固定板先复位机构的作用 | 238 |
| 13.11.3 | 推件固定板先复位机构的使用场合 | 239 |
| 13.11.4 | 推件固定板先复位机构的分类 | 240 |
| 13.11.5 | 推件固定板先复位机构设计 | 240 |
| 复习与思考 | | 243 |

| | | |
|--------|---------------|-----|
| 第14章 | 注塑模具导向定位系统设计 | 245 |
| 14.1 | 概述 | 245 |
| 14.1.1 | 什么是注塑模具导向定位系统 | 245 |
| 14.1.2 | 导向定位系统的必要性 | 245 |
| 14.1.3 | 注塑模具导向定位机构的分类 | 246 |
| 14.1.4 | 注塑模具导向定位机构的作用 | 246 |
| 14.2 | 注塑模具导向系统的设计 | 247 |
| 14.2.1 | 一般要求 | 247 |
| 14.2.2 | 导柱设计 | 247 |
| 14.2.3 | 导套设计 | 247 |
| 14.2.4 | 定、动模之间导柱导套设计 | 248 |
| 14.2.5 | 三板模定模导柱导套设计 | 249 |
| 14.2.6 | 推件固定板导柱导套设计 | 249 |
| 14.3 | 注塑模具定位系统设计 | 251 |
| 14.3.1 | 定位系统的作用 | 251 |
| 14.3.2 | 定位系统使用场合 | 251 |

| | |
|------------------------------|------------|
| 14.3.3 定位结构的分类 | 252 |
| 复习与思考 | 254 |
| 第 15 章 注塑模具设计步骤、内容及实例 | 255 |
| 15.1 注塑模具设计的基本要求 | 255 |
| 15.2 模具设计一般步骤 | 256 |
| 15.3 注塑模具设计之前的准备工作 | 256 |
| 15.3.1 模具设计前必须了解的事项 | 256 |
| 15.3.2 塑件结构分析要点 | 258 |
| 15.3.3 模具结构分析要点 | 259 |
| 15.4 模具装配图绘制 | 262 |
| 15.4.1 模具装配图组成 | 262 |
| 15.4.2 模具装配图布置 | 263 |
| 15.4.3 绘制模具装配图注意事项 | 263 |
| 15.4.4 模具装配图上的尺寸标注、明细表及技术要求 | 263 |
| 15.4.5 模具装配图中的技术要求 | 263 |
| 15.4.6 模具装配图中的明细表 | 265 |
| 15.4.7 模具设计图的审核程序与内容 | 266 |
| 15.5 注塑模具设计实例 | 267 |
| 复习与思考 | 272 |
| 第 16 章 注塑模具材料选用 | 275 |
| 16.1 注塑模具选材的依据 | 275 |
| 16.1.1 模具的寿命 | 275 |
| 16.1.2 塑料的特性 | 276 |
| 16.1.3 模具零件的作用与功能 | 277 |
| 16.1.4 模具的成本 | 278 |
| 16.2 注塑模具常用材料及其特性 | 278 |
| 复习与思考 | 280 |
| 第 3 篇 塑料其他成型工艺与模具设计 | 281 |
| 第 17 章 挤出成型工艺与模具设计 | 281 |
| 17.1 挤出成型工艺 | 281 |
| 17.1.1 挤出成型原理及工艺过程 | 281 |
| 17.1.2 挤出成型工艺参数及其选择 | 282 |
| 17.2 挤出模具的组成 | 283 |
| 17.2.1 机头的作用 | 283 |
| 17.2.2 定型模套的作用 | 283 |
| 17.2.3 机头的分类 | 283 |
| 17.2.4 挤出模具结构组成 | 283 |
| 17.3 挤出机头的典型结构 | 284 |
| 17.3.1 管材挤出机头的典型结构 | 284 |
| 17.3.2 棒材挤出机头的典型结构 | 284 |
| 17.3.3 板材与片材挤出机头的典型结构 | 284 |

| | |
|---------------------------|------------|
| 17.3.4 薄膜机头的典型结构 | 285 |
| 17.4 挤出成型模具设计 | 287 |
| 17.4.1 机头设计原则 | 287 |
| 17.4.2 口模设计 | 287 |
| 17.4.3 芯棒设计 | 288 |
| 17.4.4 分流器和分流器支架设计 | 288 |
| 17.4.5 拉伸比和压缩比的确定 | 289 |
| 17.4.6 定径套设计 | 289 |
| 复习与思考 | 291 |
| 第 18 章 压缩成型工艺与模具设计 | 292 |
| 18.1 概述 | 292 |
| 18.1.1 压缩成型原理与工艺 | 292 |
| 18.1.2 压缩成型的优点 | 292 |
| 18.1.3 压缩成型的缺点 | 292 |
| 18.2 压缩成型工艺 | 292 |
| 18.2.1 压缩成型工艺过程 | 292 |
| 18.2.2 压缩成型工艺参数 | 292 |
| 18.3 压缩模设计 | 293 |
| 18.3.1 压缩模结构组成 | 293 |
| 18.3.2 压缩模分类 | 295 |
| 18.3.3 压缩模成型零部件设计 | 296 |
| 18.3.4 压缩模脱模机构设计 | 302 |
| 18.3.5 压力机有关工艺参数校核 | 306 |
| 18.3.6 压缩模设计实例 | 307 |
| 复习与思考 | 310 |
| 第 19 章 压注成型工艺与模具设计 | 311 |
| 19.1 压注成型及其工艺过程 | 311 |
| 19.1.1 压注成型原理及特点 | 311 |
| 19.1.2 压注成型工艺过程 | 311 |
| 19.1.3 压注成型工艺参数 | 311 |
| 19.2 压注模设计 | 312 |
| 19.2.1 压注模结构 | 312 |
| 19.2.2 压注模分类 | 312 |
| 19.2.3 压注模设计和制造 | 313 |
| 复习与思考 | 320 |
| 第 20 章 吹塑成型工艺与模具设计 | 321 |
| 20.1 概述 | 321 |
| 20.1.1 吹塑成型方法 | 321 |
| 20.1.2 吹塑成型工艺特点 | 323 |
| 20.1.3 吹塑制品结构工艺特点 | 323 |
| 20.2 吹塑模具的分类及典型结构 | 325 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| 20.2.1 吹塑模具分类 | 325 |
| 20.2.2 吹塑模具典型结构 | 326 |
| 20.3 吹塑模具设计要点 | 327 |
| 20.3.1 模口 | 327 |
| 20.3.2 模底 | 327 |
| 20.3.3 排气孔 | 328 |
| 20.3.4 模具的冷却 | 329 |
| 20.3.5 模具接触面 | 329 |
| 20.3.6 模具型腔 | 329 |
| 20.3.7 锁模力 | 329 |
| 复习与思考 | 330 |
| 附录 | 331 |
| 附录 1 常用塑料英文缩写与中文对照表 | 331 |
| 附录 2 模塑件尺寸公差表 (GB/T 14486—2008) | 332 |
| 附录 3 塑件外侧蚀纹深度与脱模斜度对照表 | 333 |
| 附录 4 模具优先采用的标准尺寸 | 334 |
| 附录 5 注塑模具术语中英文对照表 | 335 |
| 附录 6 通用模具术语与珠江三角洲地区模具术语对照表 | 337 |
| 附录 7 注塑模具常见加工方法与加工工艺一览表 | 338 |
| 附录 8 模具的价格估算与结算方式 | 339 |
| 参考文献 | 340 |