

医用X线的防护

医用X线的防护

郑 钧 正 编

张 景 源 审

人民卫生出版社

医用 X 线的防护

郑 钧 正 编

人民卫生出版社出版

人民卫生出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 456印张 97千字

1980年7月第1版第1次印刷

印数：1—12,600

统一书号：14048·3837 定价：0.35元

前　　言

随着我国医疗卫生事业的发展，医用X线技术已经广泛地普及应用。为了促进医用X线技术在防病治病中更好发挥作用，同时又尽量避免X线可能带来的危害，必须认真搞好医用X线的防护。

加强X线防护知识的宣传教育，对推动搞好医用X线的防护是很重要的。在研究制定有关放射卫生防护标准和开展医用X线的防护工作中，不时听到各地迫切希望能见到专门介绍医用X线防护的新书的呼声。尤其在贯彻执行有关放射卫生防护标准中，这一需要显得更突出了。

这本小册子就是为适应一部分上述需要而编写的。本书力图针对实际存在的一些问题，简明扼要地阐述与医用X线防护有关的基本知识。希望能够对有关人员领会放射卫生防护标准的精神，指导搞好医用X线的防护有所帮助。

医用X线的防护涉及面颇广。其中与之关系更为直接和密切的是放射卫生防护专业人员和医用X线工作者（包括放射科医师、技师等），本书即以他们为主要对象。当然，各科临床医师，与医用X线机的生产、使用和防护管理有关的人员，都有必要了解掌握一定的X线防护知识，本书也可供这些同志参考。

关于X线的物理学基础和辐射防护剂量学基础是掌握X线防护知识的必要前提，所以本书占一定篇幅概述这些问题。

医用X线工作者当然已经熟悉了X线在医学上的应用，而这些内容也是放射卫生防护人员应该有所了解的，特别应

知道发展动向等，以有利于搞好防护工作。

电离辐射的生物效应是制定放射卫生防护标准的重要依据。了解辐射效应和放射损伤方面的发展情况，对认识X线的规律，对领会放射卫生防护标准的精神，以及掌握卫生预防措施是很有益的。

有关放射卫生防护标准和医用X线防护的具体原则是本书的重点。在医用X线的防护中，必须重视被检者和患者的防护，因此正文最后一部分专门强调了这个问题。

对X线防护的认识，应该以辩证唯物主义观点为指导。既要充分利用X线造福于人类，又不可忽视其可能带来的危害。而X线可能引起的危害往往是与一定大小的剂量相联系的，既不能麻痹大意，也不必盲目恐惧。随科学技术的发展，放射损伤的规律是可知的，X线的危害是可防的。只要认真注意改善设备的防护性能，坚持搞好防护安全操作，并加强防护管理，以正确合理使用X线，则完全可以控制其危害，更好发展其应用。当然，辐射效应的规律和放射损伤的防治有其特殊性，有些问题还有待于更进一步研究揭晓，因此宜慎重对待X线的防护。

由于作者水平所限，以上主观意图并不一定能在书中很好体现。书中也必定会有缺点或错误，恳请广大读者批评指正。

本书承我所副所长张景源同志指导和审阅，并得到所内外有关同志的热情帮助，谨此表示诚挚的谢意。

中国医学科学院放射医学研究所 郑钧正

目 录

一、 引言	1
二、 X 线的性质	2
原子结构	2
X 线的产生	5
X 线的特性	9
X 线与物质的相互作用	11
三、 X 线的测量	14
X 线的量与质	14
辐射量及其单位	16
场所辐射监测	23
个人剂量监测	26
四、 X 线在医学上的应用	29
X 线透视	29
X 线摄影	30
造影检查	33
X 线诊断技术的新进展	34
X 线在治疗方面的应用	39
五、 X 线对人体的危害	42
放射损伤概述	42
影响辐射效应的因素	44
慢性外照射放射病	47
远期效应	49
关于慢性小剂量辐射效应的估价	55
六、 放射卫生防护标准	57
剂量控制限的变迁	57

国际放射防护委员会的新建议	60
有关放射防护的规定	63
医用诊断 X 线防护的剂量控制原则	65
七、X 线的屏蔽防护	68
X 线防护的基本原则	68
X 线的减弱规律	69
屏蔽防护材料	79
屏蔽防护计算	82
八、医用诊断 X 线的防护	95
X 线机的防护性能	95
X 线机房的防护设施	102
旧 X 线机的防护改进	104
防护安全操作	109
九、医用治疗 X 线的防护	113
十、被检者和患者的防护	118
医疗照射与全人口剂量负担	118
被检者和患者防护的一般原则	128
附录 I 国际单位制词冠	135
附录 II 常用单位的换算	136
附录 III 若干有关的物理常数	137
附录 IV 质量能量吸收系数	138
附录 V 一些国际组织的有关报告目录	139

一、引　　言

1895年，德国物理学家伦琴在进行阴极射线管实验时，出乎意料地发现了一种看不见的“光线”。它能穿透许多物质，还能使铂氯化钡发出荧光。由于当初对这种射线还不够了解，便借用数学上代表未知数的符号，给它起了个奇特的名字——X线。后来，人们为了纪念伦琴的功绩，亦称X线为伦琴射线。

X线发现后，第二年便首先在医学上开始了应用。现在，它不仅成为诊断、治疗疾病的一种不可缺少的重要手段，而且在物质结构分析、工业无损探伤等方面的科学的研究和生产实践中，发挥了很大作用。然而X线在医学上的应用仍是面广量多的一个重要方面。随着电工技术、电子学技术和医学科学的发展，医用X线技术不断有新的飞跃。同时它又丰富了近代医学，有力地促进了医学的发展。

任何事物都是一分为二的。X线既可用于造福人类，又有可能给人带来辐射危害。在X线刚发现不久，X线管的制造者格鲁贝的手就发生了特异性皮炎。当时，由于对射线的生物学作用尚不清楚，缺乏防护知识和措施，早期X线发生装置又较简陋，因而先后引起了一些较重的放射损伤事故。

虽然X线存在着对人体有害的一面，但人们绝不会因噎废食而抛弃它，相反更促使人们研究其规律，控制其危害，发展其应用。数十年应用X线的实践中，正反两个方面的经验，使人们对X线的认识不断从必然王国向自由王国发展。X线的特殊命名所包含的未知数成分已经逐步被揭晓，放射

卫生防护标准的研究制定工作不断深入，搞好防护的重要性日益受到人们的重视，从理论到实践已探索出许多更好利用X线并防御其危害的好办法。事实证明，世界上的事情，总是一物降一物，有一个东西进攻，也有一个东西降它。X线可能造成的危害并不可怕，关键在于认识其本质，掌握其规律，贯彻预防为主的方针，认真搞好防护，防患于未然。

只有搞好医用X线的防护，才能很好地发展和利用医用X线技术。同时，搞好医用X线的防护，不仅关系到保障医用X线工作者的健康与安全，而且关系到保障被检者和患者以至广大群众的健康与安全。从电离辐射的遗传效应考虑，这还是关系到保护子孙后代的事情。

要搞好医用X线的防护，不但要认识到搞好防护的意义，更重要的是必须掌握基本的防护知识。比如搞清楚X线的性质特点，懂得X线的防护监测，了解X线的应用与危害，领会放射卫生防护标准的精神实质和有关规定，掌握屏蔽防护和其它具体防护原则等。这些内容将逐一扼要介绍于后。

二、X线的性质

原子结构

自然界存在的一切物质，都是由各种不同的元素组成。迄今已知的元素有107种。元素的基本单位是原子。原子的直径仅约 10^{-8} 厘米。若将1亿个原子逐个紧挨着排列，只不过约1厘米长。

但是，原子决不能被看作简单的东西或已知的最小粒子。所有的原子都类似一个小行星系，中心是一个原子核，周围有

绕核运转的电子。原子核又可分为质子和中子。质子和中子质量差不多一样，而电子的质量仅为质子质量的 $1/1840$ 。所以原子的质量几乎全集中于原子核。可是原子核却只占据整个原子的极小一部分空间，其直径不及原子本身直径的 $1/10000$ 。电子带负电荷，一个电子所带的电荷为 1.6×10^{-19} 库仑，通常用字母 e 表示。中子不带电。质子带一个正 e 电荷。完整的原子中，其电子数目和质子数目相等，因此整个原子是中性的。

各种原子的结构虽然都很相似，但组成原子的质子、中子和电子数目不同，因而决定了各种原子具有不同的性质。一般用符号 $\text{\AA}X$ 表示原子的结构，其中 X 代表元素的化学符号；Z 称原子序数，等于原子核中的质子数，亦即绕核运转的电子数；A 为质量数，等于原子核中的质子和中子的总数；中子的数目就是 A-Z。

由于原子核与电子之间相互作用力的制约，原子核周围的每一个绕行电子都有它自己的一定轨道，这些确定的轨道组成一系列壳层，这一个个壳层即能级。最靠近原子核的叫 K 壳层，顺序往外称 L、M、N、O、P、Q 壳层。这 7 个壳层也可对应用主量子数 $n = 1 \sim 7$ 表示，每个壳层上绕行的电子数的最大限值正好为 $2n^2$ 。如图 2-1 所示，氢原子 (${}^1\text{H}$) 结构最简单，核内有 1 个质子，核外仅 K 壳层上有 1 个电子。铝原子 (${}^{27}\text{Al}$) 核内有 13 个质子和 14 个中子，核外 13 个电子在 K、L 壳层上均按壳层最大限值填满了 2 个和 8 个电子，M 壳层上尚有 3 个电子。

在某一轨道上绕行的电子具有与该能级相应的一定能量，K 壳层的电子能量最低，越往外层的轨道电子能量越高。电子可以吸收外来的能量，从能量较低的轨道跃迁至能量较




图 2-1 原子结构示意图

高的轨道，这种现象叫做激发。反之，如果能量较低的轨道缺少电子时，位于能量较高轨道的电子也可以跃迁到这能量较低的轨道，而该电子多余的能量一般就以电磁波（光子）辐射出来。电磁波的波长 λ 、频率 ν 和两个轨道能级 (E_n 、 $E_{n'}$) 的关系为：

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = E_n - E_{n'}$$

式中 h 为普朗克常数， c 为光速。

如果外来的能量足够大，可以使得轨道上的电子脱离原子核的吸引力而自由运动，或者也可使电子附加到另外的原子上。于是中性的原子变成了带正电或负电的离子。离子所带电荷的多少取决于失去或得到电子的数目。这种形成正负离子的过程称电离。图 2-2 形象地表示一个原子在致电离粒子作用下引起的电离过程。电离作用是射线的基本特性。




图 2-2 一个原子的电离

X 线的产生

自从八十多年前伦琴发现X线后，人们努力研制产生X线的设备，找到了每当一物体被高速电子轰击时就产生X线的规律，很快制成了第一支气体电离X线管。

X线管可谓X线机的心脏，是产生X线的关键部件。为了获得性能稳定又便于调节的X线，以及适应X线应用的新需要，X线管在实践中不断得到改进和发展。本世纪初改用了 45° 倾角的阳极靶面的气体电离管；1913年发明了热阴极X线管；二十年代采用了双焦点固定阳极X线管；三十年代旋转阳极管问世，并迅速发展了大功率、高毫安的X线管。

现在所用的X线管多属高真空热阴极电子式。一种最简单的装置如图2-3所示。普通的X线管有一个阳极和一个阴极，密封于高真空的玻璃管内。阳极通常是一粗大的铜棒，其端面装有小钨靶。阴极是装于一个浅的聚焦杯中的钨丝。钨的熔点高达 3410°C 。当灯丝电源接通，灯丝被充分加热，




图 2-3 X 线管及其基本电路示意图

温度可升高到白热的程度，于是发射出足够数量的电子。这时如果在阳极和阴极间加上高电压 V ，且以阳极为正电性时，则电子被加速通过真空管而达到很高速度，这些高速电子到达靶面为靶所突然阻挡便发射出 X 线。通过 X 线管的窗口可得到有用的原射线束。管电压 V 也称加速电压或激发电压。

由此可见，X 线管产生 X 线必须具备下列条件：要有足够数量的高速运动的电子；有一个能经受高速电子撞击而产生 X 线的靶；还应该有一个真空间度较高的空间，以使电子不受气体分子阻挡而降低能量，同时保护灯丝不致氧化而烧毁。灯丝发射的电子只有在 X 线管加上高电压后才能获得高速运动。显然，单接通灯丝电源如没有加上管电压还是产生不了 X 线的。

X 线管中高速运动的电子撞击阳极靶面时，仅小于 1% 的能量变为 X 线，绝大部分的能量变为热能。所以 X 线管工

作时，伴随着X线的产生，阳极靶面温度也急剧升高，这部分热量的散失成了突出问题。虽然治疗用X线管还用循环冷却油帮助散热，但X线管也不可能长时间连续工作。

高速运动的电子束撞击阳极靶产生的X线有轫致辐射和标识辐射两种类型。

图2-4是轫致辐射的示意图。能量为E的电子撞进靶原子核附近，在靶原子核电场作用下，改变了运动速度和方向，电子能量减为 $E - h\nu$ 而离开碰撞点。该电子所损失的能量 $h\nu$ 变为轫致辐射。受加速撞击靶的电子束中，各电子获得的能量不一，同时与靶原子相互作用损失的能量也各不相同，因此轫致辐射具有连续的能量分布。X线光子的能量从零一直到一个最大值。这个最大值取决于加速电压V。




图2-4 韧致辐射示意图

能量最大的光子对应于波长最小，则有

$$\lambda_{\text{最小}} = \frac{c}{\nu_{\text{最大}}} = \frac{hc}{eV}$$

光子的波长一般用埃(代号Å, 10^{-8} 厘米)作单位。上式普朗克常数h、光速c和电子电荷e取相应单位制代入可得：

$$\lambda_{\text{最小}}(\text{埃}) = \frac{12.4}{V(\text{千伏})}$$

由此式可方便地求出由一定的管电压 V 所产生的 X 线的最短波长 λ 最小。

标识辐射如图 2-5 所示。能量为 E 的电子撞击靶原子时，打出一个 K 壳层电子，损失的能量为 ΔE 。 ΔE 一部分用于克服 K 层电子同核的结合能，另一部分即 K 层电子脱离轨道后具有的能量 E_1 。由于 K 层电子被逐出留有空位，则其它壳层电子如 L 层电子就跃迁来填补空位，多余的能量就以标识 K 辐射释出。因为 L 层与 K 层的能级差一定，所以 K 辐射的能量是特定的。依此类推，如果相互作用涉及 L 层电子，就产生标识 L 辐射。标识辐射的谱线各有一定的波长，具有靶原子的特征，也叫特征辐射。




图 2-5 标识辐射示意图

因此，X 线谱是由连续分布的轫致辐射上叠加标识谱线构成，如图 2-6 所示。 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 分别为对应于不同管电压 V_1 、 V_2 、 V_3 的最短波长。X 线的强度也随加速电压 V 变化，但标识辐射的波长总是一样的。当管电压 V_s 较小时，被加速的电子所获得的能量不足以击出靶原子内壳层电子，所以




图 2-6 X 线谱示意图

没有标识辐射。

X 线的特性

X 线与无线电波、红外线、可见光、紫外线及 γ 线一样，也是一种电磁辐射。同样具有波动性和粒子性。在电磁辐射谱中，它的波长介于紫外线与 γ 线之间，约为 10^2 埃至 10^{-3} 埃。通常用于诊断的 X 线的波长约 1 埃至 10^{-2} 埃，治疗用 X 线波长可更短。X 线也可看为一种电磁振荡的中性粒子束。每个 X 线光子具有一定的能量 $E = h\nu$ ，并以光的速度直线传播。同时服从光的反射、折射、散射和衍射等一般规律。

X 线的基本特性可概括为以下几方面：

(一) 物理效应

(1) 穿透性。X 线的波长短，即能量大，故穿透力强。X 线的穿透性与物质的性质、结构有关。一般高原子序数的物质，密度大，吸收 X 线多，穿透性差。如人体组织中，密度

最大的是骨骼，骨含钙质近70%，钙的原子序数20，比较高，所以骨骼吸收X线最多，属不透过性组织；各种软组织（包括结缔组织、肌肉、软骨等）以及体液，是由氢、碳、氮、氧等低原子序数的原子组成，它们的比重同水差不多，属于中等透过性组织；脂肪组织的原子成分和软组织相似，但排列稀疏，密度比软组织小些，X线的透过性较好；体内肺部、胃肠道、鼻旁窦及乳突内等均含有气体，气体虽然也是由氮、氢、氧等组成，但排列非常稀疏，所以密度最小，吸收X线很少，透过性最好。

显而易见，X线的穿透性还与X线的波长、被穿透物质的厚度有关。波长愈短的X线，穿透力愈强。物质厚度愈小，X线被吸收得愈少，穿透的就愈多。

(2) 荧光作用。X线是肉眼看不见的，但当它照射某些物质时，却能够引起发出荧光。这类物质称荧光物质，如磷、铂氰化钡、硫化锌、钨酸钙、次硫酸钆、次硫酸镧等。荧光物质受到X线照射，则物质原子受激与电离，当恢复常态时，便放射出位于电磁辐射谱中可见光和紫外线之间的荧光。X线机上的荧光屏和增感屏就是利用这一特性制成的。

(3) 电离作用。物质受X线照射将引起电离。图2-2已经描述过电离作用。具有足够能量的X线光子不仅可击脱物质原子的轨道电子产生一次电离，脱离了原子的电子又与其它原子碰撞，还会产生二次电离。电离作用对X线的测量和应用具有重要意义。

(二) 化学效应

X线同日光一样，可使摄影用的胶片感光。胶片乳剂中的溴化银受X线照射感光，经化学显影，还原出黑色的金属银颗粒。黑度取决于感光程度。因而利用X线的穿透性和感