

高等学校教学用书

# 无砧座模锻锤 设计与制造

国营和平机器制造厂设计所编著



中国工业出版社

无砧座模锻锤具有重量轻、振动小等优点，可以代替一部分模锻锤和模锻水压机。对于重型锻件来说，它是一种很有发展前途的锻压设备。本书由国营和平机器制造厂设计所根据一年来设计与制造这种模锻锤的经验编写而成。

本书共分概论、无砧座模锻锤热力计算、气缸部分、机架部分、联动部分、操纵部分、润滑系统和地基。最后还附有设计实例。可供从事锻锤设计与制造工作者阅读，也可供有关专业学校的师生参考。

## 无砧座模锻锤设计与制造

国营和平机器制造厂设计所编著

(根据机械工业出版社纸型重印)

\*

第一机械工业部教材编审委员会编辑 (北京复兴门外三里河第一机械工业部)

中国工业出版社出版 (北京修善胡同丙10号)

(北京市书刊出版事业许可证字第110号)

机工印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

\*

开本 850×1168 1/32 · 印张 4 3/16 · 字数 119,000

1960年2月北京第一版

1961年6月北京新一版·1961年12月北京第二次印刷

印数 01,031—02,090 · 定价(11) 0.95 元

\*

统一书号：15165·171(一机-8)

原  
书  
缺  
页

原  
书  
缺  
页

# 序 言

五八年大跃进以来，我们在党的正确领导和教育下，解放了思想，破除了迷信，树立了敢想敢干的共产主义风格。根据仅有的几本书，经过将近一年的努力工作，终于设计出：8000；16000；25000；65000公斤米等无砧座模锻锤。从而也初步掌握和解决了设计这种模锻锤的一些知识。

我们编著〔无砧座模锻锤设计与制造〕一书之目的是：使从事锻锤设计工作者能较有系统地取得这方面的有关资料和知识，以提高其工作水平和效率，并为了使新的工作者能尽快的掌握无砧座模锻锤的设计和制造，以适应社会主义建设飞跃发展的需要。

但由于我们的水平有限，又缺乏实际经验，所以在内容上不可避免的存在很多缺点，甚至错误。希望读者给予批评和指正。

在编著过程中，由于任务紧迫、资料不全，再加上我们的水平有限，对书中的几项问题还没有得到确切的解决：

1. 关于上升行程的热力计算中：苏联各书阐述不同，如：吉明（А. И. Зимин）著〔锻锤〕上册199页（中文本）说：上升行程时，活塞上部的蒸汽只为一个排气过程，而克里莫夫（И. В. Климов）著〔Основы теории и теплового расчета паровоздушных молотов〕140～142页中，指明：有两个过程：一、排气过程，二、压缩过程。对钢带式无砧座锤按前者计算可以满足上升行程的第三个条件。按后者计算则不能满足，究竟那种说法合理？另外钢带式无砧锤的理论打击次数，均为80次，是否与此有关？

2. 钢带受力分析：我们主要根据：雪列金〔П. И. Середин〕著〔Молоты с двусторонним ударом〕80～81页所述的方法计算的。但我们对书中公式（56）理解不深，怀疑该项公式是否正确？

3. 机架的计算：我们在书中也提出了用静不定的方法来计算，不知是否合理？假如是合适的，而这种静不定形式的具体计算和公式又

應該怎样推导?

4. 橡皮緩冲裝置設計：設計这种裝置需要有比較可靠的橡皮性能曲綫（应力与应变曲綫），我們曾作过多次試驗，由于試驗設備不合适，資料又不全，結果誤差很大，故本書未予介紹。

5. 臥式无砧座錘的內容：由于手头缺乏有关臥式无砧座錘的資料，在本書內未能詳細介紹。

上述問題希望有关单位和讀者进一步探討，以便使其得到完滿的解决。

参加本書編寫的同志：劉愚英、張樹森、孫宗臣、王福庚、畢庶國、徐菊英。

國营和平机器制造厂設計所

1959年11月

23/64/04

# 目 次

序言 .....	3
第一章 概論 .....	7
1. 模鍛与模鍛設備 .....	7
2. 无砧座模鍛錘的工作原理 .....	10
3. 无砧座模鍛錘的优缺点 .....	13
4. 无砧座模鍛錘打击过程和打击效率 .....	15
5. 无砧座模鍛錘型式 .....	16
6. 鋼帶連接式与液壓聯動式无砧座模鍛錘的构造 .....	22
7. 无砧座模鍛錘发展方向 .....	28
第二章 无砧座模鍛錘热力計算 .....	31
1. 无砧座模鍛錘的工作介质 .....	31
2. 无砧座模鍛錘的热力过程与示功图 .....	33
3. 气缸直徑与工作行程 .....	37
4. $\gamma_p$ 、 $\alpha$ 、 $\lambda'$ 参数的选择及活塞杆直徑的确定 .....	38
5. 上下余隙 .....	43
6. 滑閥套气口尺寸計算 .....	45
7. $\gamma$ 、 $\gamma_u$ 参数与滑閥 .....	47
8. 打击次数、蒸汽消耗、經濟效率 .....	49
第三章 气缸部分 .....	52
1. 气缸的結構 .....	52
2. 气缸計算 .....	55
3. 气缸的制造 .....	60
4. 气缸套 .....	62
5. 填料函 .....	64
6. 配气机构 .....	66
第四章 机架部分 .....	67
1. 架体結構形式 .....	67
2. 架体与拉紧螺栓的計算 .....	69
3. 架体的制造 .....	71
4. 上盖板与下底板 .....	71
5. 滑板与調整机构 .....	72

6.	緩冲器	74
第五章 联动部分		77
1.	锤头	78
2.	活塞环	81
3.	鋼帶連接机构	85
4.	液压联动机构	91
第六章 操纵部分		108
1.	操纵結構	108
2.	曲杆設計	109
3.	操纵系統力矩的平衡	111
4.	大型无砧座模鍛錘的操纵	112
第七章 潤滑系統		113
1.	概述	113
2.	油泵	115
3.	潤滑油的选择及消耗量	119
第八章 基础		119
附录 設計实例		121

# 第一章 概論

## 1 模鍛与模鍛設備

在机械制造业中，鍛压是制造毛坯的主要方法之一，是机械加工过程的第一道工序。一般机器设备中，金属零件约有百分之三十以上是经过鍛压加工的。鍛压以自由鍛造和模鍛应用最广。随着机械生产专业化程度的发展，模鍛在鍛压中所占比重愈来愈大，由于模鍛件是在已加工好的、精度高的鍛模中鍛造的，其形状尺寸容易得到保证，概括起来，模鍛具有下列优点：

- 1) 节省机械加工工时：模鍛件机械加工余量小，甚至有的部位不加工。近代的精密鍛造之鍛件精度能达到4~5級。
- 2) 节省金属：一般模鍛件比自由鍛件节省金属10~30%。
- 3) 工人技术熟練程度的要求比自由鍛造低。
- 4) 生产率高：在模鍛錘上鍛造中小型的模鍛件，每班生产达1000件以上，这是自由鍛造远达不到的。

现代化生产中，模鍛占有相当大的比重。按重量計：如飞机制造业中，约占85%，汽车制造业约占80%，零件的重量从不足一公斤到几百公斤。現在由于重型模鍛设备的发展，模鍛件重量已达4吨，还有进一步增大的趋势，所以模鍛是很先进的工艺，是今后机械加工工艺革命的一个重要组成部分。

模鍛设备的构造，比自由鍛设备要求精度高，制造技术要求也比较严格，所以模鍛设备造价高，再加上模鍛所用的鍛模与切边冲模等制造费，可見模鍛的投資是很大的。但是如将优点和缺点进行比較，从零件总成本分析来看，在一定批量的条件下，用模鍛制造零件的成本比自由鍛制造零件的成本低得多。

目前采用較普遍的模鍛设备有以下几种：

**一、模鍛錘** 模鍛錘属于冲击运动，鍛压机械依靠錘头的动能鍛

击工作物，使其变形，是使用最广泛的一种模锻设备，常用的有蒸汽空气两用有砧座模锻锤（图1）与无砧座模锻锤（图2），有砧座模锻锤使用最多，国内使用者，多属10吨以下的，在苏联曾制造过23.5吨的模锻锤。目前我国使用无砧座模锻锤的工厂还较少，但这种模锻锤是最有发展前途的一种模锻设备，现在国内已成批制造，最大的为25000公斤米。苏联及一些其他国家制造的这种锻锤，最大能量达到100000公斤米。除上述两种模锻锤以外，还有夹板锤（图3）和绳索模锻锤（图4），但多属小型，生产效率低，有逐步被淘汰的趋势。

**二、模锻水压机** 水压机（图5）属于利用压力之机械，依靠高压水泵将水加压，高压水进入水压缸，推动柱塞与动横梁向下锻压工作物。目前我国模锻水压机还不多，国外最大吨位为75000吨。

**三、曲柄模锻压力机** 这种压力机（图6）系利用曲柄连杆机构传动的锻压机械，最近期间已愈来愈广泛被采用。它的生产能力大，工艺过程机械化、自动化的可能性大，工作时无噪音，国外所制造的




图1 蒸汽空气两用有砧座  
模锻锤。




图2 蒸汽空气两用无砧座模  
锻锤。



图3 夹板模锻锤。




图4 绳索模锻锤。

这种压力机，其最大压力已达10000吨。

另外，还有平锻机（图7），这是一种属专用性质的设备，只能用来热模锻细长零件。亦有在摩擦压力机（图8）上进行模锻的，一般只限于很小的锻件。

我国在党的社会主义建設总路綫光輝照耀下，机械制造业与其他行业一样，取得了巨大成就，随着全国大跃进和农村人民公社化后，在社办工业的情况下，对机器设备的需要日益增长，机械制造业所担负的任务也就更为艰巨和繁重，势必大大提高机械制造的劳动生产率、开展技术革新和技术革命。因此广泛采用模锻便成为今天的一个重要課題了。对模锻设备需要量，也就大大增多。何种模锻设备最适合我国具体情况，这是还在討論的問題，我們主張无砧座模锻锤是应当提倡和推广的。




图 5 模锻水压机。



图 6 曲柄模锻压力机。

## 2 无砧座模锻锤的工作原理

无砧座模锻锤是基于改善和消除有砧座模锻锤所存在的严重缺点而产生的。有砧座模锻锤的锻击作用是单方向的，落下部分受气体作用与本身重力作用，使落下部分产生加速度运动，随着速度逐渐增加，落下部分所具备之动能也迅速增加，当与砧座上锻模中毛坯相撞时，落下部分动能使锻件产生塑性变形（图 9）。这种锻击作用迫使砧座跳动，砧座跳动过高会损失打击能，并影响工艺性。为了减少砧座跳动，必须加大砧座重量。所以一般模锻锤砧座重量为落下部分重量的18~25倍。同时还必须采用相当大的基础，用来减轻对地面的动负荷。例如：




图 7 平锻机。




图 8 摩擦压力机。




图 9 有砧座模锻锤工作示意图。




图 10 无砧座模锻锤工作示意图。

落下部分重量为6~7吨的模锻锤，砧座重量为130~140吨，而基础的体积需要160~170米<sup>3</sup>，地面下深度达到5.5~6米，因此有砧座模锻锤制造与安装费用很高，需要大量钢材和水泥。既便采取这些措施，锻造时的冲击力，仍然使地面震动，影响建筑工程的稳定性，精密仪表及其他机器的正常使用，这是一个锤头运动的必然结果，欲消除这些缺点，必须设计制造两个锤头同时运动、互相撞击的锻锤，锻击时上

下锤头成悬空状态(图10)。目前两个锤头的锻锤(这种锤由于没有砧座，故称无砧座模锻锤，也叫做双面模锻锤)绝大多数锤头做垂直方向运动，带有活塞的上锤头，在气体作用下，向下作等加速度运动，在上锤头运动的同时，下锤头借连接机构传动向上运动，连接机构应保证上下锤头适合于预定要求，即上下锤头的行程与速度应保持一定的关系，常用的连接机构有：钢带式、杠杆式与液压式三种。

代表无砧座锤工作能力的，是锻击时的冲击能，单位为公斤米。冲击能为上下两锤头在锻击时各具有动能之和。

设上锤头质量为 $m_b$ ，

锻击时之速度为 $V_b$ ，

下锤头质量为 $m_n$ ，

速度为 $V_n$ ，

动能和为 $L_s$ ，

$$\text{则 } L_s = \frac{1}{2}m_b V_b^2 + \frac{1}{2}m_n V_n^2 \quad (1)$$

$$\text{如果: } m_n = m_b = m \quad V_n = V_b = V$$

$$\text{则 } L_s = mV^2 = \frac{G}{g} V^2 \quad (2)$$

$$\text{若 } V = 3.13 \text{ 米/秒,}$$

$$\text{则 } L_s = G \text{ 公斤米。} \quad (3)$$

这个式子表明每个锤头重量数值(公斤)等于能量 $L_s$ 数值(公斤米)，故上下锤头重量相等。速度接近3.13米/秒的无砧座锤，知其能量也就知其每个锤头重量。

动量关系是无砧座锤的主要条件，有下面两种情况：

一) 锻击时上下锤头之动量相等，即：

$$m_n V_n = m_b V_b \quad (4)$$

杠杆联接式无砧座锤属于此种。

二) 锻击时上下锤头之动量不相等；由于下锤头重量略大于上锤头，故下锤头之动量略大于上锤头，即：

$$m_n V_n > m_b V_b$$

钢带式及液压式无砧座模锻锤均属此种，下锤头动量大于上锤头

动量原因，是使下锤头重量大于上锤头，借此重量差保証在不工作时使上锤头停置于最上位置。另外对于鋼帶式无砧座鍛錘，因为下锤头动量大，可以在鍛击后一刹那使两个锤头組成向上运动的系統，減輕了作用在鋼帶上的載荷，以延长鋼帶使用寿命。

### 3 无砧座模鍛錘的优缺点

无砧座模鍛錘与普通有砧座模鍛錘比較，具有很多优点，其主要优点之一，是无砧座模鍛錘在鍛击时，不会使土壤振动，所以不需要很深很大的地基。它可以安装在机动的地基上、不坚固的土壤上、楼上、专用的火車上等。

由于鍛击时不使土壤振动，所以鋼筋混凝土地基与同能量有砧座模鍛錘基础比較，約少 $2/3\sim7/8$ ，吨位愈大，相差也愈大。表 1 列举了三种能量相同鍛錘的地基。

表 1

名 称	无砧座模鍛錘(公斤米)			有砧座模鍛錘		
	4000	10000	16000	2 吨	5 吨	8 吨
地基全深米	2.2	3.0	3.155	3.9	6.2	10.0
俯視图尺寸米	$3.15 \times 4.0$	$4.35 \times 4.95$	$4.6 \times 5.23$	$4.8 \times 3.6$	$8 \times 6.5$	$11.1 \times 8.5$
混凝土体积米 <sup>3</sup>	22.0	46.0	60.0	60	230	550

图 11 为同能量有砧座鍛錘与无砧座鍛錘基础。

无砧座模鍛錘另一主要优点，是机器总重量比同能力的有砧座模鍛錘、水压机、曲柄模鍛压力机輕，比有砧座模鍛錘輕 $1/2\sim2/3$ （表 2），比水压机輕 $7/8\sim9/10$ （表 3），比曲軸模鍛压力机輕 $5/6\sim7/8$ 。

表 2

名 称	有砧座模鍛錘			无砧座模鍛錘(公斤米)		
	2 吨	5 吨	23.5 吨	4000	10000	50000
重 量 吨	60	140	550	20	49	325




图 11

甲—23.5吨模锻锤；乙—50000公斤米无砧座模锻锤。

表2中50000公斤米无砧座模锻锤的能量略大于23.5吨模锻锤，有砧座模锻锤的重量未计算地基中钢筋的重量，若计算在内，重量还要增加。如：23.5吨模锻锤包括基础钢筋其总重为605吨。

另外水压机占地面积比无砧座模锻锤占地要多5倍。

表 3

无砧座模锻锤不仅重量轻，而且具有机械加工工时少、制造容易等优点，所以无砧座锤的制造成本比其他模锻设备低得多，大能力的设备更为显著。无砧座模锻锤成本比有砧座锻锤低了 $1/2 \sim 2/3$ ，比水压机低了 $9/10 \sim 14/15$ ，比曲柄模锻压力机低了 $7/8$ 以上。

现在广泛应用的无砧座模锻锤下锤头的行程很大，这构成了无砧座模锻锤的缺点，不能在锻模上进行用钳夹持的预锻工作，需要在另外的自由锻锤上预锻，因而降低了生产率，但不需要用钳夹持预锻的零件，其生产率与有砧座模锻锤是一样的。

上述缺点主要指中小型的，能量在20000公斤米以下的无砧座模

名 称	3万吨水压机	60000公斤米 无砧座锤
重量吨	5200	450
地面上高米	16.4	7.8

鍛錘，大型的无砧座模鍛錘由于鍛造的零件很重，手已无力操作，这种缺点也就不存在了。

总之，无砧座模鍛錘較其他模鍛設備具有許多优点，是符合我国多快好省建設方針的，这种設備应当大力发展。

#### 4 无砧座模鍛錘打击过程和打击效率

无砧座模鍛錘打击过程，以上下锤头动量不相等形式为最复杂，共分三个阶段，在打击过程的第一阶段里，两鍛模接近，毛坯受彈性及塑性变形，其高度减小。这个阶段結束时鍛件受到最大变形。第二阶段为上下锤头以共同速度  $V_c$  共同向动量較小的方向运动。第三阶段为两个锤头彈性回跳，包括由共同速度  $V_c$  到回跳后速度  $V'_H V'_B$  之变化；对于上下锤头动量相等的鍛錘，其第二阶段是不存在的。

若打击前  $m_H V_H > m_B V_B$

打击第二阶段时全系統重心之速度  $V_c$

$$V_c = \frac{m_H V_H - m_B V_B}{m_H + m_B} \quad (5)$$

第二阶段开始时上下锤头所具有动能之和

$$L_u = \frac{1}{2} (m_H + m_B) V_c^2 \quad (6)$$

代入  $L_u = \frac{(m_H V_H - m_B V_B)^2}{2 (m_H + m_B)}$  (6a)

当  $m_H V_H = m_B V_B$  則  $L_u = 0$

打击第一阶段，消耗于毛坯彈性与塑性变形之能量  $L_{ny}$

$$L_{ny} = L_s - L_u \quad (7)$$

将式 (1) 与 (6a) 代入得：

$$L_{ny} = \frac{1}{2} \frac{m_H m_B}{m_H + m_B} (V_H + V_B)^2 \quad (8)$$

設打击过程中消耗于毛坯塑性变形能量为  $L_n$

$$L_n = (1 - K^2) L_{ny}$$

$$L_n = \frac{1}{2} (1 - K^2) \frac{m_H m_B}{m_H + m_B} (V_H + V_B)^2 \quad (10)$$

式中  $K$  为恢复系数，按下式求出：