

编组集 新线接图 电动机线色 电云布彩

第2版

潘品英 主编

机械工业出版社
China Machine Press

新编电动机绕组布线接线彩色图集

第2版

潘品英 主编



机械工业出版社

本图集是从实用出发,全面介绍各类电动机的绕组布线和接线。全书共分6章,内容包括:三相交流电动机定子各种型式绕组、交流转子波绕组、各类型式的单相电动机绕组、交流漏丙单相电动机电枢绕组、单绕组变极式多速电动机绕组以及直流电动机实用的电枢绕组等。布线接线图是采用突出表现绕组布线特点和实际接线且与电动机实物相接近的新颖画法,绘制成绕组简图或彩色图。书中除各章节综合介绍绕组型式的结构特点、派线规律、接线要点外,每例还有绕组参数、派线顺序、布线特点及实例应用等较详细的技术数据和文字说明。

本书再版是在原书基础上做了全面调整和补充,传统组彩色布线图例增加到40例,是一本以图为主,图文并茂的实用工具书。本书适用于电动机修理、制造工人和工程技术人员使用,也可供电动机运行维修人员、大中专院校、职业技校等有关专业师生作为学习最职业培训参考。

图书在版编目(CIP) 数据

新编电动机绕组布线接线彩色图集 / 潘品英主编.

第2版·北京:机械工业出版社, 2000.2

ISBN 7-111-01174-7

I. 新... II. 潘... III. 电动机 绕组-图集
N. TM303.1-64

中国版本图书馆CIP数据核字(1999) 粤 56399号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:李振标 版式设计:霍永明 责任校对:申春香

封面设计:姚 燕 责任印刷:何全群

北京铭成印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2001年5月第2版·第2次印刷

787mm×1022mm^{1/8} · 32.75印张 · 2版面 · 792千字
32开·33000册

定价:84.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话 (010) 68993821, 68336677 2527

第 2 版 说 明

本书出版以来，深受读者欢迎而先后重印三次。为使绕组《图集》更臻完善，本次修订中对全书各例的文字重新编写，使内容更加丰满，绕组参数的排版更趋整齐、规范。第2版除对个别有线条错漏的例图进行修正外，仍保持原版实用性原则，删去个别实用意义不大的图例，在原书的基础上增加了近期搜集到的、并在国产电机产品中应用的34个绕组例图；同时，为适应工厂企业对现有电动机改造的需要，特将三相电动机正弦绕组的各种布线接线型式绘制成彩图34例，分两节编入本书，以便读者在改绕修理时参考，从而使本《图集》的绕组实用布线接线图增至450例。

此外，作为工具书，本《图集》以绕组型式分类编排是符合通用规范的，但对初学者则可能感到使用不便。为此，第2版在附录中增设索引一覽表，读者可对照出家用电器及其它特殊、专用电动机的类别、槽数、极数以及线圈节距、并联路数等，方便地查到修理所需的绕组图例。

本书修订中除原版编写参与者外，任慧贞、谭丽香、蒋晚燕等也加入了修订工作，遂使这次修订工作及早完成，对此仅致诚挚的谢意。

编者

第1版前言

电机绕组是电机的心脏，又是最脆弱的部位，电机发生故障最终将导致绕组损坏。因此，绕组修理工作是电机修理的主要任务。出于与机类别繁多，不同机型有不同类型绕组，而且根据性能要求和工艺特点，同一类型又有多种绕组型式。所以，绕组型式的布线接线是从事电机制造、修理中最常遇到的技术问题。

电机绕组常用简化接线图或展开平面图两种画法。前者仅能表达绕组的接线而无法表示线圈的分布、节距和层次；后者虽能表达绕组的布线情况，但直观性较差，层次也不够分明。而且绘制繁难，故在现场极少使用。本书采用新颖的绕组表现形式——电机绕组端面模拟画法，使绕组布线接线图更接近于电机实物。图中充分利用色彩线条，使绕组的相别、分布层次和

线圈连接的来龙去脉都显得非常清晰醒目。

本书搜集了国内外实际应用的几十种系列的电动机绕组，绘编成近400例的彩色图集，是一本较全面地介绍电动机绕组布线接线的实用工具书。

《图集》由潘品英主编，并由文由之、米日京、招才万、田永和、潘玉景、水竹韵等合作完成。在编撰过程中，承获朱建德同志等大力支持和鼓励，在此仅表衷心的感谢。

由于作者水平有限，书中谬误在所难免，诚请读者批评指正。

潘品英

1993年12月于韶关

目 录

第 2 版说明

第 1 版前言

第 1 章 三相交流电动机绕组布线接线图	1	1.2.10 36 槽 12 极单层链式绕组布线接线图	23
1.1 三相单层叠式绕组	1	1.2.11 42 槽 14 极单层链式绕组布线接线图	24
1.1.1 12 槽 2 极单层叠式绕组布线接线图	2	1.2.12 48 槽 8 极单层链式绕组布线接线图之一	25
1.1.2 24 槽 2 极单层叠式绕组布线接线图	3	1.2.13 48 槽 8 极单层链式绕组布线接线图之二	26
1.1.3 36 槽 2 极单层叠式绕组布线接线图	4	1.2.14 48 槽 8 极单层链式绕组布线接线图之三	27
1.1.4 36 槽 4 极单层叠式绕组布线接线图	5	1.2.15 48 槽 16 极单层链式绕组布线接线图	28
1.1.5 36 槽 6 极单层叠式绕组布线接线图	6	1.3 三相单层同心式绕组	29
1.1.6 48 槽 4 极单层叠式绕组布线接线图之一	7	1.3.1 12 槽 2 极单层同心式绕组布线接线图	30
1.1.7 48 槽 4 极单层叠式绕组布线接线图之二	8	1.3.2 18 槽 2 极单层同心式绕组布线接线图	31
1.1.8 48 槽 8 极单层叠式绕组布线接线图之一	9	1.3.3 24 槽 2 极单层同心式绕组布线接线图之一	32
1.1.9 48 槽 8 极单层叠式绕组布线接线图之二	10	1.3.4 24 槽 2 极单层同心式绕组布线接线图之二	33
1.1.10 90 槽 10 极单层叠式绕组布线接线图	11	1.3.5 24 槽 4 极单层同心式绕组布线接线图	34
1.2 三相单层链式绕组	12	1.3.6 36 槽 4 极单层同心式绕组布线接线图	35
1.2.1 12 槽 2 极单层链式绕组布线接线图	13	1.3.7 36 槽 4 极单层同心式绕组布线接线图	36
1.2.2 12 槽 4 极单层链式绕组布线接线图	14	1.3.8 36 槽 6 极单层同心式绕组布线接线图之一	37
1.2.3 18 槽 6 极单层链式绕组布线接线图	15	1.3.9 36 槽 6 极单层同心式绕组布线接线图之二	38
1.2.4 24 槽 4 极单层链式绕组布线接线图	16	1.3.10 48 槽 4 极单层同心式绕组布线接线图	39
1.2.5 24 槽 8 极单层链式绕组布线接线图	17	1.3.11 48 槽 8 极单层同心式绕组布线接线图之一	40
1.2.6 30 槽 10 极单层链式绕组布线接线图	18	1.3.12 48 槽 8 极单层同心式绕组布线接线图之二	41
1.2.7 36 槽 6 极单层链式绕组布线接线图之一	19	1.4 三相单层交叉式绕组	42
1.2.8 36 槽 6 极单层链式绕组布线接线图之二	20	1.4.1 18 槽 2 极单层交叉式绕组布线接线图之一	43
1.2.9 36 槽 6 极单层链式绕组布线接线图之三	21	1.4.2 18 槽 2 极单层交叉式绕组布线接线图之二	44
	22	1.4.3 18 槽 4 极单层交叉式绕组布线接线图	45
	23	1.4.4 36 槽 4 极单层交叉式绕组布线接线图之一	46

1.4.5 36 槽 4 板单层交叉式绕组布线接线图之二	47	1.6.14 30 槽 2 极双层叠式绕组布线接线图之一	76
1.4.6 36 槽 4 板单层交叉式绕组布线接线图之三	48	1.6.15 30 槽 2 极双层叠式绕组布线接线图之二	77
1.4.7 36 槽 8 板单层交叉式绕组布线接线图	49	1.6.16 30 槽 2 极双层叠式绕组布线接线图之二	78
1.4.8 54 槽 6 板单层交叉式绕组布线接线图之一	50	1.6.17 30 槽 2 极双层叠式绕组布线接线图之四	79
1.4.9 54 槽 6 板单层交叉式绕组布线接线图之二	51	1.6.18 36 槽 2 极双层叠式绕组布线接线图之一	80
1.4.10 60 槽 8 板单层交叉式绕组布线接线图	52	1.6.19 36 槽 2 极双层叠式绕组布线接线图之一	81
1.4.11 72 槽 8 板单层交叉式绕组布线接线图之一	53	1.6.20 36 槽 2 极双层叠式绕组布线接线图之三	82
1.4.12 72 槽 8 板单层交叉式绕组布线接线图之二	54	1.6.21 36 槽 2 极双层叠式绕组布线接线图之四	83
1.5 三相单层同心交叉式绕组	55	1.6.22 36 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之一	84
1.5.1 18槽 2板单层同心交叉式绕组布线接线图	56	1.6.23 36 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之二	85
1.5.2 18槽 4板单层同心交叉式绕组布线接线图	57	1.6.24 36 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之三	86
1.5.3 30槽 2板单层同心交叉式绕组布线接线图	58	1.6.25 36 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之四	87
1.5.4 36槽 4板单层同心交叉式绕组布线接线图	59	1.6.26 36 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之五	88
1.5.5 54槽 6板单层同心交叉式绕组布线接线图	60	1.6.27 36 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之六	89
1.5.6 60槽 8板单层同心交叉式绕组布线接线图	61	1.6.28 36 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之七	90
1.6 三相双层叠式绕组	62	1.6.29 36 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之一	91
1.6.1 12槽 2板双层叠式绕组布线接线图	63	1.6.30 36 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之二	92
1.6.2 12槽 4板双层叠式绕组布线接线图之一	64	1.6.31 36 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之二	93
1.6.3 12槽 4板双层叠式绕组布线接线图之二	65	1.6.32 36 槽 8 极双层叠式绕组布线接线图之一	94
1.6.4 18槽 2板双层叠式绕组布线接线图之一	66	1.6.33 36 槽 8 极双层叠式绕组布线接线图之二	95
1.6.5 18槽 2板双层叠式绕组布线接线图之二	67	1.6.34 36 槽 10 极双层叠式绕组布线接线图	96
1.6.6 24槽 2板双层叠式绕组布线接线图之一	68	1.6.35 36 槽 12 极双层叠式绕组布线接线图	97
1.6.7 24槽 2板双层叠式绕组布线接线图之二	69	1.6.36 42 槽 2 极双层叠式绕组布线接线图之一	98
1.6.8 24槽 2板双层叠式绕组布线接线图之三	70	1.6.37 42 槽 2 极双层叠式绕组布线接线图之二	99
1.6.9 24槽 2板双层叠式绕组布线接线图之四	71	1.6.38 42 槽 2 极双层叠式绕组布线接线图之三	100
1.6.10 24槽 2板双层叠式绕组布线接线图之五	72	1.6.39 42 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图	101
1.6.11 24槽 4板双层叠式绕组布线接线图之一	73	1.6.40 45 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之一	102
1.6.12 24槽 4板双层叠式绕组布线接线图之二	74	1.6.41 45 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之二	103
1.6.13 27槽 6板双层叠式绕组布线接线图	75	1.6.42 45 槽 8板双层叠式绕组布线接线图	104

1.6.43 45 槽 10 极双层叠式绕组布线接线图	105	1.6.72 54 槽 12 极双层叠式绕组布线接线图之二	134
1.6.44 45 槽 12 极双层叠式绕组布线接线图	106	1.6.73 54 槽 16 极双层叠式绕组布线接线图	135
1.6.45 48 槽 2 极双层叠式绕组布线接线图	107	1.6.74 60 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之二	136
1.6.46 48 槽 1 极双层叠式绕组布线接线图之一	108	1.6.75 60 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之三	137
1.6.47 48 槽 1 极双层叠式绕组布线接线图之二	109	1.6.76 60 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之四	138
1.6.48 48 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之三	110	1.6.77 60 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之五	139
1.6.49 48 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之四	111	1.6.78 60 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之六	140
1.6.50 48 槽 1 极双层叠式绕组布线接线图之五	112	1.6.79 60 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之七	141
1.6.51 48 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之六	113	1.6.80 60 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之八	142
1.6.52 48 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之七	114	1.6.81 60 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之九	143
1.6.53 48 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之八	115	1.6.82 60 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之十	144
1.6.54 48 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之九	116	1.6.83 60 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图之十一	145
1.6.55 48 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之一	117	1.6.84 60 槽 10 极双层叠式绕组布线接线图之一	146
1.6.56 48 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之二	118	1.6.85 60 槽 10 极双层叠式绕组布线接线图之二	147
1.6.57 48 槽 8 极双层叠式绕组布线接线图之一	119	1.6.86 60 槽 10 极双层叠式绕组布线接线图之三	148
1.6.58 48 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之二	120	1.6.87 72 槽 4 极双层叠式绕组布线接线图	149
1.6.59 48 槽 8 极双层叠式绕组布线接线图之三	121	1.6.88 72 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之二	150
1.6.60 54 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之一	122	1.6.89 72 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之三	151
1.6.61 54 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之二	123	1.6.90 72 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之四	152
1.6.62 54 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之三	124	1.6.91 72 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之五	153
1.6.63 54 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之四	125	1.6.92 72 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之六	154
1.6.64 54 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之五	126	1.6.93 72 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之七	155
1.6.65 54 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之六	127	1.6.94 72 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之八	156
1.6.66 54 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之七	128	1.6.95 72 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之九	157
1.6.67 54 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之八	129	1.6.96 72 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之十	158
1.6.68 54 槽 8 极双层叠式绕组布线接线图之一	130	1.6.97 72 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之十一	159
1.6.69 54 槽 8 极双层叠式绕组布线接线图之二	131	1.6.98 72 槽 6 极双层叠式绕组布线接线图之十二	160
1.6.70 54 槽 10 极双层叠式绕组布线接线图	132	1.6.99 72 槽 8 极双层叠式绕组布线接线图之十三	161
1.6.71 54 槽 12 极双层叠式绕组布线接线图之一	133	1.6.100 72 槽 8 极双层叠式绕组布线接线图之十四	162

1.6.101	72 槽 8 极双层叠式绕组布线接线图之二	163	双层叠式布线接线图之二	185
1.6.102	72 槽 8 极双层叠式绕组布线接线图之二	164	1.8.8 36 槽 4 极二相正弦绕组内角星形单	
1.6.103	72 槽 8 极双层叠式绕组布线接线图之四	165	双层叠式布线接线图	186
1.6.104	72 槽 8 极双层叠式绕组布线接线图之五	166	1.8.9 48 槽 4 极三相正弦绕组内角星形	
1.6.105	72 槽 24 极双层叠式绕组布线接线图	167	单双层同心交叉式布线接线图	187
1.7	三相双层混合式绕组	168	1.8.10 48 槽 4 极三相正弦绕组内角星形	
1.7.1	18 槽 2 极单双层混合式绕组布线接线图	169	双层叠式布线接线图	188
1.7.2	21 槽 2 极单双层混合式绕组布线接线图	170	1.8.11 36 槽 4 极二相正弦绕组内角星形	
1.7.3	36 槽 2 极单双层混合式绕组布线接线图	171	单层(底极)链式布线接线图	189
1.7.4	36 槽 4 极单双层混合式绕组布线接线图	172	1.8.12 48 槽 8 极二相正弦绕组内角星形	
1.7.5	36 槽 8 极单双层混合式绕组布线接线图之	173	单层(底极)链式布线接线图	190
1.7.6	36 槽 8 极单双层混合式绕组布线接线图之二	174	1.8.13 36 槽 8 极二相正弦绕组内角星形	
1.7.7	42 槽 2 极单双层混合式绕组布线接线图	175	双层叠式布线接线图	191
1.7.8	48 槽 2 极单双层混合式绕组布线接线图	176	1.9 三相内角星形(Δ)正弦绕组	192
1.7.9	60 槽 4 极单双层混合式绕组布线接线图	177	1.9.1 18 槽 2 极三相正弦绕组内角星形	
1.8	:相内角星形(Δ)正弦绕组	178	单双层混合式布线接线图	193
1.8.1	24 槽 2 极三相正弦绕组内角星形		1.9.2 21 槽 2 极三相正弦绕组内角星形	
	单层链式布线接线图	179	单层链式布线接线图	194
1.8.2	36 槽 2 极三相正弦绕组内角星形		1.9.3 30 槽 2 极三相正弦绕组内角星形	
	双层叠式布线接线图	180	单双层混合式布线接线图	195
1.8.3	36 槽 2 极二相正弦绕组内角星形		1.9.4 36 槽 2 极二相正弦绕组内角星形	
	单双层同心式布线接线图之一	181	双层叠式布线接线图	196
1.8.4	36 槽 2 极三相正弦绕组内角星形		1.9.5 36 槽 2 极二相正弦绕组内角星形	
	单双层同心式布线接线图之二	182	单双层同心式布线接线图之二	197
1.8.5	21 槽 4 极三相正弦绕组内角星形		1.9.6 36 槽 3 极三相正弦绕组内角星形	
	单层(底极)链式布线接线图	183	单双层同心式布线接线图之二	198
1.8.6	36 槽 4 极二相正弦绕组内角星形		1.9.7 42 槽 3 极三相正弦绕组内角星形	
	双层叠式布线接线图	184	双层叠式布线接线图	199
1.8.7	36 槽 4 极三相正弦绕组内角星形		1.9.8 24 槽 4 极三相正弦绕组内角星形	

单层(底板)链式布线接线图	200	1.10.2 16槽4板不规则混合链式绕组布线接线图	215
1.9.9 36槽4板三相正弦绕组内角星形		1.10.3 16槽4板不规则混合交叉式绕组布线接线图	216
双层叠式布线接线图	201	1.10.4 18槽2板具有断续相带的单层交叉式绕组布线接线图	217
1.9.10 36槽1板三相正弦绕组内角星形		2.1.5 6槽双层叠式不规则分割绕组布线接线图	218
单双层混合式布线接线图	202	1.10.5 24槽6板双层叠式不规则分割绕组布线接线图	218
1.9.11 36槽4板三相正弦绕组内角星形		1.10.6 36槽4板具有断续相带的单层交叉式绕组布线接线图	219
单双层(底板)链式布线接线图	203	2.1.6 8槽单层间隔分割绕组布线接线图	220
1.9.12 36槽1板三相正弦绕组内角星形		1.10.7 24槽8板双层同心式绕组布线接线图	221
单双层1层1/2层1/2层布线接线图	204	1.10.8 36槽4板双层同心式绕组布线接线图	221
1.9.13 36槽4板三相正弦绕组内角星形		1.10.9 36槽2板高速电动机双层叠式绕组布线接线图	222
单双层底板布线接线图	205	2.1.7 36槽2板高速电动机双层叠式绕组布线接线图	222
1.9.14 36槽4板三相正弦绕组内角星形		1.10.10 36槽2板高速电动机双层叠式绕组布线接线图	223
单双层混合式布线接线图	206	2.1.8 36槽2板高速电动机双层叠式绕组布线接线图之二	223
1.9.15 48槽4板三相正弦绕组内角星形		1.10.11 36槽2板高速电动机双层叠式绕组布线接线图之三	224
单双层同心交叉式布线接线图	207	2.1.9 36槽2板高速电动机双层叠式绕组布线接线图	224
1.9.16 48槽4板三相正弦绕组内角星形		1.10.12 38槽2板角速度电动机双层叠式绕组布线接线图之一	225
双层叠式布线接线图	208	1.10.13 48槽2板高速电动机双层叠式绕组布线接线图之二	225
1.9.17 60槽4板三相正弦绕组内角星形		2.1.10 36槽2板高速电动机双层叠式绕组布线接线图之三	226
双层叠式布线接线图	209	1.10.14 45槽16板 $\varphi < 1$ 的不规则双层叠式绕组布线接线图	226
1.9.18 36槽6板三相正弦绕组内角星形		2.1.11 38槽16板双层链式绕组布线接线图	227
单层(底板)链式布线接线图	210	1.10.15 48槽16板双层链式绕组布线接线图	227
1.9.19 54槽6板三相正弦绕组内角星形		2.1.12 三相交流电动机(转子)波绕组布线接线图	229
单双层混合式布线接线图	211	2.1.13 三相双层波绕组	229
1.9.20 48槽8板三相正弦绕组内角星形		2.1.14 51槽4板双层波绕组布线接线图	230
单层(底板)链式布线接线图	212	2.1.15 51槽4板双层波绕组布线接线图	230
1.9.21 51槽8板三相正弦绕组内角星形		2.1.16 54槽6板双层波绕组布线接线图	231
双层叠式布线接线图	213	2.1.17 72槽4板双层波绕组布线接线图	232
1.10.1 三相特种绕组	214	2.1.18 72槽6板双层波绕组布线接线图	233
1.10.1 16槽2板空1槽单层绕组布线接线图	214	2.1.19 75槽10板双层波绕组布线接线图	234

2.1.6	81槽 6极双层波绕组布线接线图	235	3.3 单相单层同心式绕组	263
2.1.7	84槽 8极双层波绕组布线接线图	236	3.3.1 16槽 2极单层同心式绕组布线接线图	261
2.1.8	96槽 6极双层波绕组布线接线图	237	3.3.2 18槽 2极单层同心式绕组布线接线图之一	265
2.1.9	96槽 8极双层波绕组布线接线图	238	3.3.3 18槽 2极单层同心式绕组布线接线图之二	266
2.1.10	108槽 12极双层波绕组布线接线图	239	3.3.4 24槽 4极单层同心式绕组布线接线图之一	267
2.2	相对称换位波绕组	240	3.3.5 24槽 4极单层同心式绕组布线接线图之二	268
2.2.1	54槽 1极对称换位波绕组布线接线图	241	3.4 单相双层叠式绕组	269
2.2.2	71槽 6极对称换位波绕组布线接线图	242	3.4.1 16槽 1极双层叠式绕组布线接线图	270
2.2.3	72槽 4极对称换位波绕组布线接线图	243	3.4.2 18槽 4极双层叠式绕组布线接线图	271
2.2.4	72槽 6极对称换位波绕组布线接线图	244	3.4.3 24槽 4极双层叠式绕组布线接线图之一	272
2.2.5	75槽 10极对称换位波绕组布线接线图	245	3.4.4 24槽 4极双层叠式绕组布线接线图之二	273
2.2.6	81槽 6极对称换位波绕组布线接线图	246	3.5 单相双层置式绕组	274
2.2.7	84槽 4极对称换位波绕组布线接线图	247	3.5.1 8槽 4极双层置式绕组布线接线图	275
2.2.8	90槽 6极对称换位波绕组布线接线图	248	3.5.2 14槽 4极双层置式绕组布线接线图	276
2.2.9	96槽 8极对称换位波绕组布线接线图	249	3.5.3 32槽 16极双层置式绕组布线接线图	277
2.2.10	108槽 12极对称换位波绕组布线接线图	250	3.5.4 36槽 18极双层置式绕组布线接线图	278
第3章 交流单相电动机绕组布线接线图				
3.1	单相单层叠式绕组	251	3.6 单相双层混合式绕组	279
3.1.1	12槽 2极单层差式绕组布线接线图之一	252	3.6.1 12槽 2极单层混合式绕组布线接线图	280
3.1.2	12槽 2极单层差式绕组布线接线图之二	253	3.6.2 12槽 4极单双层混合式绕组布线接线图	281
3.1.3	16槽 2极单层差式绕组布线接线图	254	3.6.3 24槽 4极单双层混合式绕组布线接线图之一	282
3.1.4	24槽 4极单层差式绕组布线接线图	255	3.6.4 24槽 4极单双层混合式绕组布线接线图之二	283
3.2	单相单层链式绕组	256	3.7 单相正弦绕组	284
3.2.1	8槽 2极单层链式绕组布线接线图	257	3.7.1 12槽 2极 2/2 B正弦绕组布线接线图	285
3.2.2	16槽 4极单层链式绕组布线接线图	258	3.7.2 12槽 3/3 A正弦绕组布线接线图	286
3.2.3	24槽 6极单层链式绕组布线接线图	259	3.7.3 12槽 3/3 B正弦绕组布线接线图	287
3.2.4	28槽 14极单层链式绕组布线接线图	260	3.7.4 12槽 2/1-A/B正弦绕组布线接线图	288
3.2.5	32槽 16极单层链式绕组布线接线图	261	3.7.5 16槽 2极 3/3 B正弦绕组布线接线图	289
3.2.6	36槽 18极单层链式绕组布线接线图	262	3.7.6 16槽 2极 2/2-A/B正弦绕组布线接线图	290
			3.7.7 18槽 2极 3/2-A/B正弦绕组布线接线图	291

3.7.3 18槽2极4/4 A/B正弦绕组布线接线图	292	3.8.4 12槽4极分布式罩板绕组布线接线图之二	321
3.7.9 18槽2极4/4 B/A正弦绕组布线接线图	293	3.8.5 16槽2极分布式罩板绕组布线接线图	322
3.7.10 24槽2极4/2 B正弦绕组布线接线图	294	3.8.6 24槽2极分布式罩板绕组布线接线图	323
3.7.11 24槽2极1/3—B正弦绕组布线接线图	295	3.8.7 24槽1极分布式罩板绕组布线接线图之一	324
3.7.12 24槽2极4/1 A正弦绕组布线接线图	296	3.8.8 24槽1极分布式罩板绕组布线接线图之二	325
3.7.13 24槽2极4/4—B正弦绕组布线接线图	297	3.8.9 24槽1极分布式罩板绕组布线接线图之三	326
3.7.14 24槽2极5/3—A正弦绕组布线接线图	298	3.9 单相家用电器专用及特种型式绕组	327
3.7.15 24槽2极5/1 A正弦绕组布线接线图	299	3.9.1 8槽1极1.2槽双速绕组1—2—2布线接线图	328
3.7.16 24槽2极5/4 B正弦绕组布线接线图	300	3.9.2 8槽1极L—2型双速绕组1—1/2—2/2布线接线图	329
3.7.7 24槽2极5/5 B正弦绕组布线接线图	301	3.9.3 8槽1极1.2型三速绕组4—4/2—1/2布线接线图	330
3.7.18 24槽2极6/4—B正弦绕组布线接线图	302	3.9.4 12槽4极单相△形双层饼式绕组布线接线图	331
3.7.19 24槽2极6/5 B正弦绕组布线接线图	303	3.9.5 18槽2极单层同心式空槽布线接线图	332
3.7.20 24槽2极6/6 A正弦绕组布线接线图	304	3.9.6 18槽2极单相△形单层同心式叠压绕组布线接线图	333
3.7.21 24槽2极6/6 B正弦绕组布线接线图	305	3.9.7 18槽4极单相△形单层同心交叉式叠压绕组布线接线图	334
3.7.22 24槽4极2/2 A正弦绕组布线接线图	306	3.9.8 18槽1极单机△形双层饼式叠压绕组布线接线图	335
3.7.23 24槽4极2/2—B正弦绕组布线接线图	307	3.9.9 18槽4极单层饼式空槽布线接线图	336
3.7.24 24槽4极3/2 A正弦绕组布线接线图	308	3.9.10 16槽4极1.1型三速绕组1/2—4—4/2布线接线图	337
3.7.25 24槽4极3/3 A正弦绕组布线接线图	309	3.9.11 16槽1极L—2型双速绕组4—2—2布线接线图	338
3.7.26 32槽4极3/2 B正弦绕组布线接线图	310	3.9.12 16槽4极1.2型双速绕组4(2/2)—2/2布线接线图	339
3.7.27 32槽4极3/3 A正弦绕组布线接线图	311	3.9.13 16槽4极1.2型三速绕组1—4—1/2布线接线图	340
3.7.28 32槽4极3/3—B正弦绕组布线接线图	312	3.9.14 16槽1极L型三速绕组4—4—4/2布线接线图	341
3.7.29 32槽4极1/3 A正弦绕组布线接线图	313	3.9.15 16槽1极Φ型三速绕组1/2—4—4/2布线接线图	342
3.7.30 36槽4极1/2 A/B正弦绕组布线接线图	314		
3.7.31 36槽4极4/3—A/B正弦绕组布线接线图	315		
3.7.32 36槽4极4/3 B/A正弦绕组布线接线图	316		
3.8 单相分布式罩板绕组	317		
3.8.1 12槽2极分布式罩板绕组布线接线图之二	318		
3.8.2 12槽2极分布式罩板绕组布线接线图之二	319		
3.8.3 12槽4极分布式罩板绕组布线接线图之二	320		

3.9.16 16槽 4极 h型三速绕组 4/2/2布线	366
接线图	
3.9.17 24槽 4极单相Y形单层叠式绕组布线接线图	367
接线图	
3.9.18 24槽 4极单相单层等距交叠式叠级组布线	368
接线图	
3.9.19 24槽 4极单相叠压式叠组布线接线图	369
接线图	
3.9.20 24槽 6极 L-2型双速叠组布线接线图	370
接线图	
3.9.21 21槽 2极单相同心叠式绕组布线接线图	371
接线图	
3.9.22 36槽 4极 T型三速绕组正弦布线接线图	372
接线图	
3.9.23 36槽 4极 L-2型双速绕组正弦布线接线图	373
接线图	
3.9.24 36槽 4极 1-1/2型三速叠组正弦布线接线图	374
接线图	
3.9.25 48槽 2/16极 L-Y联结双层的双速布线	375
接线图	
第4章 交流直两用串励电动机绕组布线接线图	376
4.1 单刷电枢嵌线次序示意图	377
4.1.1 3槽2极电枢转子	378
4.1.2 7槽2极电枢转子	379
4.1.3 8槽2极电枢转子	380
4.1.4 9槽2极电枢转子	381
4.1.5 10槽2极电枢转子	382
4.1.6 11槽2极电枢转子	383
4.1.7 12槽2极电枢转子	384
4.1.8 13槽2极电枢转子	385
4.1.9 15槽2极电枢转子	386
4.1.10 16槽2极电枢转子	387
4.1.11 19槽2极电枢转子	388
4.1.12 22槽2极电枢转子	389
4.2 交直流串励电动机绕组布线接线图	390
4.2.1 3×1槽电枢布线接线图	391
4.2.2 9×3槽电枢布线接线图	392
4.2.3 10×2槽电枢布线接线图	393
4.2.4 11×3槽电枢布线接线图之一	394
4.2.5 11×3槽电枢布线接线图之二	
4.2.6 11×3槽电枢布线接线图之三	
4.2.7 11×3槽电枢布线接线图之四	
4.2.8 11×3槽电枢布线接线图之五	
4.2.9 12×3槽电枢布线接线图之六	
4.2.10 12×2槽电枢布线接线图之二	
4.2.11 12×2槽电枢布线接线图之三	
4.2.12 12×3槽电枢布线接线图之一	
4.2.13 12×3槽电枢布线接线图之七	
4.2.14 12×3槽电枢布线接线图之八	
4.2.15 15×3槽电枢布线接线图	
4.2.16 15×3槽电枢布线接线图	
4.2.17 16×3槽电枢布线接线图之六	
4.2.18 16×3槽电枢布线接线图之二	
4.2.19 16×2槽电枢布线接线图之三	
4.2.20 19×2槽电枢布线接线图之二	
4.2.21 19×2槽电枢布线接线图之三	
4.2.22 19×2槽电枢布线接线图之四	
第5章 三相变极电动机绕组布线接线图	386
5.1 4/2极双速绕组	387
5.1.1 24槽 1/2极△/2Y双速绕组布线接线图之一	388
5.1.2 24槽 1/2极△/2Y双速绕组布线接线图之二	389
5.1.3 24槽 4/2极△/2Y双速绕组布线接线图	390
5.1.4 36槽 1/2极△/2Y双速绕组布线接线图之一	391
5.1.5 36槽 1/2极△/2Y双速绕组布线接线图之二	392
5.1.6 36槽 4/2极△/2Y双速绕组布线接线图	393

5.1.7 48 槽 4/2 极△/2 Y 双速绕组布线接线图	396	5.6.1 72 槽 12/6 极 3△/6 Y 双速绕组布线接线图	434
5.2 8/2 极双速绕组	397	5.7 24/6 极双速绕组	435
5.2.1 36 槽 8/2 极 Y/2 Y 双速绕组布线接线图	398	5.7.1 51 槽 24/6 极 Y/2 Y 双速绕组布线接线图	436
5.2.2 36 槽 8/2 极 Y/2△ 双速绕组布线接线图之—	400	5.7.2 72 槽 24/6 极 Y/2 Y 双速绕组布线	438
5.2.3 36 槽 8/2 极 Y/2△ 双速绕组布线接线图之—	401	接线图之—	438
5.3 6/4 极双速绕组	402	5.7.3 72 槽 24/6 极 Y/2 Y 双速绕组布线	440
5.3.1 24 槽 6/4 极△/2 Y 双速绕组布线接线图	403	接线图之—	440
5.3.2 36 槽 6/4 极△/2 Y 从速绕组布线接线图之	406	5.7.5 72 槽 24/6 极 Y/2 Y 双速绕组布线	442
5.3.3 36 槽 6/4 极△/2 Y 双速绕组布线接线图之—	407	接线图之—	442
5.3.4 36 槽 6/4 极△/3 Y/3 Y 双速绕组布线接线图	408	5.8 单绕组二速电机绕组	443
5.3.5 36 槽 6/4 极 Y/2 Y 双速绕组布线接线图	409	5.8.1 36 槽 6/1/2 极 3 Y/△/△/2△/2△/2△ 三速绕组布线	445
5.3.6 72 槽 6/4 极△/2 Y 双速绕组布线接线图	410	5.8.2 36 槽 8/4/2 极 2 Y/2△/2△/2△/2△/2△ 三速绕组布线	445
5.4 8/4 极双速绕组	411	接线图	447
5.4.1 24 槽 8/4 极△/2 Y 双速绕组布线接线图	412	5.8.3 36 槽 8/6/1 极 2 Y/2 Y/2 Y/2 Y 双速绕组布线	449
5.4.2 36 槽 8/4 极△/2 Y 双速绕组布线接线图	413	接线图之一	449
5.4.3 48 槽 8/4 极△/2 Y 双速绕组布线接线图	415	5.8.4 36 槽 8/6/1 极 2 Y/2 Y/2 Y/2 Y 三速绕组布线	451
5.4.4 48 槽 8/4 极△/2 Y 双速绕组布线接线图之—	417	接线图之—	451
5.4.5 60 槽 8/4 极△/2 Y 双速绕组布线接线图	418	第 6 章 直流电机极绕组布线接线图	452
5.4.6 72 槽 8/4 极△/2 Y 双速绕组布线接线图	420	6.1 直流电机单叠绕组	454
5.4.7 72 槽 8/4 极△/2 Y 双速绕组布线接线图之—	422	6.1.1 2 极 13×3 槽单叠绕组布线接线图	454
5.5 8/6 极双速绕组	423	6.1.2 2 极 11×3 槽中叠绕组布线接线图	455
5.5.1 36 槽 8/6 极△/2 Y 双速绕组布线接线图之	423	6.1.3 2 极 11×4 槽单叠绕组布线接线图	456
5.5.2 36 槽 8/6 极△/2 Y 双速绕组布线接线图之—	425	6.1.4 2 极 15×2 槽单叠绕组布线接线图	457
5.5.3 54 槽 8/6 极△/2 Y 双速绕组布线接线图	426	6.1.5 2 极 18×4 槽单叠绕组布线接线图	458
5.6 12/6 极双速绕组	427	6.1.6 2 极 20×2 槽单叠绕组布线接线图	459
5.6.1 36 槽 12/6 极△/2 Y 双速绕组布线接线图	428	6.1.7 2 极 21×4 槽单叠绕组布线接线图	460
5.6.2 54 槽 12/6 极△/2 Y 双速绕组布线接线图	429	6.1.8 4 枚 31×3 槽单叠绕组布线接线图	461
5.6.3 72 槽 12/6 极△/2 Y 双速绕组布线接线图	432		

6.1.9	4 极 32×3 槽单叠绕组布线接线图	462	6.3.4	4 极 27×4×4-1 槽死波绕组布线接线图之二	485		
6.1.10	4 极 3×3 槽单叠绕组布线接线图	463	6.3.5	4 极 29×2-1 槽死波绕组布线接线图	486		
6.1.11	4 极 36×3 槽单叠绕组布线接线图	464	6.3.6	4 极 31×4-1 槽死波绕组布线接线图	487		
6.1.12	4 极 42×2 槽单叠绕组布线接线图	465	6.3.7	4 极 34×3-1 槽死波绕组布线接线图	488		
6.1.13	4 极 36×2 槽单叠绕组布线接线图	466	6.3.8	4 极 31×1-1 槽死波绕组布线接线图	489		
6.2 直流电枢单波绕组		6.2.1	4 极 23×1 槽单波绕组布线接线图	467	6.3.9	4 极 35×2-1 槽死波绕组布线接线图	490
6.2.2	1 极 25×3 槽单波绕组布线接线图	468	6.3.10	4 极 43×2-1 槽死波绕组布线接线图	491		
6.2.3	4 极 25×5 槽单波绕组布线接线图	469	6.3.11	1 极 17×2 槽死波绕组布线接线图	492		
6.2.4	1 极 27×1 槽单波绕组布线接线图	470	6.4	直流电枢式绕组	493		
6.2.5	4 极 27×3 槽单波绕组布线接线图	471	6.1.1	4 极 32×2×2 槽单叠绕组布线接线图	494		
6.2.6	4 极 27×5 槽单波绕组布线接线图	472	6.4.2	4 极 42×3×2 槽单叠绕组布线接线图	495		
6.2.7	4 极 29×3 槽单波绕组布线接线图	473	6.4.3	4 极 42×4×2 槽单叠绕组布线接线图	496		
6.2.8	4 极 29×5 槽单波绕组布线接线图	474	6.4.4	4 极 45×3×2 槽单叠绕组布线接线图	497		
6.2.9	1 极 31×3 槽单波绕组布线接线图	475	6.4.5	4 极 54×2×2 槽单叠绕组布线接线图	498		
6.2.10	1 极 33×3 槽单波绕组布线接线图	476	6.4.6	4 极 31×4×2 槽单叠绕组布线接线图	499		
6.2.11	4 极 35×3 槽单波绕组布线接线图	477	6.1.7	6 极 81×2×2 槽单叠绕组布线接线图	500		
6.2.12	4 极 37×3 槽单波绕组布线接线图	478	6.4.8	6 极 81×4×2 槽单叠绕组布线接线图	501		
6.2.13	4 极 39×3 槽单波绕组布线接线图	479	附录 A	电动机系列型号及意义	502		
6.3 直流电枢死波绕组		6.3.1	4 极 21×2 槽死波绕组布线接线图	481	附录 C	单相专用及家用电器电动机主要应用	504
6.3.2	4 极 25×4-1 槽死波绕组布线接线图	482	附录 D	单相串励电动机主要应用图例一览表	505		
6.3.3	1 极 27×4-1 槽死波绕组布线接线图之	483					
					484		

第1章 三相交流电动机绕组布线接线图

三相交流绕组不但应用于异步电动机和同步电动机，也用于同步电机，是电机最常用的绕组形式。根据绕组在槽内的分布又分为单层、双层和单、双层混合绕组；根据介电和连接形式：单层绕组又可分为单叠式、单链式、同心式、交叉式、同心交叉式以及其它特殊形式，今将电机实用布、接线型式、图例、匝数、极数、接线方式等简要说明如下：

(1) 图例编序。为便于读者应用，图例除摘要介绍组参数、嵌线规律外，还附有嵌线频率表。图例编排次序以槽数、嵌线及节距为序，例如36槽4极，节距Y-8的双层叠绕组，通常用途有三种，其布线是相同的，用同一个接线顺序表嵌线，但为满足不同操作习惯，本节介绍多种嵌线工艺，以供参考。

(2) 图例中的小圈代表线圈元件在槽中的有效边、单层绕组为一层小圈，双层绕组为下层小圈；外层小圈为上层边(对定子铁心而言)，内层为上层边，两小圈的连接弧线表示接线端部。交叠绕组一般采用连绕工艺，为简化起见，组内元件间的串连线一律省去不画，故每线圈组仅有两根引接线。

(3) 绕组相别表示。为了清晰地同时表现三相绕组的布线和接线，图例用黄、绿、红色线代表U、V、W三相绕组；用模拟接线端面的线圈分布形式绘制。

(4) 一相异步电机双层绕组为叠式布线，图例能显示槽中上、下层次；单层绕组的布线工艺也使其端部呈交叠状，但槽中只有一线圈边而无法显示其层次，故图例将上面上的线圈边称为“浮边”，被叠压在下面的边称为“沉边”，并在图中用双重小圆标示；此外，还具有表明线圈向

名边的功能。

(5) 布线和接线。

1) 二相绕组能有前进式和后退式两种工艺，应用情况依习惯而异。本图例的嵌线顺序全部采用应用较广的“后退式”。

2) 为缩短引出线，应合理选取起始相位置，一般可先在绕组布接线图上找出远点引出线的中线，例如图1-6.22为36槽 双层双叠绕组，两端上线槽为28槽和13槽，中点在2、3槽之间，使之与出线11中心线重合，则依据图例1槽半槽取定为1号起始槽；

3) 本图例采用逆时针方向编号，接线是单路串联时为顺编号走向；双路并联则采用双向走线，以缩短出线连接线。

(6) 布线与转向。根据新产品电机接线盒盖前的结构特点，例图均以前(轴伸端)端板画出，当电源相序分别与电机一相引出器U、V、W对应时，电动机(对向轴伸端)为顺时针转向；任意调换两相则电动机反转。

(7) 图例绕组接线方式说明外，其余均为显版式。

(8) 本节图例基于产品实际应用，除个别取自国外或改造电机外，其余均取自国产电机产品。每例均列举应用实例出处，但对于不同时期或生产厂家的产品，而可能出现型号不同绕组型式的情况，各实例和号意义可参考附录A。

(9) 例图连接线画法采用“+”交接用“-”标示，“T”形交接不标示。

1.1 三相单层叠式绕组

单层叠式绕组简称单叠绕组。它是由两个线圈以上的等距线圈组成，成端部交叠的饼式绕组，故又称交叠饼式绕组。每组线圈数相等，当每组线圈数为 $S = q/2$ 时，构成显极式绕组； $S = q$ 时为庶极式绕组。

一、绕组参数

总线圈数 Q ：电动机三相绕组线圈总数和。单层绕组每线圈片两相，故总线圈数为

$$Q = Z/2$$

极相幅数 q ：电动机每一极距内一相绕组占有的槽数

$$q = Z/2pm$$

每组圈数（即每组线圈数，全书同） S ：线圈组是由一相绕组中相等线

圈同向串联而成，单叠绕组每组由多只线圈构成，且每组线圈数相等。

$$S = Q/u$$

线圈组数 u ：是指构成三相绕组的线圈组数，它与布线型式有关：

星极 $u = 2pm$

底极 $u = pm$

绕组节距 t ：指绕组每极节所占槽数

$$t = Z/2p$$

线圈节距 Y ：单叠绕组为全距绕组，但布线型式不同，则线圈采用不

同节距：

鱼极 $Y = r - s$

星极 $Y = r$

绕组系数 K_{sp} ：单叠绕组节距系数 $K_{sp} \cdots -1$ ，绕组系数等分布系数 $K_{sp} = K_{sp} \cdots 0.5$

当 $q = \text{奇数}$ $a_n = p$

$q = \text{偶数}$ $a_n = 2p$
每槽电角 α ：指定子绕组铁心每槽所占电角度

$$\alpha = 180^\circ \times 2p/Z$$

式中 Z 槽数；

$2p$ ——绕组极数；

m 相数；

K_p ——绕组分布系数；

二、绕组特点

(1) 绕组是矩形圈，且线圈数为双层绕组的一半，故具有嵌绕方便、省工时等优点。

(2) 槽内只有一个有效边，不需槽内层间绝缘，可获得较高的有效填充系数；但很难构成短距绕组，谐波分量较大，电机运行性能较差。

(3) 绕组在实用中有两种布线型式。虽极布线时，每组线圈数等于 $q/2$ ，每相由 $2p$ 个线圈组成；底极布线时，每组有 q 个线圈，每相有 p 个线圈组。

三、绕组嵌线

绕组有整嵌法和交叠法两种嵌线工艺，实用上常用交叠法嵌线。嵌线时先将一组中的同名边依次嵌入槽内；另一边暂时吊起待嵌（俗称“吊边”），然后退至 S 槽，再嵌入 S 槽，再退至 S 槽，全部沉边嵌完后，才把“吊边”嵌入相应槽内。

本书把单层绕组中先前的边“将要后嵌线圈端施压在下面”称为“沉边”，图中用双圆表示；后嵌子上面的边称为“浮边”，用单圆圈表示。此种嵌法端部比较规整，但为了适应工艺需要，对个别绕组也采用分层整嵌的方法，具体嵌线见各例的嵌线顺序表。

四、绕组接线规律

星极绕组：同相相邻线圈组间极性相反，即“尾与尾”或“头与头”相接；

底极绕组：同相组间极性相同，在接时“尾与头”相接。