




WOMEN AI KE XUE

我們愛科學


13



封面	封底	欢呼一万二千吨水压机诞生……任云	2
		为什么要造一万二千吨水压机……张冲	8
人工降雨	1万2千吨力气从哪里来? ……顾曾理	11	
	車輪在灰唱……元秉	14	
中国科学家游记	銀鳳騰云催雨記……周篤誠	18	
	奔向明天的科学 塑料薄膜支撑农业……徐祖堯	26	
他們在劳动中			
有所发现 有所发明 有所创造 有所前进			
封底	采地里的发现……华连	32	
	巧治棉蚜虫……峰笑忠	36	
中国科学家游记	三百六十手的故事……吴国平	40	
	植物信报上的故事……严遵	46	
人工降雨	夏果开花的时节……庚崇	52	
	簡単に炸彈——地雷……火王	58	
中国科学家游记	小民兵学测量……刘正胸	62	
	活靶子——飞翔降落飞机……解光	67	
研究西洋镜			
呼延凤作	美国的第一颗原子弹是誰造的? ……于社之	71	
	人不是神造的……劉一白	73	
中国科学家游记	古猿进化成人的证据……趙吉	77	
	相声的科学《相声》……陳漢	79	
中国科学家游记	水稻的花……	86	
	种子是怎么长的? ……王惠	87	
呼延凤作	小小实验……吳秉	88	
	十說明十個為什麼会被“烧死”……邊	91	
呼延凤作	大道理……	91	
	多喝水好不好? ……王惠	91	
呼延凤作	自动锁门器……王惠	92	
	灵巧的手 做电笔……胡軍	92	

我国第一万二千吨水压机诞生

任 云



万吨水压机

上海重型机器厂，有一座比体育馆还大得多的车间。车间里安装着一台六七层楼高的大机器。这就是我国自己设计，用自己的材料，自己制造成功的一万二千吨水压机。

这台水压机有两千二百吨重。四根银白色的立柱，每根重将近一百吨，粗得要两个人牵起手来才抱得拢。就是立柱下边的螺丝帽，也有五六

吨重，一輛大卡車还拉它不动。最重的部件是下橫梁，竟达二百六十吨重，也就是五十二万斤。

外国制造这样大的水压机，必須有大机器，大鋼錠，大专家。这些条件，我們都沒有。沒有这些条件就不造了嗎？不行，我們非造不可。我們的工业在不断地发展，許多大机器的大部件，得用这样大的水压机来鍛造。我們必須克服一切困难，一定要把这台大机器——一万二千吨水压机制造出来。

外国不是說，沒有大机器，就不能造大机器嗎？這話不对。要是大机器必須用大机器来造，那么世界上第一台大机器是怎么造出来的呢？

外国不是說，沒有大鋼錠，就不能造大机器嗎？這話也不对。大鋼錠要用大炼鋼爐来熔炼，用大机器来鍛造。那么造世界上第一台大机器的时候，用的鋼錠又是哪儿来的呢？

外国不是說，沒有大专家，就不能造大机器嗎？這話更不对。經驗可以在实践中學，技术可以在实践中練。我們有奋发图强的工人和技术人員，更重要的，我們有共产党領導，有毛主席思想挂帥。別人能做到的，我們一定能做到；別人还没有做到的，我們一定也要做到。

制造机器的第一步是設計，战斗就在这里开始。

設計人員讀了毛主席的書，他們遵照毛主席的教导，做了四件事情。

第一件：他們跑遍了全国各地的水压机車間，認真考察各台中小型水压机，了解它們的构造和性能。还向工人請教，各台水压机好用不好用，操作起来是否方便，有什么毛病，应当

怎么改进。


第二件：他們翻遍了所有可能找到的关于大型水压机的技术資料，仔細比較它們的优点和缺点。他們把可以采用的优点集中起来，經過消化，結合我国的具体情況，开始設計。

第三件：在設計过程中，他們用紙片、木板、竹竿、鐵皮、胶泥、沙土，做了各种各样的模型。他們从这些模型身上，發現了許多設計上的毛病和問題；还用这些模型，向老工人征求了改进的意見。

第四件：为了考驗設計是否可靠，取得制造的經驗，他們把設計縮小到十分之一，先和工人在一起，造一台一千二百吨水压机。在制造这台中型水压机的过程中，为了試驗一种新的焊(hàn)接方法，他們又造了一台一百二十吨的小水压机。經過这样反复試驗，最后才把一万二千吨水压机的設計确定下来。

制造是一場更艰巨的战斗。我們一沒有大机器，二沒有大鋼錠，困难当然很多，但是任何困难也挡不住在党領導下的，敢于革命的工人和技术人員。

沒有大鋼錠吓不倒他們。水压机的四根立柱，每根五丈多高，毛坯有一百几十吨重，在国外要用整块的鋼錠來鍛造。我国還沒有这样的大鋼錠，他們就用八段二十来吨的鋼錠，焊接成又高又粗的立柱。下橫梁的毛坯有五百多吨重，在国外是用鋼浇鑄成的。我国还不能浇鑄这样大块的鋼，他們就用一百多块钢板，焊接成三丈长、二丈多寬、一丈多厚的下橫梁。




焊接好的大立柱

水压机的部件这样大，焊缝大多又深又长又复杂，所以必须采用电渣焊接，就是在焊接的时候，用熔化的钢把焊缝渐渐填满。这种方法在国外还是新的，我国刚刚开始试验。他们自己制造了设备，经过几百次严格的试验，终于掌握了电渣焊接的新技术。焊接成的部件，焊缝没有气孔，没有夹灰，质量完全合乎条件，并不比整块的钢材差。

部件在加工的时候必须搬动。这些大部件，最重的三百吨，一百吨左右的有十二件，五十吨左右的还有二十多件。当时只有一台能吊八吨的起重机，怎么搬得动这样重的部件呢？在老工人的带领下，工人想出了种种巧妙的办法。有的部件，底下垫上圆滚木；有的部件，底下垫上涂牛油的枕木，这样就用力气小得多的机器，把它们拖到了加工的地方。

最困难的，要算使下横梁翻身了。这个毛坯有三百吨重，在焊接的时候必须来回翻身。老工人想出了一个绝招，他用



下横梁大翻身

几十只油压千斤頂，几百根枕木，攻破了这个难关。一个千斤頂只能把几吨重的东西抬高一两尺。他們把几十只千斤頂排在下橫梁底下，下橫梁每抬起一点儿，就垫上一根枕木。就这样一边抬，一边垫，把下橫梁抬到了离地将近两丈的空中。


他們再在下橫梁的中心焊上两根軸，两头系上两条鋼絲繩。这样一来，只要把鋼絲繩輕輕一拉，就可以任意叫这个三百吨重的大部件翻身，真是又灵活，又方便。

三个橫梁焊接好以后，为了保証質量，必需把它們烧到摄氏九百度，再讓它們很快地冷下来。他們特地砌了一个特大的爐子，还創造了在一分鐘內把砖砌的爐門完全拆除的新方法。所有的大部件，在国外必須用大机器来加工。我国还没有这样的大机器，他們就用許多土制的小机器来精雕細刻。加工的質量竟大大超过了設計的要求。

工人和技术人員运用了毛主席的思想，發揮了集体的智慧。他們經過四年紧张的战斗，终于克服了重重困难，把这台一万二千吨水压机制造成功了。这是总路綫的胜利，是自力更生、奋发图强的結果，是革命热情和科学态度相結合的具体表現。


我們中國人
民是有志氣的，
有能力的。我們
一定要在一个不
太长的历史时期
內，把我国建設
成为一个社会主义的
现代化的强国。难道这是做
不到的嗎？是吹
牛皮、放大炮嗎？
不，是做得到的。

一万二千吨水压机的誕生，就是个很好的例証。



用小机器給上橫梁鑽孔

韓琳画



为什么要造一万二千吨水压机

张 冲


一九六二年，我国試驗成功了一台一万二千吨水压机。这样大的水压机，到目前为止，全世界只有五个国家能够制造，一共只有二十几台。

有的少年朋友問：我国为什么要造这样大的水压机呢？

水压机是鍛造机器的部件用的。鍛造就等于鐵匠师傅打鐵。鐵匠师傅用鉗子夾住燒紅的鐵块，放在鐵砧(zhēn)上，“叮叮当当”，用鐵錘翻来复去地錘打。这样錘打，一个目的是

把鐵块打成需要的形狀，或者打成一把刀，或者打成一把鋤。还有个更重要的目的，就是把質地本来比較疏松的鐵块，打得既均匀，又紧密，使它變得堅而且韌(rèn)，这样才能使打出来的工具农具更加合用，更加耐用。鍛造也一






空气锤的铁锤落得很快，下力猛

样，就是要把钢锭锻造造成机器部件需要的形状，同时提高它的强度，使它的质地变得既均匀，又紧密。这种锻造出来的机器部件，就叫做锻件。

用来锻造锻件的机器，除了水压机，还有电动锤、机械锤、蒸汽锤、空气锤。那些机器都有一个很重的铁锤，铁锤“通通通”地

打在锻件上，动作比较快，可是下力太猛，所以压力往往只能达到锻件的表面，不能改变它内部的质地，有时候还可能把它锤出裂缝来。只有水压机，它的活动横梁是靠水的压力，慢慢地压下来的，所以力量很均匀，压力能一直透到锻件的内部，把它的各个部分都压得非常紧密，锻造出来的锻件质量就特



水压机的活动横梁慢慢压下来，力量均匀

別好。解放以来，我国已經陸續制造了一些有上千吨压力的中型水压机。

但是有了这些中型的水压机，还不能滿足我国工业发展的需要。一些大机器所必需的大鍛件，象大水輪机的軸，大发电机的軸，大轧鋼机的軋輶(gǔn)，非得用万吨級的水压机鍛造不可，所以还得从国外进口。外国把这些大鍛件卖得很貴，比如軋鋼板的机器上用的一个冷軋輶，就要用几百头肥猪去換。不但这样，有些国家还利用这一点来卡我們的机器工业。他們愿意卖給我們多少大鍛件，我們就只能造多少大机器；他們愿意卖多大的大鍛件給我們，我們就只能造多大的大机器。后来，他們甚至封鎖我們，根本不卖大鍛件給我們了。少年朋友，大家想一想，我們中国是一个六亿多人口的大国，我們要在一个不太长的历史时期內，把中国建設成为一个社会主义的現代化的强国，自己怎么能沒有万吨以上的水压机呢？ 我国的工人阶级在党的奋发图强、自力更生的方針下，終於克服了重重困难，只花了两年时间，就把这台一万二千吨水压机制造出来了。到現在，这台重型水压机經過两年多的試生产，證明質量完全合乎設計要求。

水压机分模鍛和自由鍛两种类型。模鍛是用模子的，就是把鋼板或鋼块放在模子里，压成机器的部件。大批生产的鍛件，象汽車、飞机的外壳，火車輪子的輪箍，都是这样鍛造的。自由鍛不用模子，就是把烧透的鋼錠放在水压机上，反复压几次，象揉面团一样，把它压成部件需要的形状。小批生产的大鍛件，适宜用这种方法来鍛造。这台一万二千吨水压机

是自由鍛造式的。它能鍛造大約三百吨重的普通鋼錠，三四十吨重的特种合金鋼錠。有了它，目前需要的許多大机器的大部件，我們都可以自己鍛造了；我国的机器工业、冶金工业、电力工业、化学工业、国防工业等，都将得到迅速地发展。



师普理 文

青 蓝 画

一万二千吨水压机是个大力士，它有一万二千吨力气。

一万二千吨，大約等于二十万个人的重量。你們想：这样大的重量压在烧紅的鋼錠上，鋼錠能不被它压扁嗎？

那么，这位大力士的力气是从哪儿来的呢？


在一萬二千吨水压机的活动横梁上，有六根圓的鋼柱，叫做活塞。每个活塞有二千吨力气，合起来就是一萬二千吨。

那么，六个活塞的力气又是从哪儿来的呢？

六个活塞，装在六个缸里，这缸当然也是用鋼做的。用水泵把水压进缸里，活塞就被推出来了，就产生了力气。

这样說來，水泵的力气一定也很大了？

是的，水泵的力气也很大，可是比起活塞来，要小得多。你們可以做个实验，來說明这个問題。



那边用細氣筒打氣，不費力氣；这边要按住粗氣筒的柄，却很費力氣

找两个自行車的打氣筒：一个要粗，一个要細，粗細相差得越远越好。用一根橡皮管，把它们的嘴

連接起来。这时候，細的打氣筒打氣，粗的打氣筒的柄就会往上升。

你們用两个人，每人按住一个打氣筒的柄。两个人会感觉到：用細的打氣筒打氣，不花多大的力气；可是要按住粗的打氣筒的柄，不让它往上升，花的力气要大得多。两个人互相换个打氣筒再試一下，这个差別就更容易覺察出来。

两个打氣筒明明連在一起，两个人花的力气为什么大小不同呢？


原来打气的时候，气筒里挤滿了空气。空气要向四面八方跑出去，就产生了压力，抵住了两个打氣筒的活塞。粗的打氣筒的活塞面积大，受到的压力就大；細的打氣筒的活塞面积小，受到的压力就小。面积和受到的压力是成正比例的。难怪两个人花的力气相差得那么远了。

水压机就是根据这个道理設計的。这儿有一幅模型图：右边是水泵，左边是水压机。水泵的活塞往下压，把水压进水

压机的缸里，水压机的活塞就得往上升。如果两个活塞面积的比是十倍，那么在水泵的活塞上用一斤力气，水压机的活塞就能生产十斤力气。

但是話也得說回來。如果两个活塞面积的比是十倍，水泵的活塞每次只能往下压一尺，水压机的活塞每次就只能上升一寸。要水压机的活塞上升一尺，水泵的活塞就得压十次水。

一万二千吨水压机，构造当然比这幅模型图复杂得多，但是基本道理是一样的。所以它用的水泵，力气比起它的压力来要小得多。干活的时候，水泵轉动得非常快，水压机的动作却緩慢得多，鍛压一次鋼錠，要花十来秒鐘。动作緩慢，力气就均匀，这正符合鍛压大件鋼錠的要求。



油压机模型




车轮在欢唱

元秉文 青蓝画

火车头下面有几对大车轮。这些车轮分两个部分，里面是轮心，外面套着一个大钢圈，叫做轮箍。火车的轮箍好比汽车的轮胎。汽车跑路跑多了，轮胎磨破了，可以补一补；破的太厉害了，就换个新的。火车头跑路跑多了，轮箍磨得不圆了，可以把它卸下来车圆了再用；轮箍越车越薄，最后不能再用，也得换个新的。一般说来，一个轮箍跑了四十到五十万公里路程，就要报废了。

解放以来，我国铁路交通有了迅速的发展，不但新修了许多铁路，还能自己制造火车头了。可是火车头用的轮箍，还靠国外进口。在前几年困难的日子里，外国突然不肯把轮箍卖给我们了，想卡断我们的铁道运输。我国的工




人阶级就說：这点困难吓不倒我們，我們听党的話，奋发图强，自力更生，一定要在最短的时间里把輪箍制造出来。

制造輪箍，先得有优质鋼。輪箍是装在火車的車輪上的。拿火車头來說，一个火車头大約有二百吨重，所以这种鋼材既要硬，又要韌，才能經得起这样大的压力。火車行驶的时候，輪箍不断地跟鐵軌磨擦，这就要求这种鋼材自己不容易磨损，对鐵軌的磨损也越小越好。火車很重，开得又快，輪箍和鐵軌磨擦，就要发热，尤其在刹车的时候，車閘紧紧卡住輪箍，靠磨擦力使它不再轉动，这样剧烈的磨擦，产生的热量更多，这就要求这种鋼材受了热不会改变形状和性能。此外，为了减少制造輪箍中的困难，还得要求这种鋼容易加工。

制造輪箍的鋼材，要求虽然又多又严格，鋼鐵工人却并不怎么費劲就把它炼出来了。

有了优质鋼，还得有一整套制造輪箍的机器。輪箍是个大鋼圈，这个大鋼圈要求非常均匀，非常結实，所以不是用鋼材焊接成的，而是用整块鋼坯 (pēi) 軋出来的。把鋼錠切成一段一段的鋼坯，需要鋒利的切割机。把鋼坯压扁，穿孔，需要压力很大的水压机。还得有精密度很强的粗軋机、精軋机，把穿了孔的鋼坯軋成又圆又光滑的鋼圈。鋼坯必須烧热发軟以后才能加工，又要有質量很好的环形加热爐。在这些机器之間，还得有許多自动化的运转机器，运送烧紅的鋼坯和半成品。

在机械工人的努力下，这一整套复杂的机器，也很快就制造成功了。我国第一个車輪輪箍厂就建成开工了。



一块鋼錠

切割机把
鋼錠切成
鋼坯

放在环形
加热爐里
加热

水压机压
成圆饼，
并且穿一个孔

粗轧机轧
出粗糙的
輪箍

精轧机把
輪箍轧成
功

輪箍是这样轧出来的

現在，讓我們看看工人是怎样制造輪箍的吧！鋼鐵工人炼出来的优质钢，浇铸成一根根三吨左右的大钢锭。工人把这么大的钢锭放在切割机上，按照需要的分量，象切甘蔗似的把它切成一段一段的钢坯。钢坯在环形加热炉里越烧越红，烧到一千二百度左右，就变成杏黄色，开始发软。一只机器手把烧热的钢坯从加热炉里取出来，送到水压机下面。水压机就象压面团似的，将它压成一个圆饼，同时在中间穿一个孔。接着，钢坯被送到粗轧机上。粗轧机把钢坯的孔越轧越大，轧成一个大圆环。再送到精轧机上，精轧机把它进一步轧成需要的形状，并且轧得非常光洁。前后不到三分鐘，一个輪箍就轧成功了。輪箍再經過淬(cui)火、回火等处理，經检验合格，就能装在火車的輪心上了。

在这个工厂里，除了制造輪箍，还能制造車輪。这种轧制出