



◎主编 陈爱莲。

金银珠宝贵重金属

提取冶炼加工分析技术标准与
质量检测鉴定验收规范
实用手册



金蠶珠玉質置金環

施加點綴於工藝上更顯繁複
周身點綴著金環

此項手飾



金银珠宝贵重金属提取冶炼加工分析技术标准与 质量检测鉴定验收规范实用手册

主编 陈爱莲

第三卷

金版电子出版公司

银 化 学 分 析 方 法

火焰原子吸收光谱法测定铜和金量

GB 11067.2—89

1 主题内容与适用范围

本标准规定了银中铜和金含量的测定方法。

本标准适用于银中铜和金含量的顺续测定，也适用于其中一个元素的单独测定。测定范围见表 1。

表 1

元 素	测 定 范 围
Cu	0.0005 ~ 0.040
Au	0.00050 ~ 0.0120

2 引用标准

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB 7728 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则

3 方法原理

试样用硝酸分解，过滤分离金，用王水溶解，制成盐酸介质待测溶液。溶液加盐酸使氯化银沉淀，过滤分离后，加硫酸蒸干，转化成盐酸介质待测溶液。使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪上，按表 2 所列波长测量铜和金的吸光度。

表 2

元 素	波 长, nm
Cu	324.8
Au	242.8

4 试剂

4.1 硝酸 ($\rho 1.42\text{g/mL}$)。

4.2 硝酸 (1+1)。

4.3 硝酸 (2+98)。

4.4 盐酸 ($\rho 1.19\text{g/mL}$)。

4.5 盐酸 (1+1)。

4.6 盐酸 (1+2)。

4.7 盐酸 (2+98)。

4.8 硫酸 (1+1)。

4.9 王水 (盐酸:硝酸 = 3:1)。

4.10 铜标准贮存溶液：称取 1.0000g 纯金属铜，置于 100mL 烧杯中，加入 20mL 硝酸 (4.2)，盖上表皿，加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下，用水洗表皿及杯壁，冷至室温，移入 1000mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1mL 含 1mg 铜。

4.11 铜标准溶液：移取 25.00mL 铜标准贮存溶液 (4.0)，置于 1000mL 容量瓶中，加入 20mL 硝酸 (4.2)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1mL 含 25 μg 铜。

4.12 金标准溶液：称取纯金 0.1000g，置于 100mL 烧杯中，加入 20mL 王水 (4.9)，盖上表皿，加热溶解，取下用水洗表皿及杯壁，冷却。移入 1000mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1mL 含 100 μg 金。

5 仪器

原子吸收光谱仪，附铜、金空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

灵敏度：在与测量试液基本相一致的溶液中，铜、金的特征浓度分别不大于 0.023 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 和 0.082 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。

精密度：最高浓度的标准溶液测量 10 次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的 1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量 10 次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液的平均吸光度的 0.5%。

工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于 0.7。

仪器工作条件见附录 A（参考件）。

6 分析步骤

6.1 试料

按表 3 称取试料，精确到 0.001g。

表 3

元素	含量 %	试料 g	硝酸 (4.2) mL	盐酸 (4.5) mL	容量瓶体积 mL
Cu	0.0005~0.002	5.000	20	10	50
Au	0.0005~0.002	5.000	20	10	25
Cu	>0.002~	3.000	20	5	100
Au	0.003	3.000	20	5	25
Cu	>0.008~	1.000	10	3	100
Au	0.012				25
Cu	>0.02~ 0.04	1.000	10	3	200

6.2 空白试验

随同试料做空白试验。

6.3 测定

6.3.1 将试料（6.1）置于 250mL 烧杯中，按表 3 加硝酸（4.2），盖上表皿，加热溶解，取下，用水洗表皿及杯壁加热煮沸。

6.3.2 以定量滤纸及 0.04~0.06g 纸浆过滤，用热硝酸（4.3）洗涤烧杯及沉淀 6~7 次（滤液连同洗液保存用于测定铜）。

6.3.3 将沉淀放入 30mL 坩埚中，在电热板上烘干，放于高温炉中，在 600℃ 灼烧 15 min，取下放冷。

6.3.4 加入 2mL 硝酸（4.1），在热水浴上加热 2min，加入 6mL 盐酸（4.4），置水浴上溶解金。至体积约为 0.5mL 时（高含量剩 1.5mL），取下放冷。

6.3.5 按表 3 移入相应的容量瓶中，并用水稀释至刻度，混匀。

6.3.6 使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长 242.8nm 处，以水调零与金标准溶液系列平行测量试液的吸光度，减去随同试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的金浓度。

6.3.7 将 6.3.2 所得滤液（体积约 70mL）置于电热板上加热，在不断搅拌下，按表 3 加入盐酸（4.5），煮沸至透明，静置 30min。

6.3.8 用定量滤纸过滤，用热盐酸（4.7）洗涤杯壁及沉淀 6~7 次，滤液

连同洗液加入 2mL 硫酸 (4.8)，加热蒸干，取下。加入 5mL 盐酸 (4.6)，蒸至近干。再加入 5mL 盐酸 (4.6) 加热至微沸。取下放冷。

6.3.9 按表 3 用水移入相应的容量瓶中，每 100mL 体积补加 5mL 盐酸 (4.5)，混匀。

6.3.10 使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长 324.8nm 处，以水调零，与铜标准溶液系列平行测量试液的吸光度，减去随同试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铜浓度。

6.4 工作曲线的绘制

6.4.1 金工作曲线的绘制

6.4.1.1 移取 0, 1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00mL 金标准溶液 (4.12)，分别置于 100mL 容量瓶中，加入 5mL 王水 (4.9)，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.1.2 在与测定试料相同的条件下，以水调零，测量标准溶液系列的吸光度，减去零浓度的吸光度。

6.4.1.3 以金元素浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6.4.2 铜工作曲线的绘制

6.4.2.1 移取 0, 1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00mL 铜标准溶液 (4.11)，分别置于 100mL 容量瓶中，加入 5mL 盐酸 (4.4)，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2.2 按 6.4.1.2 进行

6.4.2.3 以铜元素浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7 分析结果的计算与表述

被测元素的百分含量 (%) 按下式计算：

$$X = \frac{C \cdot V \times 10^{-6}}{m} \times 100$$

式中：X——被测元素 (Cu、Au) 百分含量, %；

C——自工作曲线上查得的被测元素的浓度, $\mu\text{g}/\text{mL}$ ；

V——试液的总体积, mL；

m——试料的质量, g。

8 允许差

实验室之间的分析结果差值应不大于表 4 所列允许差。

表 4

元 素	含 量	允 许 差
Cu	0.000 5 ~ 0.002 0	0.000 4
	> 0.002 0 ~ 0.004 0	0.000 6
	> 0.004 0 ~ 0.006 0	0.000 9
	> 0.006 0 ~ 0.010 0	0.001 3
	> 0.010 0 ~ 0.020 0	0.002 2
	> 0.020 ~ 0.040	0.004
Au	0.000 50 ~ 0.001 00	0.000 25
	> 0.001 0 ~ 0.002 0	0.000 4
	> 0.002 0 ~ 0.003 0	0.000 6
	> 0.003 0 ~ 0.005 0	0.000 9
	> 0.005 0 ~ 0.012 0	0.001 5

附录 A 仪器工作条件 (参考件)

WYX—402 型原子吸收光谱仪参考工作条件如表 A1。

表 A1

元素	波长 nm	灯电流 mA	观测高度 mm	单色器通带 nm	空气流量 L/min	乙炔流量 L/min
Cu	324.8	1	5	0.2	5	1.0
Au	242.8	2	5	0.2	5	1.2

银 化 学 分 析 方 法

火焰原子吸收光谱法测定铁、铅和铋量

GB 11067.3—89

1 主题内容与适用范围

本标准规定了银中铁、铅和铋含量的测定方法。

本标准适用于银中铁、铅和铋含量的顺续测定。测定范围见表1。

表 1

元 素	Fe、Bi	Pb	%
含 量	0.000 5 ~ 0.008	0.000 5 ~ 0.006	

2 引用标准

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB 7728 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则

3 方法原理

试样用硝酸分解，在氨性溶液中，以氢氧化镧富集铁、铅和铋的氢氧化物与银分离。在硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪按表2所列波长处，分别测量铁、铅和铋的吸光度。

表 2

元 素	Fe	Pb	Bi
波 长	271.9	283.3	223.1

4 试剂

4.1 氨水 ($\rho 0.90\text{g/mL}$)。

4.2 氨水 (2+98)。

4.3 硝酸 (1+1)。

4.4 硝酸 (1+4)。

4.5 硝酸镧溶液 (2.5%)。

4.6 混合标准溶液：分别称取 0.200 0g 纯金属铅、0.200 0g 纯金属铋和 0.150 0g 纯金属铁。置于 250mL 烧杯中，加入 20mL 硝酸（4.3），盖上表皿，加热溶解后取下，冷后移入 500mL 容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1mL 含 400 μg 铅、400 μg 铋和 300 μg 铁。

5 仪器

原子吸收光谱仪，附铁、铅和铋空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

灵敏度：在与测量试液基本相一致的溶液中，铁、铅和铋的特征浓度分别不大于 0.165 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 、0.217 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 和 0.191 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。

精密度：用最高浓度的标准溶液测量 10 次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的 1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量 10 次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的 0.50%。

工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于 0.7。

仪器工作条件见附录 A（参考件）。

6 分析步骤

6.1 试料

按表 3 称取试料，精确到 0.001g。

表 3

含量, %	试料, g	硝酸量, mL
0.000 5 ~ 0.001 5	20.00	40
> 0.001 5 ~ 0.003 5	10.00	20
> 0.003 5 ~ 0.008	4.00	10

6.2 空白试验

随同试料做空白试验。

6.3 测定

6.3.1 将试料（6.1）置于 250mL 烧杯中，按表 3 加入硝酸（4.3），盖上表皿，低温加热使其溶解并蒸发至试液表面出现结晶时取下。

6.3.2 洗涤表皿及杯壁，调整试液体积为约 50mL，加入 5mL 硝酸镧溶

液(4.5),用氨水(4.1)中和至试液出现白色沉淀时再过量5mL,混匀。静置5min。

6.3.3 用规格为φ9cm的中速定量滤纸过滤,用氨水(4.2)将沉淀移入漏斗中,并分别洗涤烧杯及滤纸各三次。

6.3.4 用5mL热硝酸(4.4),分两次将沉淀溶解于原烧杯中,用热水洗涤3~4次。将试液移入25mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。

6.3.5 使用空气—乙炔火焰,于原子吸收光谱仪按表2波长处,以水调零与标准溶液系列平行,分别测量铁、铅和铋的吸光度。

6.3.6 减去随同试料空白溶液的吸光度。从工作曲线上分别查出相应的铁、铅和铋浓度。

6.4 工作曲线的绘制

移取0, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00mL混合标准溶液(4.6),分别置于100mL容量瓶中,各加8mL硝酸(4.3),以水稀释至刻度,混匀。以下按6.3.5测量吸光度。减去零浓度溶液的吸光度。分别以铁、铅和铋浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。

7 分析结果的计算与表述

铁、铅和铋的百分含量(%)按下式计算:

$$X = \frac{c \cdot V \times 10^{-6}}{m_0} \times 100$$

式中: X——被测元素(Fe、Pb、Bi)百分含量,%;

C——自工作曲线上查得的被测元素浓度,L μ g/mL;

V——试液总体积,ml;

m₀——试料的质量,g。

8 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

%

含 量	允 许 差
0.000 5~0.001 5	0.0003
> 0.001 5~0.002 5	0.0004
> 0.002 5~0.003 5	0.0005
> 0.003 5~0.006 0	0.0008
> 0.006 ~ 0.008	0.001

附录 A 仪器工作条件 (参考件)

使用 WFD—Yz 型原子吸收光谱仪测量铁、铅和铋的参考工作条件如表 A1。

表 A1

元素	波长 nm	灯电流 mA	单色器通带 nm	观测高度 mm	空气流量 L/min	乙炔流量 L/min
Fe	271.9	7	0.2	9	7	1.5
Pb	283.3	7	0.2	9	7	1.5
Bi	223.1	10	0.2	9	7	1.5

银 化 学 分 析 方 法

2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚 分光光度法测定锑量

GB 11067.4—89

1 主题内容与适用范围

本标准规定了银中锑含量的测定方法。

本标准适用于银中锑含量的测定。测定范围：0.000 5% ~ 0.005 0%。

2 引用标准

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB 7729 冶金产品化学分析 分光光度法通则

3 方法原理

试样用硫酸分解，氯化银沉淀分离银，在含聚乙二醇辛基苯基醚（OP）水相中，2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚与锑和碘离子形成三元络合物，于分光光度计波长618nm处测量其吸光度。

4 试剂

4.1 硫酸 ($\rho 1.84\text{g/mL}$)。

4.2 硫酸 ($c(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0.5\text{mol/L}$)。

4.3 硫酸 (1+9)。

4.4 硝酸 ($\rho 1.42\text{g/mL}$)。

4.5 盐酸 (1+4)。

4.6 盐酸 (2+98)。

4.7 2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚溶液 (0.02%)：

用乙醇配制。

4.8 OP溶液 (5% V/V)。

4.9 碘化钾溶液 (25%)。

4.10 酒石酸溶液 (0.2%)。

4.11 硫脲溶液 (10%)。

4.12 锑标准贮存溶液：称取 0.100 0g 纯金属锑 (99.95%)，置于

100mL 烧杯中，加入 5mL 硫酸（4.1），加热溶解，取下冷却，移入 1000mL 容量瓶中，用硫酸（4.3）稀释至刻度，混匀。此溶液 1mL 含 100 μg 锑。

4.15 锑标准溶液：移取 8.00mL 锑标准贮存溶液（4.12）于 200mL 容量瓶中，用硫酸（4.3）稀释至刻度，混匀。此溶液 1mL 含 4 μg 锑。

5 仪器

分光光度计。

6 分析步骤

6.1 试料

按表 1 称取试料，精确至 0.001g。

表 1

锑含量 %	试料 g	试液总体积 mL	分取试液体积 mL
0.0003~0.0010	2.000	—	全量
>0.0010~0.0020	1.000	—	全量
>0.0020~0.0030	0.500	—	全量
>0.0030~0.0050	0.500	100	40

6.2 空白试验

随同试料做空白试验。

6.3 测定

6.3.1 将试料（6.1）置于 100mL 烧杯中，加入 3mL 硫酸（4.1）盖上表皿，加热溶解完全，取下冷却。

6.3.2 用水洗表皿及杯壁使体积约为 20mL，加入 10mL 盐酸（4.5），搅拌，加热煮沸使沉淀凝聚，取下静置 20min。

6.3.3 用慢速定量滤纸过滤于 150mL 烧杯中。

注：含量大于 0.003% 时过滤于 100mL 容量瓶中，分取 40mL 于 100mL 烧杯中，加入 2mL 硫酸（4.1）。

6.3.4 用盐酸（4.6）洗杯壁及沉淀 6~7 次，滤液加入 2mL 硝酸（4.4），加热蒸发至干，取下冷却。

6.3.5 加入 2mL 硫酸（4.2）、0.5mL 酒石酸溶液（4.10），用水洗杯壁，加热蒸发至 2mL，取下冷却。

6.3.6 移入 25mL 容量瓶中，加入 2mL 硫脲溶液（4.11）、5mL 碘化钾溶液（4.9）、5mL 2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二氨基苯酚溶液（4.7）、4mLOP 溶液（4.8），每加一种试剂均需混匀。用水稀释至刻度，混匀。放置

15min。

6.3.7 将部分溶液移入2cm比色皿中，以水为参比，于分光光度计波长618nm处测量吸光度。

6.3.8 减去随同试料的空白溶液吸光度，从工作曲线上查出相应的锑量。

6.4 工作曲线的绘制

6.4.1 移取0, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00mL 锑标准溶液(4.13)，分别置于100mL烧杯中，加入1mL硫酸(4.1)，2mL硝酸(4.4)，5mL盐酸(4.5)，加热蒸发至干，取下放冷。以下按6.3.5~6.3.7进行。

6.4.2 减去试剂空白的吸光度，以锑量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7 分析结果的计算与表述

锑的百分含量(%)按下式计算：

$$\text{Sb} (\%) = \frac{m_1 \cdot V_0 \times 10^{-6}}{m_0 \cdot V_1} \times 100$$

式中： m_1 ——自工作曲线上查得的锑量， μg ；

V_0 ——试液的总体积， mL ；

V_1 ——分取试液的体积， mL ；

m_0 ——试料的质量， g 。

8 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

锑含量	允许差
0.0005~0.0015	0.0003
>0.0015~0.0025	0.0005
>0.0025~0.0035	0.0006
>0.0035~0.0050	0.0008

银 化 学 分 析 方 法

发射光谱法测定铜、铋、铁、铅、金和锑量

GB11067.7—89

1 主题内容与适用范围

本标准规定了银中铜、铋、铁、铅、金和锑含量的测定方法。

本标准适用于银（99.95% ~ 99.99%）中铜、铋、铁、铅、金和锑含量的同时测定。测定范围见表 1。

表 1

元 素	测定范围, %
Cu	0.000 3 ~ 0.0100
Bi	0.000 3 ~ 0.0090
Fe	0.000 3 ~ 0.0050
Pb	0.000 3 ~ 0.0060
Au	0.000 7 ~ 0.0120
Sb	0.000 5 ~ 0.0080

2 引用标准

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

3 方法原理

试样用交流电弧激发，经摄谱仪分光后在感光板上记录光谱。测量分析线和内标线的黑度（或强度），从绘制的标准试样工作曲线上查出相对应的分析元素的百分含量。

4 试剂和材料

- 4.1 乙醇。
- 4.2 显影液和定影液：按感光板说明书配制。
- 4.5 感光板：紫外Ⅱ型。
- 4.4 锉刀：粗纹铁平锉，细纹镀铬平锉。