

1893

河

1232

全国高等农业院校测景学(果树专业)研讨会

及新技术讲座参攷资料

# 电子计数器及其在普测中的应用

河北农大馆藏

河北农业大学测景教研室印

1981.11.

# 电子计算机及其在普测中应用

## 目 录

第一章 电子计算机的基本知识	1
§1-1 概述	1
§1-2 类型简介	4
§1-3 电子计算机构造简介	6
§1-4 按键名称和功能	9
§1-5 显示方式	18
§1-6 计算机的启动	22
§1-7 使用计算机注意事项	24
第二章 计算机的基本运算方法及运算法巧	26
§2-1 计算机在基本运算中注意的问题	26
§2-2 普通函数型计算机的运算法巧	30
§2-3 可记忆公式〔初级程序〕型计算机 (以EL-5002为例) 优化程序的 编写方法	32
第三章 普通函数型计算机在普测中应用	38
§3-1 天工LC-8006及广州BUBY LC- 1001S型计算机在普测中应用	38
§3-2 普通函数型(EL及子系列)计算机	

在普测中应用实例 ..... 48

第四章 初级程序型(可记忆公式型)计标口在  
普测中的应用 ..... 54

§4-1 SHARP EL-500Z 计标口在普测中  
应用的参数程序 ..... 54

§4-2 SHARP EL-5100 计标口简介在普  
测中应用举例 ..... 69

§4-3 美国 HP-25C 型计标口简介及其  
在普测中应用 ..... 87

§4-4 美国 TI-55 型计标口在普测中应  
用的参数程序 ..... 113

第五章 TI-59 可编程序计标口简介及在普测  
中应用实例 ..... 126

§5-1 TI-59 型可编程序计标口在测  
量中的应用 ..... 126

§5-2 TI-59 型可编程序计标口在测角  
交会及导线点坐标计算的参数程序 ..... 149

附录一 计标口维修知识 ..... 167

附录二 计标口中英文英语词汇 缩写索引 ..... 171

附录三 国内外函数型电子计标口性能简介

附录四 “...程序” “...”

~2~

地操作它，再也不用专门人员忙于编写冗长的 0 与 1 纸带了。由于电子工业迅猛发展，大规模集成电路，超大规模集成电路的研制成功，为电子计算机提供了功能不断增大、体积更小、价格更便宜的元件，这就使电子计算机能更迅速地普及与提高。

世界上第一部电子计算机是由美国加利福尼亚州英特尔公司的一位年轻工程师小霍夫于一九七一年研制成功的，小霍夫和他的助手们在面积仅有  $13.44 \text{ 毫米}^2$  的晶片上，制作了 2,250 个晶体管，使得他制造的计算机与当时流行的商用电子计算机有同样的功能，而体积比却是香烟盒与办公桌之比，价格是 1:100，1972 年美国 Hewlett - Packard（休利特 — 帕卡德）公司采用了小霍夫的专利，大批地生产 HP - 35 型袖珍电子计算机。其功能为十位数字显示，浮点表示法达  $\pm 100$  位，具有加、减、乘、除、开方、三角函数和对数等运算功能，尺寸为  $1 \times 3 \times 6$  英寸，重 256 克、当年售价约 100 美元。自此以后美、日、德、英、法各国竟向发展袖珍电子计算机生产，先后有几十个工商，数百种型号的袖珍计算机投入市场，相互竞争，几乎二、三年就有一次重大进展，通称“换代”。大体上说 1973 年底以前的产品属第一代，1973 年底至 1976 年上半年的产品属第二代，第二代产品的特征是采用液晶显示，多功能、石英振荡计时功能等。第三代产品则向专门性高档方向发展，已可进行编制程序机外磁性存储、计数过程及结果打印，如日本 Casio fx - 502P、美国 TI - 58C、TI - 59 等计算机就属第三代产品。

我们从事测绘工作的同志经常遇到大量复杂的数字运标，使用袖珍电子计算机来解标非常适合。对于袖珍电子计算机的优点，归纳起来有：

- 1、精度高。袖珍电子计标器显示有效数字一般为八位、十位或十二位等多种，完全能满足普通测量这标的需求。
- 2、速度快。一般袖珍电子计标器的十位加法计标达到每秒五十次，领先产品可达十万次。
- 3、工作可靠。在正常情况下，一般袖珍电子计标器可用一千小时无故障，有的产品经万时运转试验，除发光数码管或液晶显示板有老化迹象外，个别按键接触不良外，其余线路结构都经得起考验。
- 4、容纳信息多，例如函数型机种，往往储存了相当于一部八位或十位的数学用表，而且查阅容易，不易出错，在数字这标中若采用浮点表示法还可达到±100位，由此可见其能力是相当大的。
- 5、使用容易。只要正确地操纵按键，就容易得出答案，就是可编程序的袖珍电子计标机其使用的也是直观的微程序，也是比较容易掌握的。
- 6、耗电景小。一般采用磷化镓（或砷化镓）的发光数码管显示的机子，其耗电0.1至0.6瓦，采用液晶显示的机子只需 $\frac{1}{10\text{万}}\text{瓦} \sim \frac{1}{100}\text{瓦}$ ，一般用两节五号电池可用数千小时。
- 7、体积小，要求养护条件也不高，保存携带都很方便，一般袖珍电子计标器只有小笔记本那么大，重量仅100～300克，超小型机种如同一块饼干大小，便于随身携带和野外计标使用。
- 8、成本低，价格便宜。

当然，事物总是一分为二的，袖珍电子计标机也有它的弱点。例如：损坏不易修复，显示数码管的寿命不够长，用液

晶显示对环境温度更为敏感等。不过随着工艺水平的不断提高，这些弱点是可以逐步克服的。综合上述情况，电子计标器确实是我们工作、学习和科研试验达标方面的好工具。目前我国在有计划引进的同时，正在进行试制，广州、大连、福州、上海、北京、韶关等地已有一些产品，电子计在最近几年内将有较大的进展。

## § 1—2 类型简介

目前已投入市场的袖珍电子计标器型号很多，各厂商都自己命名。现在还没有一种确切的分类方法，不过，人们较习惯于按功能来分类：

一、简易型。这种袖珍电子计标器一般具有数字的基本运标（+、-、×、÷）乘方、开方、百分比及独立存储功能，此机种一般适合家庭、财会人员等使用。

二、函数型。除具有简易型的功能外，一般还具有对数、自然对数、三角函数、双曲函数、坐标变换、排列组合、样本误差、线性回归、随机分析、向量、幂函数等多种计标功能。函数型计标器又可分为一般函数型计标器与高级函数型计标器。它们的区别只在于一般函数型计标器只有一个存储器，在统计计标中只能作样本误差计标，而高级函数计标器一般具有6~10个存储器，而且能进行线性回归运标，同时还具有记忆公式及检索公式的功能。市场上常见的有大连 DS-5、SHARP 500Z、5100型及美国德州仪器厂出的 TI-55 型计标器等。这种机子适用于工程技术人员、农业、生物统计工作者及大专生应用。

三、程序型。除具有高级函数型计标器的功能外，还具

有程序编辑和存储程序的功能，使用程序计标，可以大量节省操作时间。特别适合各类科研、工程技术人员作同类公式重复计算使用。可编程序的电子计标比程序计标较为简单，语句较少，容易也较小，因此也容易掌握。随着科技水平的不断提高，可编程序电子计标中的外设设备也不断完善，如 Casio FX-502P，可通过程序传送口在普通录音机盒式录音带上录有程序和数据。美国生产的 TI-59 除本身有 960 程序步外，还有固态软件内有 25 个程序（约 4000 多程序步）可供调用而不占计标中的步数。该机子选用磁卡录计标程序非常方便。尚备有热敏打印机，可将计标步序及结果打印出来。

四、钟表型：除具有简易型机子的功能外尚可作时表使用。有的可作时表，测时用，有的可作闹钟，日历使用，而小型号还备有两百年日历，可以查阅 1901 年到 2099 年任一天（年、月、日）是星期几。时间显示有年、月、日、星期、上下午、时、分、秒，还可以显示各地时差或世界上各大城市的当地时间。这种类型的计标中全用石英晶体振荡作计时基准频率，计时精度很高，一般每月 3—15 秒。作时表或实测时间使用时，其秒表精度一般达  $1/10$  秒，有的达  $1/100$  秒，适合体育运动、科研计时或工业过程中使用。

五、其它专用型：这是根据特殊需要而设计的专用计标。如日本生产的“家庭会计”，以及美国生产的“数据人”和“小教授”计标都属这一类型。前者用于记载和换算家庭收入情况；后者能自动记数、改卷评分，可用来自提高中小学生的运算能力。还有用来测脉搏、血压等方而数据的医用计标，测量电流、电压、电阻的参数组合的电工计标，测量转速、线速尺寸误差等组合的机械工程计标等。


以上我们是按功能来进行分类的，也有的以显示数据的

~ 6 ~

方式来分类的。如果是采用液晶显示还是荧光数码管或发光二极管显示的机种，还有用电流来分类，一般的电子计标田的电源有普通锌电池、纽扣电池、太阳能电池、超薄电池、镍—镉蓄电池、交流电源及太阳能电池等多种。这也是我们在选购计标田时应加以注意的因素。必须指出的是以上介绍的计标田只是现有产品很小的一万分，随着电子计标技术的不断发达，其功能将会越来越齐全完善，型号会越来越多的。

### § 1-3 电子计标田的构造简介

电子计标田和一般电子计标机相似，是由“输入装置”、“输出”、“存储”、“控制”和“执行装置”五个部分组成（如图一）。它的输入装置是一个键盘，执行装置是数码显示器而计标田有输出。控制部分由单片大规模集成电路构成它能按每向计标田输入数据和指令。存储主要是将数据存储起来供控制部分调用，运标田是用来处理控制部分支来的大量数



息，进行称重或逻辑运算。控制口是机子中的“调度”，指挥着整个计数机正确运行。它的功能：①接受电铃送来的信息，进行加工，“翻译”成存储口和运标口使用的“语言”，例如把十进制指令变为二进制指令等。②从存储口得到的信息，经过解译后送给运标口或显示口。③指导运标口进行取数逻辑运算并将结果存储或经译码后显示出来。④它调节存储口与运标口之间的流通，使计数口能有秩序地工作。⑤它按子处的指令将存储数据经译码后传送到显示口。

从构件上来看，普通电子计数机有下面三个大构件：

(一)、面板：它由转盘和显示窗两个部分组成。转盘上有选择开关、电源开关、故障灯、函数键和指令键。程序型的计数机还有程序专用键。为了缩小面板长度，除电源开关及选择开关外，其余按钮往往都是有两个标记（一个标注上按钮中，另一只点它在按钮上压），即标志又有第一功能与第二功能，当要使用这第二功能时一定要与第二功能的指令总开关相通用，即一定要先按第二功能的指令然后接着按本功能键，二者连用才能达到第二功能的作用。面板上的显示窗由防紫外线辐射且光透光率的有机玻璃组成以保护窗内的发光数码管或液晶显示屏。

(二)、底板：它与面板共同组成机壳，包括电源盒、外接电源插座等。

三、机心：这是袖珍电子计数机的主要部分，在机心中主要构件有

1、控制板：它的一面上印刷线路，另一面布列了袖珍电子计数机的主要元件，其中主要有大规模集成电路片(LSI)、发光数码管与频三极管(BG)、电流变换口、稳压器、开关、二极管及一些阻容元件等。

- 8 -

2. 钥匙锁。这是一类双印制线路板，每一个电能有一个接触开关。一般多采用导电钩脚，同印制电路接触。另一种是依靠弹簧片同印制线路接触。

## §1-4 按键名称和功能

计算机种类及型号很多，各种型号的按钮标注不完全一致。归纳起来大体可分为七类：（一）选择键（或开关）；（二）数字按钮；（三）指令按钮；（四）函数按钮；（五）功能转换键；（六）统计计数按钮；（七）程序编制键。其键上的标注，一般计算机都采用通用的数学符号，或其功能向英文缩写，如总清除 AC 是英文 all clear 的缩写，STO 是英文 STORE。掌握这些规律对识别按钮及了解其作用是很有帮助的。

### （一）选择键（或开关）

电源 开关	OFF ·关机)	ON ·开机)	CH	
小数 开关	CUT ·限制小数 位数)	S/F ·四舍五入)	ADD ·小数点向前 推进二位)	Frac ·取小数点
功 能 选 择 开 关	MODE ·方式选择)	RAD ·弧度)	DEG ·36°制的 角度)	GRA ·400°制的 角度)
				SD ·统计计 数)
			CARD ·机外存储的程序)	
	MANUAL ·手动位置)	COMP ·计算)	WRITE ·写入程序)	READ ·读出) RECORD ·记录位) CHECK ·核对磁 带) CARD ·卡信息)

### （二）数字按钮

常见的有：

0 1 2 3 ····· 9 . EXP EE

（零）（一）（二）（三）·····（九）（小数点）（指取输入键）

~10~

$\pi$

(圆周率输入键)

[+/-]

(正负号变换键)

等.....

### (三) 指令按钮

常见的有： + - × ÷ = %  $\Delta\%$

(加)(减)(乘)(除)(等)(百分)(百分增减)

$a^{b/c}$

[ [ ] ]

[GT]

[T]

[M+]

[M-]

(分数键)(左括号)(右括号)(数据设置)(分段设置)(累加)(累减)

[Min]

[STO]

[ANS]

[RCL]

[Mout]

[MR]

[RM]

(存储输入键)

(数据输入[取云]键)

(存储读云键)

[MRC]

[RM]

[MC]

[CM]

[C]

[AC]

(取云记忆键 连续  
按两次清除记忆)

(存储清除键)

(清除键)(忘键)

[↓]

[ $x \leftrightarrow y$ ]

[ $x \rightarrow m$ ]

[ExC]

[◀]

[▶]

(交换键)

(寄存交换键)(向右移位键)(向左移位键)

### (四) 函数按钮

[Sin]

[Cos]

[tan]

[n!]

[x!]

[hyp]

(正弦)

(余弦)

(正切)

(阶乘键)

(双曲函数键)

[ $\sqrt{x}$ ]

[ $x^2$ ]

[ $\sqrt[3]{x}$ ]

[ $x^3$ ]

[ $x^4$ ]

[ $x^{1/y}$ ]

(平方根键)(平方键)(立方键)(立方键)(任意次乘方键)(任意次方根)

[ $nCr$ ]

[ $nPr$ ]

(组合键  $nCr = C_n^r$ )

(排列键  $nPr = A_n^r$ )

~ / / ~

### (五) 功能转换键

常见的有：

$\boxed{INV}$   $\boxed{F}$   $\boxed{ARC}$

$P \rightarrow R$

$R \rightarrow P$

(反功能键 它与某函数功能  
能联用 则为某函数的反函数)

(极坐标转换成  
直角坐标)

(直角坐标转换  
成极坐标)

$\boxed{R \rightarrow D}$

$\boxed{D \rightarrow R}$

$\rightarrow DEG$

$^{\circ}, ''$

$\overrightarrow{DM\bar{S}}$

(弧度换角度) (角度换弧度) (度分秒转换成以度  
为单位的角度)

(度为单位的角  
度转换成度、分  
秒)

$\boxed{Eng}$

$\boxed{Rad}$

(工程键或称快速变  
位键，能将显示数放大  
 $10^3$   $10^6$  ...)

第二功能键

### (六) 统计计算键

$\boxed{n}$

$\Sigma x$

$\Sigma x^2$

$\bar{x}$

$\bar{y}$

(样本数) (样本总和) (样本平方和) (样本x的平均数) (样本y的平均数)

$\boxed{s_x}$

$\boxed{E_{n-1}}$

$\boxed{S}$

$\boxed{E_n}$

$\boxed{\Sigma xy}$

$\boxed{r}$

$\boxed{corr}$

(样本x的标准误差) (总体标准误差) (样本x·y之积的总和) (相关系数)

$\boxed{s_y}$

$\boxed{S_y}$

$\boxed{a}$

$\boxed{b}$

(样本y的标准误差)

(y的总体标准误差)

(一次回归线性方程的系数)

$\boxed{Slope}$

$\boxed{Intcp}$

$\boxed{Var}$

(斜率键)

(截距键)

(方差键)

~12~

### (七) 程序编制键

<input type="button" value="Lrn"/>	<input type="button" value="R/S"/>	<input type="button" value="Rst"/>	<input type="button" value="Sst"/>	
程序输入	启动/停止	复零键	单步键	
<input type="button" value="COMP"/>	<input type="button" value="PAUSE"/>	<input type="button" value="LBL"/>	<input type="button" value="IND"/>	
运标键	暂停键	标号键	间接内存键	
<input type="button" value="GSB"/>	等々 (详见有关计标口说明书)			
子程序键				

通过上面的介绍我们大体上可了解这些按键的作用。于此只解释一下较易出现疑惑和较陌生的按键的功能。

1. 方式选择键 [MODE] 或写成 [RAD] [DEG] [GRA] [SD] 或写成 [D, R, G]。这是选择不同角度法进行运算或进行统计计标的标准误差用的键。我们知道在国际上角的度量制有三种①是常用的一圆周  $360^\circ$ ，每度  $60'$ ，每分  $60''$ ，英文为 Degree，缩写成 <DEG> 或 <D>。②是采用每个圆周  $2\pi$  弧度制，英文为 Radian，缩写成 <RAD> 或 <R>。③是采用“公度制”这是欧洲许多国家正采用的一种新度制，它是将每个圆周分为  $400^g$ ，英文为 Grade 缩写成 <GRAD> 或 <G>。在进行三角函数运算前，应根据不同的角度的单位，先选择好相应的角度模式键，然后才能计标。当按动此键时，显示屏的下方或上方将依次显示“DEG”“RAD”“GRAD”字样，表示你选择的是那一种单位制。有的机子当连续按此键时显示屏还会出现“SD”字样，这是用作统计计标的标志，因为这是由英文 Standard Deviation (即统计运算中计标标准误差) 的缩写。关于 [SD] 的计标将在下节详述。

2. 关于 **ARC** **INV** **2nd** **f** 键的用法。这些功能键的名称是相反、转换第二功能，由于它必须与某一函数相联用，故有前置键之称。使用这些可将四舍五入功能减小以致忽略不计。在计算口中为已进完能数，一般均以绿色或红色显示并加以闪动。

3.

关于以小数点位的方法。有的计算机是直接按小数点选择开关拨到指定的位置。如图所示，  
当取小数点后两位。但也有些计算机  
(如日本 SHARP 5812) 则应用 **2nd F** **FAB** 键命以小数  
点取位数。若本计算机中取小数点后三位，则由放圆标之前  
按 **2nd F** **FAB** **3**，然后再输入其主要数。最后的屏幕就  
显示以小数点后共 3 位。美国德州仪器 TI - 55 的计算机  
它按 **2nd** **Fix** 键定小数点位的。

4. 关于指数输入键 **EXP** 或 **EE** 键的用法。这是用来输入科学表示法中  $10^n$  的指数部分(阶码)用的。例如：  
 $1.23 \times 10^{32}$  可依次按 **1** **.** **2** **3** **EXP** **3** **2** 此时显示  
屏上将显示 **1.23 32**

5. 关于 **Eng** 键的用法。在工程上常常用到微 ( $10^3$  分  
开)、兆 ( $10^6$ )、毫 ( $1/1000$ )、微 ( $1/1000000$ ) 等单位记数。应用  
上都按 **Eng** 就很方便。它可显示数据系数形式，系数为  $10^3$ 、  
 $10^6$ 、 $10^{-3}$ 、 $10^{-6}$  … 等形式。

6. 关于 **STO** **M+** **Min** 等键的用法。

一般计算机和初等函数袖珍电子计算机只有一个存储口，而  
这个存储口为什么只有一个存储器半导体单元。所以这类的计算机  
只能存储一组数据。然而，它们存入数据的功能却不止一种。一  
般的有三种，叫做计算机的存储三功能。有些人不了解这三种  
功能的作用和它们之间的区别，在使用中经常发生错误。这有

的人总是习惯地使用一种，不能充分发挥计标田的作用。

存储三功能在不同型号的计标田上所用的符号不同。现把每一种存储功能的名称及在各种计标田上常见的功能符号介绍如下：

(1) 显示或存存储功能，其常见符号为  $\text{MIN}$ ,  $\text{STO}$ ,  $\text{MS}$

$\boxed{x \rightarrow M}$   $\boxed{\rightarrow M}$

(2) 显示与存储翻转功能，常见符号为  $\boxed{x \rightarrow M}$   $\boxed{EXC}$   $\boxed{Z/M}$

$\boxed{MEX}$

(3) 存储累加功能，其常见符号为  $\boxed{M+}$ ,  $\boxed{SUM}$

下面我们以  $\boxed{\text{MIN}}$   $\boxed{M+}$ ,  $\boxed{x \rightarrow M}$  这三种符号为代表，介绍存储三功能的用途。

$\boxed{\text{MIN}}$ ：按此键可把显示数字存入存储田，显示数字不变而存储田内原有的存储数字被清除。例如，若显示数字为4，存存储数字为5，按动  $\boxed{\text{MIN}}$  功能键以后，存储田内便存入4，存存储5则消失，而显示仍为4。当显示的数字为0时按动这个功能键，存储田的数字就变为0。这就把存储数字清除了。因而有些计标田使用这一功能键兼作存储数字清除功能键。


$\boxed{M+}$ ：按动这个功能键可把显示数字和存存储数字累加起来放入存储田，例如，若显示数字为4，存存储数字为5，按动  $\boxed{M+}$  以后，显示数字仍为4，而存存储则变为  $4 + 5 = 9$ 。

有一些计标田上还有  $\boxed{M-}$  功能，它是从存存储数字里减去显示数字，例如，若显示数字为4，存存储数字为5，按动  $\boxed{M-}$  后，存存储就变为1。这和显示数字为-4时使用  $\boxed{M+}$  的结果相同。

$\boxed{x \rightarrow M}$ ：按动这个功能键，可把显示数字存入存储田，同

时把存储器内原有数字翻转到显示口上显示出来。例如，若显示数字为 4，原有数为 5，按动  $X \leftrightarrow M$  以后，则显示数字为 5，存储数字变为 4。

为了明显地把这三种存储功能区分开来，我们可用对比方式画出三个图。



此外，还有两个和存储有关的功能键。一个是以数字显示功