

ЗИФ-650A型

钻机

煤炭工业出版社

内 容 提 要

ZHP-650A型鑽機目前在我國的應用範圍較廣泛。本書是北京煤炭工業學院鑽探教研組在教學、勞動、生產三結合的方針指導下，經過實際試驗，編寫而成。

本書共分八章。其中對鑽機技術規格；傳動系統和油壓系統的構造、作用和工作原理；鑽機潤滑、保養、拆卸、安裝、故障的消除、簡明操作規程等問題都作了詳細的敘述。書末並列有各種零件規格附表，以便查考。

本書可供使用本型鑽機的工作人员閱讀，也可供這方面的教學人員參考。

1423

ZHP-650 型鑽機

北京煤炭工業學院煤田地質系鑽探教研組編

*

煤炭工業出版社出版(社址：北京東長安街煤炭工業部)

北京市書刊出版业营业許可證出字第084号

煤炭工業出版社印刷厂排印 新華書店發行

*

開本 850×1168 公厘 $\frac{1}{8}$ 印張 3 $\frac{3}{8}$ 插頁 3 字數 71,000

* 1960年3月北京第1版 1961年3月北京第1次印刷

統一書號：15035·1069 印數：0,001—3,000册 定價：0.62元

目 录

第一章 概述	3
第二章 ЗИФ-650A型鑽机技术規格	7
第三章 鑽机传动系统的构造和作用.....	11
一、机座与机架	11
二、摩擦离合器	14
三、变速传动箱	16
四、升降机	19
五、迴轉器	23
六、帶万向軸的減速器	26
七、传动系統的計算	28
第四章 鑽机油压系統的构造和作用.....	33
一、油箱	35
二、油泵	37
三、油压操纵器	40
四、手搖油泵	45
五、迴轉器油缸和移动鑽机油缸	47
六、指重表	49
七、油压系統的工作原理	55
第五章 鑽机的潤滑	63
第六章 鑽机的操縱	67
第七章 鑽机的拆卸与安装	71
第八章 鑽机可能发生的故障和消除	78
附录 ЗИФ-650A型鑽机油压系統操縱簡明規程	81
附表 I ЗИФ-650A型鑽机齒輪技术規格表	84

附表Ⅱ	3HΦ-650A型鑄機滾珠軸承表	85
附表Ⅲ	3HΦ-650A型鑄機備用零件明細表	86
附表Ⅳ	3HΦ-650A型鑄機、工具和附件明細表	95

第一章 概 述

ЗИФ-650A型鑽机是油壓式鑽机的一种。它的特点是：鑽进效率高、机械性能优良、耐久，并且主要机构耐磨。

ЗИФ-650A型鑽机是用来鑽进标准深度达650米，与水平面的傾角成 60° — 90° 的勘探鑽井。鑽机的全貌如图1-1所示：

鑽机应用油壓給进来移动立軸，可以使鑽具按所需的壓力、速度均匀地鑽进，并且可以十分精确地調整井底壓力。油壓給进完全代替了手把式鑽机的手把，大大地減輕了鑽工的体力劳动。

此外鑽机还配备有主动鑽杆，在深井軟岩层鑽进时，由于增加了行程，故大大的提高了純鑽进时间，提高了效率。

ЗИФ-650A型鑽机可分为传动系統和油壓系統两大部分。鑽探人員只有清楚地掌握了它的构造、作用原理、維护和操作規程以后，才能正确的發揮鑽机的最大效能，长期使用而不必修理。

为了使这种鑽机无论在有电的地方或无电的地方都可应用，所以制出用电动机带动的和用Д-54型柴油机带动的两种传动方式的鑽机：

鑽机用电动机带动时(图1-2)由下列机器組成：

1. 带A72-4型电动机的ЗИФ-650A型油机。
2. 带A72-8型电动机的P200/40型泥漿泵。
3. 磁力起动器。
4. 防护罩。

鑽机用Д-54型柴油机带动时(图1-3)由下列机器組成：




图 1-7-1 3U4-050A型飞机起落架
1—外部开关手柄；2—膨胀筒气器；3—升降机手把；4—升降机；5—开闭升降机手把；6—开闭副
翼手柄；7—变向部分手柄；8—油门掣；9—油门掣；10—油压表；11—油压表；12—油压表；13—
节门手柄；14—分配圈手柄；15—压力调节手柄；16—手摇油泵拖把套筒；17—固定锁紧手把；
18—机架；19—脚架；20—油管总开关手把；21—机架；22—变速箱。




图 1-2 电动机带动的311P-550A水泵机全貌
1—泵机；2—带动泵机的电动机；3—带动泥浆泵的电动机；
4—沉浆泵；5—进力起动器。




图 1-3 ZIL-454型柴油机带动的ZILΦ-650A型绞车全貌
1—ZIL-454型柴油机；2—飞轮；3—变速箱；4—ZILΦ-650A型绞车。

1. 带减速器的3ИФ-650A型鑽机。

2. Р200/40型泥漿泵。

3. Д-54型柴油机。

ЗИФ-650A型鑽机除了鑽勘探井以外，还可以鑽小口径和浅型的开采井（气体和液体矿产）和鑽专门用途的鑽井（爆破、通风、輸电缆、运木材等）。

第二章 ЗИФ-650A型鑽机技术規格

一、主要数据：

鑽进深度	650米
开孔直径	200毫米
終孔直径	59毫米
鑽杆直徑	50、63.5毫米
鑽孔倾斜角度	60°~90°

二、外廓尺寸：

用柴油机带动的鑽机外型尺寸

(长×宽×高) 5300×2615×2260毫米

鑽探机械的重量 4390公斤

其中包括：

带减速器的鑽机重量 2557公斤

柴油机重量 960公斤

泥漿泵重量 800公斤

燃料油箱重量 13公斤

防护罩重量 60公斤

用电动机带动的鑽机外型尺寸

(长×宽×高) 2692×1050×2260毫米

鑽探机械的重量 3714公斤

其中包括：

带有电动机的鑽机重量 2530公斤

启动器重量	150公斤
带有电动机的泥浆泵重量	1000公斤
防护罩重量	34公斤

三、迴轉器:

立軸正轉時轉數	71、153、277、470轉/分
立軸倒轉時轉數	33、71、123、218轉/分
立軸內徑	68毫米
立軸行程	500毫米
立軸危險板面外徑	80.5毫米
卡倉數	2斤
油缸數	2斤
油缸直徑	105毫米
拉杆直徑	50毫米
立軸上升的最大速度(空載)	5.4米/分
立軸上升的最大速度(工作)	1.2米/分
立軸向下給送的最大速度(空載)	1.56米/分
用油壓起動的最大起重量	8500公斤
快速提升立軸的起重量	1000公斤
从下卡盤到井口高度	210毫米

四、升降机

起重量(单繩)

第一速	3000公斤
第二速	1500公斤
第三速	300公斤
第四速	500公斤
捲筒轉數	27、53、105、179轉/分
升降機捲筒轉速	0.494、1.062、1.922、3.277米/秒
升降機捲筒第一層鋼繩盤繞		
速度	0.521、1.120、2.023、3.455米/秒
升降機捲筒第二層鋼繩盤繞		
速度	0.575、1.235、2.236、3.813米/秒
升降機捲筒第三層鋼繩盤繞		
速度	0.628、1.350、2.444、4.167米/秒
捲筒直徑	350毫米

鋼絲繩直徑	19.5毫米
鋼絲繩在捲筒上盤繞三層的長度	62米
駕動圈直徑	535毫米
牽帶寬度	120毫米
絞輪直徑	180毫米
絞輪最大負荷量	1000公斤

五、摩擦離合器和變速箱

摩擦離合器轉數	1450轉/分
摩擦面數	4面
摩擦片外徑	235毫米
摩擦片內徑	150毫米
摩擦離合器彈簧數	9個
變速箱變速數目	4

六、帶萬向軸的減速器

減速器主軸轉數	1450轉/分
傳動水泵軸轉數	684轉/分
水泵傳動輪直徑	265毫米
攪拌機傳動輪直徑	110毫米
發電機傳動輪直徑	180毫米
萬向軸最大伸縮行程	505毫米
三角皮帶輪直徑	315毫米
三角皮帶數目	5條

七、鑽機前后移動油缸

油缸數目	1個
油缸直徑	70毫米
拉杆直徑	35毫米
油缸行程	500毫米
鑽機前進最大速度	5.46米/分
鑽機后退最大速度	7.2米/分

八、油泵

油泵型號	J1Φ-25
最大壓力	50升/厘米 ²
最大排油量	24.6升/分

轉數 900轉/分
所需動力 4.3馬力

九、泥漿泵

型号 3HΦ P200/40
排量 200升/分
壓力 40大氣壓
水缸數 2個
水缸直徑 85毫米
活塞行程 140毫米
往復次數 81次/分
皮帶輪直徑 600毫米
皮帶輪轉數 302轉/分

十、發動機

用柴油機帶動鑽機和泥漿泵時：

柴油機型號 A-54
功率 54馬力
轉數 1300轉/分
三角皮帶輪直徑 355毫米

用電動機分別帶動鑽機和泥漿泵時

帶動鑽機的電動機：

三相交流電動機型號 A72-4
功率 28瓩
轉數 1450轉/分
电压 380/220伏特

帶動泥漿泵的電動機：

三相交流電動機型號 A72-8
功率 14瓩
轉數 730轉/分
电压 350/220伏特

第三章 鑄机傳动系統的构造和作用

ЗИФ-650A型鑄机的傳动系統由柴油机帶動時，其縱切面如圖3-1所示：

从上圖3-1可以看出它由帶萬向軸的減速器、摩擦離合器、變速傳動箱、升降機、迴轉器、機座和機架等六部分組成。

若用電動機帶動時，除沒有帶萬向軸的減速器這一部分外，其餘都一樣，用電動機帶動的ЗИФ-650A型鑄机縱切面如圖3-2所示：

下面將ЗИФ-650A型鑄机傳動系統六大部分的構造和作用詳述如下：

一、機座與機架

機座如圖3-3所示：是由兩根長槽鐵3a和兩根短槽鐵3b用橫梁3c連接起來的焊接構架。為了便於整體運輸，機座制成滑擋形。

在機座的兩根長槽鐵上面焊有表面光滑的滑道，以便機架在上面前後移動。在滑道前後焊有限制鐵板，用以限制機架移動行程。

在機座兩短槽鐵間固定有支撐架26，用它固定前後移動油缸的活塞拉杆。

機架如圖3-4所示：機架1安在機座3上，是由角鋼、條鋼和薄鋼片焊接而成。在機架下的四角安有固定裝置，內部固定有鑄機前後移動油缸6，左端有摩擦離合器的操縱裝置。

當鑄機前進或後退停止後，應通過固定裝置將鑄機固定在

机座 3 上，在移动鑽机前也应先将固定装置松开方能移动。

固定装置如图 3-5 所示：在机架四角用螺絲固定有楔形固定器壳 4，在固定器壳內装有楔子 5，楔子通端部固定拉杆 7 和調整接头 9 及中間固定拉杆 10 相連接。拉杆 7、10 的松緊可通过两端母扣的調整接头 9 来調整。在鑽机机架右侧的固定装置是通过固定装置传动軸 8 来传动固定。当鑽机前进或后退不动时，需要固定。将固定操縱把手 12 往下压，楔子 5 通过拉杆 10 調整接头 9 拉杆 7 而进入固定器壳 4 内，这时机架 1 与机座 3 固紧而不能移动。当鑽机需要前进或后退时，将固定操縱把手 12 往上操縱，楔子 5 通过拉杆 10 調整接头 9 端部固定拉杆 7 而松开固定器壳 4，这时机架在机座上可以前后移动。





图 3-3 机 座

在鑽机左侧下方裝有主摩擦离合器操縱把手 16 和主摩擦器操縱軸 13，在操縱軸上安有連杆接头(图3-4)。

在机架的右侧前后安有两个导向滑輪 2，是繞盤工作时作鋼繩導向用。

四 3-4 机 箱
 1—机架；2—导向滑轮；3—机壳；4—楔形固定螺栓；5—楔子；6—螺栓前后移动油缸；
 7—端部固定拉杆；8—固定连接传动轴；9—调整接头；10—中间固定拉杆；11—左驱动装
 置拉杆座；12—固定装置拉杆座；13—主摩擦器操作控制；14—拉紧装置；15—油泵传
 动部分拉杆滑轮；16—主摩擦器操纵把手；26—支撑架。






图 3-5 磨机固定装置 (图号名称同图3-4)

二、摩擦离合器

摩擦离合器是磨机动力的离合机构。是双片摩擦式的离合器(图3-6)。

摩擦离合器外壳26是用螺钉固定在变速传动箱壳上。其左端用向心滚珠轴承支承主轴6，而主轴6的右端则靠向心滚珠轴承支承在变速箱主轴23上。主轴左端用花键固定带油泵的三角皮带轮4和联接器3，用联接器与万向轴右端的联接器联接(用电动机时，联接器与电动机轴上的联接器联接)。

主轴6右端内空外有两块主动片16，两者用花键联接，主动片的两边均镀有石棉电木圈，用以增加摩擦力和耐热性，在主动片间有被动片15、中间被动片17、传动被动片18，三者用九颗支撑螺絲14和弹簧13结合在一起。传动被动片18与变速箱主动轴23是用花键结合。在被动片15上焊有三个支掌，在支掌上用摇臂轴9装上摇臂10。

当拨叉连杆28绕拨叉轴27逆时针旋转时，拨叉25带着轴承衬套8在导向管7的键上向左移动，同时也迫使滚珠轴承11带着支臂29向左推动摇杆10，由于支撑螺絲14系固定在传动被动片18上，不能移动。于是支撑带着被动片15向左移动，弹簧13




图 3-6 侧视桥合器
 1—联接器螺栓；2—限位螺栓；3—限位套；4—限位器；5—带油泵的皮带轮；6—主轴；7—导向管；
 8—链承衬套；9—链承套；10—拆卸轴；11—链珠轴承；12—链珠；13—齿轮；14—支撑螺栓；
 15—链动片；16—主动片；17—中间被动片；18—传动被动片；19—链承座；20—链承盖；21—
 链承；22—限位螺栓；23—一档轴；24—二档轴；25—三档轴；26—四档轴；27—五档轴；
 28—拆卸螺栓；29—支臂。