



露天矿电机車运输

下册

煤炭工业出版社

露天矿电机车运输

下 册

苏联 B.H. 斯塔修克著

李国楨譯 张奠成校

煤炭工业出版社

出 版 說 明

本書上冊是根據蘇聯礦業技術書籍出版社1950年的版本翻譯的。1956年蘇聯黑色及有色金屬科技書籍出版社又出版了同作者的同名書，內容與前者一致，只作了一些補充和修改。為了介紹蘇聯幾年來新的技術成就，中譯本中，下冊根據1956年版翻譯，但篇章圖表的次序略有變更，以保持與上冊銜接。

中冊已出版，本冊系下冊，內容包括牽引變電站、機務設備、電機車運輸計算、採礦企業電氣化運輸安全技術等四篇，可供從事電氣化鐵路運輸的工程技術人員閱讀，也可作為高等學校和中等專業學校的教學參考書。

В.Н.Стасюк

ЭЛЕКТРОВОЗНЫЙ ТРАНСПОРТ НА ОТКРЫТЫХ РАЗРАБОТКАХ

Металлургиздат Москва 1956

根據蘇聯國立黑色及有色金屬科技書籍出版社1956年版譯

1303

露天礦電機車運輸

下冊

李國楨譯 張冀成校

*

煤炭工業出版社出版(地址：北京東長安街煤炭工業部)

北京市書刊出版業營業許可證出字第084號

煤炭工業出版社印刷廠排印 新華書店發行

*

開本860×1168公厘^{1/16} 印張7 13/16 插頁8 字數178,000

1959年12月北京第1版 1959年12月北京第1次印刷

統一書號：15035·967 印數：0,001—2,000 冊 定價：1.30元

目 录

第五篇 牵引变电站

第一章 牵引变电站的主要设备	406
§1. 水银整流器水银整流器的型式	406
§2. 金属水银整流器的构造	408
§3. 抽空系统	413
§4. 整流器控制恒	417
§5. 水银整流器的水冷却	420
§6. 整流器的成型	424
§7. 整流器并联工作	426
§8. 主变压器和金属水银整流器的供电设备	427
§9. 水银整流器及变压器的保护	436
第二章 牵引变电站的接线图和结构形式	443
§10. 牵引变电站的供电和编制变电站线路图方面的一般知识	443
§11. 牵引变电站的接线图	446
§12. 牵引变电站的结构形式	456
第三章 移动牵引变电站和移动配电所	471
§13. 移动牵引变电站的功用	471
§14. 移动牵引变电站的结构形式	473
§15. 配电所	475
第四章 牵引变电站运行组织概述	479
§16. 牵引变电站的运行	479
§17. 运行期中的技术资料和技术报表	486

第六篇 机务设备

第一章 机务设备的组织原则	489
§1. 电气车辆的修理检查种类	489

§2. 各种修理工作的范围和项目	490
第二章 车库结构和平面布置概论	493
§3. 车库结构概论	493
§4. 机务设备组织原理	494
§5. 检修行驶距离定额和检修时间定额	496
§6. 车库的主要参数	498
§7. 机车车箱修理库中各车间的主要参数	501
§8. 管理办公和文化生活用房的主要参数	505
§9. 电气车辆的整备作业	507
§10. 车库的平面布置	509
§11. 车库人员名额	513

第七篇 电机车运转计算

第一章 牵引计算的基本原则	517
§1. 电机车牵引力的形成和粘着系数	517
§2. 列车的运行阻力	519
§3. 惯性力对列车运行的影响	525
§4. 制动问题	528
§5. 列车的基本运行方程式	532
第二章 牵引计算	533
§6. 总则	533
§7. 车辆重量、电机车粘重和容量的确定	534
§8. 截断面的划一和化直	537
§9. 等值坡度	542
§10. 列车运行速度和时间的近似计算法	543
§11. 电流曲线的绘制	555
§12. 列车运行能耗的确定	555
§13. 总能耗的确定	557
§14. 电机车牵引电动机发热情况的检查	560
§15. 道行规模和电机车台数的确定	562

§16. 运输工作的运行指标	564
第三章 牵引網各原件的电气計算和牵引变电	
站容量的确定	569
§17. 牵引网的运轉特点	569
§18. 牵引网电气計算方法简介	570
§19. 牵引网的电气計算	578
§20. 牵引网短路电流的检查	580
§21. 牵引变电站、供电点和回电点数量的决定	582.
§22. 装有水銀整流器的牵引变电站容量的确定以及整流器类型和数量的确定	583
第四章 牵引網各原件的机械計算	586
§23. 气候条件的确定和原始計算数值	586
§24. 調节接触綫張力的季节选择	587
§25. 架空接触綫和其他架空綫的单位負荷	588
§26. 接触綫极限間距大小的确定以及根据风压偏差求間距大小的公式	589
§27. 导綫的机械計算	590
§28. 固定电杆选择計算概論	591
§29. 电杆上作用力的确定	593
§30. 移动电杆的計算	602
第五章 露天矿电气化鐵道运输主要原件的示范性計算	610
§31. 牵引計算	610
§32. 牵引变电站上变压设备数量和容量的选择	615
§33. 牵引网計算	616
第八篇 采矿企业电气化运输安全技术	
第一章 电机車运行修理安全技术規程的基本原則	621
§1. 电机車的加电压	621
§2. 电机車的检查和修理	622
§3. 在电机車頂上的工作	622

§4. 电机車的事故性修理	623
§5. 电机車的庫內修理	624
§6. 防护用品	625
第二章 接触綫網工作安全技术	626
§7. 安全技术的一般規程	626
§8. 用絕緣塔台在有电压的接触綫网上工作	628
§9. 用絕緣升降梯在有电压的接触綫网上工作	632
§10. 用絕緣单梯在有电压的接触綫网上工作	635
§11. 用絕緣測杆测量接触綫鋸齒和高度的工作	636
§12. 在不带电压的接触綫网上工作	637
第三章 牵引变电站运行中的安全技术	640
§13. 总則	640
§14. 防护用品及其应用	641
§15. 修理安装工作的安全技术規程	645
§16. 卫生規程	647

第五篇 牵引變电站

将交流变換成直流的牵引變电站可以按照变流设备的种类、控制方法和变电站结构形式来分类。

按照变流设备的种类分为有旋轉变流机(电动-发电和单电枢变流机)的变电站和有水銀整流器的变电站。

按照控制方法分为自动控制变电站和手控制变电站。自动控制大多数为遙控。站上沒有固定值班人員，由調度站利用遙控来进行監視变电站工作，必要时可将主要設備联入和切断。

按照变电站结构形式常有一切設備都装在室內的室内式变电站和具有室內部分和室外部分的混合式变电站。变压器通常装在室外，如果电压不低于35千伏，交流配电設備也装在室外。

供矿場电气化运输需要的牵引變电站都是用水銀整流器作为变流设备，水銀整流器优于別种变流设备的地方为：效率高，且負荷变动时，效率几乎不变，外形尺寸和重量小，启动和照应簡易等。这种变电站通常由固定的值班人員来控制。

在露天金屬矿場运输上由于下列原因在大多数情况下不适宜采用完全自动化的变电站。为了节省基建投資和管理費用，牵引變电站通常与露天矿場机械設備(掘土机，运输机，电纜吊車，压缩机等)电力传动供电变电站合併在一起。在这样的联合变电站中必須有值班人員，或整个变电站应交中央調度站来管理。而与变电站自动化以及建立調度站有关的开支(基建費和管理費)，只有当牵引变电站不少于3~4个时，才証明是合算的，这在露天采礦条件下是很少遇到的。

但是，考虑到变电站的自动化不仅减少所需值班人員數

目，而且也提高牵引網路供电的可靠性和不中断性，运转的技术方面得以改进，因此即使在有人值班的变电站中，也应建议使其中某些原件自动化。

下面仅主要地研究使用国产铁壳水银整流器的非自动化的牵引变电站。

在一般变电站使用的电气设备（变压器、高压开关、表用变压器、继电器、低压设备等）及这些设备的运转问题在本書中不加研究。

第一章 牵引变电站的主要设备

§1. 水银整流器水银整流器的型式

电力牵引的牵引变电站中使用 PMHB 型水银整流器，这些整流器按电流为 500 到 6000 安培来设计，是可拆卸式的，真空泵装在里面，带有水冷却装置。

水银整流器的特征是在额定整后电压 600 伏下能长期输出的额定整后电流值，同时额定电流下的平均电压值被认为是额定电压值。

每种型式整流器有以仟瓦数表示的标称功率，这是该整流器在整后电压 600 伏时能给出的功率。对任何一种整流器来说电压较高时，容许电流稍有降低。

系列 PMHB 中包括四种用于电气牵引的整流器的型号：PMHB-500, PMHB-1000, PMHB-500×6 和 PMHB-500×12。前两种型式整流器是没有控制栅的多阳极活阀。后两种型式的

① PMHB 系列的符号解释如下：P—水银；M—金属壳；H—真空泵；B—水冷却。在符号中，数字表明电压为 600 伏时的额定整后电流，同时，由单阳极活阀所装配成的整流器上表明每一活阀的整流电流额定值乘以活阀的数目。

整流器由单阳极活阀装成。

现今用于工业电气化运输的金属汞弧整流器的特征（整后电压和电流，容许过载量）列于表44中。

当电压600伏下额定电流为2000安培时，采用两台PMHB-1000型整流器，由一个总的变压器供电。

整流器的效率取决于整流电压，因为整流器汞弧中电压降

金属水银整流器的特征(带真空泵和水冷却)

表 44

整流器型式	整流电压 (伏)	整后电流 (安)	按电流计的容许过载量		
			%	延缓时间	过载间的间隔 (时)
PMHB-500	275—600	500	25	15 мин.	2
			50	2 мин.	1
			100	10 сек.	①
PMHB-1000	275—600	1000	25	15 мин.	2
			50	2 мин.	1
			100	10 сек.	①
PMHB-500×6	275—600	3000	25	10 мин.	2
		825	50	1 мин.	1
		1650	50	2 часа	3②
		3300	200	1 мин.	3②




图 308 梅弧中电压降曲线

整流器的效率取决于整流电压，因为整流器汞弧中电压降

金属水银整流器的特征(带真空泵和水冷却)

表 44

整流器型式	整流电压 (伏)	整后电流 (安)	按电流计的容许过载量		
			%	延缓时间	过载间的间隔 (时)
PMHB-500	275—600	500	25	15 мин.	2
			50	2 мин.	1
			100	10 сек.	①
PMHB-1000	275—600	1000	25	15 мин.	2
			50	2 мин.	1
			100	10 сек.	①
PMHB-500×6	275—600	3000	25	10 мин.	2
		825	50	1 мин.	1
		1650	50	2 часа	3②
		3300	200	1 мин.	3②

① 过载间的间隔应是整流电流的均方根值不超过一分鐘內正常电流值。

② 整流器应在电流不低于正常值的长期负载之后以及在50%的正常过载量的周期内能耐200%的过载量。

几乎与电流无关。图308中示出汞弧中电压降曲线。

整流器机组中损耗包括变压器中、自耦变压器中、电抗器中、整流器电弧中损耗以及整流器本身用电的能量消耗。

§2. 金属水银整流器的构造

多阳极整流器

PMHB-500和PMHB-1000型多阳极整流器互相差异仅在于阳极部件有某些修改。其外形尺寸相同。整流器不带水时重约1000公斤。整流器的全貌及量尺寸图示于图309中。

整流器(图310)主要的部件是真空外壳3,壳盖上有孔以便安装六个主阳极6,两个励弧阳极4和一个发弧阳极5。





图309 PMHB-500和PMHB-1000型金属水银整流器(带前真空设备的)
a—全貌图; b—外形尺寸图。

在壳盖上还安装有带阀的真空管和冷却水管。屏板8保护上部内绝缘极免受辉弧区直接飞来的质点所沾污和金属化。阳极石墨头旋到入口处，并与外壳绝缘。阳极圆筒以及向下伸出的圆筒部分（柄）可靠地保护引线免向后部放电以及向外壳闪弧。阳极引线由心杆、凸缘和中间套管所组成。垫座2用作机壳的冷却套，以及作为固定整流器所有部件的基础。由阴极区7进入垫座下部环形槽中的冷却水可以在垫座和机壳之间循环。垫座用三个支在绝缘子1上的支柱支承着，而绝缘子放置在安装整流器室中地板上。

PMHB-500 和 PMHB-1000 型整流器的前真空设备由前真空槽和带电动机的前真空泵组成，电动机安装在与地板绝缘的架上。

单阳极整流器

PMHB-500×6 和 PMHB-500×12 型整流器由六个或十二个水银活阀组成，水银活阀与抽空系统和冷却系统一起装在公共的架上。

PMHB-500×6 型整流器的全貌图和外形尺寸图示于图 811。

电压在 825 伏以下的水银活阀断面图示于图 312, a。电压超过 825 伏时采用带两个栅网的活阀（图 312, b）。

活阀（图 312, b）安置在分层绝缘板上，分层绝缘板用两个螺栓固定在机架下部槽铁上。从上面用绝缘杆将活阀繫到安装在机架上部槽铁上的分层绝缘板上。外壳圆筒由沿螺形槽流动的水来冷却。主阳极、辅助电极引线和活阀的真空开关都安装在盖子上。阳极头 5 紧密地旋在心杆上，用止动器锁在座垫圈 4 上。带有许多圆筒形小孔的空心石墨栅网 6 和 7 使阳极不仅

用下端而且可以用侧表面来工作。在活閥盖上装有两个励弧阳极，一个或两个栅极引线，发弧阳极引线和真空开关辅助引线。系统安装在独立的框架上，框架从下面固定在活閥盖上。在这框架上装有石墨反射器，反射器预防栅极阳极水银蒸汽直流以及从阴极飞沫，同时保护阴极水银免受热阳极头上热量而过度




图 310 PMHB-1000型整流器断面图




图 311 PMHB-500×6 型金属水银整流器
 a—全貌图；b—外形尺寸图；1—活阀；2—活阀的真空开关；3—总真空开关；
 4—水银泵；5—前真空示；6—水银压力表；7—热力信号器；8—橡皮冷却水管；
 9—辅助导线板；10—阴极导电端；11—电动机；12—阳极电缆连接线。

发热。

用飞沫装置使水銀流投向固定发弧阳极进行阴极輝点的发弧。

活閥安置在机架縱向槽鐵稜片上，用两螺栓固定之。从上




图 312 活閥的裝置

a—多陽极水銀整流器； 6—單陽板； 1—陽極引綫； 2—陽極絕緣器； 3—套；
4—座墊圈； 5—陽極頭； 6、7—柵板； 8—石墨反射器； 9—勵弧陽極；
10—發弧陽極； 11—陰極絕緣子； 12—陰極底。

面用栓杆将活閥繫在中間槽鐵上。

活閥与总真空管連在一起，保証完全互換性和快速更換活閥。活閥在机架上悬臂式固定使能无阻地接通阴极。

§3. 抽空系統

每一整流器装有真空装置（图 313）。整流器的預先抽空用前真空泵，而最后抽空用水銀泵。整流器运转时水銀泵不断地工作，将气体抽入前真空槽；前真空泵周期地工作，防止前真空槽中压力升高以致使水銀泵不能工作。水銀整流器中真空度用水銀柱的微米（微米水銀柱）来量度。

泵的生产率以每秒立升为单位。抽空生产率不仅取决于泵本身 的 生产率，也取决于連結泵与整流器間导管的内径。

整流器的最后抽空度取决于抽空生产率、整流器的真空度下降以及被吸收及吸附气体的分出。

整流器真空度下降通常表作每小时微米数。大約等于 $1\sim 2$ 微米 / 小时。气体的分出在整流器形成的开始相当于真空度下降 500 微米/小时。在形成和以后的运转过程中在整流器中抽空度改善达到 0.1




图 313 多陽极(A)和單陽极(B)整流器的抽空系統：

1—多陽极整流器； 2—水銀活閥； 3—真空管； 4—真空开关； 5—水銀泵； 6—水銀壓力計； 7—前真空槽； 8—前真空泵； 9—電動机； 10—活閥真空开关； 11—聯接鉤； 12—電氣壓力表的支管； 13—檢查水銀和注水銀支管。

微米水銀柱。

抽空整流器时开始将生产率在1立升/秒以下的前真空泵启动，在40分鐘內能将PMHB-1000或PMHB-500×6型整流器抽空到1500微米水銀柱。在这种抽空度下水銀泵下部射嘴接入工作，抽空生产率升高到1.5立升/秒。当压力接近60微米水銀柱时水銀泵上部射嘴开始工作，生产率到11立升/秒。

用于水銀整流器中的ΦH-11型前真空泵(图314, a)由功率为0.5千瓦460轉/分的电动机带动。

当偏心安置的滾筒1迴轉时，叶片2沿外壳3的内表面滑动，将整流器中气体吸出經過小球閥将气体排出。外壳浸入透平油中，用油作为叶片迴轉时的密封。

泵上設有自动閥門(图314, b)，因为泵本身处在整后电压正极之下。

水銀泵(图315, a)有功率为0.8千瓦的加热原件使水銀加热，当180~200°时在不大的压力下水銀汽化。水銀蒸汽流向射嘴系统的小管中，从射嘴中与被抽气体一起带到用水冷却的泵壳中。水銀蒸汽凝結在壁上并經两水銀鎖流回水銀槽，而被压缩到压力为1500微米水銀柱的被抽出气体流入前真空槽。

泵最大生产率——20立升/秒，反压力——1500微米水銀柱，极限抽空度——0.01微米水銀柱，冷却循环水耗量不超过180立升/小时，冷却水温度不应超过25°。

B-7型水銀压力表(图315, b)用来量度气体压力，从500~400到0.1微米水銀柱，准确度到±10%。玻璃管3用橡胶圓筒8与凸緣9联結，凸緣用来将仪器固接于整流器。在外壳上部玻璃小管对面装有按微米分度的刻度4。

电气压力表(图315, c)。PMHB-500×6和PMHB-500×12型整流器上电气压力表的动作原理是根据抽空度对常量电流加