

電業工人  
學習文選

11



屠 秉 鍾 編著

# 汽輪發电机軸承的 安裝与檢修

電力工業出版社

## 前　　言

汽輪發电机的軸承，有支持軸承和推力軸承兩种。支持軸承是一套环狀的机件，固定在軸承座內，用它来托住轉子的軸頸；使轉子在轉动时，与固定部分保持一定的幅向間隙，不至于相擦。推力軸承有好几种不同的形狀，通常有：与支持軸承組成在一起的，或者是單独地固定在一个軸承座內的。推力軸承是用来支持軸上的推力盤，使汽輪机轉子在汽缸內，或者發电机轉子在靜子內，都能維持一定的軸向位置。

汽輪發电机的出力很大，轉速很高。普通中、小型的机組都是3000轉/分或3000轉/分以上，也有高达8000~10000轉/分的，只有特大型的或少数特殊机組才是1500或1800轉/分。汽輪發电机的幅向和軸向間隙都很小，有些小容量机組最小的油档幅向間隙只有0.1~0.25公厘。因此，支持軸承和推力軸承工作的可靠与否，都直接关系着机組的安全运行。所以，汽輪發电机的軸承，不但在設計和制造时各种技术条件要求很高，就是在檢修和安裝时，施工操作上的技术要求也是很高的。

汽輪發电机在运行中，因为軸承不正常而被迫停机；或者軸承發生了熔毀事故，使机組本体受到损伤；这些情形也是不少的。軸承工作不正常和發生事故的原因，有些是由于潤滑油系統發生故障；有些是由于汽輪机的蒸汽工作情况失常；也有少數的是与發电机的負荷变化或汽輪机的某些部件的安装不当有关。但是，多數的軸承事故，都是因为軸承本身有缺陷而發生的。也就是說：是由于軸承檢修和安裝工作的缺点而發生的（一般說來，由于制造厂的設計和制造的缺陷而引起軸承發生事故的情况，是很少的）。

因此，在本文选里，將着重介紹汽輪發电机軸承的檢修和安裝施工方法，詳細地說明施工操作工艺方面的步驟和要点，以及这些施工要点的簡單原理；供檢修和安裝汽輪發电机的工人同志們参考。

## 目 录

### 前 言

第一章 支持軸承的安裝和檢修 .....	3
第一节 支持軸承的構造 .....	3
第二节 支持軸承的安裝 .....	9
第三节 支持軸承的事故和檢修 .....	23
第二章 推力軸承的安裝和檢修 .....	39
第一节 推力軸承的構造 .....	39
第二节 推力軸承的安裝 .....	53
第三节 推力軸承的事故和檢修 .....	61

# 第一章 支持轴承的安装和检修

## 第一节 支持轴承的构造

支持轴承，通常都是由轴承和轴承座两个主要部分构成。轴承分为上下两半，形状很象盖房屋用的瓦块；因此，通常又叫做轴瓦。上一半叫做上瓦，下一半叫做下瓦。下瓦放在轴承座（通常叫做瓦座）里，凹面向上，用它承托汽轮发电机的转子；上瓦的凹面向下，与下瓦扣合在一起，在上瓦上面再压上轴承盖（通常叫做瓦盖），用接合螺丝使轴承盖紧固地和轴承座連結在一起。这样上下两块轴瓦就紧密地組成一个圆筒，汽轮发电机转子的轴頸就在这个圆筒中旋转（参看圖2和圖3）。

有些轴承在轴承和轴承座之間，还裝有环形的襯墊，襯墊分成上下两半。因为这种襯墊是用来枕托轴瓦的，所以也叫做瓦枕（参看圖1）。

少数汽輪机制造厂出品的轴承，在瓦枕內还有若干層做成一整圈的鋼皮，每一層厚約1公厘。如瑞士BBC厂出品的一部分汽輪发电机的第三軸承（即发电机的前軸承），就有这种薄鋼皮。在一般的支承軸承中，这种構造是很少見的。

支承軸承必須具备下面几个条件，才能可靠地工作：

(1) 承托轉子軸頸的軸承里層，要易于加工；加工后表面要光滑，保証摩擦很小，并与軸頸的表面接触良好，負荷能均匀地分布在軸承的承力面上；

(2) 制造轴承的材料必须较硬适当，并且具有一定的润滑和散热的性能；在轴承上负荷发生变化时，不致咬住轴颈，使轴颈受伤；

(3) 轴承的材料必须有足够的机械强度，能承受转子旋转时所产生的全部动静负荷，以及当汽轮发电机负荷发生变化时作用于轴承上的冲击力；

(4) 轴承材料应具有适当的耐磨性能，也就是磨耗率必须较低；

(5) 检修轴承时，容易更换或容易重新浇铸；

(6) 轴承内应具有适当的油路、间隙和紧力；

(7) 选用适当的润滑油，润滑油对轴承和轴颈必须没有腐蚀作用。

汽轮发电机的轴承，都是在生铁铸成或锻钢锻成的轴承胎内浇铸一层乌金而成的。为了使乌金与轴承胎紧密牢固地结合，轴承胎的内沿都预先旋有若干道钩尾形的溝槽（如图1所示），使乌金浇铸在轴承胎内后，咬住钩尾形溝槽的边沿，不易与轴承胎分离。

乌金是一种由锡、铅、铜、锑等金属熔铸而成的合金。也叫做巴氏合金或白氏合金，这种合金是专作浇铸轴承用的。

支持轴承按轴承胎的外形和构造，通常可分为三种：

1. 球形轴承（图1）；

2. 可调整的圆柱形轴承（图2）；

3. 不可调整的圆柱形轴承（图3）。

球形轴承的球形支持面，在轴承座内能随着轮轴的挠度自动调整；当汽轮发电机在运行时，球形轴承能随着轮轴挠




圖 1 球形軸承

1—軸承；2—瓦枕；3—調整墊片；4—壓板；5—軸承座和蓋；  
6—烏金層。

度的变化自动调整中心；这样，就保证了轴承的最可靠的运行情况。由于这个特点，球形轴承被广泛地应用在汽轮发电机上；但这种轴承的尺寸，比后两种轴承要大些，也比较重些。这种轴承的球面，以及和它相吻合的瓦枕或轴承座的凹面要配合很恰当；因此，制造球面轴承的工艺过程比后两种轴承要复杂一些，成本也要高一些。

可调整的圆柱形轴承（图2），在汽轮发电机上也被广泛应用。在这种轴承的底部中央和下半部左右两侧有三块压板3；压板和轴承胎之间，压着几片薄钢片做的调整垫片2，改变这些垫片的厚度，即可以精确地调整轴承的中心位置。上半部轴承的两侧或顶部中央，也有同样的调整垫片和压板，可以用来调整轴承的紧力。轴承盖和轴承座就紧紧扼住




圖 2 可調整的圓柱形軸承

1—軸承；2—調整墊片；3—壓板；4—接合螺絲；5—制勁墊；  
6—節流板；7—油挡；8—洩油孔；9—埋頭螺絲。

压板和垫片，使轴承准确而牢固地安装在一定的位置上。

瓦枕的四周，通常也装有压板和调整垫片，用来调整中心和紧力。

不可调整的圆柱形轴承的构造简单，尺寸和重量也比较小。可是，这种轴承没有一点调整余地，需要调整轴承中心时，必须移动轴承座，或修刮乌金；需要调整紧力时，必须研刮轴承盖的水平接合面。因此，这种型式的轴承，在汽轮发电机上应用不多。

目前苏联援助我国的许多单汽缸轴流式直连汽轮发电机，它的四个主支持轴承是这样配置的：第一轴承（即汽轮机的前端轴承）和推力轴承组合在一起，组成一套综合式支持-推力轴承，这个轴承是球形的；并且有可以调整中心和紧力的上下瓦枕；汽轮机后端的第二轴承和发电机前端的第三轴承，是可调整的圆柱形轴承；发电机后端的第四轴承是




圖 3 不可調整中心的圓柱形軸承

球形軸承；檢修時，第四軸承需要調整的情況很少，因此，第四軸承直接放在軸承座的凹形球面里，而不再加瓦枕和調整裝置了。

軸承潤滑油引進軸承座以後，經過節流板 6（圖 2），再進入軸頸與烏金的摩擦面之間。節流板孔徑，根據軸承的工作條件、耗油量以及油系統的油壓來決定。潤滑油進入軸承以後的流動方向，因為各製造廠出品的軸承油路和轉子旋轉方向不同，因此，也都不一樣。

在軸承內工作過的熱油，從軸承內沿軸向壓出；有時在軸承的兩端裝置油擋 7（圖 2）。發電機後端第四軸承的兩端，一般都裝有油擋。直連式機組的第二、第三軸承，僅軸承座的外側才有油擋。油擋和軸頸之間的間隙不大，大部分由軸承內壓出來的油都被油擋擋住，經軸承下部的洩油孔 8（圖 2）瀉入軸承座內。這樣，潤滑油就沒有濺漏到軸承蓋的外面來。為了更可靠地保證這一點，在軸承座外沿還有几道

类似的档油溝槽。

下轴承与轴颈的接触情况，如图4所示。接触角的大小，随轴承长度 $L$ 与轴颈直径 $D$ 之比值，以及轴承上设计负荷的大小而有所不同，但一般都在 $60^\circ$ 左右。 $L$ 与 $D$ 的比小于 $1\sim0.8$ 以下者，或轴承的负荷大于 $8\sim10$ 公斤/公分 $^2$ 以上者，也可能达到 $75\sim90^\circ$ 。个别机组的前轴承，也有小到 $45\sim30^\circ$ 的。轴承接触面的两端靠外沿 $10\sim20$ 公厘范围内的乌金，应刮去约 $0.02\sim0.03$ 公厘，以便使润滑油能




图 4 · 轴承与轴颈的接触

由轴承内順利地流出来。

車旋軸承烏金窩窩的方法，有圓筒形車法和橢圓形車法兩種。圓筒形軸承窩窩的側面間隙  $\delta$  (圖 4)，約為頂部間隙  $\epsilon$  的一半，即  $\delta = \frac{1}{2}\epsilon$ 。橢圓形軸承窩窩的側面間隙  $\delta$  約為頂部間隙  $\epsilon$  的一倍，即  $\delta = 2\epsilon$ 。

車制圓筒形軸承窩窩的工藝過程比較簡單，這種軸承的潤滑油消耗量比較少，因此，較為經濟。此外，由於它的頂部間隙較大，對汽輪發電機的安全運行來說，是較為可靠的。圓筒形軸承頂部的間隙，可達軸徑的  $0.0015 \sim 0.0035$ 。因此，軸徑在 200 公厘以下的中小型機組，多採用圓筒形軸承。圓筒形軸承窩窩的側面間隙小，軸頸在軸承中轉動時摩擦力較大；因此，軸承上的負荷也比較大，在起動和低速運轉時，容易因進油困難而發生振動。

橢圓形軸承窩窩的側面間隙較大，需要的潤滑油量也較多；但橢圓形軸承窩窩能夠消除一部分由於局部進汽●等等原因所引起的轉子上的不均衡力。運行時，在橢圓形軸承窩窩內，上下軸承的烏金表面都有油膜；因此，對頂部間隙的要求要精確一些。一般來說，軸徑大於 200 公厘的大型機組，多採用橢圓形軸承窩窩。

## 第二节 支持軸承的安裝

安裝支持軸承的步驟和方法如下：

- 局部進汽是指汽輪機的第一級噴嘴，或抽汽室後的調整段噴嘴，分布不成一個整圓，或不接近於一個整圓；當蒸汽進入汽缸時，葉輪上只有一部分汽葉受到蒸汽衝擊。或者，差不多一整個葉輪上都有噴嘴，每一個調整汽門控制一組噴嘴；當有一個或一個以上的汽門尚未開啓時，葉輪上也只有一部分汽葉受到蒸汽衝擊，也是局部進汽。

(1) 在軸承座內安裝軸承之前，先要將軸承座里的灰砂、油污、鐵渣等杂物，清理干淨，保証軸承座的进出油道暢通。安裝新机时，在上述的清理工作完畢后，还要对軸承座的进油道进行水压试驗，以检查进油道澆鑄情况是否良好。如果进油道中有砂眼，在运行时就会因漏油而減少进入軸承的油量。水压试驗的压力为3公斤/公分<sup>2</sup>。此外，还要检查軸承座底部是否漏油。檢查方法是在軸承座底部的回油室內灌煤油到回油管的下口为止；灌好煤油后靜置24小时，若沒有滲漏現象，才能安装。因为軸承座底部回油室如果漏油，在新机投入运行以后，漏出的油勢必滲入軸承座底部的洋灰內，这将迅速敗壞混凝土，危害机組的整个基础。這項灌煤油試漏的工作，对直接澆灌在基础內的軸承座，尤其重要。

(2) 清除掉軸承上的污垢、鐵屑、灰砂等物以后，再用煤油仔細地把它清洗干淨，并且擦干。

(3) 用6~10倍的放大鏡仔細地觀察軸承的烏金表面，檢查有無傷痕、裂紋、溝道、砂眼或剝落現象。

(4) 檢查烏金与軸承胎的接合是否緊密。此項檢查工作，可用0.03~0.04公厘的塞尺在烏金与軸承胎之間的接口綫上探塞，若塞不进，就算合格。也可把軸承放在80~90°C的热透平油內浸煮1~2小时；或者放在煤油內浸24小时；然后取出，把油擦干淨，再用力沿烏金与軸承胎的接口綫上，一段一段地挤压；假如在接口綫上能挤出油液，那就是脫胎的證明。另外，还可以把上下兩個半軸承分开，自由地放着，使接合面朝上，用小鎚在烏金面上輕敲，細听它發出的声音。假如清脆悅耳，證明烏金与軸承胎結合緊密；假若發

出濁啞的聲音，就證明它們結合不良。

(5) 確信軸承的烏金澆鑄良好以後，就可在軸承座的窯窩內輕勻地抹一層紅丹油，將下軸承放入，左右搬動軸承，進行研磨。然後取出下軸承，根據研磨的印跡分布情況，察看下軸承上的壓板與軸承座窯窩的接觸情況。假如接觸不良，應該根據汽輪機轉子對汽缸的中心位置，調整壓板下的墊片厚度，然後修刮壓板。對發電機的軸承，只要轉子對軸承座的油槽窯窩中心大致正確，就可修刮壓板。

下軸承與軸承座窯窩的接觸情況，應該修刮到 $0.03\sim0.05$ 公厘的塞尺塞不進，壓板應有85%以上的面積吃力，才算合格。

在轉子尚未放进軸承以前，下軸承底部的壓板與軸承座之間應預留 $0.03\sim0.07$ 公厘的間隙，如圖5所示。轉子放进軸承以後，下軸承將發生少許變形，使這個間隙消失，底部中間的壓板能切實地坐落在軸承座內；同時，軸承兩側的壓板，也不致因軸承兩側翹起而與軸承座間發生間隙。這樣就能保證三塊壓板上受力均勻。這個間隙，可在下軸承與軸承座的窯窩研好以後，由中間那塊壓板的調整墊片里減去 $0.03\sim0.07$ 公厘來獲得。

軸承外如有瓦枕，應先將瓦枕與軸承座研好，再檢查軸承與瓦枕間的接觸情況；必要時也應該加以修正。球形軸承與瓦枕間的接觸要求，和上述軸承與軸承




圖5 軸承墊片的調整

座的接触要求相同。軸承球面的修正，可用刮刀修刮，或用凡而砂研磨，研磨时用上下瓦枕扼紧軸承，再用一木横穿在軸承內撬动軸承来进行研磨。

压住压板的埋头螺絲 9 (圖2)，埋入压板表面以下約0.2 ~0.3公厘。垫片最好采用含碳0.05~0.15%的优质碳素鋼皮 (約相当于前重工业部的\* 10鋼)，不許用銅皮或紙片代替。垫片最好不超过三片，每片厚度应不大于0.5公厘。

(6) 將下軸承放在和它相配合的軸頸上，沿着軸頸来回轉動一个不大的角度，使下軸承的烏金承力面与軸頸相摩擦；然后將下軸承取下，根据摩擦的痕迹进行修刮。軸頸事先必須經過檢查，如有毛刺、伤紋，应用細油石打磨光滑。

这样的检查和修刮工作，通常分为两个步骤进行：为了工作方便和节省工作时间，第一步先将轉子放在台架上，使軸頸伸出在台架外面，在台架上进行初步的修刮。俟烏金承力面大致修刮准确以后，再將下軸承放在軸承座內，把轉子吊入軸承，转动轉子；然后用吊軸器(通常叫做鐵馬)稍稍抬起轉子，將下軸承翻出檢查；根据轉子对于汽缸的中心的位置以及烏金面与軸頸的接触情况，进行精細的修刮。

进行这项工作时，最好不要在軸頸上涂抹紅丹油，下軸承應該放在擦干淨了的軸頸上干研。这样，可以得到比較精确的結果。

經過修刮后，下軸承的烏金在軸向的全長上应完全与軸頸相接触，接触面的宽度一般約为半圓周的1/3，也就是接触角約为60°。最后在軸向的兩端外側10~20公厘的范围内，刮成約为0.02~0.03公厘的小斜坡，如圖4所示。

軸承烏金的接触面，要均匀地在每平方公分的面积內有

鱗狀的研磨接觸點3~4處。除了與軸頸相接觸的1/3圓周的烏金以外，兩側上部烏金也應仔細地修刮，使軸頸與軸承的兩側有一定的間隙，兩側的烏金表面要形成一段連續的圓形曲線，以便運轉時能順利地形成油膜。

下軸承兩側的間隙用塞尺來檢查。測量時，逐次以較薄的塞尺插入間隙內探測，並記下不同厚度的塞尺所插入的深度，以檢查間隙是否逐漸縮小。

軸承座、下軸承與軸頸安裝妥善以後，每個軸承座上都要架上各自的橋規，測出軸頸與橋規凸緣間的間隙，如圖6所示的間隙 $a$ ，並作出記錄。記錄時，除了記下各個 $a$ 值之外，還要準確地註明橋規兩腿放在軸承座或下軸承上的位置，以及測量時軸承、軸頸和橋規的溫度；日後根據這些記錄，可以研究烏金的磨損以及軸承下沉的情況。




圖 6 橋規測量軸頸的位置

修刮下軸承時，要經常升降軸頸，翻出與放進下軸承。由軸承座中取出下軸承的方法，如圖7所示。先用吊軸器將軸抬高0.2~0.3公厘（如機組已經封閉，抬高的高度應不大於機組內部最小的軸封間隙），再沿箭頭方向抬起橫樑，軸承即沿軸頸滑動，慢慢翻出。取出軸承時，要注意橫樑不要碰傷

軸頸或軸承的烏金。为了安全起見，可在拂橫和軸頸間垫一片石棉紙。放进軸承时，先把軸承复在軸頸上，一放手，軸承就很快地滑入軸承座內。工作时，工作人員的手不能伸在軸承附近；因軸承翻滑得很快，有切断手指的危險，这一点应特別注意。




圖 7 取出下軸承

(7) 在調整下軸承时，还要檢查进油孔上是否有节流垫(參看圖2)；假使是新机，还要檢查軸承座上的輸油口是否对准了軸承上的进油孔。有些机器，由于制造时的疏忽，軸承座的輸油口与軸承的进油孔，部分的或者全部未对准，在安装新机时要注意檢查。节流垫也有

不裝在軸承上，而是裝在軸承座进油道进口油管上的，必須注意在接油管时不要忘記裝上节流垫。

节流垫孔眼的大小，除了与軸承本身有关之外，还与整个潤滑油系統內油量的分配情况有关；因此，在安装节流垫时，應該仔細核对圖紙所标示的孔徑或技术資料上規定的尺寸，以免裝錯。

表1所列为ЛМЗ厂出品中的四种中压汽輪机軸承上节流垫孔徑的尺寸(公厘)。

(8) 本来在下軸承安装完畢以后，就可以开始調整上軸

表 1

軸承名稱	汽輪機型式			
	APR-12-1	AK-25-1	AT-25-1	AK-50-1
高压轉子	推力軸承非工作面	無 节 流 鏈	13	6.5
	推力軸承工作面	22	19	10
	前軸承	10	9.5	6.5
	後軸承	11	13	8
低压轉子	推力軸承非工作面	—	12.7	14.5
	推力軸承工作面	—	—	20.1
	前軸承	—	22	16
	後軸承	—	14	19
電機的前軸承	—	20.5	19	—

承，以確定上軸承蓋窩的頂部間隙。但是，為了配合汽輪發電機本體的安裝工作，汽輪機的軸承頂部間隙都是在轉子對汽封窩找正以後才進行修整；發電機上軸承的頂部間隙，則要在靠背輪中心調整完畢以後再進行修整。

檢查上軸承頂部間隙的方法，是在軸頸上適當的地方，置幾段50~70公厘長、直徑約1.0~1.5公厘的保險絲（即10安培的保險絲）；與這些位置相對應的下軸承水平接合面上，也放好這樣的保險絲；

單位：1/100公厘

52	53	51	平均 52
----	----	----	-------

合上上軸承，並且擰緊水平結合螺絲，把保險絲壓扁；

76	78	77	平均 77
----	----	----	-------

然後松去螺絲，取走上軸承，用外徑分厘卡測出全部壓扁了的保險絲的厚度，就

56	54	52	平均 54
----	----	----	-------

圖 8 軸承頂部間隙舉例

支持轴承一般的允許間隙(公厘)

表 2

	圓筒形軸承溝窩		槽圓形軸承溝窩	
	一般公式	實 值	一般公式	實 值
頂部間隙	$\epsilon$	0.002D	$\epsilon$	0.001D
側方間隙	$\delta = \frac{\epsilon}{2}$	0.001D	$\delta = 2\epsilon$	0.002D

註1：一般的BBC汽輪機軸承，大都按本表所列的槽圓形軸承溝窩旋制。

註2：为了照顾軸頸在工作时的膨胀，高压側軸承的間隙須略为放大。

註3：本表采自电力部北京基建局1955年4月的“汽輪機檢修 質量驗收標準”。

註4： $\delta$ 、 $\epsilon$  和  $D$  的代表意義參看圖4。

一般支持軸承的允許間隙(公厘)

表 3

軸頸直徑 (公厘)	用偏心法旋成				用加墊法旋成			
	間隙 $\delta$		間隙 $\epsilon$		間隙 $\delta$		間隙 $\epsilon$	
	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
50	0.15	0.25	0.10	0.15	0.10	0.15	0.15	0.20
100	0.20	0.30	0.10	0.20	0.10	0.15	0.20	0.25
150	0.30	0.40	0.15	0.25	0.20	0.25	0.30	0.40
200	0.40	0.55	0.20	0.30	0.20	0.30	0.35	0.45
250	0.50	0.65	0.25	0.35	0.25	0.35	0.45	0.55
300	0.60	0.75	0.30	0.40	0.30	0.45	0.55	0.62
350	0.70	0.85	0.35	0.45	0.35	0.50	0.62	0.72

註1：“用加墊法旋成”欄內所列數字為蘇聯ЛМЗ廠的汽輪機軸承間隙標準，但軸徑50公厘的  $\delta$  最大值為 0.12。

註2：側面間隙  $\delta$  實進 20~40 公厘。

註3：本表采自电力部北京基建局1955年4月的“汽輪機檢修 安裝質量檢修標準”。

註4： $\delta$  與  $\epsilon$  的代表意義與表2同。