

球墨鑄鐵筋

清华大学鑄工教研組 編著



冶金工业出版社

出版者的话

清华大学铸工教研组和土木系最近共同研究成功了球墨铸铁铁筋，它可以代替建筑工程中的钢筋使用，在目前钢材和轧制能力不足的情况下，这项研究工作具有很大的政治意义和经济意义。

为了迅速把这种方法推广到实际生产中去，我们特将他们的初步研究成果编成这本小册子出版，供大家参考，并希望共同研究，作更进一步的改善。

本小册子内容叙述球墨铸铁铁筋的铸造方法、铸造工艺及铸造设备等，并着重介绍了連續铸造铁筋，可供广大铸造工作者参考。

球墨铸铁铁筋

清华大学铸工教研组 编著

编辑：黄锡桥

设计：童煦庵

校对：胡瑞华

1958年12月第一版

1958年12月北京第一次印刷 10,000册

850×1108·1/32·

24,000字· 印张1· 定价0.13元

中央民族印刷厂印

新华书店发行

书号1372

冶金工业出版社出版（地址：北京市灯市口甲45号）

北京市书刊出版业营业登记证字第093号

目 录

球墨鑄鐵鐵筋的研究.....	(2)
一、緒言.....	(2)
二、球墨鑄鐵鐵筋代替鋼筋的可能性.....	(2)
三、獲得球墨鑄鐵鐵筋的各种鑄造方法.....	(4)
四、球墨鑄鐵鐵筋砂型鑄造工藝.....	(5)
五、球墨鑄鐵鐵筋的熔炼,球化處理,澆注及檢驗.....	(9)
六、球墨鑄鐵鐵筋的熱處理.....	(10)
七、球墨鑄鐵鐵筋的金相組織及機械性能.....	(12)
八、球墨鑄鐵鐵筋的焊接.....	(15)
九、球墨鑄鐵鐵筋混凝土構件使用試驗.....	(17)
十、結論.....	(21)
連續鑄造鐵筋試驗總結.....	(22)
一、緒言.....	(22)
二、試制所用的設備.....	(23)
三、鑄造過程中的工藝問題.....	(26)
四、試驗結果及質量鑑定.....	(28)
五、小結.....	(30)

球墨鑄鐵鐵筋的研究

一、緒 言

鋼筋混凝土自从19世紀70年代出現以來，只不過經歷了100年左右的歷史，目前一跃而為我們時代里采用最廣的建築材料之一⁽¹⁾。鋼鐵工業的基本建設，機械工廠的厂房，高爐、平爐、軋鋼設備、鍛壓設備、機床的基礎都是用鋼筋混凝土來建造的。鋼筋混凝土廣泛地用在鐵路的隧道、枕木、橋梁、飛機庫、船塢等交通運輸業中。建設大型水力發電站需要幾百萬立方公尺的鋼筋混凝土。鋼筋混凝土還廣泛地用在軍事工程上，用來作原子能反應堆的防護裝置。可以毫不夸張地說，不採用鋼筋混凝土的建設領域是幾乎沒有的。

在鼓足干勁，力爭上游，多快好省地建設社會主義的總路綫的光輝照耀下，我們祖國的社會主義工業建設正在一日千里的向前推進。到處在萬馬奔騰，到處需要鋼材。有了鋼材，就能製造機器，就能建設。鋼材已成為影響我國社會主義建設的一個重要因素。以鐵代鋼來解決目前鋼材的嚴重不足就成為頭等重要的政治任務。

今年7月1日我校球墨鑄鐵軋的試制成功，受到了中央領導同志的关怀和支持，給了我們巨大的動力和信心。以鐵代鋼，以鐵筋代鋼筋就成為我們全體工作同志的戰鬥任務。

我們這項研究工作是和我校土木系合作進行的。在工作中還得到北京市第三建築工程公司和我校焊接教研組的大力支持。祖國的需要，黨的关怀，共產主義的協作精神，工作同志敢想敢幹的風格，保證了這項工作的順利進行。

二、球墨鑄鐵鐵筋代替鋼筋的可能性

1947年球墨鑄鐵的出現把几百年來對鋼和鑄鐵的用途的傳統看法打破了，球墨鑄鐵成功地用來代替鍛鋼軋輥、曲軸等重要零

件，但球墨鑄鐵還未得到应有的重視。把球墨鑄鐵經過壓延代替鋼材，很多科學研究工作者⁽²⁾進行了這方面的工作，但由于壓延以後引起球狀石墨的碎化及拉長而沒有得到成功。把球墨鑄鐵直接用鑄造方法來製造鐵筋代替鋼筋的想法，是我校王遵明教授首先提出的。

作為鋼筋混凝土中的鋼筋，它的技術規格可以概括如下：

- (1) 保証一定斷面形狀及長度(6公尺到12公尺)；
- (2) $\sigma_b > 45$ 公斤/公厘²；
- (3) $\sigma_{0.2} > 25$ 公斤/公厘²；
- (4) $\delta > 14\%$ ；
- (5) 通過冷彎試驗。除此而外還要求和混凝土有相近的膨脹系數，足夠的粘着力；要求鋼筋的加工變形性和足夠的抗腐蝕性。

球墨鑄鐵具有和鋼接近的機械性能，以B40—10為例， $\sigma_b > 40$ 公斤/公厘²， $\sigma_{0.2} > 30$ 公斤/公厘²， $\delta > 10\%$ 。球墨鑄鐵的線膨脹系數等於0.0000114到0.0000135⁽³⁾，和鋼及混凝土接近(鋼0.000012，混凝土0.000010到0.0000148⁽⁴⁾)。球墨鑄鐵的抗腐蝕性也和鋼相近⁽⁵⁾。退火後的球墨鑄鐵筋表面粗糙，完全保証和混凝土有足夠的粘着力。

和鋼筋相比，球墨鑄鐵筋的成本低廉(鋼筋每噸500元左右，鐵筋每噸不到400元)；製造方法簡單，可以鑄出任意斷面形狀的定型鐵筋及變斷面鐵筋；投資亦少，鄉鄉縣縣可以組織生產，可以省去煉鋼，特別是要求較大功率的軋鋼設備，面積1000平方公里的鑄工車間，不增加投資每年就可生產鐵筋3000噸。估計軋鋼設備嚴重不足的現象還將延續一個時期，因此“以鐵代鋼，以鑄代鍛”更具有迫切的國民經濟意義。

鐵筋代替鋼筋的主要問題在於：

- (1) 能否鑄出又長又細的鐵筋。
- (2) 能否保証鐵筋具有足夠的延伸率，便於加工變形，以及保証鐵筋超荷載時避免“脆性破壞”。
- (3) 鐵筋的生產率問題。

反對派沒有動手試驗就斷言：矛盾克服不了，鋼筋代替不了。我們認為：“天下無難事，只怕有心人”，一切得通過實

踐。矛盾既然摆开，我們便满怀信心地着手解决这些矛盾。

三、获得球墨鑄鐵鉄筋的各种铸造方法

用铸造方法来制造鉄筋的領域是异常宽广的。可以用离心铸造的方法铸造出螺旋形的鉄筋，經過热处理后再把它拉直拉长（图 1）。直徑400公厘、長600 公厘的离心机就可铸造出长 6 公尺的鉄筋。我們試驗过几次，澆出了鉄筋，但由於离心机直徑太小，又沒有拉直设备，因而停止試驗。也可用离心鑄管机藉离心力的作用直接铸造出长 6 公尺的鉄筋（图 2）。我們在實驗室中試




图 1 离心铸造鉄筋方案一




图 2 离心铸造鉄筋方案二（单位：公厘）

制了长达1.8公尺的鉄筋，机械性能为 $\sigma_b = 30 \sim 40$ 公斤/公厘²， $\delta = 1.5 \sim 2\%$ （指退火后），內表面有較厚的渣子。由於設備的限制，也停止了試驗。

用連續铸造的方法制造鉄筋，其方案有三：

(1) 用定量底注包澆入以等速前进的 6 公尺长的小車的鑄型上（图 3）；




图 3 連續铸造小車

- (2) 用臥式連續澆注機鑄造(圖4)；
 (3) 用立式連續鑄造機來鑄造(圖5)。




图4 臥式連續澆注机




图5 立式連續鑄造机

方案(1)未經試驗，方案(2)沒有成功，方案(3)的結果較為滿意，可以鑄造出直徑25公厘及40公厘、長達3公尺的鐵筋(長度因受實驗室房屋高度限制而不能再長)，其鑄造缺陷少，組織緻密，機械性能亦較為滿意(連續鑄造鐵筋試驗總結見後)。

鑄造方法最簡單、設備投資最少、推廣最容易的是我們現在採用的用砂型鑄造的方法來製造球墨鑄鐵鐵筋，下面將詳述之。

四、球墨鑄鐵鐵筋砂型鑄造工藝

鑄出又細(例如直徑6公厘)又長(例如12公尺)的鐵筋在工藝上是有困難的。根據車間的具體條件和鐵筋混凝土試驗的要求，我們選擇了直徑為12~14公厘、長1.8公尺的鐵筋進行試驗。

採用車間原有的造型混合料，面砂經過混砂機混合及松砂機松砂，填充砂就地處理，但必須控制其水分及透氣率。其性能見表1。

鐵筋用造型混合料的成分及性能

表 1

成分及性 能 混合料 名 称	混 合 料 组 成				制 备 过 程		混 合 料 性 能		
	旧砂	新砂	粘土	煤粉	干混	湿混	湿度	气率	湿压强度
面 砂	68%	24%	5%	3%	<2分 分		6~7%	50	0.6 公斤/公分 ²
壤 砂	—	—	—	—	就地处理		—	—	—

注：水分應該在保證足夠濕強度的條件下盡量少。

鑄造過程中主要報廢原因是澆不足、氣孔及縮松。我們採用了多種方案進行試製。

第一方案：如圖 6，兩箱造型，一端澆入，採用濕型和干型，結果都因鐵筋澆不足、氣孔、縮松及產生飛邊而報廢。




图 6 造型方案一

為了解決氣孔問題，我們採用了第二方案（見圖 7）：明澆，




图 7 造型方案二

湿型，結果氣孔基本消除，但產生嚴重飛邊和澆不足，斷面極不規則。

第三方案（圖8）：為了消除飛邊、澆不足、氣孔，採用部分明澆，濕型，結果氣孔基本消除，但飛邊仍然嚴重，澆不足現象未解決。



圖8 造型方案三




圖9 造型方案四

第四方案（圖9）：兩箱造型，干型，傾斜一端澆入。但仍不能消除氣孔、飛邊和澆不足現象。

綜合以上試驗，我們認為：

1.兩箱造型工藝過程複雜，不能保證質量，在干型時又有較大飛邊，因之放棄採用。為了保證斷面規則及簡化工藝過程。我們採用了一箱抽模造型（圖10）。




圖10 一箱抽模造型方案

2.澆不足現象主要是因為鐵水溫度較低（常低於 1250°C ），由於冲天爐鼓風機的限制，鐵水溫度又提不高，因之從一端澆入直徑14公厘、長1.8公尺的鐵筋是有困難的，故決定採用中間澆入法。

3.氣孔主要是由型內氣體造成。我們發現：如果採用明澆，鐵水流動性較好（如鐵水溫度高些，採用高砂孕育），上箱矮，出氣孔多，造型材料中水分少或採用干型，舂砂較松，型腔中氣

体就更易排除（水平位置澆注，做出气冒口等），此时气孔就可以基本消除。故解决气孔問題，必須采取綜合措施。

4. 縮松是因为沒有补縮，而鑄态下出現白口使縮松更加严重。决定采用高矽孕育，这样就消除了鑄态下白口，从而使縮松現象大大改善；也增加了鐵水流动性，有利于气体自液体金屬中逸出和澆不足現象的消除。

采用了綜合性的措施后，便消除澆不足、飞边等現象，气孔也基本上消除。打断鐵筋用肉眼看其断面，也发现縮松現象基本消除。

我們还試制了直徑8公厘、10公厘、12公厘、16公厘、19公厘、22公厘、28公厘长度1.8公尺的鐵筋。仍采用上述方案（图10），即采用一箱抽模造型，高矽孕育。直徑在14公厘以下的采用中間澆入（图10），直徑大于14公厘的可采用一端澆入（图11）。干型較湿型質量为高，由于烘型爐負荷率的原因，以及輕型已能满足要求，故仍采用澆型。



图11 直徑大于14公厘的鐵筋鑄型装配图



图12 直徑19公厘，长度为6.4公尺的鐵筋鑄型装配图

A-澆口； B-氣冒口； C-砂箱； D-型腔

我們認為目前鐵筋的砂型鑄造工艺并不完善，鐵筋机械性能很低，必須进一步改善砂型鑄造工艺来提高鐵筋的机械性能和生产率。

我們還試製了更長的鐵筋，例如直徑19公厘、長度6.4公尺的鐵筋，其方法為三個澆口同時澆入鐵水（圖12），結果獲得了6.4公尺長、直徑19公厘的鐵筋。但由於鐵筋的接觸焊接問題已經解決，而且能夠保證焊接質量，因之更長鐵筋的鑄造問題沒有繼續進行研究。

五、球墨鑄鐵鐵筋的熔煉，球化處理，澆注及檢驗

熔化是在我校鑄工車間的1.5噸沖天爐中進行的。球化處理過程如下：

一次處理鐵水750～800公斤，先接鐵水500公斤，用鐘罩分兩批加入球化劑和孕育劑，每批加入球化劑後約閃光一分鐘左右。然后再加後補鐵水250～300公斤，在加這些鐵水的同時，在出鐵槽內冲入矽鐵，然後扒渣，倒入手抬包中以便澆注。

球化劑用純鎂，加入量約為鐵水的0.45～0.5%。用含矽75%的矽鐵做孕育劑，分三次加入。第一次和鐘罩一起壓入鐵水，加入量約為鐵水的0.15%；第二次在後補鐵水時從出鐵槽中冲入矽鐵，加入量為0.175%～0.20%；第三次在鐵水由大包轉入手抬包（約40～50公斤）時加入，加入量為0.8～1.2%（視鐵筋的直徑而定）。清渣熔劑採用冰晶石（ Na_3AlF_6 ），加入量約為鐵水的0.20%，其中一半在出鐵前加入鐵水包中，一半在扒渣後加入。

出鐵溫度為1380～1400°C（光學高溫計讀數），球化處理後溫度下降至1250～1260°C，經過小包加入矽鐵後，澆注溫度一般低於1250°C，澆注速度應盡量快。

處理前及處理後分別取三角試樣及化學分析試樣，在爐前採用火苗鑑定法及三角試片看斷面來判斷球化情況，處理後還澆注作機械性能試驗用的基本試樣。

球化處理前後的鐵水化成分列於表2。

球墨鑄鐵筋的化學成分

表 2

處理的過程	C	Si	Mn	P	S	Mg
冲天爐出的鐵水	3.7~3.9	2.1~2.3	0.6~0.9	<0.10	<0.1	—
球化處理後	3.7~3.9	2.4~2.6	0.6~0.9	<0.10	<0.01~0.03	0.07~0.09
小包孕育處理後	—	3.0~3.2	—	—	—	0.07~0.09

鐵筋澆注清理後，為了確保鐵筋的質量，必須要有嚴格的檢驗規範。檢驗規範如下：

- 1) 外觀檢驗：鐵筋清理後檢驗其表面質量。
- 2) 宏觀檢驗：清理後取每批鐵筋中澆注溫度最低的一根（澆注溫度越低鑄造缺陷就越多）每隔50~100公厘予以逐段打斷，觀看斷面質量，檢驗縮松、特別是氣孔等缺陷。
- 3) 敲擊檢驗：將每根鐵筋放在墊鐵上用小鐵錘逐段敲打，若有不允許的鑄造缺陷，則一經敲打即會斷裂。

六、球墨鑄鐵筋的熱處理

為了提高鐵筋的機械性能（特別是提高延伸率），為了消除鐵筋中的游離滲碳體，必須把鑄態鐵筋用高溫退火進行處理。

我們在KO-11電爐中進行鐵筋退火試驗，試樣採用低矽孕育的直徑為12、14、22、24公厘的鐵筋。試樣分成六組，試驗分成三批進行。第一批有三組，第二批有二組，第三批有一組，現將三批六組的退火規範分別列於圖13、14及15中。




图13 退火規範 I




图14 退火規范 II




图15 退火規范 III

退火后的金相組織的变化列入表 3 中。

鐵筋按不同退火規范热处理后的金相組織的变化 表 3

試 样 編 号	鐵 筋 直 徑 (公厘)	基 体 金 相 組 織	
		退 火 前	退 火 后
I-1	φ24	70% Π + 30% Π	20% α + 80% Π
I-2	φ24	♦	90% α + 10% Π
I-2	φ12	♦	50% α + 50% Π
I-3	φ12	♦	100% α
II-1	φ12	♦	30% α
II-2	φ12	♦	100% α
II-2	φ14	♦	♦
III-1	φ12	♦	♦
III-1	φ12	♦	♦
III-1	φ22	♦	♦

試驗結果說明，為了保証得到 100% 的鐵素體組織，必須要在 760°C 左右保溫 2 小時，再爐冷到 620°C，然后再出爐在空气中冷卻。

在實際工作中，為了操作方便，我們採用和 III-1 相近的退火規範（圖 16），退火便在車間退火爐中進行。

在退火前應該檢驗金相組織，看球化情況和游離的滲碳體之多少，以便調整在退火時高溫下的保溫時間。

在退火後檢查金相組織及做機械性能試驗。

七、球墨鑄鐵筋的金相組織及機械性能

我們分別在低孕育育及的、高孕育育的鑄態鐵筋上取金相試樣，並看其金相組織（見圖 17、18）。由照片中可以看出低砂孕育的鐵筋在鑄態下為珠光體和碳體加球狀石墨；而高砂孕育的鐵筋，在鑄態下為鐵素體和珠光體加球狀石墨。

熱處理以後，金相組織為 100% 鐵素體加球狀石墨（圖 19）。




圖 16 實際採用的退火規範




圖 17 低矽孕育鐵筋鑄態 × 250




图18 高矽孕育铁筋铸态 $\times 250$




图19 退火后 $\times 250$

铁筋热处理前后的金相组织列在表4。

铁筋退火前后的金相组织

表4

试 样 特 征	基 体 金 相 组 织	
	热 处 理 前	热 处 理 后
低矽孕育	70% Π +30% Γ	
高矽孕育	60% Π +40% α	100% α

球墨铸铁铁筋的性能是决定铁筋能否代替钢筋的重要关键。我们分别做了铁筋试样(对铁筋不做任何加工)和铁筋浇注前所取的

基尔試样來測定鐵筋的機械性能，所測得的機械性能列在表5中。

球墨鑄鐵鐵筋的機械性能

表5

試樣名稱	金相組織	機械性能			
		σ_b 公斤/公厘 ²	$\delta\%$	彈性系数 公斤/公分 ²	抗壓強度 公斤/公分 ²
基爾試樣	100% α +球狀石墨	49.7	18.8	—	—
用鐵筋本身作試樣	100% α +球狀石墨	30—40 最高達48	1—3 最高達6.8	1.1×10^6	20000

由表5中可見球墨鑄鐵鐵筋的機械性能特別是延伸率仍然很低，一般 $\delta = 30 \sim 40$ 公斤/公厘²， $\delta = 1 \sim 3\%$ 。筋性能較球墨鑄鐵本身的性能為差的原因是：（1）外表面退火以後異常粗糙，嚴重的影響了應力集中；（2）鐵筋沒法補縮，組織不緻密。

我們還把直徑19公厘的鐵筋分別加工到直徑6.8、10、9、8.9、11.4公厘進行機械性能試驗，結果列于表6。由表6中可以看出，鐵筋的外表面粗糙嚴重地降低了鐵筋的強度和延伸率。為了提鐵筋的機械性能，必須從改善鑄造工藝着手。

表面車過後的鐵筋的機械性能

表6

編號	1	2	3	4	5
直徑（公厘）	6.8	10	9	8.9	11.4
σ_b （公斤/公厘 ² ）	51.3	39.0	39.6	46.5	41.0
δ （%）	—	—	—	—	8.5

鐵筋的延伸率既然較低，反對派就斷言鐵筋混凝土必然“脆性破壞”。但我們仍滿懷信心地進行鐵筋混凝土構件的使用試驗。我們從經過使用試驗（見第八節）的大型屋面板中取出鐵筋再做機械性能試驗，結果列在表7中。試驗結果與反對派預料的相反，即延伸率較低的鐵筋完全可以用来代替鋼筋，同時也證明了我們觀點的正確性：即鐵筋的延伸率只要能够保證大於混凝土

的延伸率及保証混凝土破坏时铁筋的相应变形即可。

自大型屋面板取出的铁筋的机械性能

表 7

編 号	3001—1	3001—2	3001—3	3001—4	3001—5
機械性能					
σ_b (公斤/公厘 ²)	34	31	35.8	33.6	37.6
δ (%)	2.1	1.3	2.6	0.6	1.7

八、球墨鑄鐵鐵筋的焊接

近代鋼筋混凝土結構要求构件的长度是 6 公尺的倍数，用砂型鑄造又細又長的鐵筋目前尚有困难。我們在試驗中找到了另一解决鐵筋长度的途径——用闪光对焊的方法。

对球墨鑄鐵的焊接問題研究得不多。用气焊或电弧焊时往往在焊縫处生成脆硬的渗碳体和馬氏体組織。为此要采用高鎳合金鋼或高鎳合金鑄鐵焊条或是高鎳球墨鑄鐵焊条⁽³⁾。但是用闪光对焊不仅在焊縫上沒有白口和气孔，而且也保存了球状石墨（見图 20、21）。




图20 鉄素体球墨鑄鐵母材的金相組織 $\times 160$




图21 鉄素体球墨鑄鐵在焊縫处的金相組織 $\times 160$ (基体为細珠光体，石墨在压力作用下有变形)