

技术革新丛刊

电机工业技术革新和技术革命資料汇編

汽轮机锅炉制造

(一)

第一机械工业部汽轮机锅炉研究所編



上海科学技术出版社

总序

党的总路綫光芒万丈，毛澤东思想是指路明灯。思想大跃进，革新无止境，无高木可攀，无坚不可克。技术革命风起云涌，真个是：万紫千紅，春色滿园，技术革命之花，結出丰硕之果。电机工业两年来获得了前所未有的飞跃发展。

两年来，全国电工企业的广大职工，在党中央和地方各级党委的正确领导下，解放思想，破除迷信，出現了許許多的发明創造和极其丰富的宝贵經驗。現在我們把这些經驗汇編成册，加以介紹推广，以冀把个别的先进生产經驗提高到社会的生产水平。可以肯定，在六十年代的第一年，电机工业又将以持续大跃进的速度向前发展。

这个汇編包括还不全面，主要是技术情报网尚未更加广泛的建立起来。同时，由于缺乏經驗，时间急促，疏漏之处在所难免。我們相信，在全国电工企业的大力支持下，今后继续出版技术革新汇編，内容一定会更全面、更丰富。

第一机械工业部第八局

前　　言

在党的鼓足干劲、力争上游、多快好省地建設社会主义总路線的光辉照耀下，全国各地职工發揮了冲天干劲和敢想敢做的共产主义风格，掀起了轰轰烈烈的技术革新和技术革命热潮，而且这一群众运动目前正向纵横发展。可以預料，这一运动今后必将持续下去，成为我們生产中不可缺少的組成部份。

在这个偉大的群众运动中，全国各地的汽輪机、鍋炉制造厂也不例外，人人搞革新，厂厂鬧革命，已形成一个你追我赶的形势。为了达到巩固、推广和提高的目的，我們准备把各厂制造汽輪机和鍋炉的一些先进經驗和技术革新成就陸續汇編出版。現在我們首先汇編了第一輯，共收集二十四个革新項目，其中鍋炉方面十三篇，汽輪机方面十一篇，主要內容为各厂自行設計制造的土設備和土工具，也有一部分新的加工工艺。由于所汇編的先进經驗和技术革新都是各厂結合本厂具体情況設計制造的，因此希望其他厂能因地制宜，視本身具体条件采用和推广。

我們汇編技术革新和技术革命資料尙属初次，由于經驗缺乏，水平較低，且限于時間短促，无论在数量上或是质量上都还感不足，因此希望大家多多賜教，以期在汇編第二輯时求得改进。

第一机械工业部汽輪机鍋炉研究所資料情报室

1960年3月

目 录

总 序

前 言

第一部份 鋼 炉

一、背包式钻床	1
二、简易弯管机	5
三、土刨边机	6
四、装砂机	8
五、可調式弯管检查样板	9
六、利用普通車床改成椭圓仿形車床	10
七、水平划綫仪	11
八、多头泵水工具	13
九、割刀排	15
十、弯大于 180° 的弯 管 模	17
十一、自动焊环縫装置	19
十二、Φ38毫米过热器蛇形管的冷弯	20
十三、新的弯管工艺—无芯冷弯	21

第二部份 汽 輪 机

一、叶輪三面加工土車床	33
二、动叶片內弧自动铣床	35
三、土动平衡设备	37
四、靜平衡試驗	42
五、轉子紅套电磁感应加热器	44
六、刨汽輪机噴嘴和汽叶片內外弧工具	45
七、直輪机噴嘴內弧夾具	48
八、四刀刨汽輪机动叶片坯料工具	49
九、研磨汽缸平面机械化	51
十、用白煤炉加热紅套叶輪	53
十一、叶片連續加工器	55

第一部分 鍋 爐

一、背包式鉆床

上海四方鍋爐厂

用途 鉆孔，鏜孔，割孔。

我厂在制造水管鍋爐时，遇到汽包上需大批鉆管孔，但我厂缺乏大型旋臂鉆床，无法加工，是制造中的薄弱环节。全厂职工同志为了要解决这一問題，运用了他們在生产实践中所积累的丰富經驗，解放思想，發揮了干勁和鉆勁，創造了土洋結合的背包式鉆床，从而克服了设备不足的困难。

特点 小巧灵活，可以随意搬动，放在大工件上鉆孔，代替大型旋臂鉆床，有力地打破了大工件必須要有大机床加工的迷信。

結構 如图 1-1 所示，电动机通过皮带带动皮带輪 69。皮带輪軸 3 就是蝸杆 2 的軸，在此軸上裝着三只滾珠軸承 5 及 6，用以減輕轉動摩擦。皮帶輪是用鍵 18 固定在蝸杆軸上的。前面再用墊圈 17 和螺帽 20 固定。蝸杆軸的另端用蓋 16 固定。

蝸杆 2 与蝸輪 1 嘴合，蝸輪固定在主軸 65 上，因而 主軸 得以轉動。鉆头就裝置在主軸端的軋头中。

图 1-1 背包式钻床
结构示意图




图 1-1 之图注

- 1—螺栓； 2—螺杆； 3—轴； 4—半圆端普通平键 $12 \times 8 \times 120$ ； 5—单向向心球轴承 206； 6—单向推力球轴承 8307； 7—套筒； 8—钩头螺栓； 9—半圆端普通平键 $24 \times 14 \times 70$ ； 10—垫圈； 11—垫片； 12—螺栓紧定； 13—盖； 14—半光六角螺钉 $\phi^1/4'' \times 18$ ； 15—盖； 16—盖； 17— $\phi^{3/4}''$ 弹簧垫圈； 18—半圆端普通平键 $8 \times 7 \times 20$ ； 19—半光六角螺钉 $\phi^1/4'' \times 18$ ； 20—螺帽 $\phi^{3/4}''$ ； 21—半光六角螺钉 $\phi^{1/2}'' \times 45$ ； 22—钻床大体； 23—圆螺栓 $3M56 \times 2$ ； 24—垫圈； 25—齿条； 26—挂销； 27—半光六角螺钉 $\phi^{1/2}'' \times 28$ ； 28—螺杆轴承； 29—右转手轮 $\phi 160 \times M10$ ； 30—轴； 31—螺帽 $\phi^{1/2}''$ ； 32—单向推力球轴承 51213； 33—横向地扳； 34—纵向拖板； 35—齿条； 36—沉头螺钉 $\phi^{5/8}'' \times 45$ ； 37—手柄； 38—手柄 $M10 \times 75$ ； 39—螺司； 40—轴； 41—锥端紧定螺钉 $\phi^{1/4}'' \times 10$ ； 42—差铁； 43—压板； 44—半光六角螺钉 $\phi^{1/2}'' \times 28$ ； 45—半光六角螺钉 $\phi^{1/2}'' \times 55$ ； 46—螺帽 $\phi^{1/2}''$ ； 47—长螺杆； 48—套筒； 49—螺母 $\phi^6/8'' \times 32$ ； 50—半圆端普通平键 $6 \times 6 \times 30$ ； 51—齿轴； 52—螺杆； 53—半圆端普通平键 $6 \times 6 \times 50$ ； 54—齿轴； 55—半圆端普通平键 $5 \times 5 \times 30$ ； 56—齿轴； 57—半光六角螺钉 $\phi^{1/2}'' \times 30$ ； 58—手柄 $\phi 20C$ ； 59—电动机轨道； 60—重链； 61—重链吊钩； 62—销轴； 63—滑轮； 64—钢丝绳 $\phi 92$ ； 65—主轴； 66—重链压板； 67—螺司； 68—螺帽 $\phi 6/8''$ ； 69—三角皮带轮； 70—三角皮带轮。

在主軸旁有一齒輪箱，內裝蝸杆 52 和蝸輪 56。蝸杆用手輪 29 來轉動，蝸杆帶動蝸輪。在蝸輪軸上另有一小齒輪，它與主軸上的齒杆吻合。因此當用手轉动手輪時，由於齒輪箱是固定不動的，故主軸得以上下移動，達到進刀目的。在主軸上用挂環通過銷軸 62 挂着重錘 60，使裝着鉆頭的主軸有永遠返上的趨勢。

鉆床的下部是床身部分，用以移動位置。

主要規格

主要鉆孔直徑	25 毫米
最大割孔直徑	102 毫米
主軸直徑	38 毫米
主軸轉數	70,150 轉/分
鉆床高度	1.1 米
電動機功率	3 馬力

二、簡易弯管机

上海四方锅炉厂

用途 弯制不同管径、不同半径的管子。

說明 本厂以前弯制钢管，系依靠人工操作，劳动强度很高，生产效率低，因此经常不能完成任务。本厂老师傅打破迷信，大胆创造，利用废料配成一台土弯管机，解决了设备不足的问题。

工作原理 将弯制的钢管放在工作台上面的两只滑轮 11 和弯形顶模 10 之间（图 1-2），然后开动电动机 1，经过




图 1-2 簡易弯管机示意图

1—电动机； 2—减速箱； 3—皮带； 4—限位开关； 5—加强套筒；
6—撞击圆盘； 7—联轴器； 8—丝杆； 9—螺母； 10—弯形顶模； 11—滑轮

齒輪箱 2 減速。中空套軸後端有長形孔一條，與齒輪箱軸齒子相配，齒輪軸帶動套軸同轉，同時又能使套軸向軸向方向伸縮。套軸前端的螺杆用螺釘固定，當螺杆旋轉時，由於螺母 9 固定在平台上，因此使螺杆向前推進，使頂模頂緊鋼管。由於滑輪根據需要定位在平台上，阻止鋼管行動，頂模繼續往前頂，即將管頂弯。頂模和滑輪的尺寸，可以根據所弯管徑的大小和弯管半径的大小來調整。

主要規格

弯管能力	热弯 ϕ 102 毫米
	冷弯 ϕ 76 毫米
絲杆對徑	ϕ 75 毫米(方牙)
絲杆行程	440 毫米/分
電動機功率	5 馬力

三、土刨邊機

北京鍋爐厂

用途 專用于大面積中厚鋼板邊緣的加工。

說明 在目前設備暫時缺乏的情況下，這架土刨邊機解決了龍門刨及單臂刨所不能解決的困難，而且提高了生產率，比用風鏟鏟邊提高效率約 3 倍，並且消除了風鏟加工的噪音，提高了鏟邊質量。製造此機所需的材料主要有鋼板、型鋼及水泥等。

结构 如图 1-3 所示, 本机床由床身、刀架溜板、横梁、枕




图 1-3 土刨边机结构示意图

1—枕轨；2—樑；3—鋼板；4—蝸輪；5—刀架溜板；6—床身導軌

轨等部份組成。其中刀架溜板又由一个纵向的大溜板、一个横向的溜板、一个直溜板及两个刀架組成。压紧工件的横梁則用两端埋入水泥基础的螺栓加以固定。

工作原理 工件固定后，由刀架往返作切削加工。往返运动是由前后两电器开关控制电动机正反向旋转来达到。傳动系統由电动机带动小槽輪，小槽輪又带动大槽輪，大槽輪上的蜗杆軸带动蜗輪，蜗輪上的齒輪依固定齒條的反作用运动。

主要規格

机床外形尺寸 $4000 \times 1200 \times 1500$ 毫米

最大加工尺寸 3200 毫米

切削速度 7.7 米/分

电动机功率 4.5 瓦

四、装砂机

锦州机械一厂

說明 我厂在制造ДКВ型10吨鍋爐过程中，在弯制下汽包与前炉左右下集箱联接之下降管时，虽經人工仔細裝砂，但火弯后內R处仍呈現凸起皺痕，影响質量。工人高保山同志創造了一台裝砂机（图1-4），不但提高效率30多倍，而且保證了弯管质量，內R处非常光滑。

结构 当傳动部分带动管件1緩緩旋轉時，迴轉軸5則




图1-4 裝砂机示意图

1—待裝砂管； 2—傳动部份； 3—台架； 4—离心敲打棒；
5—迴轉軸； 6—套管； 7—扶梯； 8—上砂裝置

作快速旋轉，受离心力作用之敲打棒便隨着迴轉，並敲打管件1。

敲打棒與迴轉軸是自由滑動，不要固定。

五、可調式弯管檢查样板

锦州机械一厂

在制造 DKB 型 10 吨鍋爐任務中，弯管的工作很多，尤其上下汽包間對流管束的數量更多。根據管件在上下汽包間對流管束排列的幾何形狀，其中弯管種類達 20 余種，如果分別一一作出樣板進行檢查校正，那將要作很多種樣板。下料工人趙慶文同志創造了一個可調式檢查樣板，解決了多種弯管的檢查校正工作（如圖 1-5）。




图 1-5 可調式弯管检查样板

1—緊固螺釘； 2—游標； 3—弯曲后的管件； 4—緊固螺釘；
5—样板； 6—支架

用 $\delta=5$ 毫米的钢板，做成如图 1-5 所示样板，样板两端圆 R 处，按管的弯曲 R 确定，并按管件要求刻度，以游标来调整。根据管件不进行弯曲部分的长短，可拉长和缩短样板。将样板置子支架上，然后将弯好的管件放在样板上，即可看出管件弯曲得是否合格。

六、利用普通車床改成 椭圓彷形車床

鞍山鍋爐厂

用途 加工鍋爐人孔蓋、手孔蓋、集箱封頭椭圓形表面。

說明 过去椭圓形表面在普通車床上加工，需三次移动位置，然后还需鉗工鏟削椭圓周圍的車床加工所遗留的四个尖角，最后需手銼加工达到要求的光洁度。在車床上移位加工很难掌握接口的一致性，很容易产生起伏現象。采用椭圓彷形車床后工作效率有很大提高，例如长軸 115 毫米、短軸 98 毫米的椭圓表面，过去用普通車床加工每工日（8 小时）只車 2 个，現在可加工 32 个，提高工作效率 16 倍，在质量上也达到满意的光洁度（平面光洁度达到 $\nabla\nabla 4$ ）。

构造 床头部分与普通車床相同，在卡盘后装一齒輪，其直徑与卡盘外徑相似，齒形可选用普通机械加工的正齒，用相同数比齒輪，将主軸速度引到另一个軸上，也就是椭圓模板軸上。該軸的中心位置与移动的滑行板中心相对，即滑行板裝設

在床面大刀架上部、小刀架下部，也就是說在普通車床上的刀架中間增加這一滑行板，其作用是把橢圓模板的橢圓邊速度轉為滑動板的平行移動速度，這樣車刀就隨着橢圓的長短軸差移動。模板的大小可不必要和橢圓工件相同，但長短軸的位差要相同。模板只能向里推動，滑動板則來回移動。機床需挂以重錘，其重量應根據吃刀量、切削力的要求適當配重。橢圓仿形車床主軸的轉速為 80~100 轉/分（根據工作大小決定之），其傳動系統如圖 1-6 所示。




圖 1-6 橢圓仿形車床傳動系統示意圖

1—靠模； 2—滑輪； 3—齒輪； 4—軸承； 5—基礎；
6—刀架； 7—卡盤； 8—重錘

七、水平划線儀

武汉低压锅炉厂

用途 在圓筒或壳體上划十字線或平行線。

說明 在長大的汽包圓筒上，要求劃出精確的十字中心線，並要劃出汽包上各個平行管孔位置系統線，因此汽包劃線是一道較難的工序。為了要解決這一關鍵問題，職工同志

們動腦筋、找竊門、搞革新，自制了土水平划綫儀（圖1-7）。它的特點是小巧輕便、使用簡單、試制方便，很適合于在長大的圓筒、殼體上劃十字綫或平行綫等，所以用途較廣。

結構 該水平划綫儀如示意

圖1-7所示，它的一塊底座1固定在兩根小圓鐵上，結構很平衡。座板上有定位錐5，座板下有定位錐8。座板上有一根小立杆4，杆端有一段小橫扁鐵，杆上有吊綫錐6。在座板直端面上有一橫臂扁鐵3挂有一吊綫錐。用時先將汽包放在反轉台上，保持水平，在汽包一端上定出一點，用水平划綫儀座下定位錐對正，使橫臂扁鐵兩端綫錐與汽包筒殼相切，再調正水平儀，使吊綫錐6與定位錐兩尖端相對準確，並使橫臂扁鐵3綫錐與汽包封頭相切，得出標準點，再將水平儀搬在汽包另端，用同樣方法得出另一標準點，兩點彈出基準綫，再將汽包筒殼按相對方向滾動，以同樣方法得出汽包筒殼精確的十字四中綫與封頭十字中心綫。




圖1-7 水平划綫儀示意圖
1—划綫儀座； 2—吊綫錐；
3—橫臂； 4—杆； 5—定位錐；
6—定位吊錐； 7—汽包本體
8—定位錐

使用效果 原來划一個汽包管孔綫需要兩天工時，現在

只要六小时就可以划好，提高工效3倍多，而且速度快、划线准确。

簡要規格

划线仪座板尺寸	宽150 长260 厚25 毫米
划线仪杆尺寸	φ16 高300 毫米
横臂扁铁尺寸	宽12 厚6 长400毫米
直臂扁铁尺寸	宽25 厚6 长1100毫米
线锥	小铜线墜

八、多头泵水工具

武汉锅炉厂

說明 泵水試压是件繁重的工作，每次只能泵一根管子，效率很低，同时由于一根管子的容量很小，故工作时压力上升太快，不易掌握，容易发生事故。

使用此多头泵水工具后，可以十根管子并連在一起，增大了容积，压力增加上升緩慢，容易控制；同时提高了工作效率30%以上，縮短了机动时间。

結構 在連接管2上鉆有十个孔作为出水口（參見图1-8），另一端鉆一只孔連接水泵。所有孔都焊有1M16接头与钢管連接。連接管2下部焊有架子并裝有輪子，便于移动。

使用說明： 将接头1接钢管与水泵相連，作为入水口。現用最大允許压力350大气压、最大流量592公斤/小时的試压