



冶金工业先进經驗

突破无技术关 夺得快速启动和高产

牡丹江鋁廠快速启动和启动后高产的經驗



牡丹江鋁廠 著

冶金工业出版社

突破无技术关 夺得快速启动和高产

牡丹江铝厂快速启动与启动后高产的經驗

牡丹江铝厂

冶金工业出版社

**突破无技术关，夺得快速启动和高产
牡丹江铝厂快速启动与启动后高产的经验**

1960年2月第一版 1960年2月北京第一次印刷 2,020册

开本 787×1092 · $\frac{1}{32}$ · 4,000字 · 印张 $\frac{8}{32}$ · 定价0.07元

统一书号15062·先10 冶金工业出版社印刷厂印 新华书店发行

冶金工业出版社出版（地址：北京市灯市口甲45号）

北京市书刊出版业营业登记证字第093号

牡丹江鋸厂快速启动与启动后高产的經驗

我厂在各级党委的正确领导下，認真地貫彻了党的八届八中全会和省委十二次扩大会議的精神，全体职工坚持政治思想挂帅，执行了党所提出的多快好省和一整套两条腿走路的方針。大搞群众运动，大搞技术革新和技术革命，全体职工以革命的冲天干劲，經過一年的苦战和英勇奋斗，完成了基建机械安装，焙烧和启动的任务，直到正常生产。在生产中認真的貫彻了郑州會議的精神，掀起一个“学郑州、赶郑州、超郑州”的群众运动新高潮。結合我厂的实际情况采取有效措施，提高了工作效率，获得了启动速度快和启动后就高产的成績。

一、突破无技术的难关：

我們厂的全体职工都是鋸生产上的“白帽子”，既沒有工程师又沒有技术員。干部有80%以上的是轉业軍人，工人有90%的是从关里新上来的老乡，有10%的是学生。起初我們連图纸也看不懂，有时只得找几个人开一个諸葛亮會議坐下来研究，就这样我們搞了筑爐，机械安装，在老厂的支援下完成了焙烧和启动的任务，直到正常生产。

我厂在清爐和启动的时候因人力不足，書記就亲自挂帅，干部一齐上前綫，全部参加了艰巨的清爐和启动工作。这不但是扩大了清爐队伍，更重要的是对工人的鼓励是非常大的。

因为本身缺乏經驗，所以我們对書本和先进經驗是非常重視的，學習和推广郑州會議的先进經驗做的也是比較仔細的。对于这些先进經驗我們就大会報告，小會討論，分班學習，小組貫彻。

二、快速启动：

启动前四十个电解槽总共用了三十三个小时又十分鐘，每个电解槽平均時間从清爐到启动完毕不足五十分鐘（包括工人的休息時間在內）。具体措施是：

1. 作好清爐和启动前的准备工作：所謂作好准备工作就是不能因为缺乏工具、原料和人力而影响工作速度。

工具的准备：工具有鉗子八根，小鐵錐八把，大鐵錐十把，手推車四个，冷水箱二个，小鐵錘二把。对工具的使用上有三个要求：① 工具紅了要勤換；② 工具刃卷了勤用小鐵錘修理；③ 工具要勤蘸水。这样一来，不但节约了工具而且对提高劳动效率有很大意义。

原料的准备：开动前，在准备开动的电解槽附近放上已經好称的几种原料：冰晶石七百公斤，氟化鈉一百四十公斤，氟化鈣四十公斤。这样一来在裝料时既順手又节省了時間。

人員的組織和分工：由于我厂的人力不足，在清爐之前对清爐人員的組織工作是特別重要的一环。所以，我們就将底糊工、阳极工、干部等共計三十多人組成两个清爐組，这样以来既有工作的又有休息的。我們清爐时需要十六个人，每一個面布置八个人。六个人分两班倒清爐，两个人运焦子。这样做既不窝工，效率又高。由于做好以上三项准备工作，这是加速清爐启动工作速度的原因之一。

2. 照顧各組工作量的平衡。清爐一般需要二十到二十五分鐘。为了启动能跟上清爐的速度，就必须适当的按排各組的工作量，否則有的小組忙亂不堪，有的小組便輕松。我們將前四十個電解槽共分四個大組。开始从第一組清理第一个爐子，然后就按照二、三、四組的順序每組开一个，然后从第一組清第二个，依此类推。这样做不但保証了工作質量，而且工作起来也互不妨碍，以免清爐启动的工人过于集中，互相碰撞，发生事故，这样做是在安全的基础上加速加快清爐速度的原因之二。

3. 改进操作技术：

① 发揮大小鐵鍤的不同作用，清阳极周围的焦块和砖支柱时应用窄鐵鍤。

② 清爐停电后阳极抬的高度要适当，据我們的体会阳极抬到和爐面稍低 5—10cm 为合适。

③ 清爐停电短路母線的快速操作。我們的短路母線是用六块鋁板制作的，四块弯的，二块直的，預先在准备清爐的槽子上安装短路母線，只留下最后一个結点，用一块干的耐火砖垫好絕緣，到需要停电时即将耐火砖拿掉，二面将最后一个結点同时合上并結好。这样作对清爐的时间是毫无影响的。

④ 縮短开动时间。不但清爐的时候要快，而且启动的速度也要相应的跟上去，否則必将造成灯亮的增多，使值班长过于忙乱，因此加快冰晶石 (Na_3AlF_6) 的溶解速度是非常必要的。多灌液体电解質保持較低的效应电压，比少灌液体电解質保持較高的效应电压是优越的多，不但节约电能，节约原料，对槽子的长寿也有好处的。清爐完了之后，裝料

应指定专人作专职工作。指定一个人每个槽都由他加氟化钙，二个人加冰晶石，三个人加液体电解质。通电后，灯亮时再交给本组去启动，这样做不但工作有秩序省时间，而且可以避免下错料。

三、启动后是怎样高产的：

我们认为高产的因素有以下几种：① 增加电流，我们的电解槽原设计的电流为5KA 电流密度为1.2左右，我们将电流提到5300A，电流密度接近1.3。将电流提到5300A的初期，正常生产条件受到波动，发生过热槽现象，我们积极地采取了措施，经处理后炉温恢复正常，炉膛逐渐恢复，电流稳定到5300A，生产正常。其处理方法有以下几种：② 解决炉底的沉淀，把沉淀多的电解槽用人工方法将沉淀扒出来。③ 规正好炉膛内形，把炉膛空的那一面用大的电解质块补上或普遍炉膛很空的槽子即全面的普遍的补起来。④ 降低电压，由原来的7—8V降低到6—7V。⑤ 电解槽因电流大电压高所造成的热槽不应该来效应。⑥ 增加铝液水平，由原来的出铝后不低于13公分改为出铝后不低于15公分。⑦ 平时勤打洞，捞炭渣，在加工时除阳极块外再把它加到槽子里边去。⑧ 勤加工，少加料。我们原先在非灯亮加工的时候每四小时打开1/2的炉面结壳，下料12kg，以后改为每二小时打开1/4的炉面结壳，下料6kg。这样打开炉面的机会多，溶点冰晶石既可降低炉温，又可以避免槽底生成沉淀。⑨ 如果是因为电流高或电压高造成的热槽，除处理根本原因外，用将炉面结壳全部解去溶点新的冰晶石的方法，温度降的特别快，一般只要20分钟的时间炉温即可恢复正常，然后给它重新结上壳。据我们试验，这个方法的效率比

較高，其後果也是良好的，熱槽時間可大為縮短。以上八項措施據我們試驗處理高電流和高電壓造成的熱槽的效果是良好，至于採取那項，那要看每一個電解槽的具體情況而定。

2. 保持四低。電壓由原來 7—8 V 現已降到 6—7 V；電解質的溫度由原來 930 度左右現已降到 910 度左右；分子比由原來的 2.5 左右現已降到 2.4 左右；電解質水平由原先的 18—23cm 現已降到 15—20cm，我們正在繼續的往下降。

3. 杜絕電解槽的漏電現象。我們在機械安裝的過程中發現了電解槽上漏設了二項絕緣裝置。在鋁鎂設計院的技術幫助下，我們就把框架與系干之間用石棉橡膠套管進行絕緣，把槽沿板與地腳錨之間用石棉水泥套管絕緣。絕緣後用搖表試驗，絕緣情況基本良好，杜絕了通電後的漏電現象。

4. 保證電解槽上的正常供電。

我們所寫出的總結，難免有很多缺點，希望同志們加以指正。

牡丹江鋁廠 1960.1.6.