


蘭州煉油厂基本建設經驗第一輯

弯头和有缝钢管的制造

蘭州炼油厂筹建处编



石油出版社

內 容 提 要

蘭州煉油厂是我國規模最大的、現代化的煉油厂。在基本建設過程中由於材料的缺乏遇到了不少的困難，但是在全廠職工的努力下，終于克服了這些困難。這本書介紹該廠在施工中自己想辦法來創造各種管子彎頭及有縫鋼管的經驗。全書共三篇，第一篇介紹有縫鋼管的製造方法，第二篇介紹無縫鋼管的製造方法，第三篇介紹有縫鋼管的製造方法。該廠由於解決了這些問題，不但縮短了施工期，為國家節約了大量的外匯。而且為我國煉油廠製造彎頭和鋼管創立了先例。這些製造方法除可供各單位參考外，蘭州煉油廠職工同志的廣研精神也是很值得我們學習的。

統一書號：15037·659

蘭州煉油廠基本建設經驗第一輯

彎頭和有縫鋼管的製造

蘭州煉油廠籌建處編

石油工業出版社出版（地址：北京市西城區石油工業部內）

北京市書刊出版監督局（批出字第083號）

石油工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

787×1092毫米開本 * 印張1.6 * 20千字 * 印1—3,000冊

1958年12月北京第1版第1次印刷

定價(10)0.18元

兰州炼油厂第一期工程在两年半施工期间内，由于党的正确领导，苏联专家的热情帮助和全体职工的辛勤劳动，在施工方法上取得了许多可贵的经验和教训。

将这些施工经验整理出来，对于我厂在今后扩建工程施工中进一步加快速度，提高质量，降低成本和做其他兄弟单位建厂中参考，都有一定价值。因此我们组织了参加建厂施工的有关同志，初步地整理出一部分材料为第一集。按文章性质分成三册出版，作为向我厂开工生产的献礼。

由于准备工作不够，原始资料不完整，加以同志们目前忙于进行试车准备开工，难于抽出更多的时间执笔整理。因此这一材料的内容，在深度和广度方面，都还有不能满足读者要求的地方。我们恳切地希望读者们提出宝贵的批评和意见。

兰州炼油厂

前　　言

在炼油厂的管綫安装过程中，需要数以万計的管件（弯头、大小头、封头及三通等）来连接，以輸送石油产品、蒸汽及热水等。安装一公里管綫平均需要二百个左右各种規格的急弯弯头，建筑一个100万吨/年炼油厂就需要10万个以上的庞大数字的弯头。我厂管路上的弯头和“Π”形补偿器，在設計上使用的是曲率半径为 $R=1D, 1.5D, 2D$ 的弯头。由于国内只能以小規模手工式的生产有縫弯头，国外的供应一时又难以解决，国内安装工程上一般都是以放大曲率半径煨短管或采用蝦米腰来代替。但这种方法无论从快速施工方面或从設計上节约材料方面看，都是不夠合理的，同时，質量上也还存在問題。因此寻求最經濟的、大量生产的、工厂化制造各種規格管件的方法就成为我厂开工后一个急需解决的問題。經過二年来的研究和試驗，我們已經基本上解决了有关大小头、封头、有縫弯头和无缝弯头制造上的一些問題，即：（1）板料加热后冲压制封头；（2）板料加热衝压成型后焊接的有縫弯头；（3）管段加热后冲压制大小头；（4）管段加热后冲压制无缝急弯弯头。这就基本上滿足了我厂一期工程的需要。这里把我厂有关弯头和有縫钢管的应用和制造的简单总结发表出来供大家参考。

目 录

前 言

一、焊接弯头的制造.....	1
二、无缝弯头的制造.....	14
三、大口径有缝钢管的制造.....	23
四、大型管材施工.....	32

一、焊接弯头的制造

(一) 急弯弯头的試制

在急弯弯头試制前曾有人主张修改苏联設計：采用煨弯和蝦米腰代替急弯弯头。这个办法，由于煨弯曲率半径加大($R = 4D, 5D$)会引起对管沟，管架的尺寸都要修改，因而要浪费材料和人力，用蝦米腰則鋸口多，不能保証質量，局部阻力损失大，消耗动力多，因此这个办法是消极的，所以建議未被采納。当时还有一些人也是大多数人認為国外既不能供应就自己动手制造。因为这个建議是积极的，因而得到了党委及行政上的大力支持。

經過我們研究以后共提出了三个試制方案：

1. 做一个符合弯头曲率半径的胎心，把烧紅的管子套在胎心上，用水压机頂出来。
2. 把打砂后的管子燒紅放在两个有符合曲率的輪盤之間煨出。
3. 是將鐵料燒紅后放在上、下胎具之間，加压成半圓弧形的弯头胚，然后对鋸而成。

經比較結果：第1种方法可以得到优良的无缝弯头但胎具和动力一时无法解决。第2种方法对小口径管可能有效，对大口径管煨成急弯外皮会減薄很厉害。第3种方案制成的弯头在縱向有两道鋸口，且靠外壁的一道鋸口受流体冲刷厉害，又由于鋸縫金屬和基本金屬化学成份不完全相同，可能在介質中发生电化腐蝕。但是用第3种方案制造弯头所用的

设备和操作方法都很简单，压制后弯头壁厚不会减薄。考虑到当时施工条件决定采用第3方案。

(二) $\varnothing 100$ 公厘以下小口径有缝弯头的制造

试制时材料缺乏，一切都因陋就简。胎具是用几块钢板堆焊后上车床车成的(见图1)。上下胎具之间的间隙等于弯




图 1

头板料的厚度，动力是用手动螺旋压力机。手动螺旋压力机的丝杠是三头丝杠，用 $\varnothing 76$ 的管子煨成一个直径约1200公厘的手轮，内灌杂铅增加惯性力。

弯头板料(见图2)在 1000°C 左右加热后，放在上、下胎具之间加压，使变成具有半圆槽截面的圆环胚料(见图




图 2

R—曲率半径；r—弯头半径；S—余量 5—10公厘。

3)。經過修整及坡口加工后，两个圓环胚料对焊起来，沿中心線方向切成四个90°的有縫弯头。




图 3

R-曲率半径；D-弯头外径。

弯头板料下料要注意加工余量S，要分布在圆环的内径和外径上。




图 4 钣料加热爐示意图

(三) 試制中的改进

1. 利用80吨摩擦压力机代替人工螺旋压力机，由原来的十几个工人操作减到只要三个人操作，节省了人力约4倍。

2. 改摩擦压力机脚闸为手闸，避免了冲头上下太急的缺点，操作也方便了。

3. 加热钣料的炉子（图4）放料口用横杆横纵，火焰和工件之间有挡火墙隔住，避免直接加热，有较大的炉膛可以一次加热几块钣料。

(四) 6吋以上大口径有缝弯头的試制

6吋以上的弯头，最初也是用一个整圆胎具（图1），但所压出的胚料，内径扩大很多，使弯头内侧壁厚减薄很厉害。所以大口径弯头下料成整圆制造是不合适的，故决定把6吋弯头的胎具做成 180° ，钣料下料也成 180° 并加上10公厘左右加工余量。8吋和8吋以上的弯头胎具做成 90° ，钣料下料也是 90° （图5）。




图5

大口径弯头钣料下料图

$$B = \pi Y = \pi \times \text{弯头半径}$$

$$R - \text{曲率半径} R = D; 1.5D, 2D$$

大口径有縫弯头利用 90° 下料，质量大有提高，但由于冲压变形的关系，按正规尺寸下料所得的弯头毛胚，在靠两条边线的交角处尺寸缩小，经常出现圆角，而达不到要求。因此把板料的尺寸在交角处稍有增加（从图5的虚线尺寸改为实线尺寸）。由于考虑加工余量，沿着实际尺寸的板料周边，尺寸都有增加。

按照(图5)所下的板料压出的弯头胚完全合乎质量要求。

由于摩擦压力机工作台宽度不够，只能压4吋口径以下的弯头，6吋口径以上的仍要用人工螺旋压力压制，劳动强度大，生产率低。后经过研究，把大口径弯头的板料予先冷压出一个弧形，然后加热再压制。这样可以使12吋以下的弯头都能利用摩擦压力机制造。

8吋口径以上的有缝弯头胎具用钢板堆焊不经济，改用铸铁胎具，如果翻砂表面光滑可以不加工，也可用软轴砂轮加以修整。有个别地方尺寸不规矩（尺寸小了）可用加垫片的方法调整。

14吋和16吋的弯头板料虽经过预先弯曲，也难用摩擦压力机压制，而人工螺旋压力机又力不能胜任，于是我厂用了三个15吨的油压千斤顶，并联起来，放在胎具下面，利用高压手压泵升压(图6)。但是油压千斤顶行程只有180公厘左右而上下胎具之间的距离a，必须超过弯




图 6

头的半径，以14吋弯头計， a 的尺寸为188公厘，再加上钢板厚及操作余隙，要在200公厘以上。油压千斤頂的行程无法滿足要求，后来决定把上胎也做成可以上、下活动的。上胎是用两根絲槓做成螺旋压力机形式，每根絲槓由一人操作（图7）。工作时先把下胎落到最低位置，同时把上胎的两根絲槓旋轉使上胎向上提昇。烧紅的钢板放在上、下胎具之間，先同时旋紧两根絲槓，使上胎向下压。由于这时温度尚高，两个人擰紧絲槓就能达到钢板的塑性变形，当絲槓快下降到

最低位置时，开动油压千斤頂，直到压出弯头胚料。

操作时應該注意两根絲槓下降速度應該一致，以便上胎保持水平地下降，否则就会把胚料的一端压的过薄，而另一端沒有压着，而造成弧度不夠或参差不齐。如果由于上胎下降稍有不平可以通过加垫片的方法解决。預先做一套厚度不同的带有圓弧的垫片，根据上胎倾斜程度的大小选几块垫在上胎与钢板之間，或下胎与钢板之間。




图7 利用千斤頂压弯头示意图

三个油压千斤頂共可承重45吨。但由于压制后期胚料冷了，力量显得不夠，其特征是：沿千斤頂的柱塞和缸壁之間有噴油現象，且柱塞上昇不是平稳无声，而是有很大的“格登登”“格登登”的燥声。因此建議使用三个20吨的油压千斤頂代替15吨的。

(五) 有縫弯头的試驗

为了确保工程質量，达到安全生产，有必要确定有縫弯头在炼油厂的使用范围，因此在当时条件許可的情况下做了水压試驗和冷拉（压）試驗。

水压試驗

1.用 $2\frac{1}{2}$ 吋口径的有縫弯头水压試驗达170公斤/公分²，然后降到15公斤/公分²普遍检查弯头尺寸及鋸口，沒有变形及滲漏現象。

2.用6吋口径的有縫弯头做水压試驗。弯头外径157公厘，壁厚6.5公厘，水压試驗达250公斤/公分²普遍检查弯头尺寸及鋸縫沒有变形及滲漏現象发生。水压繼續打到290公斤/公分²时，弯头开始变形，外径增大3公厘，但鋸口並沒發現缺陷。

3.用8吋口径的有縫弯头做水压試驗；弯头外径221公厘，厚度7.5公厘，水压試驗达200公斤/公分²已有变形，但鋸縫沒裂，水压达210公斤/公分²时沿鋸口裂开。

冷拉（压）試驗

以3吋口径的U形补偿器做試驗，弯头公称直径Dy=80公厘，厚度5公厘U形补偿器如图8。图8 a) : V=1040公厘; h=1600公厘。δ)是补偿器拉伸試驗V₁=1160公厘，伸長120公厘放松后仍回原来位置沒有变形。b)是补偿器壓縮試驗V₂=920公厘，縮短120公厘放松仍回到原来尺寸沒有变形，但縮短为140公厘时已开始有变形发生。




图 8

在冷拉(压)試驗同时，以30公斤/公分²水做水压试驗，这是为了使补偿器受力情况更接近于生产时真实情况。在拉(压)之后鉗縫並沒发现裂縫、渗水等缺陷。

从水压试驗和冷拉(压)試驗中証明，这种有縫弯头能夠用在炼油厂的公称直径Dy=50公厘以上，温度350°C以下的大多数管子上。

(六) 应用范围

为了保证工程质量我厂对不同材质的有缝弯头的使用范围作如下规定：

1. 普通钢板做的有缝弯头（必须经过化验証明其材质不低于CT·3号钢）其限制最高使用温度为350°C；

2. 用在350°—375°C温度范围内的弯头必须使用：垂4—55标准的甲类CT·3号钢，且其含硫、磷量不超过0.05%，每批弯头在出厂前，要经过严密的检验（机械性能、外形尺寸、化学成分、鉗縫质量），合格者打上标记；

3. 装置内部下列管线不得使用有缝弯头：

(1) 炼油设备的紧急放空线，和安全阀线，在设备内部介质温度超过300°C者；

- (2) 塔底出口至泵或冷却器进口的一段管綫，和泵出口至塔进口管綫，而温度超过 300°C 者；
- (3) 泵的出口至加热炉及加热炉出口到塔进口管綫；
- (4) 所有液化气体管綫；
- (5) 塔側綫出口閥之前的第一个弯头。

有縫弯头的厚度規定如下表：

(七) 有縫弯头的經濟效果及在工程中所起的作用

有縫弯头的制造成功，加速了我厂工程进度，降低了建造成本，如：我厂图幅9制造12吋口径的ㄇ形补偿器11个，每个补偿器用4个有縫弯头共44个。只用了10天的时间就預制好了，折合完工日仅为：管工30个，鍛工40个。如果不用有縫弯头而改为煨弯，则每一个 90° 弯就需管工14个，11个补偿器的弯共需616个工，两者比較提高工作效率达8.8倍。

在成本方面：12吋口径的有縫弯头每个只84.01元，而煨弯管子时，人工費即达42元（平均工資以3元/日計）。煨一个12吋管子的 90° 弯以 $R=5D$ 計算，需要管子2.5公尺用 $\varnothing 325 \times 10$ 的管子約合250元加上人工費共292元。所以用有縫弯头代替煨弯弯头可降低成本3倍多。

有縫弯头的制成解决了我厂管綫的安装問題，避免了修改管沟，管架的图纸，因此避免了因修改設計不及时而造成的大規模停工。又因制造单位与用户都由厂部統一领导，做到了計劃生产，計劃供应各种規格的弯头，即滿足了施工需要，又保証沒有浪费发生或其种規格的弯头供不应求現象。

避免了长途运输供应不及时的缺点，減少了停工待料現象。

公称直径 Dy (公厘)	外径 (公厘)	壁厚 (公厘)	公称压力Py [公斤/公分 ²]	
			輕微腐蝕介質	中腐蝕介質
50	57	4	100	
		6	160	100
80	89	5	64	
		9	100	
100	108	8	160	160
		5	64	
150	159	8	100	64
		13	160	100
200	219	7	64	
		9	100	64
250	273	14	160	160
		8	64	
300	325	12	100	64
		18	160	160
350	377	10	64	
		13		64
400	426	15	100	
		10	40	
		12	64	40
		10	40	40
		13	64	64
		11	40	40
		15	64	64

註：輕微腐蝕介質包括：井水、河水、鹼液、溫度低于250°C的不含游离硫化氫及硫醇的含硫石油及其产品。

中腐蝕介質包括：未經穩定的直餉汽油、含硫醇的汽油，未經精制之液化气体等。

重腐蝕介質：溫度高于250°C的高硫石油及其产品。

用价廉的钢板代替价貴的管材（而其中大口径管尚需国外供应）节约了资金和外汇。

大规模的自制和使用有缝弯头为兄弟厂矿提供了一些经验。

（八）尚存的缺点

1. 纵向有两道焊口受力情况不好，又易受介质冲刷，並会发生电化腐蚀；

2. 手工焊接易发生缺陷，应加以研究能利用半自动焊接或自动焊接。

3. 12吋以上的弯头需要加热两次，設法改进操作，改进设备，做到一次加热。

（九）有缝弯头的质量标准

1. 弯头表面氧化皮不許过厚和呈现不均匀暴皮，不許有烈紋，繩褶，疤痕及超过允許厚度之刻痕；

2. 弯头之允許減薄量不超过設計壁厚的 $1/10$ ；

3. 有缝弯头壁厚超过 4 公厘者要鏟坡口，其尺寸如下：

当壁厚 \leq 5 公厘时，钝边 $S = 1 \pm 0.5$ 公厘；

当壁厚 $>$ 5 公厘 时，钝边 $S = 2 \pm 0.5$ 公厘；

坡口角度 $\alpha = 30^\circ \pm 2.5^\circ$ ；

4. 有缝弯头的縫縫焊接，当直径 $\varnothing 150$ 公厘以上（包括 150 公厘口径者），要两面焊接；不允許有未焊透現象；当直径在 150 公厘以下时可以单面焊接，



未鋸透程度允許為壁厚的5%;

5.彎頭水平放置時，兩端面的中心聯線也應是平行於水平面的。又兩端面的中心偏差允許如下：



\varnothing 2到4吋口徑允許1公厘；

\varnothing 5到8吋口徑允許2公厘；

\varnothing 10吋以上口徑允許3公厘；

6.有縫彎頭端面傾斜不大於2公厘；

7.有縫彎頭直徑的允許誤差；


\varnothing 400口徑允許 \pm 4公厘；

\varnothing 350至250口徑允許為 \pm 3.0至 \pm 2.5公厘；

\varnothing 200至125口徑允許為 \pm 2至 \pm 1.5公厘；

\varnothing 100至50口徑允許為直徑的1%；

8.橢圓度誤差不超過直徑的允許誤差；



9.有縫彎頭的里凹外凸不超過直徑的允許誤差，並應是一段長度不小于100公厘的平緩圓弧，用弧長不小于 $1/3$ 周長的樣板檢驗；

10.每批成品抽出2%做透視檢查，但不少于5個。如不合格，應再取10%做透視檢查；

11.透視後鑑別出的缺陷長度在縫縫全長的30%以內時，可用各別鏟去補鋸的方法加以修補；缺陷超過縫縫全長的30%時，應切開全部重鋸。

(十) 結束語

有縫彎頭的試制成功，是我廠全體職工在黨政領導下和