

# 重錘式機械重合閘的設計和實例

何 大 章 著

科學技術出版社

# 重錘式机械重合閘的 設計和实例

何大章著

科学技術出版社

## 內 容 提 要

本書敘述了：在 35 千伏以下的電力系統中廣泛使用重錘式  
機械重合閘的重要意義；改製各種不同類型斷路器而加裝重錘  
式機械重合閘的方法與實例；有關安裝、試驗及維護檢修的問  
題。

本書可供從事重錘式機械重合閘設計、施工、檢修的技術人  
員參考。

三

## 重錘式機械重合閘的設計和實例

著 者 何 大 章

\*

科 學 技 術 出 版 社 出 版

(上海建國西路 336 弄 1 号)

上 海 市 書 刊 出 版 經 营 業 許 可 證 出 079 號

中 科 藝 文 聯 合 厂 印 刷 新 华 書 店 上 海 发 行 所 总 零 售

\*

統一書號：15119·530

开本 787×1092 毫 1/32、印張 1.15/16、字數 36,000

1957年 7 月第 1 版

1957年 7 月第 1 次印刷 印数 1—1,400

定 价：(10) 0.30 元

## 序

遮断器的重合閘，在線路防雷工作中具有重要的作用。而人工傳動的遮断器使用重錘式机械重合閘，更具备了一系列的优点；我国各地根据苏联經驗，都在进行制作。目前情况是遮断器类型多，規格尚不統一，尤其是35千伏以下的电力系統更为显著，并且大部分是人工傳動的。根据这些特点，在裝置重錘式机械重合閘时，应按照常用的几类遮断器进行不同的改裝。这样做是比较簡單而且經濟的，并可在一般电气修配場所进行装配。作者任教重庆大学，擔任发电厂課，在科学研究工作中，同重庆電业局、云南電业局共同設計改制了三种不同类型的遮断器，裝上重錘式机械重合閘。通过实践，获得了点滴心得和經驗，願提出同設計重錘式机械重合閘的同志及施工中的技术人員、技师同志互相研究。在这几次設計中，得重庆電业局领导上的大力支持和党与行政的鼓励协助，并在具体工作中得到胡正礼、楊家祥、罗明开、吳健国及楊世襄等同志的合作，提供了宝贵的意见，在1955和1956年的重合閘运行中，又得到赵之廊、刘盛亞同志提供了不少运行經驗，作者一并表示衷心感謝；并願意接受各方面的建議和指教。

何大章于沙坪坝

1956.11.10.

# 目 录

## 序

<b>第一章 重锤式机械重合闸的用途</b>	1
第一节 重锤式机械重合闸的适用范围和效果	1
第二节 重锤式机械重合闸的经济价值和优点	1
<b>第二章 設計重锤式机械重合闸的要求</b>	3
第一节 人工传动遮断器的动作原理	3
第二节 設計重锤式机械重合闸的一般要求	5
<b>第三章 改裝仿苏式 ВМБ-10 型遮断器的設計</b>	6
第一节 仿苏式 ВМБ-10 型遮断器概述	6
第二节 仿苏式 ВМБ-10 型遮断器改装前的传动原理	6
第三节 設計 ВМБ-10 型遮断器的重锤式机械重合闸 需要改装部分和新增零件	10
第四节 ВМБ-10 型遮断器改装后的使用操作方法	16
第五节 改装 ВМБ-10 型遮断器的調整注意事項	19
<b>第四章 改裝瑞士制 Oerlikon 型遮断器的設計</b>	21
第一节 Oerlikon 型遮断器 规范	21
第二节 Oerlikon 型遮断器改制前的传动原理	21
第三节 設計 Oerlikon 型遮断器的重锤式机械重合闸需 要改装部 增零件	25
第四节 改制 Oerlikon 型遮断器的装配步骤和改制后 的使用操作方法	31
第五节 改制和装配 Oerlikon 型遮断器应注意的事項	36

<b>第五章 改裝英國制 GEC 型遮斷器的設計</b>	37
第一节 GEC 型遮斷器規範	37
第二节 GEC 型遮斷器改制前的傳動原理	37
第三节 GEC 型遮斷器改制的情況	41
第四节 GEC 型遮斷器改制后的使用操作方法	43
<b>第六章 有关重錘式机械重合閘的安裝、試驗及檢修維護問題</b>	49
第一节 安裝及試驗	49
第二节 檢修和維護	51
<b>第七章 結論</b>	53
第一节 設計加裝重錘式机械重合閘的可能性和經濟價值	53
第二节 設計和裝配上总的注意事項	53
<b>附录</b>	55
一 封限裝置	55
二 參考文獻	56

# 第一章 重锤式机械重合闸的用途

## 第一节 重锤式机械重合闸的适用范围和效果

电力系统的架空线路，遭受雷云放电或树枝接触所造成的瞬间短路是很多的，尤其是35千伏以下的线路，当绝缘程度不够高时，闪络的情况更易发生。在我国南部有时也遭到大海鸟的短路。在北方，每逢鸟类筑巢时，也时常引起线路的短接，这类故障，据苏联运行经验证明，当线路上电压去掉后，短路处的绝缘常常会自行恢复（如闪络终了或树枝、飞鸟被电弧很快烧毁而跌落）。如果能将很快恢复绝缘的线路重行接通，就会大大提高供电的可靠性。据苏联的统计，每组重合闸装置平均每年可消除半次至一次事故；高压架空线路自动重合成功的达到65～90%。又据1949年的统计，成功动作的占动作总次数的69.3%。我国“人民电业”杂志曾发表过1954年重合闸成功动作的占动作总次数的61%。在1955年“人民电业”杂志第19期中刊载的电业设计管理局技术处所整理的苏联专家建议中曾指出：“在中国尽早制出重锤式传动装置，并广泛在35千伏以下的系统中应用，这对电力事业发展是具有重大意义的”，再一次说明了重锤式机械重合闸的重要性。

## 第二节 重锤式机械重合闸的经济价值和优点

根据电力部门颁布的指令及资料和作者设计重锤式机械重

合閘的經驗，認為這種裝置具有下列經濟價值和优点。

(1) 35千伏以下的線路(主電路干線除外)，根據電力工業部頒布的節約控制電纜指令，應採用在配電間隔小間前直接控制。這樣，既可節約用于控制電纜的有色金屬，又可節省控制室的地盤和投資。如果這類線路廣泛採用人工傳動，加裝重錘式機械重合閘的遮斷器，對上項措施更便於貫徹執行。

(2) 35千伏以下的變電站如果採用人工傳動加裝重錘式機械重合閘的遮斷器，可以省去合閘和重合閘用的重型蓄電池組及其充電、維護設備。

(3) 當採用重錘式機械重合閘時，在事故情況下，同時重合的線路數目不受任何限制。但當遮斷器採用電磁傳動裝置時，同時重合的線路數目，將決定於蓄電池組可能同時供給的“短時放電”電流。而在一般設有自動投入設備的電站中，蓄電池組雖也作合閘電源之用，但在選擇蓄電池組型號時，是只按一至二個最大的遮斷器的合閘電流來計算的。

(4) 當製造廠設計35千伏以下輕型遮斷器的傳動裝置時，可以大量採用人工傳動的類型而帶有重錘式重合閘的機構，少採用電磁式傳動裝置，而後者僅供給特別需要距離控制的地方。這樣可節省很多合閘線圈的銅線和一部分機械。

(5) 人工傳動的遮斷器上裝置重錘式機械重合閘後，在正常操作下，可利用重錘進行合閘。操作人員只需克服錘靜止時的重量或撥動鎖鉤即可。這樣便大大改善了操作條件，減輕了操作人員的勞動強度，使他們能更好地去管理和監察電站。

重錘式機械重合閘，主要是靠錘產生的加速力矩來完成合閘的。合閘力矩的大小與錘下落的距離有關。所以，適當地改變杠杆的長度或輪盤的半徑，即可獲得足夠的力矩而不需要過

分增大錘的重量。作者曾改制过三种类型遮断器的傳动裝置，加裝上重錘式机械重合閘，包括 10 千伏仿苏式 ВМВ-10 型、13.2 千伏英國制 G E C 型及 22.0 千伏瑞士制 Oerlikon 型，錘重 15 ~ 20 公斤左右，相当于合閘力量的三分之一。所以操作錘比較人工直接进行合閘要省力些。

(6) 重錘式机械重合閘裝置的优点是設備費少，繼電保護簡單，檢修維护容易。

目前，苏联的 УГП-51 型重錘式傳动裝置，已广泛应用于苏联 35 千伏以下的一般遮断器上。但由于它的構造比較复杂，还不能完全适用于我国現有的各种类型的遮断器上。因此，我国应結合各地变电站及工矿企业设备中的具体情况，在原有的遮断器上加裝重錘式机械重合閘機構。对于这种裝置的構造也應力求簡單，以便一般电气修配場都能制作。作者所設計的三种类型重錘式机械重合閘機構，都是在电气修配場里制作的。实际上只要根据具体情况和改制的原則，任何人工傳动的遮断器都可以在原有的基础上經濟地加裝重錘式机械重合閘機構。

## 第二章 設計重錘式机械重合閘的要求

### 第一节 人工傳动遮断器的动作原理

一般人工傳动的遮断器是靠手柄或輪盤的轉动进行合閘或掉閘的。它們都具有能自由脫扣的傳动裝置，可借二次綫圈直接或間接地使它脫扣掉閘。普通是在脫扣片下的邊相上裝有过电流綫圈，中相上裝有欠压綫圈，可以直接在綫圈处进行調整或配合繼电器根据需要整定在适当的数值上。这类遮断器的动作

如图 1 所示。

图 1 (a) 表示在准备合闸时将手柄 5 向下拉动，使活动铰链 2 位于轴 1 至轴 3 的直线下少许，铰链 2 具有特殊结构，使∠123 暂时固定。这一步骤在人工传动的遮断器上称做搭扣。




图 1

图 1 (c) 表示在进行合闸时将手柄 5 向上推动，则轴 3 依照反时针方向旋转并移向前面，使遮断器触头接通。由于手柄 5 和轴 3 相互转动的结果，轴 1、3、4、停在一直线上。此时遮断器触头弹簧已被压紧，虽储蓄有反抗力，企图掉闸，但被固定轴 4 抵住，不能实现。

图 1 (d) 表示当遮断器合闸后或合闸过程中触头刚接通的瞬间，电力网络中有短路存在时的情况。这时，脱扣铁芯动作上升，顶起活动铰链 2，使它向上移动，不停在轴 1 和轴 3 的直线上。随后，弹簧的反抗力将触头分开，但手柄 5 并不需要动作。利用这样的结构，具有两个优点。第一是手柄在合闸位置，并不妨碍触头自由脱扣和掉闸，以免遇到永久性故障时遮断器不能立即脱扣，因而引起越级掉闸。同时，不会使弹簧的反抗力经由手柄而作用于操作人员手上。第二是遮断器在掉闸时，随着触头运动的机件减少，可使遮断器触头分开迅速，有利于灭弧。

图 1 (e) 表示遮断器已合闸而需要人工掉闸时的情况。将手柄 5 向下拉动，使轴 3 依照顺时针方向旋转，不再停于轴 1 和

軸 4 的直線上。此时，彈簧的反抗力使触头分开。另一种办法是用手直接頂起脫扣鐵芯使遮断器掉閘，与图 1 (B)相同。但是这种办法只适用于遮断器在合閘后手柄拉不动，而脫扣鐵芯却是操作人員可以用手接触到的。

## 第二节 設計重錘式機械重合閘的一般要求

根据上述人工傳动遮断器的动作原理，在加裝重錘式機械重合閘时应滿足下列各項要求。

- (1) 在加裝重錘式機械重合閘后，仍然要具有上述人工傳动裝置的特点。
- (2) 当事故掉閘，脫扣鐵芯动作上升后，須增添一簡單裝置，使手柄或傳动机構能迅速轉移至准备合閘位置，或在正常合閘完成后，預先作好此項准备。
- (3) 必須保証准备合閘可靠地实现后，才借重錘进行重合。
- (4) 因为第一次重合成功的可能性最大，所以对于重錘式機械重合閘來說，采取重合一次最为有利。为了这样，在重合失敗后，不应再动作。
- (5) 人工掉閘应自动防止重合。
- (6) 重合閘在任何运行情况下，要容易备妥和容易解除。
- (7) 重合成功的指示与正常合閘的指示，应有区别。
- (8) 从脫扣綫圈接通电流起，經掉閘过程至重合完毕的总時間，应在 1 秒以內。保証对用户电动机轉速无显著影响。
- (9) 便于正常操作和利用重錘合閘。

## 第三章 改裝仿蘇式 ВМБ-10 型遮斷器的設計

### 第一节 仿蘇式 ВМБ-10 型遮斷器概述

这类遮断器由沈阳高压开关厂出品的和第一机械工业部出品的较多。构造基本上相同，都是成套型的。上半部正面是继电器和测量仪表，内部是母线、电流互感器及断路器。下半部正面是传动装置和它的手柄，内部是遮断器本体。作者在这类遮断器上曾设计加装重锤式机械重合闸。在重庆装有这类遮断器的变电站中，已广泛得到采用。运行结果，证明动作正常，能符合要求。兹将苏联制造的这类遮断器的技术数据及价格列表如下，以供参考。

类 型	标称电压，千伏	最大容许电流，安培	五秒热稳定电流，安培	容许切断电流，千安，在下列电压（千伏）下		容许切断功率，兆伏安，在下列电压（千伏）下		传动装置型式：格	遮断器本身价格，盧布
				6	10	6	10		
ВМБ-10	6~10	200	25	10.0	9.7	5.8	100	100	ПРА,
		400	25	10.0	9.7	5.8	100	100	260;
		600	25	10.0	9.7	5.8	100	100	ПС-10
		1,000	25	10.0	9.7	5.8	100	100	560

注： ПС-10 系电磁传动装置

### 第二节 仿蘇式 ВМБ-10 型遮斷器改裝前的傳動原理

这类遮断器配合 ПРА 型传动装置使用的情况见图 2。图中仅表示出传动装置的主要部分。I 是手柄，II 是传动套筒，III 是自由脱扣机构。自由脱扣机构中央是轴套 IV 和主轴 V。

运用时, 手柄 I 套在傳動套筒 II 上, 被二圓柱形接合鍵固定。傳動套筒 II 上的两个指尖, 分別卡入自由脫扣機構 III 面板 1 的上下缺口內。自由脫扣機構 III 由面板 1 和曲片 2、3、4 和欠壓脫扣片 5、鎖門 6 及一個小彈簧、兩個組合螺絲構成, 參閱圖 3 (a)。在曲片 2、3 間組成上搭扣, 在曲片 2、4 間組成下搭扣。曲片 4 和曲片 2 抱扣着軸套 IV 上的大、小翼。軸套 IV 經過長方形鍵和主軸 V 緊密接合。






图 2 BM-10 型遮断器 ПРА 傳動裝置的主要部分

(1) 准备合闸 [參閱圖 2]: 將傳動裝置的主要部分 I、II、III、IV、V 依次裝妥, 并注意圖 3 (a)。事先, 遮断器是掉閘的。

軸套 IV 和主軸 V 已停在反時針方向旋轉的終點，不能再依照反時針方向活動。所在位置是大翼在左方小翼在右方。



(a)



(b)

圖 3 自由脱扣机构 III (取去面板 1 后) 改裝前後情況相同

(a) 合閘完成位置; (b) 開閘後準備合閘

進行準備合閘時，將手柄 I 依照反時針方向旋轉約  $130^\circ$ 。套在它里面的傳動套筒 II 及自由脫扣機構 III 都依照反時針方向旋轉。當曲片 2 內側的尖角受軸套 IV 上小翼的反作用力推動時，使上搭扣立刻搭合。當曲片 4 內側的凸邊受軸套 IV 上大翼的反作用力推動時，下搭扣相繼搭合。至此，準備合閘完成。

(2) 合閘 [參閱圖 3 (a) 和 (b)]: 當準備合閘完成後，將手柄 I 依照順時針方向旋轉，傳動套筒 II 和自由脫扣機構 III 便同時依照順時針方向旋轉。轉動剛開始後，軸套 IV 上的大翼即落入曲片 4 內側的凹口中而被扣牢。手柄 I 繼續依照順時針方向旋轉時，自由脫扣機構 III 的各零件間便無相對運動，遂驅使大翼聯同軸套 IV 和主軸 V 都依照順時針方向旋轉，直至曲片 4 外側被鎖門 6 擋住為止。鎖門 6 是具有彈簧的，先讓開曲片 4 然後又擋住它。這時遮斷器的觸頭由於主軸 V 的轉動而完成合閘。

(3) 事故掉閘 [參閱圖 3 (6)]: 在自由脫扣機構 III 的正下方裝有脫扣鐵芯。發生事故時，鐵芯動作上升，恰好頂着曲片 3 的尾端；曲片 3 受力後繞右面組合螺絲旋轉，使上搭扣滑開。曲片 2 受小彈簧拉力作用繞左面組合螺絲旋轉，使下搭扣張開。曲片 4 的尾端立即滑入曲片 2 下面的空出部分；曲片 4 內側的凹口同時放開大翼。於是軸套 IV 和主軸 V 得以依照反時針方向旋轉，遮斷器觸頭分離，直至終了位置掉閘即完成。

在掉閘過程中，自由脫扣機構 III 的各零件間有相對運動。但整個自由脫扣機構 III 幾不作反時針方向旋轉。

(4) 人工掉閘 [參閱圖 2 中自由脫扣機構 III]: 如果在合閘完成後將手柄 I 依照反時針方向旋轉少許，此時傳動套筒 II 的大、小指尖均可在自由脫扣機構 III 面板 1 的上、下缺口內活動少許。但當小指尖存在時，它伸入下缺口較深處，能撥動曲片 3 的短尾端（見圖 2 中自由脫扣機構 III 上的陰影小圓圈）。曲片 3 的尾端向上動作後，其他情況和在事故掉閘時一樣。於是遮斷器的觸頭分開，掉閘完成。

改裝前的傳動裝置外形，見圖 4。




图 4 改装前装置的外部图(合闸在进行中,顺时针转)




### 第三节 設計 ВМБ-10 型遮斷器的重錘式機械重合閘需要改裝部分和新增零件

改裝部分和新增零件，都要滿足重錘式機械重合閘的各項要求，并應盡量利用原有設備和空間；同時操作力求方便，制作要比較容易。茲分述如下。



改裝部分：

(1) 參閱圖 2，取下自由脫扣機構 III 上的面板 1，用小圓盤（見圖 5 中零件 1）代替。當換上小圓盤後，須將固定小圓盤的組合螺絲杆端高出螺帽的部分鏟平，以免將來裝上傳動套筒 II 時，與螺絲杆端發生摩擦。

(2) 參閱圖 2，將手柄 I 端上切去 5 毫米，鏟平。再參閱圖 6，用扁鐵制輪輻。將手柄 I 裝在特制的大半圓輪盤上（如果改制兩個以上的遮斷器時，可先車制一個整輪盤，然後鋸開，便成為兩個半圓輪盤，可供改制兩個遮斷器之用。）



零件2



零件3

图5 新增零件图