


全民办铀矿丛书

全民办铀矿

基 础



科学普及出版社

一、原子能和铀矿

在社会主义建設全面大跃进中，在伟大苏联的援助下，我国第一座原子反应堆已在1958年6月間建成并开始运转，迴旋加速器也在这期間之前建成。反应堆是目前利用原子核内部能量的主要形式。它放出的热能可以用来發电，可以用来开动輪船、火車和飞机。利用反应堆还可以制造放射性同位素和进行科学的研究工作。原子能工业的發展，是衡量一个国家科学技术水平的标准。我国开始有了自己的原子能事业，全国人民都为这一項新的重大成就欢欣鼓舞。

原子能工业所用的燃料是铀。原子能的利用和铀矿究竟是怎么个关系呢，我們不妨扯远一点。在1896年的时候，法国有个叫作貝克勒尔的物理学家，他發現了一个奇怪的現象：鈾的化合物可以使包在黑紙里面的照像底片感光。这个事实，說明了鈾元素不管外邊的环境怎么样，它能自發地放射出許多穿透能力强、肉眼又看不見的射線，这就是天然放射現象。这种放射性質就叫天然放射性。自然界中有90多种元素，其中凡是具有这种放射性的，我們都叫它放射性元素。当时，人們虽然已經預測到将来利用原子核能的可能性，但还没有人知道取得这种原子能的方法。直到二十多年前，才有人發現用一种叫作中子的質点，去冲击鈾的原子核，使鈾核分裂放出大量的能量，同时也放出几个中子，而这些中子又会引起新的分裂，形成了鏈式反应。从此人类就掌握了取得原子核的能量的方法，并进一步把它設法利用到各个部門中去。

从人类掌握原子能的这一天起，人們已經进入了一个新

的时代——原子能时代。我們知道，鈾在国民经济中，价值很高，如用于原子能发电，1公斤鈾可以代替2,500吨的好煤，如用来开山挖湖，1公斤鈾的爆炸能力，就相当于25万人一天的劳动。現在在許多国家里已經开始应用原子能来为人民服务，特別應該提出的是苏联建成了第一个原子能發电站，第一艘原子能破冰船列寧号也在1957年下水。現在，苏联許多部門中都展开了原子能的和平利用。我国第一座原子反应堆建成后，它已經被利用来进行各种科学的研究。可以想像到，原子能的和平利用，在不久的将来，将会普遍地推广到我們日常生活中去。

目前，原子能是从放射性元素中取得的。自然界中虽有很多种放射性元素，但現在能够大量利用作动力的只是鈾，而鈾又是从一种叫作鈾矿石的原子能原料中提炼出来的。由此可見，鈾和原子能工业的关系是多么的密切。

我們要在十五年，或者更短的时间內，赶上和超过英國。那么在原子能事业上，自然也不例外。要發展原子能事业就得有足够的鈾矿，因此就需要貫徹中央工业和地方工业同时并举，大中小企业同时并举的精神，全民办鈾矿。这样，才能使我国的鈾矿工业遍地开花，才能急起直追，在短期内迎头赶上世界上最先进的国家，从而把我們的祖国建設得更繁荣，更富强。

二、怎样認識鈾矿

我們已經知道了鈾对今后人类社会發展的重要性，在我們祖國也应大規模地寻找鈾矿資源，那么問題就来了，鈾矿是个什么样子的？它是怎样生成的？怎样找它？找到它以后，怎样才能把它变成金屬鈾？特別是小型冶炼的問題，想

来更是大家关心的事情。这些問題，这本小冊都要說到。

(一)、鈾矿物的样子

在自然界有一些元素像金、銀、銅、鐵等都可以单独存在，也就是呈自然元素状态存在。但是，鈾就不同了，它是和其它元素結合在一起形成自然化合物——矿物。在鈾的自然化合物中也沒有硫化物、鹵化物、硝酸盐、鎢酸盐、錫酸盐、氯酸盐等。

經過許多年來很多人的研究，現在已經發現在自然界有2,000多種矿物，其中鈾矿物就占150多种，而且新的鈾矿物还在不断地被發現。

鈾矿物可分为原生鈾矿物和次生鈾矿物。

1、原生鈾矿物

我們知道在地下深处有一种叫岩漿的东西，它是由气体和液体組成的。当周围环境改变时，它們就可以生成各式各样的矿物。这样生成的矿物，我們就叫它們是原生矿物。

最重要的原生鈾矿有晶質鈾矿和非晶質鈾矿。

晶質鈾矿常常是黑色的，这种黑色有些像修馬路用的瀝青的黑色；在晶質鈾矿破碎面上所反射出来的光，也像瀝青所反射出来的光一样，因此它有瀝青光澤。这种矿物还有一个特点，有时外形比較規則，有立方形的，也有八面体形的。可是在大多數情况下，看不到好的形状，只能看到它們在其它岩石里呈粒状或塊状分散地生长着。它的比重很大，也不透明。

非晶質鈾矿也是瀝青黑色的，也有瀝青光澤。不过有时稍带淺棕或淡綠的色彩。它的外形除了呈塊状以外，有的像許多小球堆在一起似的——胶状（見圖1、2、3）。这一点就

是这种矿物的最大特征。它的比重也很大，与晶质铀矿差不多。

2. 次生铀矿物

什么是次生铀矿物，一句话，就是在地表生成的铀矿物。大家知道，地表的温度、压力较之地下深处低得多，但氧气却十分充足。由于地表环境与地下深处环境大不相同，那末这两处生成的铀矿物就有很大不同。第一、原生铀矿物一般说来化学成分是复杂得多，次生铀矿物的化学成分就比较简单；第二、原生铀矿物大部分不含水，次生铀矿物大部分含水，而且含的水也多；第三、原生铀矿物多半是暗色的，而次生铀矿物绝大部分是美丽而鲜艳的黄色、绿色。

次生铀矿物包括许多种铀矿物，花样比原生铀矿物多得多。最重要的次生铀矿物，像铀黑、钙铀云母、铜铀云母、钾钒铀矿和矽钙铀矿等。

铀黑，从外表看来像是烟囱里的烟灰，很松散。颜色有黑色的、浅黑色的，也有灰色和浅绿灰色的。这种矿物往往是原生铀矿物变化而来的。我们在野外找矿，要随时注意岩石的表面和裂隙里有没有像这样的物质。要是发现了它就有可能找到原生铀矿，所以它是一个很重要的找矿标志。不仅如此，有时铀黑本身还能形成可以开采的工业矿体。

钙铀云母、铜铀云母和钾钒铀矿，都可叫作铀云母，这是因为它们的外表形状很像云母，一片一片的。不过钾钒铀矿的片状就不如铜铀云母、钙铀云母那样明显。钙铀云母大多是淡黄绿色，很少是灰黄色或淡绿色的。铜铀云母则多半是葱绿色。而钾钒铀矿的颜色就不像它们那样的鲜艳，是稻草黄色。用一种专门仪器（紫外光灯）在黑暗中照射这三种矿物时，钙铀云母是强淡黄绿色，钾钒铀矿是弱淡黄绿色，

銅鈾云母不發光。這三种矿物是比较重要的鈾矿物，它們有时可以形成工业矿体，同时也是很好的找矿标志。現在世界上有不少的鈾矿就是根据它們找到的。

矽鈣鈾矿的颜色和鉀钒鈾矿一样，用肉眼是分不清楚的，必須用其它的方法才能辨别出来。它也可以形成工业矿体，也是很好的找矿标志（見圖4）。

上面講的鈾矿物是指在它們的化学成分中鈾是主要成分之一。除此之外，还有一类叫含鈾矿物的，这种矿物含鈾量不多，也很不固定。另有一些含鈾矿物不但含鈾少，含鈾不固定，而且鈾与矿物并沒有密切联系，鈾只不过呈杂质状态掺杂在矿物中。这些矿物一般对提取鈾來說，只能作为副产品順便开采，少数也可作为重要的找矿标志。

还必須提到一点，如果想要精确地鑒定鈾矿物，不能单憑肉眼办事，还必須运用一些仪器和通过一些方法，如显微鏡、化学分析、光譜分析等方法。因为鈾矿物有放射性，所以也有几种特殊的鑒定方法：放射性測量法、放射性照像法、螢光分析法等。

放射性測量法，是用一种专门仪器（辐射仪）測量矿物或岩石有沒有放射性，含量有多少，是鈾还是鉀。不过一般鑒定矿物只要知道有沒有放射性，放射性强还是弱，就足够了。

放射性照像法，是将一塊磨光的矿石与一塊照像胶片（最好是用X光胶片）合在一起，放在黑暗处，經過几小时至几天的时间，使胶片感光并冲洗后，就可看出有沒有放射性和放射性物質的分布，也可以大致估計鈾是呈矿物状态，还是呈其它状态存在等（見圖5、6）。

螢光分析，是用紫外光灯照射矿物。有的鈾矿物能發出各式各样顏色的光，根据發光顏色的强度，就可以帮助鑒定

矿物。

(二) 鉻矿床的生成情况

这里首先碰到一个問題，什么是矿床。简单來說，就是在地下或地表都在不断地进行着各式各样的地質作用，这些地質作用的結果，常常生成各种矿物和矿物堆积体。如果这样的矿物堆积体无论在質的方面或是量的方面都可以进行开采利用的話，我們就叫作矿床。大多数元素有自己的矿床，若含鉻多的就是鉻矿床。

大家都知道，从地球表面向下温度逐渐增高，压力也愈来愈大；到了很深的地方，那里就没有岩石和土壤了，而是一些各式各样元素組成的、温度很高的、粘度很大的流体（岩漿）了。当地球表面岩石一旦破裂，产生了很深的裂縫时，下面高温高压的岩漿就会乘隙鑽到这些岩石縫里，或岩石窿起的地方。当岩漿到了这些地方时，由于温度、压力的下降，岩漿固結，变成了固体，同时还剩下了一些残漿。当含有大量鉻的残漿鑽进了周围的裂隙里，就可能形成淺白色粗大顆粒鉻矿的結鉻，这叫做鉻的伟晶岩矿床。但是，鉻在里面一般都呈一些零零散散的小矿体，經濟价值不大，通常都在开采其它矿产时作为副产品来提取鉻。

如果残漿鑽到裂縫后，压力不大时，残漿还可以繼續流入周围的裂縫里。随着温度的下降，岩漿残液又会分出来大量的气体和液体。这时伟晶岩矿床不發育了，甚至完全沒有伟晶岩。但是，分出来的高温高压的含鉻的气体、热液到了合适的裂隙里，到了它所喜欢的岩石里，和岩石起化学作用，就可能形成新的鉻矿，这叫做含鉻的接触交代矿床。可惜，这种矿床对提取鉻來說前途是不大的。但是，我們也应当注

意到，在澳大利亚已經發現了这样一个巨大的鈾矿床。

随着温度再下降，气液混合体就会完全变成液体，这时热液如流入一定的裂縫，又适宜的岩石里时，就可能形成热液鈾矿床。对于开采鈾來說，这是一种重要的矿床类型，特別是中低温生成的热液鈾矿床經濟价值更大。

热液鈾矿床可以单独存在，但也常常和其它矿物，如銅、鐵、鉛、鋅、鉬等在一起。所以对其它金属矿床也要注意，看有沒有鈾存在。

上面三种矿床总称为内生矿床。

在地表上的岩石受到外界条件的变化影响，岩石本身也在不断地变化着。如白天与黑夜、春夏秋冬四季的更换，使得岩石总是处于收縮与膨胀状态。再加上風吹雨淋，水流的冲洗，生物的活动，氧气的作用，水的溶解，岩石也就逐渐地破碎和溶解。

鈾溶于水中并被带到其它的岩石裂縫里，沉淀下来，就可形成經濟价值不大的淋滤矿床。如水将矿体上部的鈾不是带到别的地方，而是带到下面，并重新沉淀下来，那末矿体上部也可以生成一些新的鈾矿物。这样的矿床就叫氧化带鈾矿床。这种矿床經濟价值不大，一般都在开采下部矿体时順便开采，但是这种氧化带鈾矿床因生成了黃黃綠綠的次生鈾矿物，所以很容易被人們發現，从而有可能引导我們找到它下面的矿体。淋滤 鈾矿床和氧化带鈾矿床都叫作風化鈾矿床。

从另一方面我們也可以想像得到，水也可以把鈾带到河流、湖泊与海洋中，与泥土、砂子、礫石及其它沉积物一起沉积下来，生成沉积鈾矿床。

沉积鈾矿床，也是鈾的重要来源，特別是由于河流与湖

由沉积形成的铀矿床更为重要。这种矿床多半单独存在，但有时也和其它矿生在一起，如与磷矿、煤矿在一起。

上面所讲的风化矿床和沉积矿床，地质学家们都叫它们为外生矿床。

除了内生与外生矿床外，还有一种变质成因的铀矿床。这是原来含量较低而且分散在岩石中的铀，经过周围环境的改变（温度、压力增高），集中起来形成的矿床。这种矿床数量不多，但有的经济价值非常巨大。

我们应当知道铀矿并不难找，因为地表上往往可以看到黄黄绿绿的次生铀矿物，根据它就可能在周围或它的下面找到铀矿床。不要忘记，铀矿还有一个独特的性质，那就是放射性。所以我们制作了许多专门测量放射性的仪器，可以把这些仪器放在飞机上、汽车上，也可以由人带着，如果经过的地方有铀矿的话，仪器就会告诉你。

但是也应当注意还有不利的地方，铀很易溶解，矿床露出地表后铀往往溶在水中，被带到下面或其它地方。正因为有一些铀被水带走，矿体上面的铀就少了，放射性强度随着减弱，但下面可能是一个大矿体。这种情况，我们也要注意到。

铀矿床分布很广，但大型矿床还是不多的，大多是中小型的。因此，党号召全国人民一起动手，大家都来找铀矿，把成千上万的中小型矿床的铀堆积在一起，这将使我们祖国成为最富有铀矿资源的国家。

三、利用放射性物理探矿法找铀矿

根据我国的地质情况，我国的铀矿资源和其他金属矿一样，也是非常丰富的。上面讲到：铀是一种分散元素，特点

是分布較广，到处都有，但不集中，不像銅、鐵、鋅那样集中，很容易發現；通常用肉眼不容易看出来那里有鈾矿。因此寻找鈾矿比寻找其他矿产要困难一些。那么我們用什么方法才能找到鈾矿呢？目前世界各国寻找鈾矿的方法，除了根据地質构造和其他的地質現象之外，主要是用放射性物理探矿的方法来寻找鈾矿。

什么是放射性物理探矿方法？这也是物理探矿方法的一种。它和一般物理探矿方法的区别，只是专门利用放射性矿物本身的放射性質，来寻找放射性矿床罢了。

元素的放射性，是通过三种不同性質的放射綫向外放射能量。这三种射綫就是阿尔法 (α) 射綫（又叫甲种射綫），貝塔 (β) 射綫（又叫乙种射綫）和伽瑪 (γ) 射綫（又叫丙种射綫）。

放射性物理探矿方法，在普查鈾矿当中应用最广。根据地質地形条件和使用仪器的不同，在放射性物理探矿方法当中，又有許多种方法。寻找鈾矿常用的方法有徒步伽瑪測量，汽車伽瑪測量，航空伽瑪測量，伽瑪测井，和射气測量等方法。

除了射气測量方法之外，其余的方法都是利用放射性伽瑪射綫来探测矿体。这主要因为伽瑪射綫的穿透能力大（比X光的穿透能力还要大）。这种伽瑪射綫，在复土中一般的探测深度是1—2公尺，在空气中探测高度为100—200公尺。因此在野外复土厚度不超过1—2公尺的情况下，都可以用这种专门的探测放射性仪器来寻找矿体。目前在野外常用的仪器有以下几种：

(1) 野外伽瑪辐射仪，共有两种型式，一种是万能辐射仪 (УР—4М) (見圖7)，另一种是野外伽瑪辐射仪 (ПГР)。这两种仪器都是徒步伽瑪測量工作中应用最广的仪

器，都带有耳机和手提式的探管，便于普查鉻矿时携带，操作也很简单（詳細的工作原理和具体操作方法可參看仪器的說明書）。現在我國內已大量生产。

(2) 野外袖珍伽瑪辐射仪（見圖8），这种仪器比上面那两种仪器更简单更輕便，体积和烟灰盒大小差不多，带有很小的一个耳机，在野外工作时可以把仪器装到衣袋里，再把耳机插到耳朵里，就可以进行找矿。因为使用方法非常簡單，所以不論大人、小学生都可以利用它来找鉻矿。这种仪器是我國自己設計、自己制造的，現在正在大量生产。

(3) 野外閃爍伽瑪辐射仪，現在只有一种型式（СГ—42），它的构造和上述两种仪器不同。这种仪器灵敏度很高，稍微有点放射性，它就可以測量出来。

(4) 除了以上所談到的那些携带輕便、构造简单的仪器以外，还有用来测鑽孔的輕型测井仪（КРЛ）和重型测井仪（КРТ）两种伽瑪测井仪，此外还有專門装在汽車上用的汽車伽瑪測量仪(СГ—14)和航空伽瑪測量仪(АСГМ—25型)。这些仪器构造比較复杂，必須經過訓練才会使用。它们都是伽瑪测井、汽車伽瑪測量、航空伽瑪測量工作中不可缺少的主要仪器。

(5) 射气測量仪器。这种仪器和野外伽瑪辐射仪的結構、工作原理都完全不同。它不是測量放射性矿物的伽瑪射線，而是測量放射性元素中所衰变出来的放射性气体氡气的放射性强度。現在野外所使用的射气仪都是爱斯格（СГ—11）型的（見圖9）。这种仪器國內現在也在大量生产。

以上就是寻找鉻矿常用的一些主要仪器。

現在，我們再来談一談在野外怎样去找放射性矿床。一般在地質构造复杂、岩石露头較多的地区，或复土厚度不超过

1—2公尺的地区，可利用徒步伽瑪測量方法找矿。这种方法的特点是，只要一个人就可以进行找矿，十一个八个人或更多一些人也可以組成队进行找矿。具体作法就是每人携带一部野外伽瑪辐射仪，仪器的耳机子戴在头上，右手拿着仪器的探管，打开仪器的开关，調好电压，然后沿着一定的路綫，就像我們平常走路一样慢慢前进；行进时，右手拿的探管离地面不能太高，应当距离地面不大于15—20公分，同时要一边走一边将探管左右摆动，耳朵不断注意听着耳机子里面的声音。如發覺耳机里面的声音响得很厉害，就应当暫時停止前进，用探管仔細寻找声音最响的地点（如圖15所示）。找到声音最响的地点之后，可在那个地点的岩石或表土上，取一公斤左右样品送到有关部门，去进行研究，看是不是鉛矿。如果我們身上带着袖珍式的伽瑪辐射仪的时候，不論到山上植树砍柴或者去修水庫挖渠，遇到岩石露头和带有顏色的表土时都应当把袖珍式辐射仪放到岩石露头和表土上測量测量放射性强度，听听耳机子里面的声音响得厉害不厉害；在沒有矿的表土和岩石上，每一两秒鐘只能听到塔塔的一两个音响；遇到有矿的时候，就能听到塔塔塔……連續不断的音响。这时候就应当把音响很厉害的岩石或表土取下来，送到有关部门。

正規的找矿工作，还必須按着一定比例尺的地形圖来布置测綫（即測量路綫）。测綫与测綫之間的距离都要有一定的規定。如我們要作十万分之一比例尺的普查找矿时，测綫之間的距离就是1公里，也就是每隔1公里布置一条测綫，作两万五千分之一比例尺的普查找矿工作时，就是每隔250公尺布置一条测綫。同时在每条测綫上每隔一定的距离测讀一个点，然后把强度值記在一个小本上，到家之后再把小本上

所記錄下来的每點放射強度值，畫到方格紙上做成放射性曲線圖，根據這個曲線圖就可以知道這個地區的放射性強度情況。這種方法主要目的是為了尋找放射性的異常點，有了異常點才有發現礦床的可能。什麼是異常點呢？放射性強度比周圍地方的放射性強度高出一倍以上的地方，就叫做異常點。以上我們所談的就是徒步伽瑪測量方法。

找到了異常點以後，並且也確定了是鈾的異常時，那麼下一步就要進行揭露工作。通常我們看到的異常點，常常是連續的條帶。因此揭露工作就需要橫切這個條帶挖一些探槽、探井，確定異常的範圍大小，看看深部的放射強度是否增加；如果挖掉浮土以後，就沒有了異常，這說明下部情況是不好的，這樣就應該停止揭露工作。假如一切都很順利，深部強度增高，我們還可以打幾個鑽孔，幫助我們了解放射性異常在深部延伸的情況。有了這些工作，就可以對這個異常點進行評價，確定是否值得進一步勘探。

要想了解地下深處的放射性強度，以便尋找深部鈾的礦床，伽瑪測井方法就有非常重要的意義。伽瑪測井就是用前面所談到的伽瑪測井儀的探管在鑽孔中進行放射性測量。首先把探管放到鑽孔底部（必須特別注意的是當探管達到井底時，要馬上提升半公尺，以防卡住探管），然後再慢慢向上提升探管進行測量。在沒有放射性的岩層中，每隔一公尺稍停一下（約30秒），測量一次放射性強度。當遇到岩層中有放射性時，就應當每隔0.2—0.5公尺測量一次放射性，把整個鑽孔由底下到上面全部測完之後，再用方格紙把所測量記錄下來的數值，繪成伽瑪測井曲線圖（具體畫法可參考伽瑪測井的專門書籍）。若在鑽孔所穿過的岩層中有放射性的礦層存在時，在伽瑪測井曲線上，就會有像駱駝背那樣的形狀出

現。伽瑪測井曲線圖上發現有駱駝背形狀的曲線，就是我們所說的異常出現了，這也就標誌着在所測量的鑽孔中有放射性礦層。在我國為了尋找石油、煤田、各種金屬礦以及修建水庫、橋梁、發電站等所打的很多鑽孔，過去都沒有進行過放射性伽瑪測井，不知漏掉了多少有價值的鈾礦床，這對國家來說是一種莫大的損失。所以今后各地凡是有打鑽的地方，那些鑽孔都應當進行放射性伽瑪測井。這樣做既能節省國家的投資，又能給國家找到巨大的財富鈾礦資源。

至於汽車伽瑪測量和航空伽瑪測量，在工作方法上和在測量技術上都比較複雜一些，但是它的生產效率確是相當高的，在很短的時間里就能測量很大面積，同時又不用拿着儀器一點一點的在地面上去測量，只是把汽車伽瑪測量儀和航空伽瑪測量儀裝在嘎斯69型的小吉普車上和安—2型的小飛機上（安—2型小飛機就是我們常常看見的滅蝗蟲、噴撒化學肥料的那種小型雙翼的飛機），沿着公路或平原以每小時15公里的速度進行汽車測量和在40—60公尺高的天空中進行飛機測量。汽車和航空伽瑪測量儀都是自動記錄放射性強度的。當把一條很長公路和航線測量成了之後，就可以在專門的記錄綫帶上看到彎弯曲曲的曲線。這些曲線就是伽瑪測量的結果。我們根據這些曲線就可以知道那裡有礦，那裡沒有礦。汽車伽瑪測量和航空伽瑪測量方法不是任何地方都可以作這種工作的，因為它常常受著許多條件的限制，例如汽車不容易到達的地區或在2,500公尺以上的高山地區，汽車伽瑪測量和航空伽瑪測量都不能進行探查工作。當然這些地區還有其他的一些條件，我們就不在這裡詳細談了。

上面我們曾談到，伽瑪測量方法只能在復土厚度不超過1—2公尺的地方用它來進行找礦。那麼在復土厚度超過1—2

公尺的地方怎么去找矿呢？在这样的地区，我們就要利用另外一种方法，这就是射气測量方法来进行找矿。射气測量方法（也有人叫做爱曼測量方法），主要是利用镭的衰变产物氡射气来进行寻找鉽矿的。镭是鉽衰变出来的，而氡射气又是从镭衰变出来的，所以我們找到了氡射气就会找到镭，那么鉽也就会被我們發現。这就是用射气測量方法能找到鉽矿的简单道理。氡射气在土壤中不断地向四围扩散，它的扩散范围大小，主要决定于岩石有没有小裂縫、小孔洞，以及复土的疏松程度。在一般的情况下，它能扩散到直径为6—10公尺左右的范围。在野外具体工作方法也很简单，首先在地表上每隔5—10公尺远（这与它的扩散范围有关系）用铁钎子打一个1公尺左右深的小孔，再用爱斯格11型的射气測量仪的取样器插到小孔中，利用仪器上的抽气筒通过取样器把土壤下面的气体抽到仪器游离室里，再測量游离电流的大小，把每点所測量的結果，都記錄下来，与伽瑪測量方法一样用方格紙画成曲綫。根据这些曲綫圖就可知道地下是否有放射性矿石。射气測量方法是寻找鉽方法中很重要的一个方法，它不但能發現复盖較深的鉽矿体，而且还能在野外分辨出在地下的，究竟是鉽矿还是也有放射性的钍矿，所以在寻找鉽工作当中，应用射气測量方法也很普遍。

以上所談的就是利用放射性物理探矿方法来寻找鉽矿的简单介紹。大家有兴趣，还可以看看有关放射性物理探矿的專門書籍。

从这里我們可以看到，找鉽矿的方法并不复杂，仪器使用起来，也很简单方便。为了配合全民找鉽矿，我国已經开始大量制造携带方便、成本低廉的各种类型的辐射仪，并且很快地就可以供应到各个需要的部門。

四、鈾矿的精选和冶炼

上面已經說過很多關於鈾矿物和找鈾矿方法的知識。現在再來談一談從地下開采出來的鈾矿怎樣進一步處理的問題。

我們知道：從地下開采出來的鈾矿石，一般用肉眼是不太容易看出裏面含有鈾的。這是因為在矿石里只有極少量的鈾，而其餘大部份都是無用的廢石（一般叫作脉石）。大多數鈾矿石中只含有萬分之几到千分之几左右的鈾。也就是說一千斤重的矿石里才有几斤或者更少的鈾。最富的也只有百分之几的鈾。總之，矿石是不能直接用到原子能發电站或者原子能發動機上去的，而必須把所有的廢石完全去掉，把鈾從矿石里提取出來，才能利用。

一般從矿石中提取鈾的時候，大致分為兩個步驟，首先經過機械選矿，然後進行化學處理（又叫水冶金）。個別較富的矿石也有不經過機械選矿就可以直接用化學處理的。這要看矿石的性質和類型而定，不能千篇一律。

(一)機械選矿

機械選矿包括重力選矿法，浮游選矿法，電磁選矿法以及放射性測量分選法等。目前分選鈾矿石最常用的是放射性測量分選法，其他幾種方法正在試驗研究中，現在用的還不多。放射性測量分選法是根據鈾本身有放射性而廢石沒有放射性這一點，來把含鈾多的矿塊和不含鈾或含鈦極微的廢石分開。這樣就可去掉大部分混雜在鈾矿石中的廢石（大約能去掉百分之二十到四十左右），以便進一步進行化學處理和提煉金屬鈾。

这种分选方法既简单又便宜。据统计，处理一吨原矿石成本只要几角钱就够了，所用的仪器和机械设备也不多。不过用这种方法分选出来的富铀矿石仍然有很多废石，铀只占百分之几到百分之二、三十，还须经过进一步的化学处理才行。这种放射性测量分选法不是独立的方法，而是一种辅助的方法。

放射性测量分选法所用的仪器有腊斯PAC型等辐射仪（见图10），此外并配有皮带运输机和给矿机等。进行分选工作时，先把矿石过筛分成几种不同级别的矿石，然后把各种不同级别的矿石分别放在皮带运输机上。同时把辐射仪的探测器（计数管组）放置在皮带运输机的下面（见图11）。当矿石随皮带移动到探测器上面时，如果矿石中含有足够数量的铀时，也就是说放射很强时，因射线射入计数管使仪器操纵部分发生作用，这时操纵运输机的隔板，便自动张开，把含铀多的矿石分隔到接矿箱或矿仓里来（见图12所示）；反之如果不是含铀或含铀极少的废石时，也就是说放射性极小时，则仪器不起作用，隔板就不会张开，这时废石就落在另一边的流槽中流走了（图12）。这样就把含铀多的矿块和不含铀或含铀极少的废石初步的分开了。经过这样多次的分选，那么最后得到的富矿石中含铀量也就增高了。这时再把所得到的富矿拿去进一步进行化学处理就节省的多了，而且也容易处理。只有那些性质特殊的矿石，才不经分选过程便直接进行化学处理。

（二）化学处理

化学处理又叫水冶金，先是用化学药剂溶解铀矿石中的铀，使铀转移到溶液中去，然后设法使溶液中的铀沉淀出来，