

電業工人  
學習文選

12



張禮銓 張君昭編著

怎样防止和消灭鍋爐的  
缺水、滿水事故

電力工業出版社

## 內容提要

本書主要介紹鍋爐缺水和滿水的危害、防止的對策以及處理事故的方法；由於防止和消滅缺水、滿水事故，與運行人員是否熟悉水位計、給水自動調整器及水位警報器，有著密切的關係，所以，在書中首先詳述了這些設備的構造和作用原理。書中還列舉了現場一些實例，介紹了一些具體經驗，對於讀者是有實際幫助的。本書可供鍋爐工人閱讀。

### 怎样防止和消灭鍋爐的 缺水、滿水事故

張祖銘 張君昭編著

739R195

電力工業出版社出版 北京復興門外月壇南路(珠金路)

北京市書局出版業經營許可證出字第082號

北京市印刷一廠排印 新華書店發行

\*

787×1092 $\frac{1}{2}$ 開本 \* 1 $\frac{1}{2}$ 印張 \* 24千字

1957年12月北京第1版

1957年12月北京第1次印刷(0001—7,100冊)

統一書號：T15036·73 定價(第9類)0.15元

## 前面的話

燒干鍋和鍋爐滿水是电厂鍋爐車間中性質最严重的事故，也是过去某些电厂中頻發性的事故之一。前燃料工業部陳郁部長在1954年曾發出指示，要求：“必須消灭燒干鍋和鍋爐滿水的誤操作事故”；电力工業部劉瀾波部長在1956年再次發出指示，要求尽快地予以消灭頻發性和比較严重的事故，其中就有鍋爐滿水缺水事故一項。因此，切实貫徹执行这些指示，尽最大的努力来消灭鍋爐缺水、滿水事故，首先是鍋爐运行人員的重大責任。

有些电厂曾經發生过好几次鍋爐缺水和滿水的严重事故。1953年某發电厂三号爐，因司泵疏忽大意，不注意水箱水位，造成給水泵斷水；又因值長、班長處理不当，使事故扩大，引起牆管爆裂，被迫緊急停爐，严重地影响对外供电，并有六位工人受伤。又如某發电厂也曾因併列給水泵發生故障，鍋爐缺水，因處理失當，使水管立即爆炸，严重地损坏了鍋爐設備。今年也發生了几次鍋爐缺水、滿水事故。如某小型电厂二号爐冷爐升火，鍋爐卡进水，使干燒鍋爐达三小时之久，結果造成許多爐管燒坏，90%以上的脹口漏水。又如某电厂第302号鍋爐的司爐，由于冲洗水位計時操作錯誤，將滿水誤認為鍋爐缺水，大量进水，以致造成过水，使汽輪机受到严重损坏。从上述这些事實說明：只要运行人員疏忽大意，操作錯誤，就可能产生缺水、滿水事故，造成严重的損失。

因此，运行值班人員必須在思想上对这类事故的严重性有深刻的認識和足够的重視，同时在技术上应对有关鍋爐水位的机件設備，以及缺水、滿水的防止和处理方法有一个清楚的了解，并熟練地掌握操作技术。为了帮助工人同志掌握这方面的知識，特收集了有关資料，編写成这本小册子。因为考虑到消灭缺水、滿水事故，和运行人員熟悉有关鍋爐水位的各种設备有密切关系，所以，書中首先叙述了各种水位計的構造和运用原理，水位自動調整和水位警报器的各种型式；然后詳細講述鍋爐的缺水和滿水現象的分析，防止的对策以及缺水、滿水事故的处理等問題。其中不免有錯誤和不够完善的地方，希讀者批評指正。

作 者 1957年9月

# 目 录

## 前面的話

<b>第一章 監視、調整鍋爐水位的有关設備</b>	<b>4</b>
第一节 鍋爐水位計	4
第二节 鍋爐水位的自動調整	12
第三节 高、低水位警報器	19
<b>第二章 鍋爐的缺水和滿水</b>	<b>22</b>
第一节 鍋爐缺水、滿水的危害性	22
第二节 鍋爐缺水、滿水的防止	25
第三节 鍋爐缺水、滿水的處理	36

# 第一章 監視、調整鍋爐水位的有關設備

## 第一节 鍋爐水位計

鍋爐運行時，維持正常水位是運行人員最重要的任務。如果不注意水位，水少了會燒壞鍋爐，造成干鍋，使爐管脣口燒壞，甚至將爐管燒脹燒彎，嚴重地損壞鍋爐設備；水多了會滿出來，使蒸汽質量變壞，甚至有爐水沖到汽輪機內打壞葉片，使汽輪機遭受嚴重的損害。

為了嚴格監視水位和維持正常水位，保證鍋爐安全運行，必須使用水位計。電廠鍋爐都裝有水位計來指示水位，還有很多鍋爐上裝有給水自動調整器和高、低水位警報器，都是使鍋爐工人便于掌握和監視水位情況。我們要使這些設備發揮保證安全運行的作用，消滅鍋爐的缺水和滿水事故，必須正確地運用和維護它們；而要達到這個目的，首先必須了解這些設備的原理、構造和作用。

### 一、汽鼓玻璃水位計

玻璃水位計是裝置在鍋爐上，用來指示汽鼓中的水面的高度。它是根據物理學上“兩個互相連通的容器里，水面高度必定相等”的原理製造的。一般鍋爐上的玻璃水位計有圓柱形和平面形二種。

圓柱形水位計如圖1所示，是一根玻璃管上下二端都用橡皮墊卡緊在管座內；上端管座和汽門相接，下端和水門相

接，汽門和水門各有連通管，分別和汽鼓蒸汽部分和水的部分連接；水位玻璃管下有放水門和放水管，玻璃管外并裝置有玻璃護罩，防止玻璃管破碎時，碎玻璃片飛出傷人。在有些鍋爐上，水位計是接在一個水柱上的（如圖2）。水柱有汽管、水管和汽鼓接通，水柱上附有驗水旋塞，在水位計失靈時，可以打開來檢查水柱中是水還是汽，以確定水位在那一個旋塞附近。




圖1 圓柱形水位計  
1—汽門；2—玻璃管；  
3—護罩；4—放水門；  
5—水門；6—放水管。




圖2  
1—汽鼓；2—蒸汽連通管；3—驗水旋塞；  
4—水連通管；5—水柱；6—汽門；7—玻璃  
管；8—水門；9—放水門。




圖3 平面形水位計  
1—平板玻璃；2—金屬框子。

平面形水位計是在較高汽压(20公斤/平方公分以上)的鍋爐上用的，因普通圓柱形水位計的玻璃管在較高汽压的鍋爐上很不經用，仅能用一、二个星期或更短的时间。平面形水位計是由二塊平板玻璃組成，用垫襯壓緊在金屬框內(如圖3)，平板玻璃內各有一層云母片保护，使玻璃不受爐水侵蝕。平面形水位計，除能承受高汽压外，还有一个优点，就是即使玻璃破碎也不会飞出碎片；所以，这种水位計不需要裝置护罩。

在某些鍋爐上，为了使运行人員便于觀察水位起見，在平面形水位玻璃計玻璃后，另裝置稜鏡、紅綠玻璃和电灯泡，利用水和蒸汽对光線的折射率不同，使水的部分和蒸汽部分分別呈現綠色和紅色。这种水位計称为双色水位計，目前在国内使用的不多，因此不在这里詳述。

## 二、低地位水位計

上面所講的玻璃水位計，它們的安裝位置必須在汽鼓兩側或前面。一般較大鍋爐的汽鼓都在鍋爐房高处，比司爐經常所在的操作層要高得多，因此，司爐觀察汽鼓上的水位計是很不方便的。为了弥补这一缺陷，很多电厂除了裝置上述玻璃水位計外，另在司爐經常操作處裝置低地位水位計。

低地位水位計有下列几种：重液式、差压式、电动式和水位記錄表。

### (1)重液式低地位水位計

重液式低地位水位計的簡單構造如圖4所示。冷凝器3的作用是使“甲”管上端的水面經常不变(和管口“B”点相平)；水位指示計裝在司爐操作處，指示出汽鼓中水位；容




圖4 重液式低地位水位計  
1—汽門；2—水門；3—冷凝器；4—低地位  
水位計隔絕門；5—容液器；6—沉淀箱。

液器 5 的作用，是在需要时从这里添加重液；沉淀箱 6 可使爐水中的杂质沉淀在内，不致进入重液内，以防止發生阻塞現象。在水位指示器下部、溶液器下部和它們的連通管內 是一种重液，不溶解于水，比重在 1 和 2 之間（例如四氯化乙炔）。水位的高低就是由水位指示器中重液面  $S_1$  来指示的。

重液式水位計的作用原理如下：

因重液比重大于 1(即比水重)，又不溶于水，因此，經常留在水位計底部。假定現在汽鼓水位在  $AC$  处，水位計中重液的位置如圖 4 所表示。由于汽管口  $B$  点高于汽鼓水位，所以，作用于水位指示器中重液面  $S_1$  上的水柱压力，大于容液器中重液面  $S_2$  上的水柱压力，因而重液从水位指示器被压向容液器，水位指示器中重液面  $S_1$  低于容液器中重液面  $S_2$ 。如果汽鼓水位降低了(降至  $A'C'$  处)，則作用于容液器中重液面  $S_2$  上的水柱压力減小了，但作用于水位指示計中重液面  $S_1$  上的水柱压力仍不变(因冷凝器中水位不变)，因此，重液就从水位指示器被压向容液器，使重液面  $S_1$  下降，这样，

水位指示計中的重液面就跟着汽鼓水位的下降而下降了。反之，如汽鼓水位上升，則重液面  $S_1$  也上升。在設計水位計時，如果使  $S_1$  的截面積和  $S_2$  的截面積有一個恰當的比例①，就可以使汽鼓水位下降一公分時，水位指示器中重液面  $S_1$  也下降一公分。

## (2) 差壓式水位指示計

差壓式水位指示計的構造以及動作原理，和重液式水位計差不多，不過差壓式水位指示計中用的液体是水銀，沒有裝置玻璃管或玻璃板的水位指示器，而是用鐘表面和指針來指示水位高度的。

差壓式水位指示計的簡單構造如圖5所示。這種水位計也接有冷凝器，保持甲管中水柱高度經常不變。甲、乙二管下端都連接一個容器，二個容器用U形管連通，管中存放水銀，在乙管的容器中有一浮子，上面有連桿接出，連桿經過齒輪，或磁鐵傳動機構（依靠二塊磁鐵相互吸引而傳動的），帶動鐘表面上的指針。

假定汽鼓水位在  $AC$  处時，U形管中水銀的情況如圖所示：浮子停留於  $A_2$  处，指針指示於  $D$  处。如果汽鼓水位低了（降至  $A'C'$  处），則作用於水銀面  $A_2$  上的水柱壓力減少




圖 5 差壓式水位指示計  
1—汽門；2—水門；3—冷凝器；4—浮子；5—水銀；6—指針；7—鐘表面。

① 這個比例是： $\frac{S_1 \text{處截面積}}{S_2 \text{處截面積}} = \frac{2 - \omega}{\omega - 1}$ ， $\omega$  是重液的比重。




圖 6 电动式水位指示器

1—水柱筒；2—量器；3—二次指示器；4—16/10∅無縫钢管；5—20/14∅無縫钢管；6—电线；7—通气孔；8—沉淀器；9—水银；10—螺絲帽塞；11—套筒；12—無磁性鋼螺絲；13—鐵芯；14—套管；15—無磁性鋼線圈；16—彈簧；17—鋼浮子；18—信号灯。

了，但作用于水銀面  $A_1$  上的水柱壓力仍不变，因此水銀就从  $A_1$  处被压向  $A_2$  处，水銀面  $A_2$  就升高，使浮子也升高，推動指針，从  $D$  轉到  $D'$ 。反过来，如汽鼓水位升高，則水銀从  $A_2$  处被压向  $A_1$  处，使浮子下降，推動指針向相反方向轉動。如經過校驗，在鐘表面上刻上水位的尺寸，指針就能指示出水位高度了。

### (3)电动式水位指示計

圖 6 表示交流电桥感应式电动水位指示計的構造，主要由下列三部分組成：(1)水柱筒，(2)發送器，(3)二次指示表計。

水柱筒分內外二層，外層和汽鼓蒸汽部分相連，內層和汽鼓下部爐水部分相連；內層壁上有一小孔，使外層水面經常保持一定高度（相當于差压式水位指示計中冷凝器的作用）。

發送器中有二个容器，用 U形管連接，管內裝水銀；一个容器和水柱筒外層相連，另一个容器和水柱筒內層相連；和內層相連的容器中裝有鐵質浮子，隨水銀面变动而上下移動（这一部分的構造完全和差压式水位指示計一样）。浮子上連接一根無磁性的細不銹鋼棒，棒的上端有一个磁性鐵皮制成的鐵芯，鐵芯在一个無磁性鋼制成的筒內移动；筒的外面套着上下二个感应綫圈；这二个綫圈和二次指示表計內的綫圈相連。

二次指示表計內也有上下二个感应綫圈，綫圈中也有一鐵芯，鐵芯通过一根無磁性的細鋼棒及齒輪，帶动指針。指針在鐘表面上指示出水位高度。

仪表中二个鐵芯和二組感应綫圈，可簡單地用圖 7 表示。




圖 7

根据电感应原理，二組綫圈中的鐵芯必須在处于相同地位时，才能取得平衡；否则，一組綫圈中的鐵芯就要移动到和另一个鐵芯地位相同时才停止。当發送器中的鐵芯移动了，就会使二組綫圈的連接綫中产生电流，这样就把二次指示計的鐵芯吸上或吸下，移动到和發送器中鐵芯一样的位置。

电动水位指示計的动作情况是这样的：当汽鼓水位上下变动时，象前面差压式水位指示計一样，容器內鐵質浮子也

上下变动，使發送器綫圈內的鐵芯上下移动。根据上面所講的原理，二次表計中鐵芯也上下移动，这样就推动指針，指示出汽鼓水位。

#### (4) 水位記录表

如果在差压式水位指示計或




圖 8 水位記錄表

其他指示計上，將圓形鐘表面和時鐘的轉動機件連接起來，此鐘表面能隨時鐘轉動；在鐘表面上安裝記錄紙，并將指示針改成記錄筆尖（如圖8所示），使每個時候的水位數字能隨時記錄下來，就成為水位記錄表。從水位記錄表上可以看  
出水位變動的情況。

## 第二节 鍋爐水位的自動調整

前面講過，維持汽鼓正常水位是一項很重要的工作；但如果單靠運行人員隨時調節進水量維持水位，往往要應付不及或調節不當，使進水量忽多忽少，影響運行安全。因此，在一般較大的鍋爐上都裝有給水自動調整器，“電力工業技術管理暫行法規”第166條也規定：“蒸發量在20噸/小時及以上的鍋爐，須裝設給水自動調整器”。

給水自動調整器根據調整性質來分，有單元、二元、三元調整三種。

### 一、單元調整

單元調整就是僅根據水位高低來控制給水量的多少。

要維持汽鼓水面穩定在正常位置，必須使當時產生蒸汽所消耗的水量（包括吹灰、排污水量）等於同一時間內的進水量；如果鍋爐負荷發生變化，產生蒸汽所消耗的水量和進水量不再相等時，汽鼓水位就要高於或低於正常水位。在單元調整的給水自動調整器中，就是利用這個水位相差的變化來調節給水調整門的開度；在水位升高時使調整門關小，在水位降低時使調整門開大；這樣就能保持正常水位。

在電廠中常用的單元調整的調整器有以下二種：

1. 浮筒式調整器。 在这种調整器中(如圖9所示)，一个浮在汽鼓水面上的或在浮筒室水面上的浮筒控制着水位。这个浮筒的上下移动，經過横桿的作用，控制着給水調整門的开度。如水位低了，浮筒落下，则开大給水調整門的开度，反之，就关小开度。




圖 9 浮筒式調整器

移动調節重錘  
在橫桿上的位置，  
可以变更操縱給水  
調整門力量的大小，  
这样可以調節  
水位，保持高些或  
低些。

目前一般电厂  
很少使用浮筒式調整器来控制鍋爐汽  
鼓的水位，这是因

为用这种調整器来調整，往往是不灵敏、不正确的。

2.“柯普式”伸縮管式給水自動調整器。它的構造如圖10所示。主要部分有三：敏感伸縮管、調整門和傳動連桿。敏感伸縮管是一根傾斜安裝着的黃銅或鋼制的管子，管長1500—1800公厘，兩端各和汽鼓的蒸汽部分和水的部分連通，它的傾斜角度恰使管子高的一端的高度，和汽鼓內容許最高的水位相同；管子低的一端的高度，和汽鼓內容許的最低水位相同。这样，当汽鼓里的水位在容許範圍內变动时，水位也在敏感伸縮器內变动，使管子上段充滿蒸汽，下段是水。蒸汽連通管有絕熱物加以保温，以減少蒸汽的凝結現

象；但水的連通管不加以保溫，使它被周圍空氣冷卻；這就使伸縮管蒸氣部分很熱，水的部分却較冷，因而在水位發生波動時，伸縮作用可以很靈敏。




圖 10 “柯普氏”伸縮管式給水自動調整器  
1—汽門；2—水門；3—傳動連桿；4—連通管；5—伸縮管；  
6—放水門；7—調整門。

當汽鼓水位升高時，伸縮管中蒸氣部分的長度就減少；反之，長度增加。這樣，伸縮管壁平均溫度就降低或升高，伸縮管的長度也由於熱脹冷縮的作用而相應地縮短或增長。但這個縮短增長的程度是很小的（縮短、增長的最大相差尺度一般是 3—4 公厘），通過傳動連桿的作用，將伸縮長度放大了數倍；於是，調整門就能跟着伸縮管的伸縮，或上或下，位移到必需的數值，使調整門的開度適當地增大或減小，這樣來調節着給水進入量。

“柯普氏”給水自動調整器的調整傳動機構，有的裝在鐵箱內，可以減少因灰塵堆積而發生不靈敏的毛病。

## 二、二元調整

二元調整就是：給水量的多少，是由鍋爐蒸發量和汽鼓

水位来控制的。因为鍋爐运行时，汽鼓水位的高低，不仅决定于鍋爐內部水量的多少，也决定于鍋爐蒸發量的多少。如果單靠水位一个因素来控制給水量，当負荷剧烈变化时，水位就很易上下波动。大部分新式鍋爐的蒸發量是很大的，但鍋爐內儲水量和容量比起来都沒有相应地增加，这样就会使水位上下波动的范围很大，对运行工作是不利的；因此，就应用二元調整的給水調整器来防止这个偏差。在二元調整的調整器中有兩個独立作用的調節机件，其中一个是受水位变化影响的，另一个是受鍋爐蒸發量变化影响的。

當負荷上升时，后一个調節机件，首先使給水調整門逐漸开大，使蒸發量和进水量得到平衡；然后前一个調節机件再發生作用，使水位維持在正常数值。

双伸縮管式的調整器就是一种二元調整的給水自動調整器。这种調整器中，一个伸縮管是接受水位变化影响的；它的作用完全和前面講的“柯普氏”自動水位調整器相同。蒸汽流量变化使另一个伸縮管發生作用，它的構造和水位“伸縮管”相似。圖11




圖 11 双伸縮管式給水調整器  
1—水位伸縮管；2—控制臂；3—調整門；4—流量伸縮管；5—小箱(凝水箱)；6—过热器出口联箱；7—集汽鼓；8—汽鼓。