

# 透平压缩机调节

压缩机教研室编

西安交通大学

1963. 8

### § 1-1 自动调整的一般概念

当机益、仪益以及任意其先技术装备之中，我们维持其中某一量不变或使该量按一定之规律而变化，只依靠为此目的而专门接入的称为自动调整器这一设备而毋须人直接参与其工作，这样的一种过程称为自动调整。

例一：如电厂中我们须维持电网频率恒定为 50 赫芝，这亦即保持汽轮机之转速恒定为三千转/每分，但由于电网是通往各种耗电用户，为简单起见，设只通往电灯，基本未通往十万只电灯，此时汽轮机发出功率与电网消耗功率保持平衡而以 3000 转/每分 旋转。这时如关闭一万只电灯，则由于功率平衡破坏，转速亦必被破坏（转速为我们所须维持不变之量），这时自动调整器起作用，先控制进入汽轮机之蒸汽，从而重新建立功率以及转速平衡。

例二：设有一室温自动调整系统，须维持室内温度为  $20^{\circ}\text{C}$ ，室内热量始终向室外扩散，而失去之热由取暖器之蒸汽供给。设在一定大气状态之下室内由取暖器供给一定热量而维持为  $20^{\circ}\text{C}$ ，当外界气候改变，或当窗户打开之后，取暖器在前一状态下所供给之热量就不足以维持室温为  $20^{\circ}\text{C}$ ，这时自动调整器起作用，增加或则减少取暖器之供热来恢复室温为  $20^{\circ}\text{C}$ 。

由上述二例我们可以明显地可见我们所须维持之那一量之被破坏是由于外界对机器及设备之作用，这种作用称之为干扰作用。

上面我们只谈




图 1

到自動調整之定義，現至須討說自動調整器據什么原理來進行調整的；為此先解釋下述各名稱。

机器、设备以及任何技术装备当裝有自動調整器之后，它们自身被称为調整对象，如上例中之汽乾机及取暖器，調整对象受到自動調整器作用那一部分称为調整机构，如汽乾机之汽閥，取暖器之汽閥，我們所須維持不變或依一定規律變化之量称为被調整量，或被調整參數，如上例之轉速以及溫度。

自動調整器中具一元件給定了我們所須維持的被調整量數值，該值稱為被調整量的給定值，該元件稱為給定元件，另外具一元件專門測定被調整量實際值与所須維持之值之間有無偏差，稱為感受元件，當存在這種偏差時，感受元件發出一個訊號給放大元件，放大元件為一液壓、氣動、電動等之動力裝置，受到訊號之後可以依靠外來能量產生相當大功率反力來推動調整機構，調整機構位置改變使調整對象狀況改變一直到被調整量恢復到給定值為止。放大器中與調整機構直接聯接部分稱為執行裝置。

因之自動調整原理可概述如下——當外界對調整對象作用一干擾作用，使被調整量之實際值與給定值產生一偏差，感受元件感受此偏差並發出一訊號，放大器接受此訊號並利用外加能源推動調整機構直到被調整量恢復給定值為止。

如果感受元件發出之訊號相當強，具一定之功率反力，則不須利用外加能量以及放大器，這時稱為直接調整，而利用放大器時稱為間接調整，此時感受元件是控制放大器的外界能量。干擾作用（干擾作用）直到被調整量恢復到給定值為止，被調整量一直隨時間變化，這個變化過程稱之為調整過程，我們一般在自動調整器之中加入反饋等裝置，統稱為饋送元件。

現舉例一之轉速調整來解釋上述之各名稱以及調整原理如圖2。

離心調速器之彈簧為給定元件，離心調速器本身起感受元件作用，聯軸器M之移動為發出之訊號，油動機B為執行元件，放大元件包括滑

透平机油动机调节




图 2

阀 S 以及油动机 B，汽阀 V 为调整机构。

设汽轮机在负荷  $N_0$  下以转速  $n_0$  旋转，外界所须功率改变  $\Delta N$  这对汽轮机而言为一干扰作用使转速  $n \neq n_0$ 。因之 M 移动控制滑阀活塞 S 使高压油经滑阀进入油动机之一端，在油压作用下汽阀向相反方向移动，减少流量，直到转速恢复正常到  $n_0$  为止。

应当注意的是很多书本均把感受元件称为调节器，而把感受元件与调整机构间一切统称为执行元件，同学们须善于区分。

上面我们讨论了自动调整定义，以及进行原理，并给了最基本概念如被调整量、感受元件……。但只假設调整机构动作会快被调整量恢复或依一定规律改变而并未解释其原因，因之我们必须对机器本身亦即调整对象作进一步分析。

§ 1-2 调节对象之基本知识

我们已经知道扰动作用之后是依靠调整机构来使被调节对象恢复被调整量，本节将讨论调节对象一些基本性质，从而可以更深入地了解此问题实质。

首先我们限于讨论动力机械，动力机械之目的是产生有用能量。因其特点即为能量在机组内各部分间不断被传递及转换，传递是指把同一种形式能量传递，转换是指把一种能量改变成另一种能量，据此功能而把动力机械之各部分相应为蓄积能及变能，蓄积能之作用为自前面之变能接受能量并且把它传递给下一变能而自身又积累一定能量，变能之作用为自前蓄积能接收一种形式能量而把它改变为另一种形式能量交给下一蓄积能，二者一般均是交错联接。

#### 现试举例说明之

例一：电厂中锅炉之汽包可认为一变能器，它把热能变为蒸汽之压能，蒸汽管道接收汽包输出高压蒸汽并传递到汽轮机之叶栅（静止及运动二部分叶栅），同时自身又存储一定量之高压蒸汽，固之为蓄积能，叶栅又为变能器，它把汽体压能变为机械能，而转子及电枢之转动质量又组成一蓄积能，它接受并传递机械能给电枢，而自身又储存一定之机械能，而发电机之电枢把机械能转变为电能，故又为一变能器，如图3示。

对发动机或其先热机均可作类




图 3

似之分析。

例二：汽轮机拖动鼓风机（图4）。汽轮机叶栅为变能器，汽轮机与鼓风机之转动质量为蓄积能，接收并把机械能传给鼓风机叶栅，鼓风机叶栅




图 4

把机械能转变为气体压能，故又为变能器，压缩空气之管道内容积又组成一蓄积器，输送并储存一定气体压能，压缩空气之用户又成为变能器，把气体压能改变为热能。

对一般动力机组而言均可认为是介于二个极大蓄积器之间一系列能量变换与传递，如图 5。

如例二节一个蓄积器应认为是汽轮机前之蒸汽管道，其储存能力可认为很大，不论汽轮机叶栅消耗蒸汽多少，不足以影响其中压力，最末蓄积器为大自然，能先究尽吸收压缩空气变来之热能。




图 5

在介绍了蓄积器变能器之概念之后，我们对它们尚须作详细说明。

首先蓄积器既然传递一定能量，则它所接收之能量可以一个参数  $Q'$  表示，其输出能量可以一个参数  $Q^2$  表示，其储存能量之大小或其状态则以一个参数  $x$  表示，我们称  $Q'$ ,  $Q^2$ ,  $x$  为蓄积器之输入，输出量参数以反演参数。蓄积器状态之改变是由于储存之能量改变，故当  $x$  有变动之时刻，其储存之能量亦有变动，由能量守恒可知这时之输入能量不等于输出能量，亦即  $Q' \neq Q^2$ ，而当蓄积器状态稳定情况下则  $x$  不变，此时一定  $Q' = Q^2$ ，故自  $Q$  大小可以看出传递能量之大小， $x$  大小看出储存能量之大小，由  $x$  是否变动或  $Q'$  是否等于  $Q^2$  来判断蓄积器是处在平衡状态抑非变动状态；例汽轮机及鼓风机转子之迴转质量组成蓄积器，量参数为汽轮机及鼓风机之力矩，质参数为转速，转速变动时二个力矩不等-----。

其次蓄积器之量参数与质参数之间存在完全肯定之关系  $x - Q'$ ，称为它的输入特性线， $x - Q^2$  称为它的输出特性线，图 6。蓄积器之状态只能有一个，即  $x$  只能有一个，据  $x$  由输入输出特性找出  $Q'$ ,  $Q^2$ ，显然蓄积器之稳定状态亦即输出输入能量保持平衡状态只可能是输入特性与输出特性之交点。




图 6

输入特性与蓄积器前面之变能器具体结构以及前面一蓄积器之状态有关，例如汽轮鼓风机转子之迴转质量之输入特性为  $M_T - \omega$  ( $M_T$  汽轮机力矩， $\omega$  转速) 与汽轮机叶栅构造以及蒸气管道中压力有关，如蒸气管道内不同压力下可获得一系列之  $(M_T - \omega)$  曲线，而输出特性与蓄积器后面之变能器构造有关，如  $M_K - \omega$  ( $M_K$  鼓风机构力矩) 与鼓风机构叶栅有关，亦与后面一蓄积器之状态有关。当压缩空气管道内不同压力  $P$  之下获得一系列之  $M_K - \omega$  曲线，如图 7

示，当设有调整机构时，调整机构之位置亦影响到输入特性，如汽轮机之前设一只进气阀，当其不同开度  $m$  之下可获一族  $M_T - \omega$  曲线，如图 8。




图 7

第三，我们尚须对多蓄积器机组作更详细之说明，每一蓄积器  $i$  ( $i$  为机组中第  $i$  个蓄积器) 具一族输入特性  $x_i - Q_i^1$  及一族输出特性  $x_i - Q_i^2$ ，而每一根  $x_i - Q_i^1$  对应了第  $i-1$  个蓄积器之  $x_{i-1}$ ，而每一根  $x_i - Q_i^2$  对应了第  $i+1$  个蓄积器之某一状态  $x_{i+1}$  如图 9，固之第  $i$  个蓄积器上之任一点  $a_i$  对应了一个量参数  $Q_{ia}$ ，一个质参数  $x_{ia}$ ，同时必然具一根输入特性及一根输出特性通过  $a_i$ ，而输入特性  $x_i - Q_i^1$  是在某一  $x_{i-1}$  下作出，输出特性  $x_i - Q_i^2$  是在某一  $x_{i+1}$  下作出，故对应于  $a_i$  点我们可知四个参数  $x_i, Q_i, x_{i+1}, x_{i-1}$ 。




图8




图9

如果已知第  $i$  个蓄积器状态为  $a_i$  如所示，以及知道了每一蓄积器之所有输出、输入特性线，则我们可以非常方便确定任一蓄积器所处之状态，例如由  $x_i, x_{i-1}$  可找出第  $i-1$  蓄积器之状态  $a_{i-1}$ ，而

由  $x_i, x_{i+1}$  推出第  $i+1$  喷积层状态  $a_{i+1}$ ，依次类推，整个装置之每一喷积层状态  $x_1, x_2, \dots, x_n$  及  $Q_1, Q_2, \dots$  均可确定。

例如汽轮机拖动鼓风机共二个喷积层，其第一个喷积层之输入特性为  $AB$ ，输出特性为一组等压力  $\bar{P}$  线（压缩空气管道内压力），压缩空气管道为第二个喷积层，输入特性为一族等转速下压力—流量特性而输出特性为  $CD$  线（如图 7 所示）。

如已知压端空气管道内压力为  $\bar{P}$ ，流量为  $G$ ，则通过该点有一输入特性，对应一定转速  $\omega$ ，按  $\bar{P}$  及  $\omega$  即可在第一个喷积层特性线上找出转子状态，转速及力矩。

利用第  $i$  个喷积层之一状态  $a_i$  来找出整个机组其先喷积层处状态，这一方法使我们可以把任意喷积层上之任意一点或一根线上之工况转换到其先喷积层特性线上去。当然第一个喷积层之输入特性  $AB$  以及最末喷积层输出特性  $CD$  均可转换到第  $i$  个中间喷积层上去以为  $A_iB_i, C_iD_i$ 。

第四点我们尚须讨论一下多喷积层机组之平衡工况，所谓平衡工况即是每一喷积层其输入能量等于输出能量，这时每一喷积层均处在平衡状态下，故必然质参数不改变，输入量参数等于输出量参数，整个装置之  $x_1, x_2, \dots, x_n, Q_1, Q_2, \dots, Q_n$  是完全确定的，显然这样的工况只可能是第一个喷积层之输入特性  $AB$  与最末喷积层之输出特性  $CD$  在任意第  $i$  个喷积层上之  $A_iB_i$  与  $C_iD_i$  之交点，图 10 示




图 10

三个蓄积器之机组在第二个蓄积器上工况为  $A, B_1, C, D_1$  所决定（这里第二个蓄积器上之  $AB$  表示为  $A, B_1$ ,  $CD$  为  $C, D_1$ ）。

到此我们将继续讨论一下扰动是什么？机组是按什么原理来进行调整的？最末蓄积器之输出特性  $CD$  是由用户状态决定的，先经常随用户状态而变动，因之它的变动是最经常出现之扰动形式，当  $CD$  变化时，则在其蓄积器中之  $C_i D_i$  亦变动，其状态  $x_i, Q_i$  均变化，现在设欲维持某量  $X_i$  不变，必须相应改变  $AB$  位置，使  $A_i B_i$  与  $C_i D_i$  之交点维持  $X_i$  不变，这样就达到调整目的，如图 10 示当须使  $X_3$  沿  $EF$  变化，则当  $CD$  变化时（图上未画出）只须改变调整机构位置  $m$ ，移动  $AB$  而快被调整量  $X_3$  沿  $EF$  变化， $EF$  又称作静工况线。

自动调整基本作用原理已讲完，下章专力讨论透平压缩机须调整什么，如何来调整。

## 第二章 透平压缩机装置之特性线及调节方法

### § 2-1 装置之输出特性——用户特性

由上一章我们知道当机组装置之输出特性移动时，工况就会发生改变，对透平压缩机装置而言，主压缩机出口排出高压气体先是主流经一系列管道以及流体阻力时把压力逐步损耗掉，转变为热能。对于一定之管道或流体阻力（如漏气）而言，通过它的流量及所损耗压力具完全确定关系  $\Delta p - Q$  ( $\Delta p$  是压力损耗， $Q$  为流量)，如果流过一系列管道及阻力，在其第  $i$  个须克服压力为  $\Delta p_i$ ，则总压力损耗为  $\sum \Delta p_i$ ； $\sum \Delta p_i - Q$  关系就是总的压力损耗与流量之关系；我们称它为装置之输出特性，或称为用户特性。

显然用户特性之  $\sum \Delta p_i - Q$  是由管道或阻力之每一特性  $\Delta p_i - Q$  叠加而成，因之只须组成用户之任意一个管道或阻力状态改变而使

$\Delta P - Q$  改变，总的用户特性  $\Sigma \Delta p_i - Q$  亦就相应回发生变化。例如气体流经五个阻力，我们只改变其中一个阻力之位置，则总的  $\Sigma \Delta p_i - Q$  就发生改变。

现在转到管道流动阻力  $\Delta P - Q$  关系一般具有什么形式。

1. 通过任何流体阻力或管道，其压力损失可归结为  $\Delta P = \xi P \frac{C^2}{2g}$

形式，即动能乘上由这个阻力状态所决定系数  $\xi$ ，由于动能正比于流量平方。 $\therefore \Delta P \propto Q^2$ ，固之对于任意流体阻力以及管道而言  $\Delta P - Q$  是一条抛物线，如图 11 所示。




图 11

2. 其次气体在流动之中往往须克服一定之静压力，如气体流入一保持压力为  $P_{ata}$  之大容器，而流入流量即使改变所须克服静压  $P$  仍不变，因这种情况下之  $\Delta P - Q$  为一条水平线，应当注意这时压力  $P_{ata}$  不是损耗掉的（虽然在容器后之流动中先是损耗掉的），另外如气体流过一定高度之液注所须克服阻力为常数，不随流量而改变，如图 12 中，克服高度为  $h$  之钢液即须克服静压  $\Delta P = h\gamma$  而与流量  $Q$  无关。




图 12

3. 氣體之動能最後總是損耗掉的，它亦由氣體之壓能轉變而來，故亦正比于  $Q^2$ 。

綜合上面所述氣體流動時阻力或所須克服靜壓與流量關係一般為  $\Delta P = \text{const}$ ,  $\Delta P = kQ^2$  兩種型式，當它們串接時  $\Delta P$  就應當疊加，若用戶特性將呈  $\Sigma \Delta P - Q = (C + kQ^2) - Q$  形式，為一拋物線。例如高爐，爐頂具  $c_{ata}$  大氣壓，而爐內以及由風機出口到爐這一段損耗  $\Sigma \Delta P = kQ^2$ ，這時阻力特性即為  $C + kQ^2 - Q$ ，如圖 13 所示。




圖 13

### § 2-2 壓縮機之特性線以及透平壓縮機于不變轉速下 先調節時之工作

圖 14 為多級軸流壓縮機性能曲線，亦為壓縮空氣管道之輸入特性線，當容積流量  $Q$ （圖上為  $V_a$ ）改變時，壓力改變非常急劇，喘振點上之壓力亦為最高，圖 15 為離心式特性線，比較平坦，喘振發生在壓力最高點之後。

現討論一下如果  $n_k$   
果拖動透平壓縮機  
之原動機之轉速能  
維持不變時，且裝  
置中無其先調整設  
備，則裝置輸入特  
性線將為透平鼓風




圖 14

机之等转速线，  
而输出特性仍为  
前节所示，如图  
16 所示。

設想用户在  
某状态下其特性  
如 I 所示，则工  
况点必为点 1，  
如用户之状态改  
变，特性改为 II，  
则此时压缩机在  
点 2 工作，显然  
这平压缩机于用  
户特性改变时，  
亦相应改变自己

$\pi_K^*$




图 15

图 15




图 16

不是須精确要求场合下才可采用。

另外在等  $n$  线之左段对一般用户特性而言不具有自調整，风机

工作，具有这种能力称  
为具有自調整。自調整  
是对风机以及用户二者  
而言的。

因此只要我们所須  
之静工况线 EF 与等  $n$   
线吻合或则相近的話就  
不必加入其先设备，当  
然这种情况是不多的，  
只在  $Q$  变动时对压力  $P$

无法在此区正常工作。（严格地讲，当用户特性变动时，工况能沿装置之输入特性上工况稳定地工作即称具自调整，此时在装置上无调节设备。故上面谈等转速机卷只为举一例而言）。

### § 2-3 不变转速之下透平压缩机之调节

由前面讨论，调整目的是须使被调整量按一定规律变化（沿静工况线 EF），调整方法是当装置之输出特性改变时相应改变输入特性。当鼓风机转速不变场合之下，能够影响输入特性的是改变进气参数，改变叶栅结构，现分别叙述如下：

#### 一、进气管节流方法（图 17）






图 17

在进气管中接设一节流阀，则阀门每一位置下就能获得一条输入特性，如 AB, A'B', ……，如所须维持工况线为  $P = \text{const}$  (EF 线)，则当用户特性为 I 时，工况点为 1，当用户特性为 II 时，只须相应移动阀门转入特性线 A'B' 即可。

不同阀门之下  $P-Q$  曲线一般均由试验获得，但亦可经计算而得，列本章附录中。

#### 二、改变进口导叶位置调节方法（如图 18 所示）

当压缩机导叶安装角改变时，相应改变级速度三角形，亦即压缩



机之特性曲线。压缩机之级压增  $\Delta p = Cr w_\infty \frac{l}{2t} \rho u$  ( $Cr$  举力系数,  $w_\infty$  平均相对速度,  $\frac{l}{t}$  相对调度,  $\rho$  空气密度,  $u$  为圆周速度, ) 故  $\Delta p \propto Cr w_\infty \propto \alpha w_\infty$  ( $\alpha$  为攻角).

当气流具逆旋转时，如图5，则攻角 $\alpha_{\infty}$ 均增加，特性为5所示，反之如A所示。

离心式空气压缩机的工作轮前进气导叶位置改变来进行调整。

### 三、改变离心式扩压器安装角之调节方法(图19)




圖 19

不同扩压器位置对有了不同扩压器损失，因之压缩机特性线就不同，改变扩压器位置就可以进行调整，使工况跟工况线改变。

#### 四、压缩机出口节流调节（如图20）

在出口处先经过一次节流，该节流阀具一定  $\Delta P - Q$  关系，必须适当选择节流阀阻力特性  $K_1$ ，使之与用户特性  $K_2$  合成阻力特性  $K_1 + K_2$  与压缩机特性交于点  $2$ ，而用户特性  $K_2$  在该流量之下其压力为




圖 20

工况线 EF 上之压力。

上面扼要証述了转速不变下几种常用调节方法。

#### § 2-4. 可变转速原动机时之调节方法

我们只証述汽轮机(可变转速的)作为原动机情况，整个装置具有二个蓄积器，第一个蓄积器为转子迴转质量，其输入、输出特性为圖 8 所示，第二个蓄积器为压缩空气管道，其输入特性为圖 21 示，输出特性即为用户特性 CD，当要维持所須工况如  $P = \text{const}$  (圖上未画)，只要当 CD 移动时，适当改变汽轮机汽门位置即可，此时转速亦相应改变了。




圖 21