


石油工人学习丛书

磁 法 勘 探

蔡 陞 健編著



石油工业出版社

內容提要

這是一本給地球物理勘探技工和初級技術人員看的書。書里用比較淺近的原理講述了什麼是磁、地磁和岩石的磁性，接着便用主要的篇幅介紹了磁力儀的作用原理、構造和使用，磁法勘探野外工作方法、資料的原理與解釋以及應用等。本書中沒有高深的理論和複雜的公式，文字也比較淺顯，講解具體，由淺入深，並符合我國現時地球物理勘探工作的實際情況，估計有高小以上至初中文化程度的讀者是能够看懂的，可以作為他們的學習材料。

統一書號：T15037·389

石油工人學習叢書

磁法勘探

蔡陸健編著

*

石油工業出版社出版（地址：北京六鋪胡同工業部內）

北京市書刊出版業營業許可證出字第083號

石油工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

*

787×1092毫米開本 * 印張1½ * 30千字 * 印1—2,000冊

1958年7月北京第1版第1次印刷

定價(10)0.26元

U52
T186

序　　言

磁法勘探是地球物理勘探方法中应用最早的一种。远在十七世纪时，就开始用简单的磁性仪器——地質罗盤（罗盤的磁針支持在一个非常尖的尖端上，可以水平地和垂直地摆动）来寻找埋藏不深而磁性很强的鐵矿。但是由於当时罗盤的灵敏度很低，这个方法沒有得到广泛的应用。

直到本世紀初，由於科学技术的进步，研究出了高精度的磁法勘探仪器——磁力仪（或称“磁秤”），磁法勘探才被广泛的应用。不过当时也仅限於勘測磁性較大的鐵矿产地。

在石油工業中，应用磁法勘探来研究一个地区的地質情况，在苏联是从1926年开始的。在勘測过程中，証实了高精度的磁法勘探在解决石油地質問題上有很重要的作用。

我国广泛的应用磁法勘探，是在中华人民共和国成立以后才开始，而在石油工業中应用磁法勘探不过是近几年的事情。但是在这短短的几年中，磁法勘探已經显示出了它在解决含油区区域地質問題上的重要作用。磁法勘探和重力勘探的配合工作，提供了划分含油远景区的重要根据。我国目前进行石油勘探的各个区域，都已經进行了或正在进行着磁法勘探工作。

目 录

序 言

第一节 磁法勘探的簡單原理.....	1
一、磁場.....	1
磁体和磁極 磁極的相互作用 磁場和磁場強度	
二、岩石的磁性.....	4
物体的磁化 岩石的磁化率 岩石的剩余磁化	
三、地球的磁場.....	8
地球磁場要素 正常磁場和磁異常 地磁場的变化	
第二节 磁力仪的原理与应用.....	12
一、磁力仪的原理和構造.....	12
刀口式垂直磁力仪原理 刀口式垂直磁力仪的構造 扭絲式 磁力仪 水平磁力仪	
二、磁力仪在测量前应做的准备工作.....	19
磁力仪的技术檢查 测定仪器格值 溫度系数的測定	
三、磁力仪的野外観測工作.....	22
磁力仪的操作方法 野外日变站的観測	
第三节 磁法勘探的工作方法.....	25
一、准备工作.....	25
磁測工作的类型 磁測工作的設計	
二、野外工作.....	27
測点網的佈置 磁測数据的整理	
三、室內工作.....	32
室內資料整理 磁法結果的簡單解釋	
四、磁法勘探举例.....	42
和儲油構造有关的磁異常 和断裂有关的磁異常 与上复磁 性沉积岩的厚度变化有关的磁異常	

第一节 磁法勘探的簡單原理

一、磁場

磁体和磁極 早在兩千多年以前，我們的祖先就已經知道有一種含鐵的礦石能夠吸引鐵制的物体，這種礦石叫做磁鐵矿，這種吸引鐵制物体的特性就叫做磁性。具有磁性的物体称为磁体。磁鐵矿是一种天然磁体。

像天然磁体这样能長期保持磁性的磁体叫做永磁体，人造磁鐵就是永磁体的一种。人造磁鐵是用鋼或鐵的合金制成的。由於用途不同，人造磁鐵的形狀也不同，平常有条形磁鐵、蹄形磁鐵和磁針三种。

一个磁体的各处所表現的吸引鐵或鋼制物体的力量是不同的。如果我們把一塊磁体放到一盒鐵釘子或鐵屑中去，再拿出来就会看到，在靠近磁体兩端的地方吸得最多，中間就較少或者很少，这表示在这兩端的磁性最强，我們就叫這兩点为磁極。

一个可以自由旋轉的磁針或是一个用綫懸掛起来的条形磁鐵，在它靜止下来的时候总是一端大約指南，另一端大約指北。我們把指南一端的磁極，叫做南極，通常用 S 来表示；指北的磁極叫做北極，用 N 来表示。

磁極的相互作用 現在我們來做一个簡單的實驗：如果拿一个条形磁鐵，讓它的北極靠近一个可以自由旋轉的磁針的北極，就可以看出這兩個北極互相排斥；如果拿磁鐵的北

極靠近磁針的南極，或者拿磁鐵的南極靠近磁針的北極，就可以看到南極和北極互相吸引。因此我們可以得出一條規律，就是同名的磁極互相排斥，異名的磁極互相吸引。

磁極之間的作用，除了在性質上有互相排斥和互相吸引的不同外，它們之間作用力的大小也是不同的。為了要研究磁極間作用力的大小，就必須要了解磁極強度這個概念。兩個磁極如果它們對第三個磁極在距離相等時作用力不同，那我們就說作用力大的磁極的磁極強度比作用力小的磁極的磁極強度大；如果它們對第三個磁極的作用力相同，那我們就說它們的磁極強度相等。

18世紀末葉的法國物理學家庫倫，仔細地研究了磁極間相互作用的數量關係後，得出了一條關於磁極間相互作用的定律，就是兩磁極間的吸引力或排斥力和它們的磁極強度的乘積成正比，和它們之間距離的平方成反比。這條定律我們就稱為庫倫定律。

庫倫定律說明，在距離不變時，如果在兩個相互作用的磁極中有一個磁極的磁極強度增加了一倍，那麼它們之間的作用力也增加一倍。如果兩個磁極的磁極強度各增加一倍，那麼它們之間的作用力就為原來的4倍。如果它們的磁極強度不變，而它們之間的距離增加一倍的話，那麼它們之間的作用力就只有原來的 $\frac{1}{4}$ 。反之如距離縮小為原來的一半，則作用力為原來的4倍。

磁場和磁場強度 把一個磁針移到一個磁體的附近，就可以發現它們之間有相互作用。兩個磁體的這種相互作用，並不是由於互相接觸而發生的，因為在它們沒有接觸之前就有了作用；也不是通過周圍的空氣而發生的，因為如果把它

們放到真空中去，它們彼此還是發生作用。這種現象說明，在磁體周圍的空間有了一種特殊的性質，就是具有磁作用。這種具有磁作用的空間就叫着磁場。兩個磁體的相互作用，也可以看作是一個磁體的磁場對另一磁體的作用。

把一個可以自由轉動的小磁針放在磁場的各個點上，除了像前面所說的磁場對磁針的作用力大小不同外，我們還可以看到小磁針靜止的方向也不同。這說明在磁場內的各個點上作用力的方向不同。為了說明磁場的這種性質，我們要引入一個叫着磁場強度的矢量，所謂矢量，就是說它不但有一個數量，而且還有一定的方向。我們把一個磁極強度等於1的北極，放在磁場內的一點上，這個磁極強度等於1的北極，在這點所受到的作用力的大小和方向，就是這一點的磁場強度。

儘管不同的磁極放在磁場內的同一點上，由於它本身磁極強度不同，所受到的作用力也不同，但是這一點的磁場強度卻是一個固定不變的值。所以只要測量出磁場內各點的磁場強度，就能根據它們來研究引起這個磁場的磁體的一般特徵如形狀、大小等。磁法勘探就是應用這個方法，以特製的儀器——磁力儀，測量出地面上各點的磁場強度，用來推斷引起磁場變化（或者叫做異常磁場）的磁體的特徵。

一般磁場強度的單位用奧斯特（ Θ ）來表示。在後面我們要講到，地球周圍的空間是一個磁場，在北京附近地球磁場的強度大約在0.59左右。奧斯特這個單位對磁法勘探來講，顯得太大了，所以在實際工作中多採用伽侖 γ 為磁場強度的單位，1伽侖等於十萬分之一奧斯特，也就是 $1\Theta = 100,000 \gamma$ 。

磁力綫 为了研究方便起見，我們常常用磁力綫来表示磁场。例如我們上面談到，一个可以自由旋轉的小磁針在

場內靜止时的方向不同，它所靜止的方向，就是該点磁场强度的方向。通过磁針在各点靜止的方向（磁场强度的方向）所順連而成的綫叫**磁力綫**（如圖 1）。磁力綫的方向是从北極出来进入南極。




圖 1 磁力綫

我們不但可以用磁力綫来形象地表示出磁场强度的方向，同时还可以用它来形象地表示出磁场强度的大小。为了达到这个目的，我們就需要規定**磁力綫的疎密**和**磁场强度的大小**之間的一定关系。这样在磁场强度大的地方，磁力綫就密一些，在磁场强度小的地方，磁力綫就稀一些。圖 2 就是以磁力綫表示的条形磁鐵的磁场。




圖 2 用磁力綫表示的条形磁鐵的磁场

二、岩石的磁性

物体的磁化 用一个磁体吸引鉄釘子的一端，則鉄釘子的另外一端也就具有了磁性，可以吸引另外的鉄釘子。同时

从簡單的實驗就可以知道，只要鐵釘子在磁場中即使不和磁體接觸，也同樣可以得到磁性。這種物体在磁場中得到磁性的現象叫磁感應。

一個原來沒有磁性的物体變成了磁體，我們就說這個物体磁化了。物体所以會磁化，是因為組成物体的每一個小微粒都像是一个小磁體。這種小磁體就叫做分子磁體。通常物體內各個分子磁體的排列是紊亂的，沒有一定的方向。它們的磁作用互相抵消，所以不表現為磁體。

物体的磁化事實上就是通過外界磁場的作用，使物體內分子磁體的排列有了一定的規律，每個分子磁體首尾相接就形成為一個大的大磁體。

岩石的磁化率 不僅鐵具有磁化的特性，在自然界中，絕大部分的物体在磁場中，受到磁作



圖 3

用都會被磁化。但是在同一磁場強度下，不同的物体，磁化的能力也不相同。也就是說，同樣大小及同樣形狀的物体，在強度相同的磁場中，磁化後的磁極強度大小也可能不同。一般我們用磁化率這個名詞來表示一個物体的磁化能力，如果物体的磁化能力大，我們就說它的磁化率大；反之，我們就說它磁化率小。在自然界中，磁鐵礦的磁化率非常大，有時可以大到 1，而一般岩石如石灰岩、石膏等的磁化率，就非常小，只有百萬分之几或更小。

有些物体磁化率甚至可以小於零。也就是在磁場中如有這種物体存在，在這種物体附近的磁場強度就比原來的磁場

强度要弱一些。这种磁化率为負数的物体叫做逆磁体，如水、石油、鹽等多为逆磁体。磁化率大於零的物体就叫順磁体。此外还有一种物質，叫做鐵磁性物質。所謂鐵磁性物質，就是具有很高的磁化率的物質，而且它的磁化率大小是随着温度和磁化磁场的强度而改变，如鐵、鈷、鎳等，都屬於鐵磁性物質。

假如我們將鐵磁性物質加热，就可以看到物体的磁化率也随之增加。但当加热到一定的温度时，物体的磁化率就达到了最大值，当温度一超过这点时，物体的磁性就突然消失。这个温度我們就叫做該物体的居礼点。从圖 4 的曲綫可以看出，在磁化磁场等於 0.39 时（大約相當於地磁场），鐵




圖 4 鐵的磁化率和溫度的关系曲綫

的磁化率随温度变化的情况如下：当温度在 500°C 以下时，磁化率的变化不显著，当超过 500°C 时，鐵的磁化率就随着温度的增加而急骤上升，在 750°C 附近达到最大值后就突然下降为零。这就是說鐵的居礼点大約等於 750°C。我們還知道，鎳的居礼点为 370—380°C，鈷稍高於 1000°C。

組成地壳的岩石的磁化率大小，主要决定於岩石成分中所包含鐵磁性物質的多少。所以岩石的磁化率变化范围很大。同时，在不同的温度下和不同的磁化磁场中，所測得的岩石的磁化率也会不同。下面举一些岩石、矿物的磁化率数据作为参考（單位为 c. g. s. M 單位）：

逆 磁 体

水 -0.72×10^{-6} 石油 -0.8×10^{-6}

石英 1.2×10^{-6} 磁 -0.4×10^{-6}

顺磁体

沉积岩

石膏 0.8×10^{-6} 白云岩 14×10^{-6}

煤 2×10^{-6} 粘土 20×10^{-6}

石灰岩 3.8×10^{-6} 含铁砂岩 100×10^{-6}

火成岩

石英斑岩 15×10^{-6} 花岗闪长岩 $1000-2000 \times 10^{-6}$

花岗岩 $15-650 \times 10^{-6}$ 蝶绿岩 $280-2860 \times 10^{-6}$

正长岩 $430-3590 \times 10^{-6}$ 玄武岩 $1100-4500 \times 10^{-6}$

辉长岩 $530-3050 \times 10^{-6}$ 蛇纹岩 $4000-15000 \times 10^{-6}$

铁磁性物体

含铁石英岩 550×10^{-6} 钨铁矿 $4000-7000 \times 10^{-6}$

赤铁矿 $100 \times 5000 \times 10^{-6}$ 磁铁矿 $10000-1000000 \times 10^{-6}$

岩石的剩余磁化 在实际工作中，我們时常测得在数值上和方向上很特殊的異常磁场，这种異常磁场往往不能用岩石和矿体的磁化率来說明。有时测得的異常磁场，可以比根据理論上計算出来的大很多倍，甚至有的異常磁场的方向也和理論上的相差很多。这种現象，經過很多学者的研究，說明異常磁场的强度除了受引起異常的物体本身在地磁场中磁化結果的影响外，同时还因为岩石在悠久的地質年代中，由於地壳的运动，曾达到过很高的温度，其中所含的鐵磁性物質的磁化率也就远比現在为高，因此岩石曾受到强烈的磁化，以后温度虽然降低，但岩石却保留下來了一部分磁性，我們称这种磁性为剩余磁化。物体的剩余磁化强度也直接影响異常磁场的强度。所以我們要研究一个地区的磁场时，不仅要知道該区岩石和矿体的磁化率，也必須知道它們的剩余磁化强度，或簡称剩磁。

三、地球的磁場

地球磁場要素 我們知道，如果磁針不受附近磁體的磁作用時，總是大約指南北方向。這個現象說明，地球本身就是一个大磁體，地球周圍的空間就是地球的磁場，地球的磁場就叫做地磁場。

但是我們仔細的觀察一個磁針在地磁場內的靜止方向，就會發現在很多地方磁針不是正指着南北，而是和地球的子午線方向——也就是正南正北方向之間有一個夾角，這說明地球的磁極和地理的南北極不是重合的。地球的磁性南極在地球北極附近，磁性北極在地球南極附近。磁針靜止時，磁針方向跟這個地方的地球子午線之間的角度叫做磁偏角(D)。

從實驗知道，各個地方的磁偏角大小是不同的，就是在同一個地方，磁偏角的大小也是一年一年很慢的變動着。

如果用一個能夠在水平和垂直兩個方向轉動的磁針來研究地磁場，我們就會發現，磁針靜止時和水平方向之間也有個角度存在，這個角度叫做磁傾角(I)。在地球的磁極上磁傾角為 90° ，別的地方的磁傾角都比 90° 小。例如，北京的磁傾角大約為 57° ；廣州的磁傾角大約為 32° 。

我們知道，能夠向任意方向轉動的磁針，在地磁場里的靜止方向，就是地磁場強度的方向。前面我們提到過，磁場強度是一個矢量，因此地球周圍的空間也可以用一個矢量來表示。如果我們知道了一點的磁傾角和磁偏角，那麼我們就知道了這一點磁場強度的方向，如果我們再求得這一點磁場強度的大小，我們就可以劃出相當於這一點磁場強度的矢量（如圖5）。



通常我們將磁偏角、磁傾角和地磁场强度的大小，叫做地磁三要素。

根据世界各国所测得的地磁场强度的資料，可以看出地球上地磁场强度分佈

的情况同一个磁化得很均匀的球体表面的磁场强度分佈情况很相似，因此可以把地球粗略地認為是一个均匀磁化的球体。在兩極附近，地磁场强度稍高於 0.69，在赤道約為 0.8—0.49。因此我們知道随着緯度的增加，地磁场强度的大小也会緩慢的增加。

一般在地面磁法勘探中，并不是直接測量地磁场强度，而是測量它的垂直分量(Z)^①，勘探金屬矿时，有时也測量它的水平分量(H)。地磁场强度的垂直分量，一般我們就稱為垂直磁场强度，或簡稱為垂直磁場；同样，它的水平分量就稱為水平磁场强度或水平磁場。

垂直磁場在赤道為零，向兩極平均每公里大約增加 6γ ，到兩極為最大。相反，水平磁場在兩極為零，向赤道平均每





圖 5

① 任意一个矢量，全可以按照平行四边形法，分成两个方向不同的分量如圖 a。圖中 A 是一个矢量，可以分成 B 、 C 两个分量。在磁法勘探中是把地磁场强度 T ，分成垂直地面的和水平方向的两个分量—— Z 和 H ，如圖 b。



公里大約增加 3—4 γ，在赤道為最大。

正常磁場和磁異常 我們再進一步研究全球各地的地磁場資料，就會發現，前面所說把地磁場看成是一個均勻磁化球體的磁場，只是一種近似的看法。實際測得的地磁場和均勻磁化球體的理論磁場，經常有或大或小的區別，這就是通常所說的磁異常。磁異常的面積有大有小，大的可達幾十萬，甚至幾百萬平方公里，小的只有幾十平方公里或者几平方公里。一般按照磁異常的面積，將磁異常分為三種。一種稱為**大陸性異常**，這種異常面積非常大，有時幾乎佔據整個大陸地區，這類異常，最大的一個在東西伯利亞，異常中心的地磁場強度比起北極上的地磁場強度還要大一點，在磁法勘探中通常就將這種大陸性異常算在正常磁場之內，也就是將我們想像的均勻磁化球體的磁場加上大陸性異常，做為正常磁場。另外一種為**區域性異常**，這種異常面積較小，一般為幾十或幾百平方公里，也有達到一兩千平方公里的。最後一種為**局部異常**，它所佔的面積很小，一般只有幾十或几平方公里。

在磁法勘探中，按照上面的方法進行異常的分類是沒有什麼實際意義的，因為我們進行磁法勘探是要解決地質問題，應當找出那些與地質構造有關的磁異常來，找到了這些異常後，不應僅按它們所佔面積的大小來分類，而主要應根據引起這些異常的原因來分類。至於怎樣區分出這些異常和確定這些異常的成因，雖然是磁法勘探中非常重要的問題，但到目前為止，還沒有一套很成熟的為大家所公認的辦法。對於解決這個問題的一些簡單的步驟和方法，我們將在以後資料解釋部分中談到。

地磁場的变化 前面我們曾談到，地磁場的各个要素並不是固定不变的，根據長時間連續測量地磁場的結果，知道地磁場是隨着時間在改變，經過詳細的分析研究以後，知道地磁場有下面幾種變化：

1. 多年變化 就是地磁場在很長的時間內的逐漸變化。這種變化在各個地方都不一樣，也沒有什麼固定的規律。根據從 1540 年起，在倫敦所作的測量磁偏角的資料來看，多年變化可能有週期性，在倫敦它的週期大概是 500 年，引起這種變化的原因主要是地球內部發生了變化。

2. 日變和年變 日變就是地磁場在一晝夜間的週期性變化，這種變化在同一緯度的各點上有着同樣的特性，日變的一般特性為白天的變化比夜間強，夏季的變化比冬季強。從測量日變的資料中，完全可以確定日變是與太陽和地球的相對位置有關。地磁場的日變有時可達幾十伽侖，所以在磁法勘探中必須把日變的影響去掉。

年變同樣是由地球和太陽的相對位置的變化所引起，不過它的幅度很小，多在 10 伽侖以下，所以在磁法勘探中沒有什麼意義，同時在去掉日變影響時，也就包括了對這種變化的校正。

3. 磁暴 就是在短時間內地磁場所發生的強烈變化，多發生於高緯度地區（靠近兩極的地區）。在磁暴時，磁場強度的變化常達几百伽侖，有時甚至超過 1000 伽侖。在磁暴時磁場的測量工作是無法進行的，野外工作只得停止。根據對磁暴研究的結果，知道磁暴的出現和太陽的黑子有關係。

第二节 磁力仪的原理与应用

一、磁力仪的原理和构造

前面提到，在磁法勘探中，我們主要是測量地磁場强度的垂直分量，也就是垂直磁場。由於在石油地質勘探中，所研究的对象很多是較弱的磁異常（由几十伽侖到几百伽侖），因此就要使用精度很高的仪器。目前我們用来測量垂直磁場的仪器就是垂直磁力仪，或称磁秤。垂直磁力仪一般分为刀口式和扭絲式兩种，它們只能用来測量兩点間垂直磁場强度之差，而不能測量它們的絕對值。这兩种类型磁力仪的精度，在条件良好时均可高到 ± 10 伽侖左右。

刀口式垂直磁力仪原理 刀口式垂直磁力仪的主要原理就和我們日常所用的秤一样。我們知道，用秤称东西时，如果所称的物体重量改变了，秤桿就要失去平衡向一端倾斜。我們只須將秤锤移动一下，而不須改变秤锤的重量，就可以恢复秤桿的平衡。同时，从秤锤位置移动的多少就可以知道所称物体的重量改变了多少。磁力仪就是这样利用重力矩的改变，来平衡磁力矩的改变，从而算出磁場强度的变化。因为在地面上，重力的变化比起磁力的变化要小的多，所以在測量磁場的变化时可以把重力看成是一个固定不变的值，同时重力臂和磁力臂的变化全可以从仪器的讀数中算出，知道了重力、重力臂和磁力臂的变化后，就容易知道磁場强度的变化。

例如我們將一個只能垂直旋轉的磁棒東—西向的放着，從前面講到的原理可以知道水平磁場的方向全是磁南北向，也就是和這個磁棒的旋轉面垂直，因此水平磁場的作用，不能引起磁棒的旋轉。而垂直磁場的方向在北半球多是向下的，也就是在北半球可以在垂直方向上旋轉的磁針，多是N極向下，因此由於垂直磁場的作用，上述磁棒就要以反時針方向旋轉；為了使磁棒能自動的維持平衡，我們在磁棒偏向S的一邊增加一些重量，使磁棒的重心C移在




圖 6

磁棒之下偏向S的一方（如圖6乙），這樣就可使重力的作用與垂直磁場的作用平衡。但當垂直磁場再增加時，磁棒就要失去平衡，向左傾斜在圖6丙中我們可以看出，當磁棒向左傾斜時，磁極距離垂直於磁棒的旋轉軸和地面的垂直軸線O越來越近，而重心距離垂直軸卻越來越遠。也就是說，雖然垂直磁場加強了，磁力矩加大了，磁棒開始向左傾斜，但在傾斜過程中，由於磁極逐漸接近垂直軸，亦即磁力臂逐漸減小，因而磁力矩也在逐漸減小。同時由於重心逐漸遠離垂直軸，重力矩却在慢慢增加。當磁棒傾斜到一定程度時，兩