

高压輸电线 木桿扩散防腐法

苏联 H.П. 阿斯塔霍夫著
沈阳電業管理局專家工作組譯

电力工业出版社

内 容 提 要

本書是苏联电站部技术司所发布的^{1/2}个文件，其中叙述了利用扩散法浸充木桿以防止腐朽的方法，包括各种防腐膏的配制、防腐綢帶的制作、木桿的浸充、防腐剂消耗定額、工程驗收和施工中的安全办法等。全書內容經過我国电力工業部技术司的审閱。

本書对于从事线路施工的工程技术人员和管理人員有实际参考价值。

Н.П. АСТАХОВ

ДИФФУЗИОННЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ ОТ ГНИЕНИЯ
ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ГОСЭНЕРГОИЗДАТ МОСКВА 1946

高压輸電桿木桿扩散防腐法

根据苏联國立动力出版社1946年莫斯科版翻譯

沈陽電業管理局專家工作組譯

532 D 197

电力工业出版社出版(北京市右街 26 号)

北京市書刊出版發行許可證字第 082 号

北京市印刷一厂排印 新华书店發行

787×1092^{1/2}开本 • 雜印張 • 20 千字

1957年5月北京第1版

1957年5月北京第1次印刷(0001—2,300册)

统一書号：15036·463 定价(第10类)0.16元

目 录

1.	以扩散法浸充木桿.....	2
2.	防腐膏的种类及其使用范围.....	2
3.	防腐膏的配制.....	3
4.	防腐綁帶之制作.....	7
5.	以防腐膏浸充木桿.....	9
6.	使用防腐綁帶浸充木桿.....	15
7.	膏剂、防腐剂及瀝青之消耗定額.....	18
8.	膏剂消耗之控制.....	21
9.	工程驗收.....	22
10.	施工中的安全办法.....	22
附件 I	木桿溫度之確定.....	23
附件 II	木桿浸充界綫之確定.....	25
附件 III	防腐膏及防腐綁帶的材料質量構成上 之技术条件.....	25

1. 以扩散法浸充木桿




圖 1 用瀝青防腐膏浸充过的木桿斷面
1—樹枝；2—防水層；3—裂縫。

1—樹枝；2—防水層；3—裂縫。

命，在以后对其进行正常的維护之下，可以比未給浸充的至少增加3—4倍。

2. 防腐膏的种类及其使用范围

浸充馬上在線路上使用的木桿做为抗受雨雪影响的木桿的構件，使用不能被冲掉的即叫做瀝青的，含有石油瀝青的防腐膏进行浸充，做为粘着基础。为防止鹹化，在塗完防腐膏后再塗上防水層。

扩散法浸充木桿，是以防腐膏制成的防腐剂溶液往潮湿的木質内扩散为基础的。

木質越潮湿，防腐剂的扩散越强烈。

木質漸漸干燥到20%的湿度时，扩散速度也同样显著降低。因为扩散作用实际已停止，但木桿具有这样百分比的水分时是不能腐朽的。

用扩散法浸充木桿，是把木桿表面复以防腐膏或防腐綃帶的方法。

以扩散法浸充的木桿壽

以上述方法进行浸充，也要对木桿的砍痕、根端及稍头进行处理。

浸充准备馬上使用的木桿做为受地下水或表面水浸潤的木桿構件，按照上述或是使用防腐綁帶浸充之。綁帶用的防腐膏，做成粘着的底子，使用它拿住亞硫酸鹽鹹質的精煉剂，或不用粘着底子而做成水，为防止防腐剂之鹹化用綁帶的防水層来防止之。

浸充湿的或新伐的木桿，打算大約經過三个月后在綫路上使用它，用防腐膏进行浸充。不用粘着基础，用水熬开，在有遮蔽的木塈內进行浸充。

沒有粘着基础的膏剂，灌入腐爛的內腔以及木桿構件上水平的和傾斜的裂縫內。浸充接触金屬零件之螺絲孔及木桿構件的表面时，用前述方法加有重氯酸鈉或鉀的防腐膏进行浸充。这样可以預防由于水或由于防腐剂水溶液而引起的金屬腐蝕。

3. 防腐膏的配制

A. 防腐剂之成份

作为防腐膏的防腐剂（表2,3,4）采用成份（重量的份數）見

表 1

順 号	防腐剂名称	防腐剂成份				备注
		氯化鈉 %	二硝基酚 %	硅氟化鈉 %	熔融的氟化鈉 %，	
1	烏拉石(уралит)	85	15	—	—	
2	烏拉石与硅氟化鈉的 混合物	68	12	20	—	
3	熔融的氟化鈉与二硝 基酚的混合物	—	7	—	93	
4	熔融的氟化鈉及二硝 基酚与硅氟化鈉的混 合物	—	7	10	83	表示在純 淨状态含 有氟化鈉 鹽

表 1 ①。

为于木桿加工时保持防腐剂的消耗定額，必須知道每一部分含有純氟化鈉的百分比；在配制膏剂时考慮混合物中純氟化鈉的实际含有百分数，可以改变防腐剂的数量。

五. 潘青防腐膏之配制

潘青防腐膏按照表 2 (重量份数)配制。

表 2

防腐剂名稱	防腐剂%	潘青%	綠油%	水%
烏拉石	39	14	20	27
烏拉石与硅氟化鈉之混合物	39	14	20	27
熔融的氟化鈉与二硝基始醇的混合物	53	15	16	16
熔融的氟化鈉及二硝基始醇与硅氟化鈉的混合物	53	15	16	16

配制潘青防腐膏，以下列方式进行。

① 根据电力工业部技术司意見，考慮到原資料所列苏联原料，在我国具体情况不同，建議采用下列配方試制。

防腐膏配制用量定額 (重量)

配 方	成 份 %			
	氟化鈉	煤焦油	粘 土	水
1	44	20	13	23
2	55	11	17	17

其中氟化鈉純度在 90% 左右，國內山东張店山东农藥厂、重庆化学公司、撫順 301 厂均可供应，煤焦油可向煤建公司洽購，粘土采用普通干燥黃土，水用自来水即可。——編者

往鍋里填入必要份量的石油瀝青，把它打碎成不超过1公斤的碎塊，然后倒入綠油。必須注意不要把水落进綠油里。

用 70°C 以下的微火把鍋燒熱，定时攪拌里面的东西。

把鍋燒得超過上述溫度時，粘的混合物就膨脹起來，溢出外邊並燃燒起來。

瀝青溶解以後，即停止加熱，把裡面的東西倒入鐵制或木制的槽里。

用孔徑1~2公厘①的篩子將防腐劑篩過，裝入木制或金屬制的槽里，然後按表2的重量比例摻水。迅速的攪拌混合物，一直攪拌均勻時為止，然後把已使潮濕了的防腐劑放入冷卻到 $40^{\circ}\sim60^{\circ}\text{C}$ 的瀝青溶液里。全部的混合物要仔細攪拌。到均勻時為止，瀝青防腐膏的配制工作才算做完。

配好的防腐膏，在密封的桶里可以保存10~15天。

防腐瀝青膏的濃度，不要太濃，要輕輕的用毛刷塗在木桿表面上。否則必須加添綠油，要考慮到做好的防腐膏劑不要從毛刷上流下來。往放在槽里的小桶內倒入膏劑以前，要把膏劑仔細攪拌好。

B. 精煉防腐膏之配制

精煉的防腐膏，按表3的成份(重量份数)配制。

配制精煉防腐膏，以下列方式进行。

在容量為100~200公升的鍋里，填入打碎成小塊的亞硫酸鹽鹼質抽出物，然後把水倒入。用微火把鍋加熱到 $80^{\circ}\sim90^{\circ}\text{C}$ 。鍋裡的東西要定期攪拌，使亞硫酸鹽鹼質抽出物完全溶解於水中。

以这种方式溶解在水中的亞硫酸鹽鹼質抽出物，如果在密封的木桶或金屬桶內保存的話，可以准备出几天的备用来。

① 在工地制做防腐混合物时，其組成部分要过篩，并仔細攪拌，使成份均質。

表 3

防腐剂名称	防腐剂	亚硫酸盐酸质抽出物 (Экстракт)	水
烏拉石	4 份	2 份	1 份
烏拉石与硅氟化鈉混合物	4 份	2 份	1 份
熔融的氯化鈉与二硝基苯酚混合物	7 份	2 份	1.5 份
熔融的氯化鈉及二硝基苯酚与硅氟化鈉混合物	7 份	2 份	1.5 份

亞硫酸鹽酸質抽出物，亦可溶解于冷水中，这需要 5~6 夜。在这期间内，要把锅里的东西在一晝夜內攪拌几次。

防腐膏要用能够自由攪拌 20~25 公斤膏剂的铁制或木制的箱子或槽子来配制。往这箱里倒入已溶解于水的抽出物，然后按表 3 重量比例填入預先經過孔徑 1~2 公厘的篩子篩过的防腐剂。混合物要攪拌到沒有特征，成为一律的混合物时为止。

配制治当的膏剂，应很容易的塗在木質表面上，并不应从毛刷上流下来。

F. 没有粘着基础的防腐膏之配制

没有粘着基础的防腐膏，按表 4 载的份量(重量份数)配制。

配制没有粘着基础的防腐膏，以下列方式进行。

往小槽子里或箱子里注入水，然后按表 4 的份量比例填入經過孔徑 1~2 公厘篩子篩过的防腐剂。

槽里的东西要攪拌到成为均匀一致的混合物。

适当配好的膏剂，具有容易塗在木桿表面上或紗帶防水層上的恰好的濃度。

表 4

防腐剂名称	防腐剂 %	水 %	粘土 %	备注
烏拉石	60	40	—	水的数量根据希望膏剂的浓度来决定
烏拉石与硅化鈉混合物熔融的氟化鈉与二硝基	60	40	—	
烷醇的混合物	40	30	30	
熔融的氟化鈉及二硝基烷醇与硅氟化鈉的混合物	40	30	30	

添水时可把防腐膏剂的密度調成矿物油的濃度。这样的膏剂做为灌注裂縫之用。

4. 防腐綁帶之制作

防腐綁帶由兩層做成：

(一)防止防腐剂鹼化的外部防水層；

(二)与支柱浸充部分相接触由防腐膏構成的內層。

防水層以防水紙(толь)¹、皮毡紙(толькожа)、假羊皮紙、或油毡紙做成，寬為 50 公分，長依扎綁帶處、木桿粗細來決定，并在織接縫處多留出 5 公分的备用。

綁帶的長度，根據木桿的直徑來決定，見表 5。

防腐綁帶浸充木桿的效果，完全由於綁帶外層的防水性能為其先決條件。如在實際運轉中所看到的一樣，不用瀝青從表面加工的綁帶，不能防止防腐劑在土壤中鹼化，因而嚴重的降低了綁帶浸充木桿的效果。

綁帶內部的防腐層，是用亞硫酸鹽鹼質抽出物或用水配成的膏劑塗在綁帶防水層上而做成的。

表 5

扎綁帶處木桿直徑(公分)	綁帶一般長度(公分)
20	70
21—25	85
26—30	100
31—35	115
36—40	130

在綫路上制做綁帶时，最好采用用水做成的膏剂，把它以容量1~1.5公升的鐵杓子倒在綁帶的防水層上，再用压舌片均匀的摊佈在全部防水層的表面上。將來要压上綁帶邊的5公厘寬的一條，留下不刷；同样綁帶的上下邊寬1~2公分部分也不用刷上膏剂。这样做好并經過干燥的防腐綁帶，就准备去扎用。

集中方式制做防腐綁帶时，必須采用以亞硫酸鹽鹼質抽出物做成的膏剂。其粘着基础是防止扎綁帶时膏剂落掉而用的。

往綁帶防水層上塗完膏剂以后，把它移放在架板上，在此把它用泥煤粉的薄層填上，然后使膏剂干燥，以便綁扎时綁帶不致粘在一起。

干燥了的綁帶，每20~30个包裝成一箱。包裝箱的底及四周，預先圍以包裝紙，以便往安裝的綫路搬運时，防止綁帶受雨水潮湿。

沒有包裝箱子时，可以使用兩塊比綁帶尺寸稍大的，用1.5公分厚的板子做成的护板。这时把綁帶折疊成束，用包裝紙包裹上，放在护板中間，并用鐵絲綑住。

为集中制作綁帶，必需下列房屋及設備：

1. 用以保存抽出物(提煉物)、防腐剂、泥炭粉及为篩防腐剂

用的、帶有地板的防雨棚子。

2. 制作及包裝綁帶以及制做防腐膏用的防雨棚子。
3. 容量为150~200公升帶蓋的鍋，用以燒水或瀝青加热。
4. 帶有密蓋保存抽出物(提煉物)漿用的、容量250公升的大桶或鐵槽子(2~3个)。
5. 兩个制作綁帶用的架子：一个为塗膏剂的，一个是撒泥煤用的。
6. 倒膏剂用的小鐵桶。
7. 木制的攪拌棒。
8. 往綁帶上倒膏剂用的，容量为1~1.5公升的杓子。
9. 篩防腐剂用的篩子。
10. 温度計。
11. 十进位的秤。

5. 以防腐膏浸充木桿

根据木桿的溫度及預定使用的时期，应采取各种以防腐膏加工的方法。

A. 含有60%及60%以上溫度，預定馬上 使用到錢路上去的木桿①

將木桿全長按表2用由烏拉石或烏拉石与硅氟化鈉混合物做成的瀝青防腐膏塗佈之。

为防止防腐剂鹼化，將电柱全長塗以防水層。

以这种方式加工之木質，可以馬上为工程使用，因为这样浸充木質可以于运转中进行。

① 这个范围是对新伐的木料，湿的或用木筏送来的元木，湿度由含水層确定。

在塗膏剂以前，要把电柱上的树皮、泥土除掉，并由木工进行加工。

浸充經過加工了的电柱零件，可以免除工作人員在線路上于浸充以后进行修坎、鑽孔及电柱其他地方的加工。

防腐膏在冷的状态下往电柱上塗抹，仅在冬季施工时，把它加热到 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 。

在塗抹以前和在工作当中，在桶里仔細攪拌膏剂，使它完全沒有沉淀。

攪拌好了的膏剂，用油漆刷子或毛刷子以均等的必要厚度塗抹在木質上面。選擇刷子型式要按工程範圍来决定。

膏剂在木質上硬化以后，用油漆刷子或毛刷子塗上防水保护層。

用作防水層的材料，采用Ⅲ或Ⅳ号的石油瀝青(在夏季)，或用少加一些干沙子的瀝青乳剂①。防水層中的沙子是做为增强复蓋物牢固性用的填充物。

瀝青在往木料上塗抹以前，必須加热到 180°C 。

在容量 $100\sim 150$ 公升的“ГУШОСДОР”型移动鍋里把瀝青适当加热，这需要 $1.5\sim 2$ 小时。

燒熱了的瀝青經過龙头放到小桶里。

工作完了，应当把鍋里凝固的材料打扫干净，否则在下次使用鍋的时候，可能产生鍋的过热，而使鍋壁凸起来。

瀝青乳剂以涼的往木桿上塗抹，不用預先加热。

为保护脚柱的防水層在支柱放入基坑时不致破裂，在木桿的脚柱上套上鐵壳(圖 2)或釘上木板(圖 3)。

發現防水層上有破裂的地方时，必須把这个地方用瀝青或瀝青乳剂層蓋上。

① 瀝青乳剂的成份，見附件Ⅲ。




圖 2 为防止脚柱 防水管往基坑中
設时受到損坏而用的鐵壳




圖 3 为防止脚柱 防水管往基坑
中埋設时受到损坏而用的木板
1—木板；2—綁帶。

基坑要加小心填土，防止在木桿四周埋土擣平时損壞防水層。

所有坎伐傷痕及其他木桿表層上的破損地方，以及木桿在地面上邊部分所有稍頭，都要塗蓋上瀝青防腐膏；木桿在地面上邊部分的稍頭，除用防水紙片、油毡綫或其他復蓋物掩蓋以外，還要用釘子釘固在木桿上邊。

所有螺絲孔都要用上述防腐膏中之一種加上 8% 的重氯酸鈉或重氯酸鉀加以處理。

5. 預防經過三個月以後使用的含有 60% 以上濕度的木桿

預定使用在地面以上部分的木桿，可以塗蓋任何一種防腐膏，不用在木桿上塗防水層。

以此種方法處理的木桿，除木桿特別的干燥外，在嚴密復蓋的木桿內至少需保持 90 天的時間。

以防腐膏處理的木桿梁，越蓋得緊密，木桿的水分就越蒸發得少些，因而就促成防腐膏在木桿中擴散之最好條件。復蓋木桿可建足夠牢固的棚子，或以樹枝及草塊來蓋上。

浸充上述木桿時，必須考慮到木桿構件，預定使用在地面下邊的，應僅用配成烏拉石的防腐膏，或以做成帶硅氟化鈉的烏拉石混合物處理之，並要一定蓋以防水層。

如果按生產條件，預定使用於地下部分的木桿，不可能用帶防水復蓋物之瀝青膏劑處理時，則這樣零件就用一般程序處理之，但在埋設它以前，要往腳柱的地下部分根據第六章所述補加防腐膠帶。

B. 60%以下湿度的木桿

在運轉中的綫路情況下，或在倉庫中長久保存着的木料當中，可能遇到這樣的木桿。

將這樣木桿全部表面以防腐膏處理是不適當的，因為防腐膏是由膏劑做成的，所以不為木桿所消受。

在這樣情況下，構成水平的或傾斜的零件中之木桿地面上以上部分，必須用防腐膏僅將大的及中等的裂縫，以及腐朽之內腔加以處理。

往泥土已被打扫干淨了的裂縫及腐朽內腔里灌注防腐膏時，使用注油器灌注，為此要把防腐膏調成近似礦物油的濃度。

為了用膏劑填充腐爛的內腔，用壓式（Пресслер）鑽孔器或普通鑽孔器在傷處鑽孔，但在垂直及傾斜配置的構件上，孔要鑽在內部腐爛散佈區域的上部，水平配置的構件，要鑽在腐爛最嚴重的地方。腐爛的腔洞用膏劑分幾次填滿，然後把注孔用木塞堵塞住。

填入膏劑的裂縫，要用瀝青或瀝青乳劑蓋上。

堆成梁的木頭可做類似




圖 4 運轉中的中間木桿構件，以防腐膏處理的地方

的处理。

木桿及零件，預定使用于地面以下部分以及所有的梢头，要用上述类似方法处理之。




圖 5 運轉中的拉力木桿構件，以防腐膏處理的地方

表 6

編 號	普通地下水位距地面的距离	綁在腳柱上的防腐綁帶數
1	地平以上	1
2	地面下 0.5—0.4 公尺	1
3	地面下 0.5—1.5 公尺	2
4	地面下 2.5 公尺及 2.5 公尺以上	3

以上述方法处理的中間木桿總圖，載于圖 4 中，拉力木桿——載于圖 5。

6. 使用防腐綁帶浸充木桿

仅用防腐綁帶來浸透位于結構地下部分之木桿構件。根据地面距离普通地下水位①之高低来决定往脚柱上扎防腐綁帶的数量，見表 6：在脚柱上配置
綁帶見圖 6。

如果防腐綁帶是綫路上制成的，那末在它干燥以后就可綁在脚柱上。以集中方式制成的綁帶，在往脚柱上裝置以前要潤湿，以防止防腐劑落掉。用浸水之干净刷子潤濕綁帶之防腐劑。

扎綁帶要用兩個工人来做。

在綁帶試制以后，將其一边放在柱子旁边，用兩個釘子釘上，在这上面綁上鐵絲，鐵絲是用以將綁帶的邊緣緊繩在木桿上而用的。為此一个工人圍繞木桿緊緊的压住綁帶，另一个工人用鐵絲將綁帶繩緊，在边上釘上




圖 6 脚柱上(副根)綁帶的配置

① 对于普通地下水位，采取該地区根据多年水文勘测所知道的最低地下水位。