

江西人民出版社

江西省机械工业局编写  
江西共产主义劳动大学总校

# 解放—27拖拉机修理工艺

**丰收27拖拉机修理工艺**

江西省机械工业局编写  
江西共产主义劳动大学总校

江西人民出版社出版  
(南昌百花洲3号)

江西省新华书店发行  
江西新华印刷厂印刷  
开本787×1092 1/16 印张22 1/2 字数22万

1976年4月第1版 1976年4月江西第1次印刷  
印数：1—30,000

统一书号：15110·16 定价：1.79元

## 说 明

本书包括发动机、底盘和电系等部分的主要零件的检验与修理，总成和整车的装配、调整、磨合与试验。零件的修理部分包括“零件（或总成）简图”、“产品的主要技术要求”、“修理技术数据”，以及零件（或总成）的“简要修理工艺”等内容。

“零件（或总成）简图”标注了与修理有关的尺寸和缺陷部位（引线标出的阿拉伯数字为缺陷的序号）。

“产品主要技术要求”列举了与修理有关的产品技术要求。

“修理技术数据”一栏，列出了常见的缺陷名称；标准的尺寸、配合间隙或过盈；大修允许不修和使用极限的数据或技术条件。

“简要修理工艺”介绍了各种缺陷的修理方法及技术要求等。本书将典型修复工艺（如粘结、铸铁冷焊、电镀、振动堆焊、埋弧堆焊等）结合有代表性零件编写，类似零件可参考选用。

总成或整车的装配部分采用图示的方法，为了便于工人阅读，我们选用了部分立体图。图中列表表示各零件的名称、代号、数量、装配序号和有关的配合部位的尺寸、标准间隙等。

零件代号或装配图号	零件名称	孔的公差	标准间隙
装配序号	零件数量	轴的公差	

装配技术要求中未列出清洗工序，但在装配过程中应严格执行。

易损零件可参考江西拖拉机制造厂编写的《丰收—27型拖拉机配件图册》。

鉴于丰收—27型拖拉机在不断改进，本书仅以江西拖拉机制造厂73年修改的图纸为依据进行编写，特此说明，请读者注意。

## 前 言

在毛主席的无产阶级革命路线指引下，我国的农业机械化事业得到了迅速的发展。全国农业大学会议提出要在一九八〇年基本上实现农业机械化，进一步调动了各方面的积极性，一个全党动员、大办农业机械化的群众运动新高潮正在蓬勃兴起。

随着农业机械化事业的迅速发展，我省生产的丰收—27拖拉机数量不断增加，遍布全国许多省、市。为了加强维修工作，使这些拖拉机更好地为农业学大赛，普及大寨县运动服务，根据广大修理单位的要求，我们编写了《丰收—27拖拉机修理工艺》，供农机使用、修理人员参考。

本书在编写过程中，承江西拖拉机制造厂、南昌油泵厂、九江油泵修理厂和南昌、新建、临川、高安、吉水、丰城、泰和等县农机修造厂，以及黑龙江呼兰修理研究所，广东中山县农机修造厂、上海拖拉机附件厂、湖南常德拖拉机修造厂等有关单位的大力支持与协助，借此机会，一并表示衷心感谢。

由于我们水平有限，书中缺点错误难免，欢迎批评指正。

编 者

1976年元月

# 目 录

## (一) 发动机部分

### 一、曲柄连杆机构

修 1—1—1 气缸体(环氧树脂胶补及铸铁冷焊工艺).....	1	修 1—2—6 摆臂轴.....	53
修 1—1—2 曲轴(金属喷镀及埋弧堆焊工艺).....	7	修 1—2—7 摆臂.....	54
修 1—1—3 飞轮总成.....	14	修 1—2—8 情轮架与惰轮总成.....	56
修 1—1—4 连杆总成.....	16	修 1—2—9 排气歧管.....	57
修 1—1—5 活塞销(镀铬工艺).....	18	装 1—2—1 凸轮轴总成的装配.....	58
修 1—1—6 气缸筒套环.....	21	装 1—2—2 气缸盖总成的装配.....	59
附：修理级轴瓦的镗削、插削及拉削.....	22	装 1—2—3 摆臂总成的装配.....	60
装 1—1—1 气缸体总成的装配.....	26	装 1—2—4 摆臂机构总成的装配.....	61
装 1—1—2 前轴承座总成的装配.....	28	装 1—2—5 气缸盖罩总成的装配.....	62
装 1—1—3 中间轴承座总成的装配.....	29	装 1—2—6 进排气管总成的装配.....	63
装 1—1—4 后轴承座总成的装配.....	30	装 1—2—7 消音器总成的装配.....	63
装 1—1—5 曲轴总成的装配.....	31	装 1—2—8 正时齿轮室盖总成的装配.....	64
装 1—1—6 飞轮总成的装配.....	33		
装 1—1—7 活塞连杆组的装配.....	34		
		三、润滑系	
		修 1—3—1 机油泵轴.....	65
		修 1—3—2 内转子，外转子.....	66
		修 1—3—3 机油泵体.....	68
		修 1—3—4 机油滤清器盖.....	70
		修 1—3—5 阀座.....	71
		修 1—3—6 阀盖.....	72
		装 1—3—1 机油泵总成的装配.....	73
		装 1—3—2 机油滤清器总成的装配.....	73
二、配气机构			
修 1—2—1 气门推杆.....	39		
修 1—2—2 气门挺杆.....	40		
修 1—2—3 进、排气门.....	41		
修 1—2—4 气缸盖(无机粘结工艺).....	43		
修 1—2—5 凸轮轴.....	50		
		四、冷却系	
		修 1—4—1 水箱总成.....	75

修 1—4—2 风扇总成.....	77	修 1—5—8 针阀体 .....	111
修 1—4—3 水泵轴.....	78	附：喷油器修理前的清洗与检查 .....	112
修 1—4—4 水泵轴承座.....	79	装 1—5—10 喷油器的装配 .....	114
装 1—4—1 水箱总成的装配.....	80	附：喷油器的试验 .....	115
装 1—4—2 水泵总成的装配.....	81		
装 1—4—3 节温器总成的装配.....	82		
		六、发动机总装与磨合试验 .....	116
		发动机的总装 .....	132
		发动机的磨合与试验 .....	132
		(二) 底盘部分 .....	83
		一、离合器 .....	133
修 1—5—1 滑片.....	83	修 2—1—1 离合器从动盘总成 .....	133
修 1—5—2 输油泵盖.....	85	修 2—1—2 离合器压盘 .....	135
修 1—5—3 压力阀套筒.....	86	修 2—1—3 离合器压盘分离杆 .....	137
附：二级输油泵的改进工艺.....	87	修 2—1—1 离合器的装配（一） .....	138
修 1—5—4 分配转子、分配套筒.....	88	修 2—1—2 离合器的装配（二） .....	139
（研磨选配工艺） .....	89		
修 1—5—5 分配外壳、油量控制阀.....	92		
修 1—5—6 喷油泵体.....	94		
装 1—5—1 调速飞锤组的装配.....	96		
装 1—5—2 泵体总成的装配.....	97	二、变速箱 .....	140
装 1—5—3 输油泵盖总成的装配.....	99	修 2—2—1 变速箱壳体 .....	140
装 1—5—4 分配体组件的装配 .....	100	修 2—2—2 第二轴一、二档齿轮，中间轴三、四档齿	
装 1—5—5 分配外壳与分配转子、燃油泵盖总成的装		轮，前、后倒档齿轮总成 .....	141
配 .....	101	修 2—2—3 第一轴、中间轴、第二轴 .....	145
装 1—5—6 调速摇架，支架和油量控制阀总成的装配 .....	103	修 2—2—4 中间轴常啮合齿轮，第二轴三档，四档齿	
装 1—5—7 调速摇臂与接头总成的装配 .....	104	轮 .....	149
装 1—5—8 分配泵顶盖和调速操纵机构的装配 .....	105	修 2—2—5 一、二档换档叉，倒档换档叉，三、四档	
装 1—5—9 分配泵的总装 .....	106	换档叉 .....	151
附：分配泵的调整与试验 .....	109	修 2—2—6 一、二档换档轴，三、四档换档轴，倒档	
修 1—5—7 针阀 .....	111	换档轴 .....	153

装 2—2—1	第一轴总成的装配	155
装 2—2—2	中间轴总成的装配	156
装 2—2—3	功率输出轴离合器总成的装配	157
装 2—2—4	换档杆总成的装配	158
装 2—2—5	变速箱总装（一）	159
装 2—2—6	变速箱总装（二）	160
装 2—2—7	变速箱总装（三）	161
装 2—2—8	变速箱总装（四）	162
装 2—2—9	变速箱总装（五）	163
装 2—2—10	变速箱总装（六）	164
<b>三、后 桥</b>		
修 2—3—1	后桥壳	165
修 2—3—2	左、右半轴套管	167
修 2—3—3	十字轴	168
修 2—3—4	主动圆锥齿轮	169
修 2—3—5	被动圆锥齿轮	171
修 2—3—6	行星齿轮	173
修 2—3—7	半轴齿轮（齿轮焊修工艺）	175
修 2—3—8	差速器左、右壳	177
修 2—3—9	后桥半轴（振动堆焊工艺）	179
装 2—3—1	主动圆锥齿轮与轴承座总成的装配	182
装 2—3—2	差速器总成的装配	183
装 2—3—3	左、右半轴套管总成的装配	185
装 2—3—4	后桥半轴及轴承座总成的装配	187
<b>四、前 桥</b>		
修 2—4—1	机架总成	190
修 2—4—2	空心轴	192
修 2—4—3	前轴总成	193
修 2—4—4	左、右前臂总成	194
修 2—4—5	左、右主销总成	195
修 2—4—6	前轮壳	197
修 2—4—7	撑杆总成	198
装 2—4—1	主销与前轮壳总成的装配	199
装 2—4—2	左、右臂与主销、前轮壳总成的装配	200
装 2—4—3	前桥总装	201
<b>五、转 向 系</b>		
修 2—5—1	转向轴齿轮	203
修 2—5—2	扇形齿轮	205
修 2—5—3	转向机壳总成	207
修 2—5—4	左右转向摇臂	209
装 2—5—1	转向节前、后接头总成的装配	210
装 2—5—2	转向拉杆总成的装配	211
装 2—5—3	转向器总成的装配（一）	213
装 2—5—4	转向器总成的装配（二）	214
<b>六、制 动 器</b>		
修 2—6—1	制动蹄总成	216
修 2—6—2	制动杆	218
修 2—6—3	调整齿轮	220
修 2—6—4	制动鼓	222
装 2—6—1	制动器总成的装配	224
装 2—6—2	制动器与摇臂总成的装配	226

## 七、液压悬挂及功率输出轴

修 2—7—1	操纵阀	227
修 2—7—2	操纵阀衬套	228
修 2—7—3	止回阀	229
修 2—7—4	进出油阀	230
修 2—7—5	油泵左、右盖	231
修 2—7—6	柱塞架	232
修 2—7—7	安全阀座	233
修 2—7—8	偏心轴	234
修 2—7—9	升降机轴	235
修 2—7—10	升降调节螺杆	236
修 2—7—11	右升降杆	237
修 2—7—12	左、右下连杆总成	238
装 2—7—1	操纵阀心轴总成的装配	239
装 2—7—2	油泵左、右盖总成的装配	240
装 2—7—3	液压泵及操纵阀总成的装配	241
装 2—7—4	叉形杆总成的装配	244
装 2—7—5	液压缸活塞组及曲柄连杆组的装配	245
装 2—7—6	安全阀总成的装配	246
装 2—7—7	液压升降机构总成的装配	247
装 2—7—8	功率输出轴总成的装配	249
装 2—7—9	功率输出轴操纵杆总成的装配	251
装 2—7—10	调节齿轮盒总成的装配	252
装 2—7—11	顶连杆总成的装配	253

## (三) 电系部分

<b>一、蓄电瓶</b>		
修 3—1—1	蓄电瓶的修理	269,
装 3—1—1	蓄电瓶的装配及充电	271
<b>二、F29B直流发电机</b>		
修 3—2—1	定子修理	275
装 3—2—1	定子装配	277
修 3—2—2	转子修理	278
装 3—2—2	转子装配	280
装 3—2—3	驱动端盖装配	281
修 3—2—3	电刷端盖修理	282
装 3—2—4	电刷端盖装配	283
装 3—2—5	F29B直流发电机装配	284
<b>八、底盘部分总装</b>		
总装 2—1 右半轴套管总成与后桥壳的装配 ... 254		

### 三、JF101c硅整流发电机


修 3—3—1 定子修理 .....	286	修 3—4—5 马达磁力开关修理.....	310
装 3—3—1 定子装配 .....	288	装 3—4—7 马达磁力开关铁芯线圈装配.....	311
修 3—3—2 转子修理 .....	289	装 3—4—8 开关盒装配.....	312
装 3—3—2 转子装配 .....	291	装 3—4—9 磁力开关轴装配.....	313
装 3—3—3 前端盖装配 .....	292	装 3—4—10 马达磁力开关装配.....	313
修 3—3—3 电刷端盖的修理 .....	293	装 3—4—11 移动叉装配.....	314
装 3—3—4 元件架装配 .....	295	装 3—4—12 起动电动机装配.....	315
装 3—3—5 电刷端盖装配 .....	296		
装 3—3—6 JF101c 硅整流发电机装配 .....	297		

### 四、ST94起动电动机

修 3—4—1 定子修理 .....	298	（四）拖拉机的总装、试车与磨合部分	
装 3—4—1 定子装配 .....	299	一、拖拉机总装及技术要求 .....	325
修 3—4—2 电板修理 .....	300	二、拖拉机大修后的试车与磨合 .....	328
装 3—4—2 电板装配 .....	303		
装 3—4—3 驱动端盖装配 .....	304	附 录	
装 3—4—4 中端盖装配 .....	304	一、滚动轴承分布图.....	331
修 3—4—3 炭刷端盖修理 .....	305	二、全机滚动轴承规格表 .....	332
装 3—4—5 炭刷端盖装配 .....	306	三、全机骨架式橡胶油封规格表 .....	333
修 3—4—4 超速离合器修理 .....	308		
装 3—4—6 超速离合器装配 .....	309		


## 一、曲柄连杆机构

修理1-1-1



求米技术要旨


1. 铸件硬度HB170~241。
  2. 顶平面与底平面在全长及全宽内的不平行度允差0.05。
  3. 凸轮轴承孔中心线对主轴承孔中心线的不平行度在全长内允差0.1。
  4. 凸轮轴承孔的椭圆度、锥度和球形度允差0.026。



## 一、曲柄连杆机构

名 称	气 缸 体
代 号	58—190105
材 料	HT24~44

序号	缺 陷 称 号	标 准 尺 寸	大修允许不修的 间隙(+) 过盈(-)		使用极限的 间隙(+) 过盈(-)
			间 隙	过 盈	
1	顶平面翘曲		在全长上翘曲度<0.05		翘曲度0.15
2	缸盖螺孔损坏	M12×1.75			能拧紧至规定的力矩
3	缸体破裂				
4	中、后凸轮轴承孔磨损	Φ40 <sup>+0.039</sup>	+0.05~+0.112	+0.15	+0.20



材料：冷拉圆钢45      I: 58-100107 B 为  $105 \pm 1.5$   
58-100108 B 为  $91 \pm 1.5$

图1—1—1

### 简要修理工艺

#### 1. 气缸体顶平面翘曲的修理：

磨削：当翘曲度大于0.15时，可在平面磨床或专用设备上磨平。

刮研：当翘曲度不大或缺乏设备时，可进行刮削或在气缸盖与气缸体结合面间加磨料进行对磨。

技术要求：经修复后顶平面至主轴承孔中心线的距离不得小于314.04毫米。

#### 2. 缸盖螺栓的螺孔损坏的修理：

改制螺纹：将损坏的螺孔扩钻到Φ11.9、深25，然后攻M14×2、深23的螺纹，再配制如图1—1—1所示的双头螺栓拧入。

技术要求：螺栓拧入后应垂直于气缸体顶平面，不垂直度在全长内允差0.7。




图1—1—2

## 一、曲柄连杆机构

## 曲柄连杆机构

环氧树脂胶补：当破裂部位受力不大、温度不高（低于150℃）、表

面又不平整时，可采用环氧树脂胶补进行修复。其工艺过程如下：

(1) 破裂部位的表面处理：用碱水或汽油清洗破裂处的油污，再用

粗砂布或砂轮除锈，也可用磷酸和乙醇各50%的混合液，在40~60℃时

温度下对表面进行化学处理，然后在裂纹末端镀正

裂孔，并沿裂纹方向开“V”形坡口（如图1-1-3所示）。最后用碳

水、清水清洗后，用丙酮擦洗干净。

(2) 配胶：配方如下：




图1-1-4

配好的暗应迅速进行黏补，以免固化变质。

(2) 粘补：用玻璃卷或竹片将配好的胶涂于坡口中，然后在外表面

贴上2~3层涂了胶的玻璃布。

如需加补板，可将接缝周围涂上一层胶，再将补板装上用螺钉固紧。

(4) 固化：在常温下经24小时，或在40℃温度下保持4小时即可固

化。




图1-1-3




图1-1-4所示。




图1-1-4

(5) 机械加工：需进行加工的表面，在完全硬化后即可进行机械加工。

(2) 焊接规范的选择：

①焊机的类型：交流电焊机焊接时电流稳定性差，但焊接时在同样电流值下焊缝的熔深较浅，母材熔化少，可以避免形成白口。直流电焊机焊接时容易起弧，恒电流较稳定，若采用反接法（即正极接焊条，负极接工件）有利于降低工件温度，减少应力集中和防止工件过热。

(1) 焊前准备：

①清除焊接区四周的油污和氧化物，以免焊接时增加焊道温度、生成气孔、夹渣及结合不良等缺点。

②在裂纹两端钻 $\phi 3 \sim 4$ 的止裂孔，沿裂纹方向开 $60 \sim 90^\circ$ 的V形圆根坡口，深为壁厚的 $1/3$ ，其末端应开成 $140^\circ$ 的倾斜角，如图1—1—5所示。

③焊接电流：可按表1—1选定。

焊机类型	焊条直径	焊接电流
直 流	3.2毫米	80~90安培
交 流	3.2毫米	110~130安培

焊接处的壁厚不同，电流选择亦应不同，壁越厚，选择的电流亦越大。

③焊前焊条应在 $200 \sim 250^\circ\text{C}$ 温度下烘培二小时，除去焊条的水分，避免焊接时产生气孔等不良现象。

(3) 焊接操作：

①焊接最好在避风、室温下进行，焊接时工件应平置。




图1—1—5

## 曲柄连杆机构

## 一、曲柄连杆机构


②采用多层堆焊（图1—1—6a）可减少母材的熔化量，选用较小的电流值，还能消除焊缝的内应力，起到对上一焊道的退火作用。

③施焊时，焊条运行应

焊第一层时，焊条应顺焊缝的方向倾斜 $60^{\circ}$ （图1—1—6b）进行順火焊，以得到较小的熔深；第二、三层则与焊缝横的方向成 $45^{\circ}$ 进行



(a)



(b)

图1—1—6

火焊，以得到较小的熔深；第二、三层则与焊缝横的方向成 $45^{\circ}$ 进行順火焊（图1—1—6c），可达到减少坡口边缘母材的熔化，使焊缝不致产生白口，而得到良好的加工性能；第四层随焊缝纵、向焊条倾斜 $45^{\circ}$ 进

行逆火焊，这样可加大熔深，消除前三道焊缝所产生的内应力，起到退

火作用。按这些工序进行可以使焊缝得到良好的结构。

④施焊时，焊点重叠前一个焊点

的70%左右（图1—1—7），这样可使先焊的焊波得到缓慢冷却，避免出现脆性的白口。

图1—1—7

⑤每焊完一段后应立即用小扁锤轻轻敲击焊缝四周，以减少焊接应

力，防止裂缝。

⑥焊完一层后，应清除焊渣方可焊下一层，以免产生夹渣。

(4) 焊后处理与检验：

铸铁冷焊是一局部高温加热过程，因此在零件内部将产生内应力，所以焊后处理十分必要。焊后零件焊道上要放石灰袋以保持缓慢冷却，




图1—1—7

每焊完一段（一般壁厚为5毫米时施焊长度为10毫米，厚度为10毫米时施焊长度为20毫米）。应待焊缝缓冷至 $35^{\circ}\text{C}$ 左右后方可继续施焊。

⑦每焊完一段后应立即用小扁锤轻轻敲击焊缝四周，以减少焊接应力，防止裂缝。

⑧焊完一层后，应清除焊渣方可焊下一层，以免产生夹渣。

## 一、曲柄连杆机构

使内应力得以疏散降低，焊道冷却保温时间约两小时。

焊件冷却后，清除焊渣，水道处焊修后须经水压密封试验。在3公斤/厘米<sup>2</sup>水压下，经五分钟不应有渗漏现象。

4. 中、后凸轮轴承孔磨损的修理：

镶套：将气缸体置于镗床或镗瓦机上，用前凸轮轴承孔和后凸轮轴承孔来磨损部位找正定位，把磨损的中、后凸轮轴承孔扩至Φ45<sup>-0.05</sup>。

扩片孔扩至Φ48<sup>-0.17</sup>，然后配制如图1—1—8所示的衬套和堵片（衬套可

用105系列的连杆衬套代），将衬套压入气缸体凸轮轴承孔后再将内孔镗

或铰至所需尺寸，以恢复标准的配合。





图1—1—8

## 修理1—1—2

4F4t25



### 产品主要技术要求

不大于0.2。

- 曲轴经调质处理，硬度为 HB207~269，主轴颈及连杆轴颈需经表面淬火，硬度HRC55~63，淬硬深度2~5。
- 主轴颈和连杆轴颈中心线的不平行度允差0.02/100。
- 主轴颈和连杆轴颈的椭圆度、锥度允差0.015。
- 三个主轴颈的不同心度允差0.015。
- 各连杆轴颈中心线分别对主轴颈中心线应在同一平面内，其偏移探伤，探伤后则应进行退磁。
- 表面D、F对主轴颈的不同心度允差0.04，表面E对主轴颈的不同心度允差0.03。
- 表面G、H、I对主轴颈中心线的摆差不大于0.02。
- 曲轴加工表面不得有刻痕，碰痕及其它外来机械损伤。
- 曲轴不允许有任何裂缝、金属折断等缺陷，加工后需经探伤检验，如用磁力探伤，探伤后则应进行退磁。

名 称	曲 轴
代 号	58—100311 B
材 料	45

序号	缺陷名称	标准尺寸		不许的间隙或过盈(+)或(-)		大修允许的间隙或过盈(+)或(-)		使用极限的间隙(+/-)或过盈(-/+)
		寸	毫米	间隙(+)	间隙(-)	间隙(+)	间隙(-)	
1	弯曲							
2	断裂							
3	主轴颈损磨	$\phi 70 \text{--} 0.090$	$0.105$	间隙： + 0.072~ 椭圆度、锥度 + 0.137		间隙 + 0.18	间隙 + 0.25	间隙 (+/-) 椭圆度、锥度 0.05
4	连杆轴颈损磨	$\phi 58.8 \text{--} 0.050$	$0.065$	间隙： + 0.052~ 椭圆度、锥度 + 0.117		间隙 + 0.15	间隙 + 0.20	间隙 (+/-) 椭圆度、锥度 0.05
5	端面摆偏	G		摆差 < 0.02		摆差 < 0.04	摆差 0.06	

(2) 冷作校直：对于弯曲度不大的曲轴，可用球形手锤敲击曲轴臂的两侧来进行校直（图1—1—10）。

### 简要修理工艺

#### 1. 出现弯曲的修理：

校直：校直前先进行损伤检查，如曲轴圆角处有裂纹或轴颈表面有环形裂纹及轴向裂纹超过10毫米时，应经焊修后再校直。然后将曲轴置于磨床顶尖或“V”形铁上检查，弯曲度小于0.25时，可通过磨削消除；弯曲度大于0.25时，必须进行冷压（或冷作）校直。

(1) 冷压校直：将曲轴置于“V”形铁上，用20吨的压力机冷压，校直量约为曲轴弯曲度的8~10倍，保持1.5~2.5分钟。如弯曲度过大，可重复进行数次（图1—1—9）。





图1—1—10



敲击的效果第一次最大，重复在同一部位敲击只能增加冷作程度，因此对每一处的敲击次数以四次为限。