

电力工业部用电监察处編

---

1956年工業企業節約用電  
技術經驗彙編

第六分冊

輕 工 業

电力工业出版社

## 內容提要

本分冊彙集了1956年度造紙、糧食加工、印刷、陶瓷等工業和自來水廠等行之有效的節約用電技術經驗9項。這些經驗在同種工業中可以立即研究推廣。創造這些節約用電方法的企業證明，施行這些方法不但可緩和電力供應緊張情況，同時對促進企業提高技術管理、增加生產、降低成本等方面也有一定的作用。本書也可供其他不同種工業企業作為研究發掘節約用電潛力的參考。

本書供造紙、糧食加工、印刷、陶瓷及其他工業企業和自來水廠生產人員、機電人員和電業局用電監察人員參考。

## 1956年工業企業節約用電技術經驗彙編

第六分冊 輕工業

電力工業部用電監察處編

\*

696Z65

電力工業出版社出版(北京市右街26號)

北京市書刊出版營業許可證出字第082號

北京市印刷一廠排印 新華書店發行

\*

787×1092毫米開本 \*  $\frac{1}{16}$ 印張 \* 12千字

1957年10月北京第1版

1957年10月北京第1次印刷(0001—700冊)

統一書號：15036·598 定價(第10類)0.11元

## 前　　言

为了交流推广工業企業節約用电的技术經驗，我們在1956年曾根据当时的資料彙編出版了“工業企業節約用电技术經驗彙編”和“苏联工業企業節約用电技术經驗”兩書。1956年各工業企業，特別是机械、水泥、鋼鐵、紡織等工業又創造或總結了不少新的節約用电技术經驗。由于已有的和新的節約用电技术經驗的推广和实行，1956年全国大型企業的产品实际單位电耗与电耗定額比較全年節約用电約2.4亿度，佔这些企業总用电量的3%，同时对促进企業提高技术管理、增加产量、降低成本，以及緩和某些地区电源供应緊張情况保証工業增产用电都起了一定的作用。

目前全国正在大力开展增产節約运动，再加上还有不少地区电力供应不足，因此節約用电是具有迫切和現實意义的工作。要进一步作好这一工作，交流和推广各种節約用电技术經驗是重要的关键。第一机械工業部、紡織工業部、煤炭工業部、第二机械工業部、石油工業部等工業主管部門在總結和交流節約用电經驗方面曾作了不少工作，我們为了各工業間更广泛地交流經驗，特再將1956年各工業中行之有效的77項節約用电技术經驗送請有关工業部(局)审查后，并按采煤与石油、鋼鐵、机械、化学与水泥、紡織以及輕工業彙編成六分册出版以供各方面的参考。

由于我們与各方面的联系不够，本書包括的范围也不够全面，內容和編排上也会存在一些缺点，希望讀者提出意見和批評。

## 目 录

### 前言

1. 造紙厂打漿机刀輥前加弧形插板 ..... 重庆华一造紙厂(3)
2. 石峴紙厂的一些节电經驗 ..... 石峴造紙厂(4)
3. 單流出来米改为双流出来米減輕精制过程压力 ..... 吉林制粉厂第二車間(6)
4. 佐竹式磨米机加長砂輪下立面 ..... 吉林制粉厂第五車間(8)
5. 增加佐竹式磨米机內部阻刀及減輕流門壓力 ..... 鞍山市粮食局二米車間(9)
6. 改进大豆榨油法 ..... 郑州植物油厂(11)
7. 利用噴射器排除水泵吸水管的空气 ..... 济南市自来水公司(12)
8. 改进印刷厂熔鉛电热器 ..... 北京机械工業出版社(14)
9. 陶磁工業的一些节电經驗 ..... 根据唐山地区各陶磁厂經驗彙編(16)

## 1. 造紙厂打漿机刀輶前加弧形插板

重庆华一造纸厂

我厂根据中川纸漿厂及 602 厂的經驗，曾試在某車間 12 号荷蘭式打漿机的刀輶前加入一个弧形插板，證明这样可以节约电力，目前已將這項經驗在厂內推广。弧形插板的安裝方法如圖 1-1。

弧形插板与漿盆底的距离应根据具体情况决定，我厂經驗100—200公斤荷蘭式打漿机可为 180 —200 公厘，50—80 公斤荷蘭式打漿机可为 170—175 公厘。弧形插板与飞刀的距离可为 10—12 公厘，并应保持各处距离一致。弧形插板本身上下均应刨光成 45° 刀口形，以免回漿堆积在弧形插板上影响紙漿質量。

使用弧形插板的經驗如下：

一、加入弧形插板后，漿盆的上層紙漿循环速度受到一些影响，但是底部的循环速度大于上層速度，进漿量并未減少，因此对打漿效率并無影响。

二、在操作时，必須注意裝料均匀，避免过多的紙漿积在弧形插板的前面，影响紙漿的循环。另外，未經蒸煮的廢紙及固料的叩解，我們認為容易發生卡料現象，所以未进行过加弧形插板的試驗。

三、使用弧形插板后，下刀曲線和水位的变动对耗电仍有影响，因此应注意相配合。



圖 1-1 200 公斤打漿机 加裝插板示意圖

改进后，用电降低11.76—24.70%，刀槽深则挖浆量多，耗电也大，所以装设插板后用电的降低率也大。具体数字如表1-1。

表 1-1

打浆机号	刀辊直徑 (公厘)	刀辊幅度 (公厘)	飞刀 片数	刀槽 深度 (公厘)	刀槽寬度 (公厘)	刀 轉 速 (轉/分)	耗电 量(度)			
							無插板	有插板	差 數	降低%
9	1260	1050	69	50	60	155	125.7	94.43	31.07	24.70
10	1176	915	74	20	60	180	108.9	96.15	12.25	11.76
11	1000	810	65	25	50	188	68.1	55.05	12.15	17.84

## 2. 石峴紙厂的一些节电經驗

### 石峴造紙厂

**一、改变輸送木片方式：**我厂过去輸送原料(木片)是用風車，帶动風車的电动机为50 馬力，实际需要电功率25 珉。后改为用皮帶机来輸送原料，只須使用6 馬力的电动机，而实际需要的电功率只3.6 珉。改进后节约了电力85%。

**二、及时掌握电动机的开动时间：**我厂备料部在生产时需开动削片机、皮帶机、圓鋸及風車等設備的电动机共12 台，全部容量为431 馬力。以前这些电动机同时开車，后改为木料到那里那里再开車，每开車一次平均可減少空运转時間約一分鐘。以每天开車12次和电动机空載損失平均为銘牌容量的15% 来計算，每年可节约电力3500 度。

**三、停用白水回收的中間泵：**某車間有兩台抄紙机設有白水回收設備，因受厂房条件限制，抄紙机網距白水回收塔約40

公尺左右。原来回收白水时兩台抄紙机均是先用 8 吋白水泵將網下及真空箱等处白水送往白水溝，然后再分別用 20 磅和 32 磅的兩台中間泵送往白水塔。后經研究，8 吋白水泵的揚程根据設計为 13 公尺，而由 8 吋白水泵揚料口至白水塔接水槽的总高度为 8.65 公尺，因此可能停开中間泵。后經試驗也証实了

这一点，因此即停开了中間泵（但在开脫水机时仍需开一台中間泵送濾網后的白水）。

改进后，根据实測負荷和实际运行時間計算，每年約可节约电力 117 000 度。

**四、利用水位差的压力，停开中間泵：**我厂某車間白水沉淀塔下部所沉淀的料子，原来是先把它

挪到中間貯料溝內，然后用 16 磅的中間泵將料送到打漿下部的白水存放槽，以备放料之用。其情况略如圖 2-1 所示。

后經研究和試驗，在原設備上加裝了一根




圖 2-1 改进前漿料流程示意圖  
1—白水沉淀塔；2—中間貯料槽；3—中間泵；  
4、5—白水存放槽。




圖 2-2 改进后漿料流程示意圖  
1—白水沉淀塔；2—中間貯料槽；3—中間泵；  
4、5—白水存放槽；6—新添的管道。




圖 2-3 改进前后貯料槽管道示意圖  
1—水泵；2—原貯料槽管道；3—貯料槽；  
4—新添管道。

管道，在排料浓度为0.5—1%（正常浓度）时，利用水位差（高度差0.7公尺）的压力，也可以将白水沉淀塔下部的沉淀物送到白水存放槽中去，因而可以停开中间泵。其情况略如图2-2所示。

利用同样的道理还曾在两个贮料槽间加添了一条10吋管道，从而节省了原料泵。其情况略如图2-3所示。

通过上述两项改进后，每年可节电力92 600度。

### 3. 单流出来米改为双流出来减轻精制过程压力

#### 吉林制粉厂第二车间

我车间有佐竹式磨米机（即精白机）一组共八台，原来是单流出来米，即从第一台进原粮顺序到第八台出来，共磨八次，其

#### 磨米机改进前后内

台别		一台		二台		三台	
改进前后		前	后	前	后	前	后
阻刀 (个)	上	6	4	6	4	4	4
	中	14	16	12	16	12	15
	下	12	15	10	15	10	14
砂轮	硬度	中软	中软	中硬	中软	中硬	中软
	粒度	24*	20*	24*	20*	24*	20*
转数(转/分)		777	734	646	730	615	692

中1—4台为粗制，5—8台为精制。

为了保証生产和节约用电，将單流出来改为部分双流出来，即把原粮同时送入第一、二台进行磨制，然后一齐送入第三台，同时使第一、二台的压力减少，这样可把扒皮程度提高到95%以上，至第四台时基本上可以达到粗制标准，而后四台精




圖 3-1 改进前后磨米机生产过程示意图

說明：1.單流出来时把档門2打开，档門1、3閉上；  
2.双流出来时把档門1、3打开，档門2閉上。

部设备情况比較表

表 3-1

四 台		五 台		六 台		七 台		八 台	
前	后	前	后	前	后	前	后	前	后
4	6	4	6	4	4	4	4	4	4
12	12	12	12	10	10	8	8	8	8
10	14	10	12	8	10	8	8	8	8
中硬	中軟	中硬	中軟	中硬	中軟	中硬	中軟	中 硬	中 軟
36#	20#	35#	24#	36#	24#	40#	36#	40#	36#
615	643	554	644	544	614	524	619	524	589

制过程不再增加压力，也可达到精制标准。改进前后生产过程如圖 3-1。

改进时对磨米机的砂輪、阻刀、轉数等相应的进行了适当調整，改进前后磨米机內部設備情況比較如表 3-1。

改进后，米的質量有了显著改善，單位产品电耗降低了 10.91%。

#### 4. 佐竹式磨米机加長砂輪下立面

吉林制粉厂第五車間

我車間有佐竹式磨米机(即精白机)一組只有四台，由于磨机少，产量不高，而且磨出的米也色澤不匀。

經研究后，根据动力设备可以增加負荷的具体条件，曾將原砂輪的下立面加長，如圖 4-1，效果很好。改进的办法如下：

一、把一个砂輪去掉上立面和中平面，只用下立面与另一




圖 4-1 改进前后的佐竹式磨米机砂輪式样圖

个砂輪配合在一起，比原来砂輪增高 2.6 吋，砂輪粒度上層為 30 号，下層為 36 号（即中軟）；

二、把原磨機外套和軸也相應的增高 2.6 吋（可利用大立圈去掉 5 分作里外套）；

三、阻刀由原來上、中、下三排增加為上、中、下、下四排（阻刀應上下交叉錯開），上立面 6 個，中平面 12 個，上部下立面 10 個，下部下立面 8 個。

四、碾門利用 1.5 吋木板做成，仍保持原來的規格。

改進後，由於擴大了砂輪面積，減輕了砂輪與米間的摩擦阻力，使台時產量及出米率均有提高，並且節約電力 6.4%。

## 5. 增加佐竹式磨米機內部阻刀 及減輕流門壓力

鞍山市糧食局二米車間

我車間現有佐竹式磨米機八台，由於原來磨米機外部壓力大，內部阻刀數少，致使原糧在磨內翻轉能力差，磨擦不夠均勻，因而影響了米的產量和質量，降低了出米率，並且浪費了電力。

為了提高米的產量和質量及節約用電曾採取了以下措施：

一、增加磨米機內部阻刀：每台磨米機適當增加阻刀 2—6 個，增加了原糧在磨內的翻轉能力，米粒摩擦也能均勻，所以增加了產量。改進前後各台磨米機的阻刀數如表 5-1。

二、減輕流門壓力：在增加阻刀數提高翻轉能力的基礎上，適當的將各台磨米機流門標準鉛的重量加以減輕（平均減輕 51%），可以促使流速加快，因而縮短了原糧在磨內的時間，相應的提高了產量。改進前後各台磨米機流門標準鉛的重

改进前后各台

部件 名称	台 别	一 台		二 台		三 台		四 台	
		改进前	改进后	改进前	改进后	改进前	改进后	改进前	改进后
阻 刀 (个)	上	4	8	4	8	4	7	4	7
	中	12	16	10	16	10	14	8	14
	下	10	10	10	10	10	10	10	10

量如表 5-2。

改进后收到的效果如下：

1. 米的产量和质量有了显著的提高，改进后实际出米率已

改进前后各台磨米机流門标准鈍的重量 表 5-2

改进前后	台 别	一 台	二 台	三 台	四 台	五 台	六 台	七 台	八 台
		改进前(斤)	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
	改进后(斤)		0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0
									0

达 78% 左右，比改进前平均提高約 5%，并且超过了 75% 左右的化驗出米率(过去实际出米率低于化驗出米率)；同时台时产量也平均增加了約 44 市斤，八台磨米机每一工作班可以提高产量达 3000 市斤。

2. 在提高产量的基础上，單位电耗可降低 9% 以上如表 5-3。

机的阻刀数

表 5-1

五 台		六 台		七 台		八 台	
改进前	改进后	改进前	改进后	改进前	改进后	改进前	改进后
4	6	4	4	4	4	4	4
8	12	8	10	8	10	8	10
8	10	8	10	8	10	8	10

改进前后的单位电耗比較表

表 5-3

产 品 名 称	1955年10月份	1956年1月份	降 低%
	单位电耗(度/吨)	单位电耗(度/吨)	
高 梁	39.1	35.6	9.3
苞 米 面	55	49.8	9
稻 子	18.9	17.5	9.3

## 6. 改进大豆榨油法

郑州植物油厂

我厂过去用大豆榨油时，是不先經過軟化就將大豆直接送到軋胚机上軋制的，同时豆胚也不直接通以蒸汽，这样由于軋出的豆胚过厚，和豆胚的蛋白質得不到充足的水分以致不能很好的凝固，所以出油率較低，餅中殘油量高，而用电也很浪

費。此外，我厂現有的生产設備，生产能力也不互相配合，軋  
粃机的生产能力不能滿足需要，因而也影响生产任务的完成。

針對以上情况，我厂在开展节电时，學習了李川江大豆榨油先进操作方法，即先利用烘籽机（因为沒有專門軟化設備）將大豆用热水进行軟化，軟化时豆粃溫度由50—60°C提高到75°C左右，并保持含水分在10%左右，使軟化出来的豆粃比較軟能够用牙咬扁；同时將軋出来的豆粃厚度由原来0.6—0.7公厘減到0.4—0.5公厘。另外，在蒸炒方面，根据“兩高兩低以水定汽”的原理，直接通以蒸汽使豆粃蛋白質能够得到充足的水分以便很好的凝固，同时还适当降低压力。經過以上这些措施以后，出油率由原来的13.22%提高到13.58%，豆餅中殘油量由原来5.051%降低到4.989%，特別是电耗降低最多，由原来403.43度/吨降低到245.45度/吨，降低达39.2%，并且下料量也提高了8%，保証了生产任务的完成。

## 7. 利用噴射器排除水泵吸水管的空气

济南市自来水公司

我厂为了減少水头損失降低电耗，曾試行拆除吸水龙头上的活門，而利用廢空氣壓縮机改制为真空泵，排除水泵吸水管的空气，試行后开机时间較長，同时全厂有二个机房，不可能使用同一真空泵，因而不能推广。后經研究，試行用噴射器來排除吸水管空气的方法获得成功，并且已推广。噴射器的構造如圖7-1。

在开机时，开放压力水管1的水門后，压力水即由噴嘴2射出水流3，水流經過空气室4通过喉管5及扩散管6而由管路7排出。在水流通過空气室时帶走了該室的空气因而使該室




圖 7-1 噴射器構造圖

真空度不断提高。該空气室是与吸水管 8 相通，因而將水不断吸入吸水管，当真空中到一定程度时即可进行开水泵。

噴射器噴嘴和喉管的断面面积可依下式决定：

$$\frac{\text{喉管断面面积}}{\text{噴嘴断面面积}} = 4-10$$

$$\frac{\text{吸水管断面面积}}{\text{噴嘴断面面积}} = 15-20$$

噴射器的工作效率一般为 15—30%。

我厂所采用的噴射器的实际安装情况如圖 7-2。




圖 7-2 噴射器安裝示意圖

1— $\varnothing 25$  公厘工作水管；2—噴嘴；3—水門；4— $\varnothing 25 \times 20$ 公厘  
丁字管；5—喉管；6—水門；7— $\varnothing 20$ 公厘出气口；8— $\varnothing 20$ 公  
厘排水排气管；9—离心式水泵。

工作水是利用原水泵上上出管的水，压力为 4.5 公斤/公分<sup>2</sup>，水泵吸水管管徑为 200—300 公厘；吸水高度为 3—4 公

尺；吸水管長度为6—8公尺；压力水管及噴射水的排出管管徑均为25公厘。喉管与噴嘴的断面面积比为4；吸水管与噴嘴断面面积的比約为16。

在操作时，应随时觀察水泵上的真空表以确定开机时间，可以开机的真空度可通过試驗来决定。一般射水5分鐘后即可开机。其余操作与使用真空泵时相类似。使用噴射器前，应仔細檢查各部有無漏气的現象，平时也須經常加強維护更換盤根以防漏气。

推广使用噴射器后，拆除了水泵吸水龙头上的活門，或不用吸水龙头，根据計算估計不同情況約可減少水龙头損失0.22—0.78公尺，平均每供水千吨可节电2.6度，而且在水泵操作方面也很便利。

## 8. 改进印刷厂熔鉛电热器

北京机械工業出版社

在印刷工業中，熔鉛設備用電量常佔到總用電量20%以上，因此改进熔鉛方法对节电也起了一定的作用。

我社原来使用爐盤式电热器熔鉛时，大部分热量由于輻射等原因而損失，因此效率不高，而且阻絲在空气中很容易氧化，熔鉛溢到爐絲上时会造成短路，因此爐絲寿命不長，工作也不可靠。學習了上海地区的經驗后，制作了浸入式电热熔鉛器，使用以来效果很好。

浸入式熔鉛器是將电阻絲套以磁管放入密閉鐵壳內，并在鐵壳內充填水石粉或大理石粉(作为絕緣和傳熱)。浸入式熔鉛器的尺寸应依鑄字鍋的大小而定，湯姆生式鑄字机用的可制成开口圓筒形如圖8-1。




圖 8-1 浸入式電熱熔鉛器圖

1—电源綫引出磁管；2—接綫盒；3—地綫螺絲；4—引綫  
鐵管；5—電熱器外殼；6—上邊；7—側邊；8—下邊。

具体制作和使用浸入式熔铅器经验如下：

一、铁壳是用 1.2 公厘铁皮制成，并且先焊好下口与侧口。铁壳应预先接地，以保证安全用电。

二、电阻丝可使用未绕过的，其长度应比额定电压下应有的长度大 10—20%，以使电阻丝工作温度不致太高，延长了使用时间，减少更换工作。电阻丝确定长度后，即绕成弹簧形状放入磁管（实际使用的是外径 8 公厘、内径 5 公厘、长 12 公厘的磁管）。为了防止变形，可以通过电流，在电阻丝发红后即刻将电流断开。整个熔铅器所需的电阻丝只须同样工作效果的炉盘式电阻丝的 40% 左右。

三、在安装电阻丝前，应先焊好铁壳的下口及侧口，并在铁壳的下边及侧边垫上一层云母纸。已投入电阻丝的磁管在铁壳内迴旋弯曲排列。在引线铁管内的引线也可用装入磁管（实际使用的是外径 4 公厘、内径 2 公厘、长 12 公厘的磁管）内的双根电阻丝（原电阻丝附加一根电阻丝）。在接线盒中电阻丝与电源线可在磁接线板上联接。