


石油工业技术革命丛书

渦輪鉆井經驗

(一)



石油工业出版社

出 版 者 的 話

石油工业部1958年前半年，先后在南充、玉門召开了現場會議。这两次會議都充分貫彻了党的总路綫的精神，放手发动羣众，大搞技术革命和文化革命。因而出現了一个“一人一条計，三人改机器，五人搞設計”的羣众性的技术革命高潮，新的发明創造像雨后春荀一般，蓬蓬勃勃地发展起来。不論在地球物理、钻井、采油、矿場机械，或是在試采、运输等方面，都貫彻了“由小到大，由浅到深，土洋並舉，挖尽每一滴石油資源”，“綜合利用，多种經營，依靠羣众，力求自力更生”的精神，作出了惊人的成績。钻井速度空前提高，成本直線下降；打小井眼成功，坑道采油，用鋼絲繩代替抽油桿，絞車采油，风动采油等一系列的簡便采油设备，复活氧化带，提高采收率及自动刮蜡絞車，多綫电測仪、聚能射孔器、清水堵漏等发明創造，都是这期間技术革命的伟大成就。这些成就給我們启发很大。我社为了及时把这些英雄業蹟介紹給大家，把他們的寶貴經驗予以推广，特把先进經驗和发明創造，彙編成“石油工业技术革命丛书”，連續出版。

为了今后能更好地推動技术革命向更高潮发展，推動石油工业更加飞快地跃进，希望各厂矿领导同志組織职工同志們將你們的新的成就、发明和創造以及各种經驗都及时写出来，寄給我們，以便迅速彙編成書，印出来介紹給大家，互相学习，互相交流，互相促进。由于出書倉促，可能在書中还有某些錯誤的地方，希作者与讀者們指正。

目 录

出部者的話

鴨18井鉆進簡介 玉門勘探公司3219鉆井隊 (1)

3219隊在鴨兒峽地區創造最高日進尺

..... 玉門勘探公司3219鉆井隊 (13)

渦輪鉆井經驗 川中石油礦務局 (14)

深井的渦輪鉆井 玉門勘探公司3211鉆井隊 (40)

鴨兒峽區使用防斜套管的經驗 玉門勘探公司生產科 (43)

防斜套管製造過程 楊冠華 (48)

複式渦輪鉆具的改制過程和使用成效

..... 玉門勘探公司作業大隊管子站 (50)

緊渦輪鉆具下部短節的經驗 玉門勘探公司3211鉆井隊 (52)

鴨 18 井 鉆 進 簡 介

玉門勘探公司3219鉆井队

自1957年鴨5井鉆完以後，我隊一直在擔任試油工作。到1958年三月份，鴨5井的試油結束後，擔任鉆進鴨18井的任務。此時，正处在大躍進的前夕，在反右鬥爭勝利後，我們全隊職工做好了搬家的一切准备工作，并号召全隊在鴨18井創造5德鉆機快速搬家安裝的記錄。結果我們在4.5天完成搬家安裝開鉆的任務。在鴨18井鉆進中，我們用事實打破了認為用渦輪鉆成本高、速度低、井身質量不好、鉆壓不能加大等等迷信的看法，統一了思想。

我們全隊曾一度由於鉆進中遇到了一些障礙在精神上受到很大的壓力。由於發生了一次嚴重的井下事故，影響了任務的順利完成及速度的提高。以後在公司大隊的幫助指導下，終於解除了事故。當時我們提出要積極處理事故。我們認為事物是發展的，做任何事情總會遇到一些障礙的，不會是每件事都非常順利的。

當時提出的口號是：“這口井不成，下口井再來，失敗是成功之母，總會試驗出結果”。在這個口號的鼓勵下，雖然這口井終於完成了，但未達到黨委規劃指標月速800公尺/月的要求。因此，我們全隊又提出“苦戰三十天，生產要安全，新井要開鉆，月速整兩千，第一個月新井立标杆”的口號。因為每個人的思想深處武裝起來了，大家為實現這個口號都有不可战胜的力量和堅定的信心。

一、全井設計

鴨18井位于鴨15井与鴨2井間，井深2495公尺，为“L”层探井，取心150公尺。其中油层全部取心。“E”、“L”层中压力都为317.34个大气压，要求钻开油层，泥浆比重为1.31，一般用1.20—1.25的泥浆即可。

套管程序为 $14'' \times 50$ 公尺， $6'' \times 2495$ 公尺。

1.工程設計

钻进方法在0—1775公尺，用 $10''$ 渦輪鉆具、 $11\frac{3}{4}''$ 鉆头80只。根据井深鉆头压力为15—26吨，排量为46—56公升/秒，机械进尺为4—10公尺/时。在1775—2465公尺深处，用 $9\frac{1}{2}''$ ЗНс鉆头44只，另 $9\frac{1}{2}''$ сДК取心鉆头27只。 $9\frac{1}{6}''$ ЗНс的鉆头压力为15—20吨，排量为35—39公升/秒，机械进尺为3—5公尺/时。 $9\frac{1}{2}''$ сДК取心鉆头鉆压为10—14吨，排量为35公升/秒，机械进尺为1—2公尺/时。在鉆具配合方面，在0—1800公尺为 $6\frac{5}{8}''$ 鉆杆， $8''$ 鉆铤（58公尺）；在1800—2495公尺为 $5\frac{9}{18}''$ 鉆杆， $7''$ 鉆铤（58公尺），并設計 $4\frac{1}{2}''$ 鉆杆作备用。

2.設計提示

(1) 要注意防止井斜，要求完井井斜不超过 5° 。若超过，应采取措施及时纠正。在0—1500公尺，每50公尺測斜一次。以后每200—300公尺，电测方位，井斜。开鉆前井口按規定找正，开鉆后三天內檢查井架水平及校正井口。在渦輪鉆井防斜时，采用在渦輪鉆具上接套管的办法，长度25公尺左右，上接鉆铤25公尺左右。

(2) 钻井方法用T12M2— $10''$ 渦輪鉆具，钻至井深1775公尺后換TC4— $8''$ 改制复式渦輪鉆具。如不成，则改轉盤钻。

(3) 如井深增加較多, $11\frac{3}{4}$ 井眼可扩大。

(4) 如地質方面提出有平移斷層及逆斷層時, 井深不能增加至3,200公尺或提前150公尺完井。

(5) 經公司總工程師批示, 該井不下表層套管。如井深提前可能有高壓情況, 最後補下表層套管。

全井投資預估為673,650元, 單位成本為270元/公尺,
設計鑽機月速為500公尺/月。

二、全井規劃

鵝18井由公司決定為余經理的試驗田, 並由余經理親自動手, 技術員王壽增協助, 由3219隊擔任鑽探任務, 該隊在1955年成立, 接受蘇聯5德鑽機, 由玉礦勞模王化蘭擔任隊長。1956年以後, 由孫德福同志擔任隊長。1957年在鵝5井用轉盤鑽, 以5.81個鑽機月鑽完。平均鑽機月速為481公尺/月。該隊職工思想情況是健康的。想通過試驗達到以下目的:

提高鑽機月速700—800公尺/月, 為1957年鵝兒峽平均指標(344公尺/月)202%, 彻底貫徹四包制, 进一步提高井隊管理水平, 改進操作方法, 鍛練干部, 达到政治與技術的統一, 求得解決渦輪鑽的速度、質量與成本等問題, 總結出鑽井隊大躍進的先進經驗。

1. 鑽機月速及完井時間

第一個月 鑽進 1,600公尺—1,800公尺

第二個月 鑽進 800公尺(包括取心)

第三個月 鑽進 95公尺(包括取心及完井工作)

2. 成本及主要材料消耗

單位成本: 208元/公尺, **總成本:** 18,960元。

用 $6\frac{5}{8}$ "的套管 2,495 公尺， $11\frac{3}{4}$ "ЗАс 钻头 70 只（钻 1,745 公尺）， $9\frac{1}{4}$ " ЗАс 钻头 30 只， $9\frac{1}{2}$ " сДК 钻头 2" 5 只。

柴油 100 吨，机油 40 吨

3. 要求

生产时效 85%，纯钻进 18%（涡轮钻）；动力机械运转率 95%；井斜 0—2000 公尺在 3° 以内。2000—2495 公尺 5° 以内；取心收获率 45% 以上；全井不发生重大人身、机械工程动力事故。

4. 技术措施的制订

钻压： $11\frac{3}{4}$ " 钻头 10—25 吨， $9\frac{1}{2}$ " 钻头 12—18 吨， $9\frac{1}{2}$ " сДК 钻头 12—140 吨。

转数：60—90 转/分。

泵量：0—1,000 公升/秒；50—60 公升/秒；1000—11,800 公升，45—50 公升/秒；1800—2,495 公尺，35—40 公升/秒。

泥浆性能：比重 1.2—1.31，粘度 20—25"；比重在 1.30 以上时为 25—30 秒；失水量 8—10 c.c. (1,700 公尺以内)，5—8 c.c. (1,700 公尺以上)；含砂 1.5—2%

测斜：在 1,250 公尺，每 40—50 公尺虹吸测斜一次；在 1,250—2,000 公尺，每 50—80 公尺虹吸一次；在 2,000—2,495 公尺，每 200 公尺电测一次；在 0—2,000 公尺，每 500 公尺电测一次。

防斜：采用以下钻具配合。

在 0—1,700 公尺： $11\frac{3}{4}$ " ЗАс 钻头 + 10" 涡轮钻具 + $6\frac{5}{8}$ " 套管串 (22—24 公尺左右) + 7—8 钻铤 (24—15 公

尺) + 5⁹/₁₆" 鑽杆。

在1,800—2,495公尺: 9¹/₂Ac 鑽头复式渦輪 + 7" 鑽鉗 (24—45公尺) + 5⁹/₁₆" 鑽杆。如TC4—82" 渦輪有問題，即改用轉盤鑽進。

鑽進中除采用以上技术措施外，还在每鑽進3—5分鐘時配用轉盤活動一次，使鑽具始終處於新的位置，使渦輪鑽具所造成的側壓隨時改變，以免拱向力作用，造成井斜。

另外對防斷、防卡、防掉、防止機械動力等事故及杜絕人身事故也作了詳細規劃。

5. 提高時效

保證機械動力正常運轉，以不影響鑽台工作為原則。用渦輪鑽具打井泵是關鍵。修泵質量要保證，不因泵影響時間，而被迫停鑽。派付司鑽、井架工到3211隊學習修泵技術。提高起鑽速度的關鍵是合理使用鑽機的負荷及操作。

三、安裝工作

鵝18井的安裝工作，採取先動員後分工的辦法。先在黨內、團內動員後在行政大會動員。黨團員帶頭提出保證，然後進行詳細分工，實行包干負責制。保質、保量、保時間。全隊四個班分別負責鑽台、泵房的安裝及全部運輸與循環系統。由三月九日開始正式搬家。在這一天內，由上午十點到下午三点鐘我們用了五部風缸車、四部大吊車、將5部柴油機和兩個泵全部由老井搬來，並擺好。這要充分發揮司機同志的積極性，由他們來指揮倒車，我們負責繩套、尾繩選定位置等工作，並配合好吊車。司機的打千斤工作，在當天將一、二、三號車進行了找正工作，鑽機提前一天拉上鑽台（因系機修），并在前一天与当天上午把鑽机找正固定，应

該提出的是龐萬祿和胡順班，他們提出“不完成任務不下班”，每天安裝工作10—13小時，井隊干部三番五次督促休息是不合理的。這種干勁是非常大的。當5部柴油機擺好時，機房同志在八小時內將全部油水管線接好，事先他們就把管線接在機房附近。另外，應提出的是，挖“鼠洞”的工作，隊內挑選了四個棒小伙子包干負責，僅用了三十六小時，即完成這項任務。在原來的找正工作中，因一號泵放遠了，用千斤頂很慢，又很吃力，經大家研究後，用導線拉，又快又安全保證泵的找正工作提前完成了任務。最後我們在5德鑽機搬家時，創造了四天半安好開鑽的新紀錄。但是由於整個搬家安裝中不難看出還有許多漏洞。還可以從中挖掘潛力，還有小的返工，在時間上造成一定的浪費。若事先計劃好，組織好，還可以縮短安裝時間。所以當時許多同志提出在下一口井上，還要創造一個新的搬家安裝紀錄。

四、鑽井情況

鴨18井由三月十四日下午4點30分鐘開鑽，先用轉盤鑽鑽進了一個鉆頭，目的是將渦輪鑽具套管串加上後，用渦輪鑽進，轉盤鑽鑽至251公尺，全井是採用了渦輪與轉盤混合的鑽井法，目的是在井淺時可以用渦輪來倉時間，提高了速度。因井深，由於條件的限制，渦輪的時效隨井的加深會逐漸下降。特別表現在時效、鉆頭使用、速度及成本上。

1. 技術措施

(1) 鉆頭壓力： $11\frac{3}{4}$ " 鉆頭加壓至24—26噸，採用等壓的加法。開始用羅馬鉆頭鑽進了1,100公尺，新鉆頭剛下到井底，先加12—14噸，鑽進2—3公尺後即加至18—22噸，最後加至18—26噸，最大曾經加過28—30噸。我們使用鉆頭

有些保守有 6 只鉆头进行了試驗，6—34 只鉆头使用較好。自 1,100 公尺后，改用 $11\frac{3}{4}$ " 鉆头。有 12 只先因加压过大，造成牙輪卡死。后来采用开始加压 10—12 吨，鉆进两次至三次再加压 10—16 吨，鉆进一小时后，再加压 22—36 吨，目的是通过不同的压力合理使用鉆头，得到最大的机械鉆速与最高的鉆头总进尺。

(2) 泥浆排量：在 1,300 公尺以前，我們一直用 170 公厘的泵套，排量达到 52—56 公升/秒。柴油机負荷后，在 1,200 轉/分，600 公尺以后泵压未降低，为 75 个大气压；1,000 公尺后，均在 75—105 个大气压下工作；1,200 公尺以后，均在 100—110 个大气压下工作。这样能使渦輪鉆具在大排量高压下进行工作。如有較大的鉆压配合，基本上符合于强化渦輪鉆井技术措施的要求。

(3) 鉆具配合： $11\frac{3}{4}$ " Ac 鉆头 + 10" 渦輪鉆具 + $9\frac{5}{8}$ " 套管串 (12—24 公尺左右) + 8" 鉆铤 + $6\frac{5}{8}$ " 鉆杆。在套管串坏了的情况下，用过：

$11\frac{3}{4}$ " 3Ac + 10" 渦輪鉆具 + 8" 鉆铤 (45 公尺左右) + $6\frac{5}{8}$ " 鉆杆。

在轉盤鉆时， $11\frac{3}{4}$ " 3Ac 鉆头 + 7" 鉆铤 (3—4 根立根) + $5\frac{9}{16}$ " 鉆杆 + $6\frac{5}{8}$ " 鉆杆防止井斜； $9\frac{1}{2}$ " 3Ac 鉆头 + 7" 鉆铤 (3—4 根立根) + $6\frac{5}{8}$ " 鉆杆 (125 公尺左右) + $5\frac{9}{16}$ " 鉆杆 + $6\frac{5}{8}$ " 鉆杆。

$9\frac{1}{2}$ " 3Ac + 7 鉆铤 + $5\frac{9}{16}$ " 鉆杆 + $6\frac{5}{8}$ " 鉆杆。

除了采取以上措施，特別重視鉆具配合問題，并在操作上坚持井淺时，在 400 公尺前进行划眼，400 公尺后再鉆完一单根划眼一次，配合每鉆进 3—5 分鐘轉动轉盤一次，使鉆具

始終處于新的位置。防止鉆斜，根據几口井（鵝0井、鵝10、鵝18井）的鉆井證明渦輪鉆井在鉆進當中划眼是沒有什麼必要的，只是促進鉆頭加速的磨損，而應每鉆進一個單根划眼1—2次，即可保證井眼質量，并配合鉆進40—50公尺，虹吸測斜一次，以便及時了解井身質量，其側斜結果如下：

井深	井斜	方位	井深	井斜	方位
86	0	0	686	1	272
186	0	0	786	1.5	256
286	0	0	886	1	216
386	0.5	20	986	1.7	200
486	0	0	1086	1.5	22
586	0.7	32	1186	1.5	228
1286	1.5	224	1986	1.5	268
1386	2	2°6	2036	1.5	280
1486	1.5	220	2200	1	70
1586	1.5	228	鉆井最大井斜為2.5° 以後未測成。		
1686	1.2	223			
1786	2.5	2°2			
1886	1.1	244			

（4）泥漿性能：在井淺時泥漿性能比重在1.25—1.30，粘度24—28秒，失水10—15c.c. 含砂2—2.5%。在井深時特別是鉆進油層後，比重在1.26—1.30，粘度26—30秒，失水6—10c.c. 含砂2—2.2%。在泥漿性能上，我們是重視的，因為認識到泥漿是鉆井的血液，性能好了，可以避免發生井下事故，並可以提高鉆速。在泥漿方面，根據鵝兒峽地層由NKS₃—KcT一直採用造漿鉆進，處理的辦法是細水長流，由泥漿篩處加入，並促使在鉆進石膏層後容易處理，避免了井下事故的惡化。

(5) 鑽具及鋼絲繩倒換：鑽具倒換原設計在1,800公尺，即換 $5\frac{9}{16}$ "鑽杆鉆進，因鑽杆供應不上，只得采用 $5\frac{9}{16}$ ", $5\frac{5}{8}$ "混合鑽杆鉆進。當井深2,400公尺時，井內尚有 $6\frac{5}{8}$ "鑽杆1,000公尺左右，導致鑽機負荷太重，影響起下鉆速度。我們採用下邊加下邊卸的辦法，逐漸將 $6\frac{5}{8}$ "的鑽杆卸掉，以後是採用 $5\frac{9}{16}$ "鑽杆，下邊加上邊卸來倒換試泵，因捷克鑽杆質量不好，所以每鉆進45—60小時，即倒下試泵。

至于鋼絲繩使用方面，在1,700公尺以前，我們未倒過。鋼絲繩在井深1,300公尺以前使用舊繩，在1,300—1,800公尺井段用了一盤600公尺，在1,800—2,500公尺井段完井用了1,200公尺一盤（國產），因井深鑽具負荷很重，均在100—105噸左右，每起下鉆2—3次，倒鋼絲繩10—25公尺，如有斷絲過多過長時，則多倒一些，倒40—50公尺，則全井消耗鋼絲繩3.1公斤/公尺。

全井各項指標見下列三表。

指 標 標	第一個月	第二個月	第三個月	第四個月	全 井	渦輪鑽井
鑽機月速度，公尺/月	1531.17	672.75	313.80	229	752	1325.9
鑽機月					3.35	
生產時數，%	89.00	96.00	95.00	78.10	86.10	89.00
純鉆進，%	34.20	36.70	26.80	23.00	30.20	23.60
起下鉆，%	30.20	34.00	36.90	27.20	31.80	33.40
停機，%	0.66	0	14.80	—	6.40	6.10
油井完成，%	—	—	—	28.60	6.40	—
其他，%	—	—	—	11.80	5.80	—

钻头使用统计表

—

钻井法	钻头耗量，只		平均机械钻速 公尺/时
	11½" 3Ac	9½"	
涡轮钻井	60	—	8.40
转盘钻井	24	12	2.49 (11½" 钻头) 1.63 (9½" 钻头)

—

	11½"	9½"	取心钻头
全井钻头耗量，只	84	12	12
平均进尺，公尺/只	24.29	16.28	6.02
平均使用时间，时/只	2.89	1.63	1.17

取心收获率47.19% 其油层达49%

钢材消耗35.34公斤/公尺

钢丝绳消耗2.1公斤/公尺

水泥消耗12.8公斤/公尺

单位成本203.8元/公尺

总成本512,724元

五、全井所发生的几项事故导致钻机月速下降的主要原因

在全井规划中原计划要避免发生一切重大工程，机械动力，人身事故，由开钻至完井，我们队里一直在重视着各项事故的可能发生的征兆，在工人当中曾经利用一切可能利用的机会进行贯彻安全生产及深井安全钻进的教育，但全井仍

发生了如下的事故：

1. 在第一个月钻至 1526.61 公尺，曾因掌握钻头不善，导致一个牙轮落井，系因钻头在井底已经不正常了而尚未发现。认为是涡轮钻具问题。处理涡轮钻具时间过长，造成牙轮落井事故，停工48小时，影响了第一个月规划的完成。

2. 在开钻以来，机械动力不正常，使一号泵皮带断，二、三号并车皮带断，影响了使用涡轮钻具而被迫用转盘钻进，影响工时24小时以上，又因二号泵高压管线安装时，固定得不够完善，又注水泥加固，被迫用转盘钻进 36 小时之久，耽误一天的时间。

3. 钻进至 1,803 公尺时，因负荷过重，井底处理涡轮钻具时间过长，对柴油机管理不够（因该柴油机大修后使用已过期很久），水汽过高，造成柴油机卡缸，被迫起钻换转盘钻进。

4. 钻进至 2239.40 公尺时，因钻头质量有问题，牙轮由巴掌处折断，导致井下蹩钻，将 $5\frac{9}{16}$ " 捷克钻杆由钻杆身折断，断口长达0.37公尺，造成打捞困难，曾使用卡瓦打捞筒，壁勾，共耽误 5 天时间，将其用卡瓦打捞筒捞上，并未卡钻，主要原因是钻头牙轮掉井后造成蹩钻，将钻杆蹩断，因捷制钻杆质量较差所致。

5. 在全井，特别是浅井阶段检修较长，后期修泵质量较差，严重的影响了涡轮钻具在井底的工作效率及钻头的合理使用，曾因涡轮钻具井底不起动，或泵的质量有问题，造成起下钻三次，影响了钻进速度。

6. 根据地质需要在“L”层顶部开始取心，曾连续取心三筒，均未取到油层，而是“BC”层，后来下钻钻进又造成

钻杆折断事故。解除后又连续取了三筒，还是“BC”层，对进尺有一定的影响，本来该井是可以提前完井，后因地质需要又进行探“M”层。

7. 全井发生二次人身事故，均是碰手事故。

六、几点体会

1. 必须全面地、深入地发动群众，自下而上的制定规划。现在我们的规划已经过三次讨论，结果每次都有跃进，分别为：5,500公尺，6,300公尺，7,500公尺。在鸭18井规划第一个月钻进1,600—1,800公尺，也就先抢时间，提高速度，后一阶段保证深井安全钻进。

2. 抓住全队中班与班的评比工作，我们是八比制度，“即比任务、安全、时效、质量，机动保养清洁，学习（政治、技术文化）、遵守各种制度，团结配合协作”。

3. 目标要明确，技术措施要切合实际，制度要健全，执行要严格，井场与井队管理力求统一。

4. 我们希望通过试验田来证明涡轮钻的速度，成本及井身质量问题。试验结果，涡轮钻在2,000公尺以内是可以充分发挥作用，提高速度，争取时间的。第一个月可钻1,800—2,000公尺，比转盘钻优越，成本可以下降。采用合理的下部结构，完全可以避免井斜，保证井的质量（几口井都证明）。

5. 涡轮钻进必须采用强化钻井技术措施，采用高钻压25—30吨($11\frac{3}{4}$)”，大泵量40—56公升/秒。在高泵压下工作，机械钻速比转盘钻高2.5—3倍以上。

6. 采取 $11\frac{3}{4}$ "3A钻头+10" 涡轮钻具+ $9\frac{5}{8}$ " 扶正套管(12—24公尺±)+8" 钻铤(45公尺±)+ $6\frac{5}{8}$ " 钻杆，不必每

次划眼，可以避免井斜，提高速度。

7. 涡輪鉆井的快慢要看動力和泵的運轉如何。深井中（1,500公尺后），泵壓高达110—125大氣壓，所以修泵質量、動力安全運轉、鉆頭的掌握是保證鉆進的關鍵。

8. 泥漿性能是關鍵問題之一，比重不要太高，1.2—1.25為適宜，粘度為20—25秒，含砂2%以下為好。

9. 組織工作，準備工作應做好，可以大大縮短非生產時間，生產時間可提高至96%左右，爭取時間，多打鉆頭是關鍵。井淺時（1,000公尺以內）搶時間，爭取每天鉆進3—4只鉆頭是完全可能的事情。

10. 主要的問題是解放思想，破除迷信，發動群眾，提高技術，工作細心而大膽創造試驗。

3219隊在鴨兒峽地區創造最高日進尺

玉門勘探公司3219鉆井隊

3219隊在總路線的光輝照耀下，在創造了5德鉆機四天搬家安裝新紀錄之後，在6月30日又創造了日進尺203.98公尺的最高紀錄。全隊職工在吸取鴨18井的經驗之後，發現開鉆之初，井淺之時，大有潛力可挖。在鴨18井一天最多鉆了3個鉆頭，日進尺不過百公尺，主要是未抓緊時間，檢修保養過多，迷信未破，害怕井斜，因此，要求每鉆進2—3公尺要進行划眼，每單根划三次，但在鴨51井，我們在開鉆時將鉆機保養好，黃油裝滿，每天打一次黃油，缸套每起下鉆保養一次，這樣大大縮短檢修時間。我們的口號是“搶時

間、搶速度，每天鉆进四只鉆头”。开始用渦輪打时，我們将全部悬重都压上，每十二分鐘一公尺，泵量在56公升/秒，泵压在65—75个大气压。机械鉆速提高到24—25公升。每只鉆头提高到45—50公尺。因为减少了划眼时间，延长了鉆头寿命，提高了鉆头总进尺，第一班張金祿班4.0时鉆进79.25公尺。胡順强班2.27时鉆进43.52公尺。第三班龐万祿班4.29时鉆进81.21公尺。本来这一天还可以多鉆进一些，因为第二班坏了两根鉆铤，修扣倒換，耽誤三小时之久。

能創造这样的紀錄，主要是縮短檢修時間，起下鉆時間，提高了时效与速度，采用大泵量，重鉆压，减少划眼，提高鉆头总进尺。另外全队职工为創造新紀錄，向党的生日献礼，提出修泵保証質量，机房不影响鉆台，提高时效，用分秒必爭的干勁来保証日进尺記錄，并保証日进尺达到1000公尺以上。

渦 輪 鉆 井 經 驗

川中石油矿务局

为了推广新技术，爭取鉆井大跃进，原川中鉆探处曾先后在蓬萊和南充地区使用渦輪鉆。在使用过程中发现了一些問題，也取得了一些經驗。目前在川中已有三个鉆井队基本上掌握了渦輪鉆井技术，給今后推广渦輪鉆創造了有利条件，現将这一段鉆进的結果作一簡要的叙述：