

维修电工

苗继扬 主编

工人岗位技术培训读本

化学工业出版社

前　　言

为了满足化工企业维修电工岗位培训的需要,根据化工部1992年新颁“化工维修电工标准”,按照“维修电工岗位培训规范”的要求,我们编写了这本教材。

本书以讲述维修电工实际技能为主。在解决对电气设备和装置操作技能的同时,又在理论上阐明为什么这样操作。编写突出了化工系统易燃、易爆和易腐蚀的特点,具有极强的实践性、可操作性。

全书分十章,其中原理部分占25%,维修工艺部分占65%,其它占10%。其中第一、二、三、五章由吉林化学工业公司化肥厂顾文俊编写,第六、八章由王金权编写,第四、七章由陈伟编写,第九章由刘庆吉编写。参加编写的还有宫德福、牛琦、姜延国、孙振宇、刘清勋、盛振祥。由高级工程师苗继扬主编。高级讲师袁菊文对本书汇总及部分内容进行了审查,并协助主编做了不少工作。

由于水平有限,难免有缺点和错误,恳请读者批评指正。

编　者

目 录

第一章 电工材料和电工仪表	1
第一节 电工材料	1
一、绝缘材料	1
二、导电材料	5
第二节 电工仪表	8
一、常用电工仪表基本知识	8
二、磁电系仪表	10
三、电磁系仪表	16
四、电动系仪表	18
五、感应系仪表	18
第二章 照明和低压电器	20
第一节 照明	20
一、照明选择的一般知识	20
二、照明配电系统	23
三、照明安装的有关规定	24
四、照明故障及检修	28
第二节 熔断器和刀开关	30
一、熔断器	30
二、刀开关	35
第三节 空气自动开关	36
一、结构和工作原理	36
二、类型与选择	38
三、维护与检修	40
第四节 接触器	42
一、结构和工作原理	42
二、类型与选择	43
三、维护与检修	45
第五节 动力配电箱	47
一、结构与用途	47
二、安装的一般规定	49
三、维护与检修	50
第六节 其它低压电器	50
一、主令电器	50
二、继电器	52

第三章 常用高压电器	58
第一节 高压熔断器	58
一、户内高压熔断器	58
二、户外高压熔断器	59
三、使用选择	60
第二节 隔离开关和负荷开关	61
一、隔离开关	61
二、负荷开关	63
第三节 断路器	64
一、类型、用途及基本要求	64
二、少油断路器及操作机构	65
三、真空断路器	72
第四节 电抗器和避雷器	73
一、电抗器	73
二、避雷器	74
第四章 电力电缆	77
第一节 电缆的规格和型号	77
一、结构与用途	77
二、规格与型号	78
第二节 电缆的敷设	79
一、直接埋地敷设	79
二、室内敷设	82
三、电缆的隧道敷设	82
第三节 电缆终端头制做工艺	83
一、干包电缆头工艺	83
二、室内环氧树脂电缆头工艺	88
三、热缩电缆头工艺	91
第四节 电缆中间接头制做工艺	92
一、环氧树脂中间接头制做工艺	92
二、塑料橡胶电缆中间接头制做工艺	95
第五节 电缆运行	97
一、电缆运行中温度的规定	97
二、电缆运行中的负荷电流	97
三、电缆和走向线路检查	99
第五章 变压器	100
第一节 变压器的分类、结构和工作原理	100
一、分类	100
二、结构	100
三、工作原理	101

第二节 变压器的极性、组别和技术参数	102
一、极性	102
二、组别	103
三、技术参数	105
第三节 变压器的并联运行	106
第四节 变压器的维护与检修	108
一、完好标准	108
二、维护	108
三、检修	109
四、干燥	112
第五节 仪用互感器	114
一、电流互感器	114
二、电压互感器	116
第六节 变压器的保护	119
一、瓦斯保护	119
二、过电流保护	120
三、电流速断保护	121
四、纵联差动保护	122
五、过负荷保护	122
六、小型变压器的保护	122
第七节 密闭电石炉变压器	125
一、密闭电石炉变压器的结构特点	125
二、密闭炉变压器的接线和控制保护原理	126
三、电石炉变压器组运行检修规范	126
第六章 三相异步电动机	131
第一节 三相异步电动机的种类和结构	131
一、三相异步电动机的种类	131
二、三相异步电动机的结构	132
第二节 三相异步电动机基本工作原理	134
一、定子旋转磁场	134
二、转子转动力矩的形成	137
三、转子转速和转差率	137
第三节 电动机三相绕组的基本知识	138
一、极距	138
二、节距	138
三、每极每相槽数	138
四、极相组	139
五、电角度	139
六、相带	139
七、三相整数槽绕组	139

八、电机绕组的接线圆图	140
第四节 三相异步电动机运行特性.....	140
一、能量转换和效率	140
二、电磁转矩和转矩特性	141
三、机械特性	142
第五节 三相异步电动机起动.....	144
一、鼠笼式电动机的起动	144
二、绕线式异步电动机的起动	147
第六节 三相异步电动机的调速.....	149
一、鼠笼式电动机的调速	149
二、绕线式电动机的调速	150
第七节 三相异步电动机的制动.....	151
一、能耗制动	151
二、反接制动	152
三、发电制动	153
第八节 三相异步电动机常见故障的分析和处理.....	153
一、机械故障	153
二、电气故障	154
三、电机腐蚀与处理	157
第九节 防爆电动机.....	158
一、防爆概述	158
二、防爆电动机的结构特点	159
三、维护和修理	162
第七章 三相异步电动机的控制.....	164
第一节 三相鼠笼型异步电动机控制线路.....	164
一、简单的控制线路原理图	164
二、带自锁控制线路原理图	164
三、具有过载保护的控制线路原理图	165
四、连续与点动控制线路原理图	166
第二节 三相异步电动机正反转控制线路.....	166
一、接触器联锁正、反转控制线路原理图	166
二、按钮联锁的正反转控制线路原理图	167
三、按钮、接触器双重联锁的正、反转控制线路原理图	168
第三节 位置控制和多地控制.....	168
一、位置控制线路原理图	168
二、多地控制线路原理图	168
第四节 高压三相异步电动机典型控制和保护.....	169
一、电动机的开车	169
二、电动机的停车	171
三、电动机的保护	171

四、其它元件的作用	172
第八章 同步电动机.....	173
第一节 同步电动机的结构和工作原理.....	173
一、同步电动机结构	173
二、同步电动机工作原理	176
第二节 同步电动机运行特性.....	178
一、功角特性	179
二、效率特性	179
三、功率因数和 V 形曲线	179
第三节 同步电动机一般故障分析和处理.....	180
一、电动机温升过高	180
二、电动机局部温升高,有火花和烧焦味	180
三、带励磁起动和提前投入励磁	181
第四节 可控硅励磁的同步电动机.....	181
一、概述	181
二、同步电动机用 KGLF11 型装置	181
三、励磁主回路的工作原理	182
四、电压和电流的测量	183
五、保护元件	184
第五节 可控硅励磁触发电路的工作原理和故障处理.....	184
一、灭磁环节工作原理	184
二、触发环节工作原理	186
三、移相环节工作原理	189
四、投励环节工作原理	191
五、全压环节工作原理	192
六、附加插件工作原理	193
七、常见故障和处理方法	194
第六节 1900kW 无刷励磁同步电动机	195
一、主电路的操作	195
二、电流测量和电压测量回路	195
三、控制回路的操作	196
四、操作、联锁和保护	196
第七节 1900kW 无刷励磁同步电动机的励磁系统	202
一、无刷励磁工作原理	202
二、功率因数的闭环调节	203
三、功率因数的开环调节	208
第八节 6000kW 无刷励磁同步电动机	208
一、主回路的操作	209
二、电流电压测量回路	210
三、控制回路操作过程	213

四、保护回路工作原理	214
第九节 6000kW 无刷励磁同步电动机励磁系统	217
一、同步电动机励磁系统构成	217
二、励磁机的工作原理	217
三、辅助励磁系统工作原理	218
四、6000kW 同步机自动投励过程	222
五、励磁保护	223
第九章 同步发电机	225
第一节 发电机基本结构和工作原理	225
一、发电机的基本结构	225
二、发电机的基本原理	227
三、发电机的并网操作	230
第二节 发电机励磁电流的调节	231
一、直流发电机——相复励磁系统调节	232
二、可控硅励磁电流调节	234
三、励磁电流的调节	238
第十章 新电器及其它	240
第一节 变频调速器	240
一、基本结构	240
二、变频器的工作过程	240
三、变频器的操作及运行	241
四、变频器的维护	242
五、事故处理	242
第二节 交流不间断电源	243
一、电气数据和基本结构	243
二、基本工作过程	244
三、操作与运行	245
四、设备维护	246
五、故障处理	246
第三节 工频感应加热器	246
一、感应加热原理和目的	246
二、感应加热器的结构和特点	248
三、运行和检修	249
第四节 补偿电容器	250
一、电容器补偿电路原理和计算	250
二、电容器的投入和切除	252
三、电容器的保护	253
四、维护使用中的注意事项	254
第五节 电容分相电动机	255
一、结构	255

二、工作原理	255
第六节 单相串励电动机.....	256
一、结构和作用	256
二、工作原理	257
三、维护和检修	257
第七节 电磁调速电动机.....	258
一、结构和工作原理	258
二、电磁调速电机控制原理	259
三、维护和检修	259
四、一般故障原因及处理方法	259
第八节 直流弧焊机.....	261
一、基本结构	261
二、工作原理	261
三、维护和检修	262
第九节 GGAJ—01—200/72 型电收尘器	263
一、电收尘器装置用途	263
二、结构	263
三、工作原理	264
四、维护	265
五、常见故障及处理方法	266
第十节 硫酸电收尘器.....	266
一、电收尘器在硫酸生产中的应用	266
二、电收尘器的结构	266
三、电收尘器工作原理	267
四、电收尘器的维护和检修	267

第一章 电工材料和电工仪表

第一节 电工材料

一、绝缘材料

在绝缘材料中,由于原子核对周围电子束缚力很强,在一般条件下,不能产生大量的自由电子,因此不容易导电。绝缘材料被用来隔离带电导体或不同电位的导体,使电流按规定的路线流,而电气设备的寿命通常决定于绝缘材料的寿命。

(一) 绝缘材料的分类

常用的绝缘材料品种繁多,但按其化学性质的不同可分为三大类。

1. 无机绝缘材料

如云母、石棉、陶瓷、玻璃、大理石等。这类材料主要用作电炉衬垫、开关底座、绝缘瓷瓶等。

2. 有机绝缘材料

如虫胶、树脂、橡胶、棉、麻、丝等。这类材料大多用来制做绝缘漆、电机和电器绕组的绝缘、导线及电缆的覆盖绝缘等。

3. 混合绝缘材料

由以上两种材料制成的各种绝缘材料。一般用作比较复杂的电气设备绝缘。

(二) 绝缘材料的性能

不同化学性质的绝缘材料具有不同的使用性能。使用绝缘材料时,应根据电气设备对绝缘性能的要求进行适当选用。其主要性能有以下几个。

1. 介电性能

介电性能俗称绝缘性能。它包括电击穿强度(耐压强度)、介质损耗和绝缘电阻等。当对绝缘体施加的电压升高到某一数值时,将使绝缘体被击穿而失去绝缘作用。这个击穿电压叫耐压强度,通常用1mm厚的绝缘材料所能承受的电压伏特表示。当绝缘材料受潮、受热或超过其允许的工作电压时,可能会失去应有的绝缘能力,这种现象称为绝缘损坏。

2. 耐热性能

绝缘材料在使用过程中,会发生化学变化和物理变化,使绝缘物发脆、出现裂纹,绝缘性能和机械强度下降,这种现象称为绝缘老化。引起绝缘老化的因素很多,但主要是热的因素。电气设备的寿命直接决定于它的绝缘的寿命。例如A级绝缘材料,当超过它的最高允许温度(8℃)时,它的绝缘寿命就会减少一半。所以,使用温度过高,会加速绝缘材料的老化过程。为此,对各类绝缘材料都规定了它们的最高允许使用温度,以延缓绝缘材料的老化过程,保证电器设备的使用寿命。

电工绝缘材料按其极限温度划分为七个耐热等级,见表1—1。按其应用或工艺特征又可划分为六大类,见表1—2。

表 1—1 绝缘材料的耐热等级和极限温度

耐热等级	Y	A	E	B	F	H	C
极限温度	90℃	105℃	120℃	130℃	155℃	180℃	180℃以上
材料	未经浸渍的绵纱、丝和纸等	经浸渍过的或浸在液体绝缘物(如绝缘油)中的棉纱、丝和纸等	合成有机膜(如聚脂薄膜、合成有机漆等)	用合适的树脂(如环氧树脂)粘合或浸渍、涂敷后的云母、玻璃纤维、石棉等	用合适的树脂(如F级绝缘用环氧树脂)粘合或浸渍、涂敷后的云母、玻璃纤维、石棉等	用合适的树脂(如硅有机树脂)粘合、浸渍或涂敷后的云母或玻璃纤维、石棉等	用合适的树脂(如聚酰亚胺树脂)粘合、浸渍或涂敷后的云母、玻璃纤维、石棉等

表 1—2 绝缘材料分类

分类代号	分类名称
1	漆、树脂和虫胶
2	浸渍纤维制品
3	层压制品
4	压塑料类
5	云母制品类
6	薄膜、粘带和复合制品

较好的耐油性和耐电弧性。

(2) 覆盖漆 有清漆和瓷漆两种,用来涂覆经浸渍处理过的线圈和绝缘零部件,作为绝缘保护层,以防大气、油类及其它腐蚀性物质的侵蚀和机械损伤。常用的覆盖漆有1320和1321醇酸灰瓷漆,1320是烘干漆,1321是凉干漆,它们的漆膜坚硬光滑,耐电弧性较好。

(3) 硅钢片漆 这种漆用来涂覆硅钢片表面,以降低铁芯涡流损耗,增强防锈及耐腐蚀能力。常用的有1611油性硅钢片漆。它的附着力强、漆膜薄、坚硬、耐油、防潮。

2. 浸渍纤维制品

浸渍纤维制品常用的有以下三种:

(1) 玻璃纤维漆布(带) 主要用作电机、电器的衬垫和线圈绝缘。常用的有2432醇酸玻璃漆布(带)。它的电气性能较好,并有耐油、耐潮和防雷性能,机械强度高。还可用于油浸变压器及热带型电工产品。

(2) 玻璃纤维漆管 主要用作电机连接线和引出线的绝缘套管。常用的2730醇酸玻璃漆管。它具有良好的电气性能和机械强度,且耐油、耐潮性能好,但弹性较差。

(3) 绑扎带 主要用于绑扎变压器铁芯及代替合金钢丝绑扎电机端部绕组。常用的B17玻璃纤维无纬胶带(即无纬玻璃丝带),在性能上较合金钢丝绑扎有更多的优点,已在电机工业中广泛应用。

3. 层压制品

常用的层压制品有3240层压玻璃纤维板、管、棒。这三种层压玻璃制品适合做电机、电器的绝缘构件。它具有良好的机械和电气性能,耐油、耐潮,加工方便,可在绝缘油中和潮湿环境

(三) 常用绝缘材料

1. 绝缘漆

绝缘漆的种类较多,常用的有以下几种:

(1) 浸渍漆 主要用来浸渍电机、电器线圈和绝缘零件,以填充间隙和微孔,提高电气和机械性能。常用的有1030醇酸浸渍漆、1032三氯氰胺醇酸浸渍漆。这两种都是烘干漆,漆膜平滑光泽,具有

中使用。

4. 压塑制品

常用压塑制品有 4013 酚醛木粉压塑料和 4330 酚醛玻璃纤维压塑料。它们具有良好的电气性能,防潮防霉,高机械强度,适于制作电机、电器的绝缘零件,并可用于热带型电工产品。

5. 云母制品

常用的云母制品有以下几种:

(1)柔软云母板 这种云母板在常温下较柔软,可以弯曲,主要用于电机槽绝缘、匝间和相间绝缘。常用的有 5131 醇酸玻璃柔软云母板及 5131-1 醇酸玻璃柔软粉云母板。

(2)塑型云母板 这种云母板在常温下较硬,加热后可压制成各种形状的绝缘零件。主要用来制作直流电机换向器的 V 型环和其它绝缘零件。常用的有 5230 及 5235 醇酸塑型云母板。但后者含胶量少,可用于温升及转速较高的电机。

(3)云母带 它在常温时较柔软,适于做高压电机线圈及连接线的绝缘。常用的有 5434 醇酸玻璃丝云母带和 5434-1 环氧玻璃丝粉云母带。其中后者电气及机械性能优良,现已获得广泛应用,但必须在零度以下保存。

(4)换向器云母板 这种云母含胶量少,常温时较硬,主要用作电机换向器片间绝缘。常用的有 5535 虫胶换向器云母板和 5536-1 环氧换向器粉云母板。后者仅用于中小型电机。

(5)衬垫云母板 主要用作电机、电器的绝缘衬垫。常用的有 5730 醇酸衬垫云母板和 5737-1 环氧衬垫粉云母板。

6. 薄膜和薄膜复合制品

(1)薄膜 电工用薄膜要求厚度薄、柔软、电气性能好及机械强度高。常用的有 6020 聚脂薄膜。它适于做电机的槽绝缘、匝间和相间绝缘,还可做其它电工产品的线圈绝缘。

(2)薄膜复合制品 它要求电气性能好,机械强度高。常用的有 6520 聚脂薄膜绝缘纸复合箔及 6530 聚脂薄膜玻璃丝漆布复合箔,适于做电机槽绝缘、匝间和相间绝缘以及其它电器线圈绝缘。后者耐潮性能好,可用于热带型产品。

7. 绝缘油

最早的绝缘油是植物油,现在则是从石油中提炼出来的。它主要是由碳氢化合物组成。由于它具有可靠的绝缘强度和良好的流动散热、气化灭弧能力,被广泛用于变压器和开关设备。

(1)绝缘油的物理性质和电气强度:

粘度 油的粘度随温度升高而降低,一般在 20~50℃ 时变化较大,50~100℃ 时变化较小。绝缘油经过长期使用之后,随着油质的劣化,粘度也相应增加。

闪点 在常温下对绝缘油加热,当油发生闪火时的温度称为闪点。

绝缘油的闪点随设备的运行情况而变化。如油开关在多次故障分断之后,由于电弧作用使油受热分解,产生大量的游离碳和油烟,将会降低油的闪点。严重时,可使油开关在切断故障过程中引起爆炸事故。因此闪点是绝缘油中被严格控制的物理性能之一。

凝固点 绝缘凝固点的高低取决于它的精炼程度。如油中的石蜡含量多则易凝固,胶质多也影响凝固点。如 45 号绝缘油的凝固点为 -45℃; 25 号绝缘油的凝固点为 -25℃。

电气绝缘强度 绝缘强度的高低取决于油中的杂质(空气、水分、纤维等)含量。由于这些杂质的存在,在电场的作用下它们开始聚集为漏电通道,最后构成击穿回路。事实上,当油中含有水分时,电气绝缘强度会大大降低。但当含水量超过 0.2% 时,绝缘强度几乎保持不变。这是因为只有一定比例的水分才能悬浮于油中,多余的则沉积于底部而不再影响油的绝缘强度。

当油中同时存在着水分和纤维时,对降低油的绝缘强度要比水分和纤维单独存在时的影响严重得多。因此,绝缘油的过滤处理是非常重要的。

(2) 绝缘油的试验项目和标准:

①全部试验项目。对新油或运行中的油在认为有必要的情况下进行这项试验。见表 1—3。

表 1—3 绝缘油的试验项目和标准

试验项目	试验标准	
	新 油	运行中油
5℃时的外观	透明	透明
50℃时的粘度	不大于 $9.6 \times 10^{-2} \text{ cm}^2/\text{s}$	——
闪点	不低于 135℃	与新油比较不低于 5℃
凝固点	户外用油开关: 气温不低于 -10℃ 地区 规定为 -25℃; 气温低于 -10℃ 地区 规定为 -45℃。 变压器用:气温不低于 -10℃ 地区 规定为 -10℃; 气温低于 -10℃ 地区 规定为 -25℃。	与新油相同
机械混合物	无	无
游离炭	无	无
灰分	不大于 0.005%	不大于 0.01%
活性硫	无	无
酸价	不大于 0.03mgKOH/g	不大于 0.1mgKOH/g
钠试验的等级	不大于 2	——
20℃/40℃时比重	不超过 0.895	——
氧化安定性:		
(1) 氧化后沉淀物	不大于 0.05%	——
(2) 氧化后酸值	不大于 0.2mgKOH/g	——
电气绝缘强度:		
(1) 用于 6kV 以下	不低于 25kV	不低于 20kV
(2) 用于 6~35kV	不低于 30kV	不低于 25kV
(3) 用于 35kV 以上	不低于 40kV	不低于 35kV
水溶性酸碱	无	无
水分	无	无
介质损失角	70℃时不小于 0.5%	70℃时不小于 2%

②简化试验。主要用来检查油质老化情况。简化试验的项目有闪点、机械混合物、游离炭、酸价、酸碱反应、水分和电气击穿强度。

8. 其它绝缘材料

(1) 绝缘纸和纸板 有电话纸、绝缘纸板和钢纸板等。

(2) 玻璃纤维和合成纤维织物 有玻璃丝布(带)和涤纶玻璃丝绳等。

(3) 电工用热塑型塑料 有 ABS 塑料和聚酰胺(尼龙)101 等。

(4) 电工橡胶 有天然橡胶和合成耐油橡胶。

- (5) 绝缘包扎带 有黑胶布带和聚氯乙烯带等。
 (6) 绝缘子 有支柱式绝缘子、套管式绝缘子、线路绝缘子、瓷管和瓷夹板等。
 (7) 浇注绝缘 有树脂胶、沥青、硫磺和水泥等。

二、导电材料

在导电材料中,由于原子核对外层电子的束缚力很小,在外力的作用下电子能挣脱出来成为自由电子,因此很容易导电。导电材料被连接成电路,让电流在里面流动。

(一) 导电材料的电阻率及温度系数

不同的导电材料有不同的原子结构,它们对电流具有不同的阻力,导电性能一般用电阻率 ρ 来表示,即长1m、截面为 1mm^2 导体的电阻值。

导电材料的电阻值不仅和材料性质和尺寸有关,而且还和温度有关。一般导电材料的电阻随温度的升高而增大。导体每增高 1°C ,它的电阻值增大的百分数叫做电阻的温度系数,用 α 表示。表1—4中列出几种常用导电材料的电阻率和平均电阻温度系数。

表1—4 常用导电材料的电阻率和电阻温度系数

用 途	材料名称	电阻率 $\rho(20^\circ\text{C})$ ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$)	平均电阻的温度系数 ($0\sim100^\circ\text{C}$)($1/\text{C}$)
导电材料	碳	10.0	-0.0005
	银	0.0165	0.0036
	铜	0.0175	0.004
	铝	0.0283	0.004
	低碳钢	0.13	0.006
电阻材料	锰铜	0.42	0.000005
	康铜	0.44	0.000005
	镍铬铁	1.0	0.00013
	铝镍铁	1.2	0.00008
	铂	0.106	0.00389

注:①表中给出的是近似值。这些数值随着材料纯度和成分的不同而有所变化。

②表中碳的电阻温度系数前有负号,表示碳的电阻值随着温度升高而降低。

(二) 电线电缆

电线电缆的品种繁多,现介绍维修电工常用的几种。

1. 裸导线和裸体制品

(1) 圆单线 主要用作各种电线电缆的导电芯线。常用的圆单线有四种:①TY型(T表示铜;Y表示硬的)硬圆铜线;②TR型(R表示软的)软圆铜线;③LY型(L表示铝)硬圆铝线;④LR型软圆铝线。

(2) 型号 主要用作电机、电器、安装配电设备。常用的型线有三类:①TBY型(B表示偏形)硬偏铜线、TBR型软偏铜线、LBY硬偏铝线、LBR软偏铝线;②TMY型(M表示母线)硬铜母线、TMR型软铜母线、LMY型硬铝母线、LMR型软铝母线;③TDY型(D表示带状)硬铜带、TDY型软铜带。

2. 电气装备用电线电缆

导体线芯标准截面共有32种,详见表1—5。

表 1—5 电气装备用电线电缆线芯截面(mm^2)

0.012	0.03	0.06	0.12	0.2	0.3	0.4	0.5
0.75	1.0	1.5	2.0	2.5	4	6	10
16	25	35	50	70	95	120	150
185	240	300	400	500	600	800	1000

(1)B 系列橡皮塑料电线 这种系列的电线结构简单, 价格便宜, 电气和机械性能好, 广泛用作动力、照明及大中型电气设备的安装线。交流工作电压为 500V, 直流为 1000V, 常用的品种见表 1—6。

表 1—6 B 系列橡皮塑料电线常用品种

产品名称	型号		长期最高允许温度(℃)	主要用途
	铜芯	铝芯		
橡皮绝缘电线	BX ^①	BLX	65	固定敷设于室内, 也可作设备内部安装线
氯丁橡胶绝缘电线	BXF ^②	BXL ^③	65	同 BX, 但耐气候较好, 适用于室外
橡皮绝缘软线	BXR		65	同 BX, 但用于安装时要求柔软的场合
橡皮绝缘和护套电线	BXHF ^④	BLXHF	65	同 BX, 适用于较潮湿的场合和用作室外进户线
聚氯乙烯绝缘电线	BV ^⑤	BLV	65	同 BX, 但耐潮湿和耐气候较好
聚氯乙烯绝缘软电线	BVR		65	同 BV, 用于安装时要求柔软的场合

①X 表示橡皮绝缘。

②XF 表示氯丁橡胶绝缘。

③HF 表示非燃性橡套。

④V 表示聚氯乙烯绝缘。

(2)R 系列橡皮塑料软线 这种系列软线的线芯由多根细铜线绞合而成, 除具有 B 系列电线的特点外, 还比较柔软, 因此广泛用于日用电器、小型电气装备和仪器仪表, 以及照明灯线等。常见的品种见表 1—7。

表 1—7 R 系列橡皮塑料软线常用品种

产品名称	型号	工作电压(V)	长期最高允许温度(℃)	主要用途
聚氯乙烯绝缘软线	RV RVB ^① RVS ^②	AC250 DC500	65	供各种移动电器、仪表及自动装置接线, 也可作室内安装线, 但环境温度不低于 -15℃
耐热聚氯乙烯绝缘软线	RV—105	AC250 DC500	105	同 RV, 用于 45℃ 及以上的高温环境中
聚氯乙烯绝缘和护套软电线	RVV	AC500 DC1000	65	同 RV, 用于潮湿和机械防护要求较高以及经常移动和弯曲的场合

①B 表示两芯平型。

②S 表示两芯绞型。

(3)Y 系列通用橡套电缆 本系列电缆用于一般场合下的电气设备、电动工具、仪表及日用仪器的移动电源线, 所以又称移动电缆。按其承受机械外力的不同分轻型、中型和重型三种。常用的品种见表 1—8。

表 1—8 Y 系列橡套电缆常用品种

产品名称	型号	工作电压 (V)	主要用途
轻型橡套电缆	YQ ^①	AC250	轻型移动设备和日用电器电源线
	YQW ^②		同上,有耐气候和一定耐油性能
中型橡套电缆	YZ ^③	AC500	各种移动电器设备
	YZW		同上,有耐气候和一定耐油性能
重型橡套电缆	YC ^④	AC500	同 YZ,能承受较大的机械力
	YCW		同上,有耐气候和一定耐油性能

①Q 表示轻型。

②W 表示并列型。


③Z 表示中型。

④C 表示重型。

3. 电力电缆

电力电缆主要用于传输和分配电能,它主要有缆芯、绝缘层和防护层三部分组成。

(1) 电缆型号结构示意图如下:



(2) 电缆型号字母及数字代表意义见表 1—9。

表 1—9 电力电缆字母及数字代表意义

类别、用途	导体	绝缘	内护层	特征	外护层
V:塑料电缆	T:铜芯 (省略)	V:聚氯乙烯	H:橡套	CY:充油	O:相应的裸外护层
X:橡皮电缆	X:橡皮	X:橡皮	HF:非燃性	D:不滴流	1:一级防腐
YJ:交联聚乙烯 电缆	L:铝芯	XD:丁基橡 皮	橡套	F:分相护套	1:麻被护层
Z:纸绝缘电缆		Y:聚乙烯	L:铝包	P:贫油、干绝 缘	2:二级防腐
N:农用电缆			Q:铅包	V:屏蔽	2:铜带铠装麻被
			V:塑料护套	Z:直连	3:单层细钢丝铠装麻被
					5:单层粗钢丝铠装麻被
					9:内装铠

(三) 低压导线和电缆截面的选择

低压导线和电缆截面主要根据长期允许电流、电压损失和机械强度三个条件选择。

(1) 对于照明线路,一般可先按电压损失(由总进户线到最末一盏灯头)为 2.5% 来选择截面,然后按机械强度和长期允许电流进行校验。

(2) 对于动力线路,一般可按长期允许电流选择截面,然后再校验电压损失 5% 及机械强度。

一般来说,对长距离的输电线路,导线截面主要由电压损失决定,对 380V 电动机用绝缘铝线截面的估算见表 1—10;配电线线路比较短时,主要由长期允许载流量决定;对小负荷的线路,仅考虑机械强度,绝缘导线线芯的最小允许截面见表 1—11,架空裸导线的最小允许截面见表 1—12。

表 1—10 380V 电动机用绝缘铝线截面估算表(mm^2)

电动机额定功率(kW)	2.8	4.5	7	10	14	20	28	40	55	75	100
	电动机与 变压器间距离(m)										
50	6	6	10	10	16	16	25	35	50	95	120
100	6	10	10	16	16	25	35	50	70	95	120
200	10	10	16	16	16	25	50	70	70	95	
300	10	16	16	16	16	25	70	70	70	120	
500	16	16	16	25	35	50	70	95	120		
1000	16	25	35	50	70	95	120				
1500	25	35	50	70	95	120					

注：绝缘铜线截面可按铝线截面的 0.6 进行估算。

表 1—11 绝缘导线线芯最小允许截面(mm^2)

导线种类及使用场所	线芯最小允许截面		
	铜芯软线	铜线	铝线
照明用灯头线	民用建筑，户内	0.4	0.5
	工业建筑，户内	0.5	0.8
	户外		1.0
移动式用电设备	生活用	0.2	
	生产用	1.0	
架设在绝缘支持件上的绝缘导线，其支持点间距为	2cm 以下	户 内	1.0
		户 外	1.5
	6m 以下		2.5
	10m 以下		2.5
	25m 及以下(引下线)		4.0
	穿管敷设的绝缘导线		1.0
			2.5 ^①

①现在我国已能生产小于 2.5mm^2 的 BBLX 和 BLV 型铝芯绝缘线，因此可以根据具体情况，采用小于 2.5mm^2 的铝芯截面。

表 1—12 架空裸导线的最小允许截面(mm^2)

导线种类	高压(6kV 以上)		低压
	居民区	非居民区	
铝及铝合金线	35	25	16
铜芯铝线	25	16	16
铜 芯	16	16	6

第二节 电工仪表

一、常用电工仪表基本知识

(一) 仪表的准确度

仪表准确度分为七级，它们的基本误差在标尺工作部分的所有百分度线上不应超过表