

207軸承外圈車加工自動線

第 60 期

第一机械工业部机械科学研究院

1960年3月·北京

一、前言	(1)
二、工艺过程及設計任务	(1)
三、方案的选择	(2)
四、設計、制造、調整及其發生的問題	(3)
五、优缺点及今后方向	(5)
六、附全套設計圖紙	(6)

207軸承外圈車加工自動線

洛陽軸承廠

機械科學研究院第五處

一、前 言

洛陽軸承廠自動車削車間1261工部，所有1261工六軸半自動車床，主要是加工軸承外圈鍛件毛坯。按工藝過程的要求，對毛坯需經過兩道工序，在兩台1261工機床上進行加工。工人操縱兩台車床較為繁瑣，勞動條件也差，如工人用手浸入冷卻液中裝卸工件。所以生產率的提高受到一定的限制。1959年初，由於貫徹“三結合”的精神，建成了1261工車床組成的簡易自動線。曾使用過一段時間，發現在結構上還有些缺點。現在原有基礎上，改進設計207軸承外圈車加工自動線，以便創造經驗，達到普遍推廣的目的。同時，為實現1261工全面自動化生產開辟新的道路。

在廠院黨委的領導下，在工作中我們堅持政治掛帥，多快好省地進行研究工作，以及認真貫徹三結合的工作方法，經過三個月的苦戰，特別是在製造安裝調整工作中，採取了以車間為主及我們大力配合的工作方法，加上其他有利因素，使工作進展很快，終於去年11月21日全綱投入試驗生產，工作正常。

雖然順利地完成了任務，這僅說明是良好的开端，缺點也有，所以不斷使自動線向更高級更完善的方向發展，就是擺在我們面前的任務，工廠已着手在本設計的基礎上改進該自動線使主要部件標準化系列化，並計劃今年內實現1261工部自動化生產。

二、工藝過程及設計任務

加工對象：毛坯是鍛件，這條自動線是車削加工207型向心球軸承外圈（其外形尺寸及公差見圖1），外圈經過1261工機床第一、二工序車削加工內外表面。

生產綱領：根據現有時間定額，加工207軸承外圈產品約為0.5分／件，是成批生產，導時這條自動線需進行調整加工其他型号軸承內外套圈。

工藝過程：設備是採用現有的兩台1261工機床，按原來工藝路線進行加工。

- | | | |
|-----|---------------|----------------|
| 坯料 | 1. 卸料及卡料。 | 4. 初擡第二半孔和終車端面 |
| | 2. 初擡孔和初車端面。 | 5. 車內外倒角。 |
| | 3. 初車外徑。 | 6. 終擡孔。 |
| 半成品 | 1. 卸料及卡料。 | 4. 終車端面和車內倒角。 |
| | 2. 初車外徑和初車端面。 | 5. 終車外徑。 |
| | 3. 初車外徑。 | 6. 車外倒角。 |




图 1 207型轴承外圈




图 2 207轴承外圈车加工自动线

設計任务：將兩台1261П六軸半自動機床改裝成為全自動機床，並附加料槽、頂杆式上料器等裝置，則達成簡易的自動線。

車加工自動線總體布置（見圖2），它由下列幾個環節組成：

1. 兩台1261П六軸半自動車床（參閱1261П機床說明書）。
2. 自動操作器主體（見設計圖紙ЗАЛ- I-1-0）。
3. 自動操作器進料槽（見設計圖紙ЗАЛ- I-3-0）。
4. 頂杆式上料器（見設計圖紙ЗАЛ- I-9-0）。
5. 工序間輸送料槽。
6. 半成品接收箱及進料槽。

三、方案的選擇

第一方案：機械式自動操作器及提升器，是車間曾經實現的自動線。根據使用結果，工作不太可靠，因為結構比較複雜，如提升器是電機經過減速裝置來傳動，卡爪是彈簧作用的，夾緊力有限；保險裝置調整較麻煩。由於上述原因，則未繼續使用。

第二方案：凸輪控制液壓傳動的自動操作器，是蘇聯設計的圖紙，雖然機構靈敏可靠，但液壓系統複雜、製造零件多，推廣有一定的限制。所以，未完全採用該設計圖紙。

裝料裝置結構如圖3，是1261П車床附加機構，用於實現工作週期的自動化。動作原理簡要介紹如下：

主軸鼓輪迴轉後，在裝料工位上的主軸離合器自動脫開，隨即制動。

左端裝有凸輪夾緊裝置2的主軸頭1，從原始位置通過送料斗3的孔向主軸移動。

主軸卡盤（心軸）松開，被自動操作器的卡爪卡盤夾住；并在卡爪卡盤返程時，將工件拋入接收槽。

自动操作器繼續向原始位置运动时，固定在自动操作器头上擋鉄，作用于擋料器上而作用，下一个毛坯即掉入裝料斗的下部。自动操作器头向主軸第二次行程时，在送料斗中的毛坯被卡爪卡盘夹住，并装到卡盘（心軸）里，卡爪松开毛坯，而卡盘（心軸）夹住毛坯，自动操作器头返回原始位置，离合器接合，主軸开始旋转。以后，主軸鼓輪进行下一次的迴轉，这样周期地重复进行。

液压系統的机构包括轉換开关 4；主軸头操縱机构 5；操縱箱 6；主軸操縱机构等部件。它們的作用是利用液流控制自动操作器机构的动作方向和行程，并且調節流量来改变自动操作器头的往复速度等。

閉鎖系統的机构包括后封閉式油缸 7；前封閉式油缸 8；閥箱 10 等部件。作用是断开机床凸輪軸的摩擦离合器。

第三方案：凸輪控制机械液压傳動的自动操作器，为現在設計的并已投入試驗生产的自動機。在深入分析上述方案及資料后，所拟定的較为合理的自动操作器的結構。机床左方操縱卡盘（心軸）的手柄，亦改装为自动松开和夹紧工件。主要部件有自动操作器主体（附图 1）；自动操作器进料槽（附图 2）；頂杆式上料器（附图 3）。

207車加工自動線特点是：结构簡單、工作可靠、調整方便、便于推广。

四、設計、制造、調整及其存在的問題

1. 設計的原始資料及数据：

（一）工作原理及其要求：

- （1）机床主軸鼓輪轉位 60° 后立即停止。
- （2）自动操作器向机床主軸卡盘（心軸）方向运动，并且卡住工件。
- （3）卡盘（心軸）自动松开。
- （4）自动操作器退至原来第一位置，中途将工件取下并脱开滚入料槽內。
- （5）自动操作器进料槽中储存的毛坯，在一定的時間內，毛坯依靠重力作用落至待上料的位置。
- （6）自动操作器第二次向卡盘（心軸）方向运动，通过毛坯待上料的位置，卡住工件并送至卡盘（心軸）上。
- （7）卡盘（心軸）自动卡住工件。
- （8）自动操作器松开工件，并作第二次向原来第二位置退回，并停止工作。
- （9）刀具进行車削加工毛坯。

工件自第一工序加工后，在重力的作用下，滚至上料器內，工件被提升到一定的高度，就通过斜置的中間料槽，滚至第二工序的进料槽內。

第二工序的自动上下料方法与第一工序完全相同。第二工序加工好的工件滚入半成品接收箱內。

（二）設計数据：

（1）1261#机床液压系統是由油泵（型号 $\text{J}1-\phi 12$ 、15 公升/分、压力25大氣压）来供油的。根据計算自动操作器所需油量約为 $\theta = 0.2$ 公升分，仅占油泵輸油量的1.5%。

（2）自动操作器的行程，根据上述要求有两种行程，分别为 $S_1 = 135\text{mm}$, $S_2 = 125\text{mm}$ 。当行程为 S_1 时，使进料槽隔离器小軸移动 4 mm，则毛坯落至待上料的位置。当行程

为 S_2 时，则隔离器小轴闭塞。

(3) 1261型车床的工作循环，是设计自动操作器和提升器控制系统的基础。其工作循环周期见图3。




图 3 故障定位曲线图

2. 设计主要部件工作原理及结构的说明：

(一) 自动操作器主体(附图1)，有下列部件：

(1) 夹紧卡爪：卡爪是自动操作器的执行原件，它的有效收缩与伸张量约为10mm，夹紧力约为18公斤。

特点是简单可靠，今后可考虑设计一种用三个螺钉调节式卡爪，则更加方便。

(2) 控制凸轮：有两类凸轮均安装在右上方鼓轮上，其动作要求如下：

1) 第一组凸轮是控制自动操作器，作前后往复运动用的。根据工作循环图，分析自动操作器应在主轴鼓轮定位曲线63°—218°的范围内，完成下列动作。

a. 自原始第二位置，向卡盘(心轴)方向运动，行程为 $S_2 = 125\text{mm}$ 。

b. 在 $S_2 = 125\text{mm}$ 处停留很短的时间，向原始第一位置 $S_1 = 135\text{mm}$ 处退回，在行程最后10mm内，使储存在进料槽中的一个工件落至待上料的位置。

c. 自原始第一位置第二次向卡盘(心轴)运动，行程 $S_1 = 135\text{mm}$ ，并停留很短的时间。

d. 第二次退回到原始的第二位置 $S_2 = 125\text{mm}$ 并停止，随后依次序再循环。

操纵自动操作器的摇杆所示，其放大比为2.5。当 $S_1 = 135\text{mm}$ 时，则凸轮的最大升高量为54mm。当 $S_2 = 125\text{mm}$ 时，则凸轮的最大升高量为50mm。凸轮升角为45°。根据上述数据绘出凸轮的工作曲线。

2) 第二组凸轮是控制液压夹紧卡爪与顶杆式上料器油缸用的。卡爪凸轮是控制液压系统来确定，卡爪的动作是根据进料槽，与机床卡盘(心轴)定位面之间距离，确定自动操作器的前后往复运动应互相配合。

卡爪的动作分析如下：

第一次行程：松——紧……松……松(停止于 $S_1 = 135\text{mm}$ 处)。

第二次行程：松——紧——松……松(停止于 $S_2 = 125\text{mm}$ 处)。

根据以上要求得出，控制卡爪动作的凸轮曲线。

(3) 保险装置：为防止意外事故发生，避免损坏机床与切削工具。则在下列情况下，必须立刻断开机床纵向运动的离合器。

如果自动操作器主轴头沿主轴的运动方向，偶而遇到任何障碍不能作全行程时，那么离合器的断开，是利用前封閉式油缸(8—0)来进行。当阻力过大时，弹簧被压缩；这时，保险滑阀(7—0)与前封閉式油缸接通而打开机床离合器。

自动操作器主体結構介紹如下：

主軸頭(1—0)為了便於裝配起見，作成可拆式的，是由兩件組成，通過法蘭盤用三個螺釘來聯結，距離調節量為 $10mm$ 用墊圈來實現。

主軸頭在前後兩個滑動支承上作往復運動，前部支承固定在縱向溜板的燕尾槽中，後部支承安裝在機床減速箱的左壁孔上。它的往復運動是由機床減速箱上方鼓輪凸塊(4—12、13、14、15)借(1:2.5)的杠杆(4—2)來傳動的。當鼓輪轉一轉，主軸頭往復動作兩次，分別執行裝卸料動作，它與機床運動互相配合進行。

主軸頭前端有一單向作用的油缸(1—4、1—16)。卡爪靠油壓夾緊工件，用彈簧放鬆工件。

卡爪夾緊裝置用三個螺釘固定在主軸頭的前端法蘭盤上，作成可調節式的，第二工序只需更換這一部件。卡爪的動作是由凸輪(5—19、20)控制滑閥(5—0)，變換油路方向來實現的。

保險裝置(7—0、8—0)裝在主軸頭滑動支座(1—7)的下端，當發生故障時，彈簧(1—6)被滑動支座壓縮，使保險滑閥碰撞螺釘(1—11)。這時，油路與前封閉式油缸(8—0)接通，而打開機床縱向運動的離合器，立即停止工作，這樣可以及時消除事故的發生。

自動操作器主體的行程，借螺母(1—19)來控制彈簧(1—6)，用螺母(1—19、20)來進行調節行程。

(二) 自動操作器進料槽：(附圖2)

進料槽附有隔離裝置，于工作周期內送進一個毛坯，第一、二工序進料槽結構相同，寬度可以借墊圈調節。毛坯由人工放入料槽內；被小軸18擋住。工作循環時，自動操作器主軸頭由原始第二位置 $S_0 = 125mm$ 處，沿主軸方向移動至機床卡盤(心軸)處，取下毛坯于中途脫開滾入料槽38內，繼續退至 $S_1 = 135mm$ 處碰到螺釘杆22，打開小軸18使小軸26伸入擋住上面毛坯。這時，有一個毛坯落至待上料的位置V形塊15上。主軸頭開始向前作第二次移動，通過進料槽孔內，將毛坯送至機床卡盤(心軸)上，再退回至原始位置。以後依次繼續循環動作。

(三)頂杆式上料器：(附圖3)將第一工序加工好的工件，提升到一定高度後，使工件沿着斜置料槽，滾至第二工序的自動操作器進料槽內，以便進行加工。

當工件由進料槽而滾進提升器後，固定在側板1上油缸，在機床油壓的作用下，將V形塊23上的工件依次提升。活塞杆返行程時，棘爪5被彈簧7彈回，而制止工件落下。工件填滿上料器後，則它由右上方出口處滾至斜置的機床間料槽，進入第二工序自動操作器進料槽內。

油缸24的油路與機床油路系統接通，由凸輪控制滑閥來實現換向動作。

提升器的特點是：工作可靠、結構簡單、利用機床油壓控制，結構上可以調節。適于加工不同型號的軸承環。

五、優缺點及今后方向

根據我們使用結果，工作可靠、結構簡單，便於調節、靈活性大。如夾緊卡爪裝置，對不同型號的套圈，只需相應地更換三個卡爪，則可以進行裝卸料工作。

在原有工艺过程的基础上，将1261II車床改装成为全自动机床，并附加上料器、料槽等机构，遂成为自动綫。特点是通用性大，只需根据被加工零件尺寸及外形，略将各部件修改下使可使用，所以适于加工成批生产轴承套圈，可考虑加以推广。

該自動綫缺点是：仍按原来工艺路线建立的自动綫，工艺路线未加强化，则机床生产率提高不显著。同时，刀具断屑及寿命問題仍未解决；毛坯仍用手工装入进料槽及电气集中控制等问题，有待进一步研究解决。

另外，在1261II車床加工轴承套圈，尚可强化工艺过程，使机床主轴鼓輪轉位每次轉位 60° 次裝成轉位 120° 。每求装卸料两个毛坯进行加工，采取工序集中方族及齒輪控制液壓傳動，附有自动操作器及提升器。这样新的自动綫工厂正在試驗生产中，預計可提高机床生产率50%以上，显然比上述自动綫經濟效果更佳。缺点是对工艺过程不能强化的零件不能适用。总之，采用类似的方法建成的自动綫，适于成批性生产轴承套圈，能提高生产率。特点是：投資少，收效快，灵活性大，便于推广。同时，进一步解决上述自动綫所有存在的缺点，则对产量大，成批生产轴承套圈的工厂，可以为建立1261II机床自动化工部开辟新的途径。

六、附全套設計图纸

207軸承外圈車加工自動綫設計图纸（图号 АЛ- I - Q - 0），可直接向洛阳軸承厂中央資料室索取参考。此外自動車削車間有改进图纸也可作为参考。

开	本:	1 / 10
字	数:	15千字
印	数:	3,000本
成	本	費:
北京 建筑工程出版社印刷厂印刷		