

水利电力部技术改进局編譯

发电机热試驗程序

水利电力出版社

前　　言

发电机热試驗方法的公开出版，是为了适应当前发电机提高出力的需要，协助現場更好地进行发电机出力的鑑定，使发电机提高出力的工作建立在科学的可靠的基础上。

这本小冊子是依照苏联电站部技术改进局編訂的“发电机热試驗標準程序”，結合我国当前情况，加以整理改編而成的。其中有关最高允許溫度的規定以及对于溫度裕度的充分利用，都是遵照水利電利部在北京召开的发电設備提高出力會議的精神編訂的，所以在內容上可能和原来热試驗標準程序有不一致的地方。

目 录

一、基本条例	3
二、准备工作	5
1. 仪器设备的准备	5
2. 了解技术資料及运行資料	6
3. 发电机静止时进行的工作	6
4. 发电机轉动时进行的工作	9
5. 記录表格的准备	10
6. 試驗的分工	12
三、負荷情况下热試驗的进行	12
1. 試驗的次数	12
2. 热試驗的要求	13
3. 测量方法	14
四、試驗資料的整理	15
五、編写技术報告	18

一、基本条例

1. 新安装的发电机与大修中改换过线卷及转子绑线或套箍的发电机，在正式投入运行前，以及在运行中，为了适应当前国民经济发展需要而提高出力时，均须进行运行中的发热试验，借以了解发电机在带负荷工作时各工作部分的发热情况，并校验所测得的数字是否符合于原制造厂的设计技术条件或借以重新确定发电机的负荷定额，检验空气冷却器的保证值，找出改进冷却系统的方法，或解决其他特殊问题（如改变周波运行等）。

运行中的发电机，应根据具体情况定期地进行核对性的发热试验，借以与该发电机的原有资料相比较，以检查发电机各部分的运行情况。核对性热试验于大修后进行。

2. 运行中的发热试验，转子线卷的温度依其直流电阻随温度之变化而确定，而静子线卷及静子铁的温度则借制造厂埋于静子槽内的检温装置的指示来决定。

埋于静子槽内的检温装置为热电偶或电阻温度计，其埋于槽底者所测的温度为静子铁温度，埋于线卷之间者所测的温度为线卷温度；

如果，在静子槽中未埋有检温装置时，则可依转子之温度及冷却空气进出温度之差为准进行试验。静子埋入式温度计应设法于大修时埋入。如检温装置埋入槽底或线卷之间有困难时，则可以埋入槽楔和线卷之间。

3. 运行中，发电机各部分之允许温升，应以原制造厂提出

之規範為根據，如果缺乏廠家資料，則可以參考下表所列數字。表內所列為允許最高溫度，這是國際上所應用的一般正常條件下的絕緣運行允許最高溫度。

項號	電機部分	“A”級絕緣	“B”級絕緣		
1	2	3	4	5	6
1	靜子線卷	電阻法	檢溫計法	電阻法	檢溫計法
2	靜子鐵	—	105°C	—	130°C
3	轉子線卷	105°C	—	130°C	—

帶有A級絕緣材料的B級絕緣的容許溫度限度同于A級絕緣。但必須注意並不作為絕緣使用的A級絕緣物例如捆扎用的白布帶等不應作為A級絕緣處理。當冷卻空氣溫度為40°C時，表列各值均降低5°C。

為了適應國家經濟發展的需要，力爭電力先行，對允許最高溫度可以根據地區負荷的情況作適當的提高，以提高發電機的出力。結合大多數發電機的結構，銅鐵溫差較低的發電機轉子(如蘇聯及仿蘇T2型)B級絕緣，允許最高溫度可以提高到145°C，浸膠絕緣的靜子線卷允許最高溫度可以拿膠的軟化點作為標準，一般可以在105~120°C之間適當選擇。在入口風溫為10°C以上時，可以不考慮銅鐵溫差，而以允許最高溫度控制發電機的出力(即在气温較低可以進一步提高出力)。風道內的出汗問題應以防止漏風，引大干燥補給風以及在風道內加矽膠等吸水劑的辦法加以消除，如果不能完全消除，出汗問題對發電機也并不是很危險的。

應該注意在使用上述允許最高溫度時，絕緣的運行壽命將有所影響，但不致於急速劣化。

二、準備工作

為了進行發電機的發熱試驗，必須進行試驗前的準備工作及發電機在靜止和轉動時的測量工作。同時要收集有關發電機的各項技術資料。

1. 儀器設備的準備

(1) 靜子回路及轉子回路使用的儀表至少應為 0.5 級。這些儀表包括：

交流電流表	3 只(如負荷平衡，允許用一只)
交流電壓表	3 只(如電壓平衡，允許用一只)
力率表	1 只
周波表	1 只
單相瓦特表	2 只(或用三相瓦特表一只)
直流電壓表	1 只
標準分流器 (附毫伏表及導線)	1 套

(2) 選擇試驗儀表時，應符合原有表用交流器及表用變壓器之條件，並應尽可能使其表針在試驗時的指示值，位於表度盤之後半部。

(3) 其他設備包括：

測量轉子電壓用的銅刷 一对；

双电桥	一套;
可变电阻10~20安 5 欧	一只;
蓄电池 6 伏 10~20安	一只;
水銀溫度計	十只;
风速計10~30公尺/秒	一套;
測风压用U空管	一套;
惠斯登电桥	一只;
計算尺	一只;
三角板	一付;
曲綫板	
方格紙	

2. 了解技术資料及运行資料

(1)新安装的发电机，应取得原制造厂家的制造資料（設計技术条件、安装說明書之类的文件），尤其应注意发电机絕緣結構的情况、对各工作部分允许温升的规定值、運轉条件及檢溫計安装位置等。

(2)已运行过的发电机应取得以往运行中曾发生事故的有关資料及大修資料，特別注意事故发生的地点及檢修結果。

(3)已运行过的发电机，应了解其运行資料，即負荷情况，励磁系統工作情况，冷却系統工作情况等。

(4)已运行过的发电机，应收集該机以往的試驗資料。

3. 发电机靜止时进行的工作

(1)测量发电机轉子綫卷及励磁机并联回路的直流电阻，对靜子綫卷测量其每相的直流电阻，如其为并联回路时，测其每支路的直流电阻(当有最近可靠的試驗資料时可以不进行)。

测量时，发电机应处于冷却状态，此时发电机各部分的温度与周围空气的温度相差应不超过±3°C。自停机到测量时的时间约为48小时，为了加速发电机的冷却，可使发电机于切去负荷及励磁后，空转六小时再停机。

测量发电机各部及周围空气的温度时，所用的水银温度计数量应不少于六支。测量用的温度计应置于齿间的楔条上，通风孔里，转子线卷端部以及靠近线卷的其他地点，温度计应该遮盖起来，使指示的温度不受空气流动的影响而变更。

当发现发电机转子有层间短路现象时，其直流电阻的测定应在转子转动的条件下进行，此时转子应空转一定时间（或开始停机时空转一定时间），使出入口风温保持平衡，这样测定的结果可以避免因为转子不稳定层间短路所引起的测量误差，同时也可以把自停机到测量的时间缩短到6小时左右。

（2）发电机热电偶温度曲线的校对

从发电机原有的一个热电偶上截取0.7~1.0公尺长的一段，用以制取热电偶的温度特性曲线，即热电动势对其两焊点温度差的关系曲线。最好繪制冷点为零度的温度特性曲线。

如果从原来之热电偶上截取一段有困难时，则温度特性曲线的繪制可按下列方法进行：

热电偶露出的两端子上用铜线连接至检流计，将镀铜（如为镀铜时）的端子与温度计一同沉于预先加热到100°C的水或油中，按照水（或油）温的降低同时进行温度计与检流计读数的记录。检流计为零时，即表示水的温度与热电偶埋入处的温度相等。

电阻温度计不可能繪制温度特性曲线。为了用他来决定线圈及铁心的温度，要求有制造厂的温度特性曲线或应当知道它是用哪种材料作成的。

在这种情况下决定温度的时候，必须知道欧姆电阻。

(3) 檢溫計歐姆電阻的測量

分別測量檢溫裝置的電阻及從發電機到測量裝置(流比計、檢流計)間的回路的電阻。

電阻溫度計歐姆電阻溫度曲線的檢查。

電阻溫度計精確性的檢查。

(4) 測量發電機的次瞬間電抗或漏抗(在缺乏廠家原始資料或試驗資料時進行)。

(5) 裝置轉子回路測量用的分流器，裝置分流器可利用勵磁回路原有双脚插銷，如原來沒有双脚插銷，則在裝置時，最好并聯一個旁路刀閘，以便于在運行中拆除試驗用的分流器。

(6) 將測量靜子回路內各量用的電壓表、電流表、瓦特表及功率表接入原來的靜子回路中。

所有靜子回路的表計，均應直接接于靜子出線上，禁止在變壓器另一側進行測量。

在接入前必須事先檢查發電機的表用變流器及表用變壓器的負載情況，須保證該項表用變流器及表用變壓器的誤差不超過允許範圍。如不合要求時，應另裝試驗用表用變流器及表用變壓器。

(7) 將測量冷卻空氣進出口溫度及冷卻水進出口溫度用的溫度表，置于測量位置。溫度計應該經過校准。

(8) 除去外蓋進行發電機檢查，仔細觀察靜止線卷端部絕緣情況；靜子鐵的情況、污穢狀況等等。

檢查冷卻系統的情況，如冷卻空氣量調節裝置溫度表位置等是否正常。

(9) 設置用手提式畢托管風速儀測量風量用的螺孔及堵頭，並測量裝置地點風道的截面。

(10) 裝置測量冷却空气压力的裝置 一般測量風扇前，風扇后及發電機出口三處。如遇有特殊需要，則需沿冷却系統各点多測几處，以考察各處之壓力。

(11) 繪制轉子电阻——溫度曲綫 以測得的冷电阻为根据进行計算，溫度範圍可由 50°C 到 145°C。电阻溫度的換算用下列公式进行。

$$R_2 = R_1 \times \frac{235 + T_2}{235 + T_1}$$

式中 R_2, T_2 —— 欲求之电阻及溫度；

R_1, T_1 —— 冷却状态之电阻及溫度。

4. 發電機轉動時進行的工作

(1) 录制發電機的主要特性曲綫——空載特性曲綫及短路特性曲綫。

为了取得特性曲綫的饱和部分，空載特性曲綫的录制，允許在降低轉數至額定值的 80~85% 时进行。

当录制特性曲綫的同时，进行配电盤仪表的校驗。同时檢查三相电压或三相电流是否平衡。

(2) 录制励磁机的空載特性曲綫，至其最大值。

(3) ① 录制發電機的調整特性曲綫 $I_{pom} = f(I_{cm})$

当 $u = U_{nom}$ 时，在發電機帶有三个不同功率的負荷下进行，即 $\cos\varphi$ 值等于額定值或降低及升高各 10% 时，录制調整特性曲綫是最方便的。录制的調整特性曲綫与用电抗三角形(保梯三角形)所繪制的調整特性曲綫相比較。

(4) 冷却风量的測量 在近似額定負荷时，用风量表进行

① 此項应在发热試驗以后进行。

测量，以便进行热试验结果的分析。

5. 記录表格的准备

(1) 静子回路记录表

年 月 日

时间 时分	次 数	电压(千伏)				电流(安)				功率(瓦)				力 率 率	周 期	备注
		AB	BC	CA	平均	A	B	C	平均	W_1	W_2	$\frac{W_1 + W_2}{2}$				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		1														
		2														
		平均														

(2) 转子回路记录表

年 月 日

时间 时分	次 数	电压(伏)		电流(安)		电阻值 (欧)	换算温度 °C	备 注
		读表值	换算值	读表值	换算值			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1						
		2						
		3						
		平均						

(3)溫度記錄表(單位均为°C) · 年 月 日

(4) 綜合記錄表 年 月 日

(5) 風速風壓記錄表

6. 試驗的分工

(1) 試驗期間負荷的增加、轉子電流的調整、冷卻空氣的調節均由原來的值班人員擔任，但其操作必須遵照試驗指揮者的規定和指示進行，不得擅自變動，以免影響試驗結果。

(2) 除原值班人員外，試驗應由下列人員進行：

靜子回路精密儀表	電壓表	一人	{
	電流表	一人	
	瓦特表	二人	
轉子回路	電流表	一人	
	電壓表	一人	
銅刷接觸(視滑環位置而定)	冷卻空氣及 水的溫度	一人~二人	
配電盤表計及靜子溫度 (可由值班人員兼任)	一人		
其中一人擔任指揮。			

三、負荷情況下熱試驗的進行

1. 試驗的次數

(1) 新裝的發電機發熱試驗至少須在三種不同的負荷下進行，第一次為額定容量的70~75%，第二次為額定容量的80~90%，第三次為額定容量的100%。為提高出力而進行熱試驗時，可以逐步升高負荷，每次在5%額定值以下，試驗後停留較長時間作運行觀察，當一切正常以後，再增加負荷進行測量，一直到靜子或轉子達到允許最高溫度為止。

(2)运行中进行的核对性热試驗，仅在近于額定負荷的情况下作試驗，然后將試驗結果与发电机已往的热試驗記錄比較。

2. 热試驗的要求

(1)发电机的热試驗的时间約为 6 ~ 8 小时(必要时可适当延長)。如果热試驗进行前发电机已在近于試驗所要求的容量下运行，则試驗时间可以适当縮短，因为此时发电机的热稳定状态很快即可达到。

(2)在整个热試驗进行期間，轉子电流須用手动調節，保持其严格的稳定，同时靜子电流、电压及有功功率亦須尽可能的保持不变。若有变化，则其允許范围以各相应的試驗要求值作基准时，为：

轉子电流	$\pm 1\%$
靜子电流	$\pm 3\%$
靜子电压	$\pm 3\%$
有功功率	$\pm 3\%$

为了維持上列各值的稳定，自动电压調整器在整个試驗期間，应予切除退出运行。

(3)試驗期間三相靜子电流及电压应尽量保持平衡，其不平衡值不得超过 3%。

(4)在試驗期間，冷却空气的进口温度应接近于額定值，并严格地保持其不变，其变化不超过 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。如为提高出力进行試驗，则进口风温可以逐步降低，使入口风温不低于 10°C 。但仍需严格保持不变。

(5)所有記錄应每半小时讀取一次，最后一小时应每 10 ~ 15 分鐘讀取一次。轉子电流及轉子电压的測量每次应連讀三

次，取其平均值。其他表計取二次平均值，所有表計均應同時讀取。

(6)發電機在調整至某一負荷值後，約于3~5小時內達到熱平衡，在試驗的最後一小時，溫度變化不大於 1°C 時，即認為已達到穩定狀態，在該負荷下的試驗，即可停止。

3.測量方法

(1)轉子線卷溫度的測量

轉子線卷的平均溫度，由線卷直流電阻與冷卻狀態電阻的相對變化而決定。在負荷情況下，熱狀態的線卷電阻用電流電壓表法決定。

轉子電流用接于轉子回路分流器上的毫伏表測量，接線應該盡量短，其截面應不小于6平方公厘；分流器、毫伏表皮導線應一起進行過校驗。

轉子電壓的測量使用特制的專用銅刷，從轉子滑環上引出，由於炭刷接觸的不穩定引起誤差，以及由於炭刷電壓降的關係使測得的轉子電壓過高，在計算轉子溫度中會引起很大的誤差，因此不允許在發電機轉子滑環的炭刷上測量電壓。

從發電機的滑環到電壓表的引線，應使用良好的絕緣絞線。

(2)冷卻空氣流量的測量

空氣流量的測量在近于額定負荷時進行，用以進行熱試驗結果的分析。冷卻空氣流量，使用測量風速的手提式畢托管進行。

測量的地點應該處于氣流平穩的直線的風道上，以免由於風道彎曲而引起的亂流影響測量結果。

密閉式發電機空氣流量的測量，應該在距空氣冷卻器入口

150~200公厘的冷却风道内进行。

測量时應該在截面的垂直及水平中心線上分成若干段（每段長度均为10~15公分），每段測量一次，最后取平均值。

空气流量等于平均速度与风道截面的乘积。

当在空气冷却器水的入口上有測量水量的裝置时，则冷却空气量可以从热损失平衡方程式計算出来，为了准确起見，热平衡方程式最好在額定負荷时得出。

(3)用热电偶測量溫度

用热电偶測量定子溫度时，热电偶的冷点，可置于冷空气室内，此时檢流計的指示，为靜子的溫升，此溫升加上冷却空气的溫度即为靜子实际的溫度。

~~檢流計~~应校准于零位。

如果热电偶的指示計，系与導線同时校过而刻以溫度值者，则該热电偶的冷点在測量区间，經常保持于校准时的溫度，否则將会引起誤差。

四、試驗資料的整理

1.从相應于热状态的每一仪表的指示值，可以取得平均值，所有試驗的結果均按照平均值进行計算，个别突出的將因之而使平均值跃动的試驗結果可不必計入。

2.发电机各工作部分的溫升即为超过冷却空气进口溫度的溫度升高值。

3.轉子綫卷的溫升按照下列公式計算：

$$\Delta t = \frac{R_2 - R_1}{R_1} (234.5 + t_1) - t_2 + t_1,$$

式中 Δt ——在該入口空气温度下轉子綫卷的温升；
 R_1 ——轉子綫卷在冷状态温度为 t_1 时的电阻；
 R_2 ——轉子綫卷在热状态温度为 t_2 时的电阻；
 t_1 ——在測量 R_1 时的入口空气温度。

4. 靜子溫度的決定按照檢溫計的指示依下列方式进行：

(1) 电阻溫度計 从測量所得的电阻平均值减去所有結綫的电阻，即得到电阻溫度計的电阻。然后可再利用电阻溫度計的溫度曲綫决定靜子溫度。

(2) 热电偶溫度計 用热电偶测定发电机溫度的方法，隨其刻度曲綫制取方法的不同而不同，热电偶的溫度曲綫可以从埋于发电机的热电偶，在发电机各部分所具有的不同溫度的冷点的情况下制取，或用一段热电偶在零状态的冷点制取。

当溫度曲綫系利用埋于发电机的热电偶制成时，则决定发电机溫升时必須：

1) 根据測得的热电动势，利用溫度曲綫决定热点与冷点的溫差。

2) 所得溫差加冷点的溫度即为热点之溫度。

3) 热点的溫度与冷却空气进口的溫差即为发电机的溫升。

当溫度曲綫系利用热电偶的一段制成时，则决定溫度时須考慮热电偶內阻及导綫电阻的电压降。在这种情况下，溫度用下列方式进行計算：

1) 計入热电偶內阻及导綫电阻电压降的热电动势，可依下式計算：

$$E = U \frac{R_{np} + R_{me}}{R_{np}}$$

式中 E ——欲求的热电动势；
 U ——毫伏表的測量值；