

技工學習叢書

# 滚动轴承

王增德、曾宪衡、夏順明編著



机械工业出版社

技工學習叢書

# 滾動軸承

王增德、曾宪衡、夏順明編著

## 出 版 者 的 話

這本書里講的是滾動軸承有那些種，怎樣安裝、拆卸、清洗、檢查和調整滾動軸承。

這本書主要是給機械安裝和機械修理工人自修用的，讀了這本書可以使讀者在基本上掌握有關滾動軸承的知識。書內每章後面都附有習題，書末並附有習題的答案，使讀者能够巩固學習的成果。

NO. 1253

---

1957年4月第一版 1957年4月第一版第一次印刷

787×1092  $\frac{1}{32}$  字數 122 千字 印張 5  $\frac{13}{16}$  00,001—10,000 冊

機械工業出版社(北京東交民巷 27 号)出版

機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

---

北京市書刊出版業營業許可証出字第 008 號 定價(9)0.70 元

# 目 次

前言 .....	5
<b>一 滚动轴承的基本概念 .....</b>	<b>7</b>
1 滚动轴承有那些优点 .....	7
2 滚动轴承有那些缺点 .....	8
3 滚动轴承的結構和分类 .....	8
4 代表滚动轴承的符号 .....	11
5 各种基本类型轴承的性能 .....	26
<b>二 影响滚动轴承寿命的各种因素 .....</b>	<b>36</b>
1 轴承的材料和热处理 .....	37
2 轴承零件的加工精密度 .....	38
3 轴承所承受的负荷 .....	38
4 轴承的旋转速度 .....	39
5 轴承的间隙 .....	39
6 轴承的安装质量 .....	42
7 轴承在运转时期的温度 .....	42
8 轴承的润滑情况 .....	43
9 操作和保养情况 .....	44
<b>三 滚动轴承的拆卸 .....</b>	<b>46</b>
1 拆卸轴承应注意的事项 .....	47
2 拆卸轴承所使用的工具 .....	49
3 拆卸轴承的操作步骤 .....	54
<b>四 滚动轴承的热装 .....</b>	<b>58</b>
1 热装前的准备工作 .....	58
2 安装工具 .....	61
3 热装注意事项 .....	63


4 热装操作过程	64
<b>五 滚动轴承的清洗</b>	<b>66</b>
1 清洗前的准备工作	66
2 清洗时注意事项	69
3 清洗的方法	70
4 清洗检查	72
<b>六 滚动轴承配合的基本知识</b>	<b>78</b>
1 基本概念	78
2 滚动轴承配合的种类	79
3 滚动轴承配合公差表的使用法	80
<b>七 滚动轴承间隙的检查</b>	<b>92</b>
1 不可调整的径向滚珠或滚柱轴承间隙的检查	92
2 圆锥滚柱轴承间隙的检查	98
3 用内外环调整间隙的轴承的间隙检查	110
<b>八 滚动轴承的装配检查和调整</b>	<b>114</b>
1 检查瓦口中心线	114
2 轴承外套和瓦座的配合情况及轴承间隙的位置	120
3 调整轴承的间隙	123
4 检查轴的固定情况	137
5 润滑和密封装置	140
6 装配和封盖	143
7 试运转	144
<b>习题解答</b>	<b>148</b>
<b>附录</b>	<b>161</b>
1 [工人]、[Gamma3]和[SKF]型号互换对照表	161
2 单列圆锥滚柱轴承 $\beta$ 角度表	184
3 双列圆锥滚柱轴承 $\beta$ 角度表	185

## 前　　言

早在几千多年以前我国的劳动人民就应用了滚动轴承的原理，他們搬运巨大重物的时候，在重物的下面垫上木棍，然后用繩拉，这就可以节省很大的力量。可是由於我国封建势力的長期压迫和反动統治，劳动人民的智慧得不到更进一步的發展，以致就停留在旧有的阶段上。由於各国劳动人民的努力，尤其是苏联人民的努力研究，在近来的十几年当中，滚动轴承才得到高度的發展，而且又进一步把它普遍地使用在机械制造工業中。因为机械的性能很复杂，所以滚动轴承的类型也愈来愈多，現在已經有8000种以上的型式了。

自从我国解放以后，就努力發展重工業，滚动轴承是机械工業中必不可少的零件，所以在国家建設的第一个五年計劃中，苏联帮助我国新建的企業里就有滚动轴承制造工厂。現在我国已經能够自己制造滚动轴承了，而且質量还在逐步地提高，將來一定能够达到国际标准。

滚动轴承是一种比較新型的机械零件，我們应当更深入一步地去掌握它，以便在我們的工作中熟練地运用它。



# 一 滚动轴承的基本概念

## 1 滚动轴承有那些优点

一、滚动轴承的摩擦阻力小，因此消耗的动力也就少，跟滑动轴承比較起来，滚动轴承的摩擦阻力只有滑动轴承的 $\frac{1}{5} \sim \frac{1}{50}$ ，这在工业上來說就有非常重大的意义。另一方面，滚动轴承的起动阻力小，由於起动轉矩很小，所以馬达的起动电流也很小，这一点对馬达是非常有利的。

滚动轴承的摩擦系数平均值大致为 0.0015~0.008。

滑动轴承的摩擦系数平均值大致为 0.08~0.12。

二、由於滚动轴承本身制造时精密度很高，因此就可以提高机器的轉速，同时有些轴承还可以調整为帶有〔預備过盈〕，这样就更可以提高机器的精密度。什么叫做預備过盈請見第二章。

三、滚动轴承的原材料是合金鋼，不用銅、鉛、錫和鋁等有色金属，这些有色金属在电气工業和国防工業上都是不可缺少的金屬，我国虽然有很丰富的有色金属的資源，但是直到目前为止，它的产量还是远远赶不上鋼鐵，所以要在机器工業上广泛地採用滚动轴承，就可以节省大量的有色金属，將这些有色金属应用到电气工業和国防工業上去。

四、滚动轴承里有一些类型可以同时承受徑向和軸向兩种負荷，在这一点來說就可以使轴承的結構更簡單一些。

五、滚动轴承中又有一些类型可以自动調心，因此就能

补偿一定量的轴的挠曲和安装上的误差。

六、如果循环润滑的条件好，滚动轴承能够在较高的温度（可以达到 $250^{\circ}\text{C}$ ）下工作，因此就减少烧坏轴的危险。不过温度过高时轴承的使用期限是不会长的。

七、滚动轴承的润滑油消耗量少，并且容易维护。

## 2 滚动轴承有那些缺点

一、制造加工精密度很高，加工过程复杂，因此成本费用也就高。

二、刚性大，受振动或冲击时容易破裂。

三、轴承座的结构比较复杂。

四、除滚针轴承外，轴承座的外型尺寸较大。

## 3 滚动轴承的结构和分类

一、结构形状 近几十年来由于机械制造业飞快地向前发展着，滚动轴承在工业上应用日益广泛，为了满足各种不同性能的机器的要求，因此滚动轴承的种类也就很多，到现在已有各种不同的型式，大小样式在8000种以上。但按滚动体的种类和它承受负荷的性质，可分成几组。

滚动轴承的普通结构，一般由下列零件组成（图1甲）。

1. 内套，一般都紧装在轴上，和轴同时旋转；
2. 外套，装置在轴承箱的外套槽中；
3. 滚动体——滚球或滚柱（圆柱的、球面滚柱的、滚针的、螺旋滚柱的），装置在内套与外套的中间滚动道里，起着滚动与传递力的作用；
4. 保持器，保持滚动体与滚动体之间的一定间隔距离。




圖 1


在特殊的情况之下，这四部分不一定完全都有，有时只有滚动体，没有内、外套（圖 1 乙），也有时只有滚动体和内套或外套（圖 1 丙）。

**二、滚动轴承有那几类** 滚动轴承的分类一般按 ГОСТ (苏联国家标准) 3395-46 分类。

按滚动体的种类，滚动轴承可分为下列几类：

1. 滚珠轴承（圖 2 甲），它的滚动体为球；
  2. 圆锥滚柱轴承（圖 2 乙），它的滚动体为圆锥滚柱；
  3. 圆滚柱轴承（圖 2 丙），它的滚动体为圆滚柱；
  4. 球面（调心）滚柱轴承（圖 2 丁），它的滚动体为球面滚柱；
  5. 螺旋滚柱轴承（圖 2 戊），它的滚动体为弹性螺旋（空心的）滚柱；
  6. 滚针轴承（圖 2 己），它的滚动体为细长的滚针。
- 按它所承受的负荷性质（方向），滚动轴承可分为：
1. 径向轴承，所承受的负荷是径向负荷，它的方向垂直

於軸線（圖 2 甲、乙）。但是某些徑向軸承還可以承受少量的軸向負荷（圖 2 甲）；



■ 2

2. 止推軸承，所承的負荷是軸向負荷，它的方向平行於軸線（圖 3）；

3. 徑向止推軸承，可以同時承徑向和軸向（垂直及平行

於軸線) 的兩種負荷 (圖 2 乙  
和圖 4)。




圖 3




圖 4

#### 4. 代表滚动轴承的符号

目前我国常見到的滚动轴承有「工人」、〔Г.П.З.〕、〔S.K.F.〕三种不同牌号的滚动轴承。「工人」是我国滚动轴承制造工厂的产品；〔Г.П.З.〕是苏联滚动轴承工厂的产品；〔S.K.F.〕多半是瑞典产品，因为〔S.K.F.〕的总厂是在瑞典，其他国家里也有分厂，几乎分佈在全世界。

「工人」和〔S.K.F.〕代表符号的标准是大同小異。

〔Г.П.З.〕是苏联的滚动轴承代表符号标准，这个标准比較有系統，容易明了，同时苏联的滚动轴承在我国用得特別多，尤其是在苏联帮助下所建設的新企業中，更是常見。現在我們正在積極地向苏联學習，所以在这里專門介紹苏联的滚动轴承代表符号标准。至於「工人」与〔S.K.F.〕的滚动轴承代表符号，请参看附录中的「工人」、〔Г.П.З.〕、与〔S.K.F.〕三种型号互换对照表。

苏联滚动轴承的代表符号（按 ГОСТ 3189-46 规定）。

滚动轴承的代表符号是以数字组成的，用来表示轴承的内径尺寸、级别、类型和结构的特点；并用俄文字母来表示轴承的制造精确度。

由表 1 就可以看出代表符号中的数字所佔的地位和它的意义。

表 1 滚动轴承代表符号中数字的意义

代表符号中数字所佔的地位和意义(自右至左)	数 字 所 代 表 的 意 义	代表符号举例
第一位和第二位	轴配合处的直径（轴承或内套的内径）	3056216
第三位和第七位	轴承的级别，即结构相同，内径相等，而外径和宽度不同	3056216
第四位	轴承的类型，也就是总的标记确定轴承的主要性质（承受负荷的方向和滚动体的形状）	3056216
第五位和第六位	轴承结构的特点	3056216

轴承的精确度的等级是用一个或两个俄文字母来表示，并印在数字的前面：

- 标准级精确度..... H (不标出)
- 较高级精确度..... П
- 特别较高级精确度..... ВП
- 高级精确度..... В
- 特别高级精确度..... АВ
- 精密级精确度..... А
- 特别精密级精确度..... СА
- 超精密级精确度..... С

表明軸承內徑用數字 0 到 99，而表明軸承的級型、類型用數字 0 到 9。

代表符號中左起第一個數字如果是 0 的話，都不寫出。

### 一、軸承內徑的表示方法

1. 軸承內徑在 20 公厘到 495 公厘的範圍時，用代表符號中的最右邊的第一、第二位兩個數字乘 5 就得到軸承內徑尺寸。（磁石軸承例外）

例 最後的兩位數字是 04，就表示軸承內徑為 20 公厘；最後的兩位數字是 25，就表示軸承內徑為 125 公厘。

2. 軸承內徑在 10 公厘到 20 公厘的範圍時（磁石軸承例外），它的表示方法如下：

軸承的公稱直徑(公厘)	代表直徑的符號	代表符號舉例
10	00	36200
12	01	36201
15	02	36202
17	03	36203

3. 軸承內徑小於 9 公厘時，右起第三位數字是 0，第一位數字直接表示軸承內徑的實際尺寸，而不再乘 5。

磁石滾珠軸承<sup>●</sup>是以右起第一位和第二位數字直接表示軸承內徑的實際尺寸。

例 1036——雙列球面徑向滾珠軸承，中級型，內徑為 6 公厘；

25——單列徑向滾珠軸承，輕級型，內徑為 5 公厘；

6015——磁石滾珠軸承，內徑為 15 公厘。

4. 軸承內徑不是標準尺寸，那就不用整數，或者 5 的

● 這種類型軸承多用於電磁機，所以叫作磁石軸承。——譯者

倍数来表示，这时，右起第三位数字是 9，如用第一位和第二位数字乘 5 时，得出的内径尺寸与实际内径尺寸大致相近。

**例** 904——单列径向滚珠轴承，内径为  $7/8"$  (22.226 公厘)；

2910——径向滚珠轴承，内径为 48 公厘。

5. 轴承内径在 10 公厘到 20 公厘的非标准尺寸(10、12、15、17 公厘)时表示的方法和标准直徑相近，而右起第三位数字也是 9。

**例** 901——单列径向滚珠轴承，内径尺寸等於 12.7 公厘。(参見第二种方法)

6. 对小型轴承，内径不是标准尺寸时，内径到 10 公厘，右起第一位数字即表示大約的内径尺寸，而第二位数字是 4 或 5 和第三位数字是 0。

**例** 46 或 58——单列径向滚珠轴承，内径大約等於 6 或 8 公厘。

7. 轴承内径大於 495 公厘时，用分数来表示，分母直接表示轴承内径实际尺寸，分子表示轴承的級型、类型和結構的特点。

**例** 73/675——圆锥滚柱轴承 (7)，中級型 (3)，内径为 675 公厘；

70071/750——圆锥滚柱轴承 (7)，特輕級型 (1)，狭窄型 (7)，内径为 750 公厘。

## 二、表示轴承級型的方法

1. 用从右起第三位和第七位数字表示轴承級型，右起第三位数字是表示轴承外徑級型，而第七位数字是表示轴承寬度級型(如表 2)。

表2 滚动轴承型表示法

級型		最輕級型						特寬級型		
按直徑來區分		8						9		
按直徑來區分		標準型	標準型	寬級型	特寬級型	標準型	標準型	寬級型	寬級型	特寬級型
級型	右起第三位數字	8	8	8	8	8	9	9	9	9
符號	右起第七位數字	7	1	2	3	4	7	1	12	3
級型符號舉例	800	1000800	3007800	7000900	1000900				4032900	

四

級型		特輕級型						7					
按直徑來區分		1											
按寬度來區分		窄級型		標準級型		寬級型		窄級型		標準級型		寬級型	
級型	右起第三位數字	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7
符號	右起第七位數字	7	0	2	3	4	5	6	7	1	2	3	
級型符號舉例	7000100	100	2007100	30013100	48541100		70027100	10077100					3003700

(續)

級型		輕級型			中級型			重級型			非固定級型			內徑是非標準的小尺寸的軸承			
按直徑來區分		2或5*			3或6*			4			7			8		9	
按寬度來區分		寬級 標準 級型	寬級 標準 級型	特級 標準 級型	窄級 標準 級型	窄級 標準 級型	窄級 標準 級型	窄級 標準 級型	窄級 標準 級型	窄級 標準 級型	寬級 標準 級型	寬級 標準 級型	寬級 標準 級型	非固定級型	各種的	非固定級型	各種的
級型 符號	右起第三位數字	2	2	5	2	3	3	6	3	4	4	4	7	8	9	0	0
	右起第七位數字	0	1	0	3	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0
級型符號舉例	200	3500	3056200	300	3600	3056300	400	20S6400	700	800	900	1000					

註：1.如右起第3位數字為5，右起第7位數字為0時，表示重型止推軸承。

2.數字加\*號的以內徑及寬度表示它的級型。

3.不定型的軸承，它的代表數字可以不超過六個。