


下乡工业品知識丛书

滚动轴承

(五金器材商品知識)

中华人民共和国商业部五金交电貿易局編



北京出版社

下乡工业品知識叢書

滾動軸承



北京出版社
一九五八年

滚动轴承

中华人民共和国商业部
五金机械贸易局 编

北京出版社出版(北京东单麻线胡同3号)北京市书刊出版业营业登记证字第095号

建筑工程出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

开本: 787×1092 1/32 · 印张12 · 字数: 38,000

1958年11月第1版 1958年11月第1次印刷 印数: 1—21,000册

统一书号: 15071·15 定价: (8) 0.19元

前　　言

在党的“鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社會主義”的總路線的照耀下，全國人民正以“讓高山低頭，使河水讓路”的英雄氣概，發揮了無窮無盡的智慧和力量，掀起了社會主義建設大躍進的高潮。

為了配合工業、農業和商業工作大躍進，滿足廣大基層商業企業的業務人員學習商品知識，提高商品經營水平，幫助工農業用戶選購工業用品，熟悉它們的用途、性能、使用、保管和修配方法，我們編寫了一些有關五金機械、交通電工器材、化工原料、石油等方面的通俗的商品知識小冊子。

這些書一般都較詳細地介紹了每一種商品的品名、別名、規格、用途、性能、質量、使用和保管方法、檢驗和維修方法。對比較複雜的工具和機械，都較詳細地介紹了它的結構和配件的性能、使用與安裝的方法。文字力求通俗，并附有很多插圖，幫助讀者理解。

由於編寫時間倉促，編寫人員水平有限，並且缺乏經驗，錯誤之處，在所難免；誠懇地希望廣大讀者提出批評和建議，以便再版時修正。

編　　者

1958年7月于北京

目 录

第一章 概述	1
第二章 滚动轴承的分类、编号方法及技术条件	4
第一节 分类.....	4
第二节 几种基本类型滚动轴承的性能.....	6
第三节 滚动轴承号码的意义.....	11
第四节 滚动轴承的技术条件.....	17
第五节 滚动轴承的几项主要附件.....	22
第三章 銷售和采購常識	23
第一节 几种常见滚动轴承的用途举例.....	23
第二节 采購和銷售中应注意的事項.....	26
第四章 滚动轴承的使用、安装和保管常識	27
第一节 如何选择滚动轴承.....	28
第二节 如何安装滚动轴承.....	28
第三节 滚动轴承的潤滑.....	34
第四节 滚动轴承的保管.....	35
第五章 滚动轴承的代用、改制和修配	36
第一节 代用的經驗.....	37
第二节 改制的經驗.....	39
第三节 修配的經驗.....	43
附录一 各国滚动轴承型号对照表	50

各国滚动轴承的几种主要型号	50
几种主要滚动轴承型号对照表 (以苏联为主)	51
附录二 有关滚动轴承的参考书	57

第一章 概 述

无论任何一部机器都有一个转动的机件，这个转动的机件就叫做轴。用轴来带动其他的机件一同转动，才能使机器进行工作。轴在转动中是不能悬空的，必须另外有一个机件来托住它。这个托住轴的机件，就叫做轴承。

轴承应具备这样一种性能，就是不管轴上有多么大的负担（科学上叫做“负荷”）和多么大的转速，轴承都要能承受下来，并且能够很好地托住轴和保证轴的正确转动。

轴在轴承里转动时，两者之间就要产生一种摩擦作用。根据摩擦的方式不同，可以把轴承分作：滑动轴承（图1）和




图1 ①轴承座②螺栓③轴④⑤轴承盖

滚动轴承(图2)两大类。

一、滑动轴承，又名婆司轴承、婆司或油令婆司。軸在




图2 ①内圈②外圈③潤
珠④保持器

两块象瓦一样的轴承襯中
(因此，轴承襯又名軸瓦)
进行旋转，轴承襯被镶在轴
承座上，軸与轴承之間的
摩擦，则是一种滑动摩擦。
在軸与轴承襯之間涂有一层
润滑油，这样可以减少两者
之間的摩擦。轴承襯的材料
有：鑄鐵、青銅、軸承合金
及胶布塑料等。有些簡單的
滑动轴承，就不一定有轴承
襯，軸直接放在轴承中。

二、滚动轴承，又名彈

子培林或彈子盤，也有簡称为轴承或培林的。这种轴承通常
是由下列四个另件組成的：

(一)外圈——它被固定在軸壳(又名轴承箱、轴承座)
中。

(二)内圈——它和軸紧装在一起，一般是和軸一起旋
轉。

(三)滚动体——有鋼珠和滾柱两种，它被裝置在外圈和
内圈的跑道中間，当内圈轉动时，它也跟着滚动。

(四)保持器——它保持滚动体在旋转时，能相隔一定的
距离，不致互相碰击受到磨損。

滾動軸承與軸之間的磨擦為滾動磨擦。

滾動軸承的內、外圈和鋼珠都採用軸承鋼或高碳鋼製造。保持器則用冷壓鋼帶製造。

什麼是滑動磨擦和滾動磨擦？現在舉個例子來解釋一下。例如地上有一箱機器，人們想把它移走。如用繩子把箱子拖走，這時箱子與地面就產生了一種磨擦阻力，我們把這種磨擦，就叫做滑動磨擦。這種磨擦阻力很大。假如在箱子下面墊幾根鐵棍，這時人們再拖箱子就感到很省力，這是因為鐵棍在箱子與地面之間，雖然也有磨擦，但是它比上述滑動的磨擦要小得多，我們把這種磨擦就叫作滾動磨擦。一般說來，滾動磨擦比滑動磨擦的阻力要小得多。

滾動軸承有以下幾個優點，為滑動軸承所不及：

一、它產生的磨擦阻力小，因此損耗的動力也要小。特別適合高速轉的機器設備。很少會發生燒軸的危險。

二、機器起動時的磨擦阻力比較小。

三、滑潤油的消耗量少。

四、不易磨損，可以提高使用效率。即使磨損後，調換也很容易（因滾動軸承是標準件，可以事先買好放在倉庫中）。

由於近代化的機器要求較高，如：使用壽命要長，又要經濟，要能高速轉動和高精密度及能承受各種性能和方向的負荷等等。這樣的要求，對於滑動軸承來說，是難以勝任的。只有滾動軸承才能符合這種要求。因此，在現代工業中，都廣泛地採用滾動軸承。此外，在我國當前農業生產中，各種農業機械、運輸工具，也都廣泛地採用滾動軸承。

第二章 滚动轴承的分类、 編号方法及技术条件

第一节 分类

滚动轴承是根据下列四点来分类的。

一、根据轴承所能承受负荷的方向可以分为：

(一)向心轴承——能承受径向负荷(这种负荷的方向与轴成垂直)同时也能承受轴向负荷(这种负荷的方向与轴成平行)。

(二)推力轴承——只能承受轴向负荷。

(三)向心推力轴承——能同时承受径向与轴向两种负荷，但能承受的径向负荷大于轴向负荷。

(四)推力向心轴承——与(三)相似，但能承受的轴向负荷大于径向负荷。

二、根据滚动体的形状，可以分为：

(一)滚珠轴承又称球轴承——此类轴承的滚动体是钢珠。

(二)滚柱轴承又称滚子轴承——此类轴承的滚动体是圆柱形。根据滚柱的不同形状，又可分为：

1. 短圆柱；
2. 球面圆柱；
3. 长圆柱；

4. 針形圓柱;
5. 螺旋形圓柱;
6. 圓錐形圓柱(图 3)。




图 3

三、根据滚动体的排列数目，可以分为：

(一)单列的；

(二)双列的；

(三)四列的。

四、根据特殊的构造特性，可以分为：

(一)非自动调心的——此类滚动轴承的内圈及外圈要求保持平行。

(二)自动调心的——此类滚动轴承的外圈内表面(俗称外圈上的跑道)为球面状，滚动体为钢珠或球面圆柱。内、外圈允许有一些不平行。如果轴稍有弯曲不直的情况，此类轴承仍可正常进行工作。这种作用通常就称为“自动调心”作用。

第二节 几种基本类型滚动轴承的性能

综合上节的分类精神，可以把实际生产的各种滚动轴承分为十个基本类型，现按型号次序，依次介绍如下：




图 4

一、单列向心滚珠轴承(0000型，图4)——此类轴承主要是承受径向的负荷，同时又可以承受单方向的轴向负荷。不过承受轴向负荷不得超过除掉已承受的径向负荷的剩余负荷量的70%。例如某一只轴承能承受的负荷量为300公斤，现在已有径向负荷200公斤，那么该轴承还可以承受的轴向负荷根据上述规定应为：

$$(300 - 200) \times \frac{70}{100} = 100 \times \frac{70}{100} = 70\text{公斤}$$

此类轴承允许的轴的转数极高。内径小于20公厘的此类轻、中系列的轴承允许的转速每分钟可达10000转。此类轴承在装配时须注意内、外圈与轴保持平行，否则会缩短轴承的使用寿命。

此类轴承的使用范围很广，如机床上，小马力的电动机上，小型减速器上及一般机械上等等，都广泛地采用。

(关于“0000型”及轻、中系列等术语的意义可以参阅本章第三节的说明。)

二、双列调心滚珠轴承(1000型，图5)——此类轴承的

主要特点是外圈的内表面为球面状，故能自动调心，即此类轴承在内、外圈不平行的情况下也能正常工作（在装配时，允许内圈及轴对外圈有 2° — 3° 的偏斜）。

此类轴承主要是承受径向负荷，同时也可承受少量的轴向负荷。但是不得超过除掉允许的径向负荷外剩余负荷量的20%（计算方法同上），它能承受的转速与单列向心滚珠轴承差不多，负荷量则略低一些。

此类轴承一般使用在长的传动轴上，两支点间的轴因受到负荷可能形成弯曲的机件上。以及在装配轴承时，不可能保证两支点在同一中心线的机件上，例如：

通风机的轴、运输小车的车轮、砂轮机的主轴等。

三、向心短圆柱滚柱

轴承（2000型，图6）——

此类轴承只能承受径向负荷。但比同一尺寸的单列向心滚珠轴承能承受的负荷为大，而承受的转速却差不多。



图 6




图 7

四、双列调心滚柱轴承（3000型，图7）——此类轴承主要承受径向负荷，也可以再承受少量的轴向负荷，但不得超过除掉已承受径向负荷的剩余负荷量的25%。它所承受总的负荷量比同一尺寸的双列



图 5

調心滾珠軸承大得多。它的使用條件和雙列調心滾珠軸承相似。主要用在鐵路機車的軸箱、壓延機的壓延輶等上。



图 8

五、向心長圓柱滾柱軸承(4000型，
图 8)——此類軸承所能承受的徑向負荷
很大，但不能承受任何的軸向負荷。因為
內、外圈上沒有擋邊。此類軸承的內、外
圈也是嚴格要求平行。由於滾動體和內、
外圈在滾動時，產生的磨擦甚大，因此允
許承受的轉數也很低。

滾針軸承(74000型，图 9)它的構造
與上述4000型向心長圓柱滾柱軸承基本上相同，只是滾動體
不同，它的滾動體為針形圓柱。因此，它
是屬於4000型的一種派生軸承(凡是一種
軸承，其構造與某種基本類型的滾動軸承
的構造基本上相同，而某些部分尚有區別的，
那麼通常就把這種軸承稱作該種基本
類型滾動軸承的派生滾動軸承或派生軸
承)。它的特點是外徑小(與其他內徑相同的
軸承相比)，因此可以裝在很小的軸承
箱內。同時，它能承受衝擊負荷。

這類軸承在使用時，可以不用外圈或
內圈，甚至內、外圈都不用，這樣可以使軸承箱的體積格外
縮小了。

此類軸承一般使用在汽車和農業機器上。




图 9

六、向心螺旋滾柱軸承(5000型, 图10)——此类軸承的滚动体为中空的螺旋柱。它与長圓柱滾柱軸承相似, 只能承受徑向負荷, 并能很好地受冲击負荷, 但不能承受軸向負荷。它也可以不用軸承圈。它一般用于有冲击負荷的或不要求精密運轉的机件上。例如压延机械設備的輥道、各种农业机器及起重机的滑輪等等。

七、向心推力滾珠軸承(6000型, 图11)——此类軸承可以同时承受徑向負荷和軸向負荷, 它也可以承受單方向的純軸向負荷。它所能承

受的負荷量比單列向心滾珠軸承大, 而轉速相同。它的精密級(見本章第四节中說明)一般使用在轉速高的机件上, 或用在須承受軸向負荷而且轉速高的軸上, 如机床、航空机械等。

八、圓錐滾柱軸承(7000型, 图12)——此类軸承也称向心推力滾柱軸承, 它所

能承受的負荷方向与向心推力滾珠軸承相同, 但是它的負荷量則比滾珠軸承大。但轉速要低些。它的滚动体有單列、双列和四列三种。圓錐滾柱軸承, 一般使用在大型汽車的車輪軸上, 負荷量很大的軋鋼机的輥輶上等。




图10



图11




图12

九、推力滾珠軸承(8000型, 图13)——它有單向和雙




图13

向两种。單向推力滾珠軸承，只能承受一方面的軸向負荷。双向推力滾珠軸承，可以承受兩方面的軸向負荷。但是

它們都不能承受徑向負荷。此类軸承轉速很低，这是因为轉動时有离心力的缘故。倘若要用在轉速高的而且要承受徑向負荷的机件上，则应用向心推力滾珠軸承代之。此类軸承一般用在起重机的鉤子或立式旋轉的机件上。

十、推力滾柱軸承 (9000型, 图14)——它的滚动体有圓錐滾柱和圓柱滾柱两种，它們都比推力滾珠軸承所承受的負荷量大，但是轉速要低。此类軸承只有單向一种。因此，它所承受的軸向負荷也是單方向的。它只用在軸向負荷很大而且轉速很低的机件上。




图14

滚动軸承除了上述10种基本类型外，每种基本类型中又有几种派生类型。例如：前面已經介紹的74000型滾針軸承，即是4000型向心長圓柱軸承的一种派生类型。关于各种派生类型的軸承，将于下节中介紹。

第三节 滚动轴承号码的意义

由于滚动轴承的类型、规格很复杂。因此，各国制造的滚动轴承都以编号方式来代替文字说明该轴承的类型、规格。但是各国采取的编号方法并不一致。不过，各国制造的滚动轴承的内径、外径和宽度的规格是一律的（特殊规格例外）。因此，虽然号码不同，但是仍能相互调换使用。

我国生产的“工人”牌滚动轴承，以往是采用“SKF”牌号的滚动轴承号码，现在则改变采用苏联规定的轴承号码。因此，这里就将苏联的滚动轴承号码的意义介绍于下：

苏联滚动轴承的号码是由7个数字组成的，现在就将7个数字（自右至左算起）的意义分别叙述如下：

7	6	5	4	3	2	1
宽度系列	构造特征	基本类型	外径特征	内径		

一、第一、二位数字（以00—99表示）——表示轴承的内径尺寸（公厘）：

（一）自04起至99止，每一对数字用5乘之，就得到该二位数字代表的轴承的内径尺寸（公厘）。例：两位数字为04，其内径即为 $04 \times 5 = 20$ 公厘。两位数字为25，其内径则为 $25 \times 5 = 125$ 公厘。

（二）自00起至03止，每一对数字则代表下列几种内径的轴承。

00：其内径为10公厘；