

中小型工厂的防暑降温工作

赵君凯 馬名良 合編

湖南人民出版社

內容提要

本書結合工厂生产特点，說明了中、小型工厂为什么要做好防暑降温工作、工厂车间的高温是怎样产生的、在高温下作业对入体有哪些危害以及如何做好防暑降温工作等问题。书中着重地介绍了易于采用和有效的防暑降温措施，可供中、小型工厂安全技术、保健和工会等部门同志在开展防暑降温工作时参考，也可供一般工人同志阅读。

中小型工厂的防暑降温工作

赵君卿 馬名真 合著

湖北省人民出版社出版 (武汉解放大道333号)

武汉市新华书店业者全营司西副刊部发行

新华书店武汉发行所发行

武汉市国营武汉印刷厂印刷

印数：1000册·11开本·10,000字

1958年7月第1版

1958年7月第1次印刷

印数：1—2,000

统一书号：T·14106·23

定 价：(3) 0.87 =

目 景

一	为什么要做好防暑降温工作	1
二	中、小型工厂的高温是怎样产生的	2
三	在高温下作业，对身体健康有哪些危害	4
	一、高温引起人体的生理和病理的变化	4
	二、高温引起的急性疾病	6
四	如何做好防暑降温工作	8
	一、組織措施	8
	二、技术措施	9
	三、保健措施	20

一、为什么要做好防暑降温工作

在中、小型工厂的车间里，温度一般较高，特别是在夏季，温度更高。在高温下作业，无疑地会影响工人的健康，妨害安全；同时也会使出勤率减低，影响生产。所以我們必須加强劳动保护，把防暑降温工作做好。

中、小型工厂目前在我国工业企业中占有相当大的比重。党提出了鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社会主义的总路綫，在总路綫中又提出工业和农业同时并举、中央工业和地方工业同时并举、大型企业和中、小型企业同时并举的方針，号召全党办工业，全民办工业，以尽快地发展工业，尽早地实现社会主义工业化和农业机械化。可見中、小型工厂在整个社会主义建設事业中占有很重要的地位。在党的领导和号召下，現在全国各地兴办的中、小型工厂象雨后春笋一样，正在蓬勃地发

展起来。湖北省已有二万多个工厂。所以我們來談談防暑降温工作，就更有重大的意义。

党非常关心工人的身体健康和安全，对于工人的劳动条件十分注意。几年以来，由于党的领导和重視，在防暑降温工作方面，已經取得了很大的成績。但过去有的工厂的同志，对这项工作还重視不够，这是不对的。我們應該改变这种情况，切实把防暑降温工作做好。

二 中、小型工厂的高温是怎样产生的

工厂車間的温度有时高到人体不能忍受的程度，这时的温度叫做高温。中、小型工厂的車間高温的产生是有着它的特点的。有些中、小型工厂由于厂房建筑得不合理，通风不良，空气流动的速度很小，再加上車間的湿度又比較高，因此空气中的热量就容易傳到人身上来；同时湿度較高，空气流动速度小，又会阻止人体在作业过程中所产生的热量从皮肤上放散掉。这样，自然就会使工人在劳动时感到內外受逼，悶热得吃不消。

太阳的照射对于中、小型工厂的温度很有影响。强烈的太阳直射光线对厂房的加热，可以使车间的温度增高，产生高温。

中、小型工厂，车间较少，有的工厂往往许多工种混合在一间房子里：有锻工炉；有焊接电焊的工种；也有各种式样的机床在不断的旋转着。这些都是产生高温的热源。同时，由于许多工种混合在一间房子里，生产作业的工人就会拥挤，工人本身也要发散出来很多热量，这对高温的产生也有很大的关系。

中、小型工厂根据其生产成品的不同，具有强烈的发热源，例如农具厂的熔铁炉、翻砂和浇铸；造纸厂的各种原料的蒸煮；砖瓦厂的焙砖窑。各项机械设备在运转和磨擦的时候，如各种机床、织布机、锯木机、砂轮等，都可以增加作业场所的热量，引起高温。此外，各种化工生产过程如化学物品的氧化和合成，可以产生热量，也是引起高温的原因。

三 在高温下作业，对身体健康有哪些危害

一 高温引起人体的生理和病理的变化

1. 体温升高 我们知道在人体内，由于食物的氧化和劳动时肌肉的运动，不断地产生热量，这叫做体热。人体所产生的热量，正常的人是经过皮肤或呼吸道以传导、对流、辐射等方式或汗液的蒸发来散发出去的，因而维持了体温的平衡（人的正常体温一般在 36.5°C — 37°C ），我们主观上不会感觉很热。假如工作场所的温度太高，超过了摄氏 37°C 度时，人体内的热量不容易跑出来，会使体内的热量产生蓄积，我们主观上就感觉烦闷，不舒服，劳动能力也减退。用体温计去量，体温比平时要升高一些。

2. 水份和盐份的丧失 在高温下作业的工人，因出汗量大，身体内的水份损失很多。普通人一昼夜的发汗标准量是500—1000毫升，而高温作业工人有时发汗超过标准量的10倍。汗中含有盐分，有人

曾經檢查過，汗中往往帶有0.1—0.5%的鹽份，隨同汗液排出體外。由於出汗量大，喪失的鹽份很多，有時高达30—40克，而我們平常在一昼夜從食物中攝取的鹽份只能有10—20克。

3. 心臟血管系統的障礙 出汗太多，可以出現血液濃縮現象，血紅素、紅血球及血液的粘稠度都增高，造成心臟負擔加重，脈搏跳得很快，每分鐘可以達到200次之多；同時末梢血管擴張，血液大量分布到身體表面和肌肉中，可以造成內臟暫時缺血，引起頭暈。血壓一般是下降的，但在勞動時也可能稍有上升。

4. 腎臟的障礙 我們日常水份的排出，絕大部份是依靠腎臟來進行的。平時腎臟排出來的水份（小便）為50—70%。但在高溫下作業的工人，水份大部份由於出汗從皮膚表面蒸發出來，而從腎臟排出的水份減少，只約為10—15%。所以高溫作業工人往往發生腎臟機能不全，尿里可以出現蛋白、圓柱、紅血球等。

5. 消化道機能的障礙 前面已經提到，在高溫作業時，血液分布到身體表面和肌肉中，造成內臟貧

血。这样当然会使消化机能发生障碍。同时由于出汗太多，必须补充大量的水份，这样又会使胃酸冲淡。胃酸是可以杀死一部份致病的細菌的，冲淡了胃酸，就会减低它的杀菌能力。所以高温作业工人，常見有腸胃炎、消化不良、胃擴張、胃下垂及胃潰瘍等病症的发生。

6. 脑神經活动机能的障碍 高温作业能使脑神經活动机能受到影响。所以高温作业工人的注意力、运动的正确性、反应速度和共济作用常有降低的表现。在这种情况下，常常会引起各种意外事故，生产能力也要降低。

二 高溫引起的急性疾病

1. 热射病 在长期高温作业中，体内因劳动产生的热量，不能及时散发，积蓄在体内，可以使体温調節机能减退，甚至发生障碍。在这样的情况下，体温升高，往往达到攝氏40—41度。此时汗水分泌减少，脉搏及呼吸加快，并出現头晕、头痛、眼睛发黑、恶心、嘔吐等症状。这就是热射病。急救的方法是：迅速将病人送到安静凉爽和空气流通

的地方，使他安静休息。有条件时，可以用凉水淋浴，或凉水擦身。一般說來，只要处理得适当，病人很快就可以恢复。

2.热痙攣 在长期高温作业中，大量出汗，盐份和水份丧失过多，就会引起痙攣，感到肌肉疼痛。强直性的痙攣，还有缺水的現象。急救的方法是：迅速找医务人员来注射生理食盐水，以便使病人的盐份和水份恢复平衡。不过經過急救后，病人的恢复時間要慢一些，大約要3—4天。

3.日射病 在戶外工作的工人，如基建工人、农場工人，由于烈日的曝晒，身体的脑膜和脑組織受到日光里的一种叫做紅外線的光線的直接作用会被損害，可以产生日射病。它主要的症状有头痛、眩晕、耳鳴、兴奋不安、意識丧失等。这种病的特点是大脑的温度升得很高，可达 $40^{\circ}\text{--}42^{\circ}\text{C}$ ，但是体温并不上升。这是和热射病不同的地方。急救的方法是：迅速把病人移往阴凉、空气流通的地方，用冷水敷头部，还可以服用鎮靜剂。

此外，在高温作业中，还容易患感冒的毛病。这是因为車間內的溫度比室外的溫度高得多，工人

出入车间容易着凉，而引起上呼吸道的炎症。高温作业的工人还容易发生工业外伤和皮肤病等等。

四 如何做好防暑降温工作

防暑降温工作和其他工作一样，都要在多、快、好、省的方针下来进行。并且还要因地制宜、灵活运用和结合各厂的实际情况来进行。一般來說，要防暑降温，就必须采取综合性的预防措施。也就是说，必须从组织措施、技术措施和保健措施这三个方面同时着手。技术措施是直接用于热源降温的，它是防暑降温的关键，应该首先做好。现在我们就组织措施、技术措施和保健措施分别来谈谈。

一、组织措施

降温防暑工作是一个群众性的工作。进行这个工作，要充分地组织群众的力量，和发挥群众的智慧；并且一定要有领导核心。在工厂里大都有安技、工会、保健等部门，这些部门必须在党和行政的领导下组织起来，分工协作，共同进行防暑降温工作，

不要以为只是那一个部門的事情。各部門在統一領導和組織的下面可作如下的分工：

1. 保健部門負責中暑急救和預防工作；對工人進行體格檢查；研究高溫飲料和保健食品的質量；鑑定各種安全技術措施對工人健康是否有利；進行衛生宣傳教育，使工人知道怎樣來預防中暑。

2. 安技部門負責制訂安全技術措施計劃，並協助設計、施工；經常維護和及時檢修設備。

3. 工會負責監督行政對防暑降溫措施的執行；向工人進行宣傳教育，發動工人家屬保證工人能夠吃好、睡好、休息好。

進行防暑降溫工作，除了需要搞好組織工作之外，還應該調整工人在夏天作息的時間，例如把工作時間分配在早晨和晚上，而中午最熱的時候讓工人休息；同時可以採用輪換班和在工作時間內作短暫休息的辦法，使工人能夠恢復疲勞。這樣就可以防止中暑的產生，勞動生產率也可以提高。

二、技術措施


前面說過技術措施是防暑降溫工作的重心，十

分重要。應該採取什么样的技術措施才能達到防暑
降溫的目的呢？現在我們根據在實際工作中獲得的
初步知識，來介紹幾種比較有效而又經濟實用的辦
法。


1. 利用自然通風 自然通風就是利用冷熱空氣
的比重不同，使室外的冷空氣流入車間，把車間內
的熱空氣排出來。冷空氣比熱空氣重，車間內溫度
高，室內熱空氣會從上面窗孔流出室外，室外冷空
氣會由下面窗孔進入室內。同時由於自然風力對建
築物的上風側造成一種壓力，使空氣經窗孔而進入
車間，並在建築物的下風側造成一片空氣稀薄地
帶，把車間內的熱空氣吸引出來。這樣，車間內的
溫度就能夠降低。自然通風是降低車間溫度最經濟
而有效的辦法，如果利用得當，可以降低車間溫
度 10° — 15°C 。不過自然通風並不是多開幾個窗孔
就算完事，應該在牆壁和屋頂上開設垂直方向和
水平方向配置正確的空氣進出口，它們面積的大小
一定要滿足即使在溫壓和風壓最小時的空氣的需要
量。這就是說必須按照這樣的要求來開腰窗和天
窗。

開設在牆壁上的腰窗要有上下二排：上排開在3—6米高度的地方；下排開在1—1.2米處。屋頂天窗應當是兩側都可以自由開關的。兩側窗戶的開閉應該根據外界氣溫、風向、風力等條件來調節：當沒有風的時候，兩側天窗都可以打開，使室內熱空氣由此排出；當有風時應將上風側關上，以免室外的空氣進入，防礙室內空氣的向外排出，同時應將下風側打開，造成低壓，加強室內空氣的排出；當風大的時候，上風側的腰窗也要稍為關上一些，防止強烈的風把室內污濁空氣從這邊送到那邊去。下排的腰窗專門供給夏季進風用，而上排的則可供給冬季使用，使寒冷的風不致于直接吹向工作地帶。（圖一）為了防止從高天窗排出的污濁空氣又經低天窗流入室內，可以在天窗的外面加上一個擋風板的設備。


2. 利用機械通風 如果不能利用自然通風，或者單靠自然通風還不能達到降溫的目的時，可以採用機械通風的辦法來降低車間溫度。機械通風也叫做人工通風。平常使用的機械通風的辦法有下面幾個。



(1)



(2)



(3)



(4)

图一 (1)有三档窗門的车间。

(2)夏季有风时的开窗法。

(3)夏季无风时的开窗法。

(4)冬季有风时的开窗法。

(1) 低温水送风 把低温井水先在調節室內噴射成霧一样，然后使空气通过調節室，空气里的热量就被水吸收，最后把經過冷却的空气，通过管道送到車間各处。为了經濟和节省鋼鐵，管道可用竹管代替鋼管。效果也好。

(2) 空气淋浴 利用吸风机，把室外新鮮空氣經過冷却后，由通风管送入車間內在离地面二公尺高处，从上向下或斜着向工人身上吹送。

(3) 噴霧风扇 在車間溫度很高，但相对濕度不大时，或低温井水水源不便时，就不能按照上述办法向車間送进冷空气。在这样的情况下，可以采用噴霧风扇。利用风扇噴出的霧状水滴蒸發冷却，可以达到降温的目的。

重庆某鋼厂使用噴霧风扇后，工人工作地帶气温由 45°C 降到摄氏 $30^{\circ}-35^{\circ}\text{C}$ 度，风速为每秒4公尺。

(4) 普通自制簡易风扇

①沙市制帽社創制的风扇 利用廢料白鐵油墨盒剪成三片扇頁，鋤結成圓形，中間留上一个圓洞，安在縫紉車尾，用螺絲扣上，就做成了。当用脚去

踩縫紉机时，扇頁便轉动而产生风。这种风扇价格便宜，每只油墨盒只要二分錢，一个风扇只需两个盒子。这种风扇开动后，风速为2.75公尺/秒。

②武汉市某厂創制的风扇 这种风扇由鑄鐵座、軸心、鑄鐵輪和三个扇叶等基本构件組成。所用的材料为：銅管 50×70 m/m 一根、圓鐵 25×30 m/m 三根、 13×184 三根、鐵板 $135 \times 100 \times 2$ 三根、鑄鐵輪 160×56 m/m 一个、鑄鐵座 $220 \times 120 \times 4$ 一个、自行車的中軸一套、水曲柳扇叶 $660 \times 140 \times 5$ m/m 三叶、牛皮繩 6 M 一根、固定小螺絲 16 个、安裝螺絲 4 个。这些材料便宜，又便于購置。裝成簡易电扇，每把工料費只要20多元。这种电扇的裝置比較簡單，可以把三把电扇共用一匹馬力电动机来带动，也可以装在机床上。測定它的效果：在电扇开动前車間溫度为 31°C ，开动后降为 28°C ，距地面 1.5 公尺高处的风速为 2.3 公尺/秒。

③江陵县某厂創制的鼓风机 利用廢風車（风谷子用的）安装上軸心与滾承及皮帶盘，再装上木制板箱，帶在动力間天杠上，便制成鼓风机。这种鼓风机只需 0.5 匹馬力就能带动。在开动后风速为