

氧化鋁生產
工人教材

蒸發器

國營氧化鋁廠編

冶金工业出版社

机械制造厂
工人教材

蒸 发 器

机械制造厂教材

机械制造厂教材



氧化鋁生产工人教材

蒸 发 器

国营氧化鋁厂 编

冶金工业出版社

蒸發器

国营氯化鋁厂編

編輯：王迺彬 設計：周廣 朱駿英 校對：王坤一

— * —

冶金工业出版社出版（北京市灯市口甲45号）

北京市書刊出版票證業許可證字第093号

冶金工业出版社印刷厂印 新华書店发行

— * —

1959年4月第一版

1959年4月北京第一次印刷

印数 5,000 册

開本 787×1092 • 1/32 • 32,000字 • 印張 1 $\frac{29}{32}$ •

— * —

统一書号：15062 • 1568 定价 0.17 元

目 录

第一章 氧化鋁厂蒸发设备的任务	1
§ 1. 回收工艺过程循环液中的碱及氧化鋁	1
§ 2. 平衡工艺过程的循环液量	2
第二章 蒸发原理	2
§ 1. 概論	2
§ 2. 蒸发设备的能力	4
§ 3. 单效蒸发与多效蒸发	6
第三章 蒸发设备的物料平衡及热量平衡	3
§ 1. 蒸发设备的物料平衡	3
§ 2. 蒸发设备的热量平衡	3
第四章 蒸发器的构造	11
§ 1. 蒸发器的主要部份	11
§ 2. 夹层鍋蒸发装置	12
§ 3. 夹套式真空蒸发器	12
§ 4. 标准式真空蒸发器	13
§ 5. 列文式蒸发器	20
第五章 蒸发器的操作	21
§ 1. 作业方式	21
§ 2. 蒸发器的操作手續及条件控制	25
§ 3. 蒸发操作中的一般故障及其处理	28
§ 4. 蒸发器操作的安全作业注意事項	29
第六章 蒸发器結垢的生成与清除	29
§ 1. 結垢对蒸发器热传导的影响	30

§ 2. 垢层的生成.....	30
§ 3. 結垢的来源和成份.....	32
§ 4. 生垢率.....	33
§ 5. 結垢的除去方法.....	34
§ 6. 死眼的生成和处理.....	39
第七章 蒸发器的附属设备	40
§ 1. 冷凝器及真空泵.....	40
§ 2. 汽封.....	41
§ 3. 泵浦.....	42
§ 4. 管道系統.....	43
§ 5. 其他附件.....	46


第一章 氧化鋁厂蒸发設備的任务

§ 1. 回收工艺过程循环液中的碱及氧化鋁

在燒結法氧化鋁生产系統中，其鋁酸鈉溶液經過炭酸化分解沉淀析出氢氧化鋁以后以及分解母液中残留的碱及一部份氧化鋁經過蒸发浓缩以后，氧化鋁及碱則隨蒸发母液被重新利用，以供配制生料浆燒結熟料及在湿磨中再溶出氧化鋁。

有时候，由于工艺过程整个液量的不平衡，溶液在蒸发设备中浓缩过大，其一部份碱成一水碳酸鈉 ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) 从浓碱液中结晶析出，經過沉降分离，得到固体物碳酸鈉；而成为燒結法氧化鋁生产的原料之一（即純碱），再次返回工艺过程。

在拜尔法氧化鋁生产流程中，分解母液經蒸发浓缩以后，其蒸发母液則是加入压煮器中用来溶出鋁矾土。由于鋁矾土矿体中带来的各种碳酸盐（如方解石，白云石，及菱鐵矿等）以及一部份苛性鈉与空气中的二氧化碳接触而生成碳酸鈉，在蒸发浓缩过程，同样又自浓碱溶液中结晶分离出一水碳酸鈉，然后使此一水碳酸鈉与石灰乳混合，反应生成苛性鈉溶液：



此生成物送往赤泥洗涤系统作为洗涤液，以回收鋁酸鈉。

§ 2. 平衡工艺过程的循环液量

在氧化鋁生产工艺过程中，由于要求一定的碱液浓度作为溶出氧化鋁之用；同时过程中洗涤赤泥及氢氧化鋁等需要补充大量的水（在一般情况下，每吨氧化鋁补充的水量約为3—6吨），这一部份水需要在蒸發设备中蒸发出去，才能平衡工艺过程的循环液量，从而达到均衡生产的目的。

有时，为了綜合利用鋁矾土矿，需要同时回收别的金属时（例如从氧化鋁生产工艺过程中回收鎵、钒、鉀等），也需要用蒸發设备多蒸发一定量的水，以便富集金属。

第二章 蒸发原理

§ 1. 概論

当液体的蒸汽压力和液面上的蒸發压力相等时，液体能逐渐变为气体，我們把这种由液体 变为气体的过程称之为蒸發过程。用分子学說的道理来解释这一过程时，则为：靠近加热面的液体分子所获得的能量，超过液体分子間的吸引力之后，逸出液面而成为自由分子的现象称为 蒸發过程。

在工业上是采用以蒸汽先将液体加热至沸腾温度，然后将生成的蒸汽在冷凝器中冷凝成水而排除掉的办法来进行这一过程。

通常我們称这种被蒸發的液体为溶液。溶液是由两种或两种以上的物质所組成的均匀混合物，在溶液中占最大部份

的組份叫做溶剂，占較少部份的組份叫做溶質。以我們所蒸发的碳酸鈉溶液为例，其中的水份叫做溶剂，而碳酸鈉就叫做溶質。

理論上，使溶液中的溶剂与溶質分开，溶剂完全被蒸发掉所需要的热量极小，以公式表示，则蒸发所需要的热量 ΔF 为：

$$\Delta F = RT \ln N_1 \left(\frac{N_1 + 1}{N_1} \right)^{N_1 + 1} \text{仟卡} \quad (2-1)$$

式中：R = 理想气体常数 = 1.987 仟卡/度·公斤分子；

T = 絶对溫度 °K；

N₁ = 蒸发开始时溶剂的公斤分子数；

ln = 自然对数 = 2.303 lg。

例如，蒸发 90°C, 10% 的碳酸鈉溶液 1 公斤水份所需的热量，根据公式 (2-1) 計算为 3.12 仟卡，实际上，在一般操作情况下，蒸发 1 公斤水份所需的热量約为 500 仟卡。与理論值相差很大，故蒸发設備是有着极大的潛力的。

关于提高蒸发設備中热能的利用效率問題，目前已用的办法是：

一、重复利用蒸汽

根据蒸汽加于蒸发設備中被利用的程度來区别，蒸发設備有单效蒸发与多效蒸发之分；即新蒸汽加入蒸发設備中，新蒸汽本身被冷凝成水排出，蒸发設備中的溶液被加热沸腾而产生的蒸汽（即二次蒸汽）被直接排入冷凝器中而废弃不用的叫做单效蒸发；反之，此二次蒸汽被用来加热他一蒸发設備中的溶液而使之产生蒸发作用的叫做双效蒸发；利用蒸汽两次或两次以上的叫做多效蒸发。

在理論上，每增加一效蒸发即能減少耗用蒸汽量的二分之一，只需增加蒸发設備之效數，則可將加熱蒸汽降低到極少量。

二、提高蒸发設備的溫度差

送入蒸发設備進行加熱所用蒸汽的溫度與進冷凝器中的蒸汽的溫度之差叫做溫度差；如果溫度差愈大，適用的蒸发效數愈多，及蒸发量愈大；則所使用的蒸汽量就愈少。提高溫度差的辦法是：

(1) 真空蒸發：採用真空泵將蒸发設備抽成真空，而在低於大氣壓力的壓力下進行操作，以降低溶液的沸點溫度；

(2) 加壓蒸發：適當提高新蒸汽的使用壓力或者利用壓縮機，以提高二次蒸汽的壓力，可以提高溫度差。

§ 2. 蒸发設備的能力

溶液在蒸发設備中吸收蒸汽所供給的熱量，而本身發生沸騰蒸發的現象實際上是一種熱能傳遞的過程；所以蒸发能力，可用傳熱速率關係式表示如下：

$$Q = UA\Delta t \quad (2-2)$$

式中： Q = 單位時間內流過的熱量 仟卡；

U = 整傳熱系數 仟卡/平方公尺· $^{\circ}\text{C}$ 小時；

A = 傳熱面積 平方公尺；

Δt = 有效溫度差 $^{\circ}\text{C}$ 。

故蒸发設備的傳熱速率與整傳熱系數，傳熱面積及有效溫度差有關。在一般情況下，如傳熱面積不變，則提高整傳熱系數及其有效溫度差，便可使蒸发設備的能力提高。

一、总传热系数

总传热系数的影响因素为：

(1) 蒸汽将热传到加热管壁上的因素，例如，与设备传热面的光滑程度、加热管群的排列次序、加热蒸汽的流动方向及速度，以及不凝性气体的排除程度等有关；

(2) 加热管壁将热传给溶液的因素，例如要求溶液有较高的循环速度、加热管壁光洁、液面均衡（保持在管的上端20—30公厘处），以及降低溶液的粘度等；

(3) 管壁阻力因素，例如加热管的材料及质量的影响；

(4) 管壁结垢的因素，例如加热管内外垢层过厚，影响传热速率。

蒸发设备的总传热系数一般在800—1600之间。这可以经实验测得。

二、有效温度差

蒸发设备加热用的蒸汽温度必须高于溶液的沸点温度才能蒸发，这两温度之差叫做有效温度差。由于温度损失，有效温度差常远较蒸发设备的总温度差小，这种现象叫做温度差损失。

有效温度差的损失主要表现在以下两方面。

(1) 溶液的沸点上升现象：因溶液中溶解有固体物质；在同一温度下，溶液的沸点较纯溶剂的沸点高，即沸腾溶液的温度要比二次蒸汽的温度高，例如经过碳酸化分解后残留的铝酸钠溶液，在1大气压下，沸点温度为108°C，而水——纯溶剂在同压力下的沸点温度则为100°C。所以实用的有效温度差降低，蒸发效数愈多，损失愈大，以至不能操

作；在实用上，蒸发设备中的有效温度差应不低于5—7°C；故溶液的沸点上升现象，限制了蒸发设备的效数。

另一沸点上升现象系由于蒸发设备中液柱静压力的影响；因为蒸发汽化作用一般均在蒸发器的整个加热表面上产生，而加热表面又有一部份在液面之下，此处的溶液需克服上部液柱压力后，才能沸腾汽化，所以有温度差的损失。

(2) 导管压力损失引起的有效温度差降低现象：二次蒸汽经过导管，需要克服导管阻力，因而引起压力损失；蒸汽速度愈高，导管愈长，温度下降愈大；故有效温度差有损失。根据试验数据，此项有效温度差损失平均约为1.5°C。

§ 3. 单效蒸发与多效蒸发

应用(2—2)传热速率关系式，单效蒸发的蒸发能力可表示为：

$$Q = UA\Delta t$$

如用数字1, 2, 3……表示多效蒸发设备中1效, 2效, 3效等传热情况，则多效蒸发的蒸发能力可表示为：

$$\begin{aligned} Q &= Q_1 + Q_2 + Q_3 \\ &= U_1 A_1 \Delta t_1 + U_2 A_2 \Delta t_2 + U_3 A_3' \Delta t_3 + \dots \end{aligned}$$

令 $U = U_1 = U_2 = U_3 = \dots$;

$A = A_1 = A_2 = A_3 = \dots$;

$\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2 + \Delta t_3 + \dots$ 。

则上式可改写为：

$$\begin{aligned} Q &= U_1 A_1 \Delta t_1 + U_2 A_2 \Delta t_2 + U_3 A_3 \Delta t_3 + \dots \\ &= UA (\Delta t_1 + \Delta t_2 + \Delta t_3 + \dots)。 \end{aligned}$$

$\therefore Q = UA\Delta t$

上式證明，在同型式，同規格的蒸發設備，及同樣操作情況下，單效蒸發與多效蒸發的蒸發能力相同。第二節說明，在熱能利用上，多效蒸發顯然比單效蒸發經濟得多。在實際應用上，此種熱能利用的經濟程度隨蒸發效數的增加而迅速降低。

如以蒸發1公斤水所消耗的加熱蒸氣量來比較單效蒸發與多效蒸發的熱能利用經濟程度，則約為下列數值：

單效蒸發	1.1 公斤蒸氣
二效蒸發	0.57 公斤蒸氣
三效蒸發	0.4 公斤蒸氣
四效蒸發	0.3 公斤蒸氣
五效蒸發	0.27 公斤蒸氣

因此，蒸發效數增加到一定數量時，其經濟程度則將變為不值重視之數值；工業上最常用者為三效蒸發及四效蒸發，而單效蒸發則應用較少。

在通常情況下，為了降低溶液的沸點，蒸發設備中的溶液蒸發過程系在真空下進行，二次蒸氣通入冷凝器冷凝後排除出去；因被冷凝的蒸氣中常常含有少量的不凝性氣體，所以須用真空泵抽走。

加到蒸發器中被蒸發溶液的溫度，要是比蒸發器中溶液的沸點溫度低時，那麼只能在加熱達到沸點以後，才能開始汽化蒸發；因此蒸發器的一部份加熱面積，只能作為低傳熱系數的預熱面積之用。所以在蒸發設備中經常裝有一個至數個預熱器；利用蒸發設備中二次蒸氣的一部份（叫做蒸發器的額外蒸氣），或利用蒸發設備中蒸氣冷凝水預熱溶液，這樣可使熱能經濟效率提高15—20%。

第三章 蒸发设备的 物料平衡及热量平衡

为了了解蒸发设备的性能和各种影响蒸发能力及热能經濟效率的因素；計算蒸发设备的物料平衡及热量平衡是最有效办法。

§ 1. 蒸发设备的物料平衡

蒸发设备的物料平衡方程式，是以溶液中所含溶质量为基准而列出的。在沒有物料損失的情况下，假設：

S = 被蒸发的溶液量，公斤

B_0 = 原液浓度，以溶质的重量百分浓度表示，%

B_n = 完成液浓度，以溶质的重量百分浓度表示，%

W = 蒸发出的水量，公斤。

則可以得到蒸发设备的物料平衡方程式：

$$SB_0 = (S - W) B_n \quad (3-1)$$

得蒸发水量：

$$W = S \left(1 - \frac{B_0}{B_n} \right) \quad (3-2)$$

§ 2. 蒸发设备的热量平衡

为便利列出蒸发设备的热量平衡方程式，增用下列符号，并以数字 1, 2, 3…… 表示多效蒸发效数的相应条件，标于符号的右下角。

W =蒸发出的水量，公斤

S =蒸发原液量，公斤

C =溶液的比热，仟卡/公斤，°C

D =加入的蒸汽量，公斤

λ =蒸汽热含量，仟卡/公斤

i =二次蒸汽热含量，仟卡/公斤

t =进入蒸发器的溶液温度，°C

θ =蒸发器排出的冷凝水温度，°C

Δ =热损系数

η =热能经济效率。

在单效蒸发器内，消耗的热量为：

将溶液加热到沸点所需之热， $SC(t_1 - t)$

溶液蒸发热， $W(i - t_1)$

损失于外界之热

蒸汽供应的热量为， $D(\lambda - \theta)$

得热量平衡式

$$D(\lambda - \theta) = W(i - t) + SC(t_1 - t)$$

或， $W = D \cdot \frac{\lambda - \theta}{i - t} + SC \cdot \frac{t - t_1}{i - t}$

同理，可以写出多效蒸发时的热量平衡式

$$W_1 = D_1 \cdot \frac{\lambda_1 - \theta_1}{i_1 - t_1} + SC \cdot \frac{t - t_1}{i_1 - t}$$

$$W_2 = D_2 \cdot \frac{\lambda_2 - \theta_2}{i_2 - t_2} + (SC - W_1) \cdot \frac{t_1 - t_2}{i_2 - t_2}$$

$$W_3 = D_3 \cdot \frac{\lambda_3 - \theta_3}{i_3 - t_3} + (SC - W_1 - W_2) \cdot \frac{t_2 - t_3}{i_3 - t_3}$$

$$W_n = D_n \cdot \frac{\lambda_n - \theta_n}{t_n - t_n} + (SC - \sum W_j) \cdot \frac{t_{n-1} - t_n}{t_n - t_n} \quad (3-3)$$

如会：

$$\alpha_n = \frac{\lambda_n - \theta_n}{t_n - t_n}, \text{ 叫做蒸发系数,}$$

$$\beta_n = \frac{t_{n-1} - t_n}{t_n - t_n}, \text{ 叫做自蒸发系数,}$$

Δ_n = 蒸发设备的热损系数。

为考慮到簡化計算，并代入計算因子， a ， b ；

則多效蒸发的热量平衡方程式，可改写为：

$$W_1 = (D_1 \alpha_1 + SC \beta_1) \Delta_1 = D_1 a_1 + b_1$$

$$W_2 = [D_2 \alpha_2 + (SC - W_1) \beta_2] \Delta_2 = D_2 a_2 + b_2$$

$$W_3 = [D_3 \alpha_3 + (SC - W_1 - W_2) \beta_3] \Delta_3 = D_3 a_3 + b_3$$

$$W_n = [D_n \alpha_n + (SC - \sum W_j) \beta_n] \Delta_n = D_n a_n + b_n \quad (3-3)$$

式中： $a_1 + a_2 + a_3 + \dots = a$

$b_1 + b_2 + b_3 + \dots = b$

$$D_1 = \frac{W - b}{a} \quad (3-4)$$

$$\sum W_j = W_1 + W_2 + W_3 + \dots + W_{n-1}$$

蒸发设备的热能經濟效率：

$$\eta = \frac{D_1}{W} \text{ 公斤蒸汽 / 公斤水} \quad (3-5)$$

第四章 蒸发器的构造

使稀溶液过渡到浓溶液或是溶液中之固相结晶析出等之工艺过程都必须利用蒸发原理，按照各种溶液的性质（可能流动性很大，易于蒸发；可能粘滞度很大流动性不好；也可能易于生成垢疤），需采取各种不同的蒸发方式，因而蒸发器的类型也有所不同了。经过历年来的改进和发展，目前已经有许多各式各样的蒸发装置。至于采用何种蒸发装置为好，须从两方面来考虑，一是经济价值，一是所要蒸发的溶液性质。

任何一种蒸发装置都是利用加热的方法进行（自然蒸发除外）的，并且是利用蒸汽间接加热的，也就是说利用金属容器以传递热量，将大量的热给予被蒸发的溶液，使其达到沸点而除掉水分。下面将逐一介绍各类型蒸发器。

§ 1. 蒸发器的主要部份

由简单直到最复杂的蒸发器，都是由其一定而不能缺少的各个部份所组成的。它的主要部分，大致包括：

- (一) 液体蒸发所在的区域；
- (二) 容纳热蒸发的装置；
- (三) 蒸汽输入口；
- (四) 传递热量的受热面积；
- (五) 二次蒸汽输出口；
- (六) 蒸汽凝结水的排出口；