

琺琅工藝學

陳希誠 編著

上海科學技術出版社

珐琅工艺学

陈希誠 編著

上海科学技术出版社

内 容 提 要

本书的内容是以日用玻璃为主，对于玻璃的物理化学性质以及制造过程中各工序的技术环节，和产品发生缺陷的原因与克服的方法，根据基础理论与实践经验，作扼要的阐述。工业玻璃与今后发展的方向，也作简要的介绍。

本书可供玻璃工业研究工作者、技术人员、有关干部及专业学校师生参考，亦可作为职业学校玻璃技术班的教材。

玻 璃 工 艺 学

陈希誠 編著

上海科学技术出版社出版 (上海瑞金二路450号)

上海市书刊出版业营业許可证出093号

商务印书馆上海厂印刷 新华书店上海发行所发行

开本 850×1168 1/32 印张 10 22/32 插页 1 排版字数 282,000
1963年10月第1版 1963年10月第1次印刷 印数 1—1,300

统一书号 15119·1748 定价(十二) 1.50 元

序

直到目前，我国还没有一部比较全面的、结合我国实际情况的珐琅工艺书出版，这本书企图在这方面作尝试。

编者在搪瓷厂工作多年，其间曾陆续收集了国内外一些有关资料，但本书的内容主要是本人在工厂中的实际生产经验与试验研究结果，尽可能理论与实际兼顾，供从事于珐琅工业的研究工作者、技术员、工人以及搞这个专业的教师和学生参考。

本书取材以日用珐琅器皿为主，对产品的物理化学性质、生产过程包括重要的理论与技术都作了比较详细的叙述，同时介绍了在生产上可以实际应用的许多数据，还明确指出了在生产过程中必须注意的一些关键问题，为提高产品质量与增加品种提供参考。

本书对于工业珐琅虽只扼要介绍我国几种产品的工艺过程，但从此可以明确我国某些特种珐琅的研究情况和今后珐琅工业的发展方向。

限于编者水平，本书在理论上阐述尚不够透彻和全面，而且错误还一定不少，欢迎读者批评和指正。

本书的编写计划能够完成，首先当感谢我厂党和行政的鼓励和支持。在编写过程中，受到各方面的敦促和协助，不断进行了修正和补充。脱稿后又承上海市轻工业局详为审订，在此深致谢意。

编者 1963年6月

目 录

序

第一章 緒論	1
第一节 琥珀概說	1
一、琥珀的定义	1
二、琥珀的特点	1
三、琥珀的种类	2
第二节 琥珀工业发展概况	2
一、国外琥珀工业发展过程	2
二、我国琥珀工业发展过程	3
第二章 琥珀的原料	6
第一节 基体剂	7
一、石英	7
二、长石	8
三、粘土	9
第二节 助熔剂	11
一、硼砂	11
二、碳酸鈉	12
三、硝酸鈉与硝酸鉀	13
四、螢石	14
五、冰晶石	14
六、碳酸鈣	15
七、碳酸鎂	16
八、碳酸鋇	17
九、鋯	17
十、氧化鋅	18
第三节 乳浊剂	19
一、氧化錫	19
二、锑	20
三、氧化鈦	21
四、氧化鋯	21
第四节 密着剂	22

目 录

一、氧化鈷.....	22
二、氧化鎳.....	23
三、其他密着剂.....	24
第五节 着色剂.....	24
第六节 电解质.....	25
第七节 悬浮剂.....	25
第八节 原料成分的分析.....	37
一、化学分析.....	37
二、仪器分析.....	38
第三章 琥珀的組成.....	39
第一节 底粉.....	39
一、密着理論.....	40
二、底粉的基本要求.....	42
三、底粉組成的範圍.....	42
四、运用底粉的經驗.....	43
五、白底粉的来源与应用.....	49
第二节 覆粉.....	57
一、覆粉乳油的理論.....	57
二、覆粉的基本要求.....	58
三、覆粉的組成.....	58
四、主要的覆粉.....	59
第三节 边粉.....	75
一、边粉的組成.....	75
二、边粉的技术管理.....	76
第四节 有色琥珀.....	80
一、琥珀的着色与着色剂.....	80
二、基体琥珀的組成.....	83
三、有色琥珀的料方与制造方法.....	84
第五节 杂色粉的来源与处理方法.....	95
一、杂色粉的回收处理方法.....	96
二、各种杂色粉配加在琥珀料方中的比例.....	96
三、磨加.....	97
第四章 琥珀的制造.....	98
第一节 琥珀熔制工序和技术要点.....	98
一、原料的貯存.....	98

目 录

v

二、原料的粉碎	98
三、原料的筛分	99
四、配料与混和	100
五、原料的分层平铺	101
六、原料的熔制	102
第二节 熔 窑	110
一、坩埚窑	110
二、回转窑	112
三、池窑	115
第三节 琉璃研磨的技术要点	117
一、球磨机的种类	117
二、球磨机的运用	117
三、磨粉车间配备的条件与磨料添加物	120
四、琉璃的细度	122
五、研磨过程中的注意事项	124
六、安全操作问题	124
第四节 琉璃比重和稠度的测定与控制	125
一、琉璃比重的测定与控制	125
二、琉璃稠度的测定与控制	125
第五章 琉璃成分的计算与物理化学性质的测定	128
第一节 琉璃成分的计算	128
一、生料的组成	129
二、生料熔制后的成分	130
三、实验式	131
四、琉璃成分计算法	133
第二节 琉璃的物理、化学性质的测定	149
一、琉璃的机械性质	149
二、琉璃的热性质	157
三、琉璃的光学性质	160
四、琉璃的化学性质	163
第六章 铁坯的造型	168
第一节 铁坯的原料	168
一、铁皮的轧制	168
二、日用琉璃器皿黑铁皮的规格与要求	170
第二节 制造铁坯前的准备工序	176
一、黑铁皮整治的分类	177

二、铁坯的取料法	180
三、铁坯融治的规格与造式	185
第三节 制造铁坯主要的设备与铁坯成型过程	189
一、切片	190
二、压坯	191
三、研光	207
四、剪卷	208
五、电焊的过程	209
第七章 烧瓷铁坯表面的处理	211
第一节 表面净化法	211
一、化学洗滌法	211
二、电解洗淨法	215
三、铁坯烧油法	215
四、酸洗法	217
五、电解酸洗法	220
六、镍液被膜法	220
第二节 酸洗工艺	221
一、酸洗的设备	221
二、酸洗的操作技术	223
三、漂洗过程	225
四、中和过程	226
五、烘干过程	227
第八章 琥珀器皿的搪烧工艺	229
第一节 琥珀器皿的搪涂法	229
一、浸漬法	229
二、筛布法	230
三、喷雾法	230
四、高压电场放电式的喷雾法	232
五、补充搪涂法	233
六、琥珀器皿的装饰法	234
第二节 琥珀器皿的搪涂工艺	237
一、搪涂琥珀器皿前的准备工作	237
二、搪涂琅浆的技术条件	237
三、搪涂琥珀器皿的工艺	238
四、琥珀器皿滚边的工艺	239
五、琥珀器皿搪涂后的干燥工艺	240

第三节 琥珀器皿的燒成	241
一、琥珀器皿燒成的注意事項	241
二、琥珀器皿的燒成工藝	242
三、琥珀器皿的燒成設備	244
四、窑溫的測定	254
第九章 工業琥珀	258
第一节 鐵鋅琥珀	259
一、鐵鋅琥珀的組成	259
二、鐵鋅琥珀產品的主要生產問題	270
第二节 鋁琥珀	273
一、鋁琥珀的優點	273
二、製造鋁琥珀的主要技術問題	273
第三节 耐酸琥珀	275
一、耐酸琥珀化學成分的範圍	275
二、耐酸琥珀的製造要點	276
三、耐酸器材質量的檢定	280
第四節 高溫琥珀	280
一、高溫琥珀的組成	282
二、製造高溫琥珀的工藝要點	282
第五節 低溫琥珀	284
一、低溫琥珀的組成與性質	284
二、製造低溫琥珀的工藝要點	285
三、低溫琥珀存在的一些問題	286
第六節 發光琥珀	287
一、發光琥珀的組成	287
二、製造發光琥珀應注意的技術問題	288
三、製造發光琥珀的工藝要點	288
四、發光琥珀的用途	289
第七節 家庭及工廠用琥珀設備	289
一、電動琥珀洗衣機	289
二、冰箱與爐灶用的琥珀	290
三、熱水鍋爐、蒸氣鍋與水管的琥珀	291
第十章 琥珀產品的缺陷及其防止方法	292
一、氣泡及其防止方法	292
二、邊泡及其防止方法	294
三、冷爆及其防止方法	296

四、裂痕及其防止方法	298
五、“头发丝”及其防止方法	300
六、“白帽子”及其防止方法	301
七、“砂眼”及其防止方法	301
八、“蜘蛛网”及其防止方法	302
九、皱纹及其防止方法	302
十、口杯边粉剥落及其防止方法	303
十一、口杯“狗齿”及其防止方法	303
十二、口杯的裂纹及其防止方法	304
十三、口杯柄端的裂纹及其防止方法	304
十四、口杯柄掉落及其防止方法	305
十五、口杯柄端的圆斑及其防止方法	306
十六、拉裂及其防止方法	306
十七、“海波纹”及其防止方法	307
十八、“桔皮皱”及其防止方法	307
十九、底粉的麻点及其防止方法	307
二十、产品边“锐口”及其防止方法	308
二十一、缺边及其防止方法	308
二十二、面盆边纹或断边及其防止方法	309
二十三、焦边及其防止方法	310
二十四、黑点及其防止方法	310
二十五、“疤痕”及其防止方法	311
二十六、彩花产品的白点及其防止方法	311
二十七、水泡及其防止方法	312
二十八、“水印”及其防止方法	312
二十九、花上的小泡及其防止方法	312
三十、花上皱纹及其防止方法	312
三十一、喷花模糊及其防止方法	313
三十二、异色粉点及其防止方法	313
参考資料	314
附录	318
一、金属的物理性质比較表	318
二、各种計量制換算表	318
三、摄氏与华氏温度換算表	319
四、标准篩的規格	322
五、国际原子量表	323
索引	325

第一章 緒論

第一节 琥珀概說

我国琥珀工业，已有四十多年的历史。解放以前，由于旧中国在官僚资本和帝国主义的重重摧残下，主要生产用机器与原料大部仰给于外国，品质规格没有标准，技术也很落后，生产无法发展。解放以后，在党和政府的正确领导和关怀下，琥珀工业不断向前发展，各种产品的质量均有提高，生产技术亦有改进，正在向世界先进技术水平进军。本书将就有关琥珀的理論和制造琥珀产品的整套技术分章介绍。

一、琥珀的定义 用于搪瓷器皿的琥珀是一种类似玻璃的无机氧化物，在 $900\sim940^{\circ}\text{C}$ 温度下与铁皮熔合成为金属保护层，其组成主要为硼酸盐和硅酸盐。

依据硅酸盐物理化学的理論，琥珀是复杂的碱硼硅酸盐(Alkaline-boro-silicate)。它的生成必須在高温下經過一系列物理与化学变化，如固态反应、石英轉化、盐类的分解、个别組分的揮发以及各組分相互反应等；各种变化既复杂又迅速，是近代硅酸盐工业中比較复杂的技术問題。

亚伯氏曾研究近代琥珀的由来与琥珀工业的发展。他把夏定氏于1799年运用的陶瓷料方，加以改进，以煅燒燧石、紅丹、硼砂、錫灰和硝石試制成一种琥珀。

狄梭氏认为：琥珀是一种熔融的物料或制成熔块，状似玻璃，其成分为无机物，且大部分为氧化物，可在金属片上燒成一层或多层的涂层。

二、琥珀的特点 以适当的琥珀搪燒于铁坯上，既具玻璃与金属的优点，且又沒有玻璃易碎与金属生锈的缺点。琥珀制品除

不生銹、光滑、清潔、美觀外，還能耐摩擦、耐腐蝕、化學穩定性好、機械強度高，同時能經受一定的溫度。因而無論在日用或工業中都有廣泛的應用。

三、琺琅的種類 琺琅產品如以金屬坯來分類有下列數種：

- | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| 1. 鐵琺琅 | (1) 鋼板琺琅 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 薄鋼板琺琅——面盆、口杯、湯盆、飯碗、便器、痰盂等 </td> <td style="vertical-align: top;"> 厚鋼板琺琅——反應鍋、電爐灶、工業器材等 </td> </tr> </table>
(2) 鑄鐵琺琅——浴缸、火爐、廚房洗滌的設備等 | 薄鋼板琺琅——面盆、口杯、湯盆、飯碗、便器、痰盂等 | 厚鋼板琺琅——反應鍋、電爐灶、工業器材等 |
| 薄鋼板琺琅——面盆、口杯、湯盆、飯碗、便器、痰盂等 | 厚鋼板琺琅——反應鍋、電爐灶、工業器材等 | | |
| | (3) 鋼合金琺琅——不鏽鋼、鈦鋼、耐熱鋼等琺琅 | | |
| 2. 鋁琺琅 | 建築材料——如牆壁的保護層、船舶分倉板、火車、飛機與公共汽車內部裝飾等 | | |
| 3. 貴金屬琺琅 | (1) 白金——勳章 | | |
| | (2) 金——紀念品與首飾 | | |
| | (3) 銀——紀念品與首飾 | | |
| | (4) 銅——徽章、景泰藍 | | |

如果以琺琅的性能來分類，則有普通琺琅（日用器皿），耐酸琺琅（化學和食品工業用的器材），發光琺琅（船舶、公路標誌等），藝術琺琅（首飾、景泰藍等），高溫琺琅（火箭配件等）。

以上分類，隨著科學工業的進步，日新月異；因為要求不同，故類別亦隨之增加不已。

第二节 琺琅工业发展概况

一、国外琺琅工业发展过程 琺琅工艺的起源，迄今尚无定论，一般认为琺琅工艺自远古就有了。但现代的琺琅工业可以说是从十八世纪开始的，德人马查思德首先制成琺琅后才不断发展，其发展过程可分下列几个阶段：

第一阶段（1782~1849年），此时所制的琺琅，其组成比较简单。毕力氏在1849年对于琺琅的结构所发表的论文，只提到三种原料，即硼砂、碳酸钠和玻璃砂。

第二阶段(1849~1909年)，琥珀工业起了较大的变化，引用了新的琥珀原料，例如长石、萤石、碳酸鋇、氧化鈣、碳酸镁、天然冰晶石等。天然冰晶石是于1890年发现的，随后即被琥珀学者采用为原料。氧化鈦可为乳浊剂，也是在此时发现的。

第三阶段(1909~1923年)，系琥珀化学的形成时期，此时各国学者对琥珀工业的研究甚为活跃。德人顾兰德的著作“鑄鐵与鋼片琥珀的制造技术与理論”就是在1909年出版的；其另一著作“琥珀原料的研究”于1914年出版。在此时期，日本亦开始研究琥珀，我国民族資本家也开始开办搪瓷厂，向东西各国学习先进技术。

第四阶段(1923~1935年)，在此时期各国琥珀学者与制造厂家均在技术方面努力改进。自动电窑投入生产，其他设备亦逐渐改为自动化，同时注意研究产品的缺陷与克服的方法。“麻泡”与“冷爆”延續多年，其根本原因与克服方法，均在此时期完成了研究的任务。

第五阶段(1935年至現在)，系琥珀工业发展的时期，由制造日用品琥珀器皿，发展至工业琥珀(其中包括交通用琥珀以及建筑用的鋁琥珀)。新产品很多，用途亦广，对国計民生貢献甚大。因此各国紛紛設立琥珀研究所。丁思来氏研究、試驗的結果証实氧化鈦在罩粉中，不但增加耐酸性能，同时又是强有力的乳浊剂。考茨氏也公布氧化鉬可作为底粉密着剂，代替氧化鈷和氧化鎳。1957年琥珀学者发表五氧化二钒为鋁琥珀的乳浊剂。琥珀工业才成为輕工业中不可缺少的部門。

二、我国琥珀工业发展过程 我国琥珀工业始于何时，迄今亦无定論，有人认为在元朝时就有琥珀艺术品。当时(約在1254年左右)为皇室制造珍貴琥珀艺术品，如香炉、花瓶、酒杯、珠宝盒等，在国内尚有保存。在明朝时，由于宫廷官吏对琥珀艺术品的兴趣与艺人的創造，于是有迄今聞名于世的景泰藍出現。景泰是明朝景帝的年号，以皇帝的年号为名称，說明了这种琥珀艺术品有很高价值。目前国内保存的明代景泰藍如插花瓶，属于“有綫琥珀”

的类型，珐琅的质量和工艺技术都达到很高的水平。到了清朝，珐琅工艺品得到朝廷更大的重視，制造景泰藍的技术又跨进一大步。乾隆曾指定三种金属为景泰藍的坯：(1)以金为坯，以金絲为珐琅的嵌絲；(2)以銀为坯，以銀絲为珐琅的嵌絲；(3)以銅为坯，以銅絲为珐琅的嵌絲。在这个时期里，艺人们創制的很多优美的景泰藍艺术品，都可以代表当时高度的技术水平。解放以来，景泰藍艺术品由于党和政府的重視、艺人们的努力和集体的創造，有更突出的进步。制造技术的改进、品质与規格标准的提高，使景泰藍艺术品得到国际的好評和欢迎。

制造景泰藍艺术品的工艺操作方法是先将銅片制成完整的坯形，如花瓶、果盘、珠宝盒等，然后嵌絲，将銅絲在銅坯上焊上精巧的图案，經酸洗工序，把銅坯淨化，再进行搪涂。所用的涂料是一种类似低温珐琅的琅浆，加些着色剂，着成各种顏色。整个銅坯表面填滿后，先經烘干，然后燒成。一种产品大概要涂三次，燒三次，才能达到要求的規格。产品經燒成后，还要进行磨光；使成品的表面平整而有光彩。精制的景泰藍还要用电鍍法鍍金。

另一方面，我国的日用珐琅工业在最近四十年来也成为新兴工业之一。当1916年第一家搪瓷厂在上海出現时，只能制造瓷牌、口杯、飯碗和极少量的30厘米面盆。当时制坯技术較简单，可說是手工制坯的时期。1925年开始制造34厘米面盆，切合大众的要求，受到消費者欢迎，因此促进了搪瓷厂大量生产大型的面盆。为着提高产质量，又采用了机制鐵坯。1928年，开始制造曲綫的坯形，同时采用收脰搖脹等新的制坯技术，因此生产了柿形痰盂、翻口面盆等新式的造型。

我国珐琅工业在創办初期，因不能自制珐琅，故向国外采购琅浆，后来才聘用日本工程人員在国内制造。当时珐琅的种类比較單純，只有一般的底粉、錦罩粉、边粉与花粉等，沒有特种高級珐琅，它的化学稳定性只达到一般水平。罩粉都不耐酸，也不能耐大气的侵蝕；至于密着、白度和光澤，也沒有达到应有的水平。五四运动后，搪瓷厂才設立化驗室，从事研究料方，1922年开始自行制造

琥珀，并运用各种着色剂，自制色粉或色素。由于我国琥珀工作者对琥珀的物理与化学性能进行了研究，使琥珀的化学稳定性、白度和光泽都有了初步的提高。

初期琥珀器皿都为素色，后来为了增加美观，才开始装饰花纹。首先运用堆花方法，以后采用印花方法。印花虽比堆花细致，但还不能满足优质的要求。1931年创用了更进步的喷花技术，此法是先照图样刻成花板，再在花板空格中喷上各种需要的色粉。喷花比堆花与印花更见完善，花样更见细致，花色更为鲜艳，并且耐用性也大大地提高。

解放后，日用品琥珀通过钻研、学习、试验和创造，制造技术有显著的进步，琥珀的质量也进一步提高，琥珀的白度与光泽达到国际先进的水平，密着力与耐酸性也超出一般的要求。新型的琥珀不断增加，例如彩色钛琥珀、超级钛白琥珀、打底琥珀、光釉琥珀、超级光釉琥珀等都是新增的琥珀种类。喷花色粉的色调与光泽也达到国际先进的水平。另外象自动酸洗、連續化制坯、自动窑等也标志了搪瓷厂技术的不断进步。我国琥珀工业已经成为现代轻工业的重要部门，在不断技术革新的条件下，琥珀产品的质量一定会不断地提高。

第二章 琥珀的原料

琥珀制造者必须了解原料的性质、来源、纯度、颗粒组成和形状，以及原料的矿物组成与加工的情况等，才能识别原料的好坏，适应生产过程的要求，以防止琥珀及其制品产生缺陷。

琥珀原料范围颇广，包括天然原料如矿物、岩石、粘土以及人造化学原料或副产品。制造琥珀的原料，虽非纯品，但成分需要相当均一，杂质愈少愈好，故在采用前必须明确原料的来源与成分。

琥珀原料的分类：

一、基体剂 是制琥珀粉主要的基本原料，如石英、长石、粘土等。

二、助熔剂 熔点较低，起助熔作用的原料，如硼砂、碳酸钠、硝酸钠、萤石、冰晶石、碳酸钙、碳酸镁、碳酸钡、氧化铅、红丹、氧化锌。

三、乳浊剂 使琥珀粉成为不透明体的原料，如氧化锡、氧化锑、锑酸钠、氧化钛、氧化钴、氧化铈等。

四、密着剂 使琥珀粉与铁坯增加密着的原料，如氧化钴、氧化镍、氧化钼、氧化铜等。

五、着色剂 使琥珀粉着成多种颜色的原料，如氧化铜、氧化铁、氧化锰、氧化铬、氧化钴、氧化镍等。

六、电解质 促进琥珀粉悬浮的物质，如硼砂、碳酸钠、碳酸镁、硫酸镁等。

七、悬浮剂 使琥珀粉悬浮于水的原料，如粘土、阿拉伯树胶。

本章专论各种原料的来源、成分、性质及在琥珀中的用途。

第一节 基体剂

基体剂主要是石英、长石与粘土三种。

一、石英 石英的成分是二氧化硅(SiO_2)，它是一种硬而脆的矿石，纯净的无色晶体叫做水晶，由于其中所含杂质不同，有烟水晶、黄水晶、紫水晶等之别。石英中含有铁质，对珐琅的色调和光泽都有害处，故搪瓷厂宜选用含铁量较少的石英，以制造白色珐琅。 SiO_2 的晶格很坚固，硬度①为7，比重为 $2.6\sim2.66$ ，折射率为 $1.544\sim1.553$ ，具有玻璃光泽。石英有很多变体：在 573°C 时， β -石英转化为 α -石英；约在 870°C 时， α -石英变成鳞石英，其比重为 $2.28\sim2.33$ ，体积也相应膨胀；至 1470°C 时又转变为方石英； 1710°C 时成石英熔融体。 SiO_2 在珐琅结构中可增强下面三种作用，即化学稳定性、热稳定性和坚韧。因此，有的硬底粉与耐酸罩粉中，二氧化硅的含量约占50%以上。二氧化硅一般不是单独加入的，而是同时用与其他氧化物结合的长石和氟硅酸钠原料引入的。

一般搪瓷厂引入二氧化硅的原料有两种，即石英粉与硅砂，后者二氧化硅的含量低，而含铁量却比前者高。用石英粉制造白色珐琅，其耐酸性较强，粉质也较为洁白细腻。常用的石英粉与硅砂的成分列于表2-1。

表2-1 几种石英粉与硅砂的成分(%)

原 料 的 来 源	SiO_2	Al_2O_3	CaO	MgO	Fe_2O_3	其 他
湖南石英粉	97.08	0.05	1.05	微量	0.82	
江苏石英粉	97.76	0.74	0.84	0.25	0.12	0.22
宿迁硅砂	89.52	7.15			0.20	未测

① 系摩氏硬度，下同。