

2114  
工业生产先进经验汇编

# 电 镀 技 术

(第一辑)


上海市生产技术局 编

上海科学技术出版社

工业生产先进经验汇编

# 电 鍍 技 术

(第一輯)



上海科学技术出版社

## 内 容 提 要

上海市电镀行业的广大职工，在党的领导下，针对生产上的关键问题，积极开展了技术革新和技术革命运动，取得了一定的成绩。为了使这些先进经验能及时传播交流，上海市生产技术局特选择近年来在生产上较成熟的、有推广价值的部分先进经验汇编成册，供大家参考。

本书内容包括光亮性电镀、单金属电镀、合金电镀、氧化与钝化、综合工艺、镀层公差与测试设备、镀槽及其控制设备、镀液分析与维护等八个部分。

本书可供电镀行业的技术人员和工人参考。

# 工业生产先进经验汇编 电 镀 技 术 (第一辑) 上海市生产技术局 编

---

上海科学技术出版社出版 (上海瑞金二路 450 号)  
上海市书刊出版业营业登记证 093 号

---

商务印书馆上海厂印刷 新华书店上海发行所发行

---

开本 850×1156 1/32 印张 8 拼版字数 209,000  
1965 年 4 月第 1 版 1965 年 4 月第 1 次印刷  
印数 1—9,500

统一书号 15119·1813 定价(科四) 0.90 元

## 前　　言

电镀是許多工业部門生产技术上的重要工艺之一。各种产品构件各有不同镀层的技术要求：防护镀层要求經濟实用，达到特定的防护能力；裝飾镀层要求光亮夺目，兼具耐磨、耐腐蝕等性能；技术性镀层要求滿足一定的物理特性。随着我国社会主义建設的迅速发展，工业生产与科学技术的突飞猛进，电镀技术也日益显出其重要作用。

上海市电镀行业的广大职工，在党的领导下，奋发图强，自力更生，几年来在开展比、学、赶、帮增产节约运动中，为了摆脱生产上的落后面貌，針對一些薄弱环节和关键技术問題，开展了技术革新与技术革命，采用推广了一批电镀新工艺、新技术，发展了新的镀层，創造了新的技术装备。这些經驗对发展产品品种，提高产品质量，提高生产效率，节约原材料起了較大的作用。

为了总结提高和交流推广这些經驗，一九六四年三季度末，我們曾選擇了在生产上比較成熟、有推广价值的經驗五十多项汇編成册，进行交流推广。最近我們又根据各方面需要，請有关电镀专业工厂、車間和科研单位进一步进行了总结，并且补充了一些新的經驗，改編为《工业生产先进經驗汇編——电镀技术》委托上海科学技術出版社出版，以供扩大交流参考之用。

本汇編內容包括：光澤性电镀、单金属电镀、合金电镀、氧化与鈍化、綜合工艺、镀层公差与測試設備、镀槽及其控制設備、镀液分析与維护等八个部分，共汇編了六十三篇單項經驗总结。

本汇編中选編的各项技术資料，內容尚有不够完整之处，希讀者指正。

上海市生产技术局 1965年4月

# 目 录

## 前 言

<b>一、光澤性电鍍</b> .....	1
1. 光澤性鍍銅 .....	1
I. 周期換向光澤性鍍銅工艺 .....	1
II. 光亮性氯化鍍銅 .....	5
III. 換向鍍亮紫銅 .....	9
2. 电鍍鋅銅-光澤性銅錫-鉻 .....	10
3. 全光亮鍍鎳新工艺 .....	17
4. 具有韌性全光亮鍍鎳新工艺 .....	26
5. 光亮性鍍鉻 .....	37
6. 滾鍍光亮性鋅銅合金+鉻 .....	38
<b>二、单金属电鍍</b> .....	41
1. 新型黑色鍍層——黑鉻 .....	41
2. 无裂紋鍍鉻工艺 .....	46
3. 曲軸电鍍硬鉻的几点体会 .....	52
4. 耐磨鍍鉻层的加鉻与补鉻工艺 .....	55
5. 鍍上鍍鎳 .....	59
6. 黑色鍍鎳的改进 .....	60
7. 电子管鐵皮鍍厚鎳 .....	61
8. 提高鍍鋅层厚度的均匀性 .....	62
9. 氟硼酸盐快速鍍銅 .....	68
<b>三、合金电鍍</b> .....	71
1. 电鍍鋅銅鎳三元合金的研究 .....	71
2. 焦磷酸盐-氯化物溶液电鍍中錫青銅的研究 .....	78
3. 电鍍錫鎳合金 .....	96
4. 滾鍍鋅銅-銅錫合金层-涂有机覆盖层 .....	97
5. 电鍍鋅銅-銅錫-鉻工艺 .....	99
6. 焦磷酸盐-氯化物高錫青銅(滾鍍) .....	102
<b>四、氧化与钝化</b> .....	105
1. 鍍鋅层钝化处理的改进 .....	105

2. 防止銅零件鈍化后变色	111
3. 茄素染料常温着色	113
<b>五、綜合工艺</b>	<b>115</b>
1. 核心套擦光擦亮工艺	115
2. 双金属元件及热元件的防蝕和稳定接触电阻的措施	117
3. 解决滾鍛件泛点的方法	118
4. 新型抛輪粘結剂	120
5. 电鍍挂具絕緣办法	121
6. 消除鍍鎳針孔麻点的新潤湿剂	123
7. 氯化物含量在鍍鉻液中影响的研究	126
8. 鍍鎳液中发光剂的制备及其应用經驗介紹	135
I. 磺化蓖麻油的制备及其应用	135
II. 磺化魚肝油的制备及其应用	145
9. “OP”乳化剂在电鍍中应用	146
<b>六、鍍层公差与測試設備</b>	<b>150</b>
1. 电鍍件的公差配合問題	150
2. 鍍层螺紋的控制	163
3. 90型盐水噴霧箱	170
4. 工业性气体腐蝕試驗器	174
I. 63-1型二氧化硫工业气体腐蝕試驗箱	174
II. 62-1型工业气体快速腐蝕試驗箱	178
5. 鋁氧化膜測厚仪器	181
6. EDTA法測定鋅或鎔鍍层厚度	182
<b>七、鍍槽及其控制設備</b>	<b>184</b>
1. 鍍槽蒸汽加热温度自动控制	184
2. 电鍍設设备塑料化	186
3. 新型滾鍛机	194
I. 微型槽式滾鍛机	195
II. D 64型微型滾鍛机	196
III. 輕便滾鍛机	199
4. 电鍍用直流电源——硅整流器	200
5. 周期換向电鍍設備	205
I. 机械控制式	205

II. 电子控制式	206
III. 离子控制式	207
6. D 63 型倾斜式潜钟滚镀机	208
7. 新型镀液过滤机	210
I. DG 102 型塑料过滤机	210
II. 自动連續过滤器	213
III. 自动循环过滤机	216
8. 圆管件无心磨抛专用机	217
9. 自动换向凸輪控制器	218
<b>八、镀液分析与维护</b>	<b>222</b>
1. 镀液的几种分析方法	222
2. 焦磷酸盐-氟化物电镀中锡合金溶液分析方法	226
3. 化学镀镍溶液的维护与再生	231
4. 电化学抛光溶液的校正及其再生	242
5. 铝化学抛光溶液中铝含量的测定	246

# 一、光澤性電鍍

---

## 1. 光澤性鍍銅

### I. 周期換向光澤性鍍銅工藝

上海自行車鎖廠

換向鍍銅工藝所獲得的鍍層，比不換向鍍層來得細潔、平滑、光亮。國內對光澤性鍍銅已有不少研究，但由於鍍液難以掌握，常常出現鍍層脆性等問題，以致幾年來沒有被普遍采用。在1963年10月，為了有效地提高電鍍質量，我們對鍍層光澤、槽液穩定性等進行了一系列試驗，以期在不過多地增加勞動力、設備及不顯著地提高成本的前提下，迅速提高電鍍層防蝕能力，滿足生產不斷發展的需要。

#### (一) 實驗部分

##### (1) 电流換向設備

由於鍍槽使用的電流在150安以上，大容量的接觸點在製造上比較困難，因此在槽邊裝設自動接點式倒極裝置較難實現。為此，我們採用了改變發電機激磁電流極性來得到換向電流。我廠裝用的發電機是自激式的，因此除了需要時間繼電器（現以電鐘改制代用）和中間繼電器外，另外配置了一台50安（或100安）發電機作為外電源來源，以使自激式改為他激式（線路圖另見周期換向

設備)。

## (2) 槽液成份的選擇及操作條件

換向鍍銅配方，我們是在參觀學習兄弟廠經驗的基礎上，添加酒石酸鉀鈉和硫氰酸鉀作為活化劑和光澤劑，開始在14升小槽內進行試驗，其配方及操作條件如下：

氯化亞銅	60克/升
游離氯化鈉	6~8克/升
酒石酸鉀鈉	15~20克/升
硫氰酸鉀	15克/升
溫度	55°C
電流密度 $D_k$	2.5~3安/分米 <sup>2</sup>
陰陽極比例	1:2
正向電鍍時間	10秒
反向電鍍時間	1秒
周期換向系由人工控制	

在此條件下所獲得的鍍層，雖然比沒有添加酒石酸鉀鈉、硫氰酸鉀來得細潔、光滑，但不能符合光亮要求。為了解決光澤問題，曾加鉛鹽來提高鍍層光澤，可是由於鉛鹽添加控制不便，因而產生鍍層時亮時暗，並出現鍍層發脆、脫落等缺陷。對此曾進行了十余次反復試驗，在輕工業學校的幫助下，找到了出現暗影、毛刺等的原因，主要是：人工換向誤差大；試驗槽液太小；溶液溫度控制不嚴；氯化亞銅與游離氯化鈉比例不相適應；酒石酸鉀鈉含量偏低，影響反鍍時陰極作為陽極的活化作用；以及反電時間太短，在反鍍時不能起到作用等。為此，調整配方和操作規範如下：

氯化亞銅	55克/升
游離氯化鈉	12~15克/升
酒石酸鉀鈉	30~35克/升
硫氰酸鈉	15~20克/升
氫氧化鈉	15~17克/升
正向電鍍時間	25秒
反向電鍍時間	5秒

温度	55 °C
电流密度 $D_k$	1.8~2 安/分米 <sup>2</sup>
电镀时间	±0 分
镀层厚度	8~10 微米
阴阳极比例	1:1 $\frac{1}{2}$
附加剂：	称取硫酸锰 50 克、酒石酸 40 克溶解成 1 升，按镀液每升加附加剂 3~5 毫升，换算硫酸锰为 0.15~0.2 克/升

在此规范下所获得的镀层光澤好，可塑性极好，可忍受变形而不出現镀层脱落，无脆性脱壳，镀层孔隙率大大降低，抗蝕能力在盐水噴雾防锈能力达 28 小时以上\*（銅——8 微米、鎳——1.5 微米、鉻——0.4 微米）。由于镀层的光澤較好，因此零件可免去繁重的机械抛光工艺。为了稳定工艺和配方，并以一个月左右的时间为正式投入生产創造条件，在 1963 年底突击赶制了有关设备。經過五个月的試生产証明，效果良好，并已在部分兄弟厂推广使用。

### (3) 工艺过程

滾桶甩光(包括去油去锈)→上挂具→酸洗→清洗→氰化溶液活化→镀铜→清洗→酸洗→镀其他镀层。

### (4) 遇到的一些故障及解决措施

- 1) 毛坯件在上挂具时，由于动作較慢产生較多的氧化膜，而在酸洗时酸洗槽不能保証有效地去除氧化膜，造成镀层起泡。
- 2) 游离氰化鈉低于 10 克/升时，造成阴极沉积，速度过快，镀层粗糙。
- 3) 阴阳极比例虽为 1:1 $\frac{1}{2}$ ，但如全部采用銅阳极，将造成金属銅逐漸增高，镀层粗糙。对此可用 1/2 不溶性阳极，稳定銅离子。
- 4) 酒石酸鉀鈉和氫氧化鈉应控制在中值为較佳，否則将会出現镀层发暗。
- 5) 硫酸锰应定期补充，我厂是每生产 10000 分米<sup>2</sup> 零件时

\* 軸工业研究所測定。

添加 120 克左右。

6) 换向控制器应定期检查,以防止接触点不良而造成间隙停电等电气故障致使镀层无光泽和毛刺等疵病。

7) 在没有分析硫酸锰、硫氰酸钠含量时,凡遇添加硫酸锰和硫氰酸钠时应用赫尔槽做样板试验,以免过多加入而引起疵病。

8) 槽液长时间(20~30 天)生产必然会出现混浊,应严格建立槽液定期过滤制。

## (二) 經濟效果及推广价值

(1) 镀层细洁、平滑、光亮如能遵守一定的电解规范,所获得的镀层可以不进行机械抛光,这样能节省较多的人力、抛车设备和辅助材料,从而克服了研磨工艺薄弱环节。据初步统计,我厂永字车锁二只主要零件采用新工艺后,可节省抛车 10 余台,抛车工 20 余人,以及抛布等辅料。

(2) 由于换向作用,当零件在很短时间内作为阳极时,有一部分镀覆的铜被溶解,特别是镀层尖端,因而可使镀层金相组织排列得更紧密、平滑,避免镀层粗糙和多孔性,使镀层抗蚀能力大大提高。

(3) 在换向时,阳极有短时间作为阴极,可使阳极表面钝化膜还原而消除,从而促使阳极更好地溶解。允许采用高的电流密度,以缩短镀铜时间,提高劳动生产率。

(4) 允许在较低的游离氯化钠浓度下生产,可减少氯化钠的消耗,尤其在镀液表面添加泡沫塑料,减少镀液与空气接触分解,以及在电解时溶液随气雾带出时,例如受镀零件面 4000 平方分米左右,氯化钠的消耗仅在 2.5 公斤左右。

(5) 此新工艺仅适用于部颁二、三类零件产品,经济效果良好。

(6) 此新工艺也可适用于部颁一类零件中作为底层或中间镀层,可提高抗蚀能力和相应减少抛车工时。

## (三) 目前存在問題和今后努力方向

### (1) 存在的主要問題

- 1) 电流密度未能达到3~4安/分米<sup>2</sup>, 因而沉积速度較慢。
- 2) 硫氰酸鈉迄今尚未摸出正确測定方法, 給控制槽液比例带来困难。
- 3) 填平作用还未达到理想的要求, 故对毛坯零件本身光洁度要求較高。
- 4) 电流输出时大时小, 影响鍍层光亮, 在控制器方面还没有摸出最适宜的繁复操纵器。

## (2) 今后努力方向

- 1) 如何提高槽液氯化亞銅含量和槽液温度, 提高电流密度, 加快沉积速度。
- 2) 加强維护鍍液清洁, 装置合理阴极移动, 提高电流密度, 加快沉积速度, 壓縮生产时间。
- 3) 迅速寻找正确化驗硫氰酸鈉含量的方法, 加强鍍液管理。
- 4) 改制現有換向控制器, 装置长短交差周期, 提高填平作用, 降低毛坯零件的光洁要求。
- 5) 防止鍍层氧化变色, 加强工序銜接, 拟取消鍍鎳工序, 而直接套路。
- 6) 进一步改进現有控制器, 使电流輸送得更稳定, 确保鍍层光澤。

## II. 光亮性氯化鍍銅

长宁电鍍厂

采取光亮性电鍍能达到半光亮, 或是鏡面般的外观。鍍后可以不需抛光, 或仅需稍加抛光, 这样不但节省了抛光工时和抛光材料, 还可以克服抛光中的缺陷, 大大提高了劳动生产率。由于光亮性鍍銅是在周期換向条件下进行的, 故鍍层的孔隙率要比非光亮性鍍銅来得低, 因而提高了鍍层的抗蝕性能, 延长了产品的使用寿命。

近年来, 我厂在光亮性鍍銅方面作了試驗并投入生产。在試

驗過程中，曾以矽、砷、鎘、鉛、鈦、鋯、釔、錳、鋅等金屬鹽和某些有機添加劑的組合進行了多方面的試驗，掌握了數組發亮劑能獲得半光亮或全光亮的鍍層。其中以硫酸錳和硫氰酸鹽所獲得的鍍層，不論在光亮度、鍍層的韌性等方面，都要比其他光亮劑來得優良。


硫酸錳是以錳氯化鈉存在於氯化銅液中的。由於該添加劑中的金屬離子與鍍液中的銅離子，在一定量氯化鈉存在下可使電位接近形成共沉積，因而改變了鍍層晶格的方位，提高了鍍層的光亮度。但是利用金屬鹽作為光亮劑，其平整作用是不夠理想的；為了提高平整作用，還必須加有週期換向裝置，以及其他條件結合。

### (一) 配方和操作規範

在試驗和生產實踐中得到下列工藝配方能獲得比較滿意的光亮銅層。

氯化亞銅 CuCN	50~70 克/升
氯化鈉 NaCN	65~92 克/升
酒石酸鉀鈉 KNaC <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>6</sub> ·4H <sub>2</sub> O	10~15 克/升
硫氰酸鉀 KCNS	12~18 克/升
氫氧化鈉 NaOH	28~35 克/升
硫酸錳 MnSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O	0.08~0.1 克/升
潤濕劑 R  O(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O) <sub>n</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH	0.02~0.1 克/升
溫度	55~65°C
電流密度 $D_k$	1.5~3 安/分米 <sup>2</sup>
週期換向	25:5 秒
陰極移動(最好機械攪拌)	20 次/分
過濾	連續


- 注：(1) 硫酸錳有 MnSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O 和 MnSO<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O 兩種，使用時應進行換算。  
 (2) 硫酸錳在添加時應先溶解，然後加入 3 倍量(硫酸錳)的酒石酸，充分混和後再以氫氧化鈉中和，其反應如下：



然後再以氯化鈉絡合(應在通風下進行)：



$\text{NaMn}(\text{CN})_6$  絡离子在稀的氯化鈉中不稳定会形成  $\text{NaMn}(\text{CN})_3$  (綠色), 当溶液温度过高时还会水解:



为此, 必須在过量的氯化鈉中絡合, 也可以在氢氧化鈉中和后直接加入鍍液內(分次少量的进行)。

(3) 潤濕剂不宜多加, 过量后会使鍍液渾浊。

## (二) 控 制 要 点

(1) 值得注意的是  $\text{Na}_4\text{Mn}(\text{CN})_6$  在鍍液中, 在电鍍过程中受到阳极氧化而形成四价錳离子, 使鍍层色澤变暗, 溶液呈棕色, 所以必須定期以連二亚硫酸鈉(俗称保險粉)处理。

(2) 硫酸錳必須按分析补充, 如分析上有困难, 可以参照表 1-1 加入。

表 1-1

$\text{MnSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (克/升)	外 觀	$\text{MnSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (克/升)	外 觀
0.02	微光亮	0.12	光亮
0.04	半光亮	0.14	光亮
0.06	光亮带有白雾	0.16	光亮带白雾
0.08	光亮	0.18	白雾
0.1	光亮	0.2	白雾

(3) 游离氯化鈉最好保持在銅含量(規定範圍內)的 25~30%, 过低时使阳极鈍化, 銅鍍层呈暗紅色, 超过此規范則鍍层呈带有云雾状的表面, 严重时甚至呈暗黑色, 并使电流效率下降。

(4) 在正常的操作下溶液的温度应保持在 55~65°C, 温度低于 50°C 时得到的是非光亮、不均匀的鍍层, 超过 65°C 时获得的鍍层呈暗紅色。

(5) 金属銅含量的多少对光亮度无明显变化, 在 20~60 克/升变动(游离氯化鈉随之調整), 都能得到光亮的鍍层。

(6) 氢氧化鈉含量的变动范围可在 15~40 克/升, 对鍍层无明显的影响。

### (三) 故障及补充方法

故障及补充方法列于表 2-2。

表 1-2

故 障 情 况	故 障 原 因	糾 正 方 法
鍍层不光亮	(1) 温度低于 50°C (2) 四价錳存在 (3) 鉻离子存在 (4) 周期換向反向电流过小 (5) 游离氯化鈉过高 (6) 发亮剂太少	(1) 調整至工艺規范內 (2)、(3) 以連二亚硫酸鈉还原，用量在 0.05 克/升左右 (4) 增大阳极面积，或調整反向电流 (5) 降低(在通风下加入硫酸銅溶液)氯化鈉 (6) 按分析补充发光剂
鍍层呈暗紅色	(1) 游离氯化鈉过少 (2) 硫氰酸盐不足 (3) 温度过高，而电流太小 (4) 周期換向反向时间太短	(1) 按比例增加氯化鈉 (2) 补充硫氰酸盐量 (3) 降低温度或升高电流 (4) 檢查換向裝置線路
鍍层表面呈云雾状光澤不显明	(1) 四价錳少量存在 (2) 温度略低 (3) 游离氯略高 (4) 硫酸錳太少	(1) 加入連二亚硫酸鈉 0.02 克/升 (2) 提高温度 (3) 补充銅盐(在通风下加入硫酸銅溶液) (4) 按分析調整
鍍层呈黑色	(1) 游离氯化鈉过高，而电流过小 (2) 鉻离子干扰	(1) 降低氯化鈉含量及調整电流 (2) 用連二亚硫酸鈉还原
鍍层有針孔	(1) 潤湿剂不足	(1) 补充 0.02 克/升潤湿剂試鍍
鍍层粗糙有毛刺	(1) 电解液浑浊 (2) 阳极鉻化	(1) 过滤电解液 (2) 补充酒石酸鉀鈉或硫酸銨盐
鍍层脫壳	(1) 鍍前表面有氧化膜 (2) 氯化鈉过少，而电流密度太高	(1) 檢查鍍前處理工作 (2) 补充調整氯化鈉

## (四) 效 果

- (1) 我厂鍍克碼零件应用一只槽，可以减少四个机械抛光人工；一个月节约 104 个抛光人工，抛光車減少 2 台。
- (2) 由于鍍后不加抛光，每月节约抛布 390 斤，白油 234 条。
- (3) 作为銅鎳鉻等打底鍍层可以不加抛光或减少抛光。

## III. 換向鍍亮紫銅

上海自行車厂

采用換向电流鍍銅所获得的鍍层比原用一般鍍銅来得細洁、平滑、光亮。茲将 2000 升鍍槽生产情况介紹如下。

### (1) 配方及操作条件

氯化亞銅	50~60 克/升
游离氯化鈉	10~14 克/升
酒石酸鉀鈉	15~20 克/升
硫氰酸鉀	15~17 克/升
硫酸錳	0.15~0.2 克/升
氫氧化鈉	15~17 克
溫度	55~60 °C
电流密度	1.5~2 安/分米 <sup>2</sup>
阴阳极比例	1:1.5~2
电鍍时间	1 小时
正向电鍍时间	24 秒
反向电鍍时间	4 秒

附加剂配制：称取硫酸錳 50 克、酒石酸 40 克溶解成 1 升，按鍍液每升加附加剂 3~5 毫升，換算硫酸錳为 0.15~0.2 克/升

### (2) 操作注意点

- (1) 附加剂每星期加 250 克/升。
- (2) 氯化鈉、氫氧化鈉、銅每天分析按比例进行調整。硫氰酸

鈉、酒石酸鉀鈉每二星期約調整 1 克/升。

- (3) 毛坯要求光亮。
  - (4) 一般控制陰極與銅板比例為 1:0.8~1，其餘用不鏽鋼或鐵板代替。
  - (5) 為避免銅板垃圾影響應採用陽極袋或陰極袋。
- (3) **优点**
- (1) 鍍層細潔、平滑、光亮，耐腐蝕性能提高（與鍍紫銅相比），一般照現有工藝可達到鹽水噴霧 24 小時以上。
  - (2) 能節約勞動力，可取消拋光工序，材料消耗也顯著減少。
  - (3) 若換向控制正常，工藝易于掌握。

## 2. 電鍍鋅銅—光澤性銅錫—鎔

江寧電鍍廠

### (一) 概述

電鍍多鍍層中的光亮化是當前電鍍行業的首要任務之一，這就是鍍層既要達到防腐蝕性能良好，又要減少鍍層拋光的勞動強度，提高勞動生產率，使產量質量同時提高。

我廠加工產品主要是兩種類型：鋅銅合金套鎔；銅錫合金套鎔。在廠領導的重視和支持下，我們初步向多鍍層和光亮化的目標努力，在本廠原有鍍層的基礎上，根據鍍層的特點，如鋅銅是防銹能力良好的陽極性鍍層，但易泛白點，而銅錫鍍層不泛白點，但厚度低於 20 微米時易產生孔隙，採用 6~8 微米鋅銅作為底層 + 10 微米左右的光澤性銅錫（不進行拋光）+ 0.3 微米左右鎔層。這樣除節約了拋光的原材料、勞動力等以外，在質量產量方面也都有了提高。

光澤性銅錫的類型有幾種，列于表 1-3。