

选煤厂节约用电

苏联 A.M. 苏选恩科等著



煤炭工业出版社

内 容 提 要

这本小册子阐述了选煤厂节约电能的理论与实际问题，叙述了检查测量仪表接入电路的系统图及其使用规则，并介绍了提高功率因数和节约电能的方法。

这本小册子可供研究选煤厂电气设备的维护和使用的工程技术人员阅读。

А.М.Суденко А.Ф.Царевский
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА УГЛЕОВОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИКАХ
Углехимиздат Москва 1956
根据苏联国立煤矿技术书籍出版社1956年版译

1341

选煤厂节约用电

黄炳晋译

*

煤炭工业出版社出版(社址：北京东长安街煤炭工业部)

北京市书刊出版业营业许可证出字第084号

煤炭工业出版社印刷厂排印 新华书店发行

*

开本 787×1092毫米¹/₄ 印张 2³/₄ 字数 53,000

1960年1月北京第1版 1960年1月北京第1次印刷

统一书号：16035·1001 印数：0,001—2,500册 定价：0.37元

序 言

苏联共产党第二十次党代表大会在关于发展苏联国民经济第六个五年计划的指示中，向工业提出了保证更合理的消耗原料、燃料、电能、金属和其它物质资源的极重要的任务。

在煤炭工业中选煤厂是完全机械化的企业，所以需要消耗大量的电能。

近年来，由于选煤厂的工人和工程技术人员的创造性劳动，因而保证了大量节约电能和提高了各企业的功率因数，但是，在减少用电量方面还有很大的潜力。

作者在这本小册子里总结了顿巴斯各选煤厂节约电能的经验，补充了研究选煤厂电能问题的工程技术人员所需要的基本理论资料。讨论了非生产用电的原因，并指出了节约电能的途径。

作者希望，这本小册子对今后加强煤炭工业企业节约电能工作方面有所裨益。

目 录

序言.....	1
一、选煤厂节约电能的一般問題.....	3
二、工艺流程的合理化.....	4
三、设备的工作情况.....	16
四、生产过程的自动化.....	32
五、电力传动装置的使用.....	38
六、电焊工作.....	51
七、电气设备的功率因数.....	58
八、电力網与照明設备.....	65
九、电能的計算与用电设备負載的检查.....	74
附录.....	85

一、选煤厂节约电能的一般問題

工业企业节约用电，是国民经济中最重要的任务。

节约用电，每年就能使数十亿瓦小时电能用来提高工业生产。

分析生产工艺和提高企业的工作效率，是保证节约用电的基础。

选煤厂是完全机械化的工业企业，其中装备了许多消耗大量电能的机器和机械。

选煤厂的设备是在繁重的运行条件下工作，这些条件的特点是：负载变动大、机械的工作机件磨损大、有湿气和煤尘。

使选煤厂电气设备的运行合理化，能大大改善整个企业工作的条件。

到目前为止，选煤厂已积累了许多节约电能的经验。

在顿巴斯的先进工厂里，近年来有系统地降低了用电量和提高了功率因数（表1）。

节约电能最根本的措施如下：

1) 使工艺过程机械化和自动化，其方法是：提高工厂及各车间的生产率；改进现有工艺和运用新的工艺；使控制自动化；应用较经济的能源。

2) 使水泵、运输机、筛子和其他设备在最合理的情况下

下工作。

- 3)使机械设备电力传动合理化。
- 4)改善机械和机组的功率因数。
- 5)降低电焊工作的能量消耗。
- 6)使照明设备和網路設施合理化。
- 7)有系統地检查和計算电能消耗，分析所得数据，有計劃地实施节约能量的措施。

表 1

工厂名称	单位用电量，度小时/吨				功 率 因 数			
	1951年	1952年	1953年	1954年	1951年	1952年	1953年	1954年
伊 尔 明	10.0	9.0	8.5	7.5	0.70	0.80	0.85	0.90
新戈魯包夫	2.8	2.7	2.5	2.4	0.71	0.72	0.80	0.95
卡里米烏斯	—	10.0	9.5	9.0	0.78	0.85	0.93	0.95

对机电设备状况组织社会技术检查，各工段实行电能节约记名统计，广泛交流各先进企业在这一方面的经验，这同样有重大意义。

根据顿巴斯各选煤厂和其它企业所积累的经验，我们在下面将分别讨论有关节约电能的各项措施。

二、工艺流程的合理化

精选炼焦煤的选煤厂所需要的电能，各个工艺作业所消耗的电能数值如下（按总需要能量的百分数计）：

煤的分級5.1—6.1%；
重力选煤过程(跳汰和洗煤槽洗选等)11.6—13.4%；
产品的脫水13.0—15.5%；
运输作业6.9—9.6%；
浮游选煤17.4—28.0%；
产品的干燥11.5—13.2%；
煤泥水設備14.5—18.4%；
备料和輔助車間等6.9%；
照明4.0—5.2%。

用电量最大的几个基本工艺流程是：重力选煤、浮游选煤、脫水和干燥等。因此，在編制节约电能措施时，我們應特別注意这些車間。

提高选煤厂的生产率，是降低每一吨产品用电量的重要措施。这项措施，对于运用設計容量和单位用电量高的企业是特別重要的。

图1所示是单位用电量与各个选煤厂全日生产率的关系曲线，这些曲线是根据选煤厂长期工作的結果而繪成的。曲线表明在提高工厂生产率降低电能消耗有巨大的潜力。

在操作中甚至有一两个薄弱环节，往往就会限制許多机械設備的工作。

例如，安装的煤泥脫水篩的数目不够、设备联系系統中某一运输设备或工艺设备的能力小、所选择的溜槽斜度或切面不正确、以及煤泥管道直径小等，都是降低选煤厂生产率的原因。

可以用不同的方法来提高选煤厂的生产率。合理解决的方法是仔细分析工厂的工作，这些方法多半都有其特点。调节工作机器和机械的转数，是特别有效的措施。

为了解决这个问题，最合理的是采用多速感应电动机，因为这种电动机的转子转速可以在大的范围内进行分




图 1 选煤厂的单位用电量

1、2、3、4 曲线—实际平均单位用电量 (夏季)；
1'、2'、3'、4'点—单位用电量的定额。

級變動，變動的方法是切換定子繞組的接線方式而改變旋轉磁場的極對數。

現在我們來研討幾個例子。

若能調節跳汰機與洗煤槽的提升機速度，就可以使工藝系統的靈活性大和發揮生產潛力。操作時，常有這樣的時候，即矸石出量極大，結果矸石提升機過載，這勢必會降低生產率。在這種情形下，提高提升機電動機的轉速，能保證正常生產，相應地也就節約了電能。當矸石出量減少時，最好是減低矸石提升機的速度。

由於入選原煤的細粒級出量增大，所以必須把選大粒度和中等粒度煤的跳汰機臨時改成選細級的。因此，須增加跳汰機的沖次，如果傳動跳汰機的是多速電動機，就能保證正常生產。

運輸選後產品時，運輸機械的負載往往只有其運輸能力的20—50%，例如，運輸水分高的產品、配料和添加出量小的產品等，都是如此。在這樣的情形下，降低運輸機電動機的轉速，就能保證它們的工作經濟。

由此可見，為了提高選煤廠的小時生產能力，經常須消除機械、設備聯繫系統工段生產能力方面的薄弱環節。

達到工藝合理的方法是採用新的先進的工藝流程和改善現有的工藝流程。

在實際選煤工作中採用煤泥跳汰過程，就是實例，這樣可以提高選煤廠的生產率。

為了改進浮游選煤的工藝，粉煤在浮選前實行水力分級和分次加藥等。

上列措施使浮选机每平方米面积的精煤产量提高30—50%，能减少浮选车间电动机的数量，因而相应地降低了浮选的用电量。

使工艺合理化的措施，就是简化工艺系统及其各个工段。在许多情形下，这能减少大容量用户的数量和改善机械设备的利用。我们现在研讨几个例子。

在许多选煤厂里，粉煤从离心除尘机运输至浮选机的调和槽，是用螺旋运输机和皮带提升机进行的。应用这样的运输机和提升机是极不合理的，因为它们的工作是不够令人满意的，而且电能消耗大。较简单而合理的是采用水力运输。此时，粉煤进入煤泥水收集池，拌合后再用泵汲送进行浮选。在运输粉煤时这项措施能减少所装电动机容量的20—30%。

许多选煤厂有专用的大粒级与细粒级以及脱泥系统用的角锥沉淀池，这些系统装备有专用的水泵。在一定条件




图 2 链板运输机两段运煤

1—脱水筛；2—离心脱水机；3—链板运输机；4—皮带输送机。

下，能把所有三个沉淀池系统彼此联接起来，这便大大简化工艺流程的进行，而且能减少水泵的数量。工艺条件往往在增大筛孔尺寸方面能改变筛子分级比，相应地提高筛子的能力，因而使其中某些筛子与电动机做为备用。用增加安装在筛子上的脱水筛网有效面积的方法，亦能减少脱水筛的数量。

利用链板运输机空段来运送选后产品是值得注意的。图2所示是装置在某选煤厂而利用两段的链板运输机示意图。运输机用上段把精煤从脱水筛运入离心脱水机，再用下段把脱过水的精煤由离心脱水机运送至皮带运输机。用一台运输机来代替两台，能减低电动机的容量约一倍，故可达到大量节约电能。

在另一选煤厂里(图3)，链板运输机上工作段是供运输跳汰机的矸石，而下段是供运输中煤。专门装置来运输矸石的皮带运输机已被拆除。




图3 用链板运输机运矸石和中煤

使水气設施合理化，能够大量节约电能。在许多情形下，当有ДВ-1型鼓风机时，可以有效地利用PMK-4型真

空氣排氣管和跳汰機集氣包的氣，以吹去真空過濾機的沉積物。這項措施在許多選煤廠里已被採用，結果縮減了鼓風機的數目。

當鍋爐車間有多餘的蒸汽時，過濾前進行加熱煤漿是合理的。加熱煤漿，能降低進行干燥的精煤的水分3—4%，並提高干燥機組的生產能力5—10%，最終的結果是減低脫水用電量。在頓巴斯某些選煤廠里，煤漿是進行加熱的。

選煤廠的工作情況，選煤廠工作協調、消除機械設備的非生產停車、縮短對設備的日常檢修時間，都可顯著地影響選煤廠的工作經濟指標。

選煤廠的工作協調，可以從其全日負載曲線來加以研究。圖4所示是根據頓巴斯某些選煤廠工作數據繪成的負載曲線。

選煤廠的工作，在其約一半的時間內是比較均勻的，而在其餘的時間，負載變動很大，在從8點到12點的期間內，即檢修設備時，負載急劇下降。

雖然主要工藝設備停止操作了，但在此時間內的負載仍為額定的20—40%，這是因為煤泥水系統工作以及浮選車間、備煤車間與輔助車間某些機械局部工作的緣故。由於設備和管道可能被煤堵塞，所以煤泥水系統不操作時也不能立即停止。

當選煤廠停止生產時，因上述工段的機械被迫工作而消耗的電能，是全日消耗量的10—15%。

縮短檢修時間或過渡到一星期內所有機械全部停止生產一兩次（每次8—16小時）的檢修制度，也能達到節約

电能。建立这样的工作条件，需要进行严格的准备，这样的措施在于：保証设备在120—170小时内不停歇地工作，不断地供给选煤厂以原煤，值班人員在工作中要有高度的精确性和技艺，对工艺流程組織仔細的检查等。




图 4 选煤厂全日負載曲綫
1与2一大型选煤厂；3一中型选煤厂。

研究全日負載变动曲綫时，还应指出在交接班时非生产用电量的事实，某些选煤厂在交接班时允许停止全套工艺设备15—30分鐘，以便清洗、潤滑和驗收机械。

建議这样进行工作，即主要机械設備在整个值班時間內由选煤厂工作人员維护，而进行交班和接班都不停車。

我們應特別注意選煤廠全日和全月的均衡工作。生產不均衡，甚至在生產計劃完成得與均衡生產時一樣，都要多消耗電能。圖5所示某選煤廠在正常工作和不正常工作時主要運輸機的兩個工作圖，以作例証。

正常工作時，每1噸原煤的用電量為9瓩小時，而在不正常工作時則為11瓩小時。在這兩種情況下，精煤的數量大約相等。

工藝流程的自動化。選煤廠改用自動調節與控制工藝流程的各個作業時，有巨大的節約電能的潛力可以加以利用。在選煤廠改成自動調節和控制之前，應該準備相應的物質技術基礎和調度室。

先進的選煤廠的實際工作證明，實行自動化應完成下面的准备工作：

- 1) 在選煤廠工藝流程有影響的主要機械設備處裝置測量儀表，並把這些儀表的讀數傳送至調度站。必須在電動機旁裝置電氣測量儀表，實現遠距離測量所有容器的液面和煤與選後產品在煤倉內的高度，實行自動潤滑工藝系統之機械設備。
- 2) 使用手完成的下列輔助操作機械化：擋板、閘板閥、閥、栓的打開和關閉，煤倉的清整等。
- 3) 在原煤、精煤、中煤、矸石之主要運輸干線上裝置自動秤。
- 4) 使工藝系統輔助機械（水泵和運輸機等）的控制和調節自動化。

同時應該使選煤廠調度站裝配技術設備（信號設備和




图 5 用自动记录器记录的选煤厂主要运输机的工作图
a—正常工作时；b—不正常工作时。

遙程控制設備等)。

自動化工作可以同時按幾個彼此獨立的方向進行。

甚至使全套工藝設備的各個操作和生產過程自動化，在節約能量上亦有很大的效果。

現在試舉頓巴斯某選煤廠實際工作中的例子。

該廠工藝系統中所有電動機的合閘，都是從工作地點進行，在發出總調度信號後平均延續20分鐘(自發出信號到物料給入選煤機的時間)。起動時，消耗250瓩小時的電能。實行自動起動電動機時，整個工藝系統接入工作的時間共為3分鐘，而每一次起動消耗的電能則為10瓩小時。因實行自動起動電動機而全年節約的電能，約為40萬瓩小時。

更經濟的應用能源。選煤廠里用得最普遍的能源是電流，用電動機來傳動的工作機器和機械，技術經濟指標高，而且在運用上也很方便。但在個別情況下，仔細考慮到地區條件時，最合理的則是利用其他的能源。

我們試研討幾個例子。

許多的選煤廠常位於焦化廠附近，而這些焦化廠一般都有多餘的焦爐煤气。在化學實驗室和煤樣縮分室里利用這種煤气以代替電流來干燥煤樣和加熱藥劑，是減少電能消耗的有效措施。用焦爐煤气來代替干燥間燃燒室的煤，在經濟上是有利的。

燒煤气以代替煤，這就能切斷下面這些機組的電動機：如豎筒式磨煤機、給煤機、給煤皮帶運輸機、熱風和冷風鼓風機以及除灰運輸機等。同時改善了煤的干燥，減

低了粉煤损失，改善了企业的工作卫生条件。

进行检修工作时，大量的电能消耗于电焊气焊工作上。在编制检修工作计划时，应该注意：从消耗电能的观点来看，最经济的是用侧刀式剪断机与机械剪断机切割金属以及气切与电弧焊接金属。

用电弧焊接金属较气焊经济。

在某些选煤厂里，为了消除煤仓的积煤，常使用气力清整，即利用由空气压缩机的压缩气流使煤从煤仓壁上崩落。有容量40—50瓩电动机的空气压缩机装置，可以用有0.5—1.5瓩电动机的电力振动器（图6）代替，振动器是使安装在煤仓侧壁上的铁板产生振动。靠降低电动机的容量以及因电力振动器的效率较气力清整装置的效率高4—5倍，亦能大量地节约电能。在能够这样作的地方，最好把风动工具（风铲和风凿等）都改成电动工具。




图6 在煤仓内装置崩落积煤用的电力振动器
1—振动器；2—金属板；3—煤。