


商业职工初级读本

# 制粉工艺知识



黑龙江科学技术出版社

## 编写说明

《制粉工艺知识》一书，是我司为商业职工组织编写的初级读本之一，也可供职工业务技术补课参考之用。

本书是由北京市粮食工业公司、沈阳市粮食局、广州市粮食局参加协作，由北京市粮食工业公司金桂英、陆露茜二同志执笔编写的，最后由中国粮油工业公司技术处审定。在编写中，得到了沈阳市面粉厂、广州市南方面粉厂等一些单位的帮助，表示感谢。

书中不当之处，请同志们提出批评指正。

商业部教育司

1983年5月

## 目 录

<b>第一章 小麦制粉的基础知识</b>	.....	( 1 )
第一节 小麦的分类和小麦的		
质量标准	.....	( 1 )
第二节 小麦的外表形状	.....	( 4 )
第三节 小麦的物理特性	.....	( 5 )
第四节 小麦的化学成分	.....	( 6 )
第五节 小麦粉的质量标准	.....	( 8 )
<b>第二章 小麦的清理</b>	.....	( 10 )
第一节 小麦含杂及除杂原理	.....	( 10 )
第二节 筛选	.....	( 13 )
第三节 打麦	.....	( 25 )
第四节 去石	.....	( 35 )
第五节 精选	.....	( 47 )
第六节 磁选	.....	( 50 )
第七节 洗麦	.....	( 55 )
<b>第三章 小麦的水分调节和搭配</b>	.....	( 66 )
第一节 小麦的水分调节	.....	( 66 )
第二节 小麦的搭配	.....	( 68 )
<b>第四章 小麦清理流程</b>	.....	( 74 )
第一节 麦路组合的原则	.....	( 74 )
第二节 麦路的组合程序	.....	( 75 )
第三节 麦路图中的符号	.....	( 78 )
第四节 小麦清理流程介绍	.....	( 78 )

<b>第五章</b>	<b>研磨</b>	( 81 )
第一节	研磨的任务	( 81 )
第二节	磨粉机	( 81 )
第三节	研磨工作原理	( 107 )
第四节	研磨效果的计算	( 112 )
第五节	磨辊表面的技术特性	( 115 )
第六节	影响磨粉机研磨效果的因素	( 122 )
第七节	磨粉机的操作与维修	( 127 )
<b>第六章</b>	<b>筛理</b>	( 133 )
第一节	筛理效率的计算	( 133 )
第二节	制粉筛面的种类和在制品	( 135 )
第三节	平筛	( 140 )
第四节	平筛的筛路	( 159 )
第五节	影响平筛筛理效果的因素	( 168 )
第六节	平筛的操作和维修	( 170 )
第七节	圆筛、刷麸机	( 171 )
<b>第七章</b>	<b>制粉流程</b>	( 177 )
第一节	制粉流程概述	( 177 )
第二节	粉路图中的符号	( 178 )
第三节	粉路各系统的流程	( 180 )
第四节	粉路各系统的技术特性和操作指标	( 189 )
第五节	粉路举例和分析	( 200 )
<b>第八章</b>	<b>玉米制粉</b>	( 210 )
第一节	玉米和玉米产品	( 210 )

- 第二节 玉米的清理 ..... ( 217 )
- 第三节 玉米的水汽调节  
和脱皮 ..... ( 219 )
- 第四节 玉米的破糁和脱胚 ..... ( 226 )
- 第五节 提糁与提胚 ..... ( 228 )
- 第六节 磨粉 ..... ( 234 )
- 第七节 玉米加工工艺流程 ..... ( 235 )

- 第九章 生产过程中的技术操作和一般检查** ..... ( 241 )
- 第一节 制粉生产的基本操作 ..... ( 241 )
  - 第二节 制粉生产中各种不正常现象  
产生的原因 ..... ( 243 )
  - 第三节 制粉过程中的  
一般性检查 ..... ( 248 )

**附录：我国目前制造的18种磨机主要尺寸表**

# 第一章 小麦制粉的基础知识

## 第一节 小麦的分类和小麦的质量标准

### 一、小麦的分类

根据冬种、春种小麦的皮色和粒质分为六类：

第一类，白色硬质小麦：种皮为白色、乳白色或黄白色的麦粒达70%及以上，硬质率达50%以上。

第二类，白色软质小麦：种皮为白色、乳白色或黄白色的麦粒达70%及以上，软质率达50%以上。

第三类，红色硬质小麦：种皮为深红色或红褐色的麦粒达70%及以上，硬质率达50%以上。

第四类，红色软质小麦：种皮为深红色或红褐色的麦粒达70%及以上，软质率达50%以上。

第五类，混合硬质小麦：种皮红色、白色互混、硬质率达50%以上。

第六类，混合软质小麦：种皮红色、白色互混，软质率达50%以上。

### 二、小麦的质量标准(GB1351-78)

各类小麦按容重分等，其杂质、水分指标如下：

#### 1. 冬麦

冬麦杂质与色泽气味表

表1-1

级 等	容重(克/升)	不完善粒(%)	杂 质 (%)		水 分(%)	色 泽、气 味
			总 量	矿 物 质		
1	790					
2	770					
3	750	6.0	1.0	0.5	12.5	正 常
4	730					
5	710					

## 2. 春麦

春麦杂质与色泽气味表

表1-2

等 级	容重(克/升)	不完善粒(%)	杂 质 (%)		水 分(%)	色 泽、气 味
			总 量	矿 物 质		
1	770					
2	750					
3	730	6.0	1.0	0.5	13.5	正 常
4	710					
5	690					


3. 各类小麦以三等为中等标准；低于五等的为等外小麦。实行全项目增减价的容重基础指标：冬麦为760克/升；春麦为740克/升。

## 三. 小麦的结构

小麦籽粒由皮层、胚和胚乳三部分组成，如图1-1所示。麦粒顶端生有茸毛，称麦毛。背部隆起，呈弓形，背部的下端有胚，腹部扁平，中间凹陷，称腹沟。

## 1. 皮层

共分为六层，各层组织结构依次如下：



整个皮层重量约为小麦重量的14.5%~18.5%，而糊粉层的重量又占皮层的40~50%。皮层的外面五层含粗纤维较多，人体难以消化吸收，糊粉层则比其它五层具有较丰富的营养价值，而且粗纤维含量较少。因此，在磨制标准粉时，应设法将部分糊粉层磨入粉中，但应尽量减少其它皮层混入面粉中去。这样既提高出粉率，又能保证面粉的质量。在磨制精度较高的面粉时，由于糊粉层的灰分高，不宜将它磨入粉中。

### 2. 胚

小麦中胚的含量为2~3.9%，良好和完整的胚能促进水分调节，胚中含有大量的脂肪，营养丰富，但由于脂肪易于变质，增加酸度，不宜于长期贮藏，同时，黄色的脂肪会影响颜色，因此在磨制高等级粉时，不宜将胚磨入面粉。

### 3. 胚乳

胚乳是制成面粉的基本部分，它在小麦中所占的比例约为78~84%，含量愈多，出粉率愈高。

## 第二节 小麦的外表形状

### 一、小麦的形状和大小

麦粒的外表形状呈椭圆形或卵圆形，横断面近似心脏形，麦粒的大小以长、宽、厚或用筛孔大小来表示，麦粒形状如图1-2。小麦的粒度大小除与品种和生长条件有关外，还与水分大小有关。小麦含水多，颗粒饱满肥大；含水少，则颗粒细小。在其它条件相同的情况下，大粒麦比小粒麦的表面积比例相对减少，因而大粒麦的皮层含量较少，出粉率较高。




图1-2 麦粒的形状

A.麦粒长度 B.麦粒宽度 C.麦粒厚度

麦粒的大小 表1-3(单位：毫米)

尺寸 外形	长 度	宽 度	厚 度
范 围	4.5~8.0	2.2~4.0	2.1~3.7
平 均	6.2±0.5	3.2±0.3	2.9±0.3

由于麦粒的大小不同，因此在清理过程中应配备不同的筛孔。我国一般的小麦留存在 $2.5 \times 20$ 毫米矩形筛孔上的，约占26~100%。

## 二、麦粒的充实度

麦粒的充实度就是麦粒的饱满程度。饱满的麦粒中胚乳占的比例大，出粉率高，不充实和不成熟的小麦均属劣质小麦，胚乳比例小，出粉率低，表皮皱缩，腹沟深，附在表皮上的杂质不易除去，同时劣质小麦结构组织脆弱，清理时容易产生碎麦，此外吸收水分也不均匀，影响研磨效果、出粉率和粉色。

## 三、小麦的均匀度（整齐度）

麦粒的均匀度是麦粒大小一致的程度，用 $2.75 \times 20$ 毫米， $1.7 \times 20$ 毫米的筛孔来筛分，如果留在相邻两筛面上的数量在80%以上，为均匀。小麦的均匀度高，在除杂及磨粉时比较容易处理。

# 第三节 小麦的物理特性

## 一、容重

小麦的容重就是单位容积的小麦重量（克/升或公斤/米<sup>3</sup>），容重是检查麦粒充实度的一种方法。容重愈大，质量愈好，蛋白质含量较高，表示麦粒发育良好，饱满，含有较多的胚乳，出粉率就高。

测定小麦容重所使用的基本容重器为61~71型容重器，我国净麦的容重一般为705~810克/升。

## 二、千粒重

千粒重就是一千粒小麦的重量（克）。千粒重大，小麦的颗

粒大，含胚乳多，质量好。我国小麦的千粒重一般为17~41克。

### 三、散落性

小麦有易于自粮堆向四面流开的性质，称为散落性。麦粒的散落性由自然坡角表示。即麦粒落于平面上形成一个圆锥体。圆锥体斜边与水平所成的角度称自然坡角（或称静止角，如图1-3中的 $\theta$ 角）。

自然坡角愈大，麦粒的散落性愈差。小麦的散落性随小麦的表面结构、粒形、水分和含杂情况而变化。

小麦自流角，对木材为 $29^{\circ} \sim 33^{\circ}$ ，对钢板为 $27^{\circ} \sim 31^{\circ}$ ，散落性差的物料，溜管和溜筛的斜度应较大，清理困难，产量低，设备容易堵塞。




图1-3 自然坡角

### 四、自动分级性

散落性较好的物料在运动时会产生自动分级现象，使得粮堆中较重的、小的和圆的粮粒沉到下面，而较轻的、大的、不圆的物料则浮在上面。这种现象在筛理时使小粒物料易于接触筛面，但也有小麦自麦仓流出造成质量好坏不均，影响正常生产。

## 第四节 小麦的化学成分

小麦中含有各种化学成分，它们是制粉时确定取舍的主要依据。制粉的目的是把富有营养成分的部分制成面粉，不

能被人体吸收的部分分离出去。

小麦的化学成分对制粉工艺有如下的影响。

### 一、水分

小麦有一定的水分，过高过低都不适合制粉工艺要求，也不能加工出符合标准的面粉。水分过高，胚乳难于从麸皮上刮净，物料在筛面上流动性差，造成筛面糊死，筛路堵塞，导致操作困难，动力消耗高，产量下降。水分低，麸皮易碎，胚乳坚硬不易磨细，粉中含麸屑多，粉色差，影响面粉质量。

我国小麦的原始水分一般为10~13.5%，入磨小麦水分一般以14~14.5%为宜。

### 二、灰分

灰分是小麦燃烧后剩下的无机物质。小麦中胚乳的灰分最低，约为0.35~0.55%，而麸皮与糊粉层的灰分最高达7.5~10.8%，胚的灰分占5.0~6.7%，小麦的总灰分1.5~2.2%。面粉的精度愈高，麸屑愈少，灰分就愈低。故常把灰分作为鉴定面粉精度的指标。

### 三、碳水化合物

碳水化合物包括淀粉和糖，是麦粒的主要成分。淀粉在制粉过程中遇到水汽会糊死筛孔，影响筛理效率。

### 四、脂肪

脂肪主要存在于胚中。

## 五、蛋白质

小麦所含的蛋白质种类很多，其中麦胶蛋白和麦谷蛋白构成面筋质，面筋发酵后制成松软的面包和馒头等食品，小麦的糊粉层和胚中蛋白质含量虽然很高，但却不能形成面筋质。

蛋白质在温度超过 50℃ 时，会逐渐凝固变性，影响发酵，因此，须注意研磨物的温度不能过高。

## 六、粗纤维

粗纤维是不溶性的碳水化合物，它会妨害人体的消化吸收，因此，面粉质量的优劣，应根据粗纤维的含量来决定。

整粒小麦的化学成分

表1-4

名 称		水 分 %	蛋白 质 %	碳水 化合 物 %	脂 肪 %	灰 分 %	纤维 素 %
冬 小 麦	饱满籽粒	15.0	10.0	70.0	1.7	1.7	1.6
	中等籽粒	15.0	11.0	68.5	1.9	1.7	1.9
	不饱满籽粒	15.0	13.5	64.0	2.2	2.6	2.7
春 小 麦		15.0	13.2	66.1	2.0	1.9	1.8

## 第五节 小麦粉的质量标准

我国对粮食加工的政策是保证产品质量，增进人民的身体健康，因此粮食加工要“保证精度，提高纯度”，每个制粉工人必须熟记小麦粉的质量标准。

评定面粉质量的项目包括：水分、灰分、粉色麸星、粗

细度、含砂量、磁性金属、面筋质、气味口味、脂肪酸值等。其中灰分和粉色主要是反映面粉的精度，即面粉含麸屑的多少，而含砂量和磁性金属是反映外来无机杂质的含量多少，气味、口味、脂肪酸值反映面粉有无变质，均为面粉纯度的项目。

小麦粉质量标准GB1355-78

表1-5

等 级	加 工 精 度	灰水% (以干 物 质 计)	粗 细 度 %	面 筋 质 % (以 湿 量 计)	含 砂 量 %	磁 性 金 属 物 含 量	水 分 %	脂 肪 酸 值 (以 湿 基 计)	气 味 (以 湿 基 口 味 计)
特 制 粉	检验粉色 麸星，按 实物标准 样品对照	不超过 0.75	全部通过9X 双料筛绢， 留存10XX双 料筛绢不超 过10%	不低于 26	不超过 0.03	每公斤小 麦粉不超 过 0.003克	14.0 (±0.5)	不超过 80	正常
标 准 粉	"	不超过 1.20	全部通过54G G特料筛绢， 留存7XX双 料筛绢不超过 20%	不低于 24	不超过 0.03	每公斤小 麦粉不超 过 0.003克	13.5 (±0.5)	不超过 80	正常
普 通 粉	"	不超过 1.50	全部通过54G G特料筛绢	不低于 22	不超过 0.03	每公斤小 麦粉不超 过 0.003克	13.0 (±0.5)	不超过 80	正常

说明：

1. 小麦粉以粉色麸星定等。特制粉、标准粉的粉色麸星，按照国家制定的标准样品成色为准。普通粉的粉色麸星标准样品，由省、市、自治区制订。
2. 气味、口味，指一批小麦粉的综合气味和口味。
3. 卫生标准和植物检疫，按国家有关规定检验。

## 第二章 小麦的清理

### 第一节 小麦含杂及除杂原理

#### 一、杂质的分类

小麦中的杂质分为有机杂质和无机杂质两大类。

有机杂质 包括植物的根、茎、叶、杂草种子、有害的异种粮、病虫害与霉烂变质的籽粒、鼠粪虫尸、布片、纸屑、绳头等较大杂质，容易将机器的进出口及溜管、麦仓出口堵塞，影响生产，降低工作效率，造成事故。虫尸、野草种子等影响面粉的食用价值。有害的粮粒使面粉色泽发黑，同时影响人身健康。因此必须加强小麦的清理。

无机杂质 包括尘土、泥块、砂石、瓦砾、煤渣、玻璃及各种金属杂质等。以上杂质会使面粉牙碜，还会危害人的消化器官。金属杂质在生产过程中会引起设备事故，对面粉质量和安全生产危害极大。

小麦入磨之前，应加强清理，提高面粉纯度，保证面粉质量，增进人民身体健康，同时保证安全生产，防止机器损坏，保持车间卫生，有利于工人操作和健康。

入磨净麦标准如下：

1. 尘芥杂质不超过 0.3%，其中砂石不超过 0.03%，  
粮谷杂质不超过 0.5%（已脱壳的异种粮暂不计）。

2. 入磨小麦水分掌握在14~14.5%为宜(夏季以14%为宜, 冬季14.5%为宜)。

## 二、杂质的特性及除杂原理

利用小麦与杂质相差最悬殊的物理特性, 采用相应的机械或技术措施, 达到清理的目的。

### (一) 体积大小的不同

有些杂质如草杆、麦穗、石块、瓦砾等体积比小麦大; 而细砂石、细土粒等体积比小麦小。利用杂质与小麦在体积上不同的特性, 采用配备一定大小和形状的筛面的筛选和机械进行清理。

### (二) 比重不同

小麦中的石子、砂粒、金属杂质的比重比小麦大, 而麦壳、麦芒、虫空小麦的比重比小麦小。比重不同的物料在水中, 比重小于水的浮在水面, 大于水的沉降到水底, 比重越大, 下沉速度越快。

### (三) 悬浮速度不同

某物料处在垂直上升的气流中, 既不被空气带走, 又不向下降落, 呈悬浮状态, 这时空气的速度就是该物料的悬浮速度。

小麦与杂质由于悬浮速度不同, 在受水平气流作用时, 悬浮速度小的被吹扬(或吸走)的距离大, 悬浮速度大的则被吹扬(或吸走)的距离小。在垂直向上的气流的作用下, 当气流速度大于物料者, 物料就有可能被气流带走, 悬浮速度大于气流速度的物料, 在垂直的气流中向下沉降。利用带有吸风作用的机械进行清理。

### (四) 形状不同

小麦中含有圆形杂质如豌豆、荞子。在倾斜的螺旋形工作面上，圆形物料向下滚动，速度比小麦快，产生的离心力大。小麦是长形物料，在斜面上流动的速度小，产生的离心力小，利用该原理将球形杂质分离出来。

### (五) 导磁性不同

混入小麦中的铁钉、铁片、含有铁质的矿石及钴镍的杂质都具有导磁性，而小麦不具有导磁性。利用磁铁(电磁铁)可以清除这类杂质。

### (六) 强度不同

在小麦中混有大小、形状与小麦相差不大的泥块、煤渣、砂土等杂质，上述几种物理特性与小麦相差不大，但强度比小麦低，利用对物料打击作用的机器，可以将这些杂质打碎，分离出来。

小麦与杂质的物理特性

表2-1

名 称	平均大小(毫米)			容 量 公斤/米 <sup>3</sup>	千粒重 (克)	自然坡角 (静止角)	比 重
	长	宽	厚				
小 麦	6.2	3.2	2.9	10	750	30	23°~33°
大 麦	11	4	3	9	660	34	28°~45°
玉 米	9	8	6	12	750	250	30°~40°
豌 豆	—	6	5.5	15	800	150	22°~28°
荞 子	4	3	2.5	6.5~8.5	637.5	15.9	—
野 豆	3	3	2.5	9	—	22.6	—
砂 石	—	—	—	9以上	1,267	—	2.564
麦 壳	9	3.4	2.4	1~2.5	187	—	47°~55°
麦 稃	35	6.9	4.6	5~7	—	—	—
麦 皮 及 稗	—	—	—	0.5~1.5	322	—	0.904
碎 麦	2~3	1.2~2.0	1~1.8	5~9	640	—	33°~35°
							1.36