

高等职业院校规划教材

机械制图习题集

主编 李爱惠 郑文灏
副主编 路春玲 王党生

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

高等职业院校规划教材

机 械 制 造 之 题 集

主 编 李爱惠 郑文灏
副主编 路春玲 王党生

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 提 要

本习题集与郑文瀛、李爱惠任主编、路春玲、王党生任副主编的《机械制图》教材配套使用,习题的编排次序与教材体系完全一致。本习题集在编写过程中,考虑到学时数、因材施教等因素,习题数量与难度有一定的幅度变化,各院校可按教学实际情况选用。

版权专有 僵权必究

图书在版编目(CIP)数据

机械制图习题集 / 李爱惠, 郑文瀛主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2005. 8
(高等职业院校规划教材)

ISBN 7 - 5640 - 0575 - 0

I . 机… II . ①李… ②郑… III . 机械制图·高等学校·技术学校·习题
W . TH126 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 076840 号

出版发行 / 北京理工大学出版社
社址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号
邮编 / 100081
电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(发行部)
网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>
电子邮箱 / chiefedit@bitpress.com.cn
经 销 / 全国各地新华书店
印 刷 / 北京圣瑞伦印刷厂
本 / 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张 / 6.75
字 数 / 154
次 / 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷
印 数 / 1~5000 册
定 价 / 10.00 元

前言

本书与郑文灏、李爱惠任主编，路春玲、王党生任副主编的《机械制图》教材配套使用，内容与教材体系完全一致，并采用了截止2005年颁布的《机械制图》、《技术制图》国家标准。

本习题集的投影制图部分题型新颖，目的明确，重点突出，循序渐进，着重培养学生的空间想像能力和分析、解决问题的能力。此外，还配有例题解题指导，启迪学生的解题思路。

本习题集由李爱惠、郑文灏任主编，路春玲、王党生任副主编，参加编写工作的有南京铁道职业技术学院李爱惠（绪论、第1章、第8、9章、第11章）、南京工业职业技术学院郑文灏（第2章～第6章）、南京交通职业技术学院王党生、杨倩文（第7章），常州机电职业技术学院路春玲（第10章），南京跃进特种汽车改装有限公司陈亚东，南京铁道职业技术学院的巫立平、张新昌、赵婧、金旭东、吴杰，常州机电职业技术学院的王胜山，浦镇车辆厂齐晓春、张秋红、郑猛、朱云为本习题集做了大量工作，在此表示感谢！

本习题集在投影基本理论部分的体系、内容上作了较大的改革，但限于我们的水平，选编的习题和作业难免存在错误与不足之处，敬请广大读者批评指正。


编者
2005年4月

目 录

第 1 章 制图基本知识 ······	(1)
第 2 章 投影法及三视图 ······	(9)
第 3 章 基本体与组合体 ······	(11)
第 4 章 基本体的轴测图 ······	(37)
第 5 章 平面的投影与线面分析法 ······	(39)
第 6 章 截切体的三视图 ······	(42)
第 7 章 机件的表达方法 ······	(50)
第 8 章 标准件和常用件 ······	(61)
第 9 章 零件图 ······	(71)
第 10 章 装配图 ······	(83)
第 11 章 计算机绘图 ······	(95)





第1章 制图基本知识

1-1 字体练习







1 - 2 字体练习。

1 - 3 在指定位置抄画下列各种图线。




1 - 4 尺寸标注 (数字从图中量出, 取整数)。

(1) 线性尺寸。





1 - 5 作圆的内接正多边形、斜度、锥度。


(1) 作圆的内接正六边形。




(3) 参照右上角图例，按 1 : 4 斜度完成下图，并标注。



(2) 在指定位置按 1 : 1 的比例作五角星。




(3) 参照右上角图例，按 1 : 4 锥度完成下图，并标注。




1 - 6 圆弧连接。

(1) 用 R10 的圆弧连接两直线。




(2) 参照图例尺寸，补全平面图形。




1 - 7 在指定位置用 1 : 1 比例抄画下列图形，并标注尺寸。

(1)





(2)





1-8 在指定位置用 1:1 比例画出下列图形，并标注尺寸。

(1)



(2)



第2章 投影法及三视图

2-1 分析物体的表面进行适当的填空，并根据已知投射的方向画出物体的单面正投影。

例

解题步骤：一、空间分析


读懂物体轴测图，并回答下列问题：

该物体共有10个表面。

其中I、VI、VII表面平行于投影面；

IV、III、VIII表面倾斜于投影面；


II、IX、V、X表面垂直于投影面。



二、确定物体单面正投影的画图步骤：如右图所示

1. 先画有显真性表面的正投影，
2. 次画有类似性表面的正投影，
3. 检验有积聚性表面的正投影。

若物体全部表面均有确定的正投影，则物体的单面正投影作图完成，并按照图线线型要求进行加深。



(1)

该物体共有 _____ 个表面。

其中 _____ 表面平行于投影面；

_____ 表面倾斜于投影面；

_____ 表面垂直于投影面。

(2)

该物体共有 _____ 个表面。

其中 _____ 表面平行于投影面；

_____ 表面倾斜于投影面；

_____ 表面垂直于投影面。

(3)

该物体共有 _____ 个表面。

其中 _____ 表面平行于投影面；


_____ 表面倾斜于投影面；

_____ 表面垂直于投影面。



2-2 已知物体的轴测图，求画其三视图。

例 求作步骤：1. 主视图作图步骤图解。



3. 俯视图作图步骤图解。




2. 左视图作图步骤图解。




2. 左视图作图步骤图解。




(1)



(2)




(3)




第3章 基本体与组合体

3-1 试在下列物体中找出柱体，并画出柱体的三视图，标出尺寸（尺寸数值从轴测图上量取整数值）。

(1)




(2) 求作柱体两视图。



3-2 已知柱体轴测图，按指定的投射方向，以原值比例作出三视图并标注柱体尺寸。

例




作图步骤：

一、先画出柱底显真性投影的那一视图，即先画出柱体的多样形图形。该柱底真形在主视图上，所以先画主视图，如右图：1)、2)、3) 所示。


二、根据主视图示特征多样两矩形量取、柱高同步画出另两视图（矩形）。如右图：4)、5) 所示。

三、加深。如右图：6) 所示。

(1)






(2) 求作两视图。





1) 画出三视图的基本线。

2) 画出柱底视图。首先集中量取若干点。3) 其次画线，次序为圆（弧）、水平线、垂直线、倾斜线。



4) 画出柱体的另两个视图。首先量取柱高（若为宽度方向，须在俯、左视图上同步量取）。5) 按三等规律画出柱体另外两个外轮廓为矩形的视图。



6) 检查，擦去多余线条，按规定线型要求进行加深（按正确的加深次序进行）。