

AutoCAD

2006 中文版实用教程

zhongwenban shiyong jiaocheng

夏文秀 史青录 王佩楷 等编著



内容全面 详略得当



深入浅出 循序渐进



名师执笔 讲解精湛



实例丰富 指导应用



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

AutoCAD2006 中文版学习进阶系列

AutoCAD2006 中文版实用教程

夏文秀 史青录 王佩楷 等编著



机 械 工 业 出 版 社

本书重点介绍了 AutoCAD 2006 中文版的新功能及各种基本方法、操作技巧和应用实例。本书最大的特点是，在进行知识点讲解的同时，列举了大量的实例，使读者能在实践中掌握 AutoCAD 2006 的使用方法和技巧。

全书分为 13 章，分别介绍了 AutoCAD 2006 的有关基础知识，二维图形绘制与编辑，各种基本绘图工具，显示控制，文字与图表，尺寸标注，图块、外部参照与图像，协同绘图工具，数据交换与图形输出、绘制和编辑三维表面，实体绘制等。

本书内容翔实，图文并茂，语言简洁，思路清晰。可以作为机械设计与建筑设计初学者的入门与提高教材，也可作为机械与建筑工程技术人员的参考工具书。需要书中实例源文件请联系 win760520@126.com。

图书在版编目 (CIP) 数据

AutoCAD2006 中文版实用教程/夏文秀等编著. —北京：机械工业出版社, 2005.7

(AutoCAD2006 中文版学习进阶系列)

ISBN 7-111-16880-1

I . A… II . 夏… III . 计算机辅助设计—应用软件, AutoCAD
2006—教材 IV . TP391.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 075654 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：曲彩云 责任印制：杨 曦

北京蓝海印刷有限公司印刷 · 新华书店北京发行所发行

2005 年 8 月第 3 版第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 · 25 印张 · 618 千字

0001-6000 册

定价：39.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

本社购书热线电话（010）68326294

封面无防伪标均为盗版

丛书编委会成员

主编

胡仁喜

编委

倪祥明 唐宏亮 杨立辉 王明哲 郭军 徐东升 左昉 秦志峰
齐月静 谷德桥 王佩楷 袁涛 王敏 王兵学 王玮 曹永刚
韦杰太 夏德伟 孟清华 史青录 李广荣 郑长松 王仁广
张俊生 贾红丽 许艳军 齐锁来 周冰 李鹏 周广芬

出版说明

计算机日新月异的发展带动了各行各业的突飞猛进。工业界也在这场计算机革命的风暴中激流勇进，由过去传统的手工绘图设计演变为今天的计算机辅助设计。

在这场计算机辅助工业设计的大潮中，世界各大知名设计软件公司都使出浑身解数，推出了一个接一个的计算机辅助设计软件。这其中 AUTODESK 公司的 AutoCAD 软件一直勇立潮头，站在计算机辅助设计的最前沿。

目前我国的工业设计已全面进入计算机辅助设计时期。AutoCAD 是世界上第一个系统性的计算机辅助设计软件，在当今的各大计算机辅助设计软件还未问世或处于蒙昧时期时，AutoCAD 已经是世界范围内最流行最风靡的计算机辅助设计软件。今天，虽然各种先进的 CAD 软件不断问世，但是 AutoCAD 却一直宝刀不老，以其简洁实用的功能牢固地占领 CAD 软件界的首席地位，并不断地老树开新花，推出一个个功能不断加强的新版本。目前，各科研院所、工厂企业在设计过程中，都离不开 AutoCAD 这个基本的设计工具。各大专院校也根据人才培养的需要，顺应时代的潮流，根据相关专业应用需要，在课程设置中，已经将 AutoCAD 的学习列为重要的专业或专业基础课程。

为了促进计算机辅助设计在工程设计中的全面应用，帮助广大用户循序渐进地学习 AutoCAD，我们根据 AutoCAD 本身的特点和学习的一般规律，由浅入深，从低到高设计了这套 AutoCAD2006 学习进阶丛书。包括：

- 《AutoCAD2006 中文版实用教程》
- 《AutoCAD2006 中文版实例解析教程》
- 《AutoCAD2006 中文版完全实例教程》
- 《AutoCAD2006 中文版三维造型实例教程》
- 《AutoCAD2006 中文版机械设计实例教程》
- 《AutoCAD2006 中文版模具设计实例教程》
- 《AutoCAD2006 中文版建筑结构实例教程》
- 《AutoCAD2006 中文版室内设计实例教程》

参与这套丛书写作的各位老师都是在各自工作岗位上具有多年丰富教学经验的专家学者，对所讲述的软件具有非常熟练的实际应用经验。丛书所有教材兼顾课堂教学和自学需要，讲解力求详细具体，深入浅出。理论讲解的同时，安排了大量的实例，这些实例大多来自作者的工程设计实践，具有鲜明的实践指导作用。

前 言

随着微电子技术，特别是计算机硬件和软件技术的迅猛发展，CAD 技术正在日新月异，突飞猛进地发展。目前，CAD 设计已经成为人们日常工作和生活中的重要内容，特别是 AutoCAD 已经成为 CAD 的世界标准。近年来，网络技术发展一日千里，结合其他设计制造业的发展，使 CAD 技术如虎添翼，CAD 技术正在乘坐网络技术的特别快车飞速向前，从而使 AutoCAD 更加羽翼丰满。CAD 技术的开山鼻祖 Autodesk 公司现在正如日中天，它的 AutoCAD 软件包已经成为人们学习 CAD 技术的必修课，Autodesk 在世界各地的培训中心人声鼎沸，学习浪潮铺天盖地，CAD 软件认证成为工程技术人员的入门必备要求。同时，AutoCAD 技术一直致力于把工业技术与计算机技术融为一体，形成开放的大型 CAD 平台，特别是在机械、建筑、电子等领域更是先人一步，技术发展势头异常迅猛。为了满足不同用户、不同行业技术发展的要求，把网络技术与 CAD 技术有机地融为一体。

AutoCAD 是美国 Autodesk 公司推出的，集二维绘图、三维设计、渲染及通用数据库管理和互联网通信功能为一体的计算机辅助绘图软件包。自 1982 年推出，在 20 多年来，从初期的 1.0 版本，经多次版本更新和性能完善，现已发展到 AutoCAD 2006，不仅在机械、电子和建筑等工程设计领域得到了大规模的应用，而且在地理、气象、航海等特殊图形的绘制，甚至乐谱、灯光、幻灯和广告等其他领域也得到了广泛的应用，目前已成为微机 CAD 系统中应用最为广泛和普及的图形软件。

本书的执笔作者都是各高校多年从事计算机图形学教学研究的一线人员，他们年富力强，具有丰富的教学实践经验和教材编写经验。多年的教学工作使他们能够准确地把握学生的学习心理与实际需求。值此 AutoCAD 2006 最新面市之际，笔者精心组织几所高校的老师根据学生工程应用学习需要编写了此书，在本书中，处处凝结着教育者的经验与体会，贯彻着他们的教学思想，希望能够给广大读者的学习起到抛砖引玉的作用，为广大读者的学习与自学提供一个简洁有效的捷径。

本书重点介绍了 AutoCAD 2006 中文版的新功能及各种基本方法、操作技巧和应用实例。全书分为 13 章，分别介绍了 AutoCAD 2006 的有关基础知识，二维图形的绘制与编辑，各种基本绘图工具，显示控制，文字与图表，尺寸标注，图块、外部参照与图像，协同绘图工具，数据交换与图形输出、绘制和编辑三维表面、实体绘制等。在介绍的过程中，注意由浅入深，从易到难，各章节既相对独立又前后关联，作者根据自己多年的经验及学习的通常心理，及时给出总结和相关提示，帮助读者及时快捷地掌握所学知识。全书解说翔实，图文并茂，语言简洁，思路清晰。本书可以作为初学者的入门教材，也可作为工程技术人员的参考工具书。

本书由夏文秀、史青录、王佩楷主编。倪祥明、冶元龙、周冰、董伟、袁涛、王兵学、李鹏、周广芬、李瑞、陈丽芹、李世强、赵黎、王玮、许洪、王敏、杨立辉、王佩楷、郑长松、王文平、孟清华、王涛等参加了部分章节的编写工作。

由于时间仓促，加上编者水平有限，书中不足之处在所难免，望广大读者批评指正，作者将不胜感激。**需要书中实例源文件或有任何问题可以联系 win760520@126.com。**

作 者
2005 年 6 月

目 录

出版说明

前言

第1章 AutoCAD 2006 基础	1
1.1 概述	1
1.1.1 发展历程	1
1.1.2 相关概念	2
1.2 设置绘图环境	4
1.2.1 打开现有图形开始绘图	4
1.2.2 默认设置	5
1.2.3 使用向导	5
1.2.4 使用样板	6
1.3 操作界面	7
1.3.1 标题栏	7
1.3.2 绘图区	7
1.3.3 坐标系图标	9
1.3.4 菜单栏	9
1.3.5 工具栏	10
1.3.6 命令行窗口	12
1.3.7 布局标签	13
1.3.8 状态栏	13
1.3.9 滚动条	14
1.4 图形单位与图形边界设置	14
1.4.1 图形单位设置	14
1.4.2 图形边界设置	15
1.5 配置绘图系统	15
1.5.1 显示配置	16
1.5.2 系统配置	17
1.5.3 草图配置	17
1.5.4 选择配置	18
1.6 文件管理	19
1.6.1 新建文件	19
1.6.2 打开文件	20
1.6.3 保存文件	21
1.6.4 另存为	22
1.6.5 密码与数字签名	22
1.6.6 退出	23
1.6.7 图形修复	24

1.7 基本输入操作	24
1.7.1 命令输入方式	24
1.7.2 命令执行方式	25
1.7.3 命令的重复、撤消、重做	25
1.7.4 坐标系统与数据的输入方法	26
1.7.5 透明命令	28
1.7.6 按键定义	29
第2章 基本绘图命令	32
2.1 直线类命令	32
2.1.1 直线段	32
2.1.2 构造线	34
2.1.3 射线	35
2.2 圆类命令	35
2.2.1 圆	36
2.2.2 圆弧	38
2.2.3 椭圆与椭圆弧	40
2.2.4 圆环	42
2.3 平面图形命令	43
2.3.1 矩形	43
2.3.2 正多边形	47
2.4 点命令	49
2.4.1 点	49
2.4.2 等分点	50
2.4.3 测量点	51
2.5 轨迹线与区域填充	52
2.5.1 轨迹线	52
2.5.2 区域填充	53
2.6 徒手线和修订云线	54
2.6.1 绘制徒手线	54
2.6.2 绘制修订云线	55
2.7 区域覆盖	56
第3章 高级二维绘图命令	60
3.1 多段线	60
3.1.1 绘制多段线	60
3.1.2 编辑多段线	61
3.2 样条曲线	63
3.2.1 绘制样条曲线	64
3.2.2 编辑样条曲线	65
3.3 多线	67

3.3.1 绘制多线	67
3.3.2 定义多线样式	68
3.3.3 编辑多线	69
3.4 面域	72
3.4.1 创建面域	72
3.4.2 面域的布尔运算	73
3.4.3 面域的数据提取	73
3.5 图案填充	76
3.5.1 基本概念	76
3.5.2 图案填充的操作	77
3.5.3 编辑填充的图案	81
第4章 图层设置与精确定位	87
4.1 图层设置	87
4.1.1 设置图层	87
4.1.2 颜色的设置	91
4.1.3 图层的线型	93
4.2 精确定位工具	96
4.2.1 正交模式	97
4.2.2 栅格工具	97
4.2.3 捕捉工具	98
4.3 对象捕捉	98
4.3.1 特殊位置点捕捉	99
4.3.2 对象捕捉设置	102
4.3.3 基点捕捉	104
4.3.4 点过滤器捕捉	105
4.4 对象追踪	105
4.4.1 自动追踪	106
4.4.2 临时追踪	110
4.5 动态输入	111
第5章 平面图形的编辑	115
5.1 选择对象	115
5.1.1 构造选择集	115
5.1.2 快速选择	120
5.1.3 构造对象组	121
5.2 基本编辑命令	122
5.2.1 剪贴板相关命令	122
5.2.2 复制链接对象	125
5.2.3 复制命令	126
5.2.4 镜像命令	128
5.2.5 偏移命令	130

5.2.6	阵列命令	132
5.2.7	移动命令	133
5.2.8	旋转命令	134
5.2.9	缩放命令	136
5.3	改变几何特性类命令	137
5.3.1	剪切命令	137
5.3.2	延伸命令	139
5.3.3	圆角命令	143
5.3.4	斜角命令	146
5.3.5	拉伸命令	150
5.3.6	拉长命令	153
5.3.7	打断命令	153
5.3.8	打断于点命令	154
5.3.9	分解命令	154
5.3.10	合并	155
5.4	对象编辑	156
5.4.1	钳夹功能	156
5.4.2	修改对象属性	158
5.4.3	特性匹配	159
5.5	删除及恢复类命令	159
5.5.1	删除命令	159
5.5.2	恢复命令	160
5.5.3	清除命令	160
第6章	显示与布局	167
6.1	重画与重生成	167
6.1.1	图形的重画	167
6.1.2	图形的重生成	168
6.1.3	图形的自动重新生成	168
6.1.4	清除屏幕	168
6.2	图形的缩放	169
6.2.1	实时缩放	169
6.2.2	放大和缩小	169
6.2.3	动态缩放	171
6.2.4	缩放对象	172
6.2.5	缩放上一个	173
6.2.6	快速缩放	174
6.3	平移	174
6.3.1	实时平移	175
6.3.2	定点平移和方向平移	175

6.4 鸟瞰视图	176
6.4.1 打开或关闭鸟瞰视图	176
6.4.2 用鸟瞰视图缩放视图	176
6.4.3 在鸟瞰视图下实时平移或缩放	177
6.5 模型与布局	179
6.5.1 模型空间	179
6.5.2 图样空间	181
第7章 文字与表格	184
7.1 文本样式	184
7.2 文本标注	186
7.2.1 单行文本标注	187
7.2.2 多行文本标注	189
7.3 文本编辑	194
7.4 表格	198
7.4.1 定义表格样式	198
7.4.2 创建表格	200
7.4.3 表格文字编辑	201
第8章 尺寸标注	206
8.1 标注概述	206
8.1.1 尺寸标注的规则	206
8.1.2 尺寸标注的组成	206
8.2 尺寸样式	207
8.2.1 直线	210
8.2.2 符号和箭头	211
8.2.3 尺寸文本	212
8.2.4 调整	214
8.2.5 主单位	216
8.2.6 换算单位	217
8.2.7 公差	218
8.3 标注尺寸	220
8.3.1 长度型尺寸标注	220
8.3.2 对齐标注	222
8.3.3 坐标尺寸标注	223
8.3.4 角度尺寸标注	223
8.3.5 直径标注	225
8.3.6 半径标注	225
8.3.7 弧长标注	228
8.3.8 折弯标注	228
8.3.9 圆心标记和中心线标注	229

8.3.10 基线标注	229
8.3.11 连续标注	229
8.3.12 快速尺寸标注	232
8.4 引线标注	233
8.4.1 一般引线标注	233
8.4.2 快速引线标注	234
8.5 形位公差	240
8.6 编辑尺寸标注	242
8.6.1 利用 DIMEDIT 命令编辑尺寸标注	242
8.6.2 利用 DIMEEDIT 命令编辑尺寸标注	243
8.6.3 标注替代	244
8.6.4 更新标注	244
8.6.5 重新关联	245
第9章 图块、外部参照和图像	255
9.1 图块操作	255
9.1.1 定义图块	255
9.1.2 图块的存盘	256
9.1.3 图块的插入	258
9.1.4 以矩形阵列的形式插入图块	259
9.1.5 动态块	261
9.2 图块的属性	265
9.2.1 定义图块属性	266
9.2.2 修改属性的定义	267
9.2.3 图块属性编辑	267
9.2.4 提取属性数据	269
9.3 外部参照	270
9.3.1 外部参照附着	270
9.3.2 外部参照剪裁	272
9.3.3 外部参照的绑定	273
9.3.4 外部参照管理	274
9.3.5 在单独的窗口中打开外部参照	275
9.3.6 参照编辑	275
9.4 附着光栅图像	278
9.4.1 图像附着	278
9.4.2 光栅图像管理	279
第10章 协同绘图工具	284
10.1 对象查询	284
10.1.1 查询距离	284
10.1.2 查询对象状态	285

10.2 设计中心	285
10.2.1 启动设计中心	286
10.2.2 显示图形信息	286
10.2.3 查找内容	288
10.2.4 插入图块	289
10.2.5 附着外部参照与光栅图像	290
10.2.6 图形复制	291
10.3 工具选项板	293
10.3.1 打开工具选项板	293
10.3.2 工具选项板的显示控制	293
10.3.3 新建工具选项板	294
10.3.4 向工具选项板添加内容	294
10.4 CAD 标准	297
10.4.1 创建 CAD 标准文件	298
10.4.2 关联标准文件	298
10.4.3 使用 CAD 标准检查图形	299
10.5 图纸集	300
10.5.1 创建图纸集	300
10.5.2 打开图纸集管理器并放置视图	301
10.6 标记集	303
10.6.1 打开标记集管理器	304
10.6.2 标记相关操作	304
第 11 章 数据交换与图形输出	308
11.1 网络功能	308
11.1.1 在 AutoCAD 中启动 Web 浏览器	308
11.1.2 打开 Web 文件	309
11.2 电子出图	310
11.2.1 DWF 文件的输出	310
11.2.2 浏览 DWF 文件	311
11.3 电子传递与图形发布	312
11.3.1 电子传递	312
11.3.2 图形发布	313
11.3.3 网上发布	314
11.4 超级链接	315
11.4.1 添加或编辑超级链接	315
11.4.2 编辑、删除和执行超级链接	317
11.5 输入输出其他格式的数据文件	319
11.5.1 输入不同格式文件	319
11.5.2 输出不同格式文件	320

11.6 连接外部数据库	322
11.6.1 配置外部数据库	322
11.6.2 图形对象与数据库的链接	324
11.7 打印	326
11.7.1 打印设备参数设置	326
11.7.2 打印设置	327
第12章 绘制和编辑三维表面	331
12.1 三维坐标系统	331
12.1.1 右手法则与坐标系	331
12.1.2 坐标系建立	332
12.2 设置视图的显示	333
12.2.1 利用对话框设置视点	333
12.2.2 用罗盘确定视点	334
12.2.3 用菜单设置特殊视点	335
12.3 动态观察三维图形	335
12.4 三维绘制	336
12.4.1 绘制三维点	336
12.4.2 绘制三维面	336
12.4.3 控制三维平面边界的可见性	337
12.4.4 绘制多边网格面	337
12.4.5 绘制三维网格	338
12.5 绘制三维网格曲面	338
12.5.1 直纹曲面	338
12.5.2 平移曲面	339
12.5.3 边界曲面	340
12.5.4 旋转曲面	341
12.6 绘制基本三维曲面	343
12.7 编辑三维曲面	344
12.7.1 三维旋转	344
12.7.2 三维镜像	345
12.7.3 三维阵列	345
12.7.4 对齐对象	346
第13章 实体绘制	351
13.1 绘制基本三维实体	351
13.1.1 绘制长方体	351
13.1.2 绘制圆柱体	352
13.2 拉伸和旋转	353
13.2.1 拉伸	353
13.2.2 旋转	354

13.3 布尔运算	355
13.4 三维倒角	357
13.4.1 倒角	357
13.4.2 圆角	359
13.5 特殊视图	359
13.5.1 剖面图	359
13.5.2 剖切断面	360
13.6 编辑实体	361
13.6.1 拉伸面	361
13.6.2 移动面	362
13.6.3 偏移面	362
13.6.4 删除面	363
13.6.5 旋转面	364
13.6.6 倾斜面	364
13.6.7 复制面	365
13.6.8 着色面	365
13.6.9 复制边	366
13.6.10 着色边	366
13.6.11 压印	367
13.6.12 清除	367
13.6.13 分割	368
13.6.14 抽壳	368
13.6.15 检查	369
13.7 着色处理	372
13.8 渲染实体	374
13.8.1 设置光源	374
13.8.2 设置材质	375
13.8.3 渲染	378

第1章 AutoCAD 2006 基础



开卷明义

AutoCAD 2006 是美国 Autodesk 公司于 2005 年推出的最新版本，这个版本与 2005 版的 DWG 文件及应用程序兼容，拥有很好的整合性。

在本章中，我们开始循序渐进地学习 AutoCAD 2006 绘图的有关基本知识。了解如何设置图形的系统参数、样板图，熟悉建立新的图形文件、打开已有文件的方法等。

1.1 概述

AutoCAD 是微机 CAD 系统中应用最为广泛和普及的图形软件，几乎覆盖了工程应用甚至人们日常生活的各个方面，在机械、电子和建筑等工程设计领域，AutoCAD 已经成为首屈一指的辅助设计软件，而在地理、气象、航海等特殊图形的绘制，甚至乐谱、灯光、服装设计和广告等其他领域，AutoCAD 也得到了广泛的应用。

1.1.1 发展历程

AutoCAD 自 1982 年推出 V1.0 版至今已有近 20 年的历史了，其中经过不断地版本更新，于 2005 年推出了 AutoCAD 2006，其主要版本更新过程如图 1-1 所示。

随着计算机科技的进步，AutoCAD 由原先的 DOS 操作环境，演变到 AutoCAD 2006 完全应用于 Windows 窗口操作环境中，R14 版开始不再支持 DOS 操作系统，也不必再记忆一大堆命令，操作上灵活生动了许多。

相比其他版本而言，AutoCAD 2006 中的主要强化和改进之处是提高了二维制图功能的易用性。具体而言，新增功能有：

- ◆ 显示线条的长度和角度等制图和编辑中各要素的相关信息，可实现更直观的制图功能；
- ◆ 当移动鼠标、以矩形框选择要素时，可以动态地高亮度显示所选要素、以便确认目标要素是否被选中的功能；
- ◆ 放大和缩小图形时，可以连续显示放大和缩小的过程、轻松把握哪些部分被放

大或缩小的功能；

- ◆ 提取坐标值、角度和长度等画面上的现有要素的某个属性值，将其用于计算中，并将计算结果用于其他要素的制图和编辑的电子计算功能，等等。




图 1-1 发展历程

1.1.2 相关概念

- ◆ CAD (Computer Aided Design) 计算机辅助设计。它扮演着制图革命者的角色，淘汰了传统的制图工具，将设计制图的工作转移到计算机上进行，不仅提高绘图效率，对于图形的精确性与编辑图形的方便性也有了很大的提高，同时，大大节省了保存图文件的空间。目前被广泛应用于机械制图、工程规划流程图、电子电路图、土木营建、室内设计及其他相关领域（如图 1-2 所示）。





图 1-2 CAD 过程

图 1-3 CAE 过程

- ◆ CAE (Computer Aided Engineering) 计算机辅助分析。把由 CAD 设计或组织好的模型，凭借计算机辅助分析软件仿真设计成品的一些性质，例如结构强度的力学分析、热传导效能分析或流体力学上的分析等，利用这些分析结果事先对原设计加以修正，以节省设计变更的次数及开发时间，还可以减少试作原型的投资成本（如图 1-3 所示）。

- ◆ CAM (Computer Aided Manufacture) 计算机辅助制造。顾名思义就是把计算机应用于生产制造过程中，达到监视与控制的目的，不仅可以使产品精密度得到提高，还可由于生产自动化而大大降低人力成本（如图 1-4 所示）。

- ◆ CIM (Computer Integrated Manufacture) 计算机整合制造。CIM 的意义是以 CAD 及 CAM 为主要架构，再辅以 MIS (Management Information System) 管理信息系统的结合应用，整合可用资源（数据库），然后利用网络结合各种资源，达到流程充分自动化的目的（如图 1-5 所示）。