

AV 发烧友丛书

激光唱机影碟机图集维修大全(上)

《电子文摘报》社 编译
《家庭电子》杂志社



电子科技大学出版社

上



TN9122: TN=49-64

174
1:上

激光唱机影碟机图集维修大全(上)

《电子文摘报》社 编译
《家庭电子》杂志社

电子科技大学出版社
• 1996 •

内容提要

本大全汇集了国内最流行且维修极难获得的日本健伍 DP-M98、DP-M5520、DP-M3360/M5560/M6060、DP-1001/B9、DP-F7、DP-M58、DP-MA5/MA9、DP-722、DP-M991、DP-R791、DP-R894/R3060/R4060/R5060，索尼 CDP-M11/M12/M21/M41、CDP-M42、CDP-C211/C215/C315、CDX-5090/5092、HCD-4800、CDP-261/361、MDX-C150/C150RDS、CDP-M78/M79，松下 SL-P210、SL-P150、SL-PD627、SL-CH505、SL-PD647、SL-PG440、SL-PD827、SL-CH700，先锋 PD-T307/T507、PD-J800M/J900M、PD-6050，夏普 GX-CD510Z(GY)、DENON UCD-60 等三十二种机型的激光唱机和先锋 CLD-J910、索尼 MDP-455SA、夏普 MV-K8500X、健伍 LVD-930R 等四种激光影碟机图纸资料。部分机型还给出了机械调整和步骤、电路调整和步骤、测试波形等资料。

责任编辑：尤顾文 王仕德 谭 进

技术设计：尤顾文

封面设计：谭 进

激光唱机影碟机图集维修大全(上)

《电子文摘报》社 编译

《家庭电子》杂志社

※

电子科技大学出版社出版

(成都建设北路二段五号)

四川温江县印刷厂胶印

新华书店重庆发行所经销

※

开本 787×1092 1/8 印张：30 字数：696 千字

版次 1996年4月第一版 印次 1996年4月第一次印刷

印数 1—10000 册

中国标准书号 ISBN7-81043-302-4/TN·49

【川】016 定价 54.00 元

前　　言

本大全是激光唱机影碟机调试维修图集大全的续篇,是AV(视听)发烧友的丛书,也是国内唯一的一套最新公开出版的音视类资料工具书。该大全特点是资料新颖难得,维修资料详尽,实用面广。

本大全汇集了国内最流行且维修极难获得的日本健伍 DP-M98、DP-M5520、DP-M3360/M5560/M6060、DP-1001/B9、DP-F7、DP-M58、DP-MA5/MA9、DP-722、DP-M991、DP-R791、DP-R894/R3060/R4060/R5060,索尼 CDP-M11/M12/M21/M41、CDP-M42、CDP-C211/C215/C315、CDX-5090/5092、HCD-4800、CDP-261/361、MDX-C150/C150RDS、CDP-M78/M79,松下 SL-P210、SL-P150、SL-PD627、CL-CH505、SL-PD647、SL-PG440、SL-PD827、SL-CH700,先锋 PD-T307/T507、PD-J800M/J900M、PD-6050,夏普 GX-CD510Z(GY)、DENON UCD-60 等三十二种机型的激光唱机和先锋 CLD-J910、索尼 MDP-455SA、夏普 MV-K8500X、健伍 LVD-930R 等四种激光影碟机图纸资料。部分机型还给出了机械调整和步骤、电路调整和步骤、测试波形等资料。

本大全适用于音响发烧友、家电维修人员、无线电爱好者以及大专院校、科研单位。

编译者

1995年10月

目 录

●激光唱机部分

第一章 健伍 DP-M98 激光唱机	1
第二章 健伍 DP-M5520 激光唱机	25
第三章 健伍 DP-M3360/M5560/M6060 激光唱机	29
第四章 健伍 DP-1001/B9 激光唱机	33
第五章 健伍 DP-F7 激光唱机	41
第六章 健伍 DP-M58 激光唱机	44
第七章 健伍 DP-MA5/MA9 激光唱机	48
第八章 健伍 DP-722 激光唱机	51
第九章 健伍 DP-M991 激光唱机	54
第十章 健伍 DP-R791 激光唱机	58
第十一章 健伍 DP-R894/R3060/R4060/R5060 激光唱机	61
第十二章 索尼 CDP-M11/M12/M21/M41 激光唱机	64
第十三章 索尼 CDP-M42 激光唱机	68
第十四章 索尼 CDP-C211/C215/C315 激光唱机	70
第十五章 索尼 CDX-5090/5092 激光唱机	72
第十六章 索尼 HCD-4800 激光唱机	80
第十七章 索尼 CDP-261/361 激光唱机	86

SBC 60/05

第十八章 索尼 MDX-C150/C150RDS 激光唱机	91
第十九章 索尼 CDP-M78/M79 激光唱机	103
第二十章 松下 SL-P210 激光唱机	106
第二十一章 松下 SL-P150 激光唱机	108
第二十二章 松下 SL-PD627 激光唱机	119
第二十三章 松下 SL-CH505 组合音响激光唱机	121
第二十四章 松下 SL-PD647 激光唱机	123
第二十五章 松下 SL-PG440 激光唱机	128
第二十六章 松下 SL-PD827 激光唱机	132
第二十七章 松下 SL-CH700 组合音响激光唱机	135
第二十八章 先锋 PD-T307/T507 激光唱机	138
第二十九章 先锋 PD-J800M/J900M 激光唱机	148
第三十章 先锋 PD-6050 激光唱机	150
第三十一章 夏普 GX-CD510Z(GY)组合音响激光唱机	152
第三十二章 DENON UCD-60 组合音响激光唱机	153

●激光影碟机部分

第一章 先锋 CLD-J910 激光影碟机	155
第二章 索尼 CDP-455SA 激光影碟机	171
第三章 夏普 MV-K8500X 激光影碟机	189
第四章 健伍 LVD-930R 激光影碟机	213

●激光唱机部分

第一章 健伍 DP-M98 激光唱机

一、机构描述

1. 传感器和电动机的位置及其功能(见图 1-1、图 1-2)





图 1-1



功能表

零部件名称	功能
S ₁ 输入一限位开关	拾音器内部限位开关
S ₂ 装载输入开关	唱片装载结束检查开关
S ₃ 装载输出开关	唱片卸载结束检查开关
S ₄ 存储匣出盒开关	存储匣出盒完成检查开关
S ₅ 原来位置开关	检查装载部位于原来位置用开关
S ₆ 升降记忆开关	激光唱片位置记忆
PH ₂ 升降位置传感器	出盒、原来位置和唱片位置检查传感器
M ₁ 唱片电动机	唱片驱动电动机
M ₂ 倒送电动机	倒送驱动电动机
M ₃ 装载电动机	唱片装载/卸载电动机
M ₄ 升降电动机	装载部分上升/下降电动机

2. 机构操作

在插入存储匣后, S₄(存储匣出盒开关)接通以检查存储匣是否已插入。

在按下 PLAY(放音)键或 DISC SELECTOR(唱片选择器)键时,M₄(升降电动机)按(①)方向旋转以升起装载部分。见图 1-3。




图 1-3

在按下 PLAY(放音)键或者用 DISC SELECTOR(唱片选择器)选择第一张唱片时,所选的唱片由 PH₂(升降位置传感器)检查以停止 M₄(升降电动机)。

随后,M₃(装载电动机)按(②)方向旋转以抽出唱片。

在 S₂(装载输入开关)接通时,M₄(升降电动机)按(③)方向旋转,因此装载部分向原来位置移动以使唱片放音。此时,S₅(原来位置开关)接通以检查装载部分已放置于原来位置。

随后,在按下 EJECT(出盒)键时,M₄(升降电动机)按(①)方向旋转以升起装载部分,将其升起至取出唱片的相同点(该动作由升降位置传感器检查)。

M₃(装载电动机)按(④)方向旋转,以将唱片托盘返回至存储匣。

在 S₄(装载输出开关)接通时,M₄(升降电动机)按(⑤)方向旋转以移动出盒位置,使其出盒。该动作由升降位置传感器检查。

在出盒后,M₄(升降电动机)按(①)方向旋转,在原来位置待机。

3. 具体操作

3-1 存储匣锁定/出盒

图 1-4 表示按(①)方向插入存储匣的方法,直至存储匣在存储匣穴内固定为止。

【存储匣锁定】

在存储匣按(①)方向插入时,滑块 A 按(②)方向移动。在滑块 A 移动时,锁定臂按(③)方向移动以锁定存储匣。

【存储盒出盒】

在出盒操作时,M₄(升降电动机)按(④)方向旋转,臂 L 按(⑤)方向移动,锁定臂按(②)方向移动。因此,滑块 A 释放,存储匣组件即出盒。

3-2 唱片托盘装载操作

图 1-5 表示唱片托盘装载操作
M₄(升降电动机)按(①)方向旋转,以便在唱片间选择(所选的唱片由升降位置传感器

(PH₂)检查。在选择一唱片后,M₃(装载电动机)按(②)方向旋转。此时,唱片取出臂由唱片托盘带动,即实现了唱片托盘装载、将S₂(装载输入开关)接通,即完成了装载。




图1-5

3-3 夹持操作




图1-6

图1-6 有关夹持操作

在S₂(装载输入开关)接通后即完成夹持,而后结束装载。

M₄(升降电动机)按(①)方向旋转,因此唱片即被夹持。在唱片被夹持的状态下,S₃(原来位置开关)接通,PH₁(升降位置传感器)再接通(原来位置)。另外,S₄(升降记忆开关)是一种机械式开关,用以检查取出位置。在升起时,当S₄接通则M₄(升降电动机)停止升降。

3-4 升降操作

图1-7 表示升降操作。




图1-7

升降操作由M₄(升降电动机)、PH₁(原来位置传感器)、S₄(升降记忆开关)和S₃(原来位置开关)实现。

升降位置的检查由PH₁(升降位置传感器)、PH₂(升降位置传感器)检查齿轮的滑动而实现,用于检查出盒、原来位置或唱片位置。

二、检修时的拆卸步骤

1. 拆除主体部分

1-1 拆除前面板(见图1-8)

1. 拆下3个螺钉(①),然后拆下4个挂钩(②),随后卸下前面板。

2. 拆下4个螺钉(③),然后分离1个连接器(④),随后卸下副面板。




图1-8




图1-9

1-2 分离开关板(见图1-9)

1. 拆下3个螺钉(⑤),然后拆下10个挂钩(⑥),随后分离开关板。

1-3 拆下机械装置组件(见图1-10)

1. 拆下固定机械装置组件4个螺钉(①)和固定接地接线片的1个螺钉(②)。

2. 分离1个连接器(③),再拆下机构。




图1-10




图1-11

2. 拆除机械装置组件

2-1 拆下存储匣(见图1-11)

1. 拆下安装存储匣的4个螺钉(①)。

2. 分离连接器(②)。

3. 将存储匣(③④)向上升起,使其脱出。

2-2 拆下装载组件(见图1-12)

1. 按(①)方向旋转M₄螺钉(升降电动机),再将装载组件提升至最高处(为第6唱片的位置)。

2. 将装载臂朝您的方向抽出,使其达到 S₃(装载输出开关)而接通(②)。
 3. 按(③)方向将装载组件向上升起,使其脱出。




图 1-12

2-3 拆下 MD 组件(见图 1-13)

1. 分离 2 个连接器(扁型电缆)(①)。
2. 拆下安装 MD 组件(②)的 3 个螺钉。
3. 拆下 MD 组件。

2-4 更换拾音器(见图 1-14)

1. 在更换之前,使用烙铁方法(①)将 LD 凸出部分短路。
2. 取出中间齿轮的垫圈,将中间齿轮(②)脱出。
3. 将拾音器移至中心位置(③)。
4. 将柔性电缆剥头(④)。
5. 从拾音轨拆下 4 个螺钉(⑤),卸下拾音器。
6. 按拆下的相反程序进行安装。

在安装之后,将 LD 凸出部分短路。

2-5 拆下升降齿轮、滑块 R 和 L(见图 1-15)。




图 1-15

1. 拆下框架的 2 个螺钉(①),再卸下框架。

2. 拆下 PH₂(升降位置传感器)的一个螺钉(②),再分离 PH₂。




图 1-13




图 1-14




图 1-16

3. 分离升降齿轮(④)。

4. 拆下滑块 R 的 2 个螺钉(④),再取出滑块 R。

5. 拆下滑块 L 的 2 个螺钉(⑤),再取出滑块 L。

2-6 安装升降齿轮、滑块 R 和 L(见图 1-16)

1. 将滑块 R 和 L 分别移动至最前端和最深位置。
2. 按图所示放置升降齿轮,再安装升降齿轮。

3. 安装框架的 2 个螺钉。

三. 电路描述

1. 元件的功能

1-1 RF 放大器装置(X29-2020-00)

参考号码	零部件号码	用途/功能	操作/状态/互换性
IC1	CXA1018IM	RF 放大器	聚焦误差信号和跟踪误差信号的产生,RF 信号的产生和相位补偿。自动对称校正电路
Q ₁	2SA1534A(R,S)	开关	激光通/断开关
Q ₂	2SC1740S(Q,R) 2SC945(A)(Q,P)	开关	聚焦误差放大器偏压选择开关

1-2 激光唱机装置(X32-138X-XX)

参考号码	零部件号码	用途/功能	操作/状态/互换性
IC1	MSP78M05L	3-接线柱调节器	DAC R ₂ +5V 电源
IC2	M5218P NJM4565D	操作放大器	DAC R ₂ -5V 电源
IC3	μ PD75212ACW-100	微处理器	系统控制、键输入、显示驱动
IC4	TC74HC174AP	D 双态多谐振荡器	系统控制
IC5	M5218P NJM4565L	操作放大器	聚焦电动机和升降电动机驱动器
IC7	CXA1244S	伺服	聚焦、跟踪和芯片伺服控制
IC8	NJM4565D	操作放大器	1/2: 跟踪线圈驱动器 2/2: 跟踪误差信号放大
IC9	TC4066EP	模拟开关	跟踪误差信号控制
IC10	M5218P NJM4558D	PLL, CLV	1/2: 变容二极管电压控制 2/2: 喇叭电动机转速控制
IC11	CXD1135Q CND1135QZ	数字信号处理	数据译码, 误差校正, RAM 控制, CLV 伺服
IC12	LC3518BSL-15	静态 RAM	误差校正, 去交错, 调制缓冲

续表

参考号码	零部件号码	用途/功能	操作/状态/互换性
IC13	MPD4013DC	双“D”双稳态多谐振荡器	CCRS 电平检测双稳态多谐振荡器
IC14	NJM4558D M5218P	操作放大器	CCRS 电平放大器
IC16	NJM4565D	操作放大器	音频信号放大
IC18, IC19	NJM4565D	操作放大器	低通滤波器
IC20, IC21	PCM56P-L-1	DAC	16bit D/A 变换器
IC22	TC74HCU04AP	反相器	信号反相
IC23	PD0034	数字滤波器	16bit 数字滤波器
IC24	TC74HC74AP	D 双稳态多谐振荡器	LR 时钟定时调节
Q ₁	2SA954(L, K)	电源	FL 管参考电压电源 (-32V)
Q ₂	2SA733(A)(Q, P) 2SA933S(Q, R)	复位	在电源通/断时复位脉冲的产生
Q ₃	2SD1944	电源	+5V 调节的电源
Q ₄	2SA954(L, K)	电源	-5V 调节的电源
Q ₅	2SA954(L, K)	电源	DAC -5V 调节的电源
Q ₆	2SC1740S(Q, R) 2SC945(A)(Q, P)	开关	静音晶体管控制
Q ₇	2SA733(A)(Q, P) 2SA933S(Q, R)	开关	加重晶体管控制
Q ₈	2SC3940A	驱动器	唱片电动机电流升压器
Q ₉	2SA1534A		
Q ₁₀	2SC3940A	驱动器	聚焦启动驱动器电流升压器
Q ₁₁	2SA1534A		
Q ₁₂	2SC1740S(Q, R) 2SC945(A)(Q, P)	开关	防止外部干扰产生冲击、引起声音跳跃用开关
Q ₁₃	2SC3940A	驱动器	跟踪启动驱动器电流升压器
Q ₁₅	2SA1534A		
Q ₁₆	2SA733(A)(Q, P) 2SA933S(Q, R)	开关	用缺陷信号进行跟踪误差控制
Q ₁₈	2SC1740S(Q, R) 2SC945(A)(Q, P)	开关	装载电动机控制开关

续表

参考号码	零部件号码	用途/功能	操作/状态/互换性
Q ₂₀	2SA733(A)(Q, P) 2SA933S(Q, R)	开关	CCRS 启动开关
Q ₂₁	2SA733(A)(Q, P) 2SA933S(Q, R)	开关	CCRS 电平变换开关
Q ₂₂	STA341M	驱动器	
Q ₂₄	DTC144TFF	驱动器	FL 管照明电流缓冲器
Q ₂₅	2SC945(A)(Q, P) 2SC1740S(Q, R)	开关	CCRS 电平变换开关
Q ₂₆ , Q ₂₇	2SC2878(B)	开关	静音通/断开关
Q ₂₈ , Q ₂₉	2SC2878(B)	开关	加重通/断开关

2. 检测方式设立

2-1 将电源接通。

2-2 将检测管脚短路,然后使其开路。

在该步骤中,拾音器激光发光,因此,亦能调整激光电源。

2-3 插入装有检测唱片的存储匣。

2-4 在按下装有检测唱片的唱片编号键时,在托盘被抽出后即进入检测方式,换言之,在未按下装有检测唱片或托盘的唱片编号键时,即不会进入检测方式。另外,在正常放音或暂停时,检测管脚即短路,亦进入检测方式。

在任何状态下,检测管脚应很快开路。


3. 检测方法

3-1 检测方式流程图

3-2 在检测方式时的有效键及其功能

号	码	输入键	功 能	音轨序号显示
1		放 音	(1) 聚焦伺服.....通 (2) 跟踪伺服.....通 (3) 偏逆伺服.....通	□ 5 在(1)、(2)和(3)结束后显示几秒钟 唱片音轨序号显示
2		检 查	(1) 聚焦伺服.....通 (2) 跟踪伺服.....断 (3) 偏逆伺服.....断	□ 3

续表



检测方法流程图

续表

号 码	输入键	功 能	音轨序号显示
3	清除	(1)聚焦伺服.....通 (2)跟踪伺服.....通 (3)读速伺服.....断	□□
4	停止	(1)聚焦伺服.....断 (2)跟踪伺服.....断 (3)读速伺服.....断	□□
5	反复	(1)托盘.....开启 (2)激光.....接通 在接下托盘、将托盘关闭时,REPEAT(反复)功能即取消。 音轨序号显示	□□
6	▶▶	在停止方式时,将拾音器轻微地移向外围音轨。 在读速伺服接通时,将跟踪增益转换至“H”。	
7	◀◀	在停止方式时,将拾音器轻微地移向内圈音轨。 在读速伺服接通时,将跟踪增益转换至“L”。	


号 码	输入键	功 能	音轨序号显示																																				
8	▶▶	将所有 FL 显示灯接通。																																					
9	◀◀	将所有 FL 显示灯断开。																																					
10	数字键(0~9)	跳跃音轨如下所示。 <table border="1"><tr><td>键</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>音轨序号</td><td>1</td><td>4</td><td>16</td><td>32</td><td>1000</td></tr><tr><td>方向</td><td colspan="5">外圈</td></tr><tr><td>键</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>音轨序号</td><td>1</td><td>4</td><td>16</td><td>32</td><td>1000</td></tr><tr><td>方向</td><td colspan="5">内圈</td></tr></table>	键	1	2	3	4	5	音轨序号	1	4	16	32	1000	方向	外圈					键	6	7	8	9	0	音轨序号	1	4	16	32	1000	方向	内圈					
键	1	2	3	4	5																																		
音轨序号	1	4	16	32	1000																																		
方向	外圈																																						
键	6	7	8	9	0																																		
音轨序号	1	4	16	32	1000																																		
方向	内圈																																						
11	开启/关闭	当托盘开启后再关闭,音轨 No.2,6,7,8,10,13 和 22 即编程,检测方式即取消。音轨 No.2,6,7,8,10,13 和 22 即编程,检测方式即取消。																																					
12	P 方式																																						

注:在检测方式时,当每次按下音轨键时,或按下一键检查印刷电路板接线时,字符“TRACK No.”即熄灭。

4. 微处理器 μPD75212ACW-100(X32-138X-XX,IC3)

4-1 管脚接线

a	0	1	2	3
b	4	5	6	7
c	8	9	+10	
d			P MODE	
e	FB	FF	DOWN	UP
f	TIME	REPEAT	CLEAR	CHECK
g	1	2	3	4
h	5	6	EJECT	CCRS
i	TEST			
j				



4-2 管脚说明

管脚号码	管脚名称	I/O	功能名称	功 能
1~4	S3~S0	O	d~a	FL 显示管部分控制管脚(亦用于键扫描信号)

续表

管脚号码	管脚名称	I/O	功能名称	功 能
5	P01/INT4	I	SENSE	来自信号处理 IC 或闪照 IC 的 SENSE 输入。
6	P01/SCK	I	WFCK	Q 数据读出时钟输入(7.35kHz)。
7	P02/SQ	I	SUBQ	Q 数据输入管脚。
8	P03/St	I	CRCF	Q 数据 CRC 检查结果输入管脚。CRCF=“1”,OK
9	P10/INT0	I	REM	遥控信号输入管脚。
10	P11/INT1	I	SCOR	子代闪照同步机检查信号输入管脚。上升沿检查。
11	P12/INT2	I	FOK	RF 放大器 FOK 信号输入管脚。当 FOK=1,就出现反射光线。
12	P13/T10	I	GFS	帧频同步状态信号输入管脚。当 GFS=1,帧频同步机保持原状。
13	P20	I	S1	启动限位开关输入。当芯片处于最中心部位时,“L”。
14	P21	I	S2	托盘抽出检查开关输入。当托盘抽出时,“L”。
15	P22	I	S3	托盘缩回检查开关输入。当托盘缩回时,“L”。
16	P23	I	S4	出盒完成检查开关输入。当出盒完成时,“L”。
17	P30	I/O	S DATA	串行数据 I/O 管脚。
18	P31	I/O	BUSY	串行数据占线 I/O 管脚。
19	P32	O	RMUTE	模拟静音输出管脚。静音在“L”时。
20	P33	O	MUTG	信号处理 IC MUTG 管脚控制信号输出管脚。静音在“H”时。
21	P60	I	S5	原来位置检查开关输入。“L”在原来位置。
22	P61	I	S6	托盘缩回位置检查开关。“L”在缩回位置。
23	P62	I	PHTR	唱片存在(没有传感器信号输入),有唱片时为“H”。
24	P63	I	PHIN	唱片位置传感器信号输入。装满唱片时为“H”。
25	P40	O	DATA	数据管脚控制信号输出管脚。
26	P41	O	XLT	锁定管脚控制信号输出管脚。
27	P42	O	CLK	时钟管脚控制信号输出管脚。
28	P43	O	DISK	伺服 IC DIRC 管脚控制信号输出管脚。
29	PPO			开路
30	X1			系统时钟输入。
31	X2			开路
32	Vss			接地

续表

管脚号码	管脚名称	I/O	功能名称	功 能
33	XT1			接地或声数字显示。
34	XT2			开路
35~38	P50~P53	I	KD0~KD3	主矩阵返回信号输入管脚。
39	RESET		RESET	复位输入键,有效“L”。
40~49	T0~T9	O	10G~1G	FL 显示管数字控制管脚。
40	T0	O	10G	锁定 IC 74HC174 时钟输出。
50	PH3	O	DOWNM	向上/向下电动机控制输出管脚。托盘向上,“H”。
51	PH2	O	UPM	向上/向下电动机控制输出管脚。托盘向下,“H”。
52	PH1	O	EMPH	加重开关信号输出管脚。加重接通,“L”。
53	PH0	O	LDC	激光接通/断开信号输出管脚。激光接通,“L”。
54,55	S11,S10	O	1,k	FL 显示管部分输出管脚。
56	VLOAD		VLOAD	FL 显示管驱动器负电源。
57	VPRE		VPRE	FL 显示管预驱动器负电源。
58~63	S9~S4	O	j~e	FL 显示管部分控制输出管脚。(e,f,g,h,i;亦用于键扫描。)
60	S7	O	h(CCRSST)	在 CCRS 抽样时,“H”,在设立完成时,“L”。
59	S8	O	i(CCRSSW)	在 CCRS 抽样时,“H”,在设立为,“H”。
58	S9	O	j(LODM)	托盘电动机控制输出管脚。当托盘已装载时,“H”。
55	S10	O	k(ULODM)	托盘电动机控制输出管脚。当托盘未装载时,“H”。
54	S11	O	l(FISW)	
64	V _{DD}			电源管脚(+5V)

4-3 通用项目

1. 在出盒、及其被判断为无唱片时,任何键均不能被接受。
2. 一旦被判断为“无唱片”,唱片键即不能被接受。
3. 在唱片上读出其 TOC 数据,但该唱片未设有音轨序号时,即不能被选择。
4. 在读出 TOC 数据后,当不存在记忆音调时,该音调即被清除。
5. 在实施 CCRS 后,当被判断为“无唱片”时,操作即转到下一唱片。
6. 在系统遥控方向,仅在选择器上的放大器置于“CD”时,下列键能被接受:
PLAY(放音)、STOP(停止)、UP(向上)、DOWN(向下)、FF(快进)、FB(馈送)、DISC(唱片)、10KEY(10 键)、+10KEY(+10 键)、-10KEY(-10 键)、和 10KEY(10 键)。
7. 在单遥控装置方面,下列键能被接受:
PLAY(放音)、STOP(停止)、UP(向上)、DOWN(向下)、FF(快进)、FB(馈送)、DISC(唱


片),10KEY(10 键),+10KEY(+10 键),DISC1—6(唱片 1—6),TIME(时间),REPEAT(反复),CLEAR(清除),CHECK(检查),PLAY MODE(放音方式),RANDOM(随机)。

8. 日历显示器能显示唱片在其“DISC No.”(唱片序号)时的音轨序号。

5. 定时表

- 在托盘被抽出、放置于原来位置时(S_4 —H)

5—1 电源—接通复位




- 在滑块置于出盒位置时

($S_2 \rightarrow L, S_1 \rightarrow H, S_4$ 未固定,M₁ 不旋转。)

- 在托盘抽出时

($S_2 \rightarrow L, S_1 \rightarrow H, S_4$ 未固定)





- 在电源接通复位状态下按下数字键时(S_1 —H)

5—2 唱片设定

5—3 唱片变换(S_1 —H)

5—4 出盒

6. RF 放大器 CXA1081M(X29—2020—00;IC1)




概论

CXA1081M 是经研制的用于激光唱机的集成电路。该电路包含于一个 3 点光学拾音器 RF 输出放大器,一个聚焦误差放大器和一个跟踪误差放大器,以及其他信号处理电路,例如聚焦 OK,反射镜,缺陷,和 EFM 比较仪电路,以及激光二极管 APC(自动功率控制)电路。

特点

- 能在信号 +5V 电源中工作,亦能在 ±5V 双压电源中工作。
- 耗电低(100mW,在 ±5V,50mW,在 +5V)。

续表



- APC 电路能接受 P-sub 或 N-sub 激光二极管。
- 所需外部零件极少。
- 唱片缺陷检波器电路提高了放音效果。

结构

- 双极硅单片式集成电路。

功能

- RF 放大器。
- 聚焦 OK 检波器电路。
- 反射镜检波器电路。
- 跟踪误差放大器。
- 缺陷检波电路。
- APC 电路。
- FEM 比较仪。
- 自动不平衡控制放大器。

6-1 方框图

6-2 管脚说明


管脚号码	管脚名称	I/O	直流电压(V)	功 能
1	RFI	I	0	RF 加法放大器中的用于 C 桥合信号输出的输入管脚。

管脚号码	管脚名称	I/O	直流电压(V)	功 能
2	RFO	O	V_{RFO}	RF 加法放大器输出管脚。用于孔形检查点。
3	RF \ominus	I	0	RF 加法器反馈输入管脚。
4	P/N	I	0(VC)	用于 LD(激光二极管)的 P-Sub/N-Sub 选择管脚(直流电压;在 N-Sub 方式时)。
5	LD	O	-1.8	* APC LD 放大器输出管脚。(直流电压;在 N-sub 方式时,PD 开路)。
6	PD	I	0	* APC LD 放大器输入管脚。(直流电压;开启)。
7	PD1	I	0	RF I-V 放大器(1)反向输入管脚。 连接光电二极管 A+C 接线柱,进行电流输入。
8	PD2	I	0	RF I-V 放大器(2)反向输入管脚。 连接光电二极管 B+D 接线柱,进行电流输入。
9	VC	-	0	在采用正(+) / 负(-)双电压电源时,与接地 GND 连接。 在采用单电压电源时,与可变电阻 VR(管脚⑩)连接。
10	F	I	0	F I-V 放大器反向输入管脚。 连接光电二极管接线柱,进行电流输入。
11	E	I	0	F I-V 放大器输入管脚。 连接光电二极管 E 接线柱。
12	EO	O	0	E I-V 放大器输出管脚。
13	EI	I	0	E I-V 放大器反馈输入管脚,用于 E I-V 放大器增益调节。
14	VR	O	V_{CVO} $(V_{CC} + V_{EE})/2$	直流电压输出管脚。
15	CC2	I	1.0	输入管脚用于来自缺陷到底保持的 C 桥合信号输出。
16	CC1	O	1.2	缺陷到底保持输出管脚。
17	VEE	-	-2.5	在采用正(+) / 负(-)双压电源时,与负电源连接。 在采用单电压电源时,与接地 GND 连接。
18	FE BIAS	I	0	偏压管脚在聚焦误差放大器非反向面、用于聚焦误差放大器的 CMR 调节。
19	FE	O	V_{FEO}	聚焦误差放大器输出管脚。
20	TE	O	V_{TEO}	跟踪误差放大器输出管脚。
21	DEFECT	O	V_{DFCTL}	缺陷比较仪输出管脚(直流电压;与 $10k\Omega$ 负载连接)。
22	MIRR	O	V_{SURL}	反射镜比较仪输出管脚(直流电压;与 $10k\Omega$ 负载连接)。
23	CP	I	-1.3	反射镜吸持电容输出管脚。 反射镜比较仪非反向输出。

续表

管脚号码	管脚名称	I/O	直流电压(V)	功 能
24	CB	I	0	缺陷到底吸持电容器连接管脚。
25	DGND	-	-2.5	在采用正(+)/负(-)双压电源时,与接地 GND 连接。 在采用单压电源时,与接地 GND(V _{EE})连接。
26	ASY	I	-	自动不对称控制输入管脚。
27	EFM	O	V _{EFM}	EFM 比较仪输出管脚(直流电压,与 10kΩ 负载连接)。
28	FOK	O	V _{FOK}	FOK 比较仪输出管脚(直流电压,与 10kΩ 负载连接)。
29	LD ON	I	-2.5 (DGND)	LD ON/OFF 选择管脚(直流电压,当 LD 接通时)。
30	V _{CC}	-	2.5	正电源

* APC: 自动电流控制。




7. 伺服控制 IC CXA1244S(X32-138X-XX;IC7)

用于激光唱机(CD)伺服的 CXA1244S 是经研制的双极集成电路,它具有下列功能:


- 聚焦控制(搜索通/断,增益控制)。
- 跟踪控制(伺服通/断,单音轨跳跃、多音轨跳跃,增益控制,相位补偿控制,制动电路)。
- 滑动控制(伺服通/断,快进,快倒)

每个聚焦、跟踪和滑动及随机存取的伺服功能通过微型计算机达到。另外,串行数据总线能用 CX23053 均分。



7-1 管脚接线图

7-2 方框图



7-3 管脚说明

管脚号码	管脚名称	I/O	功 能
1	TG2	-	限幅放大器增益开关接线柱,GND 电平。
2	TA ₊	-	运算放大器 2 的非反相输出。
3	TE ₋	-	运算放大器 4 的输出。
4	TE ₊	O	运放放大器 4 的反相输出。
5	SENSE	O	SSP 内部状态的输出,相当于 CPU→SSP 的地址 ADDRESS。 (根据内串行寄存器的地址 ADDRESS 容量而变化)。参见注 1。
6	C. OUT	O	信号输出用于高速选曲时对音机计数。
7	XRST	I	当 CPU→SSP“L”时,所有内寄存器全部清零。 当 CPU RESET 连接,参见注 2。
8	DATA	I	CPU→SSP 的串行数据传输。输入由 LSB, D0~D7 组成。
9	XLT	I	CPU→SSP 的串行数据锁定(内串行寄存器的容量传输至地址译码锁定)。在“L” 传输,在执行之后立即改变为“H”,因为不产生边缘触发脉冲。
10	CLK	I	CPU→SSP 串行数据传输存储块,在下降时可读出数据。 在传输前后的“H”电平。
11	MIRR	I	来自 RF 放大器的反射镜信号输出。
12	TZC	I	用 C 桥合输入跟踪误差信号。时间常数由一单音轨跳跃确定,但它通常约为 2kHz。


续表

管脚号码	管脚名称	I/O	功 能
13	TE	I	跟踪误差信号输入。
14	ISET		为确定聚焦搜索电压设立电流级,跟踪跳跃电压和馈送电压。
15	V _{cc}		电源接线柱,通常为-5V。
16	SRCH		电容器用于确定充电/放电波形的时间常数,将其连接用作聚焦搜索。
17	V _{ee}		电源接线柱,通常为-5V。
18	FS3		聚焦放大器增益开关接线柱,接地电平。
19	ATSC		有关机械振动的信息已输入至唱机,简言之,跟踪错误通过BPF输入。
20	FE	I	聚焦误差信号的信号输入。
21	FE0	O	运算放大器1的输出。
22	FE \ominus	I	运算放大器1的反相输入。
23	SL0	O	运算放大器3的输出。
24	SL \ominus	I	运算放大器3的反相输入。
25	SL \oplus	I	运算放大器3的非反相输入。
26	DIRC	I	在一个音轨跳跃时用,通常为“H”,调节至“L”即改换音轨跳跃脉冲的方向。改变为“H”时,即调节至通常跳跃方式。改变“L”时,采用TZC的激活与去激活的探测方法,以求得固定的时间长度。
27	TA0	O	运算放大器2的输出。
28	TA \ominus	O	运算放大器2的反相输入。
29	TG1		跟踪放大器增益开关接线柱,接地电平。
30	GND		集成电路的接地接线柱。

注1:读出接线柱输出

串行数据, 上限4位 容量	地址 输出	读出接线柱 输出	解 释
0000	聚焦控制	FZC	“H”在聚焦过零时,聚焦误差电压为0V,或更高。在聚焦拉出FOCUS PULL操作时使用。
0001	跟踪控制	AS	“H”在ATSC输入电压超出线性比较仪水平时。 (VTH=±V _{ee} ×13%)但本设备不采用。
0010	跟踪方式	TZC	正或负跟踪过零和跟踪误差的调节输出。当用于单音轨跳跃时间时,DIRC在检测TZC↑个快进跳跃FWD JUMP或检测TZC↓快倒跳跃REV JUMP时变为“L”。

注 2:数字装置计时表



7-4 系统控制

命 令	地 址		数 据					读 出	
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
聚焦控制	0	0	0	0	FS4	FS3	FS2	FS1	FZC
跟踪控制	0	0	0	1	防震	伺服接通	TG2 TG1*	增益 置位	AS
跟踪方式	0	0	1	0	跟踪方式*		滑动方式*		TZC

增益置位 GAIN SET * TG1, TG2 能够单独置位。

在防震 ANTI SHOCK = 1(00011XXX)时,当防震 ANTI SHOCK = “H”,TG1 TG2 都被反相。

滑动方式 *

	D1	D0		D3	D2
断开	0	0	断开	0	0
伺服接通	0	1	伺服接通	0	1
快进开始	1	0	快进开始	1	0
快倒开始	1	1	快倒开始	1	1

8. 数字信号处理器 LSI CXD1135QZ(X32-138X-XX;IC11)

概论

CXD1135QZ 是用于激光唱机的数字信号处理大规模集成电路,它具有下列功能:

1. 用 EFM-PLL 电路进行比特时钟再生。
2. EFM 数据解调。
3. 帧频同步检査,保护和接入。
4. 有效的误差检査和校正。
5. 在保持先前数值时的插值。
6. 子码信号解调,子码 Q 的误差检査。
7. 主轴电动机 CLV 伺服。