



高等工程应用型教育“行为导向”模式系列教材



庄亮 宗荣珍 主编

# 机械工程综合实验



中国科学技术出版社  
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

高等工程应用型教育“行为导向”模式系列教材

# 机 械 工 程 制 图 综 合 训 练

庄 竞 宗 荣 珍 主 编

中国科学技术出版社

CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

· 北京 ·  
BEIJING

## 图书在版编目(CIP)数据

机械工程制图综合训练/庄竞,宗荣珍主编. —北京:中国科学技术出版社,2009.3

ISBN 978 - 7 - 5046 - 5396 - 3

(高等工程应用型教育“行为导向”模式系列教材)

I. 机… II. ①庄… ②宗… III. 机械制图—高等学校—教学参考资料 IV. TH126

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 020632 号

自 2006 年 4 月起本社图书封面均贴有防伪标志,未贴防伪标志的为盗版图书。

### 内 容 提 要

本书是 21 世纪高等工程应用型教育机电类专业机械制图课程教学改革成果教材。本书按照“行为导向”课程模式,以为教学提供“简明、精练、实用、好用”的教材为目标,在广泛吸取各院校机械制图课程教学成功经验的基础上编写而成。

本教材共六个单元,分别为认识机械工程语言——机械图样;机械图样的绘制原理与绘图训练;机械零件形体的图样表达;零件图的绘制与阅读;装配图的绘制与阅读和用第三角投影法绘制机械图样。

本教材与《机械工程制图》配套使用,适用于 80~120 学时的高等学校应用型本科教育、高等职业教育、中等职业教育机电类专业,特别是机械制造、数控、机电一体化、模具等专业机械制图课程教学,也可作为中高级职业资格认证与就业培训用书。

中国科学技术出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码:100081

策划编辑 林 培 孙卫华 责任校对 林 华

责任编辑 孙卫华 责任印制 安利平

发行部电话:010-62103210 编辑部电话:010-62103181

<http://www.kjbbooks.com.cn>

科学普及出版社发行部发行

北京蓝空印刷厂印刷

\*

开本:787 毫米×1092 毫米 1/8 印张:11 字数:267 千字

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5046 - 5396 - 3/TH · 50 定价:21.00 元

(凡购买本社的图书,如有缺页、倒页、  
脱页者,本社发行部负责调换)

# 前言

本书是 21 世纪高等工程应用型教育机电类专业机械制图课程教学改革成果教材，基于“行为导向”课程模式，以为教学提供“简明、精练、实用、好用”的教材为目标，在广泛吸取各院校机械制图课程教学改革成功经验的基础上编写而成。

本书训练内容编排顺序与主教材《机械工程制图》内容相适应，除提供丰富的用于巩固掌握绘制或阅读机械图所需基本知识的习题外，还设计了大量的与机械设计、制造及机械使用等密切相关、突出实践与技能训练的题目。这些题目的设计尽量结合生产或生活实际，简单、实用，具有趣味性。从而使得机械制图课程的教学和训练紧密结合课程的教学目的，突出了应用性。

本教材适用于 80~120 学时的高等学校应用型本科教育、高等职业教育、中等职业教育机电类专业，特别是机械制造、数控、机电一体化、模具等专业机械制图课程教学，也可作为中高级职业资格认证与就业培训用书。

本书由庄竞、宗荣珍任主编，赵亮、王浩任副主编。参加编写工作的有：王漠金（单元三中 3.3）、宗荣珍（单元二、五）、王浩（单元四）、庄竞（单元三中 3.4、3.5）、陈虎（单元六）、张宏（单元三中 3.1、3.2）、赵亮（单元一与其他单元的部分素材及编辑整理）。

本教材由北京德立世文化发展有限公司策划，设计“行为导向”课程模式。全书由庄竞统稿，由北京石油化工学院赵增惠老师及北京德立世文化发展有限公司赵亮经理主审，蔡曼先生审定。

在本书编写过程中得到编者所在学校领导及许多老师的 support 与帮助，在此表示衷心的感谢！

由于编者水平及现有教学资源所限，不妥之处在所难免，欢迎广大读者提出宝贵意见，以便修订时加以改进。

# 目 录

单元一 认识机械工程语言——机械图样 .....	1
单元二 机械图样的绘制原理与基本绘图训练 .....	3
2.1 三视图的形成及其投影规律 .....	3
2.2 机械制图国家标准简介 .....	7
2.3 图线绘制基本训练——平面几何作图 .....	12
单元三 机械零件形体的图样表达 .....	
3.1 基本体的视图表达 .....	14
3.2 切割体、相贯体的视图表达 .....	14
3.3 组合体的视图表达 .....	17
3.4 轴测图 .....	28
3.5 常用表达方法及应用 .....	45
单元四 零件图的绘制与阅读 .....	48
4.1 零件图的主要内容及表达方案 .....	56
4.2 零件上的工艺结构及其画法 .....	56
4.3 标准件、常用件的绘制方法 .....	57
4.4 零件图的尺寸标注 .....	59
4.5 零件图的技术要求及相关标注 .....	64
4.6 零件图的绘制与阅读 .....	65
4.7 零件测绘及零件草图绘制 .....	67
单元五 装配图的绘制与阅读 .....	72
单元六 用第三角投影法绘制机械图样 .....	74

# 单元一 认识机械工程语言——机械图样

1. 机械制造认知实践: 在教师的组织下, 参观机械制造生产车间, 观察分析机械加工制造过程, 并回答下列问题。

(1) 所参观的机械制造车间主要生产什么产品? 产品用途为何? 简述其制造过程。

(2) 你所了解的常见机械制造方法及机械加工设备都有哪些? 什么叫机械制造工艺?

(3) 解释一下毛坯、半成品、成品的含义。什么叫加工精度?

(4) 结合观察, 分析、总结一下在机械制造过程中机械图样的作用和意义。

班级

姓名

学号



成绩



## 单元二 机械图样的绘制原理与基本绘图训练

### 2.1 三视图的形成及其投影规律

1. 将立体图的图号填入各视图的圆圈内



班级



姓名

学号




成绩

2. 根据立体图和已知两视图补画第三视图(一)



(1)



(2)






(3)





— 4 —



(4)



(5)



(6)



班级




姓名

学号




成绩

3. 根据立体图和已知两视图补画第三视图(二)




(1)






(2)






(3)



(4)



(5)



班级

姓名

学号

成绩


4. 根据物体的轴测立体图画出其三视图(尺寸从图上量取整数)

(1)

(2)

(3)

— 6 —




班级

姓名

学号




成绩



(4)

(5)

(6)



## 2.2 机械制图国家标准简介

### 1. 字体练习(一)

机 械 制 图 技 术 要 求 材 料 尺 寸 标 注 零 件 螺 栓  
 接 测 绘 装 配 铸 造 圆 角 厚 度 表 面 处 理 旋 转 沉 孔 坡 布 网 纹  
 模 数 其 余 轴 金 属 键 销 比 例 序 号 重 量 审 核 硬

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

班级

姓名

学号

成绩


2. 字体练习(二)

塑	料	胶	合	板	青	黄	铜	铝	全	部	未	剖	视	断	模	块	展							
开	柱	球	箱	体	温	升	润	滑	油	检	验	名	称	班	级	学	校	系	院	简	化	国	家	
8		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2


设	计	描	审	共	第	张	系	中	高	低	分	寸	重	量	条	件	向								
投	影	注	明	尺	寸	内	外	厚	薄	弹	簧	镀	锌	铜	调	质	渗	碳	润	滑	固	定	紧		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

### 3. 图线、比例、尺寸标注


(1) 图线练习(在空白位置画出下列图线)。



(3) 在下列图中标注尺寸(尺寸从图中量取,取整数)。



(2)用 5:1 的比例在空白处画出下面图形,并标注尺寸。



班级

姓名

学号


成绩

#### 4. 尺寸标注





(1) 标注圆及圆弧的尺寸(尺寸从图中量取,取整数)。

(3) 在下列图中标注尺寸(尺寸从图中量取,取整数)。

10



(2) 指出下图中尺寸标注的错误,并在其右图中作出正确的标注。



班级


姓名

学号


成绩

5. 斜度、锥度、徒手画



(1) 绘制下面的图形(比例1:1),并标注锥度尺寸。



(2) 绘制下面的图形(比例1:1),并标注斜度尺寸。



(3) 徒手画下面的图形(比例1:1),不标注尺寸。



班级

姓名


学号

成绩


## 2.3 图线绘制基本训练——平面几何作图

### 1. 平面几何作图


(1) 按 1:1 的比例在空白处抄画平面图形的轮廓, 不标注尺寸。



(2) 按 1:1 的比例在空白处抄画平面图形的轮廓, 不标注尺寸。




(3) 分析手柄各线段的性质与尺寸, 指出哪些是定型尺寸? 哪些是定位尺寸?



定型尺寸 \_\_\_\_\_  
定位尺寸 \_\_\_\_\_

(4) 按 1:1 的比例在空白处抄画平面图形的轮廓, 不标注尺寸。



(5) 已知椭圆长轴为 70 mm, 短轴为 50 mm, 用四心法按 1:1 的比例画出该椭圆。

班级

姓名

学号

成绩