

國外資料

大型車床典型改裝圖冊說明書

內部資料 注意保存



第一機械工業部

機械製造與工藝科學研究院譯制

1959.11.北京

目 錄

引言.....	(1)
1. 縮短機動時間.....	(3)
1. Вальдрих公司出品的，WSD-1200型車床生產率的增加。.....	(4)
2. 列寧工廠車床生產率的增加（波爾贊城，捷克）。.....	(5)
3. “Гаймер”及“Пильц”出品的螺絲車床生產率的增加。.....	(7)
4. “Вальдрих”公司出品的，WSD-1200型車床大進給機構。.....	(7)
5. “Вальдрих”公司出品的WSD-1200型車床生產率的增加。.....	(8)
2. 縮短輔助時間.....	(10)
1. 簡化被加工制件及工具的夾緊裝置。.....	(10)
a. 中央機器製造與工藝科學研究院及新克拉馬托爾斯克斯大林機器製造工廠設計的液性塑料卡爪。.....	(10)
б. 烏拉爾重型機器製造工廠設計的液性塑料卡爪。.....	(11)
в. 機器修理托拉斯中央設計室設計的液壓搬手。.....	(12)
г. 重型機器製造全蘇工藝研究院設計的用于“Вальдрих”公司出品機床上的液性塑	
料螺帽。.....	(13)
д. 新克拉馬托爾斯克斯大林機器製造工廠設計的液性塑料螺帽。.....	(15)
е. 重型機器製造全蘇工藝設計研究院設計的，“Вальдрих”公司出品的WSD-1200型車床上用	
的液性塑料螺帽。.....	(15)
2. 清除切屑裝置。.....	(16)
а. 新克拉馬托爾斯克斯大林機器製造工廠設計的，“Кревен”公司出品的94型車床上用	
的導屑器。.....	(16)
б. 機器修理托拉斯(Реммаштрест)中央設計局為改裝的“Вальдрих”公司出品的WSD-650型	
車床而設計的切屑運輸器。.....	(17)
3. 減輕及簡化被加工零件測量的裝置。.....	(18)
4. 車床操縱及車床上沉重機構移動的機械化。.....	(18)
а. “Вальдрих”公司出品的，WSD-1200型車床上移動尾座的機構。.....	(18)
б. “Вальдрих”公司出品的，WSD-800型車床上移動尾座的機構。.....	(19)
в. “Гаймер”及“Пильц”公司出品的車床尾座的移動機構。.....	(19)
г. “Гаймер”及“Пильц”公司出品的車床上快速移動刀架的機構。.....	(20)
д. “Вальдрих”公司出品WSD-1200型車床速度轉換的液壓控制。.....	(24)
3. 擴大車床的工藝可能性及其專業化.....	(24)
1. 在重型車床上銑切大軸及軋輶上的鏈槽及梅花頭。.....	(24)
а. 165型車床的改裝。.....	(27)
б. “Кревен”公司出品的281/2型車床的改裝。.....	(28)
в. “Вальдрих”公司出品的，WSD-650型車床的改裝。.....	(30)
2. 在重型車床上大型零件內孔的磨削。.....	(32)

3. 在重型車床上剃大型齒輪。	(30)
a. “Хассе-вреge” 公司出品車床的改装。	(32)
б. “Хегеншайдг” 公司出品的車床的改装。	(33)
в. 在“найлс”公司出品的，頂尖高800毫米車床上剃齒用的剃齒头。	(34)
4. 在重型車床上搪制大型零件。	(35)
a. 以1682A型重型車床为基础所建造的搪床联动机。	(36)
б. 以1683型重型車床为基础所建造的搪床联动机。	(36)
5. 在重型車床上进行外磨。	(38)
6. “Вальдрих” 公司出品的，WSD-1200型車床上的切絲刀架。	(44)
7. 在重型車床上車削錐体的机构。	(45)
8. 通过安装中心架的方法，扩大車床的工艺可能性。	(47)
9. 車床上超精加工用的风动头。	(49)
a. 在中型車床上，进行表面，园柱形表面超精加工用的风动头。	(50)
б. 在大型車床上，进行超精加工外表面园柱形表面用的风动头。	(50)
в. 在車床上，搪床及深孔鑽床上进行超精加工φ90—110毫米的內园表面用的风动头。	(51)
10. 重型車床上的液压仿型装置。	(52)
4. 提高車床的壽命及其使用質量.....	(54)
1. „ Гаймер” 及 „ Пильц” 公司出品的，頂尖高为490毫米的螺絲車床的变速箱零件的强化。	(55)
2. 防止 “Вальдрих” 公司出品的WSD-1200型車床机座导板磨损及裂縫。	(55)
3. “Вальдрих” 公司出品的WSD-1200型車床下滑板及裙板的集中潤滑。	(56)
4. “Вальдрих” 公司出品的WSD-1200型車床轉动刀架的集中潤滑。	(57)
5. 增加 “Зоист” 公司出品的HSD-1000×1000型車床刀架的刚性。	(57)
6. “Вальдрих” 公司出品WSD-650型車床变速箱軸及主軸改用軸承。	(58)
7. „ Вальдрих” 公司出品的WSD-650型車床尾座的改装。	(58)
8. 紧固重型零件用的床尾上的活頂尖。	(59)

引　　言

零件的現代的，先进的机械車削工加工方法对金屬切削机床的結構提出了新的要求。

优良的硬質合金刀能增加生产率3—4倍。但是，决不是重型机器制造工厂現有的全部机床都能滿足采用硬質合金刀的操作条件。只有在粗加工大切屑斷面時，或是精加工高速切削時才能达到生产率高的加工。但是，如果被加工零件大的不平衡度不起妨碍作用的話，那么在一分鐘內不低于40—50米的切削速度下，同样可以进行采用粗車刀的加工。

刀具的寿命应是切屑截面允許量及切削速度的准则。

在許多情况下，現有机床主电动机功率在刀具允許的切屑截面都显得够，且主軸的轉数又限制了采用相应切削速度的可能。

在此情况下，就应通过換用更大功率的电动机及改变主軸轉数（增加轉数）的方法來改装那些机床，以便进行生产率高的加工。

这种改装的目的在于降低机床的机动時間。

應該指出，重型机器制造工厂中使用的大型車床的机动時間在总的加工時間或单件時間中占极大的比重。所以，在降低机动時間方面，机床改装的首要任务也因此而产生了。

但是，当机动時間急剧降低時，那么，消耗在輔助工序的部份時間的百分率在总的及单件加工時間中，将要显著地提高。

因而，在降低加工輔助時間方面，改装机床的第二个任务也产生了。

降低輔助時間就在于实施縮脫机床上被加工零件的安装，調整及緊固時間的措施：简化切削刀具的装卡；增加机床部件（短刀架，床尾及其他）的可調移动速度；減輕及簡化机床的操作；易于保持加工規定的尺寸及检查測量等措施。在許多情况下，这种改装使得在有效減輕工人劳动的条件下，显著地提高了生产率。

在改装机床時，通过扩大机床工艺可能性及其专业化的方法可达到很大的效果。工艺可能性的扩大，在許多情况下，能提高生产率并降低加工的費用。因为，由于在这方面对机床进行了改装，便允許我們不用購買哪些用來完成个别加工工序的新的价格高昂的机床，或者在生产中就騰出了各种万能稀有的及貴重机床。

例如，往車床上安装搪头，则可避免購買价值一百五十万卢布的專門的深孔搪床。往車床上安装加工鍵槽的銑头便可降低加工軸的費用，因为銑槽時，可以不用重新安装零件，同時还騰出了經常負荷极滿的唯一的銑搪床。

車床实行专业化時，就改变了它原有的用途，在許多情况下（尤其是利用陈旧結構的机床为基础時），同样可以帶來显著地經濟效果。

例如，往車床上加上为数不多的新部件，就很容易将車床改装为剃齒机床。剃齒机床的价格是非常高，尤其是用來剃大型齒輪的剃齒机床的价格更为高昂。

最后，提高机床的使用質量及寿命在改装机床方面也起着相当重要的作用。强化各別零件或防止其过早的磨損，改善潤滑条件，采用防止过负荷的装置，延长修理的中間間隔期以及縮短修理周期，这一切不能影响机床总的生产率。

改装机床可以不增加生产面积而达到显著地扩大产品的范围。

提高机車生产率20—30%一般是容易达到的。

更多地增加生产率往往会与过高的消費分不开的。并要求更彻底的改装机床。但是，在許多情况下，提高生产率50—60%还是完全有可能的。有時不用很大的消耗便能高机床的生产率1—2倍。

應該時時記住，对各种机床的改装应力求綜合地进行，也就是說考慮到改善他的一切可能性。綜合地处理方式可以自机床中“挤出”最大的效率。但是，有关綜合改装某一机床的范围和具体内容，及其各零件改装等問題的决定，应在每个各別情況下，考慮到一切生产技術經濟特性，該工厂的能力及条件等，來单独解决。

本說明書內容包括具有綜合性的，大型及重型車床改装的三个設計材料。

1. Вальдрих公司出品的，WSD—1200型車床（重型机器制造工艺設計研究院的設計）。

本設計中研究了下列問題：通过縮短加工机动時間（安装第二个主軸箱，采用大进給）來提高車床的生产率，縮短輔助時間（加快尾座的移动，液压操縱速度的轉換）；扩大車床的工艺可能性（車削园錐体，刻螺絲及銑头的可能性）；改善車床的使用質量并提高其寿命（在縱向溜板上胶布导軌軌，裙板，刀架及其他集中潤滑装置）。

2. “Гаймер” 及 “Пильц” 公司出品的，頂尖高为500毫米及頂針距1000毫米的車床（重型机器制造全苏工艺設計研究院的設計）。

在設計中，同样也反映了改装的各种方向問題。决定增加驅动装置的功率及速度的上限，以便縮短机动時間，从而提高生产率。

由于增加了刀架快速移动部件及安装了机械化移动尾座的減速等，从而縮短了輔助時間。

决定安装輔助中心架，以便能加工刚性不足的长軸，从而决定了扩大工艺可能性的問題。

提高机床寿命及使用質量的措施在于簡化变速箱的零件并改变其传动系統。

3. “Вальдрих” 公司出品的，WSD—650型的車床（机器修理托拉斯/Реммаштрсст 中央設計局的設計）。

根据苏联部长會議在一九五五年七月廿四目的決議，制定改装此机床的典型設計，設計規定：縮短加工的机动時間（增加主传动装置的功率及扩大进終范围）的方法來提高生产率；縮短輔助時間（使用液压搬手、夹紧被加工零件及工具，切屑运输器，刀架縱向行程的差动刻度盤，提高机床操縱机械化水平；扩大机床工艺可能性）（銑刀架，調整式銑刀头及其他）；增加机床的寿命并提高机床的使用質量（变速箱軸，进給機構及裙板更換滚动軸承，尾座壳体与頂尖套之間采用液性塑料垫）。

上述改装的成套設計的全部資料及重型車床改装范围比較狹小的其他資料均包括在本說明書的內容內，按下列分类：

1. 縮短机动時間。
2. 縮短輔助時間。
3. 扩大工艺可能性及机床专业化。
4. 提高机床的使用質量及寿命。

机床及其个别部件及機構的改装結構設計图纸，列举了本文內所述的各种改装实例，这些图纸按照說明書各节的划分，也分別归納入四本图冊中。属于第Ⅲ节的图冊，由于資料为数頗多，故分成两部份。

在說明書的末尾部份，介紹了屬於每節的圖冊的內容。

这样划分資料的用意，在于将具有同一目标的重型車床改装的各种处理方法的实例，全部集中在一节中闡述，这样，編者認為，在解决金屬切削机床部份及全面改装的問題及进行設計時，将非常便于对本說明書資料的實際应用。

本說明書是由重型机器制造全苏工艺設計研究院(ВПТИ)生产机械化及自动化处編制，总的领导人是該处代理处長罗古諾夫 A.A.，直接参加人：主管工程师沃茲諾布森 B.A.，(課題負責人)主管工程师柯林科夫斯基 A.I.，主任工程师別列茲欽娜婭 O.A.，工程师托卡廖夫 B.I.，罗金 B.H.，主任技術員卡西林 E.B.，技術員格洛文 M.P.，繪圖員雅姆波尔斯卡婭 A.A. 等人。

对本書的意見及建議請寄至：Москва И-164, проспект мира, 106 ВПТИ Тяжелого машиностроения Отдел механизации и автоматизации Производства

重型机器制造全苏設計工艺研究院全体人員謹向下列諸人表示謝意，感謝他們提供宝贵資料作为編制本說明書的参考，向以总工程师包里石夫斯基 H.B.，总設計師石曼諾維奇 C.L. 及設計組負責人果赫力布 A.I. 为代表的机器修理托拉斯(Реммаштрест)中央設計局，及以处长舍石金 E.A. 为代表的烏拉尔重型机器制造厂的設備改装处表示感謝。

1. 縮短機動時間

重型机器制造各工厂車間內，車床工作的特点首先就是機動時間消耗的大，占单件時間的75%或更高。

这点从重型机器制造工厂加工的，最富有代表性零件的工艺過程的例子是很容易看出的。

序号	零 件 名 称	进行加工的 車床的特性 頂尖 頂支距 高度	工 序 的 单 件 時 间 分	工 序 的 輔 助 時 间 其 中 包 括 安 装 時 间 分	与 安 装 時 间 有 关 的 輔 助 時 间 分	輔 助 時 间 %
1.	联軸节					
2.	—〃—					
3.	—〃—					
4.	主 軸					
5.	—〃—					
6.	—〃—					
7.	—〃—					
8.	—〃—					
9.	工作軌輶					
10.	支承輶					
11.	—〃—					
12.	—〃—					
13.	—〃—					

輔助時間消耗的平均百分率等于12.8。对于縮短机动時間应預以特別的重視，因为，主要的消耗正是化費在这上。

通过采用新的高生产率的，硬質合金或金屬陶瓷刀的方法可以显著地縮短机动時間。

近來硬質合金刀得到了广泛的应用。特別是TK510及TK5K6合金。

这些刀具在車削時允許的切削速度比高速鋼刀具要高得多也就是說他的生产率更高。

为了充份利用T5K10合金刀的切削性能，在寿命为60分鐘，切削深度达30毫米時，其速度应在50—100米/分的范围内。

关于提高重型車床轉數上限的問題不是主要的，因为当加工大型零件時，在公司已經規定的轉數是能达到50—100米/分的速度。只要是稍稍增加轉數的上限，往往就能滿足采用硬質合金刀工作中所提出的要求。

在大多数情况下，提高驅动装置功率的問題更为迫切，因为，利用硬質合金工具往往被机床功率不足所限止。

在烏拉尔重型机器制造厂內，对“Wymakep”公司出品的，頂尖高1000毫米車床进行了改装，其途徑是更換电动机。

当提高电动机功率50%時，机床生产率就增加了40%。也就是在該工厂在“Вальдрих”公司出品的頂尖高800毫米的車床上更換了电动机，功率从50增加到70千瓦，也就是說增加了40%車床生产率增加了15—25%。

增加輕型及中型机床驅动功率的例子是举不胜举的，但是，在重型机床上，由于取得电动机方面問題比較复杂，所以暫時难以更換。但这意思并不是說，在重型机床上一般不进行为增加生产率而换用功率更高的电动机。相反，應該記住，正是在这些措施內，包含着节约机动時間的可能性。

但是，此時在分析机床工作的基础上，必須采取有技術根据的处理方法。

在这种情况下，永远应注意，提高功率往往会显露出变速机构中的薄弱环节。因此变速机构未徑計算及簡化時，不得将电动机换为功率更高的。

改装的另一途徑是在現有的机床上安装第二个主軸箱，（安装在机床的另一端）。当机床具有长的床身時，由于沒有相应长度的零件，床身的一端不被利用而空閑，在此情况下，采用此法更为适合。

假若在工厂中能够找到符合被改装机床尺寸的，无人負責的床头的話，那么，上述改装方法的效果更为明显。

往往通过安装第二个主軸箱的方法來改装車床是合算的，甚至于安装一个新的也是合算的，因为，具备大量的刀架的話，那么总有可能利用两个传动装置的全部能力。

最近在精加工表面時，开始采用切削深度极小的弹簧精車刀。

上述方法允許用寬刀进行加工，但是由于刀架縱走刀量小，而使生产率受到限制，因为，刀架不能够在轉一周時进給量达到刀具的寬度。

許多机床上的进給上限等于8—10毫米。而刀具的寬度可定为20—30厘米。

在这种情況之下，进行为增加进給量的改装是合适的。

1.增加“Вальдрих”公司出品的車床(WSD-1200型，頂尖高1200毫米，頂尖距25000毫米)的生产率。

“Вальдрих”公司出品机床/WSD-1200型/在重型机器制造工厂中的使用是不合理的。因为，在生产中，长达25米的零件是不多的，因此，不安装主动轴箱的另一半床身就不被利用，仅为仅是生产性地占据了车间的面积。

普通在车床上进行加工4—6米长的零件。

在上述条件下，在车床的哪一端装配车床的独立主轴箱是最好的办法。在这种情况下，与其共同工作的第二个尾座则应制作。

根据上述原则而进行改装的“Вальдрих”公司出品的车床(WSD-1200型)的总图示于图1-1-1上。

改装的设计是全苏工艺设计研究院为顿巴斯的新克拉马脱尔斯克斯大林工厂而设计的。

采用克拉马脱尔斯克重型机床工厂所制国产车床(1680型，顶尖高1000毫米)的床头箱6做为第二主轴箱。

为了将床头箱安装在WSD-1200型车床顶尖的水平，则必需通过增加车身5支承部份高度的方法来提高床头箱200毫米。

车床新的一半的尾座是按两个方案制成的。粗加工时用具有花盘的床头箱2是比较方便的，在此情况下，零件是安装在卡爪上，这样，当加工大直径零件时则更为方便。

进行零件精加工时，不允许将零件安装在卡爪上，在这种情况下，零件应安装在顶尖上。尾座3是用来执行精加工的工作，为此，尾座备有活顶尖。

“Вальдрих”公司出品的WSD-1200机床有三个刀架。

为了在新的布置情况下能合理地进行加工，则车床上的每一半上应有2个刀架。因此，车床应增加一个刀架。改装的设计中规定了制造新的，第4个刀架8。

在新刀架上装配上切螺纹刀架4，以便使机床第二半的工艺可能性更加宽广。

机床新的布置要求光杠采用分开式，因为进给驱动是从两方(从“Вальдрих”公司出品机床旧的床头箱一方面及1680型机床新床头箱)得到的。

轴是在中间部份分开的。为此，在中间部份还安装两个轴承9及10。

自“Вальдрих”车床箱的一方轴的驱动是按公司所规定的方式进行的，也就是说与前相同。自K3TC-1680床头箱一方轴的驱动是通过增加新机构(位于机床5及床头箱6的后壁上)的方法而实现的，轴端与角形箱7相联，角形箱内有轴的开关离合器。

加工长零件(长20—25米)时，光杠很容易在中间部分连接起来，而箱7的联轴节则分开。

此时，尾座(公司原造的)应移至床身一端，而新的尾座则拿走。经过这种重新调整后，车床可以按照公司所规定的去利用，并使用“Вальдрих”车床驱动装置。床头箱6的驱动功率为100千瓦，而“Вальдрих”公司出品车床原来的电动机功率为105千瓦。

当考虑到，目前在工作中绝大部分时间都是用4个刀架代替原来公司的两个刀架进行工作。因此，可以认为生产率将增加一倍。

这种改装的用费为70—80万卢布，但是购买顶尖高1200毫米，顶尖距12—15米的新车床，则需用150万卢布。因此就节约70—80万卢布。而年度平均经济效益(考虑到折旧费8%)约为5—6万卢布。

2. 增加列宁工厂车床TB-125—25型的生产率(普尔贊，捷克)。

列宁工厂制造的，頂尖高为1200毫米，頂尖距为25米的車床在重型机器制造工厂的車間中使用，由于沒有很长的零件，故而在使用上不够合理。

这种机床上一般加工4—6米长的零件。

在烏拉尔重型机器制造厂中，进行机床改装，即刻將車床上的一端安装“Гарвей”型車床的床头（选自无人負責的床头）。

图紙1—2—1表明将“Гарвей”車床床头安装在TB-125—25車床床身上的方法。

床头箱10安装在平板17上，并用双头螺栓加以紧固。藉助螺栓16調整床头箱的安装。

平板17藉助紧压板20固定在机身18上，紧压板是用压紧螺栓19压紧的。平板17用楔子21楔入而固定在床身上。

板的第二个突出体25支承在床身上。

由“Гарвей”公司出品車床的床头經過齒輪組6789而帶動光槓。

立軸1由圓錐齒輪偶4,5帶動而獲得旋轉，立軸又使齒軸箱(23)的齒輪轉動。水平軸22又帶動兩個變角減速器15及24，兩個變角減速器直接與車床左右方的光槓相聯。

从图紙中可看出，變角減速器經過聯節軸11及12而與光槓相聯，為此，將公司原有的軸的兩端支承換成可以安裝齒形聯軸節的支承。

光槓在机床中間部份划开的方式与“Вальдрих”公司出品的WSD-1200机床的一样。

減速器15及24，以及齒輪箱均安裝在机床的基座上。

A-92-3/4型，功率为40/55千瓦，每分鐘轉数为730/1470的“Гарвей”床头驅动的电动机3同样也藉助专门的底座安装在机床的基础上。

齒輪箱及進給传动装置的結構示于图1—2—2上。

齒輪4緊固在變速箱的軸5上，根据原公司传动結構由軸5來选定進給。

齒3, 2, 1在穿于銷6.8上的套上空轉，銷子6.8是固定在減速器7的壳体上。

用6個螺栓9將敞开式鑄鐵壳体緊固在變速箱的壁上。

齒輪位置調整后，外殼是用兩個鎖緊銷10控制的，立軸13的下端插入齒輪箱12內與傘齒輪14相接之處。

齒輪箱12是鑄造的，封閉式，經過用蓋18蓋着的孔17來安裝齒輪11及14。

軸19帶動右方的變角減速器，而軸16則帶動左方的變角減速器。軸的聯接則用聯軸節15進行的。

光槓(右)的變角減速器之一和光槓新的軸承端之安裝情況圖示于图紙1—2—3。

變速器是由兩個傘齒輪3—4組合而成，兩個傘齒輪3 4位于鑄造壳体6內。軸5及1支承在滑動軸承2和7上。用鏈將軸的輸出端與齒式聯軸節8相聯。

第2個齒式聯軸節是位於光槓的端部支承上。用鏈12將軸及聯軸節相連。軸套16不旋轉，因為它由鏈11與壳体10相連。該軸套有可能做軸向移動，從而保證將齒式聯軸節推出120毫米。

軸套的推出是由齒輪17進行的，為此在軸套上銑出了相應模數的齒條。

頂尖套移到規定的高度，然後固定此位置，為此，將專門的定位銷安裝在壳体10上。

用4個螺栓13將支承外殼緊固，並用兩個鎖緊銷將其緊固在車床床身的台上，此处先前曾緊固着光杠的軸承端部。

安裝了第二個主軸箱几乎可做机床的生產率增加一倍。

3. 增加“Гаймер”“Пильц”公司出品的螺絲車床（頂尖高500毫米，頂尖距10000毫米）的生產率。

“Гаймер”及“Пильц”出品的螺絲車床具有比同类型号現代車床功率低的主驅動电动机。其功率等于14千瓦。

根据金属切削机床科学研究所的建議，这种机床的效率应在20—28千瓦的范围内。

改装車床時，将电动机更換为功率20千瓦，每分鐘轉数为1460的电动机。

因此进行了变速箱各机构的驗算，并将查明的薄弱机构更換成比較坚固的。

改装过的机床的轉动系統示于图紙1—3—1。此处齒輪23,20,22,30,28,29,25,24,26,27在驗算后换成强度較高的，而齒3,4,5,6,7,8,9,10,11,12，是一个新变速箱；用來代替用“Флендер”型板形鏈的鏈传动方案，此方案在使用中是非常不方便的。电动机 A 的功率20千瓦，每分鐘轉数为1460。功率提高43%時，机床的生产率則提高40%，这样，在两班制6級工工作的情况下，年度平均經濟效果約18000卢布。

主传动裝置示于图紙1—3—2上。

电动机安装在公司出品原有的滑板上，滑板原先安装旧的电动机。

由机床新減速器用“Б”型截面五条三角皮帶經過皮帶輪2及5将轉动传递于軸4。皮帶用釘接罩蓋住。

主軸轉數的上限在改装机床時提高到420轉/分，代替現有的340轉/分。

4. “Вальдрих”公司出品的車床(WSD—1200)大进給機構。

近來切削深度小的，采用寬的彈簧刀进行的精車削得到了广泛地应用，但进給大。此時进給量可达20—30毫米/主軸每轉。

但是，大部份大型車床的进給上限等于9—12毫米/主軸每轉。

为了在进給機構传动鏈內获得大进給量，應該采用降低从光杆到齒條传动比的补充传动环节。

用于“Вальдрих”公司出品的/WSD-1200型/車床的这种機構是按全苏工艺設計研究院及新克拉馬脫尔斯克工厂/頓巴斯的設計做成掛輪架状，它将軸7及3相連(传动系統見图紙1—4—1)。

高进給传动鏈接通時，正常进給鏈即行斷开，而由軸7选择进給大小。

光杆的传动按传动鏈进行。光槓1—齒輪2,3,4,5及6，軸7—掛輪架×一軸8 蝶輪付9,10，齒輪11,12,13,14—齒條齒輪15。

进給量和机床主軸轉數的传动关系如下：

进給量 $S_{kp} = i \cdot i \cdot X \cdot n \cdot z \cdot m$

式中：I—机床主軸轉一周

i—固定传动支点的传动比；

Z—齒條齒輪的齒数；

M—齒條齒輪的模数，毫米。

将下列常数代入公式

$i = 0,0194$,

$n = 3,14$,

$Z = 17$

$M = 10$

即得 $S_{kp} = 1:0; 0,0194 \times 3, 14, 17, 10;$

$$a \quad X = \frac{S_{kp}}{10.35}$$

大进給機構可保証获得下列各种进給量：

1. $S = 12$ 毫米/轉數。

2. $S = 15$ 毫米/轉。

3. $S = 19$ 毫米/轉。

4. $S = 24$ 毫米/轉。

从图1—4—1可見大进給機構部件結構

該機構狀如箱2，用四个螺釘3緊固在裙板1的壳上。通过掛輪架齒輪將运动由軸7传到軸4。

齒輪6是主动的，而齒輪5是从动的，后者作成可換式的并有四种齿数：

$Z = 17, Z_2 = 22, Z_3 = 27, Z = 35$

既然在增加进給量方面的主要任务是减少传动链的传动比/齒条齒輪此時应具有大的轉數/，因此，在安装具有齿数較少的可換齒輪時，便能获得大量进給。

在車床上获得的进給量示于下表。

可換齒輪齒數	进給量毫米/轉
17	24
22	19
27	15
35	12

在运用由进給箱传动的正常进給量进行工作時，将掛輪架拉开，方法是使齒輪8脫離咬合。

б “Вальдрих”公司出品的WSD—650型，頂尖高=650毫米，頂尖距=12000毫米的車床生产率的增加。

机器修理公司(Реммаштрест)所屬中央設計室制定的“Вальдрих”公司出品的WSD—650型車床改装的典型設計，規定通过以下諸項措施來增加車床的生产率；

1. 增加主驅動裝置公率；
2. 扩大进給范围；
3. 提高車床机械化水平；
4. 扩大車床工艺可能性；
5. 增加車床部件寿命及提高其运转質量。

改装設計考慮到对壳体零件結構进行最低限度的修改。根据机器修理托拉斯(Реммаштрест)中央設計室的設計而进行綜合改装時，通过縮短輔助時間及机动時間的方法，提高車床生产率約

30—40%。

提高机械化水平，扩大工艺可能性及增加机床部件使用质量及寿命方面的改装的部份在下面进行研究（本说明书的Ⅲ及Ⅳ章）。

机床功率的提高是在设计中以直流电， $\Pi_{131}-4$ 型， $I=55$ 千瓦， $\Pi=300-1200$ 转/分的电动机代替公司原制的 $I=30$ 千瓦， $\Pi=40-1200$ 转/分直流电动机而实现。由电动机转动传递到变速箱是经过弹性联轴节。电动机是经过过渡板安装在支架上。

由于安装了新主驱动电动机（提高了功率及增加了转数范围）因此机床传动系统改变了。

车床改装前的传动系统示于图纸1—5—1上。改装后的图纸1—5—2改装时主轴转数范围几乎没有变更（改装前为1,5—135转/分；改装后为1,6—130转/分）。

改装过的变速箱（见第4章，六节，两页图纸4—6—1）。

具有：

1. 加大了所有轴的截面，因此轴的强度及刚性显著地提高。

2. 轴的支承上应用了国产滚柱轴承。

3. 主轴的前支座采用了滚动轴承，这样，在加工重型零件/达12吨/时，就有能使用变速箱中主轴每分钟达80—100转数。

4. 齿轮是由牌号12XH3A钢制成，其齿部进行渗碳及淬火。

计算变速箱传动最大功率为a. 经过轴上齿轮，将运动传给此轴时为45千瓦；B. 经过花盘的轮缘将运动传递到轴上时为30千瓦。

电动机所传给的变速功率是由控制主驱动线路上两个最大继电器控制的（详见Ⅳ章第六节）。

变速箱能传给主轴的功率为45千瓦（自主轴12转/分起。）

改装时，改变了裙板传动系统，但保持裙板的壳体（见图1—5—1；1—5—2及1—5—3）。

改装时：

1. 裙板中大部份轴都改用滚动轴承。

2. 藉助齿轮组沿着花键轴做轴向移动的方法进行传动的转换，代替根据公司原定传动系统的牙嵌联轴节，这样，便降低了不工作齿轮的磨损（当接通进给跨轮时）。

3. 规定用牌号40×钢制造齿轮，齿的表面用高频淬火。

4. 取消了刀架的光杠快速移动机构，这样便有可能盖住裙板的空腔。

5. 裙板内元件直接在油槽进行润滑，至于难以达到的地方则用油原进行润滑。

6. 改变了刀架快速移动电动机的控制。用按钮操纵来代替手动控制，并用控制器改变运动的方向。当按“向前”或“向后”按钮时，安装在裙板上的电磁铁线圈供电回路就转换了。同时弹簧就经过杠杆系统转换离合器使工作行程转到快速行程。当放开按钮时，电磁铁便自动地拨动离合器，而使快速行程转换到工作行程。

7. 采用了刀架纵行程的差动分度盘（见Ⅱ章三节，图纸2—3—1）。

改装时，丝杠驱动系统亦改变了（见图纸：1—5—1；1—5—2；1—5—4）。

丝杠驱动轴换为滚动轴承。

由和光杠同心的传动齿轮将旋转传递到丝杠上去。是不经过联轴节（改装前）而是经过光杠端上的齿轮组实现的。

运动自齿轮 $Z=30$ 传到丝杠驱动轴X1Y上，然后经过齿轴偶 $Z=28$ 及 $Z=35$ 或经过偶 $Z=29$ 及

$Z=61$ 而传到光槓XY上(見圖紙1—5—2传动系統)。这样，光槓便得到两种不同的速度，因此，进給級數就增加一倍(自16至32)，进給範圍也擴大了(縱進給自0.42—12.4毫米/主軸每轉到0.28—12.85毫米/主軸每轉；橫進給及上刀架的進給是自0.12—3.5毫米/主軸每轉至0.12—5.53毫米/主軸每轉，但進給傳動鏈的公比 Π 縮小了(自 $\Pi=1.26$ 減少到 $\Pi=1.12$)。

上述齒輪組轉換用的手柄作用到极限开关時，极限开关就接通閉鎖了銑刀架的進給裝置(23—24頁第Ⅲ章1節)。

改装后，机床上切螺紋的范围：

公制螺紋—螺距自3—60；MM

英制螺紋—絲扣8—1/2吋。

模数螺紋—模数3—20。

II. 輔助時間的縮短

当車床进行工作時，一般将其使用的工作時間分为机动時間和輔助時間。

当确定輔助時間時，是以下列概念來分別的：零件的安装調整及在車床上的緊固，刀具的安裝，裝整及緊固，刀架、床尾及机床的其他部分向工作处引进和退出，被加工零件的測量，清除切屑及其他。

重型車床的工作大部分是消耗机动時間。机动時間占車床使用总的時間的75%。

因此，改装的主要任务便是减少机动時間。

但是，对縮短輔助時間也应給予应有的重視，因为随着机动時間的縮短，輔助時間在总的時間內百分率也相繼显著地提高。除此，零件安装，零件緊固在車床上，刀架的安装及緊固的过程，机床部件的引进及退出均是手动操作。由于零件，刀具及車床的部件重量很大，又很笨重，因此必須要求工人聳力大，而測量大型零件往往是非常复杂及費力的工序。这一切不能不影响到車床使用率及劳动生产率的降低。

因此，改装重型車床時，就产生了探求降低輔助時間措施的必要性。
在这方面所进行的措施列于下面：

- a. 制造專門搬手及其他機構的結構，以便減輕用卡爪对零件的緊固。
 - b. 制造卡爪，其結構应可使在使用最小聳力時便可卡緊零件；
 - c. 制造千斤頂裝置，專門減輕機床上重型零件达100吨的安装。
 - d. 制造專門的搬手或其他機構，这些搬手及其他機構可以不需要特別大的聳力，便可将刀具夾在刀夾头上；
 - e. 制造專門結構的螺帽及压板，这种結構允許使用不大的体力便可緊固地卡緊刀具；
 - f. 安装快速移动重型刀架及尾座的機構(在沒有它們的机床上)。
 - g. 在机床上装备減輕簡化被加工零件用的裝置；
 - h. 減輕清除切屑的工作及其他；
- 为縮短輔助時間而对重型机床部件进行改装，本說明上列举下列实例：
1. 簡化被加工零件及工具夾緊的裝置
 - a. 中央机器制造与工艺科学研究院及新克拉馬托尔斯克斯大林机器制造工厂設計的液性塑料卡爪。

“Вальдрих”公司出品WSD-800型，頂尖高800毫米的車床花盤上夾緊制件用的液性塑料卡爪圖示于图2—1—1。

卡爪的动作原理如下：

壳体8藉助鍵7及4个螺栓緊固在机床花盤的槽內。

安装于花盤上的卡爪是四个。

卡爪的尺寸按与被紧固制件直徑相近似尺寸安装。

旋轉螺杆4，使卡爪5向前或向后（至与制件相接触），为此，螺杆4端部是小方头。

不須用很大力搬手便能进行轉动。其目的就在于选择卡爪及制件間的間隙。

当完全选定間隙后，便带动液性塑料压紧機構，它是由壳体2，柱塞3，两个传动柱塞11及液性塑料垫6組成。

藉助不大的搬手使螺杆10（2个螺杆）輪流轉動。螺釘擰入卡爪外壳內，将柱塞11推向前，柱塞直接与液性塑料接触。压力通过液性塑料均匀地传向四方。柱塞3面积比两个柱塞11的面积大多少倍那么，由柱塞3传递的压力也就增大多少倍。

根据計算数据卡爪能轉力8000公斤。用力臂为15厘米的搬手來轉动螺杆10，并当螺紋M27×3的条件下，加10公斤的力，沿螺釘軸向所产生的力为：

$$Q = \frac{2PR}{d \operatorname{tg}(\gamma + p)}$$

式中：P=搬手手柄上的力=10公斤。

R—搬手力臂为15厘米。

d—螺紋的平均直徑M27×3=2.5厘米；

(R+P)—考慮到摩擦角的螺紋导程角=8° 12'

$$Q = \frac{2 \cdot 10 \cdot 15}{2.5 \operatorname{tg} 8^\circ 12'}, = 835 \text{ 公斤。}$$

挤压液性塑料的柱塞11的直徑等于2.5厘米，其面积等于4.9平方厘米。液性塑料对柱塞3的压力面积下=0.785。/10.8²-6²/=63.5平方厘米。

式中：1.8=柱塞的外徑，厘米。

6.=柱塞杆直徑，厘米。

柱塞11及3面积的比例等于 $\frac{63.5}{4.9} = 12.7$ 。这也就是說液性塑料对柱塞3上的压力比柱塞11的力增加12.7倍。卡爪夹緊力将等于 $835 \times 12.7 = 10600$ 公斤，但是事实上并不能获得这样大的力，这是因为在压力增加到125公斤/平方厘米時，（卡爪上的力約等于8000公斤，）在此時，間隙12、13处的液性塑料“流溢”，也就是說开始向外流。

这里所介紹的卡爪可以从外徑以及內徑上夾緊零件。

6.烏拉尔重型机器制造厂設計的液性塑料凸輪

烏拉尔重型机器制造厂設計的液性塑料卡爪，其結構与中央机器制造与工艺科学研究院所設計的卡爪結構的區別不大。

烏拉尔重型机器制造厂設計的卡爪示于图2—1—2。卡爪壳体20是藉助6个螺栓19（M30）及鍵18緊固在花盤上。

滑块1是位于导槽16內，旋轉螺杆14時，滑块1便可移动。此時，擰入螺帽15內的螺杆14就

得到平移运动。螺杆的一端就压向柱塞10，柱塞經過液性塑料将压力传到柱塞8上。柱塞8便經過弹簧6，垫圈5及4向压板3旋压。

板是用四个螺杆17紧固在滑块1上。螺杆14的作用力传給滑块，后者便获得沿卡爪槽的移动。这种移动的用途便是选择压板3及被加工零件之間的間隙。

当間隙选定后，则应建立压緊力。为此，用輕型搬手轉动螺杆13，螺杆向前移动，并以一端压向柱塞12并經過柱塞而压向液性塑料16。

液性塑料均匀地向四方传递压力，柱塞8尽量地移动压板3。弹簧6在力的作用下而压缩，然后，柱塞8就用表面22直接压在压板3上。

搬手槓杆臂定为15厘米，而工人的手力为10公斤，螺杆13的力則等于

$$Q = \frac{2PR}{dtg(\gamma + P)} \text{ 公斤}$$

螺釘M24的平均直徑等于22.05毫米，而螺距等于3毫米。摩擦角p=6°

在此情况下

$$Q = \frac{2 \cdot 10 \cdot 15}{2 \cdot 21g8030}, = 930 \text{ 公斤}$$

柱塞12及10面积的比例等于

$$\frac{P^2}{d^2} = \frac{7^2}{1.62} = 19;$$

因此压緊力将等于 $930 \times 19 = 17700$ 公斤。

从图紙可看出，柱塞12的工作表面用4个胶皮环11加以密封，而柱塞10則用两个胶皮环9密封。这种密封可以防止液性塑料漏損。

但是，上述的卡爪仍有缺点，第一：卡爪在工作中使用不便，因为不能从内部压紧制件。第二：是尺寸太大，以至不能完全利用花盘的面积。

B.机器修理托拉斯（Реммаштрест）中央設計室的液压搬手

此搬手是做为試驗的而設計，用來将被加工零件紧固在花盘的卡爪上及将刀具紧固在刀架的刀夹上。搬手/图紙2—1—3/是由下列几部分的組成：壳体1（与手柄鑄成一个整体，壳体内装配单作用液压缸。活塞3的返回是藉助强力弹簧4进行的。活塞杆5端部有与扇形輪6相咬合的齿条。扇形輪經過超越離合器7将运动传递到搬手头8上。

像用棘輪搬手一样以手动方法将螺杆預紧。/刀台或花盘卡爪的/。当往手柄那边轉动搬子時/正行程/，活塞3頂住缸9的盖，带齿条的杆5及扇形齒輪6組合为一整体，此時，超越離合器的輥子彼此楔住，并将轉动传給搬手头8。当搬子向回旋轉時，齿条5轉动扇齒輪6是用弹簧4來保証的。弹簧4的作用力足够克服超越離合器7輥子退楔的作用力。此時搬手的头8保持不动，被擰紧的螺釘在反行程時不致松开。

最終的拉紧是用車床旁的油泵装置以液压方式进行的。

正行程時按动按钮10，电磁式滑閥便进行轉換/滑閥位于泵装置上/50大气压的，油从泵沿着軟管11及管子12进入液压缸的工作腔內。活塞杆5移动并轉动扇齒輪6/經過超越離合器7/及搬手的头8。在此情况下，搬手壳体1上的齿13頂住花盘卡爪壳体或刀架上的非移动部分，并承受

反作用力矩。按钮10由导线与电磁式滑阀相联/在软管14内/。

当松开按钮10时，滑阀阻挡油流往缸2的工作腔内，而使与溢流管相联。在弹簧4的作用下，齿条5产生倒程，扇齿轮6转动，超越离合器7的棘子退楔，从而不使搬手的头8倒转。

为了避免在倒程时螺杆松开（为了使超越离合器棘子退楔，要求一定的力矩）为此，设装于制动棘子15，以便在活塞杆5倒程时，将头楔住。

搬手头具有可换式的套，以便有可能拧紧各种尺寸形状不同的螺钉。

松开螺杆与拧紧的方式相似。但是须将搬手对水平轴线转180°时/使用头的另一端16/。搬手的技术规格示于图纸2—1—3上。

Г. 重型机器制造全苏设计与工艺研究院设计的用于“Вальдрих”公司出品WSD-1200型车床上的液性塑料螺帽

全苏设计与工艺研究为“Вальдрих”公司出品WSD-1200型车床设计了在刀台内夹紧刀具用的紧压螺帽。其作用力达12000公斤

液性塑料螺帽结构示于2—1—4图纸上。

螺帽与灌入其中的液性塑料一起拧在刀架的双头螺栓16的螺纹上。壳体4支承在球面形垫圈3上，作用力经过垫圈传在紧压板2上。拧紧螺帽必须用普通的螺帽搬子，利用槽子及孔8，而不需使用很大力量。

最初拧紧螺帽的任务仅仅是选定刀子1及压板2之间的间隙。

当间隙选定后，应紧压刀具。为此，使用螺杆11。用不大的搬子，少许用力，便可增加对刀具的压力。这时压力可达到10吨。螺杆11经过滚珠12将压力传到柱塞13上。

柱塞13面积与螺帽4壳体底的液性塑料压力面积的比确定了螺帽能传递到刀具上的作用力。

用硬质合金刀粗加工时，合理地用“Вальдрих”公司出品WSD1200型车床可以切下截面为30×0.7毫米的切屑。切屑力为Pz—约4000公斤。

观察刀具与刀夹的位置来确定压板需要的压紧力。

若Pz=40000公斤，Py=0.4P=0.4×4000=1600公斤。

Px=0.25 Pz=0.25×4000=1000公斤则A支点上需加总压紧力：

$$Q = \frac{\frac{Px(e_1 + e_2)}{e_2} + \frac{Py}{2}}{f}$$

式中：Px=1000公斤。

Py=1600公斤。

e₁=180毫米。

e₂=260毫米。

f—/摩擦系数/=0.2。

$$Q = \frac{\frac{1000(180 + 260)}{260} + \frac{1600}{2}}{0.2} = 12450\text{公斤}$$

为WSD—1200型车床所设计的螺帽的计算压力在12000公斤以上。

将拧螺杆的搬手力臂定为150毫米，在螺杆为M16×2的条件下，工人手力为3公斤，便可得到沿螺杆的轴向力。

$$T = \frac{2PR}{dtg(4+p)} \text{ 公斤}$$

式中：

$P = 3$ 公斤。

$R = 10$ 厘米。

d = 螺紋平均直徑。

M16 = 1.47 厘米。

ψ 螺紋 M16 的導程角。

P — 摩擦角 = 6°

$$\operatorname{tg}\psi = \frac{0.2}{3 \times 14 \times 1.47} = 0.0432; \quad \varphi = 2^\circ 30'$$

$$T = \frac{2 \times 3.15}{1.47 \times \operatorname{tg}8^\circ 30'} = 412 \text{ 公斤}$$

柱塞面積等於 $f = 0.785 \cdot 1.5^2 = 1.76$ 平方厘米。

對液性塑料的壓力為：

$$P' = \frac{T}{f} = \frac{412}{1.76} = 234 \text{ 公斤/平方厘米。}$$

在此壓力下，螺母殼體傳遞出的力。

$$P' = 0.785/D^2 - D^2/P.$$

式中：

$D = 16$ 厘米。

$d = 7$ 厘米

$P = 234$ 公斤/平方厘米。

$$P' = 0.785/16^2 - 7^2 / \times 234 = 38000 \text{ 公斤。}$$

為了得到 12000 公斤的緊壓力，應該在槓桿臂上加等於下式的壓力：

$$P = T \cdot \frac{\frac{d_{cp}}{2} \operatorname{tg}(\psi + P)}{2R}$$

式中：

T — 取決於液性塑料壓力的作用力。當壓縮力為 12000 公斤時，壓力等於：

$$P = \frac{12000}{0.785 \times (16^2 - 7^2)} = 73.5 \text{ 公斤/厘米}^2$$

$$T = 73.5 \cdot 785 \cdot 1.5 = 129 \text{ 公斤。}$$

$$\text{則 } P = \frac{129 \cdot \frac{1.47}{2} \operatorname{tg}8^\circ 30'}{2.15} = 0.47 \text{ 公斤。}$$

在高壓情況下，液性塑料有可能沿殼體 4 及 15 之間的間隙“流出”，因為密封物的高度比直徑少的多。

為了消除此現象，特在螺帽結構中採用金屬密封圈 6 及 14/薄鐵板/。

密封作用是由對密封圈側面的液性塑料的壓力所造成的。