

科學圖書大庫

# 電工學

譯者 翁上錦 · 劉光萬



徐氏基金會出版

科學圖書大庫


電工學

譯者 翁上錦·劉光萬

徐氏基金會出版

## 圖解符號


接觸開關 (一般性)




切換開關



跨線




連接線




固定電阻




可變電阻



分壓器




電感或繞組




帶鐵芯電感器




電容器



阻抗



保險絲



接地



燈泡



帶鐵芯變壓器




自動變壓器



電流變壓器



三相變壓器 Y - Δ 連接



電池




直流發電機、直流馬達




交流發電機、交流馬達



直流發電機、分激式




直流並激發電機



直流串激發電機



直流複激發電機



三相同步發電機，Y點輸出



三相鼠籠式馬達




三相感應馬達



整流器



電晶體 ( pnp; npn )



長度、體積、質量和時間單位

量	單位	符號	量	單位	符號
長度	公尺 公里	m km	體積	立方公尺 公升 ( $0.001\text{m}^3$ )	$\text{m}^3$ $\ell$
質量	仟克(公斤) 百萬克 (公噸 $1\text{Mg}$ )	kg Mg t	時間	秒 分 小時	s min h

電學與磁學

數量	數量符號	單位	單位符號
導納	Y	西門子 ( siemens )	S
角速度	$\omega$	弧 / 每秒	rad/s
電容器	C	法拉	F
		微法拉	$\mu\text{F}$
		微微法拉	pF
電荷或電量	Q	庫倫	C
電導	G	西門子	S
傳導係數	$\sigma$	西門子 / 每公尺	S/m
電流	I	安培	A
穩定或有效值		毫安培	mA
		微安培	$\mu\text{A}$
瞬間值	i		
最大值	$I_m$		
電流密度	J	安培 / 平方公尺	$\text{A}/\text{m}^2$
電位差			
穩定或有效值	V	伏特	V
		毫伏特	mV
		千伏特	kV

瞬間值	v		
最大值	$V_m$		
電場強度	E	伏特 / 公尺	$V/m$
靜電磁通	$\Psi$	庫倫	C
靜電磁通密度	D	庫倫 / 公尺 <sup>2</sup>	$C/m^2$
靜電力			
穩定或有效值	E	伏特	V
瞬間值	e		
最大值	$E_m$		
能量	W	焦耳	J
		仟焦耳	$kJ$
		百萬焦耳	MJ
		瓦特小時	$W \cdot h$
		仟瓦小時	$kW \cdot h$
		電子伏特	eV
力	F	牛頓	N
頻率	f	赫 ( hertz )	Hz
		仟赫	KHz
		百萬赫	MHz
阻抗	Z	歐姆	$\Omega$
自感抗	L	亨利 ( henry )	H
互感抗	M	亨利	H
磁場強度	H	安培 / 公尺	$A/m$
磁通	$\phi$	韋伯 ( weber )	$W_b$
磁通密度	B	泰斯拉 ( tesla )	T
磁動力	F	安培	A
自由空間導磁率			
磁常數	$\mu_0$	亨利 / 公尺	$H/m$
相對導磁率	$\mu_r$	亨利 / 公尺	$H/m$
絕對導磁率	$\mu$	亨利 / 公尺	$H/m$

自由空間誘電率			
誘電常數	$\epsilon_0$	法拉 / 公尺	F / m
相對誘電率	$\epsilon_r$	法拉 / 公尺	F / m
絕對誘電率	$\epsilon$	法拉 / 公尺	F / m
功率	P	瓦特	W
		仟瓦特	kW
		百萬瓦特	Mw
電抗	X	歐姆	$\Omega$
伏安電抗	-	光	VA
磁阻	S	安培 / 章伯	A / Wb
電阻	R	歐姆	$\Omega$
		微歐姆	$\mu\Omega$
		百萬歐姆	M $\Omega$
電阻係數	$\rho$	歐姆公尺	$\Omega \cdot m$
		微歐姆公尺	$\mu\Omega \cdot m$
電納	B	西門子	S
轉矩	T	牛頓公尺	N · m
伏安	-	伏安	VA
		仟伏安	kVA
波長	$\lambda$	公尺	m
		微安尺	$\mu m$

## 光

數量	數量符號	單位	單位符號
照明	E	勒克司 ( Lux )	lx
亮度 ( 接物鏡亮度 )	L	燭枱 / 公尺 <sup>2</sup>	cd/m <sup>2</sup>
光通量	$\phi$	流明 ( Lumen )	lm
發光強度	I	燭枱	cd
發光效率	-	流明 / 瓦特	lm/w

## 電工機械

項 目	符號
電樞導體的數量	Z
整流子片或棒的數量	C
極對總數	P
並聯電路的數量	C
相位總數	m
圈數	N

## 各種倍數之縮寫

T	tera	$10^{12}$
G	giga	$10^9$
M	mega 或 meg	$10^6$
K	kilo	$10^3$
d	deci	$10^{-1}$
c	centi	$10^{-2}$
m	milli	$10^{-3}$
$\mu$	micro	$10^{-6}$
n	nano	$10^{-9}$
p	pico	$10^{-12}$

## 使用希臘字母作符號

字 母	大 寫	小 寫
Alpha	—	$\alpha$ (角度，電阻溫度係數，電晶體共基極電路電流放大倍數)
Beta	—	$\beta$ (電晶體共射極電路電流放大倍數)
Delta	$\Delta$ (增量，網目連接)	$\delta$ (小增量)
Epsilon	—	$\epsilon$ (誘電率)

Eta	-	$\eta$ (效率)
Theta	-	$\theta$ (角度，數度)
Lambda	-	$\lambda$ (波長)
Mu	-	$\mu$ (微，導磁率，放大倍數)
Pi	-	$\pi$ (圓周 / 直徑，圓周率)
Rho	-	$\rho$ (電阻係數)
Sigma	$\Sigma$ (和)	$\sigma$ (傳導係數)
Phi	$\Phi$ (磁通)	$\phi$ (角度，相差)
Psi	$\Psi$ (電磁通)	
Omega	$\Omega$ (歐姆)	$\omega$ (方角，角速度，角頻率)

### 其他類型的符號

項目	符號	項目	符號
近似等於	$\approx$	小小於	$<<$
比例於	$\propto$	自然對數之底數	e
無限大	$\infty$	x 的普通對數	log x
和	$\Sigma$	x 的自然對數	ln x
增量或有限差量符號	$\Delta, \delta$	$\sqrt{-1}$ 機數符號	j
大於	$>$	溫度	$\theta$
小於	$<$	時間常數	T
大大於	$\gg$	效率	y
		每單位	PU

### 電子值和半導體元件

放大倍數	$\mu$
互導	gm
陽極交流 (或斜率) 電阻	r <sub>a</sub>
電壓放大倍數	A
共基極電晶體電路之電流放大倍數	$\alpha$
共射極電晶體電路之電流放大倍數	$\beta$

## 各種名稱的簡稱

陽極	A, a
陰極	K, k
控制柵極	G, g
射極	E, e
基極	B, b
集極	C, c

以大寫情況描述直流和平均值

$I_A$  = 直流陽極電流 (無信號時)

$V_G$  = 直流柵陰電壓

$I_C$  = 直流集極電流 (無信號時)

$V_{CB}$  = 電晶體電路直流集基電壓 (無信號時)

以小寫情況描述變化值

$i_A$  和  $i_a$  = 陽極電流部分各別瞬間值或有效值

$v_{cb}$  和  $V_{cb}$  = 電晶體電路中集極和基極電壓變化的瞬間值或有效值。

一致的描述：上列電壓值或電流值的註腳表示第一端對於第二端之間的數量；因此  $V_{CB}$  代表電晶體電路中集極對於基極間直流電壓。

參考點的選用不需要維持符號的意義，第二個文字描述常被忽略；因此， $V_A$  代表陽極直流電位對於陰極的電壓值。

## 電和磁 S I 單位的定義

安培 (A) 是電流的常數，假如有二股電流維持在兩條並聯無限長導體中 (忽略環繞交叉部分)，置於真空中距離 1 公尺，這兩條導體將產生  $2 \times 10^{-7}$  牛頓 / 公尺的推斥力。庫倫 (c) 是 1 安培電流通過 1 秒所得的電量。

伏特 (V) 是兩個帶有 1 安培電荷導體間之電位差，當這兩點間功率消耗等於 1 瓦特時。

歐姆 ( $\Omega$ ) 是當有 1 伏特固定電位差加在兩導體之間使產生 1 安培

電流所顯示出來的阻力。（這導體並非任何電動力的來源）。

亨利（H）是當有一股電流在封閉迴路內規則地以每秒1安培的速度變化，所產生1伏特應電勢的電感。

（注意：這股電流也會在第二個電路感應生出電動勢，那就是互感。）

法拉（F）是1庫倫電量充在電容器兩端，在兩板上產生1伏特電位差的電量。

韋伯（Wb）是指1伏特應電勢在磁路內規則地在1秒內減少至零所產生的磁通量。

泰斯拉（T）是磁通密度，等於1韋伯／公尺<sup>2</sup>。

其他有關S I單位的定義：

牛頓（N）是指1公斤質量，使它產生1公尺／每秒每秒的加速度所需要的力量。

Pascal（Pa）是壓力的單位，等於1牛頓／公尺<sup>2</sup>。

焦耳（J）是指有1牛頓的力作用在物體上，順著作用力的方向，移動1米所作的功。

瓦特（W）是功率的單位，等於1焦耳／每秒。

赫芝（Hz）是頻率的單位，亦指每秒變化的次數。

流明（lm）是具有1燭台規則亮度的點光源在單位立體角所通過的光通量。

勒克司（lx）是1流明／公尺<sup>2</sup>的照明單位。

# 目 錄

圖解符號

字母符號、縮寫與定義：

第一章 電路	1
單位—標準—電阻—最大功率轉移—重疊定理—克希荷夫定律—戴維寧定理— $\Delta$ —Y和Y— $\Delta$ 轉換—一直流分佈系統—雙重描述符號	
第二章 電磁學	36
磁通—作用在帶電導體之力—電磁感應—佛來銘右手定則—楞次定律	
第三章 磁路	52
各種磁場單位及其關係—組合磁路—漏磁—磁滯—電磁的環流理論—電磁的最小體積—磁鐵負載線—銀磁鐵—長線筒—磁性拉力—帶電導體間的作用力	
第四章 直流電路內的電感	97
自感—環形線筒的電感—鐵芯電感器—感應電路內電流的擴張與衰微—互感—耦合係數—感應耦合線圈串聯後的電感	
第五章 靜電學	128
原子的結構—電荷—導體中電子的運動—靜電單位—電容器接成串聯	

與並聯—平行板電容器—作用在電場中絕緣電荷的作用力—通過靜電場之電子的偏向—充電與放電電流—在介電質中的位移電流—充有電荷之電容器的貯能—充電板間的吸引力—介質強度

**第六章 直流電機.....171**

環形繞組電樞—換向器—搭疊與波形繞組—感應電勢方程式—電樞反應—換向

**第七章 直流發電機.....195**

激磁方法—開路特性—串聯並聯負載特性，複激和分激發電機

**第八章 直流電動機.....206**

轉速和轉矩特性—起動—以變阻器和開流體控制轉速

**第九章 直流電機的效率.....227**

直流電機中的損失—最大效率條件—效率的求法—斷路器，分別測量  
損失法和霍普金森試驗法

**第十章 交流電壓與電流.....240**

交流感應電壓的產生—平均值和有效值—交流的相量表示法—相量的  
加減

**第十一章 單相電路.....258**

R L C 串並聯電路—串聯並聯諧振 Q 值因素—功率與功率因素—  
Locus diagrams—非理想電容器

**第十二章 複數符號.....301**

j 運算法—電阻，電抗和阻抗—電導和導納和電納—功率和伏安功率  
—共軛複數

<b>第十三章 二相和三相電路</b>	320
二相系統—三相系統—具有平衡負載情況下，在Y連接系統的線電壓與相電壓之關係和在△連接系統的線電流與相電流間之關係—平衡負載功率—功率與功率因素測量—雙瓦特計法	
<b>第十四章 變壓器</b>	344
動作原理—感應電動勢方程式—有效磁通與漏磁—洩漏電抗—等效電路—電壓調整—損失和效率—開路與短路測試—三相變壓器—自動變壓器—電流變壓器—磁化電流波形	
<b>第十五章 交流發電機繞組</b>	378
突極與非突極型的組成—一定片繞組—感應電勢方程式—分配與節距因素	
<b>第十六章 旋轉磁場的產生</b>	392
由於二相和三相電流所產生的磁通—同步速度—磁通旋轉的反方向	
<b>第十七章 同步發電機和電動機的特性</b>	401
同步發電機中電樞反應—電壓調整—同步阻抗—同步發電機的平行動作與同步化—改變負載和激磁的效應—起動—同步感應馬達	
<b>第十八章 三相感應電動機</b>	417
動作原理—滑動和轉動間 $I^2R$ 損失的關係—轉矩 / 滑動特性—具有滑動圈轉子電動機的轉速控制—具有鼠籠式轉子電動機的起動	
<b>第十九章 電子管值</b>	431
真空二極管—充氣整流器—水銀弧整流器—金屬整流器—電橋電路與倍壓器—真空三極管—靜態特性—電壓放大—負載線—電阻電容交連—陰極偏壓—功率放大—米勒效應—四極管和五極管—閘流管—陰極	

射線示波器—靜電與電磁偏向在陰極射線管的螢光幕—光電池	
<b>第二十章 半導體元件</b>	<b>480</b>
原子結構—共價鍵—N型和P型半導體—矽納二極體—接合型電晶體 —共基極和共射電路—等效電路—開流體	
<b>第二十一章 電燈與照明</b>	<b>510</b>
光譜—發光強度，光通量，照明與亮度之測量及其單位—白熱燈絲燈— —高壓水銀蒸氣燈—鈉蒸氣燈—螢光水銀蒸氣管—光電晶體	
<b>第二十二章 電氣測量</b>	<b>532</b>
控制與阻尼—可動線圈，可動鐵心，熱電偶，電動力，整流電樞和伏 特計—靜電伏特計—電動瓦特計—電阻值的測量—歐姆錶—惠斯頓電 橋—電壓計	
<b>第二十三章 電解：一次和二次電池</b>	<b>558</b>
電解—簡易電池—勒克蘭社電池—水銀電池—鉛酸，鉛礦電池的組成 ，動作，及其特性—安培小時和瓦特小時的效率—硫化鈉電池的動作 原理—燃料電池	
<b>附錄：電工機械的一般理論</b>	<b>574</b>
繞線組—機電能量轉換—轉矩的產生—轉矩和 $dM/d\theta$ 之間的關係 —應用到整流子和三相同步電機	
<b>例題解答</b>	<b>584</b>
<b>英漢名詞對照</b>	<b>604</b>

# 第一章 電路

## 1-1 國際單位系統

有名的國際單位系統 SI 通行於每一國家，各種不同的技術都緣由於下列七種基本單位。

數量	單位	符號
長度	公尺	m
質量	公斤	kg
時間	秒	s
電流	安培	A
溫度	開爾文 ( Kelvin )	K
發光強度	燭台	cd
物質總數	摩爾	mol

“公尺”等於在國際指定，放電燈中橘紅色光譜線的 1650763.73 波長的長度。

“公斤”為質量之單位，等於一個白金鉻合金製就固體圓柱之質量，此器藏於巴黎國際度量衡局。

“秒”定義為 9192631770 赫的輻射光所佔有的間隔距離，或相當對應於銫原子（分子量 133）的傳動時間。

“安培”之定義載於第 1 ~ 6 節。

水的“動態熱電溫度”凝固點的  $1 / 273.16$  為克氏溫度 ( Kelvin )，在攝氏溫度標內，水的凝固溫度點為  $0.01^{\circ}\text{C}$ 。

因此， $0^{\circ}\text{C} = 273.15\text{ K}$

$1^{\circ}\text{C}$  的溫度差距  $\neq 1\text{ K}$  的溫度差距

## 1-2 力的單位

SI 單位系統內，力的單位為牛頓（Newton）N，定義為“作用在1公斤質量，獲得1公尺／秒<sup>2</sup>的加速度”，因此，作用力F需要給m質量重的物體具有a的加速度。則：

**重量：**為地心引力作用在物體的作用力。由於地理位置的關係，同在海平面上，不同緯度之處，將具有不同的地心引力，如圖 1-1 所示，重 1 公斤的質量在海平面上，置於倫敦地區，實重 9.81 牛頓，一般而言，我們均假設，物體的重量  $\approx 9.81m$  牛頓………(1-2)

這裏用爲物體的質量，單位公斤。




圖 1-1 條度對重量的變化

[例 1-1] 有 50 牛頓的力作用在 200 公斤質量上，求加速度。

[解] 代入(1-1)式,  $50 \text{ (牛頓)} = 200 \text{ (公斤)} \times a$

【例 1-2】某銅塊重 80 公斤，靠近倫敦地區的海平面，該銅塊重若干？

[解] 因為 1 公斤質量，重約  $\approx 9.81$  生頓。

$$\therefore \text{該鋼塊重量} = 80 \text{ (公斤)} \times 9.81 \text{ (牛頓/公斤)} \\ = 784.8 \text{ 牛頓.}$$