

最新标准 最新数据

机械加工常用 刀具数据 速查手册

第②版

王健石 主编



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



机械加工常用刀具数据 速查手册

第二章 地理学的特征

第2版

王健石 主编

机械工业出版社

本手册全面、系统地介绍了机械加工最常用的刀具型号、规格、技术要求、标注方法等大量技术数据、曲线和图表。手册共 11 章，包括铣刀；车刀；铰刀；滚刀；拉刀、~~槽刀~~、~~键刀~~；剃齿刀、插齿刀、刨刀；钻；丝锥；圆锥；硬质合金旋切锉；板牙。

本手册可供机械行业从事切削加工的技术人员和工人使用，是图书馆、标准化管理必备图书，也可供高等院校机械专业广大师生参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

机械加工常用刀具数据速查手册/王健石主编. —2 版. 北京：机械工业出版社，2009. 7

ISBN 978-7-111-27275-5

I. 机… II. 王… III. 机械加工 - 刀具 (金属切削) - 数据 - 技术手册 IV. TG71-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 083032 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：周国萍 责任编辑：白刚

版式设计：张世琴 责任校对：李秋荣

封面设计：陈沛 责任印制：乔宇

北京机工印刷厂印刷(三河市胜利装订厂装订)

2009 年 9 月第 2 版第 1 次印刷

101mm × 140mm · 22.1875 印张 · 2 插页 · 815 千字

0 001—3 000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-27275-5

定价：48.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010) 68326294

购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010) 68351729

封面无防伪标均为盗版

机械加工常用刀具数据速查手册

第2版

總會

主编：王健石
编委：王健石 翟奇波 边献臣

骐芳文輝臣
家仁采盛超
钟何董賴谷
珠輝秀株秀
代朱慶樊雷
雷平坤启岐
和光志英
底徐韓

张力新字东昇
韩立刚字运谦
孙泽法字立诚
秦庆国字庆国
朱东昇字东昇
朱立刚字立刚
朱运谦字运谦
朱立诚字立诚
朱庆国字庆国

机械加工常用刀具数据速查手册

刘国梁

《机械加工常用刀具数据速查手册》自2000年6月出版后，深受机械加工行业广大技术人员和相关人员的欢迎。手册提供了大量的技术信息，已成为刀具设计、刃具使用等各类技术人员和工人必备的专业工具书。眨眼间，时过四载，机械行业得到了高速发展，各类刀具也得到了快速发展，为适应广大机械行业对掌握加工刀具技术信息的需要，决定对本手册进行修订。本次修订主要是充实新内容，完善不足，更新标准，突出专业特色，方便广大读者。

第2版手册从第1版的109节增加到173节，保留了第1版的65节，新增108节，使内容更加丰富，结构更加合理，条目更加清晰，查找更加方便，是服务于机械加工行业的全面、系统、完整、实用的工具书。

本手册可供机械行业从事机械加工的技术

人员、工人，以及刀具计量、检验、刀具采购、刀具保管等相关人员使用，是图书馆、标准化管理等必备图书。

手册在编写过程中得到了电子科技集团公司第29研究所、四川标准图书有限责任公司、成都工具研究所等单位的大力支持，在此一并^{言谢}向这些单位表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，不足之处敬请广大

专家和读者批评指正。^{感谢}

由于编者水平有限，不足之处敬请广大

第二章 立铣刀

1.1	整体或镶齿硬质合金直柄立铣刀	1
1.2	装可转位刀片的带柄或带孔立铣刀	10
1.3	削平直柄立铣刀	23
1.4	莫氏锥柄立铣刀	24
1.5	焊接聚晶金刚石或立方氮化硼立铣刀	25
1.6	套式立铣刀	28
1.7	直柄立铣刀	31
1.8	莫氏锥柄立铣刀	35
1.9	7/24 锥柄立铣刀	38
1.10	硬质合金螺旋齿直柄立铣刀的型式 和尺寸	40
1.11	硬质合金螺旋齿 7:24 锥柄立铣刀的型式 和尺寸	42
1.12	硬质合金螺旋齿莫氏锥柄立铣刀的型式 和尺寸	44
	粗加工立铣刀	45

821	1.14	硬质合金斜齿直柄立铣刀	55
821	1.15	硬质合金斜齿锪柄立铣刀	58
821	1.16	整体硬质合金直柄立铣刀的型式和 尺寸	61
821	1.17	可转位三面刃铣刀的型式和尺寸	64
821	1.18	三面刃铣刀	68
821	1.19	硬质合金错齿三面刃铣刀	70
821	1.20	锪齿三面刃铣刀	75
821	1.21	装在7:24锥柄心轴上的锪齿塞式面 铣刀	82
821	1.22	可转位塞式面铣刀	86
821	1.23	莫氏锥柄可转位面铣刀	92
821	1.24	锪齿塞式面铣刀	93
821	1.25	硬质合金T型槽铣刀内	96
821	1.26	尖齿槽铣刀	100
821	1.27	T型槽铣刀的型式和尺寸	103
821	1.28	螺钉槽铣刀	106
821	1.29	直柄反燕尾槽铣刀和直柄燕尾槽 铣刀	110
821	1.30	半圆键槽铣刀	115
821	1.31	锯齿直柄键槽铣刀	120
821	1.32	莫氏锥柄键槽铣刀	124
821	1.33	螺母键槽铣刀	129
821	1.34	削平键槽切削形模量立铣刀	142

第 1 章	各种圆锥形球头模具铣刀	150
1.36	削平型直柄圆锥形球头模具立铣刀	158
1.37	叶类底柄圆锥形球头模具立铣刀	158
1.38	锯片铣刀	171
1.39	盘形齿轮铣刀	175
1.40	圆柱形铣刀	181
1.41	圆角铣刀及表面齿带结合铣刀	184
1.42	单角和不对称双角铣刀及齿条	187
1.43	可转位螺旋刃带螺钉的刀具	194
28	各种刀具的刀杆	200
第 2 章	车刀	202
29	2.1 硬质合金车刀	202
29	2.2 硬质合金外表面车刀	206
29	2.3 硬质合金内表面车刀	221
30	2.4 高速钢车刀条	230
30	2.5 机夹切断车刀	235
30	2.6 机夹螺纹车刀	238
2.7	天然金刚石车刀	243
311	2.8 焊接聚晶金刚石或立方氮化硼车刀	244
311	2.9 可转位车刀及刀夹型号表示规则	247
351	2.10 可转位车刀型式、尺寸和技术条件	258
351	2.11 可转位内孔车刀及刀夹型号表示规则	280
351	2.12 装径向矩形车刀的 B 型圆柱柄刀夹	303
351	2.13 装轴向矩形车刀的 D 型圆柱柄刀夹	310

第1章	车削一个以上矩形车刀的D型圆柱柄	109
1.1	1.1.1 切夹	325
1.1.2	1.1.2.1 带刃倾角莫氏锥柄机用铰刀	325
1.1.3	1.1.3.1 带刃倾角莫氏锥柄机用铰刀	325
1.2	1.2.1 手用铰刀	320
1.2.2	1.2.2.1 手用铰刀	320
1.3	1.3.1 莫氏圆锥和米制圆锥机用铰刀	331
1.3.2	1.3.2.1 带刃倾角莫氏锥柄机用铰刀	335
1.3.3	1.3.3.1 直柄和莫氏锥柄机用铰刀	341
1.3.4	1.3.4.1 硬质合金直柄机用铰刀	351
1.3.5	1.3.5.1 莫氏锥柄长刃机用铰刀	355
1.3.6	1.3.6.1 莫氏锥柄机用桥梁铰刀	364
1.3.7	1.3.7.1 带刃倾角直柄机用铰刀	367
1.3.8	1.3.8.1 焊接聚晶金刚石或立方氮化硼铰刀	399
1.3.9	1.3.9.1 可调节手用铰刀	377
1.3.10	1.3.10.1 硬质合金莫氏锥柄机用铰刀	386
1.3.11	1.3.11.1 手用1:50锥度销子铰刀	392
1.3.12	1.3.12.1 直柄机用1:50锥度销子铰刀	395
1.3.13	1.3.13.1 锥柄机用1:50锥度销子铰刀	397
1.3.14	1.3.14.1 电镀金刚石铰刀	398
1.3.15	1.3.15.1 电镀金刚石铰刀	398
1.3.16	1.3.16.1 D型圆柱柄金晶碳纤维	402
第2章	螺纹车刀	408
2.1	2.1.1 圆形花键螺刀	408
2.2	2.2.1 渐开线花键螺刀	461
2.3	2.3.1 30°压力角渐开线花键螺刀的型式和	461

第3章	滚刀、小齿径齿轮铣刀、齿条铣刀	462
3.1	渐开线花键滚刀	466
3.2	4.5·带模滚刀的型式和尺寸	478
3.3	4.6·带轮滚刀的型式和尺寸	482
3.4	4.7·锯片齿轮滚刀	499
3.5	4.8·双圆弧齿轮滚刀及米制齿轮刀具	504
3.6	4.9·磨削齿轮廓滚刀及齿端刃具	592
3.7	4.10·削前齿轮廓滚刀的型式和尺寸	600
3.8	4.11·齿轴滚刀(硬质合金带金合钢)	618
3.9	4.12·小模数齿轮滚刀(硬质合金钢)	623
3.10	4.13·剃齿滚刀(硬质合金钢)	643
3.11	4.14·剃齿刀(硬质合金钢)	658
第5章	拉刀、精拉刀、端刀、小精铣刀等	652
5.1	锯槽拉刀	652
5.2	渐开线花键拉刀	679
5.3	带侧面齿键精拉刀	686
5.4	矩形花键拉刀	699
5.5	小径定心矩形花键拉刀	704
5.6	焊接聚晶金刚石或立方氮化硼拉刀	762
5.7	焊接聚晶金刚石或立方氮化硼拉刀	768
5.8	装可转位刀片的圆柱形拉刀杆	772
5.9	装可转位刀片的圆柱形锯齿杆	779
第6章	阶梯刀、插齿刀、刨刀	789

8.001 6.1	整体梯形槽齿刀具直柄麻花钻的型式和尺寸	61.5	789
0101 6.2	整体梯形槽齿刀具直柄梯形槽齿	61.5	803
1101 6.3	梯形槽齿直柄槽齿刀具直柄梯形槽齿	61.5	818
0101 6.4	直齿槽齿刀的基本型式和尺寸	60	815
1101 6.5	直齿梯形槽齿刀具直柄梯形槽齿	60.5	864
附录 90°附带刃形齿的直柄梯形槽齿刀具			
第7章 钻			875
8101 7.1	莫氏锥柄麻花钻	60.5	875
0201 7.2	莫氏锥柄长麻花钻	60.5	891
1701 7.3	莫氏锥柄加长麻花钻	60.5	902
0201 7.4	莫氏锥柄超长麻花钻	60.5	910
2101 7.5	粗直柄小麻花钻	60.5	913
3201 7.6	直柄短麻花钻	60.5	915
2301 7.7	直柄麻花钻	60.5	927
8601 7.8	直柄长麻花钻	60.5	941
7.9	直柄超长麻花钻	60.5	956
2201 7.10	攻丝前钻孔用麻花钻直径	60.5	959
1101 7.11	攻丝前钻孔用直柄阶梯麻花钻的型式		
2011	和尺寸	60.5	979
0111 7.12	攻丝前钻孔用莫氏锥柄阶梯麻花钻的型式和尺寸	60.5	982
0211 7.13	硬质合金锥柄阶梯麻花钻	60.5	986
0211 7.14	1450 锥孔锥柄麻花钻	60.5	995
4511 7.15	整体硬质合金印制线路板麻花钻	60.5	998

1.1.1	带可换导柱的直柄 90° 锥面锪钻	1008
1.1.2	带可换导柱的莫氏锥柄锪平面锪钻	1010
1.1.3	带可换导柱的直柄平底锪钻头	1011
1.1.4	带可换导柱的直柄半圆锪钻头	1013
1.1.5	带可换导柱的直柄 90°、120° 莫氏锥柄锪平面锪钻	1014
1.2	带可换导柱的莫氏锥柄 90° 锥面	
1.2.1	锪钻	1025
1.2.2	带可换导柱可转位硬质合金刀具	1016
1.2.3	不带护锥的中心钻（带外螺纹倒角）	1030
1.2.4	带护锥的中心钻（带外螺纹倒角）	1031
1.2.5	弧形中心钻——R型	1033
1.2.6	中心钻	1035
1.2.7	可转位螺旋沟浅孔钻	1036
1.2.8	可转位直沟浅孔钻	1062
1.2.9	定心钻	1088
1.2.10	旋转和旋转冲击式硬质合金修正钻	
1.2.11	尺寸	1089
1.3	外铣床硬质合金锪孔钻	1094
1.4	直柄和莫氏锥柄扩孔钻	1105
2	螺纹攻套式扩孔钻	1116
2.1.1	丝锥	1121
2.1.2	梯形螺纹丝锥的型式和尺寸	1120
2.1.3	高精度梯形螺纹拉削丝锥	1122

8.3	惠氏螺纹丝锥	按抗拉强度配合	9.01125
8.4	惠氏螺纹螺母丝锥	按抗拉强度配合	9.01131
8.5	长柄螺母丝锥	按抗拉强度配合	9.01137
8.6	螺母丝锥	按金合强度和许用载荷	9.01146
8.7	圆柱和圆锥管螺纹丝锥的基本尺寸和 标志		01155
8.8	55°圆锥管螺纹丝锥	按抗拉强度	0.01158
8.9	55°圆柱管螺纹丝锥	按抗拉强度	0.01164
8.10	统一螺纹丝锥	按抗拉强度	0.01169
8.11	统牙螺纹螺母丝锥	按抗拉强度	0.01178
8.12	螺旋槽丝锥	按抗拉强度	1185
8.13	粗长柄机用丝锥	按抗拉强度	1198
8.14	通用柄机用和手用丝锥	按抗拉强度	1201
8.15	短柄机用和手用丝锥	按抗拉强度	1221
8.16	细长柄机用丝锥	按抗拉强度	1232
8.17	丝锥螺纹公差	按抗拉强度	1243
8.18	G系列和R系列管螺纹磨牙丝锥的 螺纹尺寸公差	按抗拉强度	1250
	长柄机用丝锥	按抗拉强度	1251
第9章 圆锥			1267
9.1	7:24 手动换刀刀柄圆锥	按抗拉强度	1267
9.2	机床和工具柄用自夹圆锥	按抗拉强度	1276
9.3	产品几何量技术规范(GPS)圆锥配合	按抗拉强度	1288
9.4	圆锥过盈配合的计算和选用	按抗拉强度	1313

10.1	圆柱形硬质合金旋转锉 (A型) 81347
10.2	圆柱形硬质合金旋转锉 (B型) 81347
10.3	圆柱形球头硬质合金旋转锉 (C型) 81354
10.4	圆球形硬质合金旋转锉 (D型) 81355
10.5	椭圆形硬质合金旋转锉 (E型) 1357
10.6	弧形圆头硬质合金旋转锉 (F型) 81358
10.7	弧形尖头硬质合金旋转锉 (G型) 81358
10.8	火炬形硬质合金旋转锉 (H型) 81359
10.9	60°和90°圆锥形硬质合金旋转锉 (I型) (J型和K型) 1360
10.10	锥形圆头硬质合金旋转锉 (L型) 1361
10.11	锥形尖头硬质合金旋转锉 (M型) 1362
10.12	倒锥形硬质合金旋转锉 (N型) 1362
第11章 板牙 1364	
11.1	六方板牙 1364
11.2	G系列圆柱管螺纹圆板牙 1369
11.3	R系列圆锥管螺纹圆板牙 1371
11.4	55°圆锥管螺纹圆板牙 1372
11.5	55°圆柱管螺纹圆板牙 1375
11.6	60°圆锥管螺纹圆板牙 1379
11.7	统一螺纹圆板牙 1383
附录 参考国家标准和机械行业标准 1391	

第1章 铣刀

1.1 整体或镶齿结构的带柄立铣刀代号

1.1.1 识别整体或镶齿结构的带柄立铣刀代号 (见 1.1.1)

1.1.1.1 代号的简要说明

带柄立铣刀代号是由一组包含若干指定符号的代码组成，这些符号代码用以识别立铣刀的主要特征。

有关制造厂或供应商的附加信息及切削部分材料的信息，见 1.1.2 节和 1.1.4 节。

本部分的符号定义如下：

号位 符号的定义

- 1 识别立铣刀结构的(字母)符号(见 1.1.2.1)
- 2 识别立铣刃型式的(字母)符号(见 1.1.2.2)
- 3 识别主偏角 κ_r 的(数字)符号(见 1.1.2.3)
- 4 识别螺旋角 λ_s 的(字母)符号(见 1.1.2.4)
- 5 识别直径 ϕ 的(数字)符号(见 1.1.2.5)
- 6 识别切削方向的(字母)符号(见 1.1.2.6)
- 7 识别最大切削深度 a_p 的(数字)符号(见 1.1.2.7)
- 8 识别有效刃副刃数量的(数字)符号(见 1.1.2.8)
- 9 识别刀带型式的(字母)符号(见 1.1.2.9)

第 16 章 识别柄部尺寸的(数字)符号(见 1.1.2.10)

示例:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A G 90 E 120 R 025 04 A 12

1.1.2 规定符号—立铣刀结构的符号



1.1.2.1 识别立铣刀结构的符号—号位 1 (见表 1-1)

表 1-1 识别立铣刀结构的符号—号位 1

符 号	结 构
A	带连续切削刃的整体铣刀
B	带机夹刀片和间断切削刃的整体铣刀
D	带钎焊刀片和连续切削刃的铣刀
E	带钎焊刀片和间断切削刃的铣刀
F	带机夹刀片和连续切削刃的铣刀
G	带机夹刀片和间断切削刃的铣刀

1.1.2.2 识别立铣刀型式的符号—号位 2 (见表 1-2)

表 1-2 识别立铣刀型式的符号—号位 2

符 号	立铣刀的型式	图
F	T 型槽铣刀	
G	立铣刀—侧面切割 (kappa_t = 90°)	
G	圆锥型立铣刀—侧面切割 (alpha_p > phi)	